



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۶۵۹۳-۲

چاپ اول

۱۳۹۴



دارای محتوای رنگی

INSO

16593-2

1st. Edition
2016

مشخصات نمودارهای صنعت فرایندی - قسمت ۲:
اندازه‌گیری و کنترل

**Specifications for diagrams for
process industry —
Part 2:
Measurement and control**

ICS: 01.080.30; 01.110

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«مشخصات نمودارهای صنعت فرایندی - قسمت ۲: اندازه‌گیری و کنترل»

| | |
|---|--|
| رئیس: صباغی، محمدعلی (دانشجوی دکتری مکانیک) | سمت و/یا نمایندگی مدیر گروه دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر |
| دبیر: جعفری ندوشن، زهرا (فوق لیسانس مدیریت صنعتی) | کارشناس اداره کل استاندارد یزد |
| اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) ارسلان فوق لیسانس مدیریت اجرایی | رئیس انجمن کارشناسان استاندارد یزد |
| افضل آبادی، محمدرضا (دکتری مدیریت صنعتی) | نماینده سازمان صنعت، معدن، تجارت استان یزد |
| زحمتکش، مرضیه (فوق لیسانس مدیریت صنعتی) | کارشناس اداره کل استاندارد یزد |
| قدیر، نیلوفر (فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری) | کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه یزد |
| مرتضوی، مهدی (فوق لیسانس مهندسی مکانیک) | کارشناس استاندارد |
| موسوی، سیدمحمودرضا (لیسانس مهندسی صنایع) | مدیرعامل شرکت رهپویان کیفیت |
| موسوی، فرزانه سادات لیسانس الکترونیک | مدیرکنترل کیفیت شرکت تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات |
| میرحسینی، مجید (لیسانس کامپیوتر) | مدیرعامل شرکت مهندسی میراکام پارس |

فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان |
|------|---|
| ب | آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران |
| ج | کمیسیون فنی تدوین استاندارد |
| ه | پیش گفتار |
| و | مقدمه ۰ |
| ۱ | هدف و دامنه کاربرد ۱ |
| ۱ | مراجع الزامی ۲ |
| ۲ | اصطلاحات ، تعاریف و اختصارات ۳ |
| ۲ | اصطلاحات مرتبط با کنترل ۱-۳ |
| ۴ | انواع مدرک ۲-۳ |
| ۵ | اختصارات ۳-۳ |
| ۶ | اصول مستندسازی و کنترل فرایند ۴ |
| ۶ | مقدمه ۱-۴ |
| ۶ | انواع نمودار، ساختارها و جنبه‌های چرخه حیات ۲-۴ |
| ۸ | روابط متقابل کنترل فرایند ۳-۴ |
| ۹ | تبادل اطلاعات بین سامانه‌های فرایند و کنترل ۴-۴ |
| ۱۰ | تبادل اطلاعات کنترل فرایند ۵ |
| ۱۰ | نمادهای مربوط به تبادل اطلاعات ۱-۵ |
| ۱۳ | کدهای حرفی ۲-۵ |
| ۱۷ | نامگذاری مرجع ۳-۵ |
| ۱۸ | نمایش به‌طور کلی ۶ |
| ۱۸ | کلیات ۱-۶ |
| ۱۸ | خطوط سیگنال ۲-۶ |

| | | |
|----|--|-----|
| ۱۹ | نمادهای نگاشتاری | ۳-۶ |
| ۲۱ | نمایش در نمودارها | ۷ |
| ۲۱ | مقدمه | ۱-۷ |
| ۲۱ | نمودار فرایند جریان، PFD | ۲-۷ |
| ۲۳ | نمودار فرایند و ابزار، PID | ۳-۷ |
| ۲۶ | نمودار کنترل فرایند، PCD | ۴-۷ |
| ۲۷ | نمودارهای نوعی، TYD | ۵-۷ |
| ۳۰ | پیوست الف (اطلاعاتی) نمادهای نگاشتاری برای اتصالات تجهیز فرایند اصلی، اندازه‌گیری، کاراندازی و کنترل | |
| ۴۰ | پیوست ب (اطلاعاتی) مثال‌هایی از نمایش وظایف اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی | |
| ۴۲ | پیوست پ (اطلاعاتی) مثال‌های نموداری | |
| ۴۶ | پیوست ت (اطلاعاتی) تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و کنترل | |
| ۴۸ | پیوست ث (اطلاعاتی) ارتباط بین اصطلاحات مربوط به کنترل حلقه‌بسته، اندازه‌گیری، کاراندازی و غیره | |
| ۴۹ | کتاب‌نامه | |

پیش‌گفتار

استاندارد «مشخصات نمودارهای صنعت فرایندی - قسمت ۲: اندازه‌گیری و کنترل» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در یکصد و هشتاد و ششمین اجلاس کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بندیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 15519-2:2015, Specifications for diagrams for process industry —Part 2: Measurement and control


♦ مقدمه

♦ ۱- کلیات

سری استانداردهای ملی ایران به شماره 16593 شامل استانداردهای مشخصات نمودارها برای صنعت فرایندی، تحت عنوان کلی مشخصات نمودارهای صنعت فرایندی منتشر شده است. این استاندارد، تهیه انواع متفاوت نمودارها و استفاده از نمادهای نگاشتاری، کدهای حرفی و نامگذاری مرجع در نمودارها را تعیین می‌کند. این استاندارد، همه حوزه‌های صنعت فرایندی برای مثال: شیمیایی، پتروشیمی، نیرو، دارویی، مواد غذایی، خمیر کاغذ و کاغذ را مدنظر قرار می‌دهد. این استاندارد با نمایش اندازه‌گیری، کاراندازی و کنترل نمودارهای فرایندی سروکار دارد و در این متن، نمودارهای جریان فرایند (PFD)، نمودارهای فرایند و ابزار دقیق (PID)، نمودارهای کنترل فرایند (PCD) نمودارهای نوعی (TYD) را پوشش می‌دهد.

♦ ۲- روابط متقابل مهندسی

همچنان که در شکل ۱ نشان داده شده است، نمودارهای فرایند که پیکربندی سامانه فرایند و سامانه‌های اندازه‌گیری، کاراندازی و کنترل را نمایش می‌دهد، نظام‌های مهندسی مانند فرایندی، مکانیکی، ابزار دقیق، الکتریکی و کنترل را شامل می‌شود.



راهنما:

- ۰ فرایندی
- ۱ مکانیکی
- ۲ ابزار دقیق
- ۳ الکتریکی
- ۴ کنترل
- ۵ اندازه‌گیری
- ۶ کاراندازی

شکل ۱- روابط متقابل بین نظام‌های مهندسی

شکل ۱، پیچیدگی نظام سامانه‌های فرایند را نشان می‌دهد که این نظام اجبار می‌کند که نمودارها نه تنها بر نظام‌های انفرادی تمرکز کنند بلکه با نظام‌های همجوار نیز همپوشانی داشته باشند. این کار به طور مثال در نمودارهای فرایند و ابزار دقیق انجام شده، به طوری که موارد مکانیکی، ابزار دقیق و الکتریکی را در یک نمودار نشان می‌دهد.

از آنجایی که مهندسی فرایند به روش سنتی تحت نظارت سازمان ISO و مهندسی کنترل تحت نظارت نظام IEC است، نمایش اندازه‌گیری و کنترل در نمودارها نیاز است هماهنگ شود و بدون ابهام باشد.

۳-۰ فناوری سامانه کنترل و تأثیر آن بر مستندسازی

توسعه فناوری در فناوری اطلاعات، به طور پیوسته، صنعت فرایند را در استفاده از فناوری "فنون شناخته‌شده" برای مهندسی سامانه‌های فرایند و کنترل، به چالش می‌کشد. این موضوع سازمان‌های استانداردسازی را تحت فشار قرار می‌دهد که استانداردهای بین‌المللی روزآمد را ارائه کنند. از آنجایی که زمان تدوین و چرخه حیات مورد انتظار یک استاندارد، در حال حاضر، چندین مرتبه توسط فناوری اطلاعات تغییر می‌کند، ایجادکنندگان استاندارد نیاز دارند، استانداردهایی را که بر اصول و قواعد پایه تمرکز دارد ایجاد کنند تا از کیفیت بالای مستندسازی و تبادل اطلاعات، اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر، پیکربندی و کارآمدی (قابلیت) سامانه کنترل فرایند، به طور مستقیم در سامانه کنترل مدرن، تحت عنوان کنترل‌کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC) و کنترل سامانه‌های کنترل توزیع شده (DCS)، برنامه‌ریزی شده است. به علاوه این سیستم‌ها خودمستندساز هستند که می‌تواند منجر به این فرض شود که مستندسازی نمودار سنتی، غیر ضروری است.

با این حال نمودارها، به عنوان یک ابزار مهم برای مستندسازی و نمایش اطلاعات سامانه فرایند در همه مراحل چرخه عمر یک کارگاه فرایندی هستند. در مرحله ایجاد و مهندسی، همچنین نمودارها برای تبادل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات فنی بین نظام‌های مهندسی، استفاده می‌شوند.

۴-۰ کدهای حرفی

بند ۱-۳-۷ از استاندارد ایزو ۶-۱۴۶۱۷ به این استاندارد منقل شده و توصیف آن به "کدهای حرفی برای اطلاعات کنترل فرایند (PCI)" تغییر کرده است.

۵-۰ شکل‌ها

در این استاندارد، شکل‌ها فقط مثال‌هایی برای نمایش یک قاعده معین در استاندارد هستند.

۶-۰ نام‌گذاری مرجع

در این استاندارد و استانداردهای IEC 81346-1، IEC 81346-2 و IEC 81346-3 برای نمایش کاربرد نام‌گذاری مرجع در نمودارها، استفاده می‌شوند.

مشخصات نمودارهای صنعت فرایندی - قسمت ۲: اندازه‌گیری و کنترل

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قواعد و راهنمایی‌هایی برای نمایش اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارهای مربوط به صنعت فرایندی است.

قواعد و راهنمایی‌های کلی برای تهیه نمودارهای مربوط به صنعت فرایندی، برای مثال انواع نمودارها و توصیف آنها، جانمایی نمودارها، نمادهای نگاشتاری، خطوط و اتصالات، نامگذاری مرجع در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ سال ۱۳۹۲ ارائه شده است.

قواعد و راهنمایی‌های مربوط به تهیه نمودارهای الکتروتکنیک در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۲۳۶۹ سال ۱۳۸۸ ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷ (همه قسمت‌ها)، سال ۱۳۸۴، نمادهای نگاشتاری نمودارها

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳، سال ۱۳۹۲، مشخصات نمودارهای فرایند صنعتی - قسمت ۱: قواعد کلی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۳۴۶، سال ۱۳۸۹، سیستم‌های صنعتی، نصب و تجهیزات و محصولات صنعتی - اصول سازماندهی و تعاریف مرجع - قسمت ۱: قوانین پایه‌ای

2-4 ISO 10209, Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation

2-5 IEC 81346-2, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and odes for classes

2-6 ISO/TS 81346-3, Industrial systems, installations and equipment and industrial products Structuring principles and reference designations - Part 3: Application rules for a reference designation system

۳ اصطلاحات، تعاریف و اختصارات

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف به کاررفته در استانداردهای ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ سال ۱۳۹۲ و استاندارد ایران آی ای سی ۱-۸۱۳۴۶ سال ۱۳۸۹ و استاندارد ISO 10209 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود.

۱-۳

اصطلاحات مرتبط با کنترل

۱-۱-۳

کارانداز^۱

واحد کارکردی که از متغیر خروجی کنترل کننده، متغیر دستکاری شده^۲ را تولید می کند تا عنصر کنترل کننده نهایی را تحریک کند.

یادآوری ۱- اگر عنصر کنترل کننده نهایی به طور مکانیکی به کار انداخته شود، این عنصر از طریق یک محرک کاراندازی شده، کنترل می شود. در این حالت کارانداز، محرک کاراندازی را تحریک می کند.

یادآوری ۲- در مورد ارتباط بین اصطلاحات مربوطه به پیوست ت مراجعه شود.

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-28-07]

۲-۱-۳

کنترل حلقه بسته^۳

فرایندی که به وسیله آن یک متغیر (کمی) با نام متغیر کنترل شده، در مقایسه با متغیر دیگر (کمی) با نام متغیر مرجع به طور پیوسته اندازه گیری می شود، و به گونه ای تحت تأثیر قرار می گیرد که با متغیر مرجع، تنظیم شود.

یادآوری ۱- ویژگی کنترل حلقه بسته، اقدام بسته است که در آن متغیر کنترل شده به طور مستمر، در مسیر اقدام حلقه بسته، برخورد تأثیر می گذارد.

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-26-01]

۳-۱-۳

کارکرد کنترل^۴

-
- 1 - Actuator
 - 2 - Manipulated
 - 3- Closed-loop control
 - 4- Control function

دستکاری کردن رسانه‌ها^۱ی فرایند یا اشیاء فرایند از طریق عنصر کنترل کننده نهایی، به این منظور که رسانه-ها یا شیء را به حالت یا وضعیتی درآورند، که توسط سامانه کنترل فرایند، بر مبنای متغیرهای اندازه-گیری شده فرایند و مقادیر از پیش تعیین شده، تعریف شده است.

۴-۱-۳

حلقه کنترل^۲

همگذاری^۳ عناصر به هم پیوسته^۴ در اقدام بسته یک کنترل حلقه بسته است.

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-26-11]

۵-۱-۳

عنصر کنترل کننده نهایی^۵

واحد کارکردی که شکل دهنده بخشی از سامانه کنترل شده بوده و در ورودی آن طوری ساماندهی شده که توسط متغیر دستکاری شده، تحریک شود و جریان جرم^۶ یا جریان انرژی را دستکاری کند.

یادآوری ۱- اگر عنصر کنترل کننده نهایی به طور مکانیکی به کار انداخته شود، در برخی حالات از یک کارانداز (وضعیت دهنده) اضافه استفاده می شود.

یادآوری ۲- متغیر خروجی تجهیزات کنترل کننده نهایی، معمولاً بدون بازخورد نیست. بنابراین، واسط کاربری بین کارانداز و عنصر کنترل کننده نهایی بهتر است به روشی انتخاب شود که متغیر دستکاری شده تحت تأثیر بازخورد عنصر کنترل کننده نهایی قرار نگیرد.

یادآوری ۳- در مورد ارتباط بین اصطلاحات مربوطه به پیوست ۳ مراجعه شود.

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-28-08]

۶-۱-۳

دستکاری^۷

تغییر در جریان‌های جرم، انرژی یا اطلاعات به وسیله یک عنصر کنترل کننده نهایی است.

یادآوری ۱- دستکاری می تواند به طور مستمر یا با تغییر وضعیت^۱، تحت تأثیر قرار گیرد.

1 - Media

2- Control loop

3 - Assembly

4 - Incorporated

5-Final controlling element

6 - Mass flow

7 - Manipulate

یادآوری ۲- در مهندسی کنترل، عنصر کنترل کننده نهایی متعلق به یک فرایند در نظر گرفته می شود.

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-22-08]

۷-۱-۳

کنترل حلقه باز^۲

فرایندی در یک سامانه که به وسیله آن، یک یا چند متغیر (کمیت های متغیر) به عنوان متغیرهای ورودی، سایر متغیرها (کمیت های متغیر) به عنوان متغیرهای خروجی را در انطباق با قوانین مناسب سامانه، تحت تأثیر قرار می دهند.

یادآوری ۱- ویژگی کنترل حلقه باز، مسیر اقدام باز است یا در مورد مسیر اقدام بسته، این واقعیت است که متغیرهای خروجی که تحت تأثیر متغیرهای ورودی هستند، به طور پیوسته خودشان را تحت تأثیر قرار نداده و همچنین از متغیرهای ورودی مشابه نیز تأثیر نمی پذیرند .

[منبع: IEC 60050-351:2013, 351-26-02]

۸-۱-۳

متغیر فرایند^۳

کمیت، کیفیت یا شرایط یک رسانه فرایند یا شیء فرایند که مقدار آن ممکن است در معرض تغییر باشد و معمولاً می تواند اندازه گیری شود.

۲-۳

انواع مدرک

۱-۲-۳

نمودار جریان فرایند^۴

PFD

نموداری که نشان دهنده پیکربندی یک کارگاه فرایند یا یک سامانه فرایند به وسیله نمادهای نگاشتاری است.

۲-۲-۳

نمودار فرایند و ابزار دقیق^۵

PID

1 - Switching

2 - Open-loop control

3- Process variable

4 - Process Flow Diagram

5 - Process and Instrumentation Diagram

نموداری که نشان‌دهنده تحقق فنی یک سامانه فرایند به‌وسیله نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات، اتصالات، اندازه‌گیری فرایند^۱ و اشیائی است که برای دستکاری استفاده می‌شوند.

یادآوری ۱- نمودار فرایند و ابزار دقیق مورد استفاده در این استاندارد، از نظر فنی با نمودار لوله‌کشی و ابزار یکسان است. بحث تغییر نامگذاری به این دلیل است که این نوع نمودار برای هر دو فرایندهای مواد مایع و جامد استفاده می‌شود. اختصار PID با اختصار PID مرسوم مورد استفاده برای لوله‌کشی و ابزار متفاوت است.

۳-۲-۳

نمودار کنترل فرایند^۲

PCD

نموداری که نشان‌دهنده پیکربندی کارکردهای اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی یک سامانه فرایند، به‌وسیله نمادهای نگاشتاری برای کارکردهای اندازه‌گیری، کنترل و دستکاری است.

۴-۲-۳

نمودار نوعی^۳

TYD

نموداری که نشان‌دهنده پیکربندی تفصیلی از یک سامانه اندازه‌گیری یا کاراندازی معینی است که می‌تواند در یک نمودار مرتبط با یک نماد نگاشتاری و یک مرجع سند، ارجاع داده شود.

۳-۳ **اختصارات**

IEV واژگان بین‌المللی الکتروتکنیک

PCD نمودار کنترل فرایند

PCI اطلاعات کنترل فرایند^۴

PFD نمودار جریان فرایند

PID نمودار فرایند و ابزار دقیق

SIF کارکرد ابزار دقیق ایمن^۵

SIL سطح یکپارچگی ایمنی^۶

TYD نمودار نوعی

1 - Process measurement

2 - Process control diagram

3 - Typical diagram

4- Process control information

5 - Safety instrumented function

6 - Safety integrity level

۴ اصول مستندسازی و کنترل فرایند

۱-۴ مقدمه

این بند، اصولی را برای مستندسازی کنترل فرایند (اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی) و تبادل اطلاعات بین مهندسی فرایند و کنترل، تعریف می‌کند.

۲-۴ انواع نمودار، ساختارها و جنبه‌های چرخه حیات

نمودارها برای نمایش دیداری کارکردهای فرایند، استفاده می‌شوند. اشیاء و اتصالات، نشان داده شده به وسیله نمادهای نگاشتاری، به عنوان حامل اطلاعات فنی، یا به طور مستقیم در نمودار نشان داده می‌شوند یا در فهرست‌ها یا پایگاه‌های داده مرتبط به کار می‌روند.


بسته به وظیفه نمودار و مرحله آن در ماتریس چرخه حیات توصیف شده در شکل ۳، نمودارها می‌توانند کارکردهای فرایند را در سطح بالا و عمومی یا در سطح تفصیلی و خاص نمایش دهند.

شکل ۲، ارتباط متقابل^۱ بین انواع متفاوت نمودارها از نهادهای استانداردسازی متفاوت را نشان می‌دهد.

درجه جزئی شدن از بالا به پایین است. جریان اطلاعات از مهندسی فرایند به مهندسی کنترل با نماد پیکان نشان داده شده است.

مشخصات مقدار و انواع اندازه‌گیری‌ها و اشیاء کاراندازی شده متصل به سامانه کنترل، غالباً بر مبنای نمودار فرایند و ابزار دقیق تعیین می‌شوند.

نمودار کنترل فرایند، پیکربندی سامانه کنترل را برای سامانه‌های فرایند یا سامانه‌های فرعی فرایند تعیین می‌کند. جریان اطلاعات به طور برگشت پذیر نشان داده می‌شود تا فرایند بهینه‌سازی را بین مهندسی فرایند و مهندسی کنترل، به خصوص در طی مهندسی مفهومی نشان دهد.



شکل ۲- ارتباط متقابل بین نمودارهای ISO و IEC

قواعد طراحی نمودارهای فرایند، استفاده از نمادهای نگاشتاری و ... در بندهای ۶ و ۷ توصیف می‌شود. انواع نمودارها در شکل ۲، شامل انواع و مقادیر متمایز اطلاعات برای متناسب‌سازی نیازها در مراحل واقعی چرخه حیات پروژه است. شکل ۳، کاربرد سه نوع از نمودارها را در مراحل چرخه حیات، و ارزش کاربردی رتبه‌بندی شده آن نمودارها را در مراحل متفاوت چرخه حیات که توسط ضخامت خطوط نمایش داده شده، توضیح می‌دهد.

یادآوری- اصول مرحله چرخه حیات در استانداردهای ملی ایران شماره ۹۴۷۴ سال ۱۳۸۶ و شماره ۱۶۳۰۴ سال ۱۳۹۱ توصیف شده‌اند.

| نگهداری عملیات | نصب سازنده | مراحل طراحی، مهندسی، ادراکی | | | مطالعه | نوع نمودار |
|-------------------|---------------|--------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
| | | تفصیلی | پایه | ادراکی | | |
| | | | | | | نمودار بلوک |
| | | | | | | نمودار جریان فرایند |
| | | | | | | نمودار کنترل فرایند |
| | | | | | | نمودار فرایند و ابزار دقیق |
| | | | | | | نمودار نوعی |

شکل ۳- نمایش نوعی ارزش کاربردی چرخه حیات نمودارها


اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارها با درجه متغیر جزئیات بسته به نیازهای مرحله واقعی چرخه حیات نمایش داده می‌شوند. در هنگام شروع یک پروژه، نمایش در نمودارهای جریان فرایند (PFD) به‌طور مطلق کارکردی است. بعداً در مسیر پروژه، هنگامی که نمودارهای تفصیلی بیشتری مانند نمودار کنترل فرایند و نمودارهای فرایند و ابزار دقیق (PID) ایجاد شود، مقدار اطلاعات افزایش می‌یابد و همچنان نمایش گسترش می‌یابد تا شامل محصولاتی نظیر حسگرهای ساخته‌شده در سامانه فرایند نیز بشود.

۳-۴ روابط متقابل کنترل فرایند

کارکرد کنترل فرایند این است که فرایندهای مربوط را در انطباق با مقاصد از پیش تعیین‌شده مهندسی کنترل فرایند، هدایت کرده و بر آن نظارت کند.

این کار به شرح زیر انجام می‌شود:

- ثبت موقعیت فرایند اندازه‌گیری‌شده (متغیرهای فرایند)؛
 - مقایسه مقادیر اندازه‌گیری‌شده با مقادیر از پیش تعیین‌شده؛
 - اقداماتی را از طریق تجهیزات کنترل و یا کاربر کنترل (کارکردهای کنترل) در رابطه با عناصر نهایی کنترل آغاز کنید.
- شکل ۴، روابط متقابل بین کارکردهای فرایند (اندازه‌گیری و دستکاری) و کارکردهای کنترل (تجهیزات کنترل و کاربر انسانی) را نمایش می‌دهد.



شکل ۴- نمایش روابط متقابل بین متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل


۴-۴ تبادل اطلاعات بین سامانه‌های فرایند و کنترل

از کدهای حرفی برای تبادل اطلاعات بین سامانه‌های فرایند و کنترل استفاده می‌شود. اطلاعات فردی توسط نامگذاری مرجع، تعیین می‌شود.

کدهای حرفی مربوط به متغیرهای فرایند اندازه‌گیری شده، از سامانه فرایند به سامانه کنترل انتقال می‌یابند. به‌طور متناظر، کدهای حرفی مربوط به دستکاری متغیرهای فرایند، از سامانه کنترل به سامانه فرایند، انتقال داده می‌شوند.

برای تأکید دیداری کدهای حرفی، نامگذاری مرجع و اطلاعات اضافه در نمودارها، از نمادهای اطلاعات کنترل فرایند (PCI)، به‌عنوان حامل اطلاعات استفاده می‌شود.

تبادل اطلاعات در شکل ۵ نشان داده می‌شود. یک نمایش تفصیلی، به‌ویژه از سامانه کنترل در پیوست اطلاعاتی (ت) ارائه شده است.



راهنما:

- a سامانه کنترل
- b تبادل اطلاعات
- c فرایند
- d کد حرفی متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل
- e نماد PCI
- F نامگذاری مرجع

شکل ۵- تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و کنترل

در بند ۵ به نمادهای PCI، کدهای حرفی و نامگذاری مرجع پرداخته می‌شود.

۵ تبادل اطلاعات کنترل فرایند




۱-۵ نمادهای مربوط به تبادل اطلاعات

۱-۱-۵ کلیات


تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و سامانه کنترل باید در نماد اطلاعات کنترل فرایند (PCI) نمایش داده‌شود که این نماد شامل یک دایره یا یک بیضی در مواردی است که فضای کافی برای نمایش اطلاعات در یک رشته متنی وجود ندارد. به شکل ۱ مراجعه شود.

اطلاعات باید داخل و بیرون نمادهای PCI واقع شوند. به بند ۲-۱-۵ و ۳-۱-۵ مراجعه شود.

جدول ۱- نمادهای PCI و کاربردهای آنها

| کاربرد کاراندازی | کاربرد اندازه‌گیری | نگاشت‌های اضافه | نمادها |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|
| اطلاعات از سامانه کنترل بالادستی | اطلاعات در دسترس در سامانه کنترل بالادستی ^۱ | هیچکدام |  |
| اطلاعاتی از سامانه کنترل مرکزی | اطلاعات در دسترس در سامانه کنترل مرکزی ^۲ | یک خط افقی |  |
| اطلاعاتی از سامانه کنترل پایین‌دستی | اطلاعات در دسترس در سامانه کنترل پایین‌دستی ^۳ | دو خط افقی |  |

دسترس‌پذیری جغرافیایی یا منشأ اطلاعات داخل یا خارج از نماد PCI، توسط نگاشت‌های اضافه داخل نماد PCI، نشان داده می‌شود. به جدول ۱ مراجعه شود. از نمادهای PCI هم برای تبادل متغیرهای فرایند اندازه‌گیری شده از سامانه فرایند به سامانه کنترل و هم برای تبادل کارکردهای کنترل کاراندازی از سامانه کنترل به اشیاء فرایندی که کارکرد کنترل داخل فرایند را اجرا می‌کنند، استفاده می‌شود. به شکل ۶ مراجعه شود.



شکل ۶- تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و سامانه اطلاعات

نماد PCI، باید به موارد زیر متصل شود، به شکل ۶ مراجعه شود:

- سامانه فرایند با یک خط ممتد^۱ اتصال کارکردی، بدون نشان‌دادن برای مثال جهات جریان سیگنال، انواع سیگنال و ...؛

- 1- Field mounted
- 2 - Central
- 3 - Subsidiary

- سامانه کنترل با یک خط اتصال کارکردی ممتد یا خطچین^۲ بسته به نوع نمودار، به بند ۶ مراجعه شود. جهت‌های جریان سیگنال می‌تواند فقط به‌عنوان نوع رسانه‌های سیگنال، نشان داده شود.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد نمادهای نگاشتاری، به پیوست الف مراجعه شود.

۲-۱-۵ جایابی^۳ اطلاعات داخل نماد PCI

کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل (به بند ۲-۵ مراجعه شود)، باید در قسمت بالای نماد و نامگذاری مرجع در قسمت پایین نماد قرار گیرد، به شکل ۷ مراجعه شود.



راهنما:

| | |
|------------------|---|
| متغیرهای فرایند | a |
| کارکردهای فرایند | b |
| نامگذاری مرجع | c |

شکل ۷- جایابی اطلاعات داخل نماد PCI

۳-۱-۵ جایابی اطلاعات خارج از نماد PCI

اطلاعات واقع در خارج از نماد PCI، باید در چهارربع در اطراف نماد، همان‌طوری‌که در شکل ۸ نشان داده شده، قرار گیرد. این کار اجازه اتصالات افقی و عمودی را به نماد می‌دهد.

الف- ارجاع به نماد نوعی، اطلاعات ایمنی به‌طور مثال شناسه‌های SIF یا SIL؛


ب- مشخصات نوع متغیر اندازه‌گیری شده، هنگام استفاده از کد حرفی U (چندمتغیره)، به‌طور مثال PH، μ S، MJ/s و ...؛

پ- اطلاعات کارکردهای بالای ورودی/ خروجی به‌طور مثال هشدار یا تغییر وضعیت؛

ت- اطلاعات کارکرد پایین ورودی/ خروجی به‌طور مثال هشدار یا تغییر وضعیت؛

نمایش کارکرد بالا و پایین ورودی/ خروجی برای اندازه‌گیری و کاراندازی در بند ۲-۵-۵ آمده است.

-
- 1 - Solid
 - 2 - Dashed
 - 3 - Placement
 - 4 - Switching



راهنما:

- a ارجاع به مدارک، ویژگی‌های شیء و ...
- b مشخصات نوع متغیر اندازه‌گیری شده
- c نشان‌دادن کارکردهای ورودی/ خروجی بالا
- d نشان‌دادن کارکردهای ورودی/ خروجی پایین

شکل ۸- جایابی اطلاعات خارج از نماد PCI

۲-۵ کدهای حرفی

۱-۲-۵ کلیات

از کدهای حرفی برای شناسایی متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل استفاده می‌شود. متغیرهای فرایند عبارتند از کمیت، کیفیت یا شرایط اندازه‌گیری شده رسانه‌های فرایند یا اشیاء فرایند است، به‌طور مثال فشار، درجه حرارت یا متغیرهای محاسبه‌شده مانند جریان انرژی که بر مبنای اندازه‌گیری‌های مستقیم جریان حجم، فشار و درجه حرارت با استفاده از توابع ریاضی درونی^۱ و جداول خصوصیات رسانه‌ها یا متغیرهای خروجی حاصل از یک تحلیل‌گر. متغیرهای فرایند، همچنین مشاهدات انسانی بر مبنای حس انسانی هستند.

کارکردهای کنترل، عبارت از کارکردهای دستکاری‌کننده‌ای هستند که از طریق عنصر کنترل‌کننده نهایی رسانه‌های فرایند یا اشیاء فرایند، رسانه‌ها یا شیء را در شرایط یا وضعیت تعیین‌شده توسط سامانه کنترل فرایند بر مبنای متغیرهای اندازه‌گیری شده فرایند و مقادیر از پیش تعیین‌شده، درمی‌آورند. نمایش و ثبت متغیرهای فرایند نیز از کارکردهای کنترل هستند. کدهای حرفی باید با حروف بزرگ نمایش داده شوند.




۲-۲-۵ نمایش کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند

کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند باید با رشته کد حرفی واقع بر قسمت بالای نمادهای PCI، شروع شوند.

کدهای حرفی باید از جدول ۲ گرفته شوند و با اصلاح کردن کد حرفی از جدول ۳، تکمیل شوند.

مثال‌هایی از رشته کدهای حرفی در شکل ۹ ارائه شده است.

در شکل ۹ پ)، متغیر فرایند "D" با اصلاح‌کننده "D" تکمیل می‌شود تا اندازه اختلاف فشار را در بالای یک فیلتر نشان دهد.



الف- اندازه‌گیری درجه حرارت در یک مخزن ب- اندازه‌گیری جریان با ونتوری مورد پ- اندازه‌گیری اختلاف فشار در بالای
مورد استفاده برای نشان دادن و کنترل استفاده برای ثبت، کنترل و خلاصه‌سازی یک فیلتر مورد استفاده به منظور کیفیت
بالای نشان دادن و هشدار (AH)

یادآوری- برای تأکید، کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند و اصلاح‌کننده‌ها در شکل، زیرخطدار می‌شوند.

شکل ۹- نمایش کدهای حرفی متغیرهای فرایند در نمادهای PCI

۳-۲-۵ نمایش کدهای حرفی مربوط به کارکردهای کنترل




کدهای حرفی مربوط به کارکردهای کنترل باید کدهای حرفی مربوط به متغیرهای فرایند را در رشته کد حرفی واقع بر قسمت بالایی نماد PCI دنبال کند.

کدهای حرفی باید از جدول ۲ گرفته شوند و با اصلاح کردن کدهای حرفی از جدول ۳، تکمیل شوند.

مثال‌هایی از رشته کدهای حرفی در شکل ۱۰ ارائه شده است.

در شکل ۱۰- ب) کارکرد کنترل «Z» با اصلاح‌کننده‌های «LLL» تکمیل می‌شود تا نشان دهد که کارکرد در سطح LLL در یک مخزن بالادست^۱ آغاز می‌شود. قواعد جایابی اطلاعات خارج از نماد PCI در بند ۳-۱-۵ آمده است.

در شکل ۱۰- پ) یک نمایش از توقف اضطراری محلی نشان داده می‌شود. متغیر فرایند، F، نشان‌دهنده کارکرد نوارنقاله و تابع کنترل مرتبط با ایمنی، Z، جنبه اضطراری بودن را نشان می‌دهد.



الف- کنترل درجه حرارت با گرمکن ب- پمپ، هنگامی که به سطح LLL رسید، با پ- نوار نقاله همراه با توقف فوری سیم
الکتریکی کلید روشن- خاموش کنترل می‌شود به‌طور
مثال در یک مخزن بالادست

یادآوری- برای تأکید، در زیر کدهای حرفی برای کارکردهای کنترل و اصلاح‌کننده‌ها، خط کشیده می‌شود.

شکل ۱۰- نمایش کدهای حرفی کارکرد کنترل در نمادهای PCI

۴-۲-۵ توالی کدهای حرفی مربوط به کارکردهای کنترل

کدهای حرفی مربوط به کارکردهای کنترل باید در توالی زیر نشان داده شود: A و Z, M, S, C, R, I برای مثال:

- ICAI نشان دادن، کنترل (حلقه بسته) و هشدار
- CS کنترل (حلقه بسته) و تغییر وضعیت (حلقه باز)
- ICZA نشان دادن، کنترل (حلقه بسته)، تغییر وضعیت مربوط به ایمنی (حلقه باز) و هشدار

جدول ۲- کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل

| کد حرفی | متغیرهای فرایند | توضیحات کاربردی | کارکردهای کنترل | توضیحات کاربردی |
|---------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| A | ولتاژ الکتریکی | | هشدار دادن، پیغام | ۹ |
| B | | | | |
| C | جریان الکتریکی | | کنترل (حلقه بسته) | |
| D | چگالی | | | |
| E | متغیرهای الکتریکی و الکترومغناطیسی (به جز A و C) | ۱ | | |
| F | نرخ جریان | | | |
| G | مسافت، وضعیت یا طول | | | |
| H | مشاهدات انسانی | ۲ | | |
| I | استفاده نشود | | نشان دهنده | |
| J | توان | | | |
| K | زمان | | | |
| L | سطح | ۳ | | |
| M | رطوبت، نمناکی | | | |
| N | | | | |
| O | استفاده نشود | | | |
| P | فشار، خلأ | ۳ | | |
| Q | کیفیت | ۴ | | |
| R | تابش | ۵ | ثبت کردن | |
| S | سرعت، فرکانس | ۶ | تغییر وضعیت (حلقه باز) | |
| T | درجه حرارت | | | |
| U | چندمتغیره | ۷ | | |
| V | | | | |
| W | وزن، نیرو | | | |
| X | | | | |
| Y | | | | |
| Z | تعداد رویدادها، کمیت | ۸ | تغییر وضعیت مربوط به ایمنی / حفاظت | |

توضیحات کاربردی برای جدول ۲:

کلیات: کدهای حرفی که بدون استفاده هستند، در اصل برای استانداردسازی آتی حفظ می‌شوند، با این حال کاربران اجازه دارند تا از کدهای حرفی بدون استفاده، برای جنبه‌های فهرست‌نشده در یک پروژه استفاده کنند. معنی چنین پروژه مربوط به کدهای حرفی باید در یک نمودار یا در یک مدرک پشتیبان توضیح داده شود. کاربران بهتر است بدانند که کدهای حرفی استفاده نشده می‌تواند برای جنبه‌های جدید در آینده، استاندارد شوند.

۱- به‌طور مثال مقاومت، مقاوت ظاهری، خودالقایی.

۱- برمبنای یک یا چند سامانه حسی انسان.

۲- هنگامی که یک اندازه فشار تفاضلی برای اندازه‌گیری سطح استفاده شود، باید از کد حرفی L استفاده شود و نه P.

۳- متغیر اندازه‌گیری شده باید خارج از دایره‌ای که تعیین‌کننده نوع کیفیت است نشان داده شود، به‌طوربه‌طور مثال مقدار PH، خلوص، رسانایی، ویژگی ماده، ویسکوزیته و ...

۴- تشعشع گرما، نور، هسته‌ای.

۵- شامل ارتعاش، سرعت چرخش.

۶- متغیر تولید شده باید خارج از دایره‌ای که تعیین‌کننده نوع چندمتغیره است نشان داده شود، به‌طور مثال، هشدار عمومی، آنتالپی.

۷- حرف Z به‌عنوان متغیر اندازه‌گیری شده باید هنگامی استفاده شود که رویداد در پیشبرد پاسخ‌های کنترل یا پایش مؤثر است نه زمان یا برنامه زمانی. این حرف می‌تواند دلالت بر حضور یا وضعیت داشته باشد.

۸- باید فقط برای توابع کنترل هشدار جداگانه استفاده شود. اگر کارکردهای کنترل S و Z در زمان اقدام همچنین محرک یک هشدار یا پیغام باشند، آنگاه A نباید علاوه بر آن در جلوی کدهای حرفی S یا Z استفاده شود.

۹- یک کارکرد کنترل توسط کارکرد ایمنی وسیله براساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۴۸۰ سال ۱۳۸۶، یا یک سامانه حفاظت تجهیزات، تحقق می‌یابد هنگامی که یک تأییدیه تعیین می‌شود تا شروع مجدد را مقدور سازد.


۵-۲-۵ اصلاح کردن کدهای حرفی

کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند می‌توانند توسط کد حرفی بعدی که اصلاح‌کننده نامیده می‌شود، تکمیل شوند. به جدول ۳ مراجعه شود.

جدول ۳- کد حرفی برای اصلاح‌کننده‌ها

| کد حرفی | کارکردهای اصلاح‌کننده | توضیحات کاربردی / مثال‌ها |
|---------|-----------------------|--|
| D | تفاوت | نشان‌دادن آن اندازه‌گیری که تفاوت دو اندازه‌گیری را نمایش می‌دهد، به‌طور مثال فشار تفاضلی بالای یک فیلتر |
| H | حد بالا | نشان‌دادن این‌که متغیر اندازه‌گیری شده بالا است نه پایین. اصلاح‌کننده می‌تواند با دوتایی یا سه‌تایی کردن متمایز شود به‌طور مثال، HH خیلی بالا و HHH بی‌اندازه بالا. |
| L | حد پایین | نشان‌دادن این‌که متغیر اندازه‌گیری شده پایین است نه بالا. اصلاح‌کننده می‌تواند از طریق دوتایی یا سه‌تایی کردن متمایز شود، به‌طور مثال LL خیلی پایین و LLL بی‌اندازه پایین. |
| p | آزمودن (نقطه) | نشان‌دادن یک نقطه اندازه‌گیری استفاده نشده که می‌توان یک افزاره اندازه‌گیری موقت را به آن متصل کرد. به‌طور مثال انتقال‌دهنده فشار |

ترکیبات کد حرفی با اصلاح‌کننده‌های L و H باید بیرون از نماد PCI نشان داده شوند. توالی باید A و S و Z باشد همراه با مقدار افزایشی خارج از خط مرکزی نماد PCI، همان‌طوری که در شکل ۱۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۱- مثال‌هایی از توالی رشته کد حرفی برای کارکردهای خروجی بالا و پایین

۳-۵ نامگذاری مرجع

- نامگذاری مرجع باید مطابق با استاندارد ایران- آی‌ای‌سی ۸۱۳۴۶-۱ و استانداردهای IEC 81346-2 و ISO/TS 81346-3 باشد. قواعد کاربردی نامگذاری مرجع در نمودارها در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ سال ۱۳۹۲ ارائه شده است.

- نامگذاری مرجع باید در بخش پایینی نماد PCI واقع شود.

نامگذاری مرجع برای یک شکل می‌تواند کدهای حرفی استاندارد IEC 81346-2 باشد که صرفاً توسط یک تعداد یا ترکیبی از سامانه شناسایی خاص کارگاه براساس قواعد ارائه شده در کدهای حرفی استاندارد ایران- آی‌ای‌سی ۸۱۳۴۶-۱ و استاندارد IEC 81346-2، چنانچه در شکل ۱۲ نشان داده شده، دنبال می‌شود.

در شکل ۱۲-الف) کد حرفی PC در بالای خط در نماد PCI، اندازه فشاری را که برای کنترل استفاده می-شود نشان می‌دهد. در نامگذاری مرجع LAB01BP01، کد حرفی BP «تبدیل یک متغیر ورودی (در این مورد فشار) به یک سیگنال برای پردازش بعدی» را نشان می‌دهد.

در شکل ۱۲-ب) کد حرفی FC در بالای خط به‌طور متناظر کنترل جریان را نشان می‌دهد، که توسط شیر کنترل جریان LAB01QN01، اجرا می‌شود. کد حرفی QN در نامگذاری مرجع «تغییر جریان یک ماده قابل جریان در محفظه بسته» نشان می‌دهد.



یادآوری- برای تأکید، در زیرکدهای حرفی استاندارد IEC 81346-2 در نامگذاری مرجع خط کشیده می‌شود.

شکل ۱۲- مثال‌های استفاده از کدهای حرفی استاندارد IEC 81346-2 در نامگذاری مرجع برای اشیاء

۶ نمایش به‌طور کلی

۱-۶ کلیات

علاوه بر قواعد و راهنمایی‌های کلی برای کاربرد حروف چینی، اتصالات، نمادهای نگاشتاری، نامگذاری مرجع که در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ ارائه شده است، موارد زیر در این استاندارد به‌کار می‌رود.

۲-۶ خطوط سیگنال

در PFD، خطوط سیگنال باید با خطوط خط‌چین براساس استاندارد ISO 128-20، نمایش داده شوند. در PCD، خطوط سیگنال باید با خط ممتد نمایش داده شوند.

خطوط سیگنال نمایشگر کارکردهای داخل نماد PCI، به‌طور مثال C (کنترل حلقه‌بسته) و خطوط سیگنال نشان‌دهنده کارکردهای خارج از نماد PCI به‌طور مثال SLL (تغییر وضعیت کنترل حلقه‌باز در مقدار پایین)، باید به‌طور مجزا بین نمادهای PCI ترسیم شوند.

نمادهای نگاشتاری برای نشان‌دادن رسانه‌های سیگنال، به‌طور مثال، پنوماتیک یا هیدرولیک، اگر اکثریت خطوط سیگنال در یک نمودار، الکتریکی باشند، بهتر است فقط برای تفکیک کردن استفاده شود. در مورد نمادهای نگاشتاری برای رسانه‌های سیگنال، به پیوست الف مراجعه شود.

نمایش فنی مخبره سیگنال، به‌طور مثال سیستم الکترونیکی، مدار قدرت و سیستم گذرگاه، نایستی با نمودارها نمایش داده شود.

۳-۶ نمادهای نگاشتاری


۱-۳-۶ کلیات

نمادهای نگاشتاری باید از مجموعه استانداردهای ملی شماره ۸۰۵۷ گرفته شوند. اگر نماد مورد نیاز در استاندارد ملی شماره ۸۰۵۷ نباشد، باید براساس قواعد موجود در استاندارد های ملی ایران شماره ۸۰۵۷ و ۱-۱۶۵۹۳ طراحی شود. پیوست الف شامل مجموعه‌ای از نمادهای نگاشتاری استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷ برای تجهیزات، اندازه‌گیری، کاراندازی و کنترل فرایند اصلی است.


یادآوری- مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷، به‌طور مداوم بازنگری می‌شود، بنابراین برخی نمادهای به کارفته در شکل ممکن است هنوز در سری‌های استاندارد ۸۰۵۷ به کار گرفته نشود. بن‌سازه^۱ جستجوگر برخط (OBP) ISO وضعیت نمادهای نگاشتاری را در سری‌های استاندارد ۸۰۵۷ ارائه می‌دهد.

۲-۳-۶ ابزارهایی با نمایش یکپارچه

ابزارهایی با نمایش یکپارچه برای خواندن مقدار (مقدارهای) اندازه‌گیری شده بهتر است یا توسط شکل ۱۳-الف و یا ۱۳-ب نمایش داده شود.



شکل ۲ (ب)




شکل ۱ (الف)

یادآوری - DPY = اختصار نمایش، به استاندارد ملی ایران به شماره ۵-۸۰۵۷ بخش ۸۵۱ مراجعه شود.

شکل ۱۳- نمایش ابزارها با نمایش یکپارچه

۳-۳-۶ ابزارهای چند کارکردی

ابزارهایی با دو یا چند کارکرد در خانه‌بندی/ پوشش مشترک^۲ باید با نمادهای PCI برای هر کارکرد نمایش داده شود. همان‌طوری که در شکل ۱۴ نشان داده شده است، نمادهای PCI باید کنارهم واقع شود.




شکل ۱۴- نمایش ابزار چندکارکردی

1 - Platform

2 - Common housing/ envelope

۴-۳-۶ ابزارهای شکل‌دهنده یک گروه


دو یا چند ابزار که یک گروه کارکردی را می‌سازند باید نزدیک به یکدیگر نشان داده شوند و قابلیت گروه‌بندی باید با یک شناسه نشان داده شود، چنانچه در شکل ۱۵ نشان داده شده، با نشان دادن سه اندازه‌گیری درجه حرارت که بخشی از سامانه دو قسمت از سه قسمت است، نشان داده شده است.



شکل ۱۵- مثالی از سامانه اندازه‌گیری درجه حرارت «دو از سه»

۵-۳-۶ متمایز کردن نمایش

کارکرد یکسان می‌تواند در انواع متفاوت نمودارها با ظاهر نگاشتاری متفاوت، نمایش داده شود. به شکل ۱۶ مراجعه شود.



الف- اصل کنترل جریان، تعیین نشده
ب- کنترل جریان توسط موتور
پ- پمپ جریان- کنترل جریان توسط
الکتریکی با سرعت متغیر
موتور الکتریکی، سرعت کنترل شده توسط
مبدل فرکانس

شکل ۱۶- درجه تفاوت جزئیات یک پمپ جریان متغیر

۶-۳-۶ «گروه‌های» نماد نگاشتاری در نمودارها

نمایش نمادهای خاص PCI به ویژه برای اندازه‌گیری نمادهای فرایند «کوچک» می‌تواند اغلب یک چالش به سبب کمبود فضا در نمودار باشد.

قواعد کلی که برای قابلیت خواندن در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ ارائه شده است، همچنین برای اندازه‌گیری و کاراندازی کاربرد دارد. به منظور این که نمادهای PCI در وضعیت‌های صحیح کارکردی واقع شوند، اصطلاح نماد نگاشتاری برای شیء فرایند اغلب ضروری به نظر می‌رسد.

پیوست ب، مثال‌هایی از گروه‌بندی نمادهای نگاشتاری را ارائه می‌کند.

۷ نمایش در نمودارها

۱-۷ مقدمه

بند ۷، قواعدی را برای نمایش اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی تعیین می‌کند. قواعد کلی برای تهیه نمودارهای فرایند در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۵۹۳ ارائه شده است.

بند ۷ با انواع نمودارهای زیر سروکار دارد:

- نمودار فرایند جریان، PFD

- نمودار فرایند و ابزار دقیق، PID

- نمودار کنترل جریان، PCD

- نمودار کنترل نوعی، TYD

یادآوری- با نمودار بلوک^۱ در این استاندارد سروکار نداریم، چراکه این نمودار معمولاً شامل نمایش اندازه‌گیری و کنترل نمی‌شود.

در هر نوع نمودار، در جداول، اطلاعات پایه و یا اطلاعات اضافه مرتبط با اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی تعیین می‌شود. اطلاعات پایه در مرحله اولیه نمودار الزامی است. در مرحله نهایی نمودار، اطلاعات اضافه بهتر است اضافه شود. مثال‌هایی از نمودارهای فرایند ذکر شده در فوق در پیوست پ آمده است.

۲-۷ نمودار فرایند جریان، PFD

۱-۲-۷ توصیف

نمودار فرایند جریان، پیکربندی یک کارگاه^۲ فرایند یا یک سامانه فرایند را بوسیله نمادهای نگاشتاری، ارائه می‌دهد.

۲-۲-۷ کاربرد

این نمودار برای طرح‌ریزی و هماهنگی پروژه به خصوص در مرحله مهندسی پایه استفاده می‌شود و مبنایی برای تهیه نمودارهای فرایند و ابزار دقیق و نمودارهای کنترل فرایند شکل می‌دهد.

گروه‌های کارکردی از قبیل پمپ‌های اضافی^۳ باید فقط توسط یک نماد، همراه با توضیح در مورد افزونگی به‌طور مثال 2×100% نمایش داده شود.

1 - Block

2 - Plant

3 - Redundant pumps

قواعد کلی برای نمایش اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارهای جریان فرایند، در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴- اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای نمودار جریان فرایند


| اطلاعات اضافه | اطلاعات پایه | جنبه |
|---|--|--|
| - برای سامانه‌های ایمنی و تجهیزات ایمنی - برای کارآمدی اشیاء کنترل فرایند اصلی به‌طور مثال: خرابی نزدیک کاراندازهای شیرآلات - خطوط سیگنال بین اشیاء اندازه‌گیری شده و به کارانداخته شده - نمادهای نگاشتاری مشخص برای مثال کاراندازهای شیرآلات | - نمادهای نگاشتاری عمومی برای تجهیزات فرایند، کاراندازهای شیرآلات، نمادهای PCI - نمادهای نگاشتاری عمومی برای اتصالات | نمادهای نگاشتاری برای شیء و اتصالات |
| - تجهیزات فرایند - عناصر کنترل فرایند | | نامگذاری مرجع |
| - اطلاعات اضافه در مورد نمادهای PCI به‌طور مثال: شناسه SIF یا SIL - شرایط مشخصه عملیات به‌طور مثال نرخ‌های جریان، فشار، درجه حرارت و ... - شرایط عملیات تکمیلی - داده‌های مشخصه تجهیزات - نام تجهیزات ضروری - پارامترهای طراحی به‌طور مثال فشار، درجه حرارت، جریان و ... - نام‌گذاری تحریک‌کننده‌ها و داده‌های مشخصه تحریک‌کننده‌ها - ابعاد لوله‌کشی اصلی، داکت‌ها و ... | | اطلاعات فنی |
| - واسط بین تأمین‌کننده‌ها، شرکاء و ... | نام‌گذاری سامانه‌های وارده و صادره | اطلاعات نمودار |

در مقایسه با نمایش نمودارهای جریان فرایند بدون خطوط سیگنال، به شکل ۱۷- الف مراجعه شود، ارتباطات کارکردی بین متغیرهای فرایند اندازه‌گیری شده و کنترل کاراندازی شده/ نهایی شیء می‌تواند توسط خطوط سیگنال به شکل خطوط خط‌چین نمایش داده شود، به شکل ۱۷- ب مراجعه شود.

برای کارکردهای کنترل عملیاتی، کد حرف C، و برای کارکردهای تغییر وضعیت، کد حرفی S، خط سیگنال باید نمادهای PCI را پیوند دهد.

برای کارکردهای تعییر وضعیت غیر عملیاتی، کد حرف S، و برای کارکردهای تعییر وضعیت مربوط به ایمنی/ حفاظت، کد حرفی Z، خط سیگنال باید رشته کد حرفی واقع در خارج از نمادهای PCI را پیوند دهد. به شکل ۱۷- ب مراجعه شود.

خطوط سیگنال برای انواع متفاوت کارکردهای کنترل نباید متصل شوند.



شکل ۱۷- نمایش اندازه‌گیری و کنترل در PFD

۳-۷ نمودار فرایند و ابزار دقیق، PID

۱-۳-۷ توصیف

یک نمودار فرایند و ابزار دقیق، نمایش فنی یک سامانه فرایند را به وسیله نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات، مسیرهای جریان فرایند و اندازه‌گیری فرایند، کاراندازی و کارکردهای کنترل ارائه می‌دهد.

۲-۳-۷ کاربرد

این نمودار بر مبنای نمودار جریان فرایند مرتبط است و برای مهندسی جزئیات سامانه‌های فرایند مانند لوله‌کشی، سامانه‌های انتقال، ابزار دقیق به منظور هماهنگی مکانیکی، الکتریکی و مهندسی ابزار دقیق استفاده می‌شود.

در عملیات و نگهداری، نمودار فرایند و ابزار دقیق، مدرک «اصلی» برای ارجاع به مستندات، نظام‌نامه‌های عملیات، یافتن نقص، امنیت سامانه‌ها برای تعمیر و کارهای نگهداری است.

۳-۳-۷ محتوا

قواعد کلی برای نمایش اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارهای فرایند و ابزار دقیق، در جدول ۵ ارائه شده است.

جدول ۵- اطلاعات پایه و اضافه برای نمودار فرایند و ابزار دقیق


| اطلاعات اضافه | اطلاعات پایه | جنبه |
|--|--|----------------------------|
| <p>- اطلاعات تکمیلی در مورد نمادهای نگاشتاری، اگر نیاز باشد، به طور مثال: اتصالاتی که تجهیزات کارکرد خاصی را نشان می‌دهد برای مثال پمپ دنده‌ای</p> <p>- جزئیاتی از قبیل اثر گرمایی گرمایش‌دهنده</p> <p>- مشخصات اتصالات به طور مثال، رده‌های لوله، رده‌های عایق‌بندی</p> <p>- نمادهای نگاشتاری برای حسگرهای نقطه اندازه‌گیری</p> <p>کاهنده لوله برای تغییر ابعاد، جبران‌کننده‌ها، فیلترهای جریان، درهم‌آمیختن مسیرها غیره.</p> <p>- حسگرهای اندازه‌گیری داخلی روکار و درخت</p> | <p>- نمادهای نگاشتاری خاص برای تجهیزات فرایند شامل حرکت‌دهنده‌های اولیه (موتورهای الکتریکی، موتورهای احتراق، توربین‌ها و غیره)، شیرها شامل کاراندازها، اتصالات و غیره.</p> <p>- نمادهای PCI شامل کدهای حرفی برای کارکردهای اندازه‌گیری و کنترل و اطلاعات بیشتری که ضرورت دارد، به طور مثال: PH برای اندازه‌گیری کیفیت</p> <p>- جهت جریان</p> | نمادهای نگاشتاری و اتصالات |
| | نامگذاری مرجع کامل برای تجهیزات فرایند، عناصر کنترل فرایند و اتصالات بین اشیاء، | نامگذاری مرجع |
| <p>- نامگذاری تجهیزات اصلی</p> <p>پارامترهای طراحی و عملیات به طور مثال جریان، محتوا/ ظرفیت تانک‌های ذخیره‌سازی، انبارها</p> <p>نامگذاری دهانک در مخازن</p> <p>مرجع SIS برای ایمنی سامانه‌ها/ حلقه‌های ابزاربندی</p> | <p>- اطلاعات نوع رسانه فرایند</p> <p>- پارامترهای طراحی مانند فشار، درجه حرارت، شامل نشان‌دادن، جایی که پارامترهای طراحی تغییر می‌کنند.</p> <p>- ابعاد اتصالات به طور مثال لوله‌کشی، داکت‌ها</p> <p>- شناسایی الزامات ایمنی، به طور مثال سطح SIL براساس استاندارد ایران/ آی‌ای سی ۶۱۵۰۸</p> | اطلاعات فنی |
| <p>- واسط بین تأمین‌کننده‌ها، شرکا، و غیره .</p> <p>- اطلاعات موقعیت به طور مثال خط مرزی ساختمان</p> | <p>- نام‌گذاری سامانه‌های وارده و صادره</p> <p>- ارجاع به نمودارهای نوعی برای اشیاء فرایند، مانند شیرآلات همراه با کاراندازها و غیره</p> | اطلاعات نمودار |

۴-۳-۷ نمایش

۱-۴-۳-۷ حسگرهای توکار در اشیاء فرایند

حسگرهای توکار، یا در پوشش‌های شیء نفوذ می‌کنند یا بخشی از محفظه فشار^۱ را شکل می‌دهند به طور مثال خط لوله، مخازن، گرم‌کننده‌ها و انتقال‌دهنده‌ها و مواردی که مهندس مکانیک باید از آن آگاه باشد، باید در PID نمایش داده شود، به شکل ۱۸ مراجعه شود.

1 - Pressure enclosure



شکل ۱۸- حسگرهای توکار


۲-۴-۳-۷ اشیاء ابزار در PID

شیرهای اصلی ابزار بخشی از خط لوله هستند.

شیرهای مسدودکننده ابزار نباید در PID نشان داده شوند.

۳-۴-۳-۷ ارجاع به نمودار نوعی

چنانچه در شکل ۱۹ نشان داده شده، ارجاع به نمودار نوعی برای یک شیء در یک نمودار فرایند، به طور مثال، یک شیر کنترل پنوماتیک، باید، آن گونه که در شکل ۱۹ نشان داده شده، قرار گیرد.



(a) ارجاع به نمودار نوعی

شکل ۱۹- جایابی ارجاع به نمودار نوعی

۴-۷ نمودار کنترل فرایند، PCD

۱-۴-۷ توصیف

نمودار کنترل فرایند، پیکربندی اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی اشیاء را برای یک سامانه کامل فرایند یا بخشی از یک سامانه فرایند، به منظور درک کارکرد فرایند، ارائه می‌دهد.

۲-۴-۷ کاربرد

نمودارهای کنترل فرایند در مرحله مهندسی استفاده می‌شوند تا الزامات کنترل فرایند را جمع کنند و مبنایی برای ایجاد نمودارهای کارکردی و منطقی شکل دهند.

نمودارهای کنترل فرایند بر مبنای نمودارهای جریان فرایند و نمودارهای فرایند و ابزار دقیق هستند.

۳-۴-۷ محتوا

قواعد کلی برای نمایش اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارهای کنترل فرایند در جدول ۶ آمده است.

جدول ۶- اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای نمودار کنترل فرایند

| اطلاعات اضافه | اطلاعات پایه | جنبه |
|--|--|----------------------------|
| - نمادهای نگاشتاری برای حسگرهای نقطه اندازه‌گیری، اگر برای درک کارکرد لازم باشد. (برای مثال: اندازه‌گیری درجه حرارت تفاضلی ضخامت ماده) | - نمادهای نگاشتاری برای تجهیزات اولیه فرایند، نقاط اصلی اندازه‌گیری، کارکردهای کنترل و عناصر کنترل‌کننده نهایی - نمادهای نگاشتاری برای کارکردهای کنترل - اتصالات سیگنال بین نقاط اندازه‌گیری فرایند، کارکردهای کنترل و عناصر کنترل‌کننده نهایی | نمادهای نگاشتاری و اتصالات |
| | - نامگذاری مرجع اشیاء | نامگذاری مرجع |
| - تعیین مقادیر تنظیم | - کدهای حرفی متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل | اطلاعات فنی |
| - نامگذاری تجهیزات ضروری - افزودنی تجهیزات فرایند اصلی و عناصر کنترل فرایند | - معرفی و نامگذاری واسطه‌ها | اطلاعات نمودار |

۴-۴-۷ نمایش

۴-۴-۷ کلیات

سامانه فرایند فقط در نمودار کنترل فرایند توسط آن اشیائی نشان داده می‌شوند که با اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی یکپارچه باشند و به علاوه، آن اشیاء فرایند برای فهم سامانه فرایند ضروری باشند.

نماد و خطوط سیگنال نشان‌دهنده اشیاء «کمکی»^۱ کنترل فرایند، مانند سیگنال‌های بازگشتی برای استقراردهنده‌های شیر و مبدل‌های فرکانس، حد، و کلیدهای گشتاور کاراندازهای الکترونیکی، نباید در نمودار کنترل فرایند نمایش داده شوند.

۴-۴-۷-۲ جانمایی PCD

نمودار کنترل فرایند، باید با لایه‌های افقی همراه با ساختار زیر، از بالا به پایین ترسیم شود.

- نمادهای کنترل فرایند برای واسط کاربری
- نمادهای کنترل فرایند
- نمادهای PCI شامل کدهای حرفی و نامگذاری مرجع
- نمادهای نگاشتاری نمایش‌دهنده اشیاء فرایند اولیه.

۴-۴-۷-۳ نمادهای نگاشتاری

اشیاء فرایند مانند پمپ‌ها، شیرها، مبادله‌کننده‌های گرما باید توسط نمادهای نگاشتاری عمومی نمایش داده شوند.

کاراندازها باید توسط نمادهای کارانداز بدون نشان‌دادن نوع یا نشان‌دادن رسانه‌های توان، نمایش داده شوند. فقط اگر برای درک نمودار مهم باشد، نماد نمودار کارانداز از نوع خاص به‌تراست استفاده شود.

۴-۵-۷ نمودارهای نوعی، TYD

۴-۵-۷-۱ توصیف

نمودارهای نوعی، نمودارهای تفصیلی هستند که پیکربندی استاندارد شده تفصیلی از سامانه‌های اندازه‌گیری معین را نمایش می‌دهند به‌طور مثال: یک فرستنده شامل شیرهای ابزار یا یک سامانه محرک معین، مثلاً یک شیر کنترل پنوماتیک همراه با کارانداز، استقراردهنده شیر.

اشیاء با پیکربندی فنی یکسان اما واسط‌های سیگنال متفاوت همراه با سامانه کنترل، باید در نمودارهای نوعی مجزا نمایش داده شوند.

۴-۵-۷-۲ کاربرد

نمودارهای نوعی، در محدودکردن مستندات فنی، سهم دارند، به‌طوری‌که چندین شیء در نمودار فرایند می‌تواند به نمودار نوعی یکسان و ارتباطات بین نظام‌های مهندسی^۳ ارجاع داده شود.

1 - Secondary

2 - Positioners

3 - Engineering disciplines

۳-۵-۷ محتوا

قواعد کلی برای نمایش اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه برای اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی در نمودارهای نوعی در جدول ۷ ارائه شده است.

جدول ۷- اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه در نمودارهای نوعی

| اطلاعات اضافه | اطلاعات پایه | جنبه |
|---------------|---|----------------------------|
| | - نمادهای نگاشتاری برای اشیائی که آن قلم به‌طور مثال شیر کنترل پنوماتیک، از آن ترکیب شده‌اند - نمادهای نگاشتاری برای اشیاء اندازه‌گیری و کنترل | نمادهای نگاشتاری و اتصالات |
| | - نامگذاری مرجع در مورد سطح محصول | نامگذاری مرجع |
| | - فهرست اقلام | اطلاعات فنی |
| | - نماد نگاشتاری ساده‌شده که نشان‌دهنده نمایش مورد استفاده در نمودارهای فرایند و ابزار دقیق است | اطلاعات نمودار |


۴-۵-۷ نمایش

۱-۴-۵-۷ کلیات

TYD باید همه واسط‌ها، به‌طور مثال تأمین هوای ابزار، تأمین توان، سیگنال‌های وارده و صادره (آنالوگ و دوتایی) را مستند کند، مثال پیوست پ را ملاحظه نمایید.
به هر TYP یک شناسه مدرک منحصر به فرد اختصاص داده می‌شود که این شناسه به‌عنوان مرجع در PID استفاده می‌شود، به شکل ۱۹ مراجعه شود

۲-۴-۵-۷ نامگذاری مرجع

اشیاء در نمودار نوعی، باید با یک نامگذاری مرجع محصول محور، نام‌گذاری شوند که بتواند با نامگذاری مرجع شیء اصلی پیوند داده شود، برای مثال بسته نشدن یک شیر روشن- خاموش پنوماتیک. به شکل ۲۰ مراجعه شود.



شکل ۲۰- ترکیب نامگذاری‌های مرجع کارکرد محور و شیء محور

پیوست الف

(اطلاعاتی)

نمادهای نگاشتاری برای اتصالات تجهیزات فرایند اصلی، اندازه‌گیری، کاراندازی و کنترل

نمادهای نگاشتاری در این پیوست از سری استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷ گرفته شده است. این پیوست همچنین شامل نمادهای نگاشتاری پیشنهادشده یا نمادهای نگاشتاری است که از زمان انتشار استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷ ایجاد شده است.

ستون سمت چپ، شماره‌های ثابت را نشان می‌دهد. دو یا چند شماره ثابت، نمادهای مورد استفاده برای ایجاد نماد را نشان می‌دهد. نمایه‌های زیر، اطلاعات منبع نمادهای نگاشتاری و شماره‌های ثابت آنها را نمایش می‌دهد:














A استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۵۷؛

B شماره ثابت اولیه برای نمادهای نگاشتاری، که در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۵۷، در بازنگری/تجدیدنظر بعدی به کارگرفته خواهد شد؛







C مثال‌های نماد از استانداردها یا استانداردهای تحت تصویبی که طرح‌ریزی شده، در بازنگری/تجدیدنظر بعدی استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۵۷ به کار گرفته می‌شوند؛

Vx انحراف کاربردی از یک نماد نگاشتاری در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۵۷.






جدول الف - ۱ - اتصالات، پیکان‌ها و غیره.

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|--|--|----------|
| 401V1 ^A | اتصال کارکردی، خط لوله ضخامت خط ۵ میلی‌متر |  | الف-۱-۰۱ |
| 401V2 ^A | اتصال کارکردی، اتصال ابزار، اتصال کنترل در نمودارهای کنترل فرایند (PCD) ضخامت خط ۲۵ میلی‌متر |  | الف-۱-۰۲ |
| 422 ^A | خط آزمایشی، خطوط سیگنال در نمودارهای جریان فرایند (PFD) ضخامت خط ۲۵ میلی‌متر |  | الف-۱-۰۳ |
| 241 ^A | جهت به‌طور کلی، به استثنای جریان انرژی و سیگنال شکل ۱ |  | الف-۱-۰۴ |
| 242 ^A | جهت به‌طور کلی، به استثناء جریان انرژی و سیگنال شکل ۲ |  | الف-۱-۰۵ |
| 249 ^A | جریان سیگنال |  | الف-۱-۰۶ |
| 435 ^A | نوع الکتریکی |  | الف-۱-۰۷ |
| 434 ^A | نوع هیدرولیکی |  | الف-۱-۰۸ |
| 433 ^A | نوع پنوماتیک |  | الف-۱-۰۹ |
| X504 ^A | انشعاب T، شکل ۱ |  | الف-۱-۱۰ |
| X505 ^A | انشعاب T، شکل ۲ |  | الف-۱-۱۱ |
| X506 ^A | تقاطع همراه با اتصال |  | الف-۱-۱۲ |
| P078 ^B | قطع خط اتصال |  | الف-۱-۱۳ |

جدول الف-۲- پمپ‌های اشیاء فرایند اصلی، پروانه‌ها، مبدل‌های حرارتی و غیره

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|--|--|----------|
| 2301 ^A | پمپ، به‌طور کلی |  | الف-۲-۰۱ |
| 2302 ^A | پروانه، هواکش، دمنده، کمپرسور، به‌طور کلی |  | الف-۲-۰۲ |
| X6325 ^C | پروانه، دمنده، هواکش، نوع پروانه، به‌طور کلی |  | الف-۲-۰۳ |
| 2501 ^A | سطح گرمایشی یا سرمایشی، به‌طور کلی شکل ۱ |  | الف-۲-۰۴ |
| P014 ^B | سطح گرمایشی یا سرمایشی، به‌طور کلی شکل ۲ |  | الف-۲-۰۵ |
| 2521 ^A | برج خنک‌کن، به‌طور کلی |  | الف-۲-۰۶ |

جدول الف-۳- شیرآلات، کاراندازها و غیره

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|--|--|----------|
| 2101 ^A | شیر دوراهه روشن- خاموش، نوع مستقیم، به‌طور کلی |  | الف-۳-۰۱ |
| 2102 ^A | شیر دوراهه- نوع زاویه‌ای، به‌طور کلی |  | الف-۳-۰۲ |
| 2103 ^A | شیر سه راهه، به‌طور کلی |  | الف-۳-۰۳ |
| X6105 ^C | شیر بدون برگشت، به‌طور کلی شکل ۱ |  | الف-۳-۱۰ |
| P090 ^B | شیر بدون برگشت، به‌طور کلی شکل ۲ |  | الف-۳-۱۱ |



جدول الف-۳- ادامه

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--|--|--|----------|
| 2101 ^A 210 ^A P050 ^B | شیر کنترل، به طور کلی، قابل تنظیم مداوم، با کارانداز عمومی نشان داده شده |  | الف-۳-۲۰ |
| X6111 ^C | شیر کنترل، نوع زاویه‌ای، به طور کلی |  | الف-۳-۲۱ |
| X6112 ^C | شیر کنترل، نوع سه‌راهه توزیع‌کننده، به طور کلی |  | الف-۳-۲۲ |
| X6113 ^C | شیر کنترل، نوع سه‌راهه مخلوط‌کننده، به طور کلی |  | الف-۳-۲۳ |
| X2132 ^A | شیر کنترلی ممانعت از فشار معکوس خودکارکن |  | الف-۳-۲۴ |
| X2133 ^A | شیر فشارشکن خودکار |  | الف-۳-۲۵ |
| X6119 ^C | شیر کنترل، قابلیت تنظیم از پیش تعیین‌شده، شیر متعادل‌کننده |  | الف-۳-۲۶ |
| X6120 ^C | شیر ایمنی، به طور کلی |  | الف-۳-۳۰ |
| X6121 ^C | شیر ایمنی، فنر بارگذاری شده، نوع مستقیم، به طور کلی |  | الف-۳-۳۱ |
| X6122 ^C | شیر ایمنی، فنر بارگذاری شده، نوع زاویه‌ای، به طور کلی |  | الف-۳-۳۲ |
| P050 ^B | کارانداز، بدون نشان‌دادن نوع یا رسانه‌های کنترل |  | الف-۳-۴۰ |

جدول الف-۳- ادامه

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 725 ^A | کارانداز دیافراگم، عمل کننده منفرد |  | الف-۳-۴۱ |
| 726 ^A | کارانداز دیافراگم، عمل کننده دوتایی |  | الف-۳-۴۲ |
| P051 ^B | کارانداز پیستونی، خطی یا چرخشی |  | الف-۳-۴۳ |
| P001 ^B | کارانداز الکترومغناطیسی |  | الف-۳-۴۴ |
| P002 ^B | کارانداز موتور الکتریکی |  | الف-۳-۴۵ |
| 654V1 ^A | برگشت خودکار، عدم بسته شدن |  | الف-۳-۵۰ |
| 654V2 ^A | برگشت خودکار، بسته شدن سریع |  | الف-۳-۵۱ |
| 654V3 ^A | برگشت خودکار، عدم باز شدن |  | الف-۳-۵۲ |
| 659 ^A | عملکرد دوتایی، عدم ثابت شدن |  | الف-۳-۵۳ |
| P088 ^B | افزاره قفل شیر |  | الف-۳-۵۴ |
| 666 ^A | افزاره کوپل کردن |  | الف-۳-۵۵ |
| 687 ^A | کلید |  | الف-۳-۵۶ |






جدول الف-۴- افزاره‌های اندازه‌گیری، حسگرها و غیره

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|---|--|----------|
| 1011 ^A | نقطه اندازه‌گیری |  | الف-۴-۰۱ |
| X7270 ^C | حسگر، نوع توکار، به‌طور کلی می‌تواند با یک نماد تکمیلی یا یک فرمول شیمیایی جایگزین شود. |  | الف-۴-۰۲ |
| P125 ^B | حسگر، به‌طور کلی می‌تواند با یک نماد تکمیلی یا یک فرمول شیمیایی جایگزین شود. |  | الف-۴-۰۳ |
| 753 ^A | مبدل سیگنال، فرستنده |  | الف-۴-۰۴ |
| X7230 ^C | اندازه‌گیری درجه حرارت، به‌طور کلی در خط لوله و داکت‌ها |  | الف-۴-۱۰ |
| X7250 ^C | سطح، به‌طور کلی |  | الف-۴-۲۰ |
| X7251 ^C | سطح، نوع فراصوت یا رادار |  | الف-۴-۲۱ |
| X7253 ^C | سطح، نوع ارتعاش |  | الف-۴-۲۲ |
| X7254 ^C | سطح، نوع الکتروود |  | الف-۴-۲۳ |
| X7261 ^C | توزین، به‌طور کلی |  | الف-۴-۳۰ |
| X7271 ^C | جریان، نوع پروانه‌ای یا توربین |  | الف-۴-۴۰ |
| X7272 ^C | جریان، نوع اریفیس |  | الف-۴-۴۱ |







جدول الف-۴- ادامه

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|---------------------------|--|----------|
| X7273 ^c | جریان، نوع نازل |  | الف-۴-۴۲ |
| X7274 ^c | جریان، نوع ونتوری |  | الف-۴-۴۳ |
| X7275 ^c | جریان، نوع لوله پیتوت |  | الف-۴-۴۴ |
| X7276 ^c | جریان، نوع گردابی |  | الف-۴-۴۵ |
| X7277 ^c | جریان، نوع خطی فراصوت |  | الف-۴-۴۶ |
| X7278 ^c | جریان، نوع گیره‌ای فراصوت |  | الف-۴-۴۷ |
| X7279 ^c | جریان، نوع مغناطیسی |  | الف-۴-۴۸ |
| X7280 ^c | جریان، نوع کریولیس |  | الف-۴-۴۹ |
| X7281 ^c | جریان، نوع ناحیه متغیر |  | الف-۴-۵۰ |
| X7282 ^c | کلید جریان |  | الف-۴-۵۱ |
| P127 ^B | حسگر، چرخشی |  | الف-۴-۶۰ |










جدول الف-۴- ادامه

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|-------------------------------|--|----------|
| P128 ^B | لرزش حسگر، به‌طور کلی |  | الف-۴-۶۱ |
| P129 ^B | حسگر، ارتعاش، ماشین‌های چرخشی |  | الف-۴-۶۲ |
| X7290 ^C | کلید تعیین حد، مکانیکی |  | الف-۴-۷۰ |
| X7291 ^C | کلید تعیین حد، مجاورت |  | الف-۴-۷۱ |
| P131 ^B | توقف اضطراری |  | الف-۴-۹۰ |

جدول الف-۵- نمادهای اطلاعات کنترل فرایند (PCI) و غیره










| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--|--|--|----------|
| 1041 ^A | PCI، دایره‌ای شکل، سامانه کنترل بالادستی |  | الف-۵-۰۱ |
| 1041V1 ^A | PCI، بیضی شکل، سامانه کنترل بالادستی |  | الف-۵-۰۲ |
| 1041 ^A 1103 ^A | PCI، دایره‌ای شکل، سامانه کنترل محلی |  | الف-۵-۰۳ |
| 1041V1 ^A 1103 ^A | PCI، بیضی شکل، سامانه کنترل محلی |  | الف-۵-۰۴ |
| 1041 ^A 1101 ^A | PCI، دایره‌ای شکل، سامانه کنترل مرکزی |  | الف-۵-۰۵ |
| 1041V1 ^A 1101 ^A | PCI، بیضی شکل، سامانه کنترل مرکزی |  | الف-۵-۰۶ |

جدول الف - ۶ - نمادهای کنترل فرایند و غیره

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|--------------------------------|---|----------|
| P100 ^B | نقطه تنظیم شکل ۱ |  | الف-۶-۰۱ |
| X7363 ^C | نقطه تنظیم شکل ۲ |  | الف-۶-۰۲ |
| 895 ^A | کنترل کننده، به طور کلی |  | الف-۶-۰۳ |
| X7352 ^C | یکپارچه کننده کنترل |  | الف-۶-۰۴ |
| X7353 ^C | ناحیه مرده |  | الف-۶-۰۵ |
| X7354 ^C | ۱- تأخیر در فرمان ^۱ |  | الف-۶-۰۶ |
| X7364 ^C | مقدار حدی، بالا یا پایین |  | الف-۶-۰۷ |
| X7358 ^C | کاهش |  | الف-۶-۰۸ |
| X7359 ^C | انتخابگر حداکثر |  | الف-۶-۰۹ |

1 - Order delay





جدول الف - ۶ - ادامه

| شماره ثبت | نام نماد | نماد | شماره |
|--------------------|---------------------------|--|----------|
| X7360 ^c | انتخابگر حداقل |  | الف-۶-۱۰ |
| X7362 ^c | انتخاب کننده |  | الف-۶-۱۱ |
| X7365 ^c | جمع |  | الف-۶-۱۲ |
| X7355 ^c | تفاضل |  | الف-۶-۱۳ |
| X7366 ^c | میانگین |  | الف-۶-۱۴ |
| X7356 ^c | ضرب |  | الف-۶-۱۵ |
| X7357 ^c | تقسیم |  | الف-۶-۱۶ |
| X7350 ^c | مشتق گیری |  | الف-۶-۱۷ |
| X7351 ^c | جدول چندضلعی ^۱ |  | الف-۶-۱۸ |

پیوست ب

(اطلاعاتی)

مثال‌هایی از نمایش وظایف اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی

| نمایش | وظیفه کنترل فرایند | مرجع |
|---|---|------|
|  | انتقال با وسیله توزین یکپارچه | ب-۱ |
|  | اندازه‌گیری چندنقطه‌ای درجه حرارت در یک مخزن عمودی | ب-۲ |
|  | لوله شاقولی ^۱ در مبدل حرارتی با مخزن گرم | ب-۳ |
|  | اندازه‌گیری سطح در یک مخزن بخار/ آب | ب-۴ |


| | |
|--|--|
| | <p>ب-۵</p> <p>سامانه اندازه‌گیری همراه با فرستنده با توابع یکپارچه/جامع ریاضی، الکترونیک، به‌طور مثال برای میز بخار، خروجی همانند موارد زیر است:</p> <ul style="list-style-type: none"> - جریان جرم - جریان انرژی - هشدار ابزار |
| | <p>ب-۶</p> <p>کوپل کردن شیرهای اصلی ابزار برای سه کلید فشار، در دو کوپلینگ از سه کوپلینگ شیرهای اصلی ابزار معمولاً باز هستند (NO) و به‌طور دستی عمل می‌کنند. عملکرد شیرهای اصلی به گونه‌ای ترکیب شده که در یک زمان تنها یک شیر از سه شیر عمل کند.</p> |

پیوست پ


(اطلاعاتی)

مثال‌های نموداری


این پیوست مثال‌هایی از نمایش اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی را در انواع نمودارهای زیر ارائه می‌کند. مثال‌های نموداری ترجیحاً بر روی نمایش اندازه‌گیری، کنترل و کاراندازی تمرکز دارد.




شکل پ-۱- نمودار جریان فرایند همراه با اطلاعات پایه




شکل پ-۲- نمودار جریان فرایند همراه با اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه



شکل پ-۳- نمودار فرایند و ابزار دقیق همراه با اطلاعات پایه



شکل پ-۴- نمودار فرایند و ابزار دقیق همراه با اطلاعات پایه و اطلاعات اضافه




شکل پ-۵- نمودار کنترل فرایند



| Ref | Description | Note |
|---------|--|------|
| BG01 | LIMIT SWITCH BOX | 1 |
| MB01 | SOLENOID, DC 24V, 2.5 W | |
| ML01 | VALVE ACTUATOR , SPRING CLOSING | |
| QM01 | 5/2 DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 2 |
| RM01/02 | FLOW CONTROL VALVE , ADJUSTABLE, REVERSE FREE FLOW | |
| RP01 | SILENCER | |
| | | |

Note 1 LIMIT SWITCH BOX WITH 2 X SPDT MICRO SWITCHES, INTEGRATED WITH OPEN / CLOSED OPTICAL INDICATOR
 2 SOLENOID OPERATED , PILOT STAGE, SPRING RETURN, MANUAL OVERRIDE, NOT USED PORTS PLUGGED

SIMPLIFIED GRAPHICAL SYMBOL
 TYPICAL OBJECT DESIGNATION



TERMINAL
 CONNCTION
 DIAGRAM



شکل پ-۶- نمودار نوعی

پیوست ت

(اطلاعاتی)

تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و کنترل


یک فرایند، توسط اشیاء اندازه‌گیری شده و دستکاری شده برای برآورده کردن کیفیت موردنظر محصول، کنترل می‌شود.

مقادیر اندازه‌گیری شده متغیرهای فرایند، همه اطلاعات لازم را تأمین می‌کنند تا به محض اینکه مجموعه مقادیر با مقادیر واقعی تطابق ندارند، عمل کنند. شکل ت-۱ موارد زیر را نشان می‌دهد:

- تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و سامانه کنترل توسط نمادهای PCI شامل کدهای حرفی برای متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل و نامگذاری مرجع؛

- همبستگی بین سامانه فرایند و کنترل؛

- پیکربندی کارکردهای کنترل.



راهنما:

- a سامانه فرایند- متغیرهای فرایند براساس جدول ۲
- C سامانه کنترل کننده- کارکردهای کنترل براساس جدول ۳
- D اطلاعات کنترل فرایند- PCI- نماد
- E کد حرفی متغیرهای فرایند و کارکردهای کنترل
- f کد حرفی برای نامگذاری مرجع
- G زنجیره کنترل
- H زنجیره اندازه گیری


شکل ت-۱ تبادل اطلاعات بین سامانه فرایند و کنترل - نمایش تفصیلی

پیوست ث


(اطلاعاتی)

ارتباط بین اصطلاحات مربوط به کنترل حلقه بسته، اندازه گیری، کاراندازی و ...

شکل ث-۱ اصطلاحات نوعی برای کنترل مقدماتی فرایند برمبنای استاندارد IEC 60050-351 را نشان می دهد.



ب- نمودار فرایند



الف- نمودار کارکردی

راهنما:

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| متغیر فرمان | C | سامانه کنترل | A |
| متغیر خطا | E | سامانه کنترل شده | B |
| متغیر خروجی کنترل کننده | M | سامانه کنترل کننده | C |
| متغیر کنترل شده نهایی | Q | عنصر مقایسه کننده | D |
| متغیر بباز خورد | R | عنصر کنترل کننده | E |
| متغیر مرجع | W | عنصر اندازه گیری | F |
| متغیر کنترل شده | X | کارانداز | G |
| متغیر دستکاری شده | Y | عنصر کنترل کننده نهایی | H |
| متغیر توزیع | Z | تجهیزات کنترل کننده نهایی | I |
| | | مولد متغیر مرجع | J |
| | | تولید متغیر کنترل شده نهایی | K |

شکل ث-۱- نمایش اصطلاحات کنترل مقدماتی براساس استاندارد IEC 60050-351

کتابنامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۶۲۷ سال ۱۳۹۲، مستندسازی فنی محصول- استفاده از مستندات اصلی
- [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۷۴ سال ۱۳۸۶، مستندسازی فنی محصول- مدل چرخه عمر و تخصیص مستندات
- [۳] استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۳۰۴ سال ۱۳۹۱، مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار- فرایندهای چرخه حیات سامانه
- [۴] استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۲۳۶۹ سال ۱۳۸۸، تهیه مدارک مورد استفاده در الکتروتکنولوژی- قسمت ۱: قواعد
- [۵] استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۵۰۸ (همه بخش‌ها)، ایمنی کارکردی سیستم‌های مرتبط با ایمنی الکتریکی/ الکترونیکی/ الکترونیکی قابل برنامه‌ریزی
- [۶] استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۸۰ (همه بخش‌ها)، ایمنی کارکردی- سیستم‌های ایمنی ابزاری برای بخش صنعت فرایندی
- [7] ISO 3511 (all parts), Industrial process measurement control functions and instrumentation —
Symbolic representation
- [8] ISO 10628-2, Diagrams for the chemical and petrochemical industry — Part 2: Graphical symbols
- [9] ISO 16484-2, Building automation and control systems (BACS) — Part 2: Hardware
- [10] ISO 16484-3, Building automation and control systems (BACS) — Part 3: Functions
- [11] IEC 60050-351:2013, International Electrotechnical Vocabulary
- [12] IEC 62023, Structuring of technical information and documentation
- [13] IEC 62424, Representation of process control engineering — Requests in P&I diagrams and data
- [14] exchange between P&ID tools for PCE-CAE tools
ISA 5.1, Instrumentation Symbols and Identification