

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شناسایی مواد معدنی و آزادسازی
آن‌ها در کانه‌آرایی

نشریه شماره ۵۶۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت امور معادن و صنایع معدنی
دفتر نظارت و بهره‌برداری معادن

معاونت نظارت راهبردی
امور نظام فنی

<http://www.mim.gov.ir>

Nezamfanni.ir



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره:	۱۰۰/۹۸۲۶۵	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	
موضوع: شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۵/ت ۴۲۳۳۹ تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۵۳۳۴۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ امور نظام فنی، با عنوان «شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ اجباری است.

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط‌های مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱
Email:info@nezamfanni.ir web: <http://nezamfanni.ir>

بسمه تعالی

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۹۰/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ ه مورخ ۳۳۴۹۷ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد. شناسایی خواص کانی‌ها و مواد معدنی دارای اهمیت و کاربردهای فراوان در کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی است و از اولین مراحل انجام پروژه‌های کانه‌آرایی و فرآوری به شمار می‌آید. از جمله این موارد، کاربرد داده‌های کانی‌شناسی در شناخت و رفع مشکلات احتمالی حین فرآیندهای مختلف فرآوری، کنترل کیفیت کنسانترهای باطله‌ها و محصولات، شناسایی خوراک اولیه ورودی به کارخانه و در نهایت استفاده از نتایج این مطالعات در طراحی مدارهای فرآوری است. شناسایی ممکن است بر اساس خواص ظاهری و یا فیزیکی با روش‌های آنالیز کیفی یا کمی شیمیایی و یا میکروسکوپی مواد معدنی صورت گیرد.

در مطالعات شناسایی مواد معدنی کلیه فازهای موجود در نمونه شامل کانی‌های هدف و باطله، تعیین بافت و ساخت و درجه آزادی آن‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

این نشریه با عنوان «شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی» در دو مبحث شناسایی مواد معدنی و مطالعات درجه آزادی به بررسی مراحل شناسایی و روش‌های آزاد سازی مواد در عملیات کانه‌آرایی پرداخته است.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که إن شاء الله... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود. در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی همچنین جناب آقای مهندس وجیه... جعفری مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره‌برداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفيق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

بهمن ۱۳۹۱

مجري طرح

معاون امور معدن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معدن

آقای وجیه‌ا... جعفری

تهیه پیش‌نویس اصلی

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی

آقای محمد نوع برسست

اعضای شورای عالی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

خانم فرزانه آقامضانعلی

کارشناس مهندسی معدن

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

آقای بهروز بربنا

کارشناس مهندسی معدن

وزارت صنایع و معدن

آقای وجیه‌ا... جعفری

کارشناس ارشد زمین‌شناسی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

آقای عبدالعلی حقیقی

کارشناس ارشد زمین‌شناسی

وزارت صنایع و معدن

آقای عبدالرسول زارعی

کارشناس ارشد مهندسی معدن

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

آقای ناصر عابدیان

کارشناس ارشد مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای حسن مدنی

کارشناس ارشد مهندسی معدن

سازمان نظام مهندسی معدن

آقای هرمز ناصرنیا

اعضای کارگروه فرآوری

کارشناس ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

آقای احمد امینی

کارشناس ارشد زمین‌شناسی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

آقای عبدالعلی حقیقی

دکترای مهندسی متالورژی

دانشگاه علم و صنعت

آقای علیرضا ذاکری

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای بهرام رضایی

دکترای مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

خانم فرشته رشچی

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای مهدی ایران‌نژاد

کارشناس ارشد زمین‌شناسی

وزارت صنایع و معدن

آقای عبدالرسول زارعی

دکترای مهندسی مکانیک سنگ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای مصطفی شریف‌زاده

کارشناس ارشد مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای حسن مدنی

دکترای زمین‌شناسی اقتصادی

دانشگاه تربیت معلم

آقای بهزاد مهرابی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

رئیس گروه امور نظام فنی

خانم فرزانه آقامضانعلی

کارشناس عمران امور نظام فنی

آقای علیرضا فلسفی

رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معدن و صنایع معدنی

آقای علیرضا غیاثوند

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول- شناسایی مواد معدنی

۱-۱- آشنایی.....	۳
۱-۲- استناد و اطلاعات مورد نیاز برای شروع مطالعات شناسایی	۳
۴-۳- روش‌های مختلف شناسایی مواد معدنی	۴
۵-۴- روش‌های شناسایی میکروسکوپی	۵
۵-۱- روش میکروسکوپی نوری	۱
۶-۲- روش میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)	۶
۷-۳- روش الکترون مایکروپریوب (EPMA)	۷
۸-۴- روش‌های شناسایی دستگاهی و شیمیایی	۸
۹-۵- آزمایش‌های شیمیایی	۹
۱۰-۴- روش پراش اشعه ایکس XRD	۱۰
۱۱-۳- روش فلورسانس اشعه ایکس (XRF)	۱۱
۱۲-۴- طیفسنجی نوری - پلاسمای القایی جفت شده (ICP-OES)	۱۲
۱۳-۵- طیفسنجی جرمی - پلاسمای القایی جفت شده (ICP-MS)	۱۳
۱۴-۶- فعال‌سازی نوتروونی (NAA)	۱۴
۱۵-۷- آنالیزهای حرارتی	۱۵
۱۶-۸- روش جذب اتمی (AAS)	۱۶
۱۷-۹- شرایط آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز	۱۷
۱۸-۱۰- خصوصیات فرد یا گروه آزمایش کننده	۱۸
۱۹-۱۱- مراحل انجام مطالعات شناسایی	۱۹
۲۰-۱۲- قبل از کانه‌آرایی (کانسینگ خرد شده / نشده اولیه)	۲۰
۲۱-۱۳- حین یا پس از کانه‌آرایی (محصولات مختلف فرآوری)	۲۱
۲۲-۱۴- فهرست گزارش شناسایی مواد معدنی	۲۲
۲۳-۱۵- مقدمه	۲۳
۲۴-۱۶- اطلاعات درباره نمونه	۲۴
۲۵-۱۷- روش(های) شناسایی	۲۵
۲۶-۱۸- ارایه نتایج و پیشنهادها	۲۶
۲۷-۱۹- مراجع و منابع	۲۷
۲۸-۲۰- پیوستها	۲۸

فصل دوم- مطالعات درجه آزادی

۱-۱- آشنایی	۱۹
۲-۲- آزادسازی	۱۹
۳-۲- استناد و گزارش‌های مورد نیاز برای شروع مطالعات تعیین درجه آزادی	۱۹
۴-۲- دستورالعمل‌های مطالعات درجه آزادی	۱۹
۵-۲- عوامل موثر در آزادسازی مواد معدنی	۱۹
۶-۲- شرایط آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز	۲۰
۷-۲- شرایط فرد یا گروه آزمایش کننده	۲۰
۸-۲- مراحل انجام مطالعات درجه آزادی	۲۰
۹-۲- روش‌های انجام آزمایش‌های تعیین درجه آزادی	۲۱

۲۱.....	۱-۵-۲ - مشخصات نمونه‌ها
۲۱.....	۲-۵-۲ - روش تعیین درجه آزادی
۲۱.....	۶-۲ - فهرست گزارش آزادسازی کانی‌ها
۲۱.....	۱-۶-۲ - مقدمه
۲۱.....	۲-۶-۲ - کلیات
۲۲.....	۳-۶-۲ - مطالعات درجه آزادی
۲۲.....	۴-۶-۲ - نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۲۲.....	۵-۶-۲ - مراجع و منابع
۲۲.....	۶-۶-۲ - پیوست‌ها

فصل اول

شناسایی مواد معدنی

۱-۱- آشنایی

شناسایی مواد معدنی از مهم‌ترین و پایه‌ای ترین مراحل در عملیات فرآوری مواد معدنی است و رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط به این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات شناسایی مواد معدنی اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی در کانه‌آرایی است. در فرآیند کانه‌آرایی بر اساس خواص فیزیکی با تلفیق علومی مانند شیمی و کانی‌شناسی، با بهره‌گیری از روش‌های تجزیه کیفی یا کمی شیمیابی و یا میکروسکوپی شناسایی مواد معدنی انجام می‌شود. هدف از شناسایی مواد معدنی تشخیص کلیه فازهای موجود در نمونه شامل کانی‌های هدف و باطله (حتی الامکان همراه با درصد دقیق)، تعیین بافت، ساخت و درجه آزادی آن‌ها است.

۱-۲- اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای شروع مطالعات شناسایی

برای انجام مطالعات شناسایی باید اطلاعات زیر به صورت مکتوب همراه با هر نمونه به آزمایشگاه ارسال شود:

- حالت فیزیکی نمونه (جامد، مایع)؛
- در صورت محلول بودن نمونه، ذکر نام حلال و محلول؛
- نوع نمونه؛
- کد نمونه؛
- وضعیت نمونه (کنسانتره، باطله، میانی، سنگ معدن)؛
- درصد رطوبت؛
- وزن نمونه؛
- ابعاد نمونه (توزیع ابعادی نمونه)؛
- نوع خدمات درخواستی با دقت و صحت مورد نیاز؛
- لیست عناصر مورد تجزیه؛
- حدود نسبی عناصر موجود (درصد، ppm، gr/lit)؛
- ویژگی‌های صحرایی نمونه‌ها؛
- زمان و مکان نمونه‌برداری؛
- روش نمونه‌برداری؛
- توضیحات مختصری در مورد تاریخچه نمونه، فرآیندهایی که تاکنون بر روی نمونه انجام شده، هدف از انجام مطالعات و سایر توضیحات ضروری که لازم است متخصصین شناسایی از آن مطلع باشند.

۱-۳- روش‌های مختلف شناسایی مواد معدنی

روش‌های متداول شناسایی مواد معدنی شامل خواص ظاهری، خواص فیزیکی، روش‌های مطالعات میکروسکوپی و دستگاهی است.

(الف) شناسایی بر اساس خواص ظاهری

خواص ظاهری عبارتند از:

- شکل بلوری;
- کلیواژ، سطح شکست و جدایش;
- رنگ؛
- رنگ خاکه؛
- جلا.

(ب) شناسایی بر اساس خواص فیزیکی

خواص فیزیکی عبارتند از:

- وزن مخصوص (چگالی);
- خواص مغناطیسی؛
- خواص الکتریکی؛
- مقاومت و شکنندگی؛
- سختی؛
- خواص رادیواکتیو.

(پ) شناسایی با بررسی‌های میکروسکوپی

بررسی‌های میکروسکوپی به روش‌های زیر انجام می‌شود:

- میکروسکوپ نوری (تهیه مقطع نازک برای مطالعه کانی‌های شفاف، تهیه مقاطع صیقلی برای مطالعه کانی‌های فلزی و مقاطع نازک - صیقلی)؛
- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)؛
- میکروپریوب الکترونی EPMA -

(ت) شناسایی به روش‌های تجزیه شیمیایی کمی و کیفی

روش‌های متداول تجزیه شیمیایی در شناسایی ترکیب مواد معدنی عبارتند از:

- پراش اشعه ایکس (XRD)؛
- فلورسانس اشعه ایکس (XRF)؛

- طیف‌سنجی نوری - پلاسمای الکتری جفت شده (ICP-OES);
- طیف‌سنجی جرمی - پلاسمای الکتری جفت شده (ICP-MS);
- فعال‌سازی نوترونی (NAA);
- آنالیز حرارتی (DTA و TGA);
- جذب اتمی (AAS).

۱-۴- روش‌های شناسایی میکروسکوپی

۱-۴-۱- روش میکروسکوپی نوری

الف- هدف

شناسایی کانی هدف، باطله، تعیین نوع بافت، ساخت، اندازه کانی‌ها، نحوه توزیع و درگیری آن‌ها.

ب- پذیرش نمونه

توصیه می‌شود برای تهیه مقاطع صیقلی و نازک، نمونه به صورت کلوجه‌ای به آزمایشگاه ارسال شود و محصولات خط فرآوری به همان صورت برداشت و به آزمایشگاه ارسال شود.

پ- آماده‌سازی نمونه

۱- تهیه مقطع نازک

- بریدن قطعه سنگ به وسیله تیغه الماسه به ضخامت حداقل ۵ میلی‌متر؛

- چسباندن نمونه‌ها بر روی لام استاندارد؛

- ساییدن نمونه و کاهش ضخامت تا حد ۳۰ تا ۵۰ میکرون؛

- چسباندن لام روی نمونه.

۲- تهیه مقطع صیقلی

- بریدن قطعه سنگ توسط تیغه الماسه به ابعاد قالب مورد نظر؛

- قالب‌گیری به روش سرد یا گرم؛

- سایش سطح نمونه با ریزدانه‌ترین پودر ساینده و صیقل آن توسط پودرهای میکرونی.

نکته ۱: برای تهیه مقاطع صیقلی از نمونه‌های خرد شده مستقیماً قالب‌گیری انجام می‌شود.

نکته ۲: قطر مقطع بسته به هدف مطالعه و نوع ماده معدنی بین ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر است.

نکته ۳: برای دستیابی به بهترین نتایج در مطالعات مقاطع صیقلی (فلزی) پس از تهیه مقاطع باید نمونه‌ها در محل پوشیده

نگهداری شوند تا از اکسیداسیون سطحی آن‌ها جلوگیری شود.

ت- مزایا و محدودیت‌ها

مزیت این روش ساده و ارزان بودن آن است. محدودیت آن، نیاز به تجربه فرد مطالعه‌کننده، محدودیت در مطالعات کانی‌های ریزبیلور و وقت‌گیر بودن آن است.

۱-۴-۲- روش میکروسکوپ الکترونی روبشی^۱ (SEM)

الف- هدف

شناسایی کانی‌های هدف یا باطله و همچنین ارتباط شکل و ابعاد دانه‌ها و توزیع عناصر در کانی‌ها، شناسایی عناصر فرعی موجود در کانی‌ها، تشخیص کانی‌های با ابعاد میکرونی، بررسی منطقه‌بندی و جانشینی عناصر در ساختار کانی‌های مورد نظر.

ب- پذیرش نمونه

نمونه‌ها را می‌توان به صورت مقاطع صیقلی و نازک (بدون پوشش یا لامل) و همچنین به صورت قطعات اولیه و آزاد و دانه‌ریز به آزمایشگاه ارسال کرد. در آزمایشگاه به منظور جلوگیری از تجمع بار الکتریکی در سطح نمونه، پوششی از یک لایه نازک کربن و یا طلا بر روی سطح نمونه ایجاد می‌شود.

پ- آماده‌سازی نمونه

در این روش نمونه‌های معدنی به صورت مقاطع صیقلی و یا نازک و همچنین به صورت قطعات اولیه و آزاد مورد مطالعه قرار می‌گیرند. روش تهیه مقاطع صیقلی و نازک همانند مطالعات میکروسکوپی نوری است و به منظور جلوگیری از تجمع بار الکتریکی در سطح نمونه، پوششی از یک لایه نازک کربن و یا طلا بر روی سطح نمونه ایجاد می‌شود. برای انجام تجزیه، نمونه‌های مورد استفاده باید دارای سطح صیقلی و کاملاً مسطح باشند.

در دستگاه SEM مجهر به دستگاه‌هایی نظیر QEM SCAN نمونه‌ها باید به صورت پودر دانه‌بندی شده باشند و مقاطع صیقلی با مقطع دایره (معمولًا قطر ۳ سانتی‌متر) تهیه شوند. به منظور تعیین مشخصات دانه‌ها به نمونه دانه‌بندی شده، دانه‌های کربن اضافه می‌شود.

باید دقیق شود که سطح نمونه کاملاً تمیز باشد. حتی برخورد دست با نمونه، ممکن است باعث چرب شدن سطح آن شود. نمونه‌هایی که از پوشش آن‌ها مدت زمان طولانی می‌گذرد، باید پس از صیقل مجدد با خمیر الماسه مجدداً پوشش سطحی داده شوند.

ت- مزایا و محدودیت‌ها

مزیت این روش در قدرت تفکیک و بزرگ‌نمایی بالای آن و امکان تجزیه نقطه‌ای برای تعیین ترکیب شیمیایی کانی‌ها است. محدودیت آن در این است که از زمانی که نمونه‌ها پوشش داده می‌شود تا قرائت آن‌ها با دستگاه نباید مدت زمان زیادی بگذرد.

۱-۴-۳- روش الکترون مایکروپرورب^۲ (EPMA)

الف- هدف

اندازه‌گیری کمی غلظت عناصر تا حد PPM در بخش مشخصی از نمونه (معمولًا حجم $150 \mu\text{m}^3$)، تشخیص وجود ادخال‌ها و انحلال جامد در فازهای کانی‌شناسی.

ب- پذیرش نمونه

- نمونه باید به صورت مقطع صیقلی با قطر $2/5$ یا 3 سانتی‌متر و یا مقطع نازک صیقلی با ابعاد لام استاندارد زمین‌شناسی (46×27) میلی‌متر) تهیه شود؛

- ضخامت نمونه مقطع نازک صیقلی پس از صیقل در انتهای کار باید بین 50 تا 60 میکرون باشد؛

- نمونه باید تا حد ممکن سالم باشد و نمونه‌هایی با دگرسانی شدید قابل مطالعه نیستند؛

- سطح نمونه باید کاملاً صیقلی و فاقد هرگونه خراش و کندگی باشد؛

- مکان‌ها و کانی‌های مورد نظر، پس از آماده‌سازی باید توسط ماریک خرد آب علامت‌گذاری شود؛

- آثار کثیفی و چربی دست نباید روی نمونه وجود داشته باشد.

پ- آماده‌سازی نمونه

در شناسایی مواد معدنی به روش EPMA، از مقاطع صیقلی و نازک صیقلی با کیفیت بسیار بالا استفاده می‌شود. قبل از قرار دادن نمونه در دستگاه باید سطح آن به وسیله یک پوشش هادی جریان الکتریسیته (کربن یا خلا) پوشش داده شود.

نمونه‌هایی که از پوشش^۳ آن‌ها مدت زمان طولانی می‌گذرد، قابل استفاده نیستند و باید مجدداً توسط خمیر الماسه صیقل و سپس پوشش داده شوند.

ت- مزایا و محدودیت‌ها

مزیت این روش امکان تجزیه نقطه‌ای دقیق با حد سنجش ppm از یک محدوده کوچک است و امکان تشخیص جانشینی عناصر و انحلال جامد در مقیاس زیر میکروسکوپی را فراهم می‌آورد. معایب آن گران بودن دستگاه، هزینه راهبری بالا، کنترل دقیق شرایط محیطی و تهییه استانداردهای مناسب با نمونه مورد تجزیه است.

۱-۵- روش‌های شناسایی دستگاهی و شیمیایی

۱-۵-۱- آزمایش‌های شیمیایی

الف- هدف

شناسایی و تعیین غلظت عناصر موجود در نمونه، شناسایی بهتر محصولات اکسیداسیون، تشخیص و تعیین وجود عناصر موجود در یک کانی است.

ب- پذیرش نمونه

بسته به روش تجزیه، ابعاد نمونه باید کمتر از ۱۰۰ میکرون باشد و نوع نمونه (کنسانتره، میانی، باطله و یا کانسنگ) باید مشخص شود. نمونه باید قبل از تحويل به آزمایشگاه حتماً توسط تقسیم کن، تقسیم و به صورت همگن به آزمایشگاه تحويل داده شود. وزن نمونه معمولاً بین ۲ تا ۱۰۰ گرم است.

پ- آماده‌سازی نمونه

فرآیندهای اصلی تهیه نمونه مناسب برای تجزیه شیمیایی شامل خشک کردن، خرد کردن، الک کردن، تقسیم همگن نمونه و پودر کردن هستند. برای خشک کردن نمونه اغلب لازم است که در خشک کردن مستقیم باید نمونه را روی ظروف تبخیر گذاشته و سپس داخل خشک کن با دمای کم قرار داد. خرد کردن نمونه‌ها برای کاهش اندازه ذرات کل نمونه انجام می‌گیرد. در مورد نمونه‌های سنگی، برای دستیابی به نمونه همگن و معرف باید وزن نمونه را متناسب با ابعاد بزرگ‌ترین بلور آن انتخاب کرد و سپس آن را از چشمی ۷۵ میکرون عبور داد.

بسته به وزن نمونه، تقسیم کردن بعد از خردایش و یا نرمایش انجام می‌گیرد. تقسیم کردن باید به نحوی انجام گیرد که زیرنمونه‌ها معرف نمونه اصلی باشند.

نرمایش نمونه‌ها بسته به نوع عناصر مورد نظر برای تجزیه در هاون‌های سرامیکی، آگاتی، کاربید تنگستن و نظایر آن انجام گیرد.

ت- روش تجزیه

روش‌های متداول تجزیه شیمیایی روش شیمی تر نظیر تیتراسیون، وزن‌سنجی، رنگ‌سنجی و نظایر آن‌ها است. برای روش‌های دستگاهی نظیر جذب اتمی، پلاسمای جفت شده القایی، اسپکترومتر UV visible باید نمونه‌ها توسط اسید، باز و یا حلال‌های آلی به صورت محلول درآید و مورد تجزیه شیمیایی قرار گیرد. متداول‌ترین روش تخریب، روش تخریب به کمک اسیدها است. قبل از انتخاب روش تجزیه دستگاهی باید به مواردی نظیر صحت، دقت و حدود سنجش هر روش توجه شود.

ث- مزایا و محدودیت‌ها

مزایای روش‌های تجزیه شیمیایی صحت و دقت بالا و امکان تشخیص غلظت‌های کم از عناصر است. مهم‌ترین معایب این روش‌ها تخریب شدن نمونه‌های است.

۱-۵-۲- روش پراش اشعه ایکس^۴

الف- هدف

هدف این روش شناسایی کانی‌های هدف یا باطله است. این روش معمولاً کیفی است، اما برخی از دستگاه‌های جدید امکان تعیین درصد کمی کانی‌ها را دارند. علاوه بر آن می‌توان دامنه ابعادی و فازهای غیر بلورین را از بلورین تشخیص داد.

ب- پذیرش نمونه

در روش XRD پودر، نمونه باید به صورت پودر همگن به ابعاد کمتر از ۶۰ میکرون باشد. محدوده وزن نمونه بین ۲ تا ۱۰ گرم است.

پ- آماده سازی نمونه

- پودر کردن نمونه کانسنگ تا ابعاد کوچکتر از ۶۰ میکرون؛

- قرار دادن نمونه در نمونه گیر دستگاه و ایجاد یک سطح کاملاً صاف برای قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس.

ت- مزایا و محدودیت ها

مزیت استفاده از این روش سرعت بالا و امکان تشخیص کانی های بسیار ریزبلور است که در سایر روش ها قابل تشخیص نیست. محدودیت این روش عدم امکان تشخیص کانی های با فراوانی کمتر از ۳ درصد در نمونه است.

۱-۵-۳- روش فلورسانس اشعه ایکس^۵ (XRF)**الف- هدف**

شناسایی عناصر موجود در نمونه به صورت کمی یا نیمه کمی و یا کیفی.

ب- پذیرش نمونه

این روش به دو صورت اندازه گیری طول موج اشعه ایکس^۶ WD-XRF و انرژی اشعه ایکس^۷ ED-XRF است که روش WD-XRF دقیق و صحیح بالاتری دارد.

به طور معمول نمونه ها به صورت جامد، مایع و پالپ هستند. نمونه های جامد باید تا ابعاد کوچکتر از ۶۰ میکرون پودر شوند.

پ- آماده سازی نمونه

- نمونه پودر: پس از مخلوط کردن کامل نمونه به نسبت مشخص با مواد پرکننده آن را باید در زیر پرس قرار داد تا به صورت قرص فشرده درآید؛

- نمونه ذوبی (مایع یا پالپ): در این روش نمونه به کمک ذوب (معمولاً براکس) در بوته پلاتینی ذوب شده و سپس به صورت یک قرص شیشه ای قالب گیری می شود. روش ذوب برای از بین بردن ماتریکس و اندازه گیری غلظت عناصر اصلی است؛

- نمونه مایع: نمونه مایع را باید در داخل نمونه گیر ریخت و با توجه به این که محیط اسپکترومتر معمولاً باید خلا باشد، در این حالت از سیستم جریان یک گاز خنثی (معمولاً هلیم) به جای ایجاد خلا استفاده می شود.

ت- مزایا و محدودیت ها

مزیت این روش ساده بودن تهیه نمونه و چند عنصری بودن آن است. معایب آن وجود تداخل و هم پوشانی طیف های برخی از عناصر و تاثیر ماتریکس است.

ث- حدود شناسایی

شکل ۱-۱ حدود شناسایی عناصر مختلف را با استفاده از روش XRF در جدول تناوبی نشان می‌دهد.

		حدود شناسایی																			
		غیر قابل اندازه‌گیری																			
		۱۰۰ - ۵۰۰ ppm																			
		۵۰ - ۱۰۰ ppm																			
		۱۰ - ۵۰ ppm																			
		۵ - ۱۰ ppm																			
		۱ - ۵ ppm																			
		۰/۱ - ۱ ppm																			
Na	Mg	B	C	N	O	F															
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo		Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I					
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Ti	Pb	Bi							
		Ce	Pr	Nd		Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu						
				U																	

شکل ۱-۱- حدود شناسایی عناصر مختلف با استفاده از روش XRF

۱-۴- طیف‌سنجی نوری - پلاسمای القایی جفت شده^۸ (ICP-OES)

این دستگاه بر پایه طیف‌سنجی نوری پلاسمایی جفت شده القایی برای تشخیص عناصر فلزی جزئی^۹ به کار می‌رود. عملکرد این دستگاه بر اساس افزایش سطح انرژی و یون‌ها است که منجر به تابش امواج الکترومغناطیسی می‌شود که نشانگر میزان غلظت عنصر مورد نظر در نمونه مورد بررسی است. این دستگاه در انجام موازننهای جرمی نیز کاربرد دارد.

۱-۵- طیف‌سنجی جرمی - پلاسمای القایی جفت شده^{۱۰} (ICP-MS)

دستگاه ICP-MS یک نوع طیف‌سنج جرمی است که حساسیت بالایی دارد و قادر به آنالیز همزمان محدوده‌ای از فلزات با دقت ۱۰ قسمت بر ۱۰ قسمت است. این دستگاه بر اساس جفت‌شدگی یک پلاسمای القایی به عنوان یک منبع یونی با یک طیف‌سنج جرمی به عنوان روشی برای آشکارسازی یون‌ها به کار می‌رود.

8- Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

9- Trace Metals

10- Inductively coupled plasma mass spectrometry

به دلیل حساسیت فوق العاده بالای آن، روش مناسبی برای تعیین عناصر کمیاب است. کاربردهای بسیاری در حوزه پزشکی و ایمنی، برای آن گزارش شده است. به دلیل سادگی، اطلاعات طیف جرمی کاملی از پلاسمای از جرم ۶ تا جرم ۲۵۰ در هر آنالیز منفرد ثبت می‌شود. این روش برای اندازه‌گیری صحیح عناصر جدول تناوبی به غیر از عناصر گازی و کربن و همچنین برای تعیین ناخالصی‌های عناصر کمیاب کاربرد دارد.

۱-۵-۶- فعال سازی نوترونی^{۱۱} (NAA)

تجزیه جذب نوترونی یک روش بسیار حساس برای تجزیه سنگ‌ها و به ویژه عناصر فرعی است و قادر است که به طور هم زمان مقادیر زیادی از عناصر در نمونه را تعیین نماید. تجزیه نوترونی به دو روش زیر صورت می‌گیرد:

الف- تجزیه به روش فعال سازی نوترونی دستگاهی^{۱۲} (INNA)

در این روش معمولاً از ۱۰۰ میلی‌گرم پودر سنگ یا کانی به همراه استاندارد استفاده می‌شود. پودر سنگ و استانداردها را در رآکتور نوترونی به مدت ۳۰ ساعت قرار می‌دهند. اشعه نوترونی موجب می‌شود تا ایزوتوپ رادیواکتیو با طول عمر کوتاه مخصوص آن عناصر به صورت گاما منتشر می‌شود. از روی تشعشع اشعه‌های گاما ایزوتوپ‌های مخصوصی را می‌توان شناسایی نمود. شدت این تشعشعات متناسب با مقادیر ایزوتوپ‌های موجود در آن‌ها است. مقادیر عناصر موجود با استانداردهایی که به طور همزمان تجزیه می‌شوند مقایسه می‌شود. این روش برای عناصر نادر خاکی و عناصر گروه پلاتین از حساسیت بالایی برخوردار است.

ب- تجزیه به روش فعال سازی نوترونی رادیو شیمیایی^{۱۳} (RNAA)

در این روش جدایش عناصر به روش شیمیایی است. این روش موقعی به کار می‌رود که مقادیر کمتر از ۲ ppm است.

۱-۵-۷- آنالیزهای حرارتی

الف- هدف

شناسایی رس‌ها و کانی‌های شبیه رسی که بر اثر حرارت، فرآیندهای دفع آب و دی‌اکسید کربن، اکسیداسیون، تجزیه یا تبدیل فازهای بلورین در آن‌ها رخ می‌دهد. این روش قادر به شناسایی کربنات‌ها، رس‌ها و کانی‌های رسی، زغال‌سنگ، سولفات‌ها، سولفیدها و نظایر آن است. روش‌های متداول آنالیز حرارتی^{۱۴} DTA و^{۱۵} TGA هستند.

ب- پذیرش نمونه

کانی‌هایی که با این روش می‌توان مورد مطالعه و شناسایی قرار داد محدود به کربنات‌ها، رس‌ها و کانی‌های رسی، زغال‌سنگ، سولفات‌ها و سولفیدها هستند که باید به صورت پودر همگن درآیند.

11- Neutron Activation Analysis

12- Instrumental Neutron Activation Analysis

13- Radiochemical Neutron Activation Analysis

14- Differential Thermal Analysis

15- Thermo Gravimetric Analysis

پ- آماده‌سازی نمونه

معمولاً روش DTA و TGA به صورت همزمان انجام می‌گیرند و در آن‌ها تغییرات حرارت و بروز واکنش‌های گرمaza و گرمagir در اثر حرارت دادن (DTA) و تغییرات جرم در طی حرارت دادن (TGA) اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده و منحنی‌های مربوطه، این دو منحنی تغییراتی نظیر از دست دان آب، دی‌اکسید کربن یا دی‌اکسید گوگرد، تغییر فاز و شرایط دمایی آن‌ها با مقایسه با منحنی‌های استاندارد تعیین و نوع کانی مشخص می‌شود.

ت- مزایا و محدودیت‌ها

مزیت این روش شناسایی کانی‌هایی است که شناسایی آن‌ها با روش‌های معمول میکروسکوپی نوری مشکل است. محدودیت آن نیز دشوار بودن تفسیر نتایج است.

۱-۵-۸- روش جذب اتمی^{۱۶} (AAS)

الف- هدف

اندازه‌گیری غلظت حدود ۶۰ عنصر در نمونه‌های تخریب شده در اسید تا حد سنجش ppm.

ب- پذیرش نمونه

نمونه به صورت جامد یا مایع به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

پ- آماده‌سازی نمونه

نمونه‌های جامد را ابتدا باید به صورت پودر درآورد و پس از توزین با ترازوی چهار رقم اعشار در محلول‌های اسیدی (تک اسید، چند اسید، در حالت‌های سرد- گرم) حل کرد و پس از به حجم رساندن مورد اندازه‌گیری قرار داد.

ت- مزایا و محدودیت‌ها

مزیت این روش ساده، ارزان و دقیق بودن آن است. در این روش امکان اندازه‌گیری غلظت حدود ۶۰ عنصر وجود دارد. این روش قادر به اندازه‌گیری غلظت در حد ppm و ppb است.

معایب آن تک عنصری بودن، نیاز به یک لامپ هالوکاتد برای هر عنصر، کالیبراسیون مناسب و مراحل آماده‌سازی نمونه است.

ث- حدود شناسایی

شکل (۲-۱) حدود شناسایی عناصر مختلف را با استفاده از روش AAS در جدول تناوبی نشان می‌دهد.

۱-۶- شرایط آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز

آزمایشگاه کانی‌شناسی باید دارای امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آماده‌سازی نمونه‌ها و همچنین مطالعات آن‌ها به روش‌های مختلف باشد. در جدول (۱-۱) امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای هر کدام از مطالعات آورده شده است.

		$\mu\text{g/ml}^{-1}$ محدوده اندازه گیری											
		La	≥ 1										
		Si	۰/۱ - ۱										
		Ti	۰/۰۱ - ۰/۰۱										
		Li	۰/۰۰۱ - ۰/۰۱										
Li	Be												
Na	Mg												
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo		Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au		Ti	Pb
												Pb	Bi
		Pr	Nd		Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
			U										Lu

Cold - Vapour hydride ASS													
								Ge	As	Se			
B													
Al	Si	P	Hg										

شکل ۱-۲- حدود شناسایی عناصر مختلف با استفاده از روش AAS.

جدول ۱-۱- امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مطالعات کانی‌شناسی

امکانات و تجهیزات مورد نیاز	نوع مطالعه
<ul style="list-style-type: none"> - تجهیزات خردایش و طبقه‌بندی مانند آسیاها و سرندها - ریفل (تقسیم‌کننده شانه‌ای) - ترازو با دقت مناسب - دستگاه خشک کن - وسائل و مواد مورد نیاز در تهیه مقاطع نازک و مقاطع صیقلی (شامل ابزار برش سنگ و دستگاه‌های صیقل و نظایر آن) - معرفه‌های شیمیابی - مایعات سنگین 	آماده‌سازی
<ul style="list-style-type: none"> - آهربای دستی - مقیاس‌ها و ابزار اندازه‌گیری سختی - وسائل مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های مشخصه شیمیابی - چنی بدن لعب برای تعیین رنگ خاک - وسائل اندازه‌گیری وزن مخصوص - ذریبن دستی 	روش‌های ظاهری
<ul style="list-style-type: none"> - میکروسکوپ پلاریزان با قابلیت استفاده در نور عموری و نور انعکاسی - تجهیزات جانی برای میکروسکوپ مانند دوربین عکاسی و تیغه‌های کمکی - استریوومیکروسکوپ (بینوکولار) - معرفه‌های شیمیابی - ابزار و نرم‌افزارهای آنالیز تصویری 	روش‌های میکروسکوپی
<ul style="list-style-type: none"> - دستگاه پراش اشعه X (XRD) با قابلیت اندازه‌گیری کمی در صورت امکان - میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) مجهز به آنالیز تصویری (EPMA) - دستگاه الکترون مایکروپرور (EPMA) - دستگاه‌های آنالیز شیمیابی کلی مانند جذب اتمی یا * XRF - دستگاه آنالیز حرارتی DTA/TGA 	تجهیزات دستگاهی و تکمیلی

* این روش‌ها به عنوان روش‌های تکمیلی هستند و جزو روش‌های کانی‌شناسی نیستند.

۱-۷- خصوصیات فرد یا گروه آزمایش کننده

مشخصات افراد به طور خلاصه در جدول (۲-۱) آمده است. داشتن سابقه و تجربه کافی در مطالعات کانی‌شناسی کاربردی و روش‌های دستگاهی، توانایی تفسیر نتایج مطالعات مختلف، شناسایی مواد معدنی و آشنایی با متغیرها و خطاهای موجود در روش‌های گوناگون، استفاده از افراد با تجربه در مطالعه نمونه‌های کانی‌شناسی و همچنین تکنسین‌های مهندسی در امر تهییه و آماده‌سازی نمونه‌ها و برقراری ارتباط پیوسته با متخصصین کانه‌آرایی در امر مشاوره و تبادل اطلاعات بسیار ضروری است.

جدول ۱-۲- مشخصات افراد آزمایش کننده

سابقه	تخصص	تعداد	وظیفه
۲-۳ سال	کارдан (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها، شیمی)	۳-۲ نفر	تهییه کننده نمونه
۳-۵ سال	کارشناس یا کارشناس ارشد (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها، شیمی)	۲-۱ نفر	آزمایش کننده
۳-۵ سال	کارشناس ارشد یا دکتری (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها، شیمی)	۲-۱ نفر	تحلیل گر
۳-۵ سال	کارشناس (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها، شیمی)	۲-۱ نفر	نویسنده گزارش

۱-۸- مراحل انجام مطالعات شناسایی

۱-۸-۱- قبل از کانه‌آرایی (کانسنگ خرد شده / نشده اولیه)

- الف- بررسی گزارش کانی‌شناسی مرحله اکتشاف (در صورت وجود) برای انتخاب نمونه‌های اولیه؛
- ب- شناسایی مقدماتی و انجام آزمایش‌های عمومی نظیر ویژگی‌های ظاهری، سختی، جلا، وزن مخصوص و نظایر آن؛
- پ- مطالعات میکروسکوپی نوری در مورد کانسنگ اولیه یا بخش‌های دانه‌بندی با هدف شناسایی کانی‌ها و مطالعات درجه آزادی؛
- ت- مطالعات تکمیلی کانی‌شناسی به روش‌های دستگاهی با هدف شناسایی دقیق‌تر و تعیین عوامل مؤثر در کانه‌آرایی کانسنگ، همچنین وضعیت درگیری یا آزادی.

۱-۸-۲- حین یا پس از کانه‌آرایی (محصولات مختلف فرآوری)

الف- کنترل درجه خلوص و کیفیت کنسانتره

با مطالعات کانی‌شناسی کنسانتره کارخانه‌ها، باید درجه خلوص محصولات به منظور کنترل عیار و موازنۀ فرآیند تعیین شود. مطالعه ویژگی‌های ذرات کنسانتره غالب با میکروسکوپ الکترونی SEM به خصوص برای ادخال‌ها و ذرات در حد میکرون و ریزتر از میکرون (صدم میکرون) امکان‌پذیر است.

ب- کنترل عیار، دانه‌بندی و درجه آزادی در باطله

با مطالعات کانی‌شناسی باطله‌های کارخانه‌ها، باید میزان هدرروی کانی‌های مفید و علت آن بررسی شود. در این مرحله از روش‌های مختلف دستگاهی همراه با آنالیز تصویری استفاده می‌شود.

۱-۹-۱- فهرست گزارش شناسایی مواد معدنی

۱-۹-۱-۱- مقدمه

الف- هدف از انجام مطالعات کانی‌شناسی (بهینه‌سازی فرآیند، مطالعات اولیه کانه‌آرایی)؛

ب- شرح روند تحقیقات و مطالب ارایه شده در هر بخش.

۱-۹-۱-۲- اطلاعات درباره نمونه

الف- بررسی نتایج کانی‌شناسی در مرحله اکتشاف؛

ب- محل نمونه‌گیری و تعداد آن‌ها؛

پ- محل نمونه‌برداری از مدار کانه‌آرایی با ارایه فلوشیت.

۱-۹-۱-۳- روش(های) شناسایی

الف- علت انتخاب روش (ظاهری، میکروسکوپی، دستگاهی)؛

ب- نوع نمونه و نحوه آماده‌سازی؛

پ- نحوه انجام آزمایش‌ها و ذکر هر گونه تنظیمات خاص متناسب با نمونه معدنی؛

ت- مشخصات دستگاه و شرایط آزمایشگاه؛

ث- ملاحظات و مشاهدات خاص در طول انجام آزمایش؛

ج- تکمیل اطلاعات ضروری در شناسایی کانی‌ها مطابق با چک لیست‌های ارایه شده.

۱-۹-۱-۴- ارایه نتایج و پیشنهادها

۱-۹-۱-۵- مراجع و منابع

۱-۹-۱-۶- پیوست‌ها

الف- جداول؛

ب- نمودارها؛

پ- نمودارهای طیفی.

فصل دوم

مطالعات درجه آزادی

۱-۲- آشنایی

در بیشتر کانسنگ‌ها، تجمع اولیه کانی با ارزش کمتر از آن است که بتوان آن را مستقیماً برای تولید محصولات نهایی مورد استفاده قرار داد. بنابراین باید کانی‌های با ارزش موجود از گانگ جدا شوند. در کانسنگ، کانی‌های با ارزش تنها بخشی از سنگ معدن را تشکیل می‌دهند و برای تغییط آن‌ها ابتدا باید کانی‌های با ارزش از سایر کانی‌ها آزاد شوند. مراحل آزادسازی طی چند مرحله سنگ‌شکنی و آسیا کردن انجام می‌شود.

۲-۲- آزادسازی^۱

در برخی موارد نظیر ذخایر آبرفتی، پلاسربی و ماسه‌های ساحلی مواد معدنی به صورت مجموعه‌ای از دانه‌های آزاد هستند. اما در اکثر ذخایر معدنی، کانی‌های مختلف در یک توده و مجموعه سخت و سنگی قرار گرفته‌اند. در چنین مواردی با صرف مقدار زیاد انرژی در سنگ‌شکن‌ها و آسیاها می‌توان کانی‌های با ارزش را از زمینه سنگی آزاد کرد.

۳-۲- اسناد و گزارش‌های مورد نیاز برای شروع مطالعات تعیین درجه آزادی

پیش از شروع مطالعات تعیین درجه آزادی، اطلاعات زیر باید گردآوری شود:

الف- توزیع دانه‌بندی نمونه‌ها که بر اساس تجزیه سرندي مشخص و از هر بخش نمونه‌ای بهمنظور تعیین درجه آزادی برداشت می‌شود؛

ب- نتایج تجزیه کیفی و کمی نمونه‌ها برای شناسایی کانی‌های تشکیل‌دهنده کانسنسنگ و درصد عناصر مفید و مضر.

۴-۲- دستورالعمل‌های مطالعات درجه آزادی

۴-۱- عوامل موثر در آزادسازی مواد معدنی

در آزادسازی مواد معدنی با ارزش از باطله‌ها عواملی نظیر بافت کانسنسنگ، ابعاد کانی‌های تشکیل‌دهنده و نظایر آن موثر هستند. عوامل موثر و اهمیت آن‌ها در آزادسازی در جدول (۱-۲) ارایه شده است.

جدول ۱-۲- عوامل موثر در آزادسازی کانی‌ها.

عامل	اهمیت و نقش در آزادسازی
فراوانی نسبی کانی‌ها	تعداد کانی‌های مختلف ماده معدنی با ارزش و نسبت فراوانی آن‌ها با یکدیگر و کانی‌های گانگ (درصد کانی‌ها)
توزیع ابعادی دانه‌ها	تعیین زمان و هزینه خردایش برای دانه‌های با ابعاد مختلف از آن‌ها در مطالعات درجه آزادی، کنترل درجه آزادی در محصولات کانه‌آرایی
خواص کانی‌ها	تأثیر خواص نظیر سختی، مقاومت، داشتن کلیوژ
بافت کانسنسنگ	ارتباط فضایی کانی‌های مختلف در ذرات و تعیین میزان خردایش لازم برای رسیدن به درجه آزادی کانی‌ها
شکل ذرات	به عنوان یک عامل موثر در درگیری کانی‌ها

۲-۴-۲- شرایط آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز

از آنجا که مطالعات کانی‌شناسی و تعیین درجه آزادی با هم انجام می‌شوند، شرایط و امکانات مورد نیاز برای این مطالعات مشابه‌تر زیادی دارند. امکانات مورد نیاز برای این مطالعات در جدول (۲-۲) ارایه شده است.

جدول ۲-۲- شرایط آزمایشگاه و امکانات مورد نیاز

نوع مطالعه	امکانات و تجهیزات مورد نیاز
آماده‌سازی	<ul style="list-style-type: none"> - تجهیزات خردایش و طبقه‌بندی مانند سنگ‌شکن‌ها، آسیاها و سرندها - تقسیم کن (ریفل) - ترازو با دقیق مناسب - دستگاه خشک کن - امکانات تهییه مقاطع میکروسکوپی - معرفه‌های شیمیایی - مایعات سنگین
تعیین درجه آزادی به روش میکروسکوپی	<ul style="list-style-type: none"> - میکروسکوپ پالریزان با قابلیت استفاده در نور عبوری و نور انعکاسی - استریومیکروسکوپ (بینوکولار) - ابزار و نرم‌افزارهای آنالیز تصویری - میکروسکوپ الکترونی

۲-۴-۳- شرایط فرد یا گروه آزمایش‌کننده

پس از بررسی مقدماتی توسط کارشناس فرآوری و تعیین مراحل کار، آماده‌سازی و تهییه نمونه‌ها باید توسط تکنسین با سابقه انجام شود. مطالعات کانی‌شناسی و تعیین درجه آزادی توسط کارشناس کانی‌شناسی صنعتی انجام می‌گیرد. در جدول (۳-۲) مشخصات و صلاحیت مورد نیاز برای افراد آزمایش‌کننده ارایه شده است.

جدول ۳-۲- مشخصات افراد آزمایش‌کننده

وظیفه	تعداد	تخصص	سابقه
تهییه کننده نمونه	۲-۳ نفر	کارдан (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها، شیمی)	۲-۳ سال
آزمایش کننده	۱-۲ نفر	کارشناس یا کارشناس ارشد (زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، معدن کلیه گرایش‌ها)	۳-۵ سال
تحلیل گر	۱-۲ نفر	کارشناس ارشد یا دکتری (فرآوری یا کلیه افراد صاحب تجربه در این زمینه)	۳-۵ سال
نویسنده گزارش	۱-۲ نفر	کارشناس (فرآوری)	۳-۵ سال

۲-۴-۴- مراحل انجام مطالعات درجه آزادی

الف- خردایش (در صورت نیاز):

ب- تجزیه سرنده؛

پ- تعیین وزن مخصوص (در صورت نیاز):

ت- جدایش کانه از باطله با استفاده از روش‌های جداش مایع سنگین (در صورت نیاز):

ث- انجام مطالعات درجه آزادی در هر فرآکسیون؛

ج- ترسیم نمودارهای دانه‌بندی ابعادی؛

- ج- تهیه جدول (یا نمودار) توزیع ذرات درگیر و آزاد کانی با ارزش در هر بخش از دانه‌بندی با استفاده از تصاویر و نتایج آنالیز تصویری؛
- ح- تحلیل نتایج و تعیین درجه آزادی؛
- خ- تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی زمان خردایش و جداسازی در مرحله فرآوری.

۲-۵-۲- روش‌های انجام آزمایش‌های تعیین درجه آزادی

۲-۵-۱- مشخصات نمونه‌ها

نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه به صورت کلوخه، مواد منفصل و در مواردی محصولات خط فرآوری است. اولین اقدام در مورد نمونه‌های کلوخه‌ای انجام خردایش و انجام تجزیه سرندي است، اما در سایر موارد تنها تجزیه سرندي کافی است. با کمک استریوومیکروسکوپ کارشناس با تجربه می‌تواند تخمینی از درجه آزادی به دست آورد. اما روش متداول تهیه مقاطع میکروسکوپی و استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی است.

۲-۵-۲- روش تعیین درجه آزادی

برای تعیین درجه آزادی از مقاطع میکروسکوپی نازک، صیقلی و نازک صیقلی استفاده می‌شود. عموماً از دانه‌بندی‌های درشت‌تر تعداد بیشتری مقطع تهیه می‌شود. سپس با شمارش دانه‌های آزاد و درگیر، درجه آزادی در هر محدوده ابعادی تعیین و نوع درگیری‌ها و کانی‌های درگیر مشخص می‌شود. بسته به ابعاد دانه‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دانه باید مورد بررسی قرار گیرد. از روش‌های جدید تعیین درجه آزادی استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهر می‌توان به سیستم Qem Scan و یا نرم‌افزار MLA اشاره کرد.

۲-۶- فهرست گزارش آزادسازی کانی‌ها

۲-۶-۱- مقدمه

- بررسی کارهای انجام شده قبلی؛
- ویژگی‌ها و مشخصات نمونه تحولی؛
- هدف از انجام مطالعات؛
- شرح روند مطالعات.

۲-۶-۲- کلیات

- محل برداشت نمونه از کانسسار؛

- محل نمونه برداری از مدار کانه‌آرایی و ارایه فلوشیت؛

- ابعاد اولیه؛

- وضعیت درگیری کانی‌های اصلی با باطله (بر اساس گزارشات قبلی کانی‌شناسی).

۳-۶-۲- مطالعات درجه آزادی

- روش و مراحل خردایش نمونه (در صورت انجام)؛

- تجزیه سرندی و نحوه انجام آن؛

- نوع و تعداد مقاطع میکروسکوپی مورد استفاده؛

- مشخصات میکروسکوپ و شرایط آزمایش؛

- نتایج واسطه سنگین (در صورت استفاده)؛

- تعیین درجه آزادی و نحوه درگیری‌ها؛

- شرح روش‌های تعیین درجه آزادی (روش میکروسکوپی، آنالیز تصاویر و نظایر آن).

۴-۶-۲- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

- تفسیر داده‌ها با استفاده از جداول و نمودارها؛

- نحوه دستیابی به درجه آزادی؛

- تعیین محدوده ابعادی با درجه آزادی مناسب و پیش‌بینی رفتار کانی‌ها در مراحل فرآیند؛

- انتخاب زمان بهینه خردایش برای دستیابی به درجه آزادی مطلوب در بازیابی کانی مورد نظر.

۵-۶-۲- مراجع و منابع

۶-۶-۲- پیوست‌ها

در فرم‌های ۱-۲ و ۲-۲ موارد نیاز در تشخیص کانی‌ها بر اساس خواص فیزیکی و در روش‌های میکروسکوپی ارایه شده‌اند.

فرم ۱-۲ - موارد مورد بررسی در تشخیص کانی‌ها بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری.

۱. مشخصات نمونه و فرد آزمایش‌کننده:

نام و نام خانوادگی: شماره نمونه:

تاریخ مطالعه: محل برداشت نمونه:

۲. مقدار / وزن نمونه مورد بررسی:

۳. درصد تخمینی عیار کانی با ارزش:

۴. شکل بلورها و یا مجموعه ذرات معدنی:

- | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Columnar | <input type="checkbox"/> ستونی | Acicular | <input type="checkbox"/> سوزنی |
| Lamellar or Tabular | <input type="checkbox"/> لایه‌ای / صفحه‌ای | Colloform | <input type="checkbox"/> کلوفرم |
| Massive | <input type="checkbox"/> توده‌ای | Fibrous | <input type="checkbox"/> الیافی |
| Granular | <input type="checkbox"/> دانه‌ای | Bladed | <input type="checkbox"/> تیغه‌ای |
| <input type="checkbox"/> سایر موارد | | | |

توضیحات:

۵. کلیواژ:

- دارد

- ندارد

توضیحات:

۶. نوع شکست:

توضیحات:

۷. سختی (سایشی) و روش اندازه‌گیری:

۸. مقاومت:

- پلاستیک
- شکننده
- الاستیک

توضیحات:

۹. وزن مخصوص:

کانی

کانسنگ

روش اندازه‌گیری وزن مخصوص

روش اندازه‌گیری وزن مخصوص

توضیحات:

۱۰. رنگ، جلا

توضیحات:

۱۱. خاصیت مغناطیسی:

- دارد

- ندارد

توضیحات:

فرم ۲-۲- موارد مورد بررسی در تشخیص کانی‌ها به روش‌های میکروسکوپی

۱. مشخصات نمونه و فرد آزمایش کننده:

نام و نام خانوادگی:
شماره نمونه:
تاریخ مطالعه:
 محل برداشت نمونه:

شناسایی کانی‌های اصلی شناسایی کانی‌های گانگ شناسایی کانی‌های ادخال‌ها هدف:

۳. مقدار / وزن نمونه مورد بررسی:

۴. درصد (عيار کانی با ارزش):

۵. نتایج مطالعه مقاطع نازک (کانی‌های شفاف / نیمه شفاف):

- ۱- شکل بلورها
- ۲- اندازه بلورها
- ۳- کلیواژ
- ۴- ضرایب شکست نسبی
- ۵- دگرسانی و اکسیداسیون در سطوح کانی‌ها و مرز بین دانه‌ها
- ۶- انکلوزیون‌ها (ادخال‌ها)
- ۷- محدوده ابعادی و توزیع ابعادی دانه‌ها
- ۸- فراوانی نسبی کانی‌ها
- ۹- پاراژن‌های خاص (همراهی / درگیری‌ها)
- ۱۰- بافت

۶. نتایج مطالعه مقاطع صیقلی (کانی‌های نیمه شفاف / کدر):

- ۱- شکل بلورها
- ۲- اندازه بلورها
- ۳- رنگ و تغییرات آن با چرخش صفحه میکروسکوپ
- ۴- درجه انعکاس
- ۵- کلیواژ و کندگی‌های سطحی
- ۶- بافت کانی
- ۷- انعکاس‌های درونی
- ۸- زون‌بندی

۷- ارایه تصاویر میکروسکوپی:

این تصاویر باید دارای مقیاس باشد و همچنین کانی‌های اصلی و گانگ باید به طور کامل مشخص شده باشند.

توضیحات:

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بrede شود. فهرست نشریات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

امور نظام فنی

Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

The Characterization of Minerals and the Liberation Studies in Ore Dressing Processes

No. 565

Office of Deputy for Strategic Supervision

Ministry of Industry, Mine and Trade

Department of Technical Affairs

Deputy office of Mining Affairs and Mineral
Industries

nezamfanni.ir

Office for Mining Exploitation and Supervision
<http://www.mim.gov.ir>

2013

این نشریه:

به بررسی مراحل شناسایی مواد معدنی بر اساس خواص ظاهری و یا فیزیکی آن‌ها با استفاده از آنالیزهای کمی و کیفی می‌پردازد و در ادامه روش‌های آزاد سازی مواد در کانه‌آرایی مورد بررسی قرار گرفته است.