



INSO  
21419  
1st.Edition  
2017

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران  
Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران  
۲۱۴۱۹  
چاپ اول  
۱۳۹۵

پسماندها - برنامه ریزی کلی نمونه برداری از  
مواد پسماند - راهنمای

Wastes -General planning of waste  
sampling-Guide

ICS: 71.060.40

استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۴۱۹: ۱۳۹۵

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵ - ۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

### Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.org>

## به نام خدا

## آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده<sup>۰</sup> ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه<sup>۰</sup> استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوضه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه<sup>۰</sup> صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته<sup>۰</sup> ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته<sup>۰</sup> ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره<sup>۰</sup> ۵ تدوین و در کمیته<sup>۰</sup> ملی استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. هم چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه<sup>۰</sup> مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه<sup>۰</sup> تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

((پسماندها - برنامه‌ریزی کلی نمونه‌برداری از مواد پسماند - راهنمای))

### سمت و / یا محل اشتغال:

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چائی بخش لنگرودی، ناز  
(دکتری شیمی کاربردی)

### دبیر:

کارشناس تدوین- اداره کل استاندارد گیلان

فرهنگ شهرستانی، لحیا  
(فوق لیسانس شیمی آلی )

### اعضاء: (به ترتیب حروف الفبا)

مدیر عامل - شرکت پویندگان بهبود کیفیت

آبادیان، محمدرضا  
(کارشناسی شیمی)

مسئول کنترل کیفیت - شرکت کامپوره خزر

ابراهیمی، سیده مریم  
(کارشناسی ارشد صنایع غذایی)

دانشجوی دانشگاه گیلان

ابراهیمی، عیسی  
(دانشجوی دکتری خاک‌شناسی)

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه

باقرزاده، آسان

استان گیلان

(دکتری محیط زیست و توسعه پایدار)

کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

باقری، محمد باقر

(لیسانس بهداشت محیط)

مدیر کنترل کیفیت - واحد تولیدی لویه

زبده فلاحتی، نسیم

(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس - مرکز ملی تحقیقات آبزیان استان گیلان

زلفی نژاد، کامران

(کارشناسی ارشد شیلات)

سمت و / یا محل اشتغال:

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

اعضاء: (به ترتیب حروف الفبا)

شريعتی، فاطمه

(دکتری بیولوژی دریا)

رئیس اداره هماهنگی و تدوین استاندارد- اداره کل استاندارد  
گیلان

صادقی پور شیجانی، معصومه  
(کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)

مدرس- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

قماش پسند، مریم

(دانشجوی دکتری شیمی)

کارشناس پیگیری امور تدوین- اداره کل استاندارد استان  
گیلان

مقبلی کهنزاد، فاطمه  
(لیسانس مهندسی فن آوری اطلاعات (IT))

کارشناس - شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان

موقر حسنی، فرخناز  
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس- شرکت پویندگان بهبود کیفیت

مهرزاد، حسن  
(کارشناسی فیزیک)

کارشناس استاندارد

میر باقری، سیده خورشید  
(لیسانس شیمی)

رئیس اداره امور آزمایشگاهها- اداره کل حفاظت محیط زیست  
استان گیلان

میر روشنل، اعظم السادات  
(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس- شرکت پویندگان بهبود کیفیت

بیلاق بیکی، وحید

(کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی)

ویراستار:

رئیس اداره هماهنگی و تدوین استاندارد- اداره کل استاندارد  
گیلان

صادقی پور شیجانی، معصومه  
(کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	ز
مقدمه	ح
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ خطرات	۲
۴ برنامه‌های نمونه‌برداری	۷
۱-۵-۴ نمونه‌های قضاوی	۹
۲-۵-۴ سیستم مختصات	۱۰
۳-۵-۴ سیستم شبکه	۱۰
۵ ملاحظات تضمین کیفیت	۱۳
۱-۳-۵ شاهدهای میدانی	۱۴
۲-۳-۵ نمونه‌های تقسیم	۱۴
۳-۳-۵ شاهدهای تجهیزات نمونه‌برداری	۱۵
۴-۳-۵ مواد آغشته‌شده میدانی	۱۵
۶ ملاحظات عمومی نمونه‌برداری	۱۶
۷ محافظت و حمل با جعبه حمل نمونه‌ها	۱۷
۸ تمیزکردن تجهیزات	۱۷
۹ بسته‌بندی و علامت‌گذاری بسته	۱۸
۱۰ روش زنجیره نگهداری مدارک	۲۱

## پیش گفتار

استاندارد "پسماندها- برنامه‌ریزی کلی نمونه‌برداری از مواد پسماند- راهنمای" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یکصد و شصت و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ملی محیط زیست مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ تصویب شد، این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D4687 :1995 (Reapproved 2006), Standard Guide for General Planning of Waste Sampling

**مقدمه**

آنالیز و آزمون مواد پسماند جامد مستلزم جمع‌آوری نمونه‌هایی با اندازه مناسب است که نمایانگر واقعی از مواد مورد آزمون باشد. مواد پسماند در مکان‌ها و حالت‌های فیزیکی مختلف، یافت می‌شود. بنابراین، هر نمونه‌برداری معمول باید متناسب با پسماند و وضعیت آن، باشد. مواد پسماند اغلب به صورت مخلوط‌های ناهمگن در لایه‌های طبقه‌بندی شده یا به صورت کلخه‌های مخلوط‌شده نامنظم، وجود دارد. برای مثال، مواد پسماند به طور معمول در آبگیرهای سطحی با لجن‌های طبقه‌بندی یا لایه‌بندی شده پوشیده شده با فاضلاب حوضچه‌ای، ذخیره یا دفع می‌شود. ممکن است در این شرایط، جمع‌آوری کننده با نمونه‌برداری از فاضلاب، لجن و عمق کمی از خاک زیر لجن، مواجه شود. جمع‌آوری نمونه‌های نمایانگر در این شرایط مستلزم یک برنامه مبتنی بر ارزیابی دقیق، به خوبی برنامه‌ریزی شده و اجرای دقیق آن است.

## برنامه‌ریزی کلی نمونه‌برداری از مواد پسماند- راهنمایی

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشتی و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اطلاعاتی به منظور تدوین و برنامه‌ریزی در برخی از جنبه‌های نمونه-برداری از پسماند است که در بیشتر شرایط نمونه‌برداری از پسماند، مشترک هستند.

۱-۱-۱ برای اهداف این استاندارد، فرض بر این است که کاربر در رابطه با پسماند مورد نمونه‌برداری و خطرات بالقوه ایمنی آن، آگاهی دارد.

۱-۲ این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد:

۱-۲-۱ فراهم‌سازی اطلاعات مفید برای کاربر در تدوین برنامه‌های نمونه‌برداری، برنامه‌های ایمنی، روش‌های برچسب‌گذاری و حمل و نقل، زنجیره نگهداری مدارک، روش‌های کلی نمونه‌برداری، تمیزکردن و محافظت.

۱-۳ این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

۱-۳-۱ روش‌های جامع نمونه‌برداری برای همه جنبه‌های مطرح شده در این استاندارد؛

۱-۳-۲ نمونه‌برداری از محل‌ها یا مواد پسماندی با خطرات ایمنی ناشناخته.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM E122 Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process

2-2 EPA-SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

### ۳ خطرات

۱-۳ همیشه باید هنگام نمونه برداری از مواد پسماند، اقدامات احتیاطی مناسب رعایت شود. افراد جمع‌آوری-کننده نمونه‌ها باید آگاه باشد که پسماند می‌تواند حساسیت‌زای قوی، خورنده، قابل اشتعال، منفجرشونده، سمی بوده و موجب آزادسازی گازهای بسیار سمی، شود. بهتر است، اطلاعات قبلی به دست آمده در مورد پسماند در تصمیم‌گیری میزان اقدامات احتیاطی رعایت‌شده و انتخاب تجهیزات حفاظتی که باید استفاده شود، مفید باشد. توصیه می‌شود، اطلاعات به دست آمده در زمینه ویژگی‌های خطرناک با مراجعی مانند «خواص خطرناک مواد صنعتی»، «پیوست مارس»، «واژه‌نامه مواد شیمیایی جامد» و «کتابچه ایمنی مواد شیمیایی صنعتی سمی و خطرناک برای حمل و دفع مواد سمی و خطرناک»، بررسی و مقایسه شود.

یادآوری - اقدامات احتیاطی زیر جامع نیستند. اما، راهنمایی‌های بیشتری را در زمینه سلامتی و ایمنی برای قضاوت حرفه‌ای مکمل و آزمون، فراهم می‌آورند.

۲-۳ بهتر است، افراد درگیر در نمونه برداری از تجهیزات حفاظتی هنگام فعالیت‌هایی که در فضای آلوده یا فضایی که در آن احتمال آلودگی وجود دارد یا فعالیت‌هایی که در آن بخارات، گازها یا ذرات هوابرد ممکن است تولید شوند یا هنگامی که تماس مستقیم با مواد محرک پوستی وجود دارد، استفاده کنند. ماسک‌های تنفسی<sup>۱</sup> از ریه، دستگاه گوارش و چشم‌ها در مقابل مواد سمی موجود در هوا، محافظت می‌کنند. لباس‌های مقاوم در برابر مواد شیمیایی پوست را از تماس با مواد شیمیایی تخریب کننده یا دارای قابلیت جذب پوستی، محافظت می‌کند. رعایت بهداشت فردی مناسب، ورود از طریق گوارش را محدود کرده یا از آن پیش‌گیری می‌کند.

۳-۱ تجهیزات حفاظتی بدن در برابر تماس با مواد خطرناک شیمیایی شناخته شده یا قابل پیش‌بینی با توجه به توان حفاظتی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

۳-۱-۱ سطح A - در مواردی که بالاترین میزان حفاظت تنفسی، پوستی و چشمی مورد نیاز است، باید استفاده شود.

۲-۱-۲-۳ سطح B - زمانی که بالاترین میزان محافظت تنفسی و سطح کمتری از محافظت پوستی مورد نیاز است، باید انتخاب شود. محافظت سطح B حداقل سطح توصیه شده در هنگام ورود اولیه به محل است تا خطرات از طریق بررسی بیشتر در محل شناسایی و وسایل حفاظت فردی مناسب مورد استفاده، تعریف شود.

۲-۱-۲-۳ سطح C - در مواردی باید انتخاب شود که نوع(انواع) ماده(مواد) هوابرد معلوم است (هستند)، غلظت(ها) اندازه‌گیری شده و با معیارهای استفاده از ماسک‌های تصفیه کننده هوا، مطابقت دارد.

۲-۱-۲-۳ سطح D - نباید در هیچ محلی که خطرات تنفسی یا پوستی در آن وجود دارد، پوشیده شود. این یک لباس کار ابتدایی با حداقل سطح حفاظتی، است.

۲-۲-۳ میزان محافظت انتخاب شده باید بر اساس موارد زیر باشد:

۱-۲-۲-۳ نوع (انواع) و غلظت(های) اندازه‌گیری شده ماده(مواد) شیمیایی در هوای محیط و سمیت آن؛

۲-۲-۲-۳ مواجهه بالقوه یا اندازه‌گیری شده با مواد موجود در هوا، پخش شدن مایعات یا سایر تماس‌های مستقیم با مواد، با توجه به کاری که انجام می‌شود؛

۳-۲-۲-۳ در شرایطی که نوع (انواع) ماده(مواد) شیمیایی، غلظت (ها) و میزان احتمال تماس با آلاینده مشخص نیست، سطح حفاظتی مناسب باید بر اساس تجربه و قضاوت حرفه‌ای انتخاب شود تا زمانی که بتوان خطرات را، دقیق‌تر شناسایی کرد.

۳-۲-۳ سطح محافظت A- وسایل حفاظت فردی:

(الف) تجهیزات تنفسی سرخود دارای فشار مورد نیاز، تایید شده توسط اداره ایمنی و بهداشت معادن آمریکا<sup>۱</sup> و موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (NIOSH)؛<sup>۲</sup> (MSHA)

(ب) لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی و به طور کامل کپسوله شده؛

(پ) روپوش؛

(ت) لباس زیر پنبه‌ای بلند؛

(ث) دستکش (بیرونی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛

1 - Mine Safety and Health Administration

2 - National Institute of Occupational Safety and Health

(ج) دستکش (داخلی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛  
(چ) چکمه، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پنجه و ساق پا فولادی. (باتوجه به ترکیب لباس، چکمه روی یا زیر لباس پوشیده می‌شود)؛

(ح) کلاه ایمنی (لباس زیرین)؛  
(خ) لباس، دستکش حفاظتی یکبار مصرف و چکمه (روی لباس به طور کامل کپسوله شده پوشیده شود)؛  
(د) ارتباطات رادیویی دو طرفه (به صورت طبیعی آمن).

۱-۲-۳-۱ اگر جنس لباس به ماده (مواد) شیمیایی موردنظر مقاوم باشد، لباس به طور کامل کپسوله شده که طی زمان یا در غلظت‌های پیش‌بینی شده و / یا سنجش‌شده پوشیده می‌شود، بالاترین میزان حفاظت از پوست، چشم و سیستم تنفسی را فراهم می‌کند. با وجود این‌که سطح A بیشینه محافظت را فراهم می‌آورد، اما ممکن است مواد به کاررفته در لباس به‌وسیله مواد شیمیایی خاص ناشی از غلظت‌های بسیار بالای هوا، پاشش‌ها یا غوطه‌ورشدن چکمه یا دستکش در مایعات یا لجن غلیظ، به سرعت نشر و نفوذ کند. بهتر است، این محدودیت‌ها هنگام تعیین نوع جامه مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مشخص شود. در صورت امکان، توصیه می‌شود، جنس لباس با ماده‌ای که برای محافظت در برابر آن استفاده می‌شود، همسان باشد.

۱-۲-۳-۲ شناسایی یا اندازه‌گیری میدانی بسیاری از مواد سمی دشوار است. هنگامی که این مواد (به ویژه موادی که به آسانی جذب پوست می‌شوند یا تخریب‌کننده پوست هستند) در محیط وجود دارند یا احتمال وجود آنها در محیط می‌رود و از طرفی تماس افراد با این مواد غیرقابل اجتناب است، بهتر است، لباس با سطح حفاظتی A استفاده شود تا زمانی که اطلاعات دقیق‌تری به دست آید.

#### ۴-۲-۳ سطح حفاظت B- وسایل حفاظت فردی

(الف) تجهیزات تنفسی سرخود دارای فشار مورد نیاز، تایید شده توسط اداره ایمنی و بهداشت معدن آمریکا (MSHA) و موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (NIOSH)؛

(ب) لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی (بالاپوش و ژاکت آستین بلند؛ روپوش، کلاهک‌دار، لباس یک یا دو تکه‌ای برای پاشش مواد شیمیایی؛ روپوش‌های یکبار مصرف مقاوم در برابر مواد شیمیایی)؛  
(پ) روپوش؛  
(ت) دستکش (بیرونی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛

(ث) دستکش (داخلی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛

(ج) چکمه، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پنجه و ساق پا فولادی؛

(چ) چکمه (بیرونی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی (یکبار مصرف، روی چکمه‌های دائمی پوشیده شود)؛

(ح) کلاه ایمنی (با حفاظت صورت)؛

(خ) ارتباطات رادیویی دو طرفه (به صورت طبیعی امن).

**۱-۴-۲-۳ تجهیزات با سطح B میزان بالای حفاظت از دستگاه تنفسی، اما میزان پایین‌تری از محافظت پوستی را فراهم می‌کند.** لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی موردنیاز سطح B در طیف گسترده‌ای از سبک‌ها، مواد، جزئیات ساخت و ساز، نفوذپذیری و غیره، موجود است. همه این عوامل میزان ایمنی حاصله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، متخصص باید موثرترین لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی (و لباس به طور کامل کپسوله شده) را مبنی بر خطرات شناخته شده یا پیش‌بینی و / یا عملکرد شغلی، انتخاب کند.

**۲-۴-۲-۳ به منظور ورود و بازدید اولیه در یک محل روباز، اگر ورود به محل از سمت جهت باد ممکن باشد، بهتر است، برای افراد مسؤول حفاظت سطح B (لباس با کیفیت خوب، کلاهکدار، مقاوم در برابر مواد شیمیایی) در نظر گرفته شود، مشروط به این که مشخص شود شرایط تشریح شده در انتخاب سطح A وجود ندارد.**

### **۳-۴-۲-۳ حفاظت با سطح C – وسائل حفاظت فردی**

(الف) ماسک تمام صورت، تصفیه‌کننده هوا، مجهز به کانیستر (تایید شده توسط NIOSH / MSHA).

(ب) لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی (روپوش، کلاهکدار، لباس دو تکه‌ای برای پاشش مواد شیمیایی؛ کلاه و پیش‌بند مقاوم در برابر مواد شیمیایی، روپوش‌های یکبار مصرف مقاوم در برابر مواد شیمیایی)؛

(پ) روپوش؛

(ت) دستکش (بیرونی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛

(ث) دستکش (داخلی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛

(ج) چکمه، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پنجه و ساق پا فولادی؛

(چ) چکمه (بیرونی)، مقاوم در برابر مواد شیمیایی (یکبار مصرف، روی چکمه‌های دائمی پوشیده شود)؛

(ح) کلاه ایمنی (پوشش دهنده صورت)؛

(خ) ماسک فرار؛

(د) ارتباطات رادیویی دو طرفه (به صورت طبیعی امن).

۱-۵-۲-۳ با فرض استفاده از نوع یکسان لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی، حفاظت سطح C از سطح B از طریق تجهیزات مورد استفاده برای حفاظت سیستم تنفسی متمایز می‌شود. معیار اصلی انتخاب سطح C این است که شرایط، امکان استفاده از دستگاه‌های تصفیه‌کننده هوا را فراهم آورد.

۲-۵-۲-۳ اگر غلظت‌های تعیین نشده زمینه‌ای بخار/ گاز کل بالای ۵ ppm باشد، حفاظت سطح B مورد نیاز است. تنها افراد صلاحیت‌دار می‌توانند حفاظت سطح C (ماسک‌های تمیزکننده هوا) را برای استفاده مستمر در غلظت‌های زمینه‌ای تعیین نشده بخار/ گاز بیش از ۵ ppm، انتخاب کنند.

### ۶-۲-۳ محافظت سطح D - وسایل حفاظت فردی

(الف) روپوش؛

(ب) دستکش؛

(پ) چکمه/کفش، چرمی یا مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پنجه و ساق پا فولادی؛

(ت) چکمه، مقاوم در برابر مواد شیمیایی (یکبار مصرف، روی چکمه‌های دائمی پوشیده شود)؛

(ث) عینک‌های ایمنی یا عینک‌های محافظ پاشیدن مواد شیمیایی؛

(ج) کلاه ایمنی (پوشش دهنده صورت)؛

(چ) ماسک فرار؛

۱-۶-۲-۳ حفاظت سطح D یک لباس کار ابتدایی است. بهتر است، در مناطقی استفاده شود که:

(۱) تنها چکمه‌ها آلوده می‌شوند؛

(۲) هیچ ماده سمی قابل استنشاقی وجود ندارد.

۳-۳ افراد باید تا بعد از انجام مراحل آلوگی زدایی، از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن در طول یا بعد از نمونهبرداری خودداری کنند. بهتر است، کارکنان نمونهبرداری در زمینه جنبه‌های ایمنی نمونهبرداری از پسماندهای مخاطره‌آمیز، آموزش دیده باشند.

۴-۳ آزمون انتشار هوا برای تعیین غلظت‌های بخار/گاز را می‌توان با استفاده از یک آنالیزور قابل حمل گازهای آلی، انجام داد. پروب باید ۰,۵ cm تا ۰,۵ cm، بالاتر از نقطه نمونهبرداری، نگه داشته شود. به منظور کالیبراسیون، استفاده و نگهداری مناسب، از توصیه‌های سازنده دستگاه پیروی کنید.

## ۴ برنامه‌های نمونهبرداری

۱-۴ برنامه نمونهبرداری طرح‌واره یا طرح مکانیابی نقاط نمونهبرداری است به گونه‌ای که نمونه‌های نمایانگر مناسب توصیف کننده پیکرۀ پسماند بتواند فراهم شود. توسعه برنامه‌های نمونهبرداری مستلزم موارد زیر است:

۱-۱-۴ بررسی اطلاعات پس‌زمینه در مورد پسماند و محل؛

۲-۱-۴ آگاهی از مکان و وضعیت پسماند؛

۳-۱-۴ تصمیمات مربوط به انواع نمونه‌های موردنیاز

۴-۱-۴ تصمیمات مربوط به طرح نمونهبرداری موردنیاز.

۲-۴ داده‌های پس‌زمینه پسماند در پیش‌ارزیابی ترکیب، خطرات و مقدار پسماند، بسیار مفید است. (به یادآوری ۱ و ۲ مراجعه شود).

یادآوری ۱- اگر کاربر پس از تحقیق اطلاعات پس‌زمینه موجود، نتواند اطلاعات کافی را در مورد پسماند به دست آورد، برای تعیین ترکیب و خطرات احتمالی، باید از سایر روش‌ها استفاده کند. چنین شرایطی فراتر از دامنه این استاندارد است.

یادآوری ۲- به منظور تعیین تجهیزات ایمنی ضروری، روش‌های ایمن، تجهیزات و طراحی نمونهبرداری و روش‌های مورد استفاده، اطلاعات پس‌زمینه لازم است.

۴-۲-۴ منابع احتمالی اطلاعات محل و پسماند عبارتند از:

۱-۱-۲-۴ جستجوهای فایل سوابق دولتی و محلی از جمله اظهاریه<sup>۱</sup> و مصوبات مربوط به پسماند، مجوز زمین.

1 -Waste manifests

۴-۱-۲-۴ جستجوهای فایل مربوط به سوابق منتشره توسط تولیدکننده پسماند (اگر تولیدکننده پسماند شناسایی شده باشد) از جمله آنالیزهای شیمیایی، برگه‌های اینمنی مواد، نقشه‌های طراحی و اطلاعات فرایند تولید.

۴-۱-۲-۴ جستجوهای فایل مربوط به تصفیه، ذخیره‌سازی، دفع و امکانات حمل و نقل. سوابق مرتبط با جابجایی پسماند.

۴-۱-۲-۴ تحقیق داده‌های منتشرشده مرتبط با محل مانند مقالات مجله علمی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست و داستان‌های روزنامه. روزنامه‌ها محتمل‌ترین منبع هستند، اما اطلاعات آن خیلی فنی نیست.

۴-۱-۲-۴ مصاحبه با افراد کلیدی از جمله کارکنان گذشته و حال محل یا تولیدکننده پسماند، مقامات دولتی و محلی، ساکنان منطقه و غیره.

۴-۱-۲-۴ عکس‌های هوایی، ثبت تاریخی توسعه محل را نشان می‌دهد. بسیاری از سازمان‌ها بررسی‌های هوایی (عکاسی) انجام می‌دهند و آن را در دسترس عموم قرار می‌دهند. برخی از این سازمان‌ها عبارتند از:

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه؛
- سازمان زمین شناسی؛
- سازمان نقشه‌برداری کشور؛
- سازمان ملی هواشناسی؛
- سازمان نظام مهندسی و کشاورزی.

۷-۱-۲-۴ نقشه‌های منتشرشده تاریخچه‌ای از نحوه توسعه محل مانند نقشه‌های توپوگرافی، خاک و نقشه منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

۳-۴ شرایط محل و مکان پسماند، تاثیر زیادی روی برنامه نمونه‌برداری دارد. رایج‌ترین مکان‌های پسماند می‌تواند شامل حوضچه‌های شیرابه، محل‌های دفن پسماند، لوله‌ها، تخلیه‌های نقطه‌ای، توده‌ها، ظروف دفع پسماند ( بشکه‌ها)، مخازن، انبارها و کامیون‌ها (ظرف حمل پسماند) باشد. شرایط محل شامل شرایط فیزیکی پسماند؛ یعنی، آیا آن یک جامد (دانه‌ای، بهم پیوسته یا چسبنده)، مایع (دوغاب یا لجن جاری) یا گاز است و شرایطی را که طبق آن دفع شده را توصیف می‌کند، یعنی آیا به صورت پسماند چندفازه در یک حوضچه، مخزن یا ظرف دفع پسماند وجود دارد؟ آیا به صورت جامدات لایه‌بندی شده در حوضچه است؟ آیا ترکیب درهم

نامنظمی از زباله شهری و لجن‌های خطرناک است؟ یا یک محل دفن پسماند حاوی بشکه‌هایی از پسماند ناشناخته، است.

**۱-۳-۴** بر اساس این ملاحظات، جمع‌آوری کننده ناگزیر است تصمیم بگیرد که از چه چیزی باید نمونه‌برداری شود. هر وضعیت متفاوت است و مستلزم بهترین قضاوت کاربر در نوشتن چنین طرحی است.

**۴-۴** انواع متداول‌تر نمونه‌های جمع‌آوری شده، به طور معمول نمونه مرکب یا تکی هستند. جمع‌آوری کننده نمونه باید با توجه به پیچیدگی‌های مکان، شرایط پسماند و منابع مالی و این‌که چه نوع نمونه‌ای بهترین نمونه‌های نمایانگر را برای اندازه‌گیری معتبر ارائه می‌کند، تصمیم‌گیری نماید.

**۱-۴-۴** نمونه مرکب که گاهی اوقات به عنوان نمونه دسته‌ای نیز به آن استناد می‌شود و مجموعه به خوبی مخلوط‌شده از زیرنمونه‌هایی است که از نقاط مختلف همان پسماند گرفته شده است. نمونه مرکب اغلب در تعیین اندازه میانگین یک پارامتر، استفاده می‌شود. به طور کلی، هنگامی که در پسماند به دلیل لایه‌بندی یا به دلیل رسوب‌گذاری هم‌زمان پسماندهای مختلف در محل‌های دفن پسماند تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، نمونه‌های مرکب گرفته می‌شوند.

**۴-۴-۴** نمونه تکی، نمونه‌ای است که به خوبی مخلوط‌شده و از یک نقطه مجزا گرفته شده است. از آن برای اندازه‌گیری پارامتر خاص یا مجموعه‌ای از پارامترها در یک نقطه معلوم یا در یک لایه همگن منحصر به فرد یا در طول لایه‌های یک یا چند مکان، استفاده می‌شود.

**۴-۵** بهتر است، برنامه‌ها یا نقشه‌های عمل نمونه‌برداری به طور کامل پیش از نمونه‌برداری، به دقت مطالعه شود. رایج‌ترین نقشه‌های عمل نمونه‌برداری شامل انتخاب نقاط نمونه‌برداری با استفاده از قضاوت، سیستم مختصات یا شبکه، است.

#### **۱-۵-۴ نمونه‌های تجربی**

به طور معمول این سیستم زمانی استفاده می‌شود که به دلیل محدودیت‌های منابع، امكان جمع‌آوری نمونه‌های چندتایی وجود ندارد. این نمونه‌ها با تصمیم‌گیری از طریق مشاهدات چشمی یا آگاهی از محل احتمالی برداشت نمونه نمایانگر جمع‌آوری می‌شود. اگر جمع‌آوری کننده به محل آشنایی و آگاهی داشته باشد، و چنان‌چه هدف نمونه‌برداری صرفاً اثبات این مسئله باشد که آیا پسماند برخی از معیارهای تعیین‌شده را برآورده می‌سازد؟ در این صورت این طرح می‌تواند بسیار موثر باشد.

#### ۴-۵-۴ سیستم مختصات نمونهبرداری

این سیستم از یک یا دو سیستم مختصات استفاده می‌کند و شامل جمع‌آوری نمونه‌ها در نقاط تصادفی از مبدأ مختصات، است. اعداد تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی موجود در اغلب متون آماری، تولید می‌شود. به طور معمول، در نمونهبرداری از محل دفن پسمند، توده‌های پسمند و تالاب‌ها، مبدأ سیستم مختصات در برخی از گوشه‌های محل قرار داده می‌شود و بحسب متر یا سانتی‌متر، خط‌کشی می‌شود. برای مناطق ذخیره‌سازی شامل بشکه، تعداد بشکه‌ها اغلب از مبدأ به عنوان بازه در طول مختصات، استفاده می‌شود. در نمونهبرداری از جریان روان، مبدأ می‌تواند به عنوان زمان صفر (شروع) در نظر گرفته شود و نمونه‌ها در فواصل زمانی تصادفی طی دوره موردنظر، جمع‌آوری می‌شوند.

#### ۴-۵-۵ سیستم شبکه‌ای

این سیستم نیز شامل جمع‌آوری نمونه‌ها در فواصل منظم، نقاط شبکه‌ای، در طول سیستم شبکه فرضی جانمایی‌شده در محل، است. تعداد نقاط نمونهبرداری با اندازه شبکه متفاوت خواهد بود. چنین نقشه عمل نمونه‌برداری زمانی استفاده می‌شود که برنامه نمونهبرداری صحیح آماری موردنیاز است. بهتر است، فقط زمانی که کل پسمند همگن یا لایه‌های آن مشخص و معین است، از آن استفاده شود. اگر پسمند لایه‌بندی می‌شود، برای هر لایه، سیستم شبکه جدگانه، موردنیاز است.

۴-۶ تعداد درست نمونه‌های موردنیاز را در برنامه نمونهبرداری صحیح آماری می‌توان برآورد نمود. این کار با استفاده از معادله ۱ و با برآورد ترکیب و واریانس نمونه یا از یک برنامه نمونهbrداری پایلوت یا برآورد تجربی، صورت می‌گیرد.  $n = \frac{(t^2 S^2)}{d^2}$  تعداد نمونه‌های موردنیاز، برای دستیابی به دقت موردنظر در ترکیب پسمند با استفاده از مفاهیم آماری بنیادی، به شرح زیر برآورد می‌شود (محدودیت‌های مالی در نظر گرفته نشده است):

$$n = \frac{(t^2 S^2)}{d^2}$$

که در آن:

$t =$  تعداد مقتضی نمونه‌های جمع‌آوری شده؛

$t^2 =$  مربع مقدار جدول‌بندی شده آزمون  $t$  - استیودنت در فاصله اطمینان دو طرفه و احتمال پوشش  $0.80$  برای میانگین نامعلوم، با درجات آزادی تعریف شده برای  $S^2$  مورداً استفاده در برآورد واریانس جمعیت  $\sigma^2$ ؛  $S^2 =$  برآورد اولیه  $\sigma^2$  به دست آمده از نمونه‌برداری‌های قبلی، نمونه‌برداری راهنمای انجام گرفته یا سایر اطلاعات مانند محدوده احتمالی مقادیر جمعیت؛

$d$  = انحراف تنها در دو مورد از ده مورد نمونه برداری های مکرر برای مقدار  $\bar{X}-T$ ، قدر مطلق اختلاف بین میانگین نمونه و مقدار آستانه مانند حد تنظیم شده فراتر رفته؛

$\bar{X}$  = برآورده اولیه میانگین نمونه؛

$T$  = مقدار آستانه، اغلب حد تنظیم شده.

۱-۶-۴ متغیرهای به کار رفته در معادله ۱ فقط برای یک نوع پسماند معلوم، مناسب است. بنابراین،  $n$  تعداد مناسب نمونه موردنیاز برای دستیابی به دقت موردنظر، فقط برای آن نوع پسماند مشابه نیز قابل اجرا است. اگر دو یا چند نوع پسماند در آبگیر، لایه ها یا در سایر پسماندهای تفکیک شده وجود داشته باشد، آن گاه بهتر است، برای هر پسماند، مقدار  $n$  محاسبه شود.

۲-۶-۴ مثال فرضی زیر، روش استفاده از معادله ۱ را نشان می دهد:

۱-۲-۶-۴ بررسی مقدماتی سطوح باریم در لجن جمع آوری شده از تالاب، مقادیر ppm، ۹۰ ppm، ۸۶ ppm، ۹۸ ppm و ۱۰۴ ppm را در چهار نمونه لجن، نشان داد. بر اساس این مقادیر و آگاهی از فرآیندهای تولید پسماند، لجن موجود در تالاب همگن (نه لایه بندی شده)، تشخیص داده می شود. بنابراین، برآوردهای مقدماتی  $S^2$  به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{86 + 90 + 98 + 104}{4} = 94.50, \text{ a} \\ s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2/n}{n-1} \\ &= \frac{35\ 916.00 - 35\ 721.00}{3} = 65.00\end{aligned}$$

۲-۶-۴ انحراف فراتر نرفته،  $d$ ، برای باریم اندازه گیری شده در نمونه های لجن، ۵/۵۰ ppm، انتخاب می شود، یعنی، تفاوت بین میانگین نمونه  $X$  یا حد آستانه  $T$  یا ۹۴/۵ و حد آستانه  $T$  یا ۱۰۰/۰ برای باریم (با فرض این که آستانه تنظیم شده برای باریم ۱۰۰/۰ است)، ۵/۵۰ ppm است.

۳-۲-۶-۴ مقدار  $t_{0.80}^2$ ، همان گونه که در جدول ۱ نشان داده شده است، از مقادیر جدول بندی شده آزمون  $t$ - استیودنت به دست می آید. اگرچه فرض توزیع  $t$  محدود به نظر می رسد، اما آن نشان می دهد که می تواند حتی جمعیت های غیرنرمال دارای توزیع زنگوله شکل را با دقت بر حسب توزیع  $t$ ، تقریب زد.

از بررسی های مقدماتی  $n=4$  و از ۱- $n$  درجهات آزادی، ۳ حاصل می شود، بنابراین،

$$t_{0.80} = 1.638$$

جدول ۱- مقادیر جدول‌بندی شده  $t$ - استیودنت به منظور ارزیابی پسماندهای جامد

<sup>b</sup> مقدار $t$ جدول‌بندی شده	درجات آزادی (n-1) <sup>a</sup>
۳,۰۷۸	۱
۱,۸۸۶	۲
۱,۶۳۸	۳
۱,۵۳۳	۴
۱,۴۷۶	۵
۱,۴۴۰	۶
۱,۴۱۵	۷
۱,۳۹۷	۸
۱,۳۸۳	۹
۱,۳۷۲	۱۰
۱,۳۶۳	۱۱
۱,۳۵۶	۱۲
۱,۳۵۰	۱۳
۱,۳۴۵	۱۴
۱,۳۴۱	۱۵
۱,۳۳۷	۱۶
۱,۳۳۳	۱۷
۱,۳۳۰	۱۸
۱,۳۲۸	۱۹
۱,۳۲۵	۲۰
۱,۳۲۳	۲۱
۱,۳۲۱	۲۲
۱,۳۱۹	۲۳
۱,۳۱۸	۲۴
۱,۳۱۶	۲۵
۱,۳۱۵	۲۶
۱,۳۱۴	۲۷
۱,۳۱۳	۲۸
۱,۳۱۱	۲۹

۱۳۱۰	۳۰
۱۳۰۳	۴۰
<sup>b</sup> مقدار t جدول‌بندی شده	درجات آزادی (n-1) <sup>a</sup>
۱۲۹۶	۶۰
۱۲۸۹	۱۲۰
۱۲۸۲	

<sup>a</sup>= درجات آزادی، df، با n تعداد نمونه جمع‌آوری شده از پسماند جامد کمتر از یک، برابر است.

<sup>b</sup>= مقادیر t جدول‌بندی شده برای فاصله اطمینان دو دامنه‌ای و احتمال ۰.۸۰ است (مقادیر مشابه برای فاصله اطمینان یک دامنه‌ای و احتمال ۰.۹۰، عملی است).

#### ۴-۲-۶-۴ تعداد مناسب نمونه‌های لجن جمع‌آوری شده از حوضچه

$$n = t^2_{0.80} s^2/d^2 = \frac{(1.638^2)(65.00)}{5.50^2} = 5.77,$$

یا شش است. این تعداد نمونه (به علاوه مقدار اضافی برای پیشگیری از برآوردهای ضعیف اولیه X و S<sup>2</sup>) از تالاب جمع‌آوری می‌شود.

#### ۵ ملاحظات تضمین کیفیت

۱-۵ تضمین کیفیت در نمونه‌برداری مواد پسماند جامد باید شامل پیروی از برنامه نمونه‌برداری و ایمنی و در برخی موارد، استفاده از نمونه‌های کنترل کیفیت، باشد.

۲-۵ برنامه‌های نمونه‌برداری و ایمنی باید قبل از انجام نمونه‌برداری واقعی به خوبی تدوین شود. این برنامه‌ها باید مطابق با اهداف نمونه‌برداری باشند. برنامه نمونه‌برداری باید شامل نقاط انتخاب شده نمونه‌برداری و تعداد، حجم و انواع نمونه‌هایی که باید اخذ شود، باشد. در برنامه ایمنی باید لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب، تمام خطرات شناخته شده در ارتباط با فعالیت‌های نمونه‌برداری و اقدامات انجام گرفته برای جلوگیری از این خطرات، عنوان شود.

۳-۵ چهار نوع نمونه کنترل کیفیت مربوط به تضمین کیفیت نمونه‌برداری میدانی عبارتند از: (۱) نمونه‌های شاهد میدانی، (۲) نمونه‌های تقسیم، (۳) شاهدهای شستشوی تجهیزات نمونه‌برداری (۴) مواد آغشته شده میدانی. انتخاب انواع نمونه‌های کنترل کیفیت مورد استفاده باید قبل از رویداد نمونه‌برداری صورت گیرد و در برنامه نمونه‌برداری گنجانده شود. عواملی مانند ماهیت نمونه‌برداری، کاربردهای موردنظر از داده‌ها و مواد تحت نمونه‌برداری، بر انتخاب نمونه‌های کنترل کیفیت مورد استفاده در یک رویداد نمونه‌برداری، تاثیر دارد.

### ۱-۳-۵ شاهدهای میدانی

**۱-۱-۳-۵** شاهدهای میدانی، نمونه‌های تهیه شده در آزمایشگاه با استفاده از آب واکنشگر یا سایر ماتریس‌های شاهد هستند که با تیم نمونه‌برداری ارسال می‌شوند. این نمونه‌ها تحت نمونه‌برداری محیط‌بودن قرار می‌گیرند و به منظور آنالیز با نمونه‌ها به آزمایشگاه برمی‌گردند. هدف از شاهدهای میدانی، بررسی فقدان وجود آنالیت‌های اندازه‌گیری‌شده موردنظر در نمونه‌های میدانی ناشی از آلودگی نمونه‌ها طی نمونه‌برداری، است.

**۲-۱-۳-۵** به طور معمول، برنامه نمونه‌برداری باید شامل حداقل یک شاهد میدانی برای هر روش در هر رویداد نمونه‌برداری باشد. این نمونه‌ها را می‌توان به صورت بی‌نام به آزمایشگاه ارسال کرد تا سیستم تجزیه‌ای آنها را مورد بحث قرار گیرد یا می‌توان آنها را با رویه‌ای مشخص حمل کرد تا از آنها نگهداری شود، مگر این‌که ظن به آلودگی نمونه وجود داشته باشد. به طور معمول در موقعي که صلاحیت آزمایشگاه تجزیه اثبات نشده است (یعنی، مواردی که در آن آزمایشگاه جدید استفاده می‌شود) ارسال شاهدهای میدانی بی‌نام، ممنوع است.

### ۲-۳-۵ نمونه‌های تقسیم

**۱-۲-۳-۵** نمونه‌های تقسیم به منظور بررسی عملکرد آزمایشگاه تجزیه، استفاده می‌شود. نمونه‌های تقسیم نیز زمانی استفاده می‌شود که دو گروه مختلف از محل‌های مشابه در حال نمونه‌برداری هستند و تایید نتایج آنالیزی ضروری است. نمونه تقسیم شده با زیرنمونه‌برداری نمونه همگن در دو یا چند قسمت و ارسال جداگانه هر بخش به آزمایشگاه تجزیه، تهیه می‌شود.

**۲-۲-۳-۵** بهتر است برای ماتریس‌های مایع، مواد در یک ظرف بزرگ و تمیز قرار داده شده و هم زده شود یا به چرخش درآید تا از اختلاط کامل محیط پیش از نمونه‌برداری اطمینان حاصل گردد. برای محیط‌های جامد، باید مقدار کافی برداشته شده و با وسایل تمیز مخلوط شود و زیرنمونه‌برداری انجام گیرد. بهتر است اختلاط کافی نمونه برای حصول اطمینان از عدم لایه‌بندی آنالیت‌ها، انجام شود.  
یادداوری - اگر مواد آلی فرار از موارد نگران‌کننده است، همگن‌سازی در ظروف باز به احتمال زیاد منجر به هدر رفت مواد فرار می‌شود.

**۳-۲-۳-۵** نمونه‌های تقسیم به صورت نمونه‌های مطالعه جداگانه مورد عمل قرار گرفته، از طریق روش‌های کامل جابجایی نمونه حمل شده و بدون شناسایی مجزایی به آزمایشگاه تجزیه ارسال می‌شوند. نمونه‌های تقسیم، نشانه دقت در روش‌های تجزیه هستند. برای اظهارنظر در مورد دقت نمونه‌برداری به بند ۶-۴ مراجعه شود، تعریف سطوح قابل قبول دقت بر عهده کاربر این استاندارد، است.

۵-۴-۳-۵ بهتر است در صورت امکان هر رویداد نمونه‌برداری شامل حداقل یک نمونه تقسیم برای هر نوع محیط یا مکان تحت نمونه‌برداری، باشد. در مواردی که داده‌ها به منظور اثبات کیفیت داده به سازمان بیرونی در نظر گرفته می‌شود، تکرارها باید در فرکانس بزرگتر، تا ۱۰٪ کل تعداد نمونه‌های جمع‌آوری شده را دربرگیرد.

### ۳-۳-۵ شاهدهای شستشوی تجهیزات نمونه‌برداری

این شاهدها، نمونه‌های جمع‌آوری شده میدانی هستند که با پرکردن ظرف جمع‌آوری نمونه، مانند گل‌کش چاه با آب واکنشگر یا سایر ماتریس‌های شاهد به دست می‌آیند و سپس این آب به بطری‌های مناسب نمونه، انتقال داده می‌شود. ممکن است در بعضی از موارد پر کردن چند باره ظرف جمع‌آوری برای حصول اطمینان از جمع‌آوری آب کافی برای آنالیز، لازم باشد. هدف از شاهدهای شستشوی تجهیزات نمونه‌برداری حصول اطمینان از این مسئله است که تجهیزات نمونه‌برداری تمیز شده در میدان، نمونه‌های با آلودگی جانبی از طریق روش‌های نامناسب تمیز کردن، نباشند. این نوع نمونه‌ها باید هنگام انجام تمیزکردن میدانی، حداقل یک بار برای هر روش و برای هر رویداد نمونه‌برداری برداشته شوند. اگر فقط یکی از این نمونه‌ها برداشته می‌شود، آن باید درست پیش از آخرین نمونه، جمع‌آوری شود.

### ۴-۳-۵ مواد آغشته شده میدانی

۱-۴-۳-۵ مواد آغشته شده میدانی، نمونه‌های جمع‌آوری شده میدانی هستند که با ترکیبات موردنظر یا مرتبط، آغشته می‌شوند. این نمونه‌ها برای بررسی پتانسیل هدررفت آنالیت در حمل و نقل و بازیابی آنالیت‌ها از یک محیط خاص، استفاده می‌شود. ماده آغشته شده میدانی با اضافه کردن مقدار مشخصی از ماده آغشته شده به مقدار مشخص ماتریس و مخلوط کردن کامل آنها، تهیه می‌شود. در مواردی که محیط مایع باید جمع‌آوری شود، مواد آغشته شده به ظرف جمع‌آوری در آزمایشگاه افزوده شده و محیط نمونه به ظرف اضافه شود. برای ماتریس جامد، بهتر است این مواد در میدان اضافه شده و قبل از بسته و مهره‌موم شدن ظرف، به طور کامل با ماتریس مخلوط گردد.

۲-۴-۳-۵ مواد آغشته شده میدانی به طور معمول موردنیاز نیست، مگر در مواردی که روش‌های نگهداری مورد سوال است و یکپارچگی آنالیت‌ها در آزمایشگاه نامعلوم است، زمانی که در مورد اثرات ماتریس مسئله وجود دارد، و مواردی که نتایج آزمایشگاه تجزیه برای یک آنالیت خاص یا دسته‌ای از آنالیت‌ها مورد سوال، است.

۳-۴-۳-۵ مواد آغشته شده میدانی باید به صورت بی‌نام و به همان شیوه گفته شده برای نمونه تقسیم، به آزمایشگاه ارسال شوند. این نمونه‌ها باید به صورت نمونه‌های واقعی تحت مطالعه، از تمام مراحل نمونه‌برداری و روند جابجایی نمونه حمل شوند، تا از این که آنها واقعاً یکپارچگی نمونه‌های جمع‌آوری شده را نشان می‌دهند، اطمینان حاصل گردد.

## ۶ ملاحظات عمومی نمونهبرداری

۶-۱ باید تجهیزات نمونهبرداری انتخاب شود که از لحاظ شیمیایی با نوع پسماند و آنالیزها، سازگار باشد. به طور کلی، تجهیزات نمونهبرداری پلاستیکی برای پسماندهای حاوی موادآلی یا تحت آنالیز برای پارامترهای آلی، مناسب نیستند. به طور کلی، فولاد ضدزنگ، شیشه و پلاستیک در اکثر نمونههای تحت آنالیز برای مواد معدنی، قابل قبول هستند. این به عهده کاربر این استاندارد است تا اطمینان حاصل کند که این تجهیزات، آنالیزها را آلوده یا دچار انحراف، نخواهد کرد.

۶-۲ تجهیزات نمونهبرداری باید قادر به استخراج نمونه از محل، عمق یا نقطه موردنظر باشد و همزمان حفاظت از آلوگی جانبی را در طول نمونهبرداری، فراهم آورد. برای مثال، یک مشکل خیلی شایع، استخراج نمونه لجن از زیر لایه بالای فاضلاب یا لجن بدون آلوده کردن نمونه با فاضلاب یا لجن رویی، است. این وضعیت و همچنین سایر شرایط، مستلزم تجهیزات خاصی است. به همین دلیل در بسیاری از موارد جمعآوری کننده با نیاز به ساخت تجهیزات موردنیاز، مواجه می‌شود.

۶-۳ روش‌های نمونهبرداری توصیه شده برای جمعآوری نمونه از لب استخر یا حوضچه یا از اسکله‌ها یا گربه- رو<sup>۱</sup>، است. نمونهبرداری از قایق توصیه نمی‌شود و بهتر است فقط در صورتی انجام گیرد که جمعآوری کننده می- داند پسماند هیچ مشکل بهداشتی جدی را نشان نمی‌دهد و تمامی اندازه‌گیری ایمنی ممکن، انجام گرفته است.

۶-۴ مخازن و بشکه‌های حاوی مواد ناشناخته نیز خطرات بالقوه بهداشتی را برای جمعآوری کننده به دلیل احتمال آتش‌سوزی، انفجار یا انتشار گازهای مرگبار، در پی خواهد داشت. بنابراین، توصیه می‌شود در این شرایط فقط از دستگاه‌های ضدجرقه، دریچه‌های با کنترل از راه دور و از افراد کاملاً آموزش دیده و مجرب برای انجام این کار، استفاده شود.

۶-۵ نمونه‌های نمایانگر به منظور انعکاس آرایش واقعی توده پسماند، در نظر گرفته می‌شود. نمونهبرداری مرکب یکی از راه‌های دستیابی به نمایانگری با استفاده از یک روش کم‌هزینه و منابع کارآمد، است. مسائل مهم مرتبط با نمونهبرداری مرکب مواد پسماند که اغلب نادیده گرفته می‌شود شامل موارد زیر است:

۶-۱ هدررفت اجزای فرار طی فرآیند اختلاط؛

۶-۲ واکنش‌پذیری مواد غیرمشابه ترکیب شده در ماده مرکب مجزا؛

۶-۳ جمعآوری تعداد و اندازه صحیح قسمت‌ها برای تشکیل ماده مرکب؛

۶-۵-۶ همگن‌سازی و زیرنمونه‌برداری مناسب به منظور کاهش مقدار مواد ارسالی به آزمایشگاه.

۶-۶ آزمایشگاه باید برای جلوگیری از تلفات ناشی از تبخیر یا واکنش‌پذیری، راهنمایی را برای تیم نمونه-برداری فراهم نماید. بهتر است، به منظور تشکیل ماده مرکب از قسمت‌های مجزا، برای کارکنان نمونه‌برداری راهنمایی مبتنی بر اصول زمین آماری، تدارک دیده شود. همگن‌سازی نمونه و زیرنمونه‌برداری میدانی باید توسط افراد متخصص و با استفاده از تجهیزات مناسب، صورت گیرد. در صورت عدم دسترسی، قسمت‌های مجزا به منظور پردازش به آزمایشگاه ارسال می‌شود. برای تشکیل ماده مرکب تمام نمونه‌ها و/یا قسمت‌های مرکب، باید به صورت واضح علامت‌گذاری شود تا در آزمایشگاه به طور مناسبی اختلاط و زیرنمونه‌برداری، شود.

۶-۷ در صورت پیش‌بینی غلظت‌های پایین از مواد شیمیایی برای پارامتر تحت بررسی، حجم زیادی از نمونه را بردارید.

۶-۸ در صورت پیش‌بینی غلظت‌های بالا از مواد شیمیایی برای پارامتر تحت بررسی، حجم‌های کوچک‌تر کفایت می‌کند.

۷-۶ در صورت امکان، توصیه می‌شود به منظور کاهش مشکلات آلودگی جانبی، روند نمونه‌برداری از مناطق کمتر آلوده به مناطق بیشتر آلوده باشد.

## ۷ محافظت و حمل با جعبه حمل نمونه‌ها

۷-۱ روش‌های محافظت نمونه آبی را نمی‌توان برای نمونه‌های پسماند مورد استفاده قرار داد، اما گاهی اوقات با آنها اشتباه گرفته می‌شود.

## ۸ تمیزکردن تجهیزات

۸-۱ تمام تجهیزات نمونه‌برداری باید قبل از استفاده تمیز شود و در صورت امکان، بهتر است که آنها در آزمایشگاه تمیز شوند. تمیز کردن نامناسب باعث آلودگی جانبی نمونه‌ها می‌شود. استفاده از نمونه‌بردارهای یک-بار مصرف یک راه بسیار ساده برای از بین بردن مشکل تمیز کردن، است. هنگامی که نمونه‌بردارها در آزمایشگاه تمیز می‌شوند، محافظت نمونه‌ها از آلودگی ناشی از پیچیدن، بسته‌بندی و حمل با مواد تمیز و غیرآلوده نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

۸-۲ تجهیزات تمیز شده در آزمایشگاه را با محلول شوینده گرم بشویید، چند بار با آب شیر و سپس با آب یون‌زادی شده آبکشی کنید و در پایان در معرض هوای خشک قرار دهید. در صورت انجام آنالیزهای آلی، با محلول شوینده گرم (ممکن است پاک‌کردن اولیه با یک پارچه جاذب برای از بین بردن باقی‌مانده، لازم باشد)

بشویید، چند بار با آب شیر و آب یون زدایی شده و سپس حلال آلی مناسب (بهتر است حلال در صورت امکان، حلال استخراجی باشد) شستشو دهید و در پایان در آون با دمای  $105^{\circ}\text{C}$  به مدت حداقل یک ساعت، خشک کنید.

۳-۸ روش‌های تمیزکردن میدانی مشابه هستند به جز شستشو با آب شیر و حلال و خشک کردن که ممکن است عملی نباشد. کاربر باید در استفاده از شستشوی حلال بدون خشک کردن در آون مراقب باشد، زیرا ممکن است در صورت حمل در ظرف یکسان به سایر نمونه‌ها نفوذ کند یا ممکن است با اجزای تشکیل‌دهنده مواد پسماند واکنش دهد. این نکته را باید مدنظر قرار داد که تمیزکردن میدانی مستلزم توانایی حمل مقدار زیادی آب، است.

## ۹ بسته‌بندی و علامت‌گذاری بسته

۹-۱ بهتر است ظرف شناسایی نمونه با یک برچسب ماندگار، محفوظ شود. برچسب باید شامل یا مرجع اطلاعات زیر باشد:

۹-۱-۱ نام و موقعیت محل؛

۹-۱-۲ تاریخ و زمان نمونه‌برداری؛

۹-۱-۳ مکان نمونه‌برداری؛

۹-۱-۴ تعداد نمونه؛

۹-۱-۵ توضیحات و وضعیت نمونه؛

۹-۱-۶ نام کارکنان نمونه‌برداری؛

۹-۱-۷ در صورت امکان، وزن کامل نمونه و ظرف موقع حمل و نقل؛

۹-۱-۸ نوع ماده نگهدارنده؛

۹-۱-۹ الزامات تجزیه‌ای.

۹-۲ ظرف نمونه را به صورت ایمن در یک ظرف حمل و نقل، بسته‌بندی کنید. به طور کلی، اگر نمونه تحت آنالیز برای مواد آلی فرار باید در يخ بسته‌بندی و تا دمای  $4^{\circ}\text{C}$  خنک شود (به بخش ۷ مراجعه شود). در

مواردی که آگاهی از کرانه‌های دما، بحرانی است، دماسنج دارای کمینه- بیشینه بسته‌بندی شده با ظرف نمونه ارزشمند است.

۳-۹ برای اهداف حمل و نقل، نمونه‌ها باید به صورت نمونه‌های محیطی یا مواد(پسماند) خطرناک طبقه‌بندی شوند. به طور کلی، نمونه‌های زیست محیطی خارج از محل جمع‌آوری می‌شوند (به عنوان مثال، از نهرها، برکه یا چاه) و پیش‌بینی می‌شود که به طور فاحش با سطح بالایی از مواد خطرناک آلوده نباشد.

نمونه‌های پسماند (به عنوان مثال، مواد موجود در بشکه‌ها یا مخازن بزرگ ذخیره‌سازی؛ تالاب‌های با آلودگی معلوم، استخر، خاک و شیرابه‌های ناشی از محل پسماند خطرناک)، خطرناک در نظر گرفته می‌شوند. مواد خطرناک تابع مقررات حمل و نقل (به عنوان مثال، انجمان بین المللی حمل و نقل هواپی (IATA)<sup>۱</sup> یا وزارت ترابری ایالات متحده (USDOT)<sup>۲</sup> هستند و بهتر است بسته‌بندی و حمل توسط یک فرد آموزش دیده در زمینه این الزامات انجام شود. اگر ماده در نمونه معلوم است یا می‌تواند با توجه به رویه‌های خاص آن ماده شناسایی، بسته‌بندی، علامت‌گذاری و حمل و نقل شود. جزئیات بیشتر در مورد حمل و نقل مواد خطرناک فراتر از دامنه این استاندارد است.

۴-۹ ترتیبات لازم به منظور جابجایی، ورود به سیستم، ذخیره‌سازی کافی و آنالیز نمونه در مقصد آن را فراهم آورید.

۵-۹ تمام اطلاعات مربوط به بررسی میدانی یا فعالیت نمونه‌برداری باید در کتاب سوابق ثبت شود. این باید ترجیحاً با صفحات ضد آب شماره‌گذاری شده پی در پی محدود شود. در مواردی که اطلاعات یکسان به طور معمول جمع‌آوری می‌شود، یادداشت‌های روزانه از پیش چاپ شده پیشنهاد می‌شود. اطلاعات باید با جوهر پاک نشدنی ثبت شود، تمام خطاهای ورود باید با یک خط عبور کرده و پاراف، و تمام نوشته باید به تاریخ و امضا حداقل روزانه. مطالب درج شده در کتاب سوابق باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱-۵-۹ شناسایی طرح نمونه‌برداری (با مرجع)؛

۲-۵-۹ مکان نمونه‌برداری؛

۳-۵-۹ نام و آدرس تماس میدان؛

۴-۵-۹ تولیدکننده پسماند و آدرس؛

۵-۵-۹ نوع فرایند تولید پسماند (در صورت مشخص بودن)؛

۶-۵-۹ نوع پسماند (برای مثال، لجن، فاضلاب)؛

۷-۵-۹ ترکیب زباله مشکوک از جمله غلظت‌ها؛

۸-۵-۹ تعداد و حجم نمونه‌های گرفته شده؛

۹-۵-۹ هدف نمونه‌برداری (برای مثال، نظارت، شماره قرارداد)؛

۱۰-۵-۹ تشریح نقطه و روش نمونه‌برداری؛

۱۱-۵-۹ تاریخ و زمان جمع‌آوری؛

۱۲-۵-۹ روش محافظت مورد استفاده، در صورت وجود (شامل يخ)؛

۱۳-۵-۹ پارامتر تجزیه‌ای مورد اندازه‌گیری؛

۱۴-۵-۹ شماره‌های شناسایی نمونه منحصر به فرد؛

۱۵-۵-۹ مقصد نمونه، چگونگی حمل و نقل و نام حمل‌کننده؛

۱۶-۵-۹ منابع، مانند نقشه‌ها و عکس‌های محل نمونه‌برداری؛

۱۷-۵-۹ مشاهدات میدانی (برای مثال، درجه حرارت محیط، وضعیت باد یا سایر شرایط خاص محل)؛

۱۸-۵-۹ اندازه‌گیری‌های میدانی (برای مثال، pH محلول، انفجارپذیری) و نتایج؛

۱۹-۵-۹ اسمی کارکنان در تیم نمونه‌برداری.

۶-۹ اطلاعات کافی را به نحوی ثبت کنید که هر شخصی بتواند نمونه‌برداری را بدون تکیه بر حافظه جمع-آوری کننده، بازسازی کند. بهتر است، محتويات کتاب سوابق در طرح نمونه‌برداری، یک روش استاندارد یا سند مشابه، مشخص باشد. کتاب سوابق باید حفظ و در یک مکان امن نگهداری شود. ممکن است باتوجه به اهداف فنی پروژه نمونه‌برداری، جزئیات بیشتری نسبت به موارد ذکر شده در بالا موردنیاز باشد.

## ۱۰ روش زنجیره نگه‌داری مدارک

۱-۱۰ بهتر است، روش زنجیره نگه‌داری مدارک برای نمونه‌هایی که ممکن است در اقدامات قانونی مورد استفاده قرار گیرد، گسترش یابد. توصیه می‌شود که با مشاور حقوقی برای کمک به ایجاد روش زنجیره نگه‌داری مدارک

مجزا، مشورت شود. روش‌های روشنگری نگهداری مدارک برای اطمینان از یکپارچگی نمونه و نیز برای حصول اطمینان از ایجاد داده‌های قابل دفاع قانونی و فنی، استفاده می‌شود.

۲-۱۰ اگر نمونه برای نگهداری پکیارچگی آن مجاز است، توصیه می‌شود، نمونه‌ها مطابق روش‌های نمونه‌برداری تعیین شده در طرح نمونه‌برداری جمع‌آوری شوند.

۳-۱۰ مهر و موم قانونی باید به شیوه‌ای به ظرف نمونه چسبانده شود که باز کردن نمونه بدون شکستن مهر و موم میسر نباشد. مهر و موم باید دارای یک شماره انحصاری نوشته شده در مقابل آن یا امضای نمونه‌بردار باشد. از ثبت شماره مهر و موم قانونی انحصاری در کتاب سوابق، اطمینان حاصل کنید.

۴-۱۰ توصیه می‌شود، نمونه تا تکمیل حفاظت و مستندسازی رسمی انتقال، در دید یا با دسترسی محدود یا در انبار دارای قفل نگهداری شود. جمع‌آوری کننده باید مستندسازی را از منبع نمونه شروع کرده و روش زنجیره نگهداری مدارک را انجام دهد. اسناد باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۴-۱۰ تعداد نمونه و شماره‌های مهر و موم قانونی؛

۲-۴-۱۰ نام و موقعیت محل؛

۳-۴-۱۰ تاریخ و زمان نمونه‌برداری؛

۴-۴-۱۰ تاریخ ارسال به آزمایشگاه؛

۵-۴-۱۰ نام نمونه‌بردار؛

۶-۴-۱۰ اطلاعات مربوط به توصیف نمونه و منبع آن؛

۷-۴-۱۰ روش نمونه‌برداری؛

۸-۴-۱۰ روش‌های محافظت؛

۹-۴-۱۰ وضعیت مهر و موم قانونی در زمان تحويل و نام شخص دریافت‌کننده؛

۱۰-۴-۱۰ روش حمل و نقل؛

۱۱-۴-۱۰ تاریخ همه فعالیت‌ها؛

۱۲-۴-۱۰ امضای افراد تحويل‌دهنده و دریافت‌کننده نمونه‌ها.