



ISIRI
5002-1
1st.edition

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
Institute of Standards and Industrial
Research of Iran

استاندارد ملی ایران
۵۰۰۲-۱
باب اول



الک های آزمون - الزامات فنی و آزمون -

قسمت اول : الک های آزمون با توو سیمی

فلزی

Test sieves-Techical requirements
and testing Part 1:Test sieves of
metal wire cloth

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبینظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود. پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازنین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید. همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان و سایر سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها، کالیبراسیون و سایر سنجش تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی : تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸



تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵



دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۰۲۱-۸۸۸۷۰۸۰-۸۸۸۷۱۰۳



بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵



پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir



بهاء: ۳۰۰۰ ریال



Headquarters :Institute Of Standards And Industrial Research Of IRAN

P.O.Box: **31585-163 Karaj – IRAN**

Tel.(Karaj): 0098 (261) 2806031-8

Fax.(Karaj): 0098 (261) 2808114

Central Office : **Southern corner of Vanak square , Tehran**

P.O.Box: **14155-6139 Tehran - IRAN**

Tel.(Tehran): 0098(21)8879461-5

Fax.(Tehran): 0098 (21) 8887080,8887103

Email: Standard @ isiri.or.ir

Price: 3000"RLS

کمیسیون استاندارد " الک های آزمون - الزامات فنی و آزمون - قسمت اول : الک های آزمون با تور سیمی

فلای (تمدید نظر)

سمت یا نمایندگی	(لیس
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی	ایمانی ، هوشیار
	(دکترای سازه)
	اعضا
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اردبیل	الماضی ، خلیل
	(لیسانس عمران)
عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی	بهبودنیا ، مهدی
	(دکترای فیزیک)
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اردبیل	جهانی ، حاجی بابا
	(لیسانس عمران)
اداره کل استاندارد و تحقیقات استان اردبیل	حسین پور ، حسنعلی
	(فوق لیسانس کشاورزی)
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - اردبیل	خانبابایی ، مهدی
	(لیسانس عمران)
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	رضوی ، رحساره
	(لیسانس فیزیک)
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل	زینالی ، کاظم
	(فوق لیسانس فیزیک)
سازمان بازرگانی استان اردبیل	شامی ، عقیل
	(لیسانس مدیریت)
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران	مجلس آراء ، محمد حسین
	(دکترای فیزیک)
کارخانه سیمان اردبیل	میکائیل وند ، شهرام
	(لیسانس مهندسی شیمی)
	دیگر
اداره کل استاندارد و تحقیقات استان اردبیل	خانبابایی ، بهنام
	(لیسانس فیزیک کاربردی)

اعضای شرکت کننده در پنهان و دومین املاسیه کمیته ملی استاندارد

اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها

سمت یا نمایندگی

(لیسانس)

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

محمد حسین مجلس آرا

(دکترای فیزیک)

اعضا

مدیرکل مرکز اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها

اخوان ، عباس

(لیسانس فیزیک)

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ایمانی ، هوشیار

(دکترای سازه)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اردبیل

جهانی ، حاجی بابا

(لیسانس عمران)

ادارة کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اردبیل

خانبابایی ، بهنام

(لیسانس فیزیک)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شیروانی ، فهیمه

(منشی کمیته ملی)

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

عبدی ، حسین

(فوق لیسانس مهندسی برق)

ادارة کل صنایع ساختمانی و معدنی

عباسی ، محمدحسین

(لیسانس)

مدیر فنی شرکت سکا و کارشناس استاندارد

عشقی ، مرتضی

(لیسانس ریاضی)

شرکت ابزار خاک

قنداقیان ، داود

(لیسانس)

نماینده معاونت تحقیقات فلزی

نبویان ، مبین

(دکترای فیزیک)

وزارت صنایع و معادن

نورانی ، محمد

(فوق لیسانس متالوژی)

مشاور و نماینده ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات

نوروزی ، سعید

(دکتری)

دبیر

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مهندسی الکترونیک)

طوماریان ، سهیلا

فهرست ملحوظات

صفحه

ب پیش گفتار
۱ ۱ هدف و دامنه کاربرد
۱ ۲ مراجع الزامی
۲ ۳ اصطلاحات و تعاریف
۳ ۴ علامت مشخصه
۳ ۵ تور سیمی فلزی
۱۶ ۶ قاب های الک های آزمون
۱۹ ۷ نشانه گذاری الک های آزمون
۲۰ پیوست الف
۲۳ پیوست ب

پیشگفتار

استاندارد "الک های آزمون - الزامات فنی و آزمون - قسمت اول : الک های آزمون با تورسیمی فلزی" نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تهیه شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پنجاه و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگانی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظرخواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، درهنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعته به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. این استاندارد جایگزین استاندارد ملی شماره ۵۰۰۲ شده و استاندارد قبلی باطل اعلام می گردد. منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

استاندارد ملی ایران ۵۰۰۲ : سال ۱۳۷۹ الک های آزمون با توری فلزی - ویژگی ها و روش های آزمون

ISO 3310-1, 2000 Test sieves –Technical requirements and testing – Part1: Test sieves of metal wire cloth

مقدمه

از آنجا که درستی آزمون الک کردن به درستی ابعادی چشممه های الک بستگی دارد ، در این استاندارد سعی شده است تا حد امکان رواداری چشممه های تورسیمی فلزی ، دقیق در نظر گرفته شود. غیر از الزامات مربوط به رواداری چشممه ها لازم نیست در سایر موارد از قبیل الزامات قطر سیم ، بیش از حد مورد نیاز محدودیت ایجاد شود زیرا تأثیر این معیارها در آزمون الک کردن اهمیت کمتری دارد و وضع الزامات بسیار سختگیرانه ممکن است در فرآیند تولید ، مشکلات غیر ضروری ایجاد نماید.

الک های آزمون - الزامات فنی و آزمون - قسمت اول : الک های آزمون با ته و سیمی فلزی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات فنی و روش های آزمون مربوطه، برای الک های آزمون با تورسیمی فلزی است.

این استاندارد برای الک های آزمونی که اندازه چشمی های آنها از ۱۲۵ میلی متر تا ۲۰ میکرومتر است، کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. درمورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استاندارد ملی ۲۹۵ : سال ۱۳۸۳ الک های آزمون - تورفلزی ، صفحه فلزی مشبك و ورق الکتروفرمی- اندازه اسمی چشمی

ISO 2395:1990 Test sieves and test sieving -Vocabulary

ISO 2591-1:1988 Test sieving - part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود :

۱- الک آزمون

الکی که با ویژگیهای استاندارد الک آزمون مطابقت داشته و برای دانه بندی^۱ دانه ها به وسیله الک کردن به کار می رود.

۲- سر پوش

وسیله ای که بطور کامل در روی الک جا زده می شود تا از بیرون ریختن ماده الک کردنی جلوگیری کند.

۳-۳ زیر الک (سینی)

وسیله ای که بطور کامل در زیر الک جا زده می شود تا همه مواد رد شده از الک ، داخل آن ریخته شود.

۴- قاب

وسیله ای که پیرامون محیط الک کننده را در بر داشته و پاشیده شدن مواد الک کردنی را محدود می کند.

۵-۳ محیط الک کننده

سطحی شامل چشمی های با ترتیب منظم و با شکل و اندازه یکسان.

۶- تور سیمی بافت شده

محیط الک کننده ای است که با یکی از فرآیندهای باقتن سیم تهیه می شود. سیم ها به صورت چشمی های مربعی شکل با اندازه یکسان ، شکل داده می شوند.

۷- نوع بافت

طریقه ای که سیم های تار و پود باهم تلاقی می کنند.

۸- تار

۱- این استاندارد با شماره ملی ۱۵۹۱ در حال تجدید نظر می باشد.

1-Particle size analysis

بیان نتایج جداسازی نمونه ای از ماده جداسازی شده با الک آزمون

همه سیم هایی که در راستای طولی تور بافته شده قرار می گیرند.

پود ۹-

همه سیم هایی که در راستای عرضی تور بافته شده قرار می گیرند.

بافت ساده ۱۰-

نوع بافته که در آن هر یک از سیم های تار به طور متناوب از رو و زیر هر سیم پود و بر عکس عبور می کند.

بافت جناغی^۱ ۱۱-

نوع بافته که در آن هر یک از سیم های تار به طور متناوب از رو و زیر دو سیم پود و بر عکس عبور می کند.

الک کردن ۱۲-

فرآیند جداسازی مخلوطی از دانه ها بر حسب اندازه آنها به وسیله یک یا چند الک.

۳- علامت مشخص

۳-۱- الک های آزمون با تور سیمی فلزی باید بر حسب اندازه اسمی چشممه های تور سیمی مشخص شوند.

۳-۲- اندازه اسمی چشممه های یک میلی متری و بالاتر باید بر حسب میلی متر (mm) و اندازه اسمی چشممه های زیر یک میلی متر باید بر حسب میکرومتر (µm) بیان شوند.

۴- تور سیمی فلزی

۱- الزامات

روادری چشممه ها و قطر سیم ها باید مطابق با مشخصات جدول های ۱ و ۲ باشد

جدول ۱- روادری چشممه ها و قطر سیم ها- ابعاد بر حسب میلی متر

اندازه های اندازه چشممه ها (d)			روادری اندازه چشممه ها			اندازه اسمی چشممه ها (W)		
اندازه های اندازه چشممه های ترجیحی	گستره مجاز برای انتخاب	اندازه های استاندارد	بیشینه انحراف استاندارد	اندازه برای میانگین چشممه های چشممه	اندازه برای مر چشممه	اندازه های تکمیلی	اندازه های اصلی	
d_{\min}	d_{\max}	d_{nom}	σ_0	$\pm Y$	$+X$	$R40/3$	$R20$	$R20/3$
(۱)	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)	(۸)	(۹)
۷/۸	۹/۲	۱		۳/۶۶	۴/۰۱	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
۷/۸	۹/۲	۱		۳/۲۹	۴/۱۰		۱۱۲	
۰/۴	۷/۲	۷/۳		۳/۱۲	۳/۹۹	۱۰۷		
۰/۴	۷/۲	۷/۳		۲/۹۴	۳/۸۲		۱۰۰	
۰/۴	۷/۲	۷/۳		۲/۶۶	۳/۰۳	۹۰	۹۰	۹۰
۰/۴	۷/۲	۷/۳		۲/۳۷	۳/۲۴		۸۰	
۰/۴	۷/۲	۷/۳		۲/۲۲	۳/۰۹	۷۰		
۴/۸	۶/۴	۵/۶		۲/۱	۲/۹۷		۷۱	

۳/۸	۷/۴	۰/۷		۱/۱۷	۲/۷۱	۷۳	۷۳	۷۳
۳/۸	۰/۱	۰		۱/۶۷	۲/۶۹		۰۷	
۳/۸	۰/۱	۰		۱/۰۱	۲/۳۹	۰۳		
۳/۸	۰/۱	۰		۱/۸۹	۲/۲۹		۰۰	
۳/۸	۰/۲	۴/۰	۱/۰۰۰	۱/۳۰	۲/۱۲	۴۰	۴۰	۴۰
۳/۸	۰/۲	۴/۰	۱/۰۰۰	۱/۲	۱/۹۴		۴۰	
۳/۸	۰/۲	۴/۰	۱/۰۰۰	۱/۱۳	۱/۱۰	۳۷/۰		
۳/۴	۴/۶	۴	۱/۰۰۰	۱/۰۷	۱/۷۱		۳۰/۰	
۳/۴	۴/۶	۴	۱/۰۰۰	۰/۹۰	۱/۶۳	۳۱/۰	۳۱/۰	۳۱/۰
۳	۴/۱	۳/۰۰	۱/۰۰۰	۰/۱۰	۱/۰		۲۸	
۳	۴/۱	۳/۰۰	۱/۰۰۰	۰/۸	۱/۴۴	۲۶/۰		
۳	۴/۱	۳/۰۰	۱/۰۰۰	۰/۷۶	۱/۳۸		۲۰	

ادامه جدول ۱ - رواداری چشممه ها و قطعه سیم ها - ابعاد بر حسب میلی متر

اندازه های اسمنی قطعه سیم ها (d)			رواداری اندازه چشممه ها			اندازه اسمنی چشممه ها (W)		
گستره مجاز برای انتخاب	اندازه های تکمیلی	اندازه های اصلی	اندازه های تکمیلی	اندازه های برای میانگین چشممه هر چشممه	اندازه های استاندارد	بیشینه انحراف استاندارد	اندازه های تکمیلی	اندازه های اسمنی چشممه های (d)
d _{min}	d _{max}	d _{nom}	σ ₀	± Y	+ X	R 40/3	R 20	R 20/3
(۹)	(۱)	(۵)	(۷)	(۰)	(۲)	(۳)	(۲)	(۱)
۳	۴/۱	۳/۰۰	۰/۹۲۰	۰/۶۸	۱/۲۷	۲۲/۴	۲۲/۴	۲۲/۴
۲/۷	۳/۶	۳/۱۰	۰/۷۸۰	۰/۶۱	۱/۱۷		۲۰	
۲/۷	۳/۶	۳/۱۰	۰/۷۸۹	۰/۰۸	۱/۱۳	۱۹		
۲/۷	۳/۶	۳/۱۰	۰/۷۹۰	۰/۰۰	۱/۰۸		۱۸	
۲/۷	۳/۶	۳/۱۰	۰/۷۱۰	۰/۶۹	۰/۹۹	۱۷	۱۷	۱۷
۲/۸	۳/۲	۲/۸	۰/۰۳۰	۰/۶۳	۰/۹		۱۶	
۲/۸	۳/۲	۲/۸	۰/۰۰۷	۰/۶۱	۰/۸۷	۱۳/۲		
۲/۱	۲/۹	۲/۰	۰/۴۸۰	۰/۳۹	۰/۸۳		۱۲/۰	
۲/۱	۲/۹	۲/۰	۰/۴۳۰	۰/۳۰	۰/۷۷	۱۱/۲	۱۱/۲	۱۱/۲
۲/۱	۲/۹	۲/۰	۰/۴۸۰	۰/۳۱	۰/۷۱		۱۰	
۱/۹	۲/۶	۲/۲۴	۰/۳۷۲	۰/۳	۰/۶۱	۹/۰		
۱/۹	۲/۶	۲/۲۴	۰/۳۰۰	۰/۲۸	۰/۶۰		۹	

۱/۷	۲/۳	۲	۰/۳۱۰	۰/۲۰	۰/۷	۱	۱	۱
۱/۰	۲/۱	۱/۱	۰/۲۸۰	۰/۲۲	۰/۰۰		۷/۱	
۱/۰	۲/۱	۱/۱	۰/۲۷۹	۰/۲۱	۰/۰۳	۷/۷		
۱/۰	۲/۱	۱/۱	۰/۲۰۰	۰/۲	۰/۰۱		۷/۳	
۱/۳	۱/۹	۱/۶	۰/۲۳۰	۰/۱۸	۰/۴۷	۰/۶	۰/۶	۰/۶
۱/۳	۱/۹	۱/۶	۰/۲۱۰	۰/۱۶	۰/۴۳		۰	
۱/۳	۱/۹	۱/۶	۰/۱۹۹	۰/۱۰	۰/۴۱	۴/۷۰		
۱/۲	۱/۷	۱/۴	۰/۱۹۰	۰/۱۴	۰/۴		۴/۰	

ادامه جدول ۱ - رواداری چشممه ها و قطرسیم ها - ابعاد بر حسب میلی متر

اندازه های اسنی قطرسیم ها (d)		رواداری اندازه چشممه ها				اندازه اسنی چشممه ها (W) ^۱		
گستره مجاز برای انتخاب	اندازه های ترجیحی	اندازه های انتخاب	بیشینه انحراف استاندارد	اندازه برای میانگین چشممه	اندازه برای هر چشممه	اندازه های تکمیلی	اندازه های اصلی	
d _{min}	d _{max}	d _{nom}	σ ₀	±Y	+X	R 40/3	R20	R 20/3
(۹)	(۱)	(۷)	(۷)	(۰)	(۴)	(۳)	(۲)	(۱)
۱/۲	۱/۷	۱/۴	۰/۱۷۰	۰/۱۳	۰/۱۷	۴	۴	۴
۱/۰۷	۱/۰	۱/۲۰	۰/۱۰۰	۰/۱۱	۰/۱۳۴		۳/۰۰	
۱/۰۷	۱/۰	۱/۲۰	۰/۱۰۱	۰/۱۱	۰/۱۳۲	۳/۳۰		
۱/۰۷	۱/۰	۱/۲۰	۰/۱۸۰	۰/۱	۰/۱۳۱		۳/۱۰	
۰/۹۰	۱/۳	۱/۱۲	۰/۱۳۰	۰/۰۹	۰/۲۹	۲/۸	۲/۸	۲/۸
۰/۸۰	۱/۱۰	۱	۰/۱۱۷	۰/۰۸	۰/۲۶		۲/۰	
۰/۸۰	۱/۱۰	۱	۰/۱۱۴	۰/۰۸	۰/۲۰	۲/۲۶		
۰/۷۷	۱/۰۴	۰/۹	۰/۱۱۰	۰/۰۷	۰/۲۴		۲/۲۴	
۰/۷۷	۱/۰۴	۰/۹	۰/۱۰۰	۰/۰۷	۰/۲۳	۲	۲	۲
۰/۷۸	۰/۹۲	۰/۸	۰/۰۹۲	۰/۰۶	۰/۲۱		۱/۱	
۰/۷۸	۰/۹۲	۰/۸	۰/۰۸۷	۰/۰۶	۰/۲	۱/۷		
۰/۷۸	۰/۹۲	۰/۸	۰/۰۸۲	۰/۰۶	۰/۱۹		۱/۷	
۰/۷	۰/۸۲	۰/۷۱	۰/۰۷۶	۰/۰۵	۰/۱۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸
۰/۰۴	۰/۷۲	۰/۶۳	۰/۰۷۹	۰/۰۴	۰/۱۷		۱/۲۰	
۰/۰۴	۰/۷۲	۰/۶۳	۰/۰۷۷	۰/۰۴	۰/۱۶	۱/۱۸		
۰/۴۸	۰/۶۴	۰/۰۷	۰/۰۶۴	۰/۰۴	۰/۱۰		۱/۱۲	

۰/۴۸	۰/۷۶	۰/۰۶	۰/۰۰۹	۰/۰۳	۰/۱۴	۱	۱	۱
یادآوری- تمام اندازه های بیان شده برای چشممه ها با بافت ساده به کار می رود.								
۱- مطابق با استاندارد ملی ۲۹۰ جدول های ۱ و ۲ ، ارائه شده است.								
۲- به دلیل کم بودن تعداد چشممه های اندازه گرفته شده ، محاسبه پaramتر ۵ واقعیت فیزیکی ندارد.								

جدول ۲ - رواداری چشممه ها و قطرسیم ها- ابعاد بر حسب میکرومتر

اندازه های اسمی قطرسیم ها (d)		رواداری اندازه چشممه ها					اندازه اسمی چشممه ها (W) ^۱		
d _{min}	d _{max}	d _{nom}	σ₀	± Y	+ X	R 40/3	R 20	R 20/3	
(۹)	(۱)	(۷)	(۷)	(۰)	(۶)	(۳)	(۲)	(۱)	
۴۳۰	۰۱۰	۰۰۰	۰۶/۲	۳۱	۱۳۱		۹۰۰		
۴۳۰	۰۱۰	۰۰۰	۰۲/۲	۲۹	۱۲۷	۱۰۰			
۳۱۰	۰۲۰	۴۰۰	۰۰/۲	۲۸	۱۲۲		۱۰۰		
۳۱۰	۰۲۰	۴۰۰	۴۰/۱	۲۰	۱۱۲	۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	
۳۴۰	۴۶۰	۴۰۰	۴۲	۲۲	۱۰۴		۶۳۰		
۳۴۰	۴۶۰	۴۰۰	۴۰/۰	۲۱	۱۰۱	۷۰۰			
۳۰۰	۴۱۰	۳۰۰	۲۱/۱	۲۰	۹۷		۰۷۰		
۲۷۰	۳۶۰	۳۱۰	۲۰/۹	۱۸	۱۹	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	
۲۴۰	۳۲۰	۲۸۰	۲۲/۲	۱۷	۸۴		۴۰۰		
۲۴۰	۳۲۰	۲۸۰	۲۲/۲	۱۷	۸۱	۴۲۰			
۲۱۰	۲۹۰	۲۰۰	۳۰/۹	۱۰	۷۱		۴۰۰		
۱۹۰	۲۷۰	۲۲۴	۲۸/۲	۱۳	۷۲	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	
۱۷۰	۲۳۰	۲۰۰	۲۶/۱	۱۲	۷۷		۳۱۰		
۱۷۰	۲۳۰	۲۰۰	۲۵/۴	۱۲	۷۰	۳۰۰			
۱۵۰	۲۱۰	۱۱۰	۲۴/۲	۱۱	۶۲		۲۱۰		
۱۳۰	۱۹۰	۱۷۰	۲۲/۴	۹/۹	۰۱	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	
۱۳۰	۱۹۰	۱۷۰	۲۰/۱	۹	۰۶		۲۲۴		
۱۲۰	۱۷۰	۱۴۰	۲۰	۱/۷	۰۲	۲۱۲			
۱۲۰	۱۷۰	۱۴۰	۱۹/۴	۱/۳	۰۰		۲۰۰		
۱۰۷	۱۰۰	۱۲۰	۱۸	۷/۶	۴۷	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	

ادامه جدول ۲ - رواداری اندازه چشممه ها و قطرسیم ها- ابعاد بر حسب میکرومتر

اندازه های اسی قطرسمی ها (d)		رواداری اندازه چشممه ها				اندازه اسی چشممه ها (W')			
گستره مجاز برای انتخاب	اندازه های ترجیحی	بیشینه انحراف استاندارد	اندازه برای میانگین چشممه	اندازه برای هر چشممه	اندازه های تكمیلی	اندازه های اصلی	$R40/3$	$R20$	$R20/3$
(۹)	(۱)	(۷)	(۰)	(۴)	(۳)	(۲)	(۱)		
۹۰	۱۳۰	۱۱۲	۱۶/۸	۷/۹	۴۴	۱۶۰			
۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۶/۳	۷/۶	۴۳	۱۰۰			
۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۰/۷	۷/۳	۴۱	۱۴۰			
۷۷	۱۰۴	۹۰	۱۴/۴	۰/۱	۳۸	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	
۷۱	۹۲	۸۰	۱۳/۶	۰/۴	۳۶	۱۱۲			
۷۰	۸۲	۷۱	۱۳/۲	۰/۲	۳۵	۱۰۷			
۷۰	۸۲	۷۱	۱۲/۸	۰	۳۴	۱۰۰			
۵۴	۷۲	۶۳	۱۲	۴/۶	۳۲	۹۰	۹۰	۹۰	
۴۱	۶۴	۵۶	۱۱/۳	۴/۳	۳۰	۸۰			
۴۳	۵۸	۵۰	۱۰/۹	۴/۱	۲۹	۷۰			
۴۳	۵۸	۵۰	۱۰/۰	۴	۲۸	۷۱			
۳۸	۵۲	۴۰	۹/۹	۳/۷	۲۶	۶۳	۶۳	۶۳	
۳۴	۴۶	۴۰	۹/۳	۳/۰	۲۵	۵۶			
۳۱	۴۱	۳۶	۹	۳/۴	۲۴	۵۳			
۳۱	۴۱	۳۶	۸/۷	۳/۳	۲۳	۵۰			
۲۷	۳۷	۳۲	۸/۳	۳/۱	۲۲	۴۰	۴۰	۴۰	
۲۷	۳۷	۳۲	۷/۹	۳	۲۱	۴۰			
۲۴	۳۵	۳۰	۷/۷	۲/۹	۲۰	۳۱			
۲۴	۳۵	۳۰	۷/۰	۲/۱	۲۰	۲۷	R' ۱۰		
۲۳	۳۳	۲۸	۷/۱	۲/۷	۱۹				۳۲

ادامه جدول ۲- رواداری چشممه ها و قطرسمی ها - ابعاد بر حسب میکرومتر

اندازه های اسی قطرسمی ها (d)		رواداری اندازه چشممه ها				اندازه اسی چشممه ها (W')			
گستره مجاز برای انتخاب	اندازه های ترجیحی	بیشینه انحراف استاندارد	اندازه برای میانگین چشممه	اندازه برای هر چشممه	اندازه های تكمیلی	اندازه های اصلی	$R40/3$	$R20$	$R20/3$
(۹)	(۱)	(۷)	(۰)	(۴)	(۳)	(۲)	(۱)		


۲۱	۲۹	۲۰	۷/۱	۲/۰	۱۷			۲۰
۱۷	۲۳	۲۰	۰/۷	۲/۳	۱۴			۲۰

یادآوری- تمام اندازه های بیان شده برای چشممه ها در مورد بافت ساده به کار می رود. اندازه های بیان شده برای چشممه هایی با اندازه ۴۵ میکرومتر و کوچکتر، برای بافت جناغی نیز به کار می رود. اما بهتر است یاد آوری شود که الک های با بافت ساده و جناغی می توانند ویژگی های متفاوتی برای الک کردن داشته باشند.

۱- مطابق با استاندارد ملی ۲۹۵ جدول های ۱ و ۲، ارائه شده است.

۵-۱-۱ رواداری چشممه ها و انحراف استانداردها

۵-۱-۱-۱ رواداری چشممه ها، X , Y , Z همان گونه که در ستونهای ۴، ۵ و ۶ جدول های ۱ و ۲ ارائه شده است، برای اندازه چشممه های اندازه گیری شده در راستای تار و پود بطور جداگانه و در روی خط مرکزی چشممه ها (شکل ۱ را ببینید) به کار می رود.



شکل ۱- اندازه چشممه

که در آن:

اندازه چشممه w ،
قطر سیم d ،
و گام p است ($p = w + d$).

۵-۱-۱-۲ اندازه هیچ چشممه ای نباید از مقدار اندازه اسمی آن بیش از رواداری X تع加وز کند.

$$X = \frac{2w^{0.75}}{3} + 4w^{0.25} \quad (1)$$

X و w بر حسب میکرومتر بیان می شوند.

۵-۱-۱-۳ اندازه متوسط چشممه، \bar{w} ، نباید غیر از محدوده اندازه اسمی چشممه با رواداری $Y \pm$ باشد.

$$\bar{w} = \frac{w^{0.98}}{27} + 1.6 \quad (2)$$

\bar{w} و w بر حسب میکرومتر بیان می شوند.

۵-۱-۱-۴ حداقل انحراف استاندارد اندازه چشممه ها در راستای تار و پود بطور جداگانه، نباید بیشتر از مقدار σ که در ستون ۶ جدول های ۱ و ۲ ارائه شده است، باشد.

انحراف استاندارد σ با اندازه گیری تعداد کل چشممه های کامل ، N ، در الک آزمون و با استفاده از معادله ۳ محاسبه می شود:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (w_i - \bar{w})^2} \quad (3)$$

انحراف استاندارد S با اندازه گیری تعداد چشممه ها ، n ، که در جدول ۴ فهرست شده و با استفاده از معادله ۴ محاسبه می شود:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (w_i - \bar{w})^2} \quad (4)$$

مقدار پیش بینی شده انحراف استاندارد (σ) را می توان از معادله (۵) محاسبه کرد:

$$\sigma_s = K \cdot S \quad (5)$$

که در آن مقادیر K از ستون های ۳ یا ۵ جدول ۴ به دست می آید.

مقادیر K برای تأیید و بازرسی نیز می توانند از معادله ۶ محاسبه شود:

$$K = 1.2 + \frac{2.5}{\sqrt{2n}} \quad (6)$$

مقادیر K برای کالیبراسیون نیز می توانند از معادله ۷ محاسبه شود:

$$K = 1.2 + \frac{3}{\sqrt{2n}} \quad (7)$$

پادآوری - در پیوست الف یک مثال جهت ارزیابی انحراف استاندارد داده شده است.

۵-۱-۲-۲ قطر سیم

۵-۱-۲-۱ اندازه قطرسیم ها که در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است در مورد تور سیمی فلزی که به قاب وصل می شوند به کار می رود.

۵-۱-۲-۲ اندازه اسمی قطرسیم ها که در ستون ۷ جداول ۱ و ۲ ارائه شده است ، ترجیح داده می شود.

اما اندازه اسمی قطرسیم ها می توانند غیر از مقادیر مشخص شده در داخل محدوده های d_{min} و d_{max} ، در ستون های ۸ و ۹ جداول ۱ و ۲ باشد. این محدوده ها ، گستره مجاز انتخاب ، تقریبا $15 \pm$ درصد اندازه های ترجیحی d_{nom} را که در ستون ۷ جداول ۱ و ۲ ارائه شده است ، تعریف می کند.

۵-۱-۲-۳ سیم ها در یک الک آزمون در راستای تار و پود باید قطری مشابه داشته باشند.

۵-۲ روشن های آزمون

هر یک از چشممه های تور سیمی فلزی در الک آزمون باید احتمال بازرسی شدن مشابهی برای مطابقت با الزامات فهرست شده در بند ۱-۵ را دارا باشد. اندازه تمام چشممه های کامل را برای الک هایی که ۲۰ چشممه یا کمتر دارند ، بدست آورید (به شکل ۲ مراجعه شود). برای الک هایی که بیش از ۲۰ چشممه دارند امتحان را طی سه آزمون زیرانجام دهید.

در آزمون های دو و سه در زیر ، اندازه چشممه ها را با استفاده از ابزار مناسبی که دقت قرائت آنها ۱ میکرومتر یا یک چهارم رواداری اندازه متوسط چشممه (۷) ، هر کدام که بزرگتر است ، اندازه گیری کنید.

۵-۲-۱ آزمون یک - امتحان چشممه شرایط عمومی ^{۱۴} تور سیمی

در مقابل یک زمینه روشن یکنواخت به تور سیمی نگاه کنید. اگر انحراف های مشهودی از یکنواختی ظاهر تور سیمی مانند عیوب بافت ، چین و چروک و تاخوردگی یافته شود ، لک پذیرفتی نیست.

۵-۴-۲ آزمون دو - بازرسی در مورد چشمها بزرگتر از اندازه معین (رواداری X) به منظور آشکار نمودن چشمها بزرگتر از اندازه معین ، ظاهر تمام چشمها لک را برای اندازه گیری های متوالی روشنند و با دقت امتحان کنید. چشمها در لک های ریز وقتی بهتر دیده می شوند که بصورت اپتیکی بزرگ شده باشد. در روش اپتیکی بهتر است از بزرگنمایی های فهرست شده در جدول ۳ استفاده شود.

جدول ۳ - بزرگنمایی در روش اپتیکی


اندازه اسمی چشم	۰ میلیمتر تا ۲۰۰ میکرومتر تا ۲۵۰ میکرومتر	۵ میلیمتر تا ۲۵۰ میکرومتر	۲۰۰ تا ۵۰۰ میکرومتر
بزرگنمایی	۵۰ تا ۲۰۰	۲۰ تا ۵۰	۲۰ تا ۵
	میکرومتر	میکرومتر	میکرومتر

اگر چشمها ای یافت شود که بزرگی اندازه آن نسبت به اندازه معین بیش از رواداری X باشد، لک پذیرفتی نیست.

۵-۴-۳ آزمون سه - اندازه گیری اندازه متوسط چشمها (\bar{w}) برای رواداری ۲ ، انحراف استاندارد برای رواداری s

۶ قطر سیم ، d

شکل های ۲ تا ۴ محل اندازه گیری چشمها در یک لک آزمون ۲۰۰ میلی متری نشان می دهند.



شکل ۴- مثال برای بازبینی

قطری^۱

شکل ۳- مثال برای بازبینی

تقاطعی^۲


شکل ۲- همه چشمها

کامل برای لک های

کمتر از ۲۰ چشم

یادآوری ۱- در شکل ۳ چشمه ها به طور تصادفی در فواصل نامنظمی روی قطر کامل جای گرفته اند؛ اندازه گیری ها برای تار (عمودی) و پود (افقی) است. فقط یک اندازه گیری برای هر چشم.

یادآوری ۲- در شکل ۴ چشمه ها بطور تصادفی در فواصل نامنظمی روی قطر کامل جای گرفته اند؛ اندازه گیری ها برای تار و هم پود می تواند در هر یک از چشمه ها انجام شود. پس از اینکه الک بر اساس آزمون های یک و دو قابل قبول تشخیص داده شد ، اندازه گیری اندازه متوسط چشم را به روش زیر انجام دهید. حداقل تعداد چشمه هایی که در دو راستای تار و پود در الک آزمونی به قطر ۲۰۰ میلی متر اندازه گیری می شوند باید بطور جداگانه برای تأیید ، گواهی کردن یا کالیبراسیون مطابق جدول ۴ فهرست شوند. اندازه متوسط چشم را در امتداد خط مرکزی تورسیمی فلزی ، به ترتیب در دو راستای موازی با تار و پود ، جداگانه اندازه گیری کنید. چشمه های اندازه گرفته شده باید روی قطر کامل الک قرار گرفته شوند (به شکل های ۳ و ۴ مراجعه شود) . اگر تورسیمی فلزی به روش جناغی بافته شده باشد (چشمه های کوچکتر یا مساوی ۴۵ میکرومتر) ، پیکربندی باید مطابق شکل ۵ بوده و اندازه گیری ها باید عمود بر سیم انجام گیرد.



شکل ۵- پیکربندی بافت جناغی

اگر قطر سیم جداگانه اندازه گیری شود و به همراه اندازه چشم می تواند ، در صورت امکان حداقل قطر ۱۰ سیم را در هر راستا اندازه گیری کنید. برای تأیید (بند ۱-۲-۳-۵) و بازرسی (بند ۲-۲-۳-۵) ، اگر تمام چشمه های کامل اندازه گرفته شده باشند ، σ را با σ_0 مقایسه کنید یا اگر تعداد کمتری از چشمه های کامل اندازه گرفته شده باشند ، σ را با σ_0 مقایسه کنید. برای کالیبراسیون (بند ۳-۲-۳-۵) اگر تمام چشمه های کامل اندازه گرفته شده باشند ، σ را با σ_0 مقایسه کنید و یا اگر تعداد کمتری از چشمه های کامل اندازه گرفته شده باشند ، σ را با σ_0 مقایسه کنید.

اگر اندازه میانگین چشم ، $\bar{\sigma}$ ، انحراف استاندارد ، s یا قطر سیم ، d ، مطابق با مقادیر مناسب داده شده در ستونهای ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ جدولهای ۱ و ۲ نباشند ، الک پذیرفتی نیست.

۵-۳- مستند سازی انتباطی الک

۵-۳-۱ کارت سابقه الک آزمون

سازنده می تواند کارت سابقه ای (به پیوست ب مراجعه شود) را همراه با هر الک جدید تهیه کرده که این کارت تأیید می کند الک با روش های اجرائی توضیح داده شده در بند ۲-۵ ، بازرسی شده است. این کارت می تواند به تکرار برای

ثبت نتایج آزمون های دوره ای و انجام بازبینی ها مورد استفاده قرار گیرد.

۵-۳-۲ گواهی نامه ها

در تمام گواهی نامه ها باید شماره سریال ، تاریخ و نام یا امضاء سازنده الک ، ذکر شود.

۵-۳-۲-۱ گواهی نامه تأیید

اگر تقاضای خاصی از طرف مشتری انجام نشده باشد ، سازنده باید گواهی نامه ای که در آن تأیید بازرسی الک آزمون مطابق با بند ۲-۵ بیان می شود ، را تهیه نماید. این گواهی نامه ممکن است با کارت سابقه الک آزمون ترکیب شود ، به بند ۱-۳-۱ و پیوست ب مراجعه شود.

۵-۳-۲-۲ گواهی نامه بازرسی سازنده می تواند

براساس درخواست خاص مشتری برای الک آزمون ، گواهی نامه بازرسی تهیه کنند تا مقادیر اندازه میانگین چشممه های الک را به تفکیک در دو راستای تار و پود تورسیمی فلزی بیان نماید ، به ستون ۲ از جدول ۴ مراجعه شود.


۵-۳-۲-۳ گواهی نامه کالیبراسیون

سازنده می تواند بر اساس درخواست خاص مشتری ، برای الک آزمون گواهی نامه کالیبراسیون تهیه کنند که بیانگر نتایج ارزیابی آن الک باشد. نتایج باید تعداد چشممه ها و قطرهای اندازه گرفته شده سیم (به ستون ۴ از جدول ۴ مراجعه شود) ، اندازه متوسط چشممه ها ، انحراف استاندارد و قطر متوسط سیم در راستاهای تار و پود را بیان کند. نوع ساده یا جناغی بودن بافت نیز باید بیان شود.

۶ قاب های الک آزمون

توصیه می شود تا حد امکان از قاب های فلزی گرد به قطر ۲۰۰ میلی متر استفاده شود مخصوصا برای تورسیمی فلزی که اندازه اسمی چشممه های آنها کمتر از ۴ میلی متر است. قاب های بزرگتر یا کوچکتر بودن مقدار ماده الک کردنی مورد استفاده قرار گیرند. شکل و اندازه قاب الک آزمون اثر ناچیزی روی نتایج عمل الک کردن دارد (به استاندارد شماره^۱ مراجعه شود). در یک سری کامل الک ، الک ها با یک درپوش و زیر الک باید طوری بر روی هم سوار شوند که در حین آزمون عمل الک کردن ، از بیرون ریختن نمونه جلوگیری نماید.

قاب ها باید آنقدر پرداخت شوند تا به آسانی بتوانند توى الک های دیگر قرار گیرند و درپوش ها و زیر الک ها ، رو و در زیر آنها قرار گیرند. آب بندی اتصال تورسیمی فلزی به قاب باید چنان باشد تا از گیرکردن مواد الک کردنی جلوگیری کند (به شکل ۶ مراجعه شود).



در شکل بالا:

- ۳- پایه
- ۱- تور سیمی فلزی
- ۴- قاب
- ۲- قسمت اصلی

شکل ۶- سطح مقطع ترسیمی یک الک آزمون

جدول ۴- حداقل تعداد چشمها در الک آزمون به قطر ۲۰۰ میلی متر که جداگانه در راستای تار و پود اندازه گرفته شده و به صورت تصادفی روی قطر کامل قرار می گیرند

اندازه اسمی چشم	عامل K_w	عامل K	فرآیند تأیید و بازرسی	فرآیند کالیبراسیون
(۱)	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)
اندازه ها بر حسب میلی متر				
۲۰	۱۲۰	۲۵	همه در هر دو راستا (حداکثر ۵۰ در الک های بزرگتر با قطر بیش از ۲۰۰ میلیمتر)	همه در هر دو راستا (حداکثر ۲۵ در الک های بزرگتر با قطر بیش از ۲۰۰ میلیمتر)
۱/۰۹	۲×۳۰	۱/۷۷	۲×۱۰	۴
۱/۰۴	۲×۴۰	۱/۷۰	۲×۲۰	۲/۲۴
۱/۰۰	۲×۵۰	۱/۰۰	۲×۲۰	۱/۷
۱/۴۴	۲×۱۰	۱/۶۸	۲×۴۰	۱
اندازه ها بر حسب میکرومتر				

۱/۸۸	۲x۱۰		۲x۴۰	از ۹۰۰ تا ۱۰۰۰
۱/۸۱	۲x۱۰۰		۱/۶۸	از ۷۱۰ تا ۵۶۰
۱/۱۳۹	۲x۱۲۰	۲x۰۰		از ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱/۱۳۷	۲x۱۶۰	۱/۶۵		از ۳۰۰ تا ۲۰۰
۱/۱۳۵	۲x۲۰۰	۱/۶۳	۲x۶۰	از ۹۰ تا ۱۸۰
۱/۱۳۳	۲x۲۰۰	۱/۶۰	۲x۸۰	از ۴۵ تا ۸۰
۱/۱۳۲	۲x۳۰۰	۲x۱۰۰		از ۲۰ تا ۴۰
		۱/۳۱		
		۲x۱۰۰		
		۱/۳۸		
		۲x۱۰۰		
		۱/۳۸		
۱- مطابق با استانداردمی ۲۹۵ جداول ۱ و ۲، ارائه شده است				
یادآوری- عامل های K در معادله (۵) برای محاسبه مقادیریش بینی شده انحراف استاندارد، استفاده می شود تا سطح اطمینان انحراف استاندارد به شرح زیر افزایش یابد:				
۲- ۹۹ درصد برای فرآیند تأثید و بازرگانی؛				
۳- تا ۹۹/۷۳ درصد برای فرآیند کالیبراسیون (به پیوست الف مراجعه شود).				

رواداری های الک های آزمون با قطر ۲۰۰ میلی متر باید مطابق با جدول ۵ باشد.

جدول ۵ - رواداری های الک های آزمون با قطر ۲۰۰ میلی متر بر حسب میلی متر

عمق تقریبی H_1	قطر یا طول سطح مؤثر الک کردن حداقل	حداکثر	اندازه اسمی قاب الک آزمون D_2	اندازه اسمی قاب الک آزمون D_1
۵۰ یا ۲۵	۲۰۰	۱۱۰	۲۰۰-۰/۱ تا ۲۰۰+۰/۷	۲۰۰ تا ۲۰۰

یادآوری- بهتر است رواداری های D_2 و D_1 در مورد اندازه اسمی قاب های سایر الک ها با اندازه هایی از قبیل ۱۰۰ میلیمتر، ۳۰۰ میلی متر و ۴۰۰ میلی متر، اعمال شود.

۷ نشانه گذاری الک های آزمون

بر چسب فلزی ثابت که به طور مجاز روی قاب متصل می شود باید اطلاعات زیر را ارائه دهد:

- اندازه اسمی چشممه؟

- استاندارد (استاندارد های) مرجعی که ادعا می شود الک آزمون مطابق با آن است؛

- جنس تور سیمی فلزی و قاب آن؛

- نام افرادی که نسبت به الک مسئولیت دارند (سازنده یا فروشنده)؛

- شماره سریال الک آزمون که سازنده تعیین کرده است .

پیوست الف

تحیین المراف استاندارد در مورد الداره متوسط مشتمل (اطلاعاتی)

انحراف استاندارد که به وسیله معادله های ۳ تا ۷ در بند ۵-۱-۱-۴ محاسبه شده است از طریق دو مثال زیر روش می شود.

جدول الف.۱-آزمون برای تأیید و بازرسی (بندهای ۵-۳-۲-۱ و ۵-۴-۲-۲)

مثال ۱- با فرض $w = 20\text{ mm}$ ($n = 25$)

$n_i(w_i - \bar{w})^2$	$(w_i - \bar{w})^2$	$(w_i - \bar{w})$	$n_i \times w_i$	n_i	w_i
۰/۰۰۰	۰/۰۱۷	-۰/۱۳۲	۰/۰۰۰	۰	۱/۸۱۲
۰/۰۲۱	۰/۰۰۷	-۰/۰۸۵	۰/۰۷۷	۳	۱/۸۰۹
۰/۰۰۷	۰/۰۰۱	-۰/۰۳۸	۹/۰۳۰	۹	۱/۹۰۷
۰/۰۰۱	۰/۰۰۰	۰/۰۰۹	۲۱/۶۸۳	۱۱	۱/۹۰۳
۰/۰۱۹	۰/۰۰۳	۰/۰۰۷	۱۲/۰۰۰	۷	۲/۰۰۰
۰/۰۰۰	۰/۰۱۱	۰/۱۰۳	۰/۰۰۰	۰	۲/۰۴۷
۰/۰۰۰	۰/۰۲۳	۰/۱۰۰	۰/۰۰۰	۰	۲/۰۹۴
۰/۰۰۰	۰/۰۳۹	۰/۱۹۷	۰/۰۰۰	۰	۲/۱۴۱
۰/۰۰۰	۰/۰۶۰	۰/۲۴۴	۰/۰۰۰	۰	۲/۱۸۸
۰/۰۴۹			۴۸/۰۹۰	۲۵	$n=$

$$\bar{w} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i \cdot w_i}{n} = \frac{48.590}{25} = 1.944 \text{ mm}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (w_i - \bar{w})^2} = \sqrt{\frac{1}{25-1} \times 0.49} = 0.045 \text{ mm}$$

برای آزمون تأیید و بازرسی این مقدار از s باید در عامل k [معادله ۶] ضرب شود تا سطح اطمینان انحراف استاندارد تا ۹۹ درصد افزایش یابد.

$$\sigma_s = k \cdot s$$

$$\sigma_s = 1.55 \times 0.045 = 0.070 \text{ mm}$$

انحراف استاندارد $s = 0.070$ باید با مقدار $\sigma_0 = 0.105$ ، داده شده در ستون ۶ از جدول ۱ مقایسه شود.

جدول الف.۲-آزمون برای کالیبراسیون (مراجعه شود به بند ۵-۳-۲-۳)

مثال ۲- با فرض $w = 20\text{ mm}$ ($n = 50$)

$n_i(w_i - \bar{w})^2$	$(w_i - \bar{w})^2$	$(w_i - \bar{w})$	$n_i \times w_i$	n_i	w_i
۰/۰۰۰	۰/۰۳۰	-۰/۱۸۷	۰/۰۰۰	۰	۱/۱۱۲
۰/۰۳۹	۰/۰۲۰	-۰/۱۶۰	۳/۷۱۸	۲	۱/۱۰۹
۰/۰۳۰	۰/۰۰۹	-۰/۰۹۳	۷/۶۲۴	۴	۱/۹۰۷
۰/۰۱۹	۰/۰۰۲	-۰/۰۴۶	۱/۰۷۷	۹	۱/۹۰۳
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	۴۰/۰۰۰	۲۰	۲/۰۰۰
۰/۰۲۳	۰/۰۰۲	۰/۰۴۸	۲۰/۴۷۰	۱۰	۲/۰۴۷
۰/۰۲۷	۰/۰۰۹	۰/۰۹۰	۶/۲۸۲	۳	۲/۰۹۴
۰/۰۴۰	۰/۰۲۰	۰/۱۴۲	۴/۲۸۲	۲	۲/۱۴۱
۰/۰۰۰	۰/۰۳۶	۰/۱۸۹	۰/۰۰۰	۰	۲/۱۸۸
۰/۱۸۳			۹۹/۹۰۳	۰۰	$n=$

$$\bar{w} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i \cdot w_i}{n} = \frac{99.953}{50} = 1.999 \quad mm$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (w_i - \bar{w})^2} = \sqrt{\frac{1}{50-1} \times 0.183} = 0.061 \quad mm$$

برای آزمون کالیبراسیون این مقدار از s باید در عامل k [معادله (۷)] ضرب شود تا سطح اطمینان انحراف استاندارد تا ۹۹/۷۳ درصد افزایش یابد.

$$\sigma_s = k \cdot s$$

$$\sigma_s = 1.50 \times 0.061 = 0.092 \quad mm$$

انحراف استاندارد $= ۰/۰۹۲ = \sigma$ باید با مقدار $= ۰/۱۰۵ = \sigma_0$ ، داده شده در ستون ۶ از جدول ۱ مقایسه شود.

پیوست ب

کارت سابقه الک آزمون

(اطلاعاتی)

جدول ب. ۱ - مثالی از کارت سابقه الک آزمون برای الک با تورسیمی فلزی

تاریخ: ۱۹۹۱-۰۵-۰۵ امضاء:	کارت سابقه الک آزمون	استاندارد: شماره استاندارد مرجع
گواهینامه بند ۵-۳-۲	اندازه اسمی چشمde (W)	شماره سریال الک: ۱۲۳۴۵۶

تایید		میکرومتر: ۲۵۰	میلی متر:	شماره گواهی نامه:		
<input checked="" type="checkbox"/>	بازرسی			بازدید	زمان	تاریخ
<input type="checkbox"/>	کالیبراسیون	حد اکثر انحراف استاندارد σ_0	رواداری اندازه میانگین $\pm Y$	چشمی	استفاده	
		تار پود (طولی) (عرض)	تار پود (عرض) (طولی)			
بلی		$\leq \sigma_0$	$\leq \sigma_0$	در محدوده $\pm Y$	بلی	جدید -۱۹۹۸ ۰۵-۰۵

یادآوری - این جدول مربوط به استفاده کننده است تا اطمینان حاصل کند که الک مورد استفاده بر حسب شرایط محیطی و درجه استفاده ای که الک به تناسب تکرار تحمل کرده است، دوباره امتحان شده است.

اندازه ها و رواداری ها در این استاندارد برای الک های آزمون نو کاربرد دارد. در اثر استفاده مداوم ، الک ها فرسوده خواهند شد و ضروری است که همه الک ها قبل از استفاده ، از بابت معیوب بودن یا انسداد مورد آزمون چشمی قرار گیرند. همچنین بهتر است الک ها بسته به تعداد دفعاتی که از آنها استفاده می شود ، مورد بازبینی های دوره ای قرار گیرند. یکی از روش های بازبینی شامل اندازه گیری دوباره چشمی های الک با استفاده از روش های اجرائی توضیح داده شده در بند ۲-۵ است. اگر استفاده کننده آمادگی انجام چنین بازرسی ادواری را نداشته باشد می توان به سازنده یا فروشنده الک یا افراد متخصص انجام آزمون متولی شد. متعاقباً می توان از طریق الک کردن یک ماده شناخته شده و مقایسه مقدار ماده باقی مانده روی الک با مقدار قابل انتظار، الک ها را باز بینی کرد. ماده شناخته شده می تواند یکی از دو ماده زیر باشد:

- ب.۱. ماده مرجع با یک توزیع توافقی از اندازه دانه ها ، یا
- ب.۲. ماده ای که توسط مجموعه الک های آزمون اصلی ، الک شده و منحصرا برای این نوع بازرسی کردن در نظر گرفته می شود. راهنمایی بیشتر در مورد روش های اجرائی بازبینی در بند های فرعی ۶-۲ از استاندارد ملی شماره^۱ تهیه شده.