



جمهوری اسلامی ایران

**Islamic Republic of Iran**

سازمان ملی استاندارد ایران

**INSO**

**20478**

**1st.Edition**

**2016**

**Iranian National Standardization Organization**



استاندارد ملی ایران

**۲۰۴۷۸**

چاپ اول

**۱۳۹۴**

**صناعی دستی - معرق روی چوب -  
ویژگی ها**

**Handicrafts - Inlay on wood –  
Specifications**

**ICS: 97.195**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به‌عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به‌موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹، به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصویب به‌عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند، در کمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشتۀ شده در استاندارد ملی ایران شماره «۵» تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد، به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناختی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به‌عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید.

سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان‌بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاهها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش؛ سازمان ملی استاندارد ایران این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و درصورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران، از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
صنایع دستی - معرق روی چوب - ویژگی‌ها**

**سمت / و یا نمایندگی**

موسسه پژوهش هنر برzan

**رییس:**

حقیقی، حمیده

(کارشناسی ارشد پژوهش هنر)

شرکت زرگستر روبینا

**دبیر:**

رحیمی، عباس

(کارشناسی ارشد عکاسی)

**اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)**

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  
مسجدسلیمان

آقابیگی، علیرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan

بابامیر، سعید

(کارشناسی ارشد باستان‌شناسی)

کارشناس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  
گردشگری شهرستان نور

حسینی، سمیرا

(کارشناسی ارشد شهرسازی)

کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  
و گردشگری استان خوزستان

خسروی‌راد، سمیه

(کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی)

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

دیانت، فرشته

(کارشناسی ارشد عکاسی)

کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  
و گردشگری استان خوزستان

رضوی، منصوره

(کارشناسی ارشد مردم‌شناسی)

کارشناس استاندارد معاونت صنایع دستی،  
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  
گردشگری

رنجبر، فاطمه

(کارشناسی صنایع دستی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  
مسجدسلیمان

سلطانی، رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

مدرس دانشگاه و مشاور موسسه پژوهش هنر برzan	شجاعی، حسین (کارشناسی ارشد گرافیک)
مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد و کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan	شیرانی، راضیه (کارشناسی ارشد صنایع دستی)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	صلاحی، معصومه (کارشناسی صنایع دستی)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	طاهری‌نیا، فرزانه (کارشناسی ارشد صنایع دستی)
کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan	غضنفری، مانیا (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)
پژوهشگر و کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	قاضیانی، فرحتناز (کارشناسی طراحی پارچه)
پژوهشگر و مدرس دانشگاه	قانی، افسانه (دکترای پژوهش هنر)
معاونت صنایع دستی استان خوزستان	کاویانی‌نیا، امیرعباس (دکترای مدیریت پژوهش)
کارشناس معاونت صنایع دستی استان خوزستان	کیوان، ارمغان (کارشناسی صنایع دستی)
کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan	متولی طاهر، محمدمهری (کارشناسی ارتباط تصویری)
مدرس دانشگاه و کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan	محمدرضا فام، حمید (کارشناسی ارشد نقاشی)
هنرمند معرق‌کار و مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد	مصطفیی، فاطمه (کارشناسی صنایع دستی)
مدرس دانشگاه مازندران و کارشناس موسسه پژوهش هنر برzan	مهدوی آبندانکشی، سیده کبری (کارشناسی ارشد هنر اسلامی)

مهرکوشان، محمدرضا  
(کارشناسی ارشد مکانیک)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  
مسجدسلیمان

مهرمولایی، فاطمه  
(کارشناسی ارشد شیمی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان خوزستان

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۱۶	۴ ابزارهای تولید
۲۶	۵ ویژگی‌ها
۲۶	۱-۵ ویژگی مواد اولیه
۳۲	۲-۵ ویژگی‌های محصول نهایی
۳۲	۱-۲-۵ ساختار
۳۴	۲-۲-۵ نقش و طرح
۳۴	۳-۲-۵ رنگبندی
۳۴	۴-۲-۵ مقاومت
۳۴	۵-۲-۵ ابعاد
۳۴	۶-۲-۵ عیوب‌های ظاهری
۳۵	۶ بسته‌بندی
۳۶	۷ نشانه‌گذاری
۳۶	۸ راهنمای نگهداری محصول
۳۷	پیوست الف (اطلاعاتی) نمونه محصولات معرق روی چوب
۳۸	پیوست ب (اطلاعاتی) نمونه طرح‌های معرق روی چوب
۴۰	پیوست پ (اطلاعاتی) کتابنامه

## پیش‌گفتار

استاندارد "صنایع دستی - معرق روی چوب - ویژگی‌ها" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در دویست و شصت و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۷ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران، در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است:

- ۱- تحقیقات و تجربیات.

## مقدمه

معرف روی چوب، یکی از رشته‌های صنایع دستی چوبی ایران است که در آن، قطعات چوب با رنگ‌های مختلف در کنار مصالحی مانند عاج، صدف، فلز و ...، بر اساس یک طرح اصلی و به‌شکل هم‌سطح روی زمینه مورد نظر قرار می‌گیرند تا ترکیب مورد نظر ایجاد شود.

معرف روی چوب که به اشکال و انواع مختلف در کشورهای هند، ژاپن، سوریه، پاکستان، چین، ایتالیا و فرانسه از زمان‌های خیلی دور مشاهده شده‌است، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از هند به ایران وارد شده و تاریخچه آن به حدود ۱۰۰ سال می‌رسد.

معرف روی چوب در اندازه‌های گوناگون برای تزیین رویه میز، پشتی صندلی، رحل قرآن، انواع جعبه، ظروف و سرویس‌های چوبی، درب‌های مقبره‌های اسلامی و غیره استفاده می‌شود.

با توجه به گستردگی این رشته در اغلب شهرهای ایران و سطح بالای تولیدات و همچنین با توجه به کاربرد ده‌ها نوع چوب صنعتی و چند ماده مصنوعی در تولید محصولات معرف، به منظور حفظ اصالت و گسترش اصولی این رشته، ضرورت دارد استاندارد ملی ویژگی‌های معرف روی چوب تدوین شود.

## «صنایع دستی - معرق روی چوب - ویژگی‌ها»

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد اولیه، محصول نهایی، ابزارهای تولید، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری معرق روی چوب است.

این استاندارد برای انواع معرق روی چوب، کاربرد دارد. این استاندارد برای سایر انواع معرق کاربرد ندارد.

این استاندارد برای سایر رشته‌های صنایع دستی چوبی ایران، کاربرد ندارد.

یادآوری- این استاندارد حاوی تصاویر رنگی است. بنابراین استفاده از چاپگر رنگی توصیه می‌شود.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.  
بدین ترتیب، آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده‌است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۵، چسب چوب

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۰۸، تعیین حلالیت و میزان پایداری مواد رنگرزی محلول در آب- روش‌های آزمون ثبات رنگ

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۶۰۹، رنگ‌ها و جلاها- لاک آماده‌سازی سطح چوب (سیلر)- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

چوب

چوب درختان سرپا یا قطع شده و قطعه‌هایی که پس از استحصال از آنها به دست می‌آیند (به شکل ۲ مراجعه کنید).

یادآوری- تعرف فوق، تعریف تجاری چوب می‌باشد. اوراق فشرده چوبی جزو این تعریف قرار نمی‌گیرند.




شکل ۲- چوب (تعریف تجاری)

۲-۳

### مغز چوب آبخور چوب

ناحیه درونی نخستین حلقه رشد که به طور عمده دارای بافت نرم است (به شکل ۳ مراجعه کنید).




شکل ۳- مغز یا آبخور در مرکز تنه درخت

۳-۴

### حلقه‌های رویش

حلقه‌های چوبی که در برش عرضی تنه، شاخه و ریشه درخت قابل مشاهده و هر کدام از آنها حاصل رشد درخت در یک دوره رویش هستند (به شکل ۴ مراجعه کنید).



شکل ۴- حلقه‌های رویش

۴-۲

### گره

بخشی از شاخه که درون چوب قرار گرفته است (به شکل ۵ مراجعه کنید).



شکل ۵- گره

۵-۳


### بافت چوب

ویژگی‌های قابل رویت چوب که توسط ساختمان تشریحی و پهنا و شکل حلقه‌های رویشی تعیین می‌شود.

۶-۳

### درشت بافت

بافت چوب که شامل سلول‌های درشت یا حلقه‌های رویش پهن و نامنظم است (به شکل ۶ مراجعه کنید).



شکل ۶- نمونه چوب درشت بافت

۷-۳

### میانه بافت

بافت چوب که شامل سلول‌های متوسط یا حلقه‌های رویش منظم و به‌طور نسبی پهن است.

۸-۳

### ریز بافت

بافت چوب که شامل سلول‌های تقریباً کوچک یا حلقه‌های رویش باریک و منظم است (به شکل ۷ مراجعه کنید).



شکل ۷- نمونه چوب ریز بافت

۹-۳

### چوب سبز

چوب تازه بریده‌شده‌ای که مقدار زیادی رطوبت در خود دارد. میزان رطوبت چوب سبز در گونه‌های مختلف درختان و در قسمت‌های مختلف درخت، متفاوت است.

۱۰ - ۳

### چوب تازه قطع شده

چوبی که تا حد نقطه اشیاع الیاف یا کمتر از آن خشک نشده باشد.  
یادآوری - چوب تازه قطع شده معمولاً رطوبتی بالای ۳۰٪ دارد.

۱۱ - ۳

### چوب خشک

چوبی که مقدار زیادی از رطوبت خود را از دست داده و با هوای مجاور خود به تعادل رطوبتی رسیده باشد.

۱۲ - ۳

### چوب کاملاً خشک

چوبی که آب آزاد و آغشتگی خود را کاملاً از دست داده باشد. در عمل، نگاهداری چنین چوبی در هوای آزاد غیرممکن است؛ زیرا در هوای آزاد به سرعت رطوبت جذب می‌کند تا به رطوبت تعادل با هوای مجاور خود برسد.

۱۳ - ۳

### چوب خشک قابل حمل

چوبی با رطوبت پایین، در حدی که این میزان رطوبت محدودیت برای رشد کپک‌ها، عوامل تغییر رنگ و عوامل آلوده‌کننده ایجاد می‌کند.

یادآوری - چوب خشک قابل حمل، معمولاً رطوبتی در حد ۲۵٪ دارد.

۱۴ - ۳

### چوب خشک شده در هوای آزاد (چوب هوا خشک)

چوبی که رطوبت آن نزدیک به شرایط آب و هوایی محیط پیرامون آن است.  
یادآوری - میزان رطوبت چوب خشک شده در هوای آزاد به طور معمول کمتر از ۲۰٪ است.

۱۵ - ۳

### چوب خشک شده در کوره (چوب کوره خشک)

چوبی که در کوره خشک شده است.

۱۶ - ۳

### رطوبت چوب

جرم آب موجود در چوب که بر حسب درصد جرم چوب کاملاً خشک، بیان می‌شود.

۱۷ - ۳


### واکشیدگی چوب

افزایش ابعاد یک قطعه چوب در اثر افزایش رطوبت آن است.

۱۸-۳

### همکشیدگی چوب

کاهش ابعاد یک قطعه چوب در اثر کم شدن رطوبت آن است (به شکل ۸ مراجعه کنید).



شکل ۸- شمای مقایسه‌ای همکشیدگی در جهات مختلف چوب

۱۹-۳


### خشک کردن چوب

فرآیند حذف رطوبت چوب جهت بهبود و تثبیت خواص مکانیکی آن است.

۲۰-۳

### عيوب چوب ناشی از خشک کردن چوب

عيوب های احتمالی که بر اثر خشک کردن چوب ایجاد شده و سبب افت مقاومت چوب و ارزش تجاری آن می شود (به شکل ۹ مراجعه کنید).



شکل ۹- شمای انواع عیوب های ناشی از خشک کردن چوب

۲۱-۳

### برون سختی

یکی از معایب چوب در اثر خشک کردن نادرست (به ویژه در کوره) که علت آن اختلاف همکشیدگی میان قسمت‌ها سطحی و میانی چوب است و منجر به ایجاد ترک‌های سطحی روی چوب می‌شود.

۲۲-۳

### سختی چوب

مقاومتی که چوب در مقابل فرورفتن اجسام یا مخطط شدن از خود نشان می‌دهد. آگاهی از سختی چوب‌ها، در تعیین موارد استفاده آنها موثر است.

۲۳-۳


### رنگ چوب

غشاء سلول‌های چوب در تمام گونه‌ها باید سفید یا تقریباً سفید به نظر برسد، ولی در گونه‌های مختلف چوب، مواد استخراجی گوناگونی وجود دارد که نوع و مقدار آنها در چوب و حتی قسمت‌های مختلف چوب یک گونه، باعث انعکاس‌های متفاوت می‌شوند و در نتیجه رنگ‌های گوناگونی به وجود می‌آورد. رنگ چوب‌ها به ویژه در پهنه برگان بسیار متنوع است و از سفید تا کرم و زرد و قهوه‌ای و قرمز و سیاه دیده می‌شود.

۲۴-۳

### نقش چوب

اشکال گوناگونی که در کلیه صفحات اصلی و بینایینی چوب دیده می‌شود. نقش چوب ناشی از بافت و نیز جهت برش آن است (به شکل ۱۰ مراجعه کنید).



شکل ۱۰- نمایش نقش چوب در صفحه شعاعی و مماسی چوب‌های مختلف

۲۵-۳

### بو و طعم چوب

بو و طعم ویژه‌ای در برخی از چوب‌ها که به دلیل وجود مواد استخراجی معین تولید می‌شود. این حالت، گاهی مطبوع و گاه نامطبوع است.

۲۶-۳

### درون سیاهی

قهوهای شدن یا مشکی شدن قسمت هایی از درخت یا چوب گرد که لزوماً در نتیجه پوسیدگی نیست.

۲۷-۳

### مقاومت حرارتی

مقاومت چوب در مقابل حرارت است.

۲۸-۳

### مقاومت در برابر حشرات

مقاومت چوب در برابر نفوذ حشرات مخرب از قبیل موریانه، سوسک های چوب خوار و مورچه های نجار و غیره است.

۲۹-۳

### تخرب بیو لوژیک


آسیب رسیدن به ظاهر یا استحکام چوب که در اثر فعالیت عوامل بیولوژیک از قبیل قارچ ها، حشرات و باکتری ها ایجاد می شود.

۳۰-۳

### پوسیدگی

#### درون پوسه

تجزیه چوب توسط قارچ ها یا دیگر میکرو اگانیسم ها که نتیجه آن نرم شدن و کاهش تدریجی جرم و استحکام بوده و غالباً با تغییر در بافت و رنگ چوب همراه است (به شکل ۱۱ مراجعه کنید).



شکل ۱۱ - پوسیدگی (درون پوسه)

۳۱-۳


### چاک

گسیختگی که در طول الیاف چوب نمایان است.

۳۲-۳

### دل‌گسیختگی

گسیختگی انتهایی که از مغز در جهت شعاعی ادامه دارد (به شکل ۱۲ مراجعه کنید).




شکل ۱۲- دل‌گسیختگی

۳۳-۳

### گرد‌گسیختگی

چاکی که در امتداد حلقه رویش ایجاد می‌شود (به شکل ۱۳ مراجعه کنید).



شکل ۱۳- گرد‌گسیختگی

۳۴-۳

### شکاف

چاکی که روی پیرامون چوب نمایان است و احتمال تبدیل به گسیختگی انتهایی دارد.

۳۵-۳


### ترک

چاک کوتاه، باریک و کم‌عمقی که در اثر خشک‌کردن چوب ایجاد می‌شود.

۳۶-۳

### چوب صنعتی

چوب برش خورده با ضخامت ۳ mm تا ۵ mm که به‌طور صنعتی و در کارگاه‌های مخصوص تهیه و عرضه شده و در معرق روی چوب کاربرد دارد (به شکل ۱۴ مراجعه کنید)



شکل ۱۴- نمونه‌هایی از تخته‌های چوب صنعتی مورد استفاده در معرق روی چوب

۳۷-۳

### معرق

واژه معرق به معنی «رگه‌دار» است. هر نوع کنارهم قرارگیری اجزای به کاررفته در محصولات صنایع دستی، نوعی معرق به حساب می‌آید؛ مانند معرق کاشی، معرق آجر، معرق چوب و معرق چرم. در هر کدام از این رشته‌ها قطعاتی از مصالح مختلف بر اساس طرح مورد نظر در کنارهم قرار می‌گیرند تا محصول صنایع دستی تولید شود (به شکل ۱۵ مراجعه کنید)



شکل ۱۵- نمونه معرق کاشی سنتی و معرق سنگ

۳۸-۳

### معرق جایگزینی معرق داخل چوب

گونه‌ای از معرق چوب که در آن، قطعات بریده شده چوبی، در محل‌های کنده‌کاری شده روی سطح زمینه مستقر می‌شوند (به شکل ۱۶ مراجعه کنید).

یادآوری- در این نوع معرق، نخست با مغارهای مخصوص منبت، محل قرارگرفتن نقش‌ها روی شیء موردنظر و مطابق طرح کنده می‌شود. سپس محل‌های کنده شده با قطعات چوبی بریده شده پر می‌شود.



شکل ۱۶- نمونه معرق جایگزینی روی دسته صندلی، متعلق به دوره صفوی

### معرق روی چوب

یکی از رشته‌های صنایع دستی چوبی است که در آن قطعات بریده شده چوبی، بر اساس یک طرح اصلی در کنار هم و به‌شکل همسطح روی زمینه یا زیرساخت قرار می‌گیرند تا ترکیب مورد نظر ایجاد شود. معرق روی چوب در اندازه‌های گوناگون روی زمینه‌هایی از قبیل تابلو، میز، صندلی، مبلمان و غیره انجام می‌شود (به شکل ۱۷ مراجعه کنید) (برای مشاهده نمونه‌های محصولات معرق روی چوب، به پیوست الف مراجعه کنید).



شکل ۱۷- سه نمونه معرق روی چوب (از راست به چپ: روی میز، پشتی صندلی، در بوشه)

### معرق تمام چوب

گونه‌ای از معرق روی چوب است که در آن، علاوه‌بر اجزای اصلی طرح، زمینه طرح که شامل فضاهای منفی است، نیز از قطعات چوبی تشکیل شده‌است. در این نوع معرق، از قطعات غیرچوبی مانند صدف، فلزات، خاتم و غیره استفاده نشده‌است (به شکل ۱۸ مراجعه کنید).



شکل ۱۸- نمونه معرق تمام چوب

### معرق زمینه‌چوب

گونه‌ای از معرق روی چوب است که در آن، افزون بر اجزای اصلی طرح، زمینه طرح که شامل فضاهای منفی است، از قطعات چوبی تشکیل شده‌است. این نوع معرق ممکن است شامل قطعات صدف، فلزات و خاتم نیز باشد (به شکل ۱۹ مراجعه کنید).



شکل ۱۹- نمونه معرف زمینه چوب

۴۲-۳

### معرف زمینه رنگ

معرف زمینه پلی استر

گونه‌ای از معرف روی چوب است که در آن، زمینه و فضاهای منفی طرح با خمیر مشکی یا رنگی از جنس پلی استر پر شده است (به شکل ۲۰ مراجعه کنید).



شکل ۲۰- نمونه معرف زمینه رنگ

۴۳-۳

### معرف خاتم

گونه‌ای از معرف روی چوب است که در آن، بخش‌هایی از طرح با ورق خاتم<sup>۱</sup> پوشانده شده است (به شکل ۲۱ مراجعه کنید).



شکل ۲۱- نمونه معرف خاتم

۱ - خاتم به نقوش هندسی تشكیل شده از مثلث‌ها و قطعات هندسی از جنس عاج، استخوان، چوب و مفتول فلزی اطلاق می‌گردد که به ضخامت تقریبی یک میلی‌متر به همراه آستر، بر سطح اشیای چوبی و بعضی از جنس فلز چسبانیده می‌شود.

۴۴-۳

### معرق تخت

گونه‌ای از معرق روی چوب است که در آن، تمام اجزای طرح کاملا هم‌سطح و یک‌دست است.

۴۵-۳

### معرق زمینه روکش چوبی

گونه‌ای از معرق روی چوب است که در آن، زمینه و فضاهای منفی طرح با روکش‌های نازک چوبی ساخته شده و کیفیت غیرهنری دارد.

یادآوری - از آنجاکه این نوع معرق سریع‌تر انجام می‌شود، بیشتر در تولید انبوه محصولاتی مانند کمد و میزکار کاربرد دارد.

۴۶-۳

### معرق نقاشی

گونه‌ای از معرق روی چوب است که در آن، برای تکمیل بخش‌هایی از طرح و زمینه، از نقاشی استفاده شده و کیفیت غیرهنری دارد (به شکل ۲۲ مراجعه کنید).




شکل ۲۲ - نمونه معرق نقاشی

۴۷-۳

### معرق دیجیتال

گونه‌ای از معرق روی چوب است که با استفاده از دستگاه برش دیجیتال تولید شده و کیفیت غیرهنری دارد (به شکل ۲۳ مراجعه کنید).




شکل ۲۳ - سه نمونه معرق دیجیتال

۴۸-۳

### تابلوی معرق روی چوب

محصولی که شامل صحنه‌ای روایی، تاریخی، پرتره و مانند آن است و جنبه تزیینی دارد (به شکل ۲۴ مراجعه کنید).



شکل ۲۴ - نمونه تابلوی معرق روی چوب

۴۹-۳

### طرح معرق روی چوب


طرحی خطی با جزئیات کامل است که معرق کار آن را به اجزای مشخص تفکیک می‌کند تا درنهایت هر جزء مشخص شده را با قطعات چوبی جایگزین کند.

یادآوری - هر معرق کار در طراحی محصولات خود دارای دیدگاهی است که تأثیر آن در کارهای او مشهود خواهد بود، اما جدا از دیدگاه‌های ذهنی، اصولی دیگر وجود دارد که هر معرق کار به آنها توجه می‌کند. برخی از معرق کارها از طرح‌های آماده استفاده می‌کنند.

۵۰-۳

### مدل

ترکیب طرح اصلی چاپ شده روی کاغذ که با چسب چوب روی تخته سه‌لایی چسبانده شده است (به شکل ۲۵ مراجعه کنید).



شکل ۲۵ - مدل بریده شده

۵۱-۳

### اجزای معرق روی چوب

تمام قطعات تشکیل‌دهنده محصل معرق روی چوب که شامل چوب و گاهی ورق خاتم، صدف و فلزات است.

۵۲-۳

### ورق چوبی پشت‌کار ورق چوبی زیر‌کار

ورق چوبی چندلایه با ضخامت تقریبی ۲ cm و هماندازه یا بزرگ‌تر از طرح معرق روی چوب، که به عنوان زمینه کار، برای محصل معرق با ابعاد معمولی به کار می‌رود (به شکل ۲۶ مراجعه کنید).



شکل ۲۶- قطعات چوبی چسبانده شده روی ورق پشت‌کار

۵۳-۳

### برش

### اره‌کاری

یکی از مراحل معرق روی چوب است که شامل تقسیم مدل به قطعات کوچک‌تر با استفاده از اره مویی بر روی پیش‌کار است (به شکل ۲۷ مراجعه کنید).



شکل ۲۷- شیوه برش قطعات چوبی برای معرق روی چوب

۵۴-۳

### پرس‌کردن

مرحله‌ای از معرق روی چوب است که در آن، اجزای معرق با چسب چوب و به‌طور مناسب روی تخته پشت‌کار چسبانده می‌شود (به شکل ۲۸ مراجعه کنید).



شکل ۲۸- شیوه پرس کردن محصول معرق روی چوب

۵۵-۳

#### سنباذه کاري

مرحله‌ای از معرق روی چوب است که در آن، با دستگاه سنباذه، سطح معرق شده ساییده می‌شود تا همه اجزا هم‌سطح شوند (به شکل ۲۹ مراجعه کنید).



شکل ۲۹- سنباذه کاري با دستگاه سنباذه لرزان

۵۶-۳

#### پلي استر کاري

مرحله‌ای از معرق روی چوب با زمينه پلي استر است که در آن، با خمير پلي استر، فضاهاي منفي (خالي) سطح معرق شده را مي‌پوشانند تا زيبايي و يكديستي مورد نظر حاصل شود (به شکل ۳۰ مراجعه کنيد).



شکل ۳۰- پلي استر کاري

۵۷-۳

#### پوشش محافظ

پوششی شفاف مانند کيلر يا پلي استر است که برای محافظت سطح معرق کاري شده دربرابر عوامل مخرب کاربرد دارد.

۵۸-۳

### پرداخت

آخرین مرحله معرق روی چوب است که در آن، با دستگاه پرداخت مجهز به صفحه نمد و با کاربرد مواد جلادهنده، سطح معرق شده به قدر کافی ساییده و پرداخت می‌شود (به شکل ۳۱ مراجعه کنید).



شکل -۳۱ - شیوه پرداخت معرق روی چوب

۵۹-۳

### عیب‌های ذاتی

عیب‌ها و نقص‌هایی است که در هنگام تولید محصول معرق روی چوب ایجاد می‌شود و ناشی از عدم رعایت اصول کار یا مهارت کم معرق کار است.

۶۰-۳

### عیب‌های عارضی

عیب‌ها و نقص‌هایی مانند شکستگی، سوختگی، ترک خوردگی، ساییدگی و غیره که پس از تولید محصول معرق روی چوب، در اثر عوامل محیطی از قبیل رطوبت، ضربه و حرارت ایجاد می‌شود.

## ۴ ابزارهای تولید

### ۱-۴ میز کار

میزی چوبی است که اغلب مراحل معرق کاری روی آن انجام می‌گیرد و باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۴-۱-۱ جنس رویه میز کار، باید چوبی باشد.

۴-۲-۱ بلندی میز کار باید بین ۸۰ cm تا ۹۰ cm باشد. برای جلوگیری از آسیب دیدن کمر و ستون فقرات معرق کار، باید ارتفاع میز به گونه‌ای باشد که معرق کار در هنگام اره کاری مجبور به خم شدن یا بلند شدن بیش از حد نباشد و اصول ارگونومی<sup>۱</sup> رعایت شود.

**۳-۱-۴** مساحت سطح میز کار باید در محدوده‌ای باشد که بتوان تخته پیش‌کار با ابعاد تقریبی  $۲۵\text{ cm} \times ۲۰\text{ cm}$  را بر روی آن محکم بست. مساحت مناسب سطح میزکار برای استفاده یک نفر، حدود  $۹۰\text{ cm} \times ۶۰\text{ cm}$  است، ولی اندازه‌های فوق می‌تواند برای افراد مختلف متناسب با فضا و امکانات، متفاوت باشد.

#### **۲-۴ پیش‌کار**

ورق چوب مستطیلی با شکافی به‌شکل مثلث یا منحنی، که از یک ضلع عرضی به‌وسیله پیچ یا میخ به لبه میزکار وصل شده و از آن برای نگهداری قطعات درهنگام برش استفاده می‌شود. پیش‌کار باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

**۴-۲-۱** مناسب‌ترین ابعاد برای پیش‌کار، پهنه‌ای  $۱۰\text{ cm}$  تا  $۱۵\text{ cm}$ ، درازای  $۲۰\text{ cm}$  تا  $۳۰\text{ cm}$  و قطر  $۱۸\text{ mm}$  است.

**۴-۲-۲** پیش‌کار باید از جنس نئوپان، تخته چندلایی (۵ لایی یا ۹ لایی)، ام.دی.اف یا چوب کاج (روسی) باشد تا تیغه اره‌موبی در صورت برخورد با آن، آسیب نبیند.

**۴-۲-۳** سطح پیش‌کار باید صاف باشد تا قطعات به‌آسانی روی آن جابه‌جا شوند.

**۴-۲-۴** شکاف روی پیش‌کار باید به صورت مثلث یا منحنی به درازای تقریبی  $۱۰\text{ cm}$  و پهنه‌ای  $۳\text{ cm}$  باشد تا هنگام کار، تیغه اره‌موبی درون آن عمل برش را به‌آسانی انجام دهد.

**۴-۲-۵** در پیش‌کار نصب شده روی میز، باید از انتهای شکاف تا لبه میز، به اندازه  $۱۲\text{ cm}$  (یک مشت بسته) فاصله وجود داشته باشد (به شکل ۳۲ مراجعه کنید).



شکل ۳۲- تخته پیش‌کار نصب شده روی میزکار- نمای بالا و پایین

#### **۳-۴ کمان اره‌موبی**

کمان فلزی U‌شکل با درازای  $۲۵\text{ cm}$  که تیغه اره‌موبی روی آن نصب شده و برای بریدن قطعات چوب صنعتی، صدف، فلزات و تخته‌های چندلایی به کار می‌رود. کمان اره‌موبی شامل اجزای زیر است:

#### **۱-۳-۴ کمان**

کمان در دو نوع لوله‌ای و تسممه‌ای از جنس فولاد نرم موجود است. کمان باید سبک بوده و خاصیت ارجاعی داشته باشد؛ به گونه‌ای که دو سر آن به‌سوی داخل جمع شده و پس از رهاشدن، دوباره به جای اصلی خود بازگردد.

یادآوری- کمان در دو نوع مخصوص افراد راست‌دست و مخصوص افراد چپ‌دست وجود دارد.


محل اتصال کمان و بستهای ارهمویی باید کاملاً صاف باشد تا بستهای آسانی با دست محکم شده و در هنگام برش زدن، تیغه اره از جای خود خارج نشود (به شکل‌های ۳۳ و ۳۴ مراجعه کنید).

#### ۲-۳-۴ پیچ خروسک و بستهای

پیچ و مهره و بست مخصوص که در دو سر کمان موجود است و برای اتصال تیغه اره به دو سر کمان کاربرد دارد. پیچ خروسک باید از جنس مناسبی باشد تا در اثر باز و بسته شدن مکرر، هرز نشود (به شکل‌های ۳۳ و ۳۴ مراجعه کنید).

#### ۳-۳-۴ دسته کمان

دسته‌ای چوبی که از یکسو به پایین کمان متصل شده و از سوی دیگر آزاد است. دسته کمان باید مناسب و خوش‌دست باشد تا باعث خستگی دست معرق‌کار در هنگام کار طولانی نشود (به شکل‌های ۳۳ و ۳۴ مراجعه کنید).



شکل ۳۳ - اجزای کمان اره‌مویی



شکل ۳۴ - دو نمونه کمان اره‌مویی

#### ۴-۴ تیغه اره‌مویی

تیغه‌ای باریک که به دو سر کمان متصل شده و برای برش صفحات چوب، فلز، خاتم و مانند آن کاربرد دارد. درازای تیغه اره‌مویی  $13\text{ cm}$  است و ضخامت آن بستگی به شماره تیغه دارد. از نظر فرم دندانه، اره‌مویی شامل دو نوع است:

#### ۱-۴-۴ تیغه اره‌مویی فلزبر

تیغه‌ای باریک به درازای  $13\text{ cm}$  که دندانه‌های آن به حالت ریز و پشت‌سرهم قرار گرفته است. این تیغه معمولاً برای بریدن صفحات فلزی مانند مس، برنج، آلومینیوم و نیز برای برش صدف و خاتم به کار می‌رود (به شکل ۳۵ مراجعه کنید).

---

### شکل ۳۵- ارهموبی فلز

#### ۲-۴-۴ ارهموبی چوب بر (پاملخی)

تیغه‌ای باریک به درازای ۱۳ cm که دندانه‌های آن به حالت زوج با فواصل کم قرار گرفته است و به خاطر شکل دندانه‌ها، به آن پاملخی نیز گفته می‌شود. شماره‌های دو صفر، یک و دو این تیغه برای بریدن چوب، صدف مصنوعی، فیبر مصنوعی، عاج و شبه عاج کاربرد دارد. فضای خالی بین دندانه‌ها در این تیغه باعث می‌شود، خاک اره در هنگام برش، به سمت پایین بریزد و فضای بین دندانه‌ها با خاک اره پر نشود (به شکل ۳۶ مراجعه کنید).

---

### شکل ۳۶ - ارهموبی چوب بر (پاملخی)

#### ۳-۴-۴ ارهموبی گردبر

تیغه‌ای باریک به درازای ۱۳ cm که دورتا دور خود دندانه‌های تیز و برنده دارد و می‌تواند بدون چرخاندن کمان اره، برش‌هایی در جهات گوناگون ایجاد کند (به شکل ۳۷ مراجعه کنید).

---

### شکل ۳۷ - ارهموبی گردبر

#### ۵-۴ کمان‌گیر

ابزاری از جنس کائوچو یا پلاستیک فشرده که دو سر کمان را به یکدیگر نزدیک می‌کند تا معرق کار تیغه ارهموبی را به‌آسانی روی کمان بیندد. کمان‌گیر با برخورداری از دو فک ثابت و متحرک، نیروی مورد نیاز جهت فشردن دو سر کمان را کاهش می‌دهد و باعث سهولت تعویض تیغه‌های ارهموبی روی کمان می‌شود (به شکل ۳۸ مراجعه کنید).




شکل ۳۸ - کمان‌گیر و شیوه استفاده از آن

#### ۶-۴ مشتی (آچار)

ابزاری از جنس چوب یا پلاستیک فشرده که شکافی در میانه آن به ضخامت پیچ خروسک کمان وجود دارد و جهت باز و بسته کردن پیچ خروسک به کار می‌رود (به شکل‌های ۳۹ و ۴۰ مراجعه کنید).



شکل ۳۹ - دو نمونه مشتی (آچار)



شکل ۴۰ - شیوه استفاده از مشتی (آچار)

#### ۷-۴ تیزک (گزک)

تیغه فولادی نوک تیز با قطر ۱ mm تا ۲ mm، درازای ۱۰ cm و پهنای ۲ cm که قابلیت ارتجاعی دارد و برای برداشتن قطعات بریده شده مستقر در طرح معرق، کاربرد دارد (به شکل ۴۱ مراجعه کنید).



شکل ۴۱- تیزک

#### ۸-۴ چکش

چکشی معمولی که اغلب برای کوبیدن میخ کاربرد دارد. سر چکش، باید حدود ۱۰۰ gr تا ۱۵۰ gr جرم داشته باشد. دسته چکش باید سبک باشد تا باعث خستگی دست معرق کار نشود (به شکل ۴۲ مراجعه کنید).




شکل ۴۲- چکش معمولی

#### ۹-۴ چوبساب (چوبسا)

تیغه فولادی مستطیل شکل به درازای ۲۰ cm تا ۳۵ cm است که دستهای چوبی یا پلاستیکی به انتهای آن متصل است و در دو سمت خود آچهای درشت دارد. چوبساب به تعداد دندانه های موجود در ۱ cm<sup>2</sup>، به سه نوع درشت، متوسط و نرم (پرداخت) تقسیم بندی می شود. چوبساب از نظر شکل و فرم انواع مختلف گرد،

نیم‌گرد و تخت دارد و در اندازه‌های مختلف از پهن تا باریک متناسب با نوع کار موجود است. این ابزار برای صیقل‌دادن صدف یا عاج موجود در سطح معرق کاری شده کاربرد دارد (به شکل ۴۳ مراجعه کنید).




شکل ۴۳ - چوب‌ساب نیم‌گرد

#### ۱۰-۴ سوهان

تیغه فولادی مستطیل‌شکل به درازای ۴۵ cm تا ۳۵ cm که آج‌های شیارمانند در دو طرف دارد. اندازه تمام پهنانی سوهان است و دسته‌ای چوبی یا پلاستیکی به انتهای آن متصل است (به شکل ۴۴ مراجعه کنید). سوهان دارای انواع مختلفی مانند سوهان تخت، گرد، نیم‌گرد، چهارگوش و سه‌گوش است که هر کدام برای کار ویژه‌ای مناسب است. این ابزار برای صیقل‌دادن صدف یا عاج موجود در معرق، صاف کردن قوس‌های قطعات و برطرف کردن اثرات چوب‌ساب از سطح کار کاربرد دارد (به شکل ۴۵ مراجعه کنید).



شکل ۴۴ - سوهان نیم‌گرد



شکل ۴۵ - سطح مقطع انواع سوهان

#### ۱۱-۴ گیره دستی (پیچ دستی / تنگه)

گیره‌ای فلزی که برای ثابت نگهداشتن اشیا و پرس‌کردن قطعات کوچک معرق شده به کار می‌رود. این ابزار شامل اجزای زیر است:

##### ۱-۱۱-۴ میله اصلی

درازای آن ۲۵ cm تا ۵۰ cm است.

##### ۲-۱۱-۴ بازوها

دو بازو که یکی به طور قائم به میله اصلی وصل است و دیگری قابلیت جابه‌جایی دارد و اهرم متحرک نام دارد.

#### ۳-۱۱-۴ دسته

در بالای اهرم متحرک، پیچی با دسته چوبی یا پلاستیک فشرده وجود دارد که باعث محکم شدن قطعه کار می‌شود و درازای آن از ۱۵ cm تا ۲۰۰ cm متفاوت است (به شکل ۴۶ مراجعه کنید).



شکل ۴۶ - گیره دستی

#### ۱۲-۴ متنه دستی

دستگاهی است که برای سوراخ کردن نقاطی در اجزای معرق، به منظور عبوردادن تیغه اره مویی کاربرد دارد. این دستگاه شامل اجزای زیر است:

#### ۱۲-۴ سرمتنه

قطعه‌ای به بلندی ۵ cm که میله متنه در میان سوراخ آن قرار می‌گیرد. در معرق روی چوب، از متنه شماره ۱ و ۲ استفاده می‌شود.

#### ۱۲-۴ بدنه

قطعه فلز مستطیل شکل به درازای ۱۲ cm و پهنای ۲ cm است که چرخ‌دنده‌ای به قطر ۸ cm به آن متصل است و به وسیله دسته کوچک چوبی منصل شده به اهرمی به درازای ۴ cm، به حرکت درمی‌آید تا نقطه مورد نظر را سوراخ کند.

#### ۱۲-۴ دسته

در انتهای بدنه، دسته‌ای چوبی یا پلاستیکی به درازای ۱۳ cm قرار دارد (به شکل ۴۷ مراجعه کنید).



شکل ۴۷ - دو نمونه متنه دستی

#### ۱۳-۴ گازانبر (میخ‌کش)

ابزاری فلزی شامل دو دسته و دو لبه قوس‌دار که دسته‌های آن با فاصله‌ای معین قرار گرفته و به تدریج به هم نزدیک می‌شوند تا در نقطه‌ای به یکدیگر وصل شوند. گازانبر در شماره‌های گوناگون وجود دارد که در معرق

چوب، از شماره ۶ آن استفاده می‌شود. این ابزار برای بیرون‌آوردن میخ از محلی که چوب‌ها را به طور موقت بهم وصل کرده، کاربرد دارد (به شکل ۴۸ مراجعه کنید).



شکل ۴۸- گازانبر و شیوه استفاده از آن

#### ۱۴-۴ گونیای فلزی

خطکشی فلزی به درازای ۵۰ cm است که از یک سر با زاویه قائم به فلز قطره تخت به درازای ۱۳/۵ cm وصل شده است. از گونیا برای کنترل قائم‌بودن گوشه‌های سطوح مربع یا مستطیل و کشیدن خطوط عمودبرهم استفاده می‌شود (به شکل ۴۹ مراجعه کنید).



شکل ۴۹- گونیای فلزی

#### ۱۵-۴ لیسه پرداخت‌کاری

قطعه فلزی مستطیل‌شکل که قابلیت ارجاعی دارد و برای جمع‌آوری براده چوب از روی سطح کار و همچنین پرداخت ثانویه خش‌های سنباده دیسکی در معرق زمینه چوب به کار می‌رود. ضخامت لیسه ۱ mm، درازای آن ۱۰ cm و پهنای آن ۵ cm است (به شکل ۵۰ مراجعه کنید).



شکل ۵۰- لیسه

#### ۱۶-۴ دستگاه پرداخت (سنباذهن دیسکی)

دستگاه الکتریکی که برای پرداخت ظریف سطوح معرق‌کاری شده کاربرد دارد و از اجزای زیر تشکیل شده است:

##### ۱-۱۶-۴ دسته‌ها

دسته اول به درازای ۱۸ cm که در انتهای بدنه واقع شده و سیم برق به آن وصل است و محل قرارگرفتن دست راست است. دسته دوم به درازای ۱۲ cm که در طرف راست بالای بدنه واقع شده و محل قرارگرفتن دست چپ است. پوشش عایقی از جنس پلاستیک روی این دسته‌ها وجود دارد.

#### ۴-۱۶-۲- بدن

درازای این قسمت از دستگاه ۲۸ cm است که فرم تقریبی ۱۸ cm آن استوانه‌ای است و موتور برق در میان آن قرار دارد. در قسمت بالای بدن، حجم نیم‌کره‌مانندی به قطر ۱۰ cm مستقر است که صفحات پرداخت‌کننده به وسیله پیچی که در مرکز نیم‌کره مسطح قرار دارد، به آن وصل می‌شود.

#### ۴-۱۶-۳- صفحات پرداخت‌کننده

صفحات پرداخت‌کننده در سه نوع متفاوت کاربرد دارد:

#### ۴-۱۶-۳-۱- صفحه سنگ سنباده

صفحه‌ای گرد به قطر ۱۸ cm که دایره‌ای توخالی به قطر ۲ cm در مرکز آن قرار دارد که محل عبور مهره‌ی پیچ متصل‌کننده به بدن است. ضخامت این صفحه ۲ cm است و شامل یک صفحه فلزی باریک و یک لایه اسفنج فشرده به ضخامت ۱/۵ cm است.

#### ۴-۱۶-۳-۲- صفحه پوست برهای

صفحه‌ای گرد به قطر ۱۸ cm و از جنس پوست بره دیاغی شده که دارای کناره پارچه‌ای است. این صفحه روی صفحه سنگ سنباده نصب شده و به وسیله یک نوار، کناره پارچه‌ای آن در زیر سنگ سنباده جمع شده و محکم می‌شود.

#### ۴-۱۶-۳-۳- صفحه پرداخت

صفحه‌ای گرد به قطر ۱۸ cm و ضخامت ۱/۵ cm و از جنس نمد که دایره‌ای میان‌تهی به قطر ۴/۵ cm در مرکز آن قرار دارد که محل عبور مهره پیچ متصل‌کننده به بدن است. این وسیله برای پرداخت اولیه سطح معرق کاری شده کاربرد دارد (به شکل ۵۱ مراجعه کنید).



شکل ۵۱- دستگاه پرداخت دیسکی

#### ۴-۱۷- کله‌نمد

نمد فشرده گرد یا مجموعه‌ای از ۱۵۰ تا ۲۰۰ قطعه پارچه گرد که به یکدیگر دوخته شده و با پیچ و مهره روی دستگاه پرداخت نصب می‌شود (به شکل ۵۱ مراجعه کنید). کله‌نمد پس از پلی‌استرکاری و سنباده‌کاری، برای صیقل‌دادن سطح معرق شده بسیار کارآمد است. پولیش یا واکس خمیری نیز با کله‌نمد به کار برده می‌شود.

#### ۴-۱۸- سنباده

ورقه‌ای از جنس کاغذ یا پارچه که دانه‌های سخت ساینده (نرمه شیشه یا براده‌های آهن و کوارتز) روی آن چسبانده شده و برای ساییدن سطح برخی از اجزای معرق روی چوب استفاده می‌شود (به شکل ۵۲ مراجعه کنید).

سنباذها، براساس تعداد ذرههای ساینده در هر واحد سطح و درنتیجه ریزی و درشتی ذرات، شماره‌گذاری و درجه‌بندی می‌شود. شماره پایین‌تر دلیل بر وجود تعداد ذرات کمتر در هر واحد سطح است. در معرق روی چوب، از زبرترین تا نرم‌ترین سنباذه استفاده می‌شود. برای سنباذه‌کاری سطوح محصول نهایی، باید از سنباذه‌های نرم استفاده شود.

سنباذه‌های مورد استفاده در معرق روی چوب به شرح زیر است:

**۱-۱۸-۸ سنباذه پوست آب:** سنباذه‌ای که دانه‌های آن با چسب ضدآب چسبانده شده‌است. سنباذه پوست آب روی دستگاه سنباذه لرزان نصب می‌شود. سنباذه پوست آب با شماره‌های ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۳۴۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ وجود دارد که زبرترین آن شماره ۶۰ و نرم‌ترین آن شماره ۱۲۰۰ است. در معرق روی چوب، از شماره ۶۰ تا شماره ۴۰۰ آن کاربرد دارد.

**۲-۱۸-۸ سنباذه پارچه‌ای:** سنباذه‌ای که پشت آن از جنس پارچه است. این سنباذه در دو نوع نواری و دیسکی وجود دارد. سنباذه دیسکی با شماره‌های ۲۴، ۳۶، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ وجود دارد که زبرترین آنها ۲۴ و نرم‌ترین آنها ۱۲۰ است.



شکل ۵۲- انواع سنباذه

#### ۱۹-۴ دستگاه سنباذه لرزان

دستگاهی دارای صفحه مستطیل‌شکل که کاغذ سنباذه روی آن نصب شده و با حرکات لرزشی به سمت جلو و عقب، عمل سنباذه‌کاری را انجام می‌دهد.


سنباذه لرزان برای پرداخت ثانویه و پلیسه‌برداری، صاف‌کردن سطوح معرق شده و ازبین‌بردن خش‌های سنباذه دیسکی به کار می‌رود (به شکل ۵۳ مراجعه کنید).



شکل ۵۳- دستگاه سنباذه لرزان

#### ۲۰-۴ دستگاه پرس الکتریکی

دستگاهی با چهار ستون آهنی که سه صفحه متحرک از چهار گوشه، به آنها متصل شده‌است. در قسمت بالای ستون‌ها، محفظه موتور و دستگاه گرم‌کننده قرار دارد. با روشن کردن دستگاه، صفحات گرم شده و از پایین به سمت بالا حرکت می‌کنند تا سطح معرق شده را به محفظه بچسبانند و تحت فشار و گرما قرار دهند. این دستگاه در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد و میزان دمای مورد نیاز برای پرس کردن سطح معرق شده، حدود  $150^{\circ}\text{C}$  است (به شکل ۵۴ مراجعه کنید).



شکل ۵۴- دستگاه پرس الکتریکی

#### ۲۱-۴ میخ سایه

میخ آهنی به درازای ۸ mm و دارای نوک باریک که برای نصب موقتی اجزای معرق روی زمینه، کاربرد دارد.

#### ۲۲-۴ میخ سنجاقی

میخ آهنی به درازای ۱۲ mm که برای نصب مدل به تخته پشت کار چندلایی، کاربرد دارد.

#### ۲۳-۴ میخ کبریتی

میخ آهنی به درازای تقریبی ۵ cm که در کارهای جانبی معرق روی چوب کاربرد دارد.

#### ۲۴-۴ قلم مو

ابزاری با ابعاد و اندازه های گوناگون است که برای رنگ آمیزی سطوح مختلف کاربرد دارد. قلم مو از سه جزء دسته چوبی یا پلاستیکی، موها و غلاف نگهدارنده موها روی دسته، تشکیل شده است.

### ۵ ویژگی ها

#### ۱-۵ ویژگی های مواد اولیه

#### ۱-۱-۵ چوب

چوب مورد استفاده در معرق روی چوب، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱-۱-۱ برای تولید محصولات معرق روی چوب، می توان از چوب اغلب درختان استفاده کرد. ویژگی چوب گونه های مختلف درختان از نظر رنگ، سختی و نقش (رگه) با هم متفاوت است.

۲-۱-۵ برای تولید محصول معرق روی چوب، باید از تخته های چوبی تراش خورده صنعتی با ضخامتی بین ۳ mm تا ۶ mm استفاده کرد.

۳-۱-۵ در معرق روی چوب، استفاده از تخته های حاصل از چوب سبز و چوب تازه قطع شده به دلیل داشتن رطوبت و نیز چوب کاملا خشک به دلیل جذب رطوبت، مجاز نیست.

**۴-۱-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید از نوع چوب خشک قابل حمل باشد. این چوب‌ها باید پس از قطع درخت به مدت چند ماه در انبار مخصوص نگهداری شده، تا به آرامی خشک شده، به رطوبت تعادل رسیده باشد و ترک‌خورده نباشد.

**یادآوری ۱**- اگر از چوب پیش از خشکشدن آن، در تولید محصول معرق روی چوب استفاده شود، رطوبت چوب درون باعث می‌شود بافت‌ها و آوندهای خشک و تر داخل چوب به یکدیگر فشار بیاورند و محصول در آینده به تدریج دچار ترک‌خوردگی شود و عمر محصول حتی اگر از سایر جنبه‌ها کیفیت بالایی داشته باشد، کوتاه شود.

**یادآوری ۲**- چوب، در شرایط معمولی به طور کامل خشک نمی‌شود، بلکه مقداری آب در بافت‌های آن باقی می‌ماند. مقدار این رطوبت بسته به شرایط محل نگهداری متفاوت است. از این‌رو، ممکن است چوبی که در منطقه مرطوب خشک به نظر آید (به تعادل محیط رسیده باشد)، با انتقال به منطقه گرم و خشک، تاب برداشته یا ترک‌خورده باشد. با این حال، رطوبت چوب امری نسبی است که به شرایط محیطی بستگی دارد. میزان رطوبت مطلوب چوب برای نگهداری، به طور معمول بین ۴۵٪ تا ۶۵٪ متغیر است.

**۴-۱-۱-۵** چوب خشکشده مورد استفاده، باید فاقد عیوب‌های ناشی از خشک‌کردن باشد و نباید بر اثر پدیده برون‌سختی دارای ترک‌های ریز باشد.

**۴-۱-۱-۶** چوب مورد استفاده، باید از نظر رنگ، نقش و ظاهر، چشم‌نواز باشد.

**۷-۱-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید براساس شکل، رنگ و حلقه‌های سالیانه درخت و متناسب با بخش موردنظر در طرح معرق انتخاب شود.

**۸-۱-۱-۵** در برخی از چوب‌ها، بو و طعم ویژه‌ای به دلیل وجود مواد استخراجی معین تولید می‌شود. این حالت، گاهی مطبوع و گاه نامطبوع است. چوب مورد استفاده در معرق، نباید دارای بوی زننده و نامطبوع باشد.

**۹-۱-۱-۵** چوب رنگرزی شده، باید دارای ثبات رنگی مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۰۸ باشد.

**۱۰-۱-۱-۵** استفاده از چوب‌هایی مانند چوب درخت توت که در اثر خشکشدن و مجاورت با هوا تغییر رنگ می‌دهند، توصیه نمی‌شود.

**۱۱-۱-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید به آسانی قابل تراشیدن و کنده‌کاری باشد.

**۱۲-۱-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید از نوع میانه‌بافت یا ریزبافت باشد تا از استحکام، قابلیت پرداخت و جلاپذیری مطلوب برخوردار باشد.

**۱۳-۱-۱-۵** قابلیت لاک‌پذیری چوب مورد استفاده، باید زیاد باشد.

**۱۴-۱-۱-۵** قابلیت هم‌کشیدگی و واکشیدگی چوب مورد استفاده، باید کم باشد، یعنی در برابر تغییرات رطوبت، تغییر در حجم آن محسوس نباشد.

**۱۵-۱-۱-۵** چوب تراش‌خورده مورد استفاده، باید فاقد هرگونه ترک، شکاف، چاک و دل‌گسیختگی باشد.

**۱۶-۱-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید فاقد هرگونه تخریب بیولوژیک به‌ویژه قارچ‌زدگی (باختگی) باشد.

**یادآوری**- قارچ زدگی (باختگی) معمولاً به دلیل وجود رطوبت و نگهداری نامناسب با آفتاب زدگی زیاد در چوب ایجاد می‌شود. در صورتی که چوب مصرفی مورد تهاجم حشرات و قارچ‌ها قرار گرفته باشد، پوک و سست باشد و احتمال ریزش آن در هنگام برش زیاد است. بنابراین موجب ایجاد درز در میان تکه‌های چوب و در نهایت کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود.

**۱۷-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید فاقد هرگونه پوسیدگی (درون‌پوسه) باشد.

**یادآوری**- استفاده از چوب‌های درون‌تیره و درون‌سیاه که همیشه نتیجه پوسیدگی نیست، مجاز است.

**۱۸-۱-۵** مقاومت کششی، فشاری و حرارتی چوب مورد استفاده، باید مطلوب باشد.

**۱۹-۱-۵** چوب مورد استفاده، باید در برابر حشرات مقاوم باشد.

**۲۰-۱-۵** تخته چوب مورد استفاده، باید تاب داشته باشد.

**یادآوری**- در صورت وجود تاب در تخته چوب صنعتی، الگو به صورت نامطلوب بر روی چوب قرار گرفته و تسلط معرق کار برای برش زدن آن کم می‌شود. در نتیجه شکل حاصله بسیار دقیق نخواهد بود و ایجاد درز می‌کند. همچنین، از آنجا که زیر قسمت برآمده خالی می‌ماند، پس از پرداخت با ماشین سنباده، چوب حاصله بسیار نازک و شکننده می‌شود، یا از بین رفته و جای خالی نمایان می‌شود.

**۱۹-۱-۵** سطح مورد استفاده، باید فاقد شیارهای عمیق حاصل از برش نامناسب تیغ اره باشد.

**۲۰-۱-۵** ضخامت همه تخته چوب‌های مورد استفاده، باید حتی‌الامکان یکسان باشد تا عملیات پرداخت کاری دچار مشکل نشود.

## ۲-۱-۵ صدف

صدف موجودی آبزی و دریایی با پوست سخت سفیدرنگ است. صدف مورد استفاده در معرق روی چوب، باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

**۱-۲-۱-۵** صدف مورد استفاده، باید کاملاً سالم و دارای ضخامت مناسب (حداقل  $1,5\text{ mm}$ ) و قوس و انحنای کم باشد.

**یادآوری**- صدف‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن انحنای کمتر و ضخامت بیشتر، برای معرق روی چوب مناسب‌ترند.

**۲-۲-۱-۵** رنگ صدف مورد استفاده، باید روشن و درخشان باشد.

**۳-۲-۱-۵** صدف مورد استفاده، باید پیش از استفاده، به مدت چند روز در آب خیسانده شده و قسمت‌های پوستشده و تیره و انحناها و نواحی اضافی آن با سنباده یا سنگ ساییده شده باشد.

**یادآوری**- قرارگیری طولانی‌تر صدف در آب، برش و سایش آن را آسان‌تر می‌کند.

**۴-۲-۱-۵** در معرق روی چوب، کاربرد صدف مصنوعی که دارای جلا و تنوع رنگی زیاد است، به اندازه‌ای که اثر معرق را تحت شعاع خود قرار ندهد، مجاز است.

**یادآوری**- انواع صدف مصنوعی در بازار موجود است. گاهی معرق کار، خود اقدام به ساخت صدف مصنوعی با رنگ‌های دل‌خواه می‌کند.

### ۳-۱-۵ استخوان

استخوان‌های مورد استفاده در معرق روی چوب، به‌طور معمول از استخوان ساق پا و دندنهای گاو و شتر به‌دست می‌آید که باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱-۳-۵ استخوان مورد استفاده، باید کاملاً سالم بوده و راستای مستقیم داشته باشد.

۲-۳-۵ استخوان مورد استفاده، باید پس از جداسازی از بافت گوشتی، به طور مکانیکی تمیز شده و به‌منظور چربی‌زدایی چند روز در آب آهک قرار گرفته باشد.

۳-۳-۵ استخوان مورد استفاده، باید به‌صورت تخت و صاف و با ضخامت ۱ mm تا ۳ mm باشد.

۴-۳-۵ استخوان مورد استفاده، باید به رنگ سفید مایل به کرم و فاقد آثار پوسیدگی و سوختگی باشد.

### ۴-۱-۵ فیبر مصنوعی

به‌طور کلی در معرق روی چوب، به‌جای استخوان از فیبر مصنوعی استفاده می‌شود. فیبر مصنوعی مورد استفاده در معرق روی چوب، سفیدرنگ است.

فیبر مصنوعی طی فرآیندی ویژه، از ترکیب پودر گرانول یا دوده فرنگی غیرچرب و رزین تهیه شده و پس از برش با اره‌مویی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۵-۱-۵ فلزات

بعضی از فلزات به‌دلیل جذابیت، درخشندگی، قابلیت پرداخت مطلوب و مقاومت در برابر عوامل فرسایشی، در معرق روی چوب کاربرد دارند که باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

۱-۵-۱ کاربرد فلز در معرق، باید از هماهنگی ظاهری و قابل قبولی برخوردار باشد و مقدار آن در حدی باشد که نمای قطعات چوبی را از نظر بصری تحت تأثیر قرار ندهد.

۲-۵-۱ فلز مورد استفاده، باید از ثبات رنگ و دوام کافی برخوردار بوده و قابلیت برش و پرداخت آسان داشته باشد.

۳-۵-۱ ضخامت ورق فلز مورد استفاده، باید هماندازه اجزای چوبی معرق باشد تا سطح نهایی کار حالت یکنواخت داشته باشد.

### ۶-۱-۵ خاتم

ترکیبی از چندضلعی‌های کوچک منظم و گوناگون که با استفاده از موادی مانند چوب، فلز، عاج و صدف ساخته شده و طرح کلی آن، دربرگیرنده گلهای کوچک و ستاره‌های هندسی است. برای غنی‌ترشدن معرق روی چوب، گاهی از خاتم استفاده می‌شود. معرق کاران معمولاً از صفحات خاتم آماده استفاده می‌کنند.

#### ۷-۱-۵ چسب چوب (چسب سرد یا چسب نجاری)

چسب شیمیایی سفیدرنگ که در مجاورت هوا خشک و بعضی از انواع آن بی رنگ می شود. گرما نیز فرآیند خشک شدن آن را تسريع می کند (به شکل ۵۵ مراجعه کنید). ویژگی های چسب چوب باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۵ باشد. چسب چوب مورد استفاده در معرق روی چوب، باید پس از خشک شدن، کاملا بی رنگ شود.



شکل ۵۵- چسب چوب

#### ۸-۱-۵ لак و الکل

مایع شیمیایی زردرنگ که به عنوان پوشش محصولات معرق روی چوب استفاده می شود و پس از خشک شدن، به صورت لایه محافظ نازک شیشه ای نمایان شده و بافت چوبها را زیباتر نشان می دهد.

#### ۹-۱-۵ سیلر

مایع کرم رنگ و شفاف که برای مسدود کردن روزنه های سطح محصول معرق روی چوب، پیش از پوشش نهایی (کیلر) به کار می رود و پس از خشک شدن، پولیش پذیری آن آسان است. ویژگی های سیلر باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۶۰۹ باشد (به شکل ۵۶ مراجعه کنید).



شکل ۵۶- سیلر

یادآوری- سیلر به وسیله تینر فوری رقیق شده و با پیستوله یا قلم مو روی سطوح محصولات معرق روی چوب کشیده می شود.

#### ۱۰-۱-۵ کیلر

مایع شفاف و عسلی رنگ که به عنوان پوشش نهایی و جلا دهنده سطوح محصول معرق روی چوب استفاده می شود. کیلر به دو حالت مات و برآق وجود دارد و پولیش پذیری آن سخت است (به شکل ۵۷ مراجعه کنید).



شکل ۵۷- کیلر

### ۱۱-۱-۵ پلی استر

مایع شفاف و بی رنگ که به عنوان پوشش برآق کننده نهایی سطوح محصول معرق روی چوب به کار می رود. این پوشش در تینر فوری حل شده و پس از خشک شدن، در مقابل رطوبت، حرارت، الکل ها، اسیدها، چربی، مرکب و جوهر تا حدودی مقاوم است. پلی استر از سه جزء ماده اصلی رنگ، حلال و سخت کننده تشکیل شده است (به شکل ۵۸ مراجعه کنید)



شکل ۵۸- پلی استر به همراه حلال و سخت کننده

### ۱۲-۱-۵ نیم پلی استر

مایع شفاف و بی رنگ که به عنوان پوشش برآق کننده نهایی سطوح محصول معرق روی چوب به کار می رود. این پوشش از یک جزء ماده اصلی و یک جزء سخت کننده تشکیل شده و پس از خشک شدن، در برابر رطوبت، حرارت، الکل ها، اسیدها، چربی، مرکب و جوهر تا حدودی مقاوم است. نیم پلی استر به دو حالت مات و برآق وجود دارد و پس از خشک شدن، نیاز به پولیش ندارد (به شکل ۵۹ مراجعه کنید).



شکل ۵۹- نیم پلی استر به همراه سخت کننده

### ۱۳-۱-۵ روغن جلا

مایع شفاف به رنگ قهوه ای روشن مایل به قرمز که به عنوان پوشش برآق کننده نهایی سطوح محصول معرق روی چوب به کار می رود. این پوشش به تنها یی یا به همراه سیلر، کیلر یا لاک و الکل استفاده می شود. روغن جلا در برابر آب، حرارت زیاد و رطوبت مقاوم نیست.

### ۱۴-۱-۵ بتونه چوب

خمیر شفاف ژله ای که از ترکیب سلولز و مواد رقیق کننده به دست می آید و برای پر کردن روزنده های چوب های درشت بافت استفاده می شود. شفافیت این بتونه باعث می شود که عمق روزنده های چوب آشکار شده و زیبایی چوب افزایش یابد.

### ۱۵-۱-۵ بتونه هم رنگی

بتونه هم رنگی از ترکیب رنگ های معدنی، پودر سریش و آب به دست می آید. از این بتونه برای پر کردن روزنده های چوب هایی که روی آنها رنگ های شفاف یا آستری هم رنگی استفاده شده، با هدف هم رنگ کردن

آنها با بخش‌های دیگر چوب کاربرد دارد. رنگدانه‌های معدنی که در تهیه این بتنونه به کار می‌رود، شامل مواد زیر است: گل مل (سفید مایل به زرد)، گل اخرا (مایل به قهوه‌ای)، گل امرا (قهوه‌ای تیره)، گل ماشی (خردلی یا قهوه‌ای روشن)، گل لاجورد (آبی تیره)، گل زرد مایل به کرم (زرد سیر)، گل سینکا (سفید).

#### ۱۶-۱-۵ تینر فوری

مایعی که برای رقیق کردن انواع رنگ‌های فوری، پلی استر، سیلر و کیلر استفاده می‌شود.

#### ۱۷-۱-۵ خمیر سیاه

خمیر سیاه‌رنگی که با پلی استر مخلوط شده و در معرق زمینه‌رنگ برای پرکردن فضاهای منفی (خالی) زمینه به کار می‌رود. این خمیر متشکل از نوعی رنگ مستریچ، پلی استر اشباع‌نشده، ورنی منومر استایرین، سیلیکا (اکسید سیلیسیم)، دوده، نرم‌کننده، مواد معدنی مانند کربنات کلسیم یا دی‌اکسید تیتانیم است (به شکل ۶۰ مراجعه کنید). مستریچ<sup>۱</sup> ماده‌ای است که در آن پودر رنگ (پیگمنت) یا افزودنی‌های دیگر به صورت بهینه، با یکدیگر در یک رزین پایه ادغام شده‌اند.



شکل ۶۰- خمیر سیاه

#### ۱۸-۱-۵ خمیر پولیش

خمیری که در دو نوع زبر (پولیش قرمز) و نرم (پولیش سفید) موجود است. برای کم‌شدن اصطکاک، پولیش را به سطح کله‌نمد مالیده و سطح معرق را پولیش می‌کنند. پولیش قرمز خش‌های بسیار ریز سنباده و پولیش سفید خش‌های بسیار ریز پولیش قرمز را ازبین می‌برد (به شکل ۶۱ مراجعه کنید).



شکل ۶۱- خمیر زیرکار و خمیر روکار پولیش

#### ۲-۵ ویژگی‌های محصول نهایی

##### ۱-۲-۵ ساختار

۱-۱-۲-۵ فرم کلی محصول معرق روی چوب، باید با کاربرد آن تناسب داشته باشد.

یادآوری- توصیه می‌شود در تولید محصولات معرق روی چوب، از طرح‌های اصیل و فرهنگی منطقه تولید استفاده شود.

- ۲-۱-۲-۵ مخصوصاً معرق روی چوب و بهویژه تابلوی معرق، باید دارای تعادل فیزیکی باشد.
- ۳-۱-۲-۵ چوب‌های به کاررفته در مخصوصاً معرق روی چوب، باید سالم، مقاوم و مرغوب باشد.
- ۴-۱-۲-۵ سطوح مخصوصاً معرق روی چوب، باید در تمام نقاط صاف و صیقلی باشد.
- ۵-۱-۲-۵ برای جلوگیری از تأثیر رطوبت و ایجاد ثبات در مقابل تغییرات جوی، باید تمام سطح مخصوصاً معرق روی چوب دارای پوشش شفاف مرغوب باشد، به گونه‌ای که رطوبت از هیچ نقطه‌ای در مخصوصاً معرق روی چوب نگذرد.
- ۶-۱-۲-۵ در پوشش مخصوصاً معرق روی چوب، نباید از روغن جلا به دلیل زردشدن تدریجی و کاهش کیفیت مخصوصاً معرق روی چوب استفاده شده باشد.
- ۷-۱-۲-۵ پوشش حفاظتی مخصوصاً معرق روی چوب، باید فاقد گرد و غبار و سایر ذرات زاید و همچنین عاری از ترک و خش باشد.
- ۸-۱-۲-۵ مخصوصاً معرق روی چوب، باید فاقد آثار موم یا شیره چوب، چربی، آلودگی و سایر مواد اضافی باشد.
- ۹-۱-۲-۵ بتونه کاری سطوح مخصوصاً معرق (در صورت وجود)، باید به گونه‌ای انجام شده باشد که به آسانی قابل تشخیص نباشد.
- ۱۰-۱-۲-۵ چسب به کاررفته در مخصوصاً معرق روی چوب، باید فقط از نوع چسب چوب یا سریشم یکبار گرم شده روی بخار آب باشد.
- یادآوری - پس از یکبار گرم کردن سریشم و خشک شدن مجدد، در صورتی که بخواهند آن را دوباره گرم کنند، از قدرت چسبندگی اش کاسته شده و باعث افت کیفیت مخصوصاً معرق نهایی در آینده می‌شود.
- ۱۱-۱-۲-۵ زیرساخت مخصوصاً معرق روی چوب، باید از نظر هندسی، ابعاد و اتصالات کاملاً بدون عیب بوده و از استقامت لازم برخوردار باشد.
- ۱۲-۱-۲-۵ برش اجزای مخصوصاً معرق روی چوب، باید به گونه‌ای باشد که اجزا به خوبی در کنار هم قرار گرفته و فاصله بین آنها زیاد نباشد.
- ۱۳-۱-۲-۵ رنگ تمام اجزای مخصوصاً معرق روی چوب، باید طبیعی بوده و به هیچ وجه نباید از مواد رنگی و شیمیایی استفاده شده باشد.
- ۱۴-۱-۲-۵ در صورت استفاده از رنگ‌های شیمیایی برای تغییر رنگ چوب مورد مصرف، چوب باید از رنگ کاملاً ثابتی برخوردار باشد.
- ۱۵-۱-۲-۵ استفاده از مواد مصنوعی از نوع اکریلیک و پلی‌استر که به دلیل ایجاد تنوع رنگ و گاهی نیز به دلیل شبیه‌سازی مصالح کمیابی مانند عاج، در صورتی که به مقدار کم باشد، لطمه‌ای به ارزش هنری مخصوصاً معرق نمی‌زند، ولی در هر صورت از اصلاح آن می‌کاهد.

۱۶-۲-۵ استفاده از گل‌های مصنوعی در محصول معرق روی چوب، مجاز نیست.

۲-۱-۵ محصولات معرق زمینه روکش چوبی، معرق دیجیتال و معرق نقاشی، ارزش هنری ندارد.

## ۲-۲-۵ نقش و طرح

۱-۲-۵ تخته‌های چوبی استفاده شده در اغلب محصولات معرق چوب، دارای بافت و رگه‌های متفاوت هستند. راست‌تار یا کج تاربودن الیاف چوب، وجود گره و پیچیدگی در جهت الیاف، وجود غده‌های سرطانی بر روی برخی از درختان، پراکنش نامنظم رنگ در بافت چوب و مانند آن، سبب ایجاد بی‌نظمی در الیاف چوب شده و پس از برش این چوب‌ها، جلوه زیبایی روی محصول معرق چوب نمایان می‌شود.

۲-۲-۵ طرح محصول معرق روی چوب از شامل یکی یا ترکیبی از انواع خوش‌نویسی، نگارگری و مینیاتور، اسلیمی، ختایی، گره‌چینی، نقوش طبیعی خاتم، بناهای باستانی، چهره و طرح‌های مدرن با سبک‌های واقع‌گرا، کلاسیک، عاطفی و غیره است (برای مشاهده نمونه‌های طرح‌های معرق روی چوب، به پیوست ب مراجعه کنید).

## ۳-۲-۵ رنگ‌بندی

۱-۳-۵ خوش‌رنگی و تنوع رنگ در اجزای محصول معرق چوب، ویژگی مهمی است که باید در هنگام انتخاب چوب مدنظر قرار گرفته باشد. رنگ چوب‌های به کار رفته، باید صرفاً به حالت طبیعی (ذاتی) باشد.

۲-۳-۵ چوب‌های به کار رفته در محصول معرق روی چوب، باید در کنار هم ترکیب رنگ خوبی داشته باشند. کوچک‌ترین اشتباه در انتخاب درجات رنگی چوب‌ها، از ارزش هنری محصول می‌کاهد.

## ۴-۲-۵ مقاومت

۱-۴-۲-۵ مقاومت کششی و حرارتی محصول معرق روی چوب، باید مطلوب باشد.

۲-۴-۲-۵ محصول معرق روی چوب، باید در برابر حشرات مقاوم باشد.

۳-۴-۲-۵ پوشش محافظه کار رفته در محصول معرق روی چوب، باید دارای مقاومت کافی در برابر سایش و خراشیدگی باشد.

## ۵-۲-۵ ابعاد

محصولات و تابلوهای معرق روی چوب، به طور معمول در اندازه‌های گوناگون تولید می‌شوند.

## ۶-۲-۵ عیوب‌های ظاهری

۱-۶-۲-۵ محصول معرق روی چوب، باید فاقد عیوب‌های ظاهری ذاتی باشد. این عیوب‌ها شامل ناصافی سطوح، بی‌تعادلی، ترکیب چوب نازیبا، طرح نامطلوب، استحکام کم، ترک‌خوردگی و غیره است.

۲-۶-۲-۵ محصول معرق روی چوب باید فاقد عیوب‌های ظاهری عارضی باشد. مهم‌ترین این موارد به شرح زیر است:

۵-۲-۶-۱ شکسته شدن و تخریب بافت محصول معرق روی چوب که در اثر فشارهای خمی و کششی وارد بر آن حاصل می‌شود.

۵-۲-۶-۲ رنگ باختگی سطوح محصول معرق روی چوب که در اثر تابش مستقیم نور خورشید به وجود می‌آید.

۵-۲-۶-۳ سست شدن الیاف چوب و اتصالات و تخریب محصول معرق روی چوب به دلیل اثرات انبساط و انقباض محصول که در اثر رطوبت حاصل می‌شود.

۵-۲-۶-۴ تخریب بافت محصول معرق روی چوب که در اثر نفوذ حشرات مخرب از قبل سوسک و موریانه به محصول ایجاد می‌شود.

۵-۲-۶-۵ قارچ زدگی و کپک زدگی محصول معرق روی چوب که در اثر رطوبت و آلودگی به وجود می‌آید.

۵-۲-۶-۶ ترک خوردن و تغییر ابعاد و رنگ محصول معرق روی چوب که در اثر نوسانات حرارتی حاصل می‌شود.

۵-۲-۶-۷ ازین رفتن تدریجی پوشش محافظ محصول معرق روی چوب که به دلیل کیفیت نامناسب پوشش ایجاد می‌شود.

۵-۲-۶-۸ ترک خوردن، زدگی و شکستگی محصول معرق روی چوب که در اثر ضربه‌های مکانیکی مستقیم و غیرمستقیم پدیدار می‌شود.

۵-۲-۶-۹ سوختگی، پوسیدگی و ساییدگی سطوح محصول معرق روی چوب که در اثر عوامل مختلف اتفاق می‌افتد.

## ۶ بسته‌بندی

۶-۱ محصول معرق روی چوب و بهویژه تابلوی معرق، باید نخست در پوشش غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت و سپس در بسته‌بندی مقاوم قرار گیرد.

۶-۲ محصول معرق روی چوب، باید سالم و تمیز درون بسته قرار گیرد.

## ۷ نشانه‌گذاری

### ۷-۱ نشانه‌گذاری بسته‌بندی

بر روی بسته‌های محصول معرق روی چوب، باید آگاهی‌های زیر با قلم و درشت‌نمایی مناسب، قابل خواندن با چشم غیر مسلح با جوهر پاک‌نشدنی و قابل رویت، به زبان‌های فارسی و انگلیسی و در صورت نیاز، به زبان کشور خریدار نوشته شود:

۷-۱-۱ عبارت «معرق روی چوب» به همراه عبارت «صنایع دستی ایران»

۲-۱-۷ نام طرح معرق روی چوب

۳-۱-۷ مهر یا نشان معرق کار (در موارد خاص و محصول درجه یک)

۴-۱-۷ اطلاعات مربوط به واحد تولیدی محصول معرق روی چوب (در صورت وجود)

۵-۱-۷ عبارت «ساخت ایران»

۶-۱-۷ روستا یا شهر محل تولید محصول

۷-۱-۷ نام چوبهای به کاررفته در محصول

۸-۱-۷ ابعاد محصول بر حسب سانتی‌متر

۹-۱-۷ سال ساخت محصول

۱۰-۱-۷ درج عبارت و نماد «شکستنی است» برای محصولات ظریف

۱۱-۱-۷ سایر اطلاعات ضروری (در صورت وجود)

## ۲-۷ نشانه‌گذاری محصول

اطلاعات زیر باید به زبان فارسی و انگلیسی به صورت خوانا و ثابت بر روی برچسب نوشته شود و در محل مناسبی از محصول معرق روی چوب، بدون آسیب‌رساندن به آن، نصب شود:

۱-۲-۷ نام طرح معرق روی چوب

۲-۲-۷ عبارت «ساخت ایران»

۳-۲-۷ محل تولید محصول (روستا / شهر)

۴-۲-۷ سال تولید محصول

۵-۲-۷ نام و نشان معرق کار

۶-۲-۷ اطلاعات مربوط به واحد تولیدی محصول معرق روی چوب (در صورت وجود)

۷-۲-۷ ابعاد محصول بر حسب سانتی‌متر

۸-۲-۷ جرم محصول بر حسب گرم

۹-۲-۷ نام چوبهای به کاررفته در محصول

۱۰-۲-۷ درج نماد عدم شستشو با آب

## ۸ راهنمای نگهداری محصول


باید به همراه محصول معرق روی چوب، یک برگه راهنمای حاوی اطلاعات مربوط به نگهداری، استفاده و جایه‌جایی محصول، به زبان‌های فارسی و انگلیسی ارائه شود.

## پیوست الف

(اطلاعاتی)

### نمونه محصولات معرق روی چوب

نمونه‌هایی از محصولات معرق چوب در شکل ب-۱ نشان داده شده است.



شکل الف-۱- نمونه محصولات معرق روی چوب


## پیوست ب

### (اطلاعاتی)


#### نمونه طرح‌های معرق روی چوب

طرح محصول معرق روی چوب می‌تواند از نوع خوش‌نویسی، نگارگری و مینیاتور، اسلیمی، ختایی، گره‌چینی، نقوش طبیعی خاتم، بناهای باستانی، چهره و طرح‌های مدرن با سبک‌های واقع‌گرا، کلاسیک، عاطفی و غیره باشد.

نمونه‌هایی از طرح‌های معرق چوب در شکل ب-۱ نشان داده شده است.



شکل ب-۱- نمونه طرح‌های رایج معرق چوب



شکل ب-۱- نمونه طرح‌های رایج معرق چوب- ادامه

پیوست پ  
(اطلاعاتی)  
کتاب نامه

- ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳، چوب- اصطلاحات فیزیک چوب- واژه‌نامه.
- ۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۴، چوب‌شناسی- اصطلاحات و واژه‌ها.
- ۳ امیری، داود، **معرف چوب**، تهران، شبانگ، ۱۳۸۹.
- ۴ ب. جانستون، جیمز، **منبتهای کاری**، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۷۸.
- ۵ پارساپژوه، داود، **تکنولوژی چوب**، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- ۶ حجازی، رضا، **چوب‌شناسی و صنایع چوب**، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
- ۷ رستمی، مازیار، **خودآموز جامع معرف چوب همراه با آموزش پلیاستر کاری**، چاپ سوم، تهران، سروش، ۱۳۹۱.
- ۸ رضایی، لیلا، **هنر معرف**، تهران، الهه‌ناز، ۱۳۸۳.
- ۹ روشنبخش، احمد، **تکنولوژی مواد (رشته صنایع چوب)**، تهران، کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۷۷.
- ۱۰ طوجی، حمید، **آموزش معرف منبتهای کاری**، تهران، ارمغان، ۱۳۹۳.
- ۱۱ طوجی، حمید، **آموزش معرف کاری**، تهران، ارمغان، ۱۳۷۹.
- ۱۲ طوجی، حمید، **رنگ کاری چوب**، تهران، ارمغان، ۱۳۷۹.
- ۱۳ طوجی، حمید، **طرح‌های معرف ۱**، تهران، ارمغان، ۱۳۸۶.
- ۱۴ کریمنیا، مینو، **معرف روی چوب**، تهران، پازینه، ۱۳۷۸.
- ۱۵ نصیری زنوزی، بهروز، **خواص مواد صنعتی**، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۳.
- ۱۶ نیلوفری، پرویز، **چوب‌شناسی**، تهران، دهدزا، ۱۳۶۴.
- ۱۷ یاوری، حسین، **آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن**، تهران، سوره مهر، ۱۳۸۳.