

INSO
19939
1st.Edition
2016



استاندارد ملی ایران
۱۹۹۳۹
چاپ اول
۱۳۹۴

فراوردهای نفتی - تعیین گوگرد به روش لامپ - روش آزمون

Petroleum products- Determination of
sulfur by lamp method - Test method

ICS: 75.080

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۹۴

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ ۳۲۸۰۶۰۳۱ -۸

دورنگار: ۰۲۶ ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« فراورده‌های نفتی - تعیین گوگرد به روش لامپ - روش آزمون »

سمت و/یا محل اشتغال:

کارشناس - شرکت پالایش نفت تهران

قدسی نژاد، رضا
(کارشناسی شیمی)

دبیر:

کارشناس - اداره استاندارد کاشان

آسایی اردکانی، آمیتیس
(کارشناسی شیمی کاربردی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه کاشان

آرین، ندا
(کاشناسی ارشد شیمی تجزیه)

مدیر پشتیبانی - شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

ابراهیمی، مهرداد
(کارشناسی مهندسی ایمنی)

کاردان تحقیق و توسعه - شرکت نفت پارس

اصغریان مرزا آباد، محیا
(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس مسئول فنی - شرکت نفت سپاهان

حاج ابراهیمی، مجید
(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس پژوهش - اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

جمشیدی، پریسا
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

کارشناس آزمایشگاه - مرکز تحقیقات رنگ امیرکبیر

حائری، طاهره
(کارشناسی ارشد شیمی دریا)

کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد - سازمان ملی استاندارد

رادی، پانته آ
(کارشناسی شیمی کاربردی)

سمت و / یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس پژوهش - شرکت نفت ایرانول

زارع، الهام

(کارشناسی ارشد شیمی)

رئیس آزمایشگاه استاندارد - پژوهشگاه صنعت نفت

شجاع، سید محمد رضا

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

مدیر فنی - شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

سید معصومیان، سلاله

(کارشناسی شیمی کاربردی)

مسئول کیفی - شرکت کاسترول

کرم دوست، سانا ز

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس کیفی - شرکت ساپکو

کشوری، عباسعلی

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

رئیس آزمایشگاه - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

مسجدسرایی، مهدی

(کارشناسی مهندسی شیمی)

کارشناس ارشد پژوهش - شرکت نفت ایرانول

نیک سیرت، نازلی

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت نفت پارس

وهاب زاد، سحر

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

ویراستار:

معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

فهرست مندرجات

	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصول آزمون
۳	۴ اهمیت و کاربرد
۳	۵ مواد و/یا واکنشگرها
۴	۶ وسایل
۸	۷ آماده‌سازی دستگاه
۹	۸ کنترل احتراق
۱۰	۹ روش احتراق مستقیم نمونه‌های مایع
۱۲	۱۰ روش اختلاط و احتراق نمونه‌های مایع
۱۳	۱۱ تیتراسیون محلول جاذب
۱۳	۱۲ محاسبات
۱۴	۱۳ گزارش آزمون
۱۴	۱۴ کنترل کیفیت
۱۴	۱۵ دقیق و اریبی
۱۶	پیوست الف (الزامی) روش آزمون اندازه‌گیری مقادیر ناچیز گوگرد
۲۲	پیوست ب (الزامی) سوزاندن نمونه با هوا به روش وزن‌سنجدی
۲۶	پیوست پ (الزامی) جزئیات دستگاه

پیش‌گفتار

استاندارد «فراورده‌های نفتی - تعیین گوگرد به روش لامپ - روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در شصت و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فرآورده‌های نفتی مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D1266: 2013, Standard test method for sulfur in petroleum products(Lamp method)

فراورده‌های نفتی - تعیین گوگرد به روش لامپ - روش آزمون

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین گوگرد کل در غلظت‌های از ۰,۱۰ درصدجرمی تا ۰,۴ درصدجرمی(یادآوری) در فراورده‌های نفتی مایع می‌باشد. یک روش ویژه برای اندازه‌گیری گوگرد در غلظت‌های پایین تا ۵ mg/kg در پیوست الف شرح داده شده است.

یادآوری- تعیین گوگرد در گاز نفتی‌مایع شده، در روش آزمون ASTM D2784 شرح داده شده است که با این روش قابل مقایسه است. برای تعیین گوگرد در فراورده‌های نفتی سنگین‌تر که قابل سوزاندن در یک لامپ نیستند، روش دستگاه تجزیه در فشار بالا(ASTM D129)، روش لوله کوارتزی(IP 63) یا روش دمای بالا(ASTM D1552) را ببینید.

۲-۱ روش سوزاندن مستقیم(بند ۹) برای آزمون موادی مانند بنزین، نفت سفید، نفتا و دیگر مایعاتی که می‌توانند به طور کامل در یک لامپ فتیله‌ای بسوزند، کاربرد دارد. روش اختلاط(بند ۱۰) برای آزمون نفت‌گاز و نفت کوره حاصل از تقطیر، نفت‌نیک‌اسیدها، آکلیل‌فلن‌ها، فراورده‌های نفتی با مقدار گوگرد بالا و بسیاری از مواد دیگر که نمی‌توانند با روش سوزاندن مستقیم، به طور رضایت‌بخشی بسوزند، به کار می‌رود.

۳-۱ ترکیبات فسفردار موجود در بنزین تجاری، معمولاً مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند. برای مقادیر کم اسید حاصل از احتراق مواد ضدکوبش سرب‌دار در بنزین، عملیات تصحیح انجام می‌شود. در صورت استفاده از روش تیتراسیون، غلظت‌های قابل ملاحظه عنصر تشکیل‌دهنده اسید یا باز از منابع دیگر، ایجاد مزاحمت می‌کنند چون هیچ تصحیحی برای این موارد، در نظر گرفته نشده است.

۲ مراجع الزامی^۱

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۳۸ : سال ۱۳۹۴، فراورده‌های نفتی - تعیین گوگرد - روش آزمون(روش احتراق در دمای بالا و آشکارسازی با اشعه مادون قرمز)

۲-۲ ASTM D129:2013 Test method for sulfur in petroleum products(General high pressure decomposition device method)

۲-۳ ASTM D1193:2011 Specification for reagent water

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۲۸: سال ۱۳۸۱، آب - آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 3696:1987 تدوین شده است.

۲-۴ ASTM D2784:2011 Test method for sulfur in liquefied petroleum gases(Oxy- hydrogen burner or lamp)

۲-۵ ASTM D6299:2013 Practice for applying statistical quality assurance and control charting techniques to evaluate analytical measurement system performance

۲-۶ ASTM D6300:2015 Practice for determination of precision and bias data for use in test methods for petroleum products and lubricants

۲-۷ ASTM D6792:2013 Practice for quality system in petroleum products and lubricants testing laboratories

۲-۸ ASTM E11: 2015 Specification for woven wire test sieve cloth and test sieves

۲-۹ IP 63 Sulfur content - The quarts tube method

۳ اصول کلی

۱-۳ نمونه در یک سیستم بسته سوزانده می‌شود. برای این منظور از یک لامپ مناسب(شکل ۱) و یک اتمسفر مصنوعی شامل ۷۰ درصد کربن‌دی‌اکساید و ۳۰ درصد اکسیژن استفاده می‌گردد تا از تشکیل نیتروژن‌اکساید جلوگیری شود. اکسیدهای گوگرد ایجاد شده جذب می‌شوند و سپس توسط محلول هیدروژن‌پراکساید و عبور جریان هوا(برای حذف کربن‌دی‌اکساید محلول)، به سولفوریک‌اسید، اکسید می‌شوند. مقدار گوگرد به روش اسیدسنجی توسط تیتراسیون با محلول سدیم‌هیدروکساید استاندارد یا به روش وزن‌سنجی توسط رسوب‌دادن باریم‌سولفات، به صورت سولفات در جاذب تعیین می‌شود(پیوست ب را ببینید).

۲-۳ در یک روش جایگزین، نمونه می‌تواند در هوا سوزانده شود که در این صورت با توزین رسوب باریم‌سولفات، مقدار گوگرد به صورت سولفات در جاذب تعیین می‌گردد(پیوست ب را ببینید).

یادآوری - در صورتی که به جز گوگرد، عناصر تشکیل‌دهنده اسید یا باز حضور نداشته باشند، دقت نتایج حاصل از روش‌های حجمی و وزنی شرح داده شده، معادل دقت روش آزمون خواهد بود.

۳-۳ برای مشخص کردن مقادیر گوگرد کمتر از ۰/۰۱ درصد جرمی، لازم است که مقدار سولفات در محلول جاذب را به روش کدرسنجدی به صورت باریم‌سولفات تعیین کنید(پیوست الف را ببینید).

۴ اهمیت و کاربرد

۱-۴ این روش آزمون، روش پاییش مقدار گوگرد در فراورده‌های نفتی و افزودنی‌های مختلف را ارائه می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند برای پیش‌بینی خواص کارایی، جابجایی یا فرآیندی به کار رود. در برخی موارد، حضور ترکیبات گوگرد برای فراورده مفید است و پاییش کاهش ترکیبات گوگرد، اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد. در سایر حالات، حضور ترکیبات گوگرد برای فرایند یا کاربرد فراورده، زیان‌آور است.

۵ مواد و/یا واکنشگرهای خلوص

۱-۵ خلوص واکنشگرهای خلوص

در همه آزمون‌ها باید از مواد شیمیایی با خلوص آزمایشگاهی استفاده شود، مگر این‌که به صورت دیگری مشخص شده باشد. درجات خلوص دیگر به شرط عدم کاهش صحت اندازه‌گیری نیز می‌توانند استفاده شوند..

۲-۵ خلوص آب

نوع آب مصرفی باید مشخص باشد و آب آزمایشگاهی مطابق نوع II یا نوع III ویژگی‌های ASTM D1143 استفاده شود، مگر این‌که به صورت دیگری مشخص شده باشد.

۳-۵ کربن‌دی‌اکساید و اکسیژن، کربن‌دی‌اکساید(CO_2) و اکسیژن(O_2) باید هر کدام دارای خلوص حداقل ۹۹,۵ درصد و منطبق با الزامات بند ۵-۹ باشند.

۴-۵ رقیق‌کننده، رقیق‌کننده مورد استفاده باید دارای مقدار گوگرد کمتر از ۰,۰۰۱ درصد جرمی باشد؛ به صورت کامل با نمونه مورد آزمون، قابل اختلاط باشد و بتواند به آرامی و بدون دودکردن بسوزد. برای این منظور نرمال‌هپتان، ایزواکتان و اتیل‌الکل خالص مناسب می‌باشند(یادآوری بند ۱-۱۰).

۵-۵ هیدروکلریک‌اسید(1:۱۰)، یک حجم هیدروکلریک‌اسید غلیظ(HCl) با چگالی نسبی ۱,۱۹ را با ۱۰ حجم آب مخلوط کنید.

۶-۵ محلول هیدروژن پراکساید^(۱)، یک حجم هیدروژن پراکساید غلیظ(H_2O_2) ۳۰ درصد را با ۱۹ حجم آب مخلوط و آن را در یک بطری تیره رنگ با در شیشه‌ای نگهداری کنید.

۷-۵ شناساگر ارغوانی متیل^۱، محلول آبی حاوی تقریباً ۱٪ درصد جزء اصلی فعال (بنفس متیل نباشد).

۸-۵ محلول سدیم هیدروکساید^(۱)، $g/100\text{ mL}$ ۱۰۰ سدیم هیدروکساید (NaOH) را در آب حل و تا حجم ۱ L رقیق کنید.

۹-۵ محلول استاندارد سدیم هیدروکساید (M_{۰/۰۵})، 2.8 mL محلول اشباع NaOH را تا حجم ۱ L (یادآوری)، رقیق کنید. برای این منظور، محلول اشباع شفافی را که به مدت کافی، ساکن بوده و رسوب آن تهنشین شده است را سرریز و با استفاده از اسید استاندارد در حضور شناساگر ارغوانی متیل، به روش تیتراسیون، استاندارد کنید. محلول را در یک بطری شیشه‌ای مقاوم در برابر قلیا نگهداری و به منظور به حداقل رساندن آلودگی آن با CO_2 موجود در هوای محافظت کنید. فقط از لوله‌های لاستیکی خالص و مقاوم برای اتصالات بین بطری‌های ذخیره‌سازی و بورت‌ها استفاده کنید.

یادآوری - با تنظیم مولاریته محلول NaOH، به مقدار $1000 \pm 0.0624\text{ g/mL}$ ، محاسبه نتایج، ساده می‌شود. در این صورت ۱ mL محلول NaOH، معادل 16.03 M در محاسبه (بند ۱-۱۲ را ببینید)، به 1000 تبدیل خواهد شد.

۱۰-۵ نمونه‌های کنترل کیفیت (QC)^۲، ترجیحاً اجزائی از یک یا چند ماده نفتی مایع یا فراورده‌های استاندارد با مقدار معلوم گوگرد هستند که در رسم منحنی کالیبراسیون دستگاه به کار نمی‌روند. این نمونه‌ها (QC) برای بررسی مراحل آزمون طبق بند ۱۲، استفاده می‌شوند. در فاصله زمانی کاربرد مورد نظر، مقدار زیادی نمونه QC باید در دسترس و در شرایط ذخیره‌سازی پیش‌بینی شده، یکنواخت و پایدار باشد.

۶ وسایل

۱-۶ جاذب‌ها، دودکش‌ها، لامپ‌ها و تله‌های افشارنک^۳، مطابق شکل ۱ که به طور مفصل در پیوست پ شرح داده می‌شوند. بالن و مشعل استاندارد (شکل پ-۱) بدون اختلاط برای سوزاندن مخلوط‌های آромاتیک با آروماتیسیته بالا مناسب نیستند اما بالن و مشعل معمولی برای سوزاندن مستقیم نمونه‌های آروماتیک (شکل پ-۱)، بدون اختلاط، مناسب هستند و ممکن است برای سوزاندن نمونه‌های غیرآروماتیک نیز به کار روند، با این لامپ، دریچه دوم^۴ با شیر کنترل در چندراهه مشعل مورد نیاز است.

1- Methyl purple indicator

2- Quality control


3- Spray trap

4- Port


۲-۶ فتیله کتانی، الیاف کتانی سفید، تمیز، استفاده نشده، یکنواخت و تابیده شده با کیفیت خوب. برای سوزاندن نمونه‌های آروماتیک، در مشعل، از فتیله دراز خوب فشرده شده با درجه تجاری عالی استفاده کنید.

۳-۶ سیستم چندراهه، شامل یک چندراهه خلاء با وسیله تنظیم‌کننده، شیرها و غیره(شکل ۲) و یک دوراهی(مشعل و دودکش) تأمین‌کننده مخلوط گاز تقریباً ۷۰ درصد کربن‌دی‌اکساید(CO_2) و ۳۰ درصد اکسیژن(O_2) در فشار تنظیم‌شده.

چندراهه خلاء باید به یک پمپ با ظرفیت کافی متصل شده باشد تا بتواند جریان ثابت گاز حدود ۳ L/min را از هر جاذب عبور دهد و فشار ثابت تقریباً ۴۰ cm آب زیر فشار اتمسفر را در چندراهه حفظ کند. مخلوط گاز در چندراهه دودکش باید تقریباً در فشار ثابت ۱ cm تا ۲ cm آب و در چندراهه مشعل، تقریباً ۲۰ cm آب حفظ شود. طرح مناسب در شکل ۲ نشان و در پیوست ب شرح داده می‌شود، اما هر سیستم مشابه دیگری نیز می‌تواند استفاده شود. اشکال دیگر چندراهه و تجهیزات مربوط برای سوزاندن نمونه‌ها در هوا، در شکل ب-۱ نشان و در پیوست ب شرح داده می‌شوند.



شکل ۱- طرح توصیفی دستگاه لامپ سوارشده



شكل ۲- طرح کلی سیستم چندراهره منبع O_۲-CO_۲ و لامپ

۷ آماده‌سازی دستگاه

۱-۷ هنگامی که دستگاه سوار شد، جاذب را با $mL \pm ۲$ آب، پرکنید. شیرهای اختصاصی بین چندراهه خلاء و تله‌های افشارنک را به گونه‌ای تنظیم کنید که در زمان بازبودن خروجی‌های دودکش به اتمسفر، تقریباً در هر دقیقه، $L \pm ۳$ هوا به درون هر جاذب کشیده شود، ضمن این که فشار در چندراهه خلاء، تقریباً $40\text{ cm H}_2\text{O}$ کمتر از اتمسفر نگهداشته شود. پس از انجام همه تنظیمات، آب داخل جاذب‌ها را خالی کنید. ارتفاع مایعات در تنظیم‌کننده‌های فشار و خلاء در شکل ۲ نشان داده شده است و در زمان آزمون، نشت ملایمی از گاز باید در آن‌ها وجود داشته باشد.

یادآوری - در عمل، $mL \pm ۳۰۰$ تا ۴۰۰ محلول $\text{H}_2\text{O}_2(1:۱۹)$ را در گازشوی بریزید. چون فشارسنج چندراهه به عنوان گازشوی نیز به کار می‌رود، در پایان آزمون برای حذف CO_2 از جاذب، از محلول $\text{H}_2\text{O}_2(1:۱۹)$ به عنوان مایع فشارسنجی استفاده کنید. آن را هفتگی یا هر زمان که حجم آن به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از مقدار اولیه شد، تعویض کنید.

۲-۷ محلول $\text{H}_2\text{O}_2(1:۱۹)$ را فوراً قبل از استفاده، خنثی کنید. چون ۳۰ mL محلول برای هر جاذب مورد نیاز است، مقدار مناسبی از محلول را درون بشری با ظرفیت کافی (متناوب با تعداد جاذب‌هایی که همزمان استفاده می‌شوند) بریزید. یک قطره محلول شناساگر ارغوانی متیل را به هر ۱۰۰ mL محلول H_2O_2 اضافه کنید و سپس محلول $\text{NaOH} ۰.۰۵\text{ N}$ را قطره بیفزایید تا رنگ محلول از ارغوانی به سبز روشن تغییر کند.

۳-۷ ۲ mL محلول $\text{H}_2\text{O}_2(1:۱۹)$ تازه خنثی شده را به حباب بزرگتر هر جاذب بریزید. به علاوه برای هر سری نمونه سوخته شده، یک جاذب دیگر را برای استفاده به عنوان شاهد کنترل، آماده کنید. تله‌های افشارنک و دودکش‌ها را متصل و آن‌ها را توسط لوله لاستیکی عاری از گوگرد به چندراهه‌های مربوط به خود وصل کنید. ورودی‌های دودکش را با استفاده از چوب‌پنبه، بیندید.

هشدار - ضمن سوختن نمونه‌ها، در صورت قطع شدن جریان CO_2 و ادامه جریان O_2 ، خطر انفجار وجود دارد. نصب هشدار مناسب یا تجهیز کنترل توصیه می‌شود.

۴-۷ در حالی که شیرهای کنترل مشعل بسته هستند، شیر تنظیم‌کننده خلاء را کاملاً باز کنید و فشار در چندراهه خلاء را در تقریباً ۴۰ cm آب زیر فشار اتمسفر تنظیم کنید، منابع CO_2 و O_2 را باز کنید. شیر کنترل چندراهه دودکش را به گونه‌ای تنظیم کنید که فقط جریان کمی از گاز CO_2-O_2 از تنظیم‌کننده فشار خارج شود، جریان کمی از هوا نیز به تنظیم‌کننده خلاء وارد شود و فشار هوا در چندراهه دودکش معادل $۱-۲\text{ آب}$ باشد. برای دستیابی به این شرایط، ممکن است تنظیم مختصر تنظیم‌کننده خلاء و شیر کنترل خلاء لازم باشد (یادآوری).

یادآوری - مطلوب است که سیستم جریان گاز با تنظیم فشار در چندراهه خلاء، تعدیل شود. این امر با بالا و پایین بردن لوله ورودی هوا در تنظیم‌کننده خلاء و با استفاده از حرکت آن در یک درپوش لاستیکی انجام می‌شود.

۵-۷ فتیله را به درازای ۳۰ cm ببرید. تعداد قطعات به نمونه بستگی دارد(بند ۸ را ببینید)، یکبار فتیله را تاکنید تا یک دسته ۱۵ cm، برای عبور دادن از مشعل‌ها، به دست آید. با قراردادن انتهای حلقه شده فتیله در بالای لوله داخلی مشعل، تعداد مشعل‌های موردنیاز را آماده کنید. با استفاده از یک قلاب فلزی، فتیله را بیرون بکشید. با یک قیچی تیز، فتیله را تا حدمکان نزدیک به بالای مشعل ببرید. لازم است که در هر آزمون، مشعل‌های کاملاً تمیز و فتیله جدید استفاده شوند.

۸ کنترل احتراق

۱-۸ بیشتر انواع نمونه‌های مایع، با شعله زرد درخشانی می‌سوزند، اندازه و شکل شعله به جریان گاز در مشعل، فراریت ماده، بسته شدن محکم فتیله در لوله مشعل و وضعیت نوک فتیله نسبت به بالای مشعل بستگی دارد. ترجیح داده می‌شود قبل از شروع سوزاندن، دو متغیر آخر نسبت به دو متغیر اول تثبیت شوند تا شعله بتواند با تغییر نرخ جریان $O_2 - CO_2$ ، کنترل گردد.

۲-۸ نمونه‌های بسیار فرار، نیازمند فتیله محکم هستند، نوک فتیله باید چند میلی‌متر پایین‌تر از نوک مشعل قرار گیرد و در حالاتی که فراریت نمونه در بالاترین حد می‌باشد، ممکن است ضمن سوزاندن نمونه، نیاز به سردکردن آن در یخ باشد. موادی با فراریت کمتر نیازمند اتصال شل تر فتیله هستند و ممکن است نیاز به گرم کردن نمونه باشد.

۳-۸ پس از قیچی کردن فتیله، آن را پایین بکشید تا لبه قیچی شده، هم‌سطح یا کمی پایین‌تر از قسمت بالای مشعل قرار گیرد. برای نمونه‌های آروماتیک، فاصله بالای مشعل از بالای فتیله باید برای بنزن ۸ mm بیشتر و برای تولوئن ۴ mm باشد؛ در شروع تبخیر مواد سنگین‌تر، گرم کردن مختصر انتهای بالایی مشعل سودمند است.

۴-۸ برای استفاده از لامپ استاندارد، فتیله را روشن کنید و سپس به آرامی اتمسفر احتراق (جریان $O_2 - CO_2$) را به مشعل اعمال کنید تا شعله‌ای عاری از دود به دست آورید. در صورت استفاده از مشعل برای نمونه‌های آروماتیک، مقدار کمی اتمسفر احتراق را به بالن وارد کنید تا بخار کافی برای روشن شدن مشعل فراهم شود. پس از روشن شدن مشعل، اتمسفر احتراق را به طور مستقیم به مشعل وارد کنید تا از دود کردن جلوگیری و اندازه شعله را تنظیم کند. اگر شعله به طور تصادفی خاموش شد، آن را دوباره روشن کنید.

۵-۸ فاصله زمانی کوتاهی برای سوختن شعله (۱ تا ۲ دقیقه معمولاً کافی است) با ارتفاع کم نیاز است تا قبل از افزایش اندازه شعله، بدون ایجاد دود، اجازه دهد احتراق به حالت تعادل برسد. در تنظیم لامپ استاندارد، کنترل کامل بر روی مشعل انجام می‌شود. در مورد مشعل برای نمونه‌های آروماتیک، ابتدا جریان گاز به بالن را تنظیم کنید و سپس جریان گاز به مشعل را به اندازه موردنیاز کاهش دهید. در هر حالت، لازم

است که شعله به آرامی و متقارن و بدون کشیده شدن در مخروط داخلی یا دودکردن در حاشیه‌های خارجی بسوزد.

جدول ۱- اندازه نمونه برای احتراق مستقیم نمونه‌های مایع

اندازه نمونه		مقدار گوگرد (درصد جرمی)
mL	g	
۲۰	۱۰ - ۱۵	کمتر از ۰,۰۵
۱۰	۵ - ۱۰	۰,۰۵ - ۰,۴

۶-۸ در مورد موادی که سوزاندن آن‌ها دشوار است، گاهی اوقات افزایش درصد O_2 اتمسفر احتراق، می‌تواند احتراق رضایتبخشی حاصل کند. هرگز مقدار O_2 اتمسفر احتراق را بیش از ۴۰ درصد، افزایش ندهید.

۷-۸ قبل از خاموش‌کردن شعله‌ها، اجازه دهید نمونه بسوزد تا بالن و فتیله خشک‌شوند و اندازه شعله به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد، به دلیل موجود بودن نمونه در فتیله، اغلب سوختن شعله مدت کوتاهی پس از خشک‌شدن بالن، ادامه می‌یابد. به عنوان مثال برای نمونه‌های بنزین که با شعله بلندی می‌سوزند، شعله باید زمانی که فقط ۳ mm تا ۴ mm بلندی دارد، خاموش شود. اگر اجازه دهید شعله به قدری بسوزد تا خاموش گردد، مواد اکسیدشده جزئی (احتمالاً اسیدهای آلی) تولید می‌شوند و در محدوده نتایج، نقاط پایانی نامعلومی به دست می‌آیند. اگر نمونه‌ها تا خشک‌شدن واضح بالن، نسوزند، ممکن است نتایج نامعقولی حاصل شود. در زمان توزین نمونه‌های فرار، هر نمونه سوزانده نشده از مشعل خارج می‌شود. در صورت وجود گوگرد عنصری، به طور خاص مهم است که نمونه تا خشک‌شدن آشکار بسوزد و فتیله با بالای مشعل، تراز نگهداشته شود تا از کامل شدن احتراق، مطمئن شوید. در مورد مخلوطهای حاوی هیدروکربن‌های سبک و سنگین، به نظر می‌رسد ابتدا مواد فرارتر بسوزند و در انتهای احتمالاً ترکیبات گوگرددار تغليظشده در ماده، باقی بمانند.

۹ روش احتراق مستقیم نمونه‌های مایع (پیوست ب را نیز ببینید)

۱-۹ با استفاده از یک پیپ مناسب، طبق جدول ۱، مقدار تقریبی نمونه را درون بالن هر لامپ بریزید. بالن‌ها را با چوب‌پنبه‌های تمیز و شماره‌گذاری شده، ببندید. هر بالن و مشعل آن را با تقریب ۰,۰۵ وزن کنید.

یادآوری - با این‌که بالن‌های چوب‌پنبه‌گذاری شده و مشعل‌های آماده می‌توانند همگی جداگانه وزن شوند معمولاً مناسب‌تر است که هر بالن و مشعل مربوط به آن را ببروی کفه ترازو قرار دهید و با یکبار توزین، وزن هر دو را به دست آورید.

۲-۹ هر لامپ را جداگانه بردارید و مشعل را در بالن بگذارید. به محض این که نمونه به علت خاصیت مویینگی^۱ از فتیله بالا آمد، لوله کناری مشعل را توسط لوله لاستیکی عاری از گوگرد به چندراهه مشعل متصل کنید. مشعل را با یک شعله عاری از گوگرد(نظیر یک لامپ الکلی) روشن کنید و آن را درون دودکش قرار دهید. ضمن ورود مشعل، در صورت تمایل شعله به خاموش شدن، اتصال بین دودکش و چندراهه دودکش را باز کنید. در همان زمان، جریان گاز به مشعل را طوری تنظیم کنید که شعله در نقطه‌ای درست زیر نقطه دودکردن حفظ شود و ظاهری متقارن و پایدار داشته باشد. به همین روش ادامه دهید تا همه لامپ‌ها در دودکش‌ها قرار گیرند. هرگونه تنظیم مختصر در مورد شیر کنترل چندراهه دودکش که برای حفظ فشار موردنیاز، لازم است را انجام دهید(بند ۷ را ببینید). هنگام سوختن و به ویژه در مراحل آخر که شعله کوچک می‌شود، ورودی جریان O_2 - CO_2 به مشعل‌ها را کاهش دهید تا از خاموش شدن شعله‌ها جلوگیری شود.

یادآوری- در صورت احتراق ناقص، مایع جاذب به شدت کف می‌کند.

جدول ۲- اندازه نمونه برای آزمون نمونه‌های مایع مخلوط شده

اندازه نمونه		مقدار گوگرد (درصد جرمی)
Ml	g	
۵	۳-۴	۰۴ و کمتر از آن

۳-۹ بر اثر سوختن نمونه، شعله کوچک می‌شود یعنی سوختن کامل شده است. مشعل و بالن را از دودکش بردارید و شعله را خاموش کنید. ورودی جریان O_2 - CO_2 به مشعل را قطع کنید و ورودی دودکش را با چوب‌بنبه ببندید. به سرعت، بالن، مشعل و چوب‌بنبه شماره‌گذاری شده را دوباره وزن کنید. پس از تکمیل همه احتراق‌ها، جریان O_2 و CO_2 را قطع کنید، شیر کنترل دودکش و اتصال به تنظیم‌کننده خلاء را ببندید؛ این امر باعث می‌شود هوا از فشارسنج به داخل چندراهه دودکش، کشیده شود. اجازه دهید هوا به این روش به مدت ۵ min از جاذب‌ها عبور کند تا CO_2 محلول از جاذب خارج شود؛ سپس شیر کنترل خلاء را ببندید.

یادآوری- در صورتی که نگهداشتن اتمسفر احتراق موردنظر باشد، جریان گاز در هر جاذب جداگانه را می‌توان با کامل شدن دوره سوختن، قطع کرد. برای انجام این کار، لوله لاستیکی متصل‌کننده تله افسانک به چندراهه خلاء را بردارید، به طور مناسب، جریان گازهای مخلوط شده را در روتامتر^۲(دستگاه اندازه گیری جریان آب) کاهش دهید و شیر کنترل خلاء و شیر کنترل دودکش را دوباره تنظیم کنید. پس از سوختن کامل همه نمونه‌ها، لازم است که گیره‌های فشاری را بردارید و شیر کنترل خلاء را به منظور عبور هوا با نرخ مناسب از جاذب‌ها، دوباره تنظیم کنید تا CO_2 محلول، حذف شود.

1- Capillary action

2- Rotameter

۴-۹ دودکش‌ها و تله‌های افشارک را سه بار، هربار با استفاده از حدوداً 10 mL آب شستشو دهید. در صورتی که نمونه حاوی مواد ضدکوبش سربدار باشد، برای شستشوی دودکش‌ها از آب داغ استفاده کنید. پس‌مانده آب‌کشی را به جاذب‌ها اضافه و طبق بند ۱۱، آن را تیتر کنید.

۵-۹ شاهد

دودکش جاذب شاهد(بند ۳-۷ را ببینید) چوب‌پنبه‌گذاری‌شده را کنار بگذارید و اجازه دهید جریان $\text{CO}_2 - \text{O}_2$ از جاذب عبور کند تا سوختن همه نمونه‌ها در یک زمان، پایان یابد. جریان CO_2 و O_2 را قطع کنید و جاذب شاهد را به همان روش جاذب‌های نمونه، هوادهی کنید(بند ۳-۹ را ببینید). مایع جاذب را طبق بند ۱۱ تیتر کنید. مقدار شاهد اتمسفر احتراق معمولاً ناچیز است اما اگر تیتراسیون نیازمند بیش از 1 mL محلول $\text{NaOH} ۰,۰۵\text{ N}$ باشد، اندازه‌گیری را متوقف و کپسول CO_2 را تعویض کنید.

۱۰ روش اختلاط و احتراق نمونه‌های مایع

۱-۱۰ ۶ mL رقیق‌کننده عاری از گوگرد را به هر بالن اضافه کنید. در بالن‌ها را با چوب‌پنبه‌های شماره‌گذاری‌شده، ببندید و با تقریب $0,۰۰۵\text{ g}$ وزن کنید. با استفاده از یک پیپت، مقدار تقریبی نمونه(طبق جدول ۲) را به بالن هر مشعل وارد کنید؛ آن را بچرخانید تا کاملاً مخلوط شود و دوباره وزن کنید. یادآوری- در یک روش جایگزین، مخلوط ۴۰ درصد از نمونه در رقیق‌کننده عاری از گوگرد را به صورت کمی تهیه و طبق بند ۹ عمل کنید.

۲-۱۰ مشعل را وارد کنید و نمونه را طبق بند ۲-۹ بسوزانید. هنگامی که شعله نزدیک خاموش شدن است، هر لامپ را از دودکش خودش بردارید و شعله را خاموش کنید. 2 mL رقیق‌کننده را طوری اضافه کنید که دیواره‌های بالن را شستشو دهد. رقیق‌کننده اضافی را بسوزانید و افزودن رقیق‌کننده و سوزاندن را یک بار دیگر تکرار کنید تا جمعاً 10 mL رقیق‌کننده سوزانده شود.

یادآوری- در این حالت، مطلوب است که 10 mL شاهد رقیق‌کننده نیز آزمون شود؛ در تیتراسیون محلول شاهد نباید بیش از 1 mL محلول $\text{NaOH} ۰,۰۵\text{ N}$ مصرف شود.

۳-۱۰ پس از این‌که سوختن در همه لامپ‌ها کامل شد، جریان CO_2 و O_2 را قطع کنید، اتصال مربوط به تنظیم‌کننده خلاء را ببندید، به مدت 5 min هوا را از میان جاذب‌ها بگذرانید و در آخر شیر کنترل خلاء را ببندید. دودکش‌ها و تله‌های افشارک را سه بار، هربار با استفاده از حدوداً 10 mL آب شستشو دهید. پس‌مانده آب‌کشی را به جاذب‌ها اضافه و طبق بند ۱۱، تیتر کنید.

۱۱ تیتراسیون محلول جاذب

۱-۱۱ سه تا چهار قطره محلول شناساگر ارغوانی متیل را به مایع هر جاذب اضافه کنید. با استفاده از یک بورت، محلول NaOH ۰.۰۵ N را به حباب کوچک‌تر جاذب وارد و محلول جاذب را تیتر کنید. اگر گوگرد موردانه تظاهر موجود در جاذب کمتر از 10 mg باشد، از یک میکروبورت 10 mL استفاده کنید. در هنگام تیتراسیون با ایجاد متناوب مکش(خلاء) در بالای حباب بزرگ‌تر جاذب موجب همزدن آن شوید.

یادآوری- در صورت احتراق ناقص نمونه، هوای گذرانده شده از جاذب در هنگام تیتراسیون، همراه با طعم و بوی ویژه‌ای خواهد بود و تشخیص نقطه پایانی به سختی انجام می‌شود. در این حالات، اندازه‌گیری را متوقف کنید.

۱۲ محاسبات

۱-۱۲ مقدار گوگرد نمونه‌های مایع را بر حسب درصد جرمی، طبق معادله (۱) محاسبه کنید:

$$\text{مقدار گوگرد} = 16,03 \text{ M} \times \frac{A}{W} \quad (1)$$

که در آن:

A حجم مصرفی محلول NaOH برای تیتر اسید در محلول جاذب از نمونه سوزانده شده بر حسب میلی‌لیتر؛
M مولاریته محلول NaOH (یادآوری بند ۹-۵ را ببینید)؛
W جرم نمونه سوزانده شده بر حسب گرم.

۲-۱۲ در صورت لزوم برای محاسبه مقدار گوگرد تصحیح شده مواد ضدکوبش سرب‌دار(یادآوری ۱ را ببینید)، بر حسب درصد جرمی، از معادله (۲) استفاده کنید:

$$\text{مقدار گوگرد تصحیح شده} = S - LF \quad (2)$$

F اگر نمونه، سوخت هوایی حاوی مواد ضدکوبش سرب‌دار باشد، معادل ۰.۰۱۵ و اگر نمونه حاوی تترا اتیل‌سرب یا تترا متیل‌سرب یا ماده ضدکوبش حاوی مخلوط سرب‌آلکیل باشد، معادل ۰.۰۳۵؛
L مقدار سرب(گرم در گالن امریکایی)؛
S مقدار گوگرد(درصد جرمی).

یادآوری ۱- این تصحیحات براساس تجربیات سوراندن سوخت‌های مخلوط شده با ماده ضدکوبش حاوی تترا اتیل‌سرب و اتیلن‌هالید که به طور معمول در این فراورده‌ها استفاده می‌شوند، می‌باشد. تترا متیل‌سرب و مواد ضدکوبش مخلوط شده با سرب‌آلکیل، حاوی ترکیب اتیلن‌هالید همانند تترا اتیل‌سرب هستند.

یادآوری ۲- برای تبدیل مقدار سرب از واحد گرم در گالن انگلیسی، به واحد گرم در گالن امریکایی، جرم را در $0/8326$ ضرب کنید. برای تبدیل مقدار سرب از واحد گرم در لیتر به واحد گرم در گالن امریکایی، جرم را در $3/7853$ ضرب کنید.

۱۳ گزارش آزمون

۱-۱۳ نتایج آزمون را با تقریب ۰/۰۵ درصد برای نمونه‌های حاوی مقدار گوگرد ۰/۰۵ درصد و بیشتر گزارش کنید و روش آزمون به کار رفته را مشخص نمایید.

۱۴ کنترل کیفیت

۱-۱۴ با آزمون نمونه QC(بند ۵-۱۰) (که نماینده نمونه‌های معمول آزمون شده است)، در هر روز کارایی دستگاه، روش آزمون و یا هر دو را تأیید کنید. اگر تعداد زیادی نمونه آزمون می‌شوند، دفعات آزمون نمونه QC را افزایش دهید. تحلیل نتایج نمونه‌های QC می‌تواند با استفاده از نمودارهای کنترلی یا دیگر روش‌های آماری معادل برای تعیین وضعیت کل مراحل آزمون انجام شود. هر داده خارج از محدوده کنترلی باید علت‌یابی شود. برای اطمینان از کیفیت داده، دقت نمونه QC باید در برابر دقت این روش آزمون بررسی شود. برای راهنمایی بیشتر درمورد روش‌های کنترل کیفیت، ASTM D6299 و ASTM D6792 را ببینید.

۱۵ دقت و اربیتی^۱

۱-۱۵ دقت این روش آزمون براساس راهنمایی پذیرفته شده از جمله ASTM D6300 هنوز مشخص نشده است.

۱-۱۵-۱ تکرارپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون به دست آمده از یک آزمایشگر با همان وسایل و در شرایط ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول طبق این روش آزمون، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد (با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقدار زیر بیشتر شود:

$$= ۰/۰۵ \text{ تکرارپذیری}$$
۱-۱۶-۳ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل به دست آمده از آزمایشگرهای مختلف در آزمایشگاه‌های مختلف بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول طبق این روش آزمون، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد (با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقادیر زیر بیشتر شود:

$$= ۰/۰۲۵S \text{ تکرارپذیری}$$

که در آن:

S مقدار کل گوگرد نمونه بر حسب درصد جرمی

۲-۱۵ اریبی

اریبی این روش آزمون برای اندازه‌گیری گوگرد مشخص نیست.

پیوست الف

(الزامی)

روش آزمون اندازه‌گیری مقادیر ناچیز گوگرد

الف-۱ مقدمه

الف-۱-۱ در این پیوست، روشی برای تکمیل روش لامپ به منظور اندازه‌گیری گوگرد نمونه‌های دارای گوگرد تا ppm ۵ (یادآوری بند الف-۲-۳) شرح داده می‌شود؛ این روش برای تعیین مقادیر کمتر از ۳۰۰ mg/kg گوگرد در مایعات حاوی ترکیبات ضدکوبش سرب‌دار، قابل اجرا نیست.

الف-۱-۱-۱ در این روش، فقط با بیشترین احتیاط و توجه به جزئیات می‌توان به نتایج معتبر دست یافت. قبل از استفاده از ظروف شیشه‌ای جدید و در صورت نیاز پس از آن، آن‌ها را با نیتریک اسید غلیظ بشویید، سه بار با آب شیر و سپس سه بار با آب مقطر بدون یون، آب‌کشی کنید. قطعات ظروف شیشه‌ای را برای استفاده در این روش، جداگانه نگهداری کنید.

الف-۲ خلاصه روش آزمون

الف-۲-۱ اندازه مناسبی از نمونه، طبق بند ۹، سوزانده می‌شود. با رسوب‌دادن باریم‌سولفات و اندازه‌گیری مقدار کدری سوسپانسیون رسوب، غلظت یون سولفات در محلول جاذب تعیین می‌شود. سوسپانسیون با افزودن الکل و گلیسیرین، ثابت و مقدار کدری آن با استفاده از یک اسپکتروفوتومتر یا فیلتر فتومنتر اندازه‌گیری می‌گردد.

الف-۳ وسایل اضافی

الف-۳-۱ فتومنتر، ترجیح‌جاً یک اسپکتروفوتومتر دارای پهنه‌ی نوار مؤثر در طول موج حدود ۵۰ nm و مجهر به یک فوتیوب حساس در منطقه آبی برای استفاده در طول موج ۴۵۰ nm یا جایگزین آن، یک فیلتر فتومنتر مجهز به یک فیلتر رنگی دارای حداقل عبور در طول موج تقریباً ۴۵۰ nm

الف-۳-۲ سل‌های جذب دارای طول مسیر نوری ۵ cm ترجیح داده می‌شوند. هنگام استفاده از این سل‌ها، ممکن است فیلمی بر روی آن‌ها ایجاد شود. برای برداشتن این فیلم، با استفاده از یک برس نرم، سل‌ها را با پاک‌کننده شستشو دهید و پس از تمیزکردن، با آب بدون یون کاملاً آب‌کشی کنید.

یادآوری- در این روش، فرض می‌شود به ازای هر ۱ mg ۵ mL محلول اندازه‌گیری شده در یک سل جذب حدود ۱۰۰٪ تغییر می‌کند. فتومنترهایی با سل‌هایی با مسیر نوری کوتاه‌تر، دقت نسبتاً کمتری را حاصل می‌کنند.

الف-۳-۳ قاشقک^۱، قادر به توزیع g (۱۰/۰ ± ۰/۳) باریم کلراید دی‌هیدرات طبق بند الف-۴-۲

الف-۳-۴ همزن مغناطیسی، مجهز به میله‌های همزن با درازای حدود ۳۲ mm با پوشش تترافلوئورو اتیلن

الف-۳-۵ مجموعه لامپ، طبق پیوست پ. قطعات کامل شامل بالن، مشعل، دودکش، جاذب و تله افشارک را برای استفاده در این روش، جداگانه نگهداری کنید.

الف-۴ مواد و واکنشگرهای اضافی

الف-۴-۱ مخلوط الکل-گلیسیرین، دو حجم اتیل الکل تقلیب شده یا اتیلن الکل (۹۵ درصد حجمی) را با یک حجم گلیسیرین مخلوط کنید.

الف-۴-۲ باریم کلراید دی‌هیدرات (BaCl₂.2H₂O)، بلورهای عبورکننده از الک با مش ۲۰ (طبق ASTM E11) یا الک با مش ۱۸ (طبق BS) و باقی‌مانده در الک با مش ۳۰ (طبق ASTM E11) یا مش ۳۰ (طبق BS) (ویژگی‌های ASTM E11 را ببینید).

یادآوری - اندازه بلور BaCl₂.2H₂O، متغیر مهمی است که بر افزایش کدری تأثیر می‌گذارد.

الف-۴-۳ هیدروکلریک اسید (۱:۱۲)، ۷۷ mL HCl با وزن مخصوص (۱/۱۹) را به بالن حجم‌سنجی L ۱ منتقل و با آب بدون یون، تا خط نشانه رقیق کنید.

الف-۴-۴ هیدروکلریک اسید (۱:۲۱۵)، ۶۰ mL HCl را به بالن حجم‌سنجی L ۱ اضافه و با آب بدون یون تا خط نشانه رقیق کنید.

الف-۴-۵ سولفوریک اسید (۱:۱۰۰ mg S = ۰/۰۰۱ mL = ۰/۰۰۱۰۰ mg S) سولفوریک اسید (H₂SO₄)، N ۱ را با آب بدون یون تا دقیقاً L ۱، رقیق کنید. در صورت لزوم، رقیق‌سازی را با تیتراسیون در حضور محلول NaOH استاندارد، با حدوداً همان نرمالیته بررسی و غلظت را تنظیم کنید. بنابراین، هر میلی‌لیتر از این محلول، معادل ۰/۰۱۰۰ mg S است.

الف-۴-۶ آب مقطر بدون یون، آب را از میان ستونی دارای رزین‌های تبادل آنیونی و کاتیونی عبور دهید.
یادآوری ۱ - برای تعیین زمان تعویض رزین‌های تبادلی، وسیله‌ای باید به کار رود. برای این منظور، استفاده از یک هدایت‌سنج الکتریکی ساده، رضایت‌بخش است.

یادآوری ۲ - در مورد خلوص واکنشگرهای بند ۱-۶ را ببینید.

الف-۵ کالیبراسیون

الف-۵-۱ با استفاده از یک بورت، حجم‌های mL (۰,۲۵، ۰,۵۰، ۰,۷۵، ۱,۰۰، ۱,۵۰، ۲,۰۰ و ۳,۰۰ و ۵,۰۰) از H_2SO_4 mg S_{۰,۱۰۰} mL را به بالن‌های حجم‌سنگی mL ۵۰ برشید. به هر بالن، mL ۳,۰ HCl (۱:۱۲) اضافه کنید، تا خط نشانه با آب رقیق و کاملاً مخلوط کنید. یک محلول شاهد استاندارد را به همین روش بدون حضور H_2SO_4 ، تهیه کنید.

الف-۵-۲ محتویات کامل هر بالن را درون یک بشر mL ۱۰۰ برشید و با استفاده از یک پیپت mL (۰,۱ ± ۰,۱)، مخلوط الكل - گلیسیرین را اضافه و به مدت ۳ min بر روی همزن مغناطیسی مخلوط کنید. سرعت همزن را به گونه‌ای انتخاب کنید که نمونه در اثر پاشش بیرون نریزد. این سرعت را در تمام مدت انجام کامل روش، حفظ کنید.

الف-۵-۳ اجازه دهید تا محلول به مدت ۴ min، ساکن بماند. آن را به یک سل جذب، منتقل و جذب اولیه را اندازه‌گیری کنید. از آب به عنوان مرجع، استفاده کنید.

الف-۵-۴ محلول را به بشر برگردانید و مقدار g (۰,۳۰ ± ۰,۰۳) از بلورهای $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ را توزین یا با استفاده از قاشقک، اضافه کنید. به مدت دقیقاً ۳ min، با همزن مغناطیسی به هم بزنید. اجازه دهید تا به مدت ۴ min دیگر، ساکن بماند، آن را به سل منتقل کنید و دوباره جذب را نسبت به آب اندازه بگیرید.

الف-۵-۵ با انجام مراحل شرح داده شده در بندهای الف-۵-۲ تا الف-۵-۴، جذب محلول شاهد را با کسر جذب اولیه محلول شاهد استاندارد از جذب به دست آمده پس از افزودن $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ به دست آورید. این مقدار نباید بیش از ۰,۰۵٪ باشد.

الف-۵-۶ جذب خالص هر استاندارد را با کسر جذب اولیه و جذب محلول شاهد از جذب به دست آمده طبق بند الف-۵-۴، به دست آورید. جذب خالص هر استاندارد را به ازای میلی‌گرم گوگرد موجود در mL ۵۰ محلول، رسم کنید و بهترین خط راست را از میان نقاط بکشید.

الف-۵-۷ به منظور تشخیص تغییرات احتمالی، با انجام آزمون‌های جداگانه، منحنی کالیبراسیون را روزانه بررسی کنید.

الف-۶ روش احتراق نمونه‌ها

الف-۶-۱ دستگاه احتراق را آماده کنید و بین 5 g تا 30 g نمونه را با توجه به مقدار گوگرد مورد انتظار(یادآوری بند الف-۲-۱-۹) بسوزانید. روش‌های عمومی شرح داده شده در بندهای ۷ تا ۹ روش آزمون اصلی را دنبال کنید. الزامات خنثی‌سازی اولیه محلول H_2O_2 (بند ۲-۷ را ببینید) و حذف نهایی CO_2 حل شده از این محلول(بند ۳-۹ و ۳-۱۰ را ببینید) می‌تواند حذف گردد. اتمسفر احتراق را از میان یک جاذب از سری جاذب‌ها عبور دهید تا براساس خلوص این اتمسفر، به عنوان شاهد به کار رود. همه ظروف شیشه‌ای را برای استفاده در این روش(برای مقادیر کم گوگرد)، جداگانه نگهداری کنید تا از آلودگی احتمالی ناشی از دیگر منابع، جلوگیری شود. محلول جاذب شامل محتويات باقی‌مانده‌های تله افشانک و دودکش(بند ۴-۹ را ببینید) را به یک بشر 250 mL منتقل کنید، جاذب را دو یا سه بار، هر بار با 10 mL آب شستشو دهید و باقی‌مانده را به محلول درون بشر اضافه کنید.

الف-۶-۱-۱ اندازه‌ای از نمونه را انتخاب کنید که مقدار گوگرد بین $0,15\text{ mg}$ و $2,5\text{ mg}$ را در جاذب حاصل کند. این امر، کاربرد مستقیم روش‌های شرح داده شده در بندهای الف-۳-۶ و الف-۷ را میسر می‌سازد و موجب کاهش مصرف محلول جاذب در آزمون، به مقدار یک‌پنجم، خواهد شد. زمانی که مقدار گوگرد نمونه حدود 15 mg/kg یا کمتر باشد، حداقل 30 g نمونه باید سوزانده شود. درصورت آزمون نمونه‌هایی با مقادیر زیاد، یک بالن مشعل با اندازه مناسب باید به جای بالن استاندارد 25 mL استفاده گردد. درمورد بالن با اندازه بزرگ‌تر، بهتر است به جای فتیله 15 cm مشخص شده در بند ۵-۷، از فتیله 18 cm استفاده شود. درمورد نمونه‌هایی با مقادیر بیشتر، به منظور جلوگیری از کاهش زیاد مایع جاذب در اثر طولانی‌تر شدن زمان سوزاندن، بهتر است که جاذب‌ها را به جای 30 mL مشخص شده در بند ۲-۷، با 50 mL محلول هیدروژن پراکساید پرکنید.

الف-۶-۲ با تبخیر محلول جاذب بر روی یک اجاق برقی، حجم آن را به حدود 20 mL کاهش دهید. محلول حاصل را به طور کمی به بالن حجم‌سنجی 50 mL انتقال دهید، بشر را چندین بار با مقادیر کم آب، آب‌کشی کنید. 3 mL HCl به بالن اضافه و با آب به حجم برسانید و کاملاً مخلوط کنید.

الف-۶-۳ اگر معلوم شد مقدار گوگرد محلول جاذب کمتر از $0,5\text{ mg}$ است، از همه محتويات بالن حجم‌سنجی برای آزمون استفاده کنید. اگر مقدار تقریبی گوگرد، نامعلوم است یا انتظار می‌رود که بیش از $0,5\text{ mg}$ باشد، 10 mL محلول را به دومین بالن حجم‌سنجی 50 mL منتقل و محلول هر دو بالن را تا خط نشانه با($1:215$) HCl رقیق کنید. ابتدا از محلول رقیق‌تر استفاده کنید و اگر کمتر از $0,5\text{ mg}$ گوگرد موجود است، از محلول غلیظتر استفاده کنید. شاهد اتمسفر احتراق را مشابه محلول مورد استفاده برای آزمون، رقیق و محلول‌ها را طبق بند الف-۷ آزمون کنید.

الف - ۷ روش آزمون محلول‌ها

الف-۷-۱ محتویات کامل بالن حجم‌سنگی 50 mL حاوی محلول مورد آزمون را داخل یک بشر 100 mL بریزید و مراحل بندهای الف-۵-۲ تا الف-۵-۴ را انجام دهید. با شاهد اتمسفر احتراق نیز به صورت مشابه رفتار کنید و جذب محلول شاهد اتمسفر احتراق را با کسر جذب اولیه آن از جذب به دست آمده پس از افزودن $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ به دست آورید.

یادآوری - در صورتی که جذب شاهد بیش از $0/020$ باشد، دقت به دست آمده دارای خطأ است. در این صورت، آزمون را با اتمسفر یا محلول‌های تنها انجام دهید تا معین شود خطأ مربوط به کدام عامل است. $30\text{ mL} \text{ H}_2\text{O}_2$ (درصد) را داخل بالن حجم‌سنگی 50 mL بریزید و با (۱:۲۱۵) HCl تا خط نشانه رقیق و طبق بند الف-۵-۵ عمل کنید. اگر جذب محلول شاهد بیش از $0/010$ باشد، نتایج به طور قابل توجهی، معتبر نیستند.

الف-۷-۲ جذب خالص محلول آزمون را با کسر جذب اولیه و جذب محلول شاهد اتمسفر احتراق از جذب به دست آمده پس از افزودن $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ به دست آورید.

الف-۷-۳ با استفاده از منحنی کالیبراسیون، جذب خالص را به میلی‌گرم گوگرد تبدیل کنید.

الف - ۸ محاسبه

الف-۸-۱ مقدار گوگرد نمونه را طبق معادله زیر محاسبه کنید :

$$\text{مقدار گوگرد (mg/kg)} = \left(\frac{A}{W \times F} \right) \times 1000 \quad (\text{الف-۸-۱})$$

که در آن:

A جرم گوگرد خوانده شده از منحنی کالیبراسیون بر حسب میلی‌گرم؛

W جرم نمونه سوخته شده بر حسب گرم؛

F بخشی از محلول نمونه موردمصرف برای آزمون.

الف - ۹ دقت و اریبی

الف-۹-۱ برای داوری درمورد قابل‌پذیرش بودن نتایج، معیارهای زیر باید استفاده شوند(با اطمینان ۹۵ درصد):

الف-۹-۱-۱ تکرارپذیری

اگر نتایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمایشگر، بیش از مقادیر جدول الف-۱ اختلاف داشته باشند، نتایج باید مشکوک در نظر گرفته شود.

جدول الف-۱- مقادیر تکرارپذیری

تکرارپذیری	مقدار گوگرد(mg/kg)
۰,۱۱۶ S (mg/kg)	۵ تا ۸۰
۰,۰۱ S (mg/kg) + ۸/۵	۲۸۰ تا بیش از ۸۰

الف-۲-۹- تجدیدپذیری

اگر دو نتیجه به دست آمده از دو آزمایشگاه، بیش از مقادیر جدول الف-۲ اختلاف داشته باشند، نتایج باید مشکوک درنظر گرفته شود.

جدول الف-۲- مقادیر تجدیدپذیری

تجدیدپذیری	مقدار گوگرد(mg/kg)
۰,۱۴۵ S (mg/kg)	۵ تا ۱۲۵
۰,۵۰۸ S (mg/kg) - ۴۵/۴	۲۸۰ تا بیش از ۱۲۵

یادآوری- برای تعیین مقادیر ناچیز گوگرد با یک روش سوزاندن سریع، روش آزمون ASTM D2785 را ببینید.

الف-۹- اربی

اربی روشن شرح داده شده در این پیوست برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز گوگرد، قابل تعیین نمی‌باشد.

پیوست ب

(الزامی)

سوزاندن نمونه با هوا به روش وزن‌سنجی

ب - ۱ مقدمه

ب-۱-۱ این روش فقط برای آزمون نمونه‌های نفتی مایع که می‌توانند با یک لامپ فنتیله‌ای بسوزند، توصیه می‌شود.

ب-۲ واکنشگرهای اضافی

ب-۲-۱ محلول باریم‌کلراید(100 g/L)، $g\text{ }100$ باریم‌کلراید دی‌هیدرات($\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) را در آب حل و تا حجم L ، رقیق کنید.

ب-۲-۲ هیدروکلریک اسید(چگالی نسبی $1/19$)، هیدروکلریک اسید غلیظ(HCl).

ب-۲-۳ محلول هیدروژن پراکساید(30%)، هیدروژن پراکساید غلیظ(H_2O_2).

ب-۲-۴ محلول سدیم‌هیدروکساید(100 g/L)، $g\text{ }100$ سدیم‌هیدروکساید(NaOH) حبه‌ای با درجه صنعتی را در آب حل و تا حجم L رقیق کنید.

ب-۲-۵ سولفوریک اسید($1:16$)، $mL\text{ }60$ سولفوریک اسید غلیظ(H_2OS_4) با وزن مخصوص $1/84$ را با آب 960 mL مخلوط کنید.

ب - ۳ وسایل

ب-۳-۱ سیستم چندراهه شرح داده شده در بند ۵-۳، فقط با کمی تغییر و تبدیل می‌تواند به کار رود. هوای فیلترشده را جایگزین منبع $\text{CO}_2 - \text{O}_2$ کنید و طبق شکل ب-۱، دومین دستگاه گازشونی با صفحه متخلخل را به خط ورودی هوا بیفزایید.

ب - ۴ آماده سازی دستگاه

ب-۱-۴ ۳۰۰ mL تا ۴۰۰ mL محلول NaOH را در اولین گازشوی(شکل ب-۱) و همان مقدار محلول $\text{H}_2\text{O}_2 - \text{H}_2\text{OS}_4$ (حاوی $30\text{ mL} 300\text{ mL}$ سولفوریک اسید $(1:16)$) و 30 mL هیدروژن پراکساید $(1:5)$ درصد) را در دومین گازشوی بریزید. برای دستگاههایی که هر روز استفاده می‌شوند، این محلول‌ها را دو بار در هفته یا زمانی که حجم آن کمتر از دو سوم مقدار اولیه شد، تعویض کنید.

ب-۲-۴ دیگر آماده‌سازی‌ها را طبق بند ۷ انجام دهید، به جز محلول $\text{H}_2\text{O}_2 (1:5)$ که نیازی به خنثی‌سازی ندارد.

ب-۵ روش احتراق

ب-۱-۵ ضمن کنترل احتراق طبق بند ۸، نمونه‌ها را طبق بند ۹ بسوزانید. اندازه نمونه را طبق جدول ب-۱ به کار برد. نمونه‌ها و شاهد محلول‌های جاذب را طبق بند ب-۱-۶ آزمون کنید.

ب-۶ روش آزمون محلول جاذب

ب-۱-۶ مایع داخل جاذب را به یک بشر 400 mL انتقال دهید. جاذب و دودکش را با آب، کاملاً آب‌کشی و باقی‌مانده‌ها را به بشر اضافه کنید. محلول را صاف کنید تا هرگونه ماده خارجی جداسازی شود، محلول صاف شده را در یک بشر 400 mL دارای نشانه 75 mL جمع‌آوری کنید. 2 mL HCl اضافه کنید، آن را گرم کنید تا بجوشد، 10 mL BaCl_2 محلول را یا به آرامی یا به صورت قطره‌ای اضافه کنید. محلول را درهنگام افزودن و به مدت 2 min پس از آن، به هم بزنید.

ب-۲-۶ بشر را با یک شیشه ساعت^۱ به گونه‌ای بپوشانید که امکان خروج بخارات از بشر وجود داشته باشد. جوشاندن را به آرامی ادامه دهید تا محلول تا حجم حدود 75 mL (که با خط نشانه روی بشر مشخص می‌شود) تبخیر گردد. بشر را از اجاق برقی(یا هر منبع گرمایی دیگر) بردارید و اجازه دهید 1 h قبل از صاف شدن، سرد شود.

ب-۳-۶ مایع شناور روی سطح را با یک کاغذ صافی بدون خاکستر با بافت ریز، صاف کنید. رسوب را ابتدا با سرریز کردن و سپس بر روی یک کاغذ صافی با آب شستشو دهید، تا عاری از یون کلراید شود. کاغذ و رسوب را به یک بوته مناسب وزن شده، انتقال دهید و در گرمایی ملایم خشک کنید تا رطوبت آن، تبخیر شود. بدون آتش‌زن، کاغذ را به طور کامل، به زغال تبدیل کنید و در پایان، در یک کوره مناسب بسوزانید تا رسوب، سفید شود(یادآوری). پس از تکمیل سوزاندن، بوته را در دمای محیط خنک و آن را وزن کنید.

1- Fluted watch glass

یادآوری- یک وسیله مناسب برای انجام این عملیات این است که بوته بدون سرپوش حاوی کاغذ صافی مرطوب را در یک کوره الکتریکی سرد قرار دهید و کوره را روشن کنید. خشک کردن، زغال کردن و سوزاندن معمولاً با نرخ دلخواه انجام می‌شود.

ب-۷ محاسبه

ب-۷-۱ مقدار گوگرد نمونه را برحسب درصد جرمی طبق معادله(ب-۱) محاسبه کنید:

$$\text{مقدار گوگرد} = \frac{(w-b) \times ۱۲/۲۲}{w} \quad (\text{ب-۱})$$

که در آن:

w جرم رسوب باریم سولفات(BaSO₄) در محلول جاذب از نمونه سوخته شده برحسب گرم؛

b جرم رسوب BaSO₄ از محلول جاذب شاهد مربوطه(یادآوری) برحسب گرم؛

W جرم نمونه سوخته شده برحسب گرم.


یادآوری- اگر تصحیح شاهد مورد استفاده در محاسبه بیش از ۱/۵ mg BaSO₄ باشد، آزمون را رها کنید. اغلب ناخالص بودن واکنشگرهای موجب این مشکل می‌گردد.

ب-۸ دقت

ب-۸-۱ برای داده‌های توصیه شده، بند ۱۵ را بیینید.

جدول ب-۱- اندازه نمونه‌های مایع سوخته شده با هوا

اندازه نمونه		مقدار گوگرد (درصد جرمی)
ml	g	
۵ - ۱۰	۱۰	۰/۵ و کمتر
۳ - ۵	۵	بیش از ۰/۵



شکل ب-۱- طرح کلی سیستم چندراهه تأمین هوای خالص شده و سیستم لامپ

پیوست پ

(الزامی)

جزئیات دستگاه

پ-۱ بالن و مشعل برای نمونه‌های غیر آروماتیک

پ-۱-۱ لامپ شیشه‌ای مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شامل یک بالن ارلن مایر mL ۲۵ و یک مشعل مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل پ-۱ باید استفاده شود. مشعل شامل دو لوله شیشه‌ای هم‌مرکز، لوله خارجی دارای یک بازوی جانبی و اتصالات شیشه‌ای مخروطی استاندارد^۱ برای اتصال به بالن و دودکش می‌باشد. انتهای بالایی دو لوله مشعل باید صیقلی و دارای سطوح صاف که با یکدیگر در تراز هستند، باشد. مشعل باید دارای یک دهانه mm ۱ نزدیک پایه‌اش باشد تا فشار بین دودکش و بالن را یکسان کند. زمان اتصال به دودکش، لامپ باید توسط نوارهای لاستیکی یا فنرهای فلزی امتداد یافته بین قلاب‌های شیشه‌ای بر روی بالن و دودکش در جای خود نگهداشته شود.

پ-۲ بالن و مشعل برای نمونه‌های آروماتیک

پ-۲-۱ لامپ شیشه‌ای مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شامل یک بالن ارلن مایر mL ۲۵ با یک بازوی جانبی و یک مشعل مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل پ-۲ باید استفاده شود. مشعل شامل دو لوله شیشه‌ای هم‌مرکز، لوله خارجی دارای یک بازوی جانبی و اتصالات شیشه‌ای مخروطی استاندارد برای اتصال مشعل به بالن و دودکش می‌باشد. انتهای بالایی هر دو لوله مشعل باید صیقلی و دارای سطوح صاف که با یکدیگر در تراز هستند، باشد. زمان اتصال به دودکش، لامپ‌ها باید توسط نوارهای لاستیکی یا فنرهای فلزی امتداد یافته بین قلاب‌های شیشه‌ای بر روی بالن و دودکش در جای خود نگهداشته شوند.

پ-۳ دودکش

پ-۳-۱ یک دودکش شیشه‌ای مقاوم در برابر مواد شیمیایی(مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل پ-۳) و مجهر به اتصالات شیشه‌ای مخروطی استاندارد برای اتصال به مشعل و جاذب باید استفاده شود.

۱- مخروطی‌های استاندارد ۱۰/۱۴، ۴۰/۴۰ یا معادل

پ-۴ جاذب


یک جاذب شیشه‌ای مقاوم در برابر مواد شیمیایی مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل پ-۵ و مجهر به اتصالات شیشه‌ای مخروطی استاندارد برای اتصال به دودکش و تله افشارک باید استفاده شود. یک صفحه لعاب‌دار دارای سوراخی با قطر میانگین از $150\text{ }\mu\text{m}$ تا $200\text{ }\mu\text{m}$ باید در حباب بزرگ‌تر جاذب قرار گیرد. صفحه لعاب‌دار باید دارای تخلخل باشد تا زمانی که 50 mL آب در جاذب قرار می‌گیرد و هوا با نرخ 30 L/min از آن عبور داده می‌شود، اختلاف فشار بین دو طرف جاذب بین 15 cm و 23 cm آب باشد و هوا به طور یکنواخت پراکنده شود.

پ-۵ تله افشارک


پ-۵-۱ یک تله افشارک شیشه‌ای مقاوم در برابر مواد شیمیایی مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل پ-۴ و مجهر به اتصالات شیشه‌ای مخروطی استاندارد برای اتصال به جاذب باید استفاده شود.

پ-۶ سیستم چندراهه


پ-۶-۱ یک چندراهه اتمسفر احتراق و خلاء مناسب و سیستم تأمین مخلوط موردنیاز $\text{CO}_2 - \text{O}_2$ برای مجموعه لامپ، به صورت نمودار در شکل ۲ نشان داده شده است. گازها از کپسول‌های تجاری تأمین می‌شوند. فشار هر گاز توسط دو شیر تنظیم‌کننده یک مرحله‌ای تا $(10 \pm 2)\text{ psig}$ یا $(0.70 \pm 0.14)\text{ Kg/m}^3$ را تنظیم می‌شود تا از فشار ثابت در شیرهای سوزنی تنظیم‌کننده جریان، مطمئن شوید. لازم است که CO_2 را از میان یک مبدل حرارتی نصب شده در جلوی شیرهای تنظیم‌کننده عبور دهید تا از انجماد شیرها جلوگیری کند. گازها از میان یک سیستم اندازه‌گیری شامل دو جریان‌سنجد روتاتور کالیبره شده عبور داده می‌شوند تا نسبت دو گاز مخلوط شده در مخزن ذخیره را نشان دهند. هر مجموعه لامپ می‌تواند به صورت یک واحد عمل کند و بر این اساس، توان عملیاتی جریان‌سنجهای مطابق آن انتخاب می‌شوند. به منظور جلوگیری از محدودیت (ممانعت) غیرضروری در جریان گاز، قطر داخلی لوله‌ای که چندراهه دودکش را به دودکش‌ها متصل می‌کند، باید $6/4\text{ mm}$ یا بیشتر باشد. ظرفیت گازشوی نیز باید حدود 1 L باشد.




شکل پ-۱- بالن و مشعل استاندارد




شکل پ-۲ - بالن و مشعل برای نمونه‌های آромاتیک



شکل پ-۳- دودکش



شکل پ-۴- تله افشنک



**نگهداشته شده در وضعیت
با هر نگهدارنده مناسب**

یادآوری - صفحه لعاب دار نشان داده شده در جاذب باید دارای تخلخل باشد تا زمانی که ۵۰ mL آب در جاذب قرار می‌گیرد و هوا با نرخ ۳۰ L/min از آن عبور داده می‌شود، اختلاف فشار بین دو طرف جاذب بین ۱۵ cm و ۲۳ cm آب باشد و هوا به طور یکنواخت پراکنده شود

شکل پ-۵- جاذب