



استاندارد ملی ایران

۶۹۱۹-۱-۳۰

چاپ اول

۱۳۹۵



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

6919-1-30

1st.Edition

2016

تارهای نوری –

قسمت ۱-۳۰:

روش‌های اندازه‌گیری و رویه‌های آزمون –  
آزمون درستی تار

Optical fibres –

Part 1-30: Measurement methods  
and test procedures – Fibre proof  
test

ICS:33.180.10

**سازمان ملی استاندارد ایران**

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۰۳۰۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۱۰۸

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱) -۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها واسطهٔ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۴</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندي آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان قسمتیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایش‌ها و مراکز واسنجی (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر کارکرد آن‌ها ناظرت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1 - International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «تارهای نوری - قسمت ۱-۳۰: روش‌های اندازه‌گیری و رویه‌های آزمون - آزمون درستی تار»

#### سمت و / یا محل اشتغال

مدیر کل استاندارد و تأیید نمونه  
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

#### رئیس:

صادقیان، حسین  
(کارشناسی الکترونیک)

#### دبیر:

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

یغمایی مقدم، محمدحسین  
(دکتری مخابرات)

#### اعضاء : (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس اداره نگهداری و بهره برداری شرکت  
ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی

احکامی، رضا

(کارشناسی ارشد کامپیوتر)

کارشناس فناوری اطلاعات  
مخابرات خراسان رضوی

تولی، مهسا

(کارشناسی کامپیوتر)

مدیر فنی آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات  
IP-PBX<sup>۱</sup> دانشگاه فردوسی مشهد

خسروی رشخواری، حسین

(کارشناسی ارشد کامپیوتر)

سرپرست گروه تدوین استاندارد  
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عروجی، سید مهدی

(کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)

پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد

فیض، نوشین

(کارشناسی ارشد مهندسی برق\_ مخابرات)

کارشناس آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات  
IP-PBX دانشگاه فردوسی مشهد

قرائی شهری، نرگس

(کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)

کارشناس صنعت مخابرات

محسن زاده، علی اکبر

(کارشناسی ارشد مخابرات)

پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد

ملک فر، محمدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی برق\_ مخابرات)

نقیبزاده، محمود  
(دکتری کامپیوتر)

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ دستگاه
۱	۱-۳ کلیات
۲	۲-۳ بازشدن تار
۲	۳-۳ ناحیه آزمون درستی
۲	۴-۳ پیچیدن تار
۲	۵-۳ بارگذاری و تخلیه بار
۳	۶-۳ کمینه شعاع خمس
۳	۷-۳ طراحی تجهیزات نمونه
۳	۱-۷-۳ مقدمه
۳	۲-۷-۳ نوع چرخ دوار ترمیزدار
۴	۳-۷-۳ نوع خود وزن
۶	۴ آماده‌سازی نمونه
۶	۵ رویه
۶	۶ محاسبات - جبران سازی برای اشتراک‌گذاری بار توسط روکش
۷	۷ نتایج
۷	۱-۷ الزامات آزمون
۷	۲-۷ اطلاعاتی که فراهم می‌شود
۷	۳-۷ اطلاعات اختیاری
۸	۸ اطلاعات سند مشخصات
۹	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) کتاب‌شناسی

## پیش‌گفتار

استاندارد «تارهای نوری - قسمت ۱-۳۰: روش‌های اندازه‌گیری و رویه‌های آزمون - آزمون درستی تار (نسخه ۲۰)» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شده است و در دویست و بیستمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

منبع و مأخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بشرح زیر است:

IEC 60793-1-30 edition 2.0: 2010; Optical fibres - Part 1-30: Measurement methods and test procedures – Fibre proof test;

## تارهای نوری – قسمت ۱-۳: روش‌های اندازه‌گیری و رویه‌های آزمون – آزمون درستی تار

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین استاندارد، تعیین رویه‌ها<sup>۱</sup> برای اعمال مختصر یک بار<sup>۲</sup> کششی<sup>۳</sup> مشخص شده به عنوان یک آزمون درستی ( مقاوم بودن)<sup>۴</sup> به طول‌های پیوسته تار نوری<sup>۵</sup> است. بار کششی در کمترین زمان ممکن و در عین حال به میزان کافی برای اطمینان از این امر اعمال می‌شود که شیشه، تنش درستی<sup>۶</sup> را تحمل می‌کند. عموماً این زمان بسیار کمتر از یک ثانیه است.

این روش بر روی انواع تارهای نوری A1، A2 و B کاربردی است.

هدف از تدوین این استاندارد، قرار دادن الزامات یکنواخت برای مشخصه‌های مکانیکی آزمون درستی تار است.

### ۲ مراجع الزامی

وجود ندارد.

### ۳ دستگاه

#### ۱-۳ کلیات

چندین طراحی ممکن برای ماشین وجود دارد که همه آن‌ها کارکردهای پایه مورد نیاز برای اندازه‌گیری درستی تار با الزامات عملیاتی کلی اعلام شده را فراهم می‌کنند. بهتر است در طراحی مراقبت شود تا از صدمه به روکش (پوشش)<sup>۷</sup> جلوگیری شود.

دو نوع ماشین استفاده می‌شود:

- نوع چرخ دوار ترمزدار<sup>۸</sup>

- نوع خودوزن<sup>۹</sup>

استفاده از هریک از دو نوع ماشین در طول فرایند کشش تار (برخط<sup>۱۰</sup> تنها برای تارهای روکش‌دار) یا به عنوان یک گام فرآیند مجزا (برون خط<sup>۱۱</sup>) مجاز است.

1 - Procedure

2 - Load

3 - Tensile

4 - Proof test

5 - Optical Fibre

6 - Proof stress

7 - Coating

8 - Braked capstan type

9 - Dead weight type

10 - Online

11 - Offline

**یادآوری**- با پایش<sup>۱</sup> برخط، پویایی‌هایی وجود دارند (متفاوت با پویش برون خط) که بهتر است در نظر گرفته شوند.

### ۲-۳ بازشدن تار<sup>۲</sup>

تغییرات بار کششی را از ناحیه آزمون درستی جدا کنید تا باعث تغییرات در بار درستی نشود. اجازه ندهید تنفسی اعمال شده زیر مقدار مشخص شده در مشخصات تفضیلی نوسان کند.

### ۳-۳ ناحیه آزمون درستی

به استثنای تنفس خمسم<sup>۳</sup> اضافی تا سقف ۱۰٪ از تنفس درستی، تنفس درستی را به طور یکنواخت از ناحیه سطح مقطع<sup>۴</sup> نمونه آزمایشی اعمال کنید. مطمئن شوید که اجزای تحمل بار<sup>۵</sup> در این ناحیه محکم هستند (برای مثال از فولاد یا آلومینیوم ساخته شده باشند). در طول آزمون، سازوکار(های) تولید کشش نباید به تنفس درستی اجازه دهنده که زیر مقدار مشخص شده در مشخصات تفضیلی به نوسان درآیند.

برای آزمون درستی نیاز است که تنفس ثابتی در تمام طول تار به ترتیب اعمال شود. به صورت آماری، نرخ شکستی<sup>۶</sup> (خرابی‌ها در واحد طول) پیش‌بینی می‌شود که هنگام ساخت تار به صورت برخط به عنوان قسمتی از کشش تار و فرایند روکش کردن، یا برون خط مانند قسمتی از فرایند آزمون اتفاق می‌افتد.

ایجاد تنفس برای آزمون درستی به شرح زیر است:

- بارگذاری تنفس از نزدیک به صفر تا تنفس آزمون درستی در طول زمان بارگذاری.
- تنفس آزمون درستی ثابت در طول زمان ماندگاری (توقف)<sup>۷</sup>.
- تخلیه بار تنفس از تنفس آزمون درستی به سمت نزدیک به صفر در طول زمان تخلیه بار.

### ۴-۳ پیچیدن تار

تغییرات بارکششی را از ناحیه آزمون درستی جدا کنید تا موجب تغییرات در بار درستی نشود. اطمینان حاصل کنید که تنفس درستی اعمال شده زیر مقدار مشخص شده در مشخصات نوسان نکند.

### ۵-۳ بارگذاری و تخلیه بار

نواحی بارگذاری و تخلیه بار در دو طرف ناحیه آزمون درستی واقع می‌شوند. کشش در تار از میزان کمتر از کشش کوچک ثابتی در ناحیه باز شدن، به میزان بار کامل در ناحیه آزمون درستی افزایش می‌یابد. سپس کشش تار از ناحیه آزمون درستی به میزان کشش کوچک ثابتی در ناحیه پیچیدن کاهش می‌یابد. محدوده تخلیه بار، کمانی است که توسط دو نقطه تماسی<sup>۸</sup> در ناحیه هدایت تشکیل می‌شود که در آن تار نهایتاً از ناحیه بارگذاری

1 - Screening

2 - Fibre pay out

3 - Bend stress

4 - Cross-sectional

5 - Load-bearing members

6 - Break rate

7 - Dwell time

8 - Tangent point

جدا می‌شود. (برای مثال، تخلیه بار در تمامی ۹۰ درجه از یک چرخ با قطر ۱۵۰ میلی‌متری در سرعت ۱۲ متر بر ثانیه، زمان تخلیه بار ۱۰ میلی‌ثانیه را نتیجه می‌دهد.) زمان تخلیه بار را برای بیشینه مقدار تقریبی مورد توافق بین کاربر و تولید کننده واپایش<sup>۱</sup> کنید. کاهش و افزایش شیب را تا حد ممکن سریع انجام دهید.

### ۶-۳ کمینه شعاع خمش

تمام شعاع‌هایی که در آن نمونه آزمون در آزمون موفق می‌شود باید اندازه کافی داشته باشند تا بیشینه تنش و زمان قرار داشتن تحت آن تنش، مقاومت نمونه را به طور قابل توجهی کاهش ندهد.

### ۷-۳ طراحی تجهیزات نمونه

#### ۱-۷-۳ مقدمه

مثال‌های زیر برخی از طرح‌های نمونه را نشان می‌دهند. به شرط این که الزامات عملیاتی در زیربندهای ۲-۳ و ۳-۶ برآورده شوند، استفاده از طراحی‌های دیگر مجاز است.

#### ۲-۷-۳ نوع چرخ دوار ترمذار

دستگاه مشخصی که این الزامات را نمایش می‌دهد در شکل ۱ ارائه شده است. تار با کشش کوچک ثابتی باز می‌شود. برگرداندن بعد از آزمون درستی نیز با کشش ثابتی انجام می‌شود. سطوح کشش‌های بیرون دادن و پیچیدن قابل تنظیم هستند. بار آزمون درستی بین ترمز و چرخ دوار رانش<sup>۲</sup> با ایجاد تفاوت سرعت بین چرخ‌های دوار ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از لغزش در چرخ‌های دوار، از دو تسمه استفاده می‌شود. یک طراحی به این صورت است که سنجه‌های<sup>۳</sup> کشش با دقت بالا، بار روی تار را اندازه می‌گیرد و اختلاف سرعت برای رسیدن به بار آزمون مورد نیاز درستی را واپایش می‌کند. سطح بار و سرعت عملیات تجهیزات را می‌توان به صورت مستقل تنظیم کرد. طراحی دیگر می‌تواند به این صورت باشد که اختلاف سرعت بین دو چرخ دوار مستقیماً مطابق با کشش<sup>۴</sup> مطلوب تار (کرنش<sup>۵</sup>)، بدون اندازه‌گیری‌های کشش تنظیم و واپایش شود.

یادآوری - رابطه میان تنش و کشش را می‌توان در مرجع IEC/TR 62048 یافت (به کتابشناسی رجوع شود)


1 - Control

2 - Drive capstan

3 - Guage

4 - Elongation

5 - Strain



مرحله ۱: بازکردن بافه


ناحیه آزمودن صحت - مرحله ۲:  
آزمودن صحت با چرخ دوار اصلی و ترمز و  
سنجه کشش دقیق

ناحیه پیچاندن بافه - مرحله ۳:  
چرخاندن دور قرقه با پیچاندن  
با کشش ثابت

شکل ۱- نوع چرخ دوار ترمزدار

### ۳-۷-۳ نوع خود وزن

نوع مشخص دیگری از دستگاه که این الزامات را نمایش می‌دهد در شکل ۲ ارائه شده است.



شکل ۲- نوع خود وزن

این هم گذاشت<sup>1</sup> تار را از یک قرقه با کشش کوچک ثابت بیرون می‌دهد. هم گذاشت بازکننده، غلتک‌ها و قرقه‌های هدایت متفاوتی به علاوه سازوکار متقطع (اریب)<sup>2</sup> موتوری دارد. قرقه رقصنده باز شدن، نمونه را تحت کشش کافی نگه می‌دارد تا درست و مستقیم با کمترین نوسانات کششی وارد ناحیه آزمون درستی شود. چرخ دوار بازشدن، آغازگر ناحیه آزمون درستی است. این چرخ دوار با چرخ دوار پیچیدن همزمان شده و به حرکت در می‌آید.

برای محکم نگه داشتن نمونه تار در چرخ‌های دوار بازکردن و پیچیدن، دو تسمه مورد نیاز است تا هیچ لغزشی در وارد شدن و خارج شدن از ناحیه آزمون درستی وجود نداشته باشد.

قرقه‌ی رقصنده ممکن است از دو قرقه تشکیل شود که یکی در عقب دیگری روی یک محور مشترک قرار دارد (با این حال قرقه دوم اختیاری است). ابتدا تار به قرقه عقبی داده می‌شود، سپس به سمت قرقه تسمه نگهدار بالا می‌رود، به پایین به سمت قرقه رقصنده جلویی می‌رود و به بالا به چرخ دوار پیچیدن می‌رسد.

بازوی بار به محور قرقه رقصنده خودوزن و همینطور خودوزن متصل می‌شود. بازوی بار قابل تنظیم به تراز صفر است. بازوی بار چرخانده شده و یک حس‌گر را تحریک می‌کند که به چرخ دوار رانش علامت می‌دهد که بسته به موقعیت بازوی بار، سرعت را افزایش یا کاهش دهد. از آنجایی که هردوی رانش‌گرها توسط یک مرجع مشترک واپایش می‌شوند، جابجایی بازوی بار قابل چشم‌پوشی است، زیرا زمانی که ماشین در هر سرعتی عملیاتی است بازو به دنبال یک موقعیت طبیعی می‌گردد.

در انتهای بازوی بار یک صفحه نازک وجود دارد. وزنه‌ها برای تولید بار درستی حقیقی مورد نیاز به صفحه اضافه می‌شوند.

قرقه تسمه نگهدار (که اختیاری است)، طول سنجه اضافی تار تحت آزمون را فراهم می‌کند. اگر فقط یک قرقه رقصنده موجود باشد، نیازی به قرقه تسمه نگهدار نیست.

چرخ دوار پیچیدن در انتهای ناحیه آزمون ثابت است. این چرخ دوار با چرخ دوار بازکننده رانده شده و با آن همگام می‌شود تا نوسانات کششی کمینه شوند.

چرخ دوار پیچیدن، کشش سیم پیچی دلخواه تار را روی قرقه پیچیدن تولید می‌کند. (در مقایسه با آزمون درستی، کشش سیم پیچی کمتر است و قسمتی از الزامات مشخصات تفضیلی محسوب نمی‌شود).

هم گذاشت پیچیدن برای حمل و نقل نهایی یا پردازش بیشتر، تار را روی یک قرقه می‌پیچد. این قسمت قرقه‌ها و غلتک‌های هدایت‌گر مختلفی دارد تا تضمین کنند تار در سطح کشش دلخواه هم‌تراز قرار داده می‌شود تا تار بدون پله شدن روی قرقه قرار گیرد.

#### ۴ آماده‌سازی نمونه

از تمام طول تار نوری منهای قسمت‌های کوچکی به عنوان نمونه استفاده کنید، برای مثال ۲۵ متر تا ۵۰ متر در انتهای (طول مجاز نهایی). این حد مجاز، برای یک دوره شتابدهی مورد نیاز است که در طی آن زمان تخلیه از بیشینه تجاوز می‌کند.

#### ۵ رویه

نمونه آزمون مطابق با دستورالعمل کاری ماشین، به ماشین داده می‌شود.  
بارکششی روی ماشین بر طبق الزامات سند مشخصات بارگذاری می‌شود.  
این رویه اجازه می‌دهد که کارور<sup>۱</sup> به سهولت هرگونه خرایی در تار را تشخیص دهد (اگر یا هنگامی که رخ دهد).  
نمونه آزمون از ماشین آزمون درستی عبور داده می‌شود.

#### ۶ محاسبات - جبران سازی برای اشتراک‌گذاری با روش توسطه روکش

کسر F کشش حمل شده توسطه روکش محافظه را به صورت محاسبه کنید:

$$F = \frac{E_2(D_2^2 - D_1^2) + E_1(D_1^2 - D_g^2)}{E_2(D_2^2 - D_1^2) + E_1(D_1^2 - D_g^2) + E_g D_g^2}$$

که در آن:

ضریب یانگ<sup>۲</sup> تار شیشه‌ای بر حسب Pa است  $E_g$

ضریب یانگ لایه روکش دوم بر حسب Pa است  $E_2$

ضریب یانگ در لایه روکش اول بر حسب Pa است  $E_1$

قطر نامی تار شیشه‌ای بر حسب میکرومتر است  $D_g$

قطر نامی لایه روکش دوم بر حسب میکرومتر است  $D_2$

قطر نامی لایه روکش اول بر حسب میکرومتر است  $D_1$

از مقادیری برای E1 و E2 استفاده کنید که همسان با دمای عملیاتی، رطوبت و نرخ کرنش باشند. بدترین حالت برآورد سهم روکش را می‌توان با جایگزینی ضریب روکش اولیه داخلی با ضریب بزرگ‌تر روکش اولیه بیرونی به دست آورد. در این روش، دانستن قطر و ضریب روکش اولیه داخلی لازم نیست.

کشش آزمون درستی اصلاح شده یا  $T_a(N)$  که به تار روکش شده اعمال می‌شود را به طریق زیر محاسبه کنید:

$$T_a = \frac{(0.0008)(D_g^2 \sigma_p)}{(1 - F)}$$

که در آن:

قطر نامی تار شیشه‌ای بر حسب میکرومتر است  $Dg$

1 - Operator  
2 - Young's modulus

$\sigma_P$  فشار ثابت بر حسب GPa است  
 $F$  کسری از بار حمل شده توسط پوشش است.  
 ضریب  $0,0008 \times 10^{-3} / \pi$  است.

**یادآوری**- در مورد ماشین‌های آزمون درستی با چرخ دوار ترمزداری که کرنش در آنها و اپایش شده است، این جبران سازی کاربردی نیست.

## ۷ نتایج

### ۱-۷ الزامات آزمون

تمامی تارها باید از ماشین آزمون درستی عبور داده شوند. ممکن است برخی از قسمت‌های باقی‌مانده کوتاه‌تر از دیگر قسمت‌ها باشند.

اگر یک تار خراب شود، شواهد خرابی باید به راحتی مشخص باشند. خرابی تار ممکن است به صورت جدایی کامل، کشش فاحش مواد روکش در ناحیه خرابی، خاموش شدن خودکار ماشین و غیره نمایان شود. این الزام به ویژه برای تارهایی مهم است که دارای ماده روکشی می‌باشند که حامل قسمت قابل توجهی از بار کششی اعمالی یا دارای خرابی ناشی از کشش هستند.

### ۲-۷ اطلاعاتی که فراهم می‌شود

برای هر آزمون باید اطلاعات زیر گزارش شوند:

- تاریخ و عنوان آزمون
- شناسنامه نمونه آزمون
- سطح تنفس درستی

### ۳-۷ اطلاعات اختیاری

توصیه می‌شود برای هر آزمون اطلاعات زیر در دسترس باشند:

- توصیف تجهیزات آزمون درستی: نوع کلی، برخط یا برون خط، قطر کوچک‌ترین قرقره در تماس با تار در حال آزمایش و طول سنجه ناحیه آزمون درستی
- سطح آزمون درستی به صورتی که برای اشتراک‌گذاری باز توسط روکش(ها) تنظیم شده است. برای اطلاعات بیشتر به بند ۶ رجوع شود
- مقادیر زمان بی‌باری و زمان ماندگاری تنفس ثابت
- رطوبت و دما
- طول مجاز نهایی

## ۸ اطلاعات سند مشخصات

سند مشخصات باید اطلاعات زیر را تعیین کند:

- سطح فشار درستی.
- اطلاعاتی که باید گزارش شوند.
- هرگونه انحراف از رویه‌ای که اعمال شده است.

پیوست الف  
(آگاهی دهنده)  
کتاب‌شناسی

IEC 60793-1 (all parts), *Optical fibres – Measurement methods and test procedures*

IEC/TR 62048, *Optical fibres – Reliability – Power law theory*