



جمهوری اسلامی ایران

ISIRI

7751

1st.edition
JUN 2005

Islamic Republic of Iran

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

استاندارد ملی ایران

۷۷۵۱

چاپ اول

۱۳۸۴ خوداد

آذار مطبوعه بسیمه دادگاه کتابخانه

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو –

استانداردهای پایه

**Protection against ionizing radiation and the
safety of radiation sources – Basic standards**

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵



دفتر مرکزی: تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵



تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸

تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵



دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ تهران: ۰۲۱-۸۸۸۷۱۰۳



پخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵



پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir

بها: ۲۶۷۵۰ ریال



 Headquater: Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

P.O. BOX : 31585-163 Karaj - IRAN

Central office : Southern corner of Vanak square , Tehran

P.O. BOX : 14155 -6139 Tehran - IRAN

 Tel .(Karaj): 0098 261 2806031 -8

 Tel .(Tehran): 0098 21 8879461-5

 Fax (Karaj): 0098 261 2808114

 Fax (Tehran): 0098 21 8887080 , 8887103

 Email : Standard @ isiri . or . ir

 Price : 26750 RLS

«بسمه تعالیٰ»

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقاد مدرج در استاندارد ملی شماره «۵» تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی یکاهما، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانیها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقاء سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

- **کمیسیون استاندارد "محافظت در برابر پرتوهای یونیزاسن و ایمنی منابع پرتو - استانداردهای پایه"**

سمت یا نمایندگی

سازمان انرژی اتمی ایران

رئیس

راستخواه، ناصر

(فوق لیسانس تکنولوژی هسته ای)

اعضا:

سازمان انرژی اتمی ایران

برهان آزاد، سیامک

(فوق لیسانس علوم و فنون هسته ای)

سازمان انرژی اتمی ایران

بیت اللهی، مسعود

(فوق لیسانس زمین شناسی)

کارشناس

جوزانی، کبری

(فوق لیسانس بهداشت پرتوتابی)

کارشناس

درویدیان، محمد

(فوق لیسانس فیزیک هسته ای)

کارشناس

علیرضا زاده، نوریخش

(لیسانس زیست شناسی)

سازمان انرژی اتمی ایران

عمیدی، جمشید

(لیسانس مهندسی هسته ای)

دانشگاه تربیت مدرس

غیاثی نژاد، مهدی

(دکتری فیزیک)

سازمان انرژی اتمی ایران

کاردان، محمد رضا

(دکتری مهندسی هسته ای)

کارشناس

محمدی، جهانگیر

(فوق لیسانس آمار)

سازمان انرژی اتمی ایران

ناظری، فیروزه
(فوق لیسانس فیزیک کاربردی)

سازمان انرژی اتمی ایران

دندل
فلاحیان، نازآفرین
(فوق لیسانس فیزیک کاربردی)

فهرست مدرجات

صفحة.....	صفحة.....
ب.....	پیش گفتار.....
ب.....	مقدمه.....
۱.....	۱ هدف.....
۲.....	۲ دامنه کاربرد.....
۵.....	۳ مراجع الزامی.....
۶.....	۴ اصطلاحات و تعاریف.....
۲۱.....	۵ کلیات.....
۲۲.....	۶ مقررات فعالیت پرتوی.....
۸۱.....	۷ حمل و نقل مواد پرتوza.....
۸۲.....	پیوست الف.....

پیش‌گفتار

استاندارد «حفظات در برابر پرتوهای یونساز و اینتی منابع پرتو - استانداردهای پایه» که پیش نویس آن توسط امور حفاظت در برابر اشعه کشور در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در نود و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۸۳/۱۱/۲۷ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

- 1- IAEA-Safety Series No.115: 1996 International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources
- 2- Official Journal of the European Communities L-159, Vol. 39: 1996 Legislation



مقدمه

کاربرد روزافزون پرتوهای یونساز و غیر یونساز در رشته های مختلف صنایع، علوم پزشکی، کشاورزی، آموزش و پژوهش امری مفید، اجتناب ناپذیر و بعضاً منحصر به فرد است. معهذا عدم رعایت نکات اینمی به هنگام کار با پرتوها می تواند خطرات جدی برای کارکنان، مردم، محیط زیست و حتی نسلهای آینده به همراه داشته باشد. لذا تدوین و اعمال مقررات، ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای حفاظت در برابر اشعه، جهت استفاده بهینه از پرتوها در زمینه های گوناگون و کاهش هر چه بیشتر خطرات ناشی از اثرات آنها امری ضروری است.

در این رابطه، قانون حفاظت در برابر اشعه ایران در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مستولیتهای سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه برنامه ریزی و کنترل کلیه فعالیتهای حفاظت در برابر اشعه اعم از یونساز و غیریونساز مشخص شده است. این مستولیت ها از طرف سازمان انرژی اتمی ایران به معاونت سازمان در امور نظام اینمی هسته ای کشور به عنوان واحد قانونی تفویض گردیده است. واحد قانونی نیز بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه موظف به اجرای مقررات، آیین نامه ها و استانداردهای مربوطه می باشد.

استاندارد حاضر، در راستای اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی آن، شرایط لازم برای حفاظت مردم، نسلهای آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان آور پرتوها را پیش بینی نموده است. مفاد این استاندارد، بر اساس توصیه ها و استانداردهای مراجعت بین المللی تدوین شده است و با توجه به پیشرفت های سریع در دانش حفاظت در برابر اشعه، قابل تجدید نظر می باشد.

حافظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو - استانداردهای پایه

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد، پیشگیری از بروز اثرات قطعی و محدود کردن احتمال بروز اثرات احتمالی ناشی از پرتوهای یونساز است.

۱-۱ اهداف در فعالیت پرتوی موجه عبارتند از:

۱-۱-۱ محدود کردن ریسک افراد با نگه داشتن پرتوگیری آنها در زیر حدّهای در تعیین شده، و

۱-۱-۲ ایمن سازی منبع از طریق:

۱-۱-۳ محدود کردن دزهای قطعی قابل انتظار و احتمال دریافت دزهای ناشی از پرتوگیری بالقوه،

۱-۱-۴ کاهش دزهای فردی، جمیعی و احتمال پرتوگیری تا "هر چه کمتر موجه شدنی"، و

۱-۱-۵ بکارگیری مقررات اداری، فنی و اجرایی به منظور اطمینان از ایمنی منبع.

۱-۲ اهداف در مداخله موجه عبارتند از:

۱-۲-۱ نگه داشتن دز افراد در زیر آستانه بروز اثرات قطعی در شرایط قابل پیش بینی،

۱-۲-۲ کاهش بروز اثرات احتمالی با توجیه موازین اقتصادی و اجتماعی، و

۱-۲-۳ بهینه سازی روش ها، معیارها و مدت اجرای مداخله، به طوری که سود ناشی از کاهش دز حداکثر باشد.

۲ دامنه کاربرد

- ۲-۱** به طور کلی این استاندارد برای موارد زیر به کار می‌رود:
- ۲-۱-۱** انسان، و
- ۲-۱-۲** پرتوهای یونساز (این استاندارد برای پرتوهای غیر یونساز و کنترل سایر موارد غیر رادیولوژیکی مربوط به بهداشت و ایمنی به کار نمی‌رود).
- ۲-۲** این استاندارد برای فعالیتهای پرتوی زیر به کار می‌رود:
- ۲-۲-۱** تولید منابع و کاربرد پرتوها یا مواد پرتوزا برای مقاصد پزشکی، صنایع، دامپزشکی، کشاورزی، یا برای آموزش، پژوهش، کارآموزی و فعالیتهای مرتبط با کاربردهای فوق که منجر به پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری از پرتوها یا مواد پرتوزا گردد،
- ۲-۲-۲** تولید انرژی هسته‌ای شامل هر گونه فعالیت در چرخه سوخت که پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری از پرتوها یا مواد پرتوزا وجود داشته باشد،
- ۲-۲-۳** فعالیت پرتوی که منجر به پرتوگیری از منابع طبیعی شود و به تشخیص واحد قانونی کنترل آن ضروری باشد، و
- ۲-۲-۴** هر گونه فعالیت پرتوی بنا به تشخیص واحد قانونی.
- ۲-۳** این استاندارد برای منابع زیر در هر فعالیت پرتوی به کار می‌رود:
- ۲-۳-۱** مواد پرتوزا و تجهیزات حاوی مواد پرتوزا یا پرتوساز شامل محصولات مصرفی، چشممه‌های باز، چشممه‌های بسته و دستگاههای پرتوساز از جمله دستگاههای پرتونگاری متحرک،

- ۱-۳-۲** تأسیسات و تجهیزات حاوی مواد پرتوزا یا دستگاه پرتوساز نظیر تأسیسات پرتودهی (سترون کردن)، معدن و آسیاب فرابری کانه های پرتوزا، تأسیسات فرابری مواد پرتوزا، تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات پسمانداری مواد پرتوزا،
- ۱-۳-۳** هر منبع در تأسیسات یا مجموعه تأسیسات حاوی منبع، و
- ۱-۳-۴** سایر منابع بنا به تشخیص واحد قانونی.
- ۱-۴** این استاندارد برای پرتوگیریهای زیر به کار می‌رود:
- ۱-۴-۱** پرتوگیری ناشی از فعالیت پرتوی و یا منابع موجود در آن شامل:
- ۱-۴-۱-۱** پرتوگیری شغلی (پرتوگیری کارکنان)،
- ۱-۴-۱-۲** پرتوگیری پزشکی (عمدتاً پرتوگیری بیماران)، و
- ۱-۴-۱-۳** پرتوگیری مردم (سایر پرتوگیریها غیر از موارد فوق)،
- ۱-۴-۲** پرتوگیری ناشی از مداخله شامل:
- ۱-۴-۲-۱** پرتوگیری اورژانس در اثر نیاز به اقدام سریع در مداخله،
- ۱-۴-۲-۲** پرتوگیری موقت به هنگام اجرای دستورالعمل‌ها یا برنامه‌های اورژانس،
- ۱-۴-۲-۳** پرتوگیری ممتد شامل پرتوگیری از منابع طبیعی،
- ۱-۴-۲-۴** پرتوگیری از بقایای مواد پرتوزا، ناشی از وقایع گذشته، و
- ۱-۴-۲-۵** پرتوگیری از آلودگیهای ناشی از فعالیت پرتوی و منابعی که به هر نحوی تحت کنترل نباشند.
- ۱-۵** این استاندارد برای وضعیتهای مداخله زیر به کار می‌رود:

- ۱-۵-۱** در شرایطی که پرتوگیری اورژانس به علت اقدام حفاظتی جهت کاهش یا پیشگیری موقت پرتوگیری لازم باشد، مانند آلودگی محیطی پس از وقوع سانحه،
- ۱-۵-۲** شرایط پرتوگیری ممتد که مستلزم اقدامات چاره ساز برای کاهش یا پیشگیری پرتوگیری ممتد باشد، مانند پرتوگیری از منابع طبیعی (مثلًا گاز رادن در منازل و محل کار) و پرتوگیری از بقایای مواد پرتوزا ناشی از وقایع گذشته (مانند آلودگی ممتد محیطی از فعالیتهای گذشته)، و
- ۱-۵-۳** سایر شرایط پرتوگیریهای ممتد که توسط واحد قانونی یا کمیته مداخله مشخص شده باشد.
- ۱-۶** این استاندارد برای فعالیت پرتوی یا منبع موجود در آن که به موجب بند ۷-۱-۶ مستثنی شده‌اند به کار نمی‌رود.
- ۱-۷** هرگونه پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری که کنترل آنها با مقررات تدوین شده در این استاندارد امکان‌پذیر نباشد، مشمول مقررات این استاندارد نمی‌گردد. نظری پرتوگیری از بروها کیهانی در سطح زمین یا پرتوگیری از پتابسیم پرتوزای طبیعی (پتابسیم - ۴۰) موجود در بدن.

۱۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهداً بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised): Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (Revised).

Publications whithin the IAEA's RADWASS Program (Safety Series No. 111) on the safe management of radioactive waste.

ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the International Commision on Radiological Protection.

۱۳-۱ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه‌ها با تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۱ آستانه اقدام (action level)

مقداری از آهنگ دز یا غلظت پرتوگیری است که اگر در شرایط پرتوگیری ممتد یا پرتوگیری اورژانس از آن تجاوز شود، اقدامات چاره‌ساز یا حفاظتی باید انجام پذیرد.

۱-۲ آستانه بررسی (investigation level)

مقداری از یک کمیت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد سطح یا حجم است که برای مقادیر بیشتر از آن باید بررسی لازم انجام گیرد.

۱-۳ آستانه ثبت (recording level)

مقداری از دز، پرتوگیری یا ورود مواد پرتوزا به بدن است که توسط واحد قانونی تعیین می‌گردد و اگر میزان دز، پرتوگیری و یا ورود مواد پرتوزا به بدن افراد بیش از آن باشد، مقادیر مربوطه باید در گزارش پرتوگیری هر فرد منعکس گردد.

۱-۴ آستانه مداخله (intervention level)

مقداری از دز قابل پیشگیری است که اگر در موقع پرتوگیری اورژانس یا ممتد از آن تجاوز شود، نیاز به اقدامات چاره‌ساز یا حفاظتی دارد.

۱-۵ آستانه مرجع (reference level)

شامل آستانه اقدام، آستانه مداخله، آستانه ثبت و آستانه بررسی است. این آستانه‌ها را می‌توان برای کمیت‌های مشخص در فعالیت‌های حفاظت در برابر اشعه تعیین کرد.

۴-۶ آسیب (detriment)

کلیه صدمات ناشی از پرتوگیری گروهی از مردم و نسلهای بعدی آنها از منبع.

۴-۷ آلودگی (contamination)

وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون یا روی یک ماده یا بدن انسان یا هر جای دیگر که می‌تواند زیان‌آور باشد.

۸-۱ اثرات احتمالی (stochastic effects of radiation)

اثراتی از پرتو که برای بروز آنها معمولاً آستانه در وجود ندارد. احتمال بروز این اثرات متناسب با دز می‌باشد ولی شدت آنها مستقل از دز است.

۹-۱ اثر قطعی (deterministic effect)

اثر پرتو که برای ایجاد آن عموماً حد آستانه دز وجود دارد و برای دزهای بالاتر از حد آستانه، شدت اثر با افزایش دز زیاد می‌شود.

۱۰-۱ ارزیابی ایمنی (safety assessment)

ارزیابی طرح و شرایط کار منبع در ارتباط با حفاظت افراد یا ایمنی منبع. این ارزیابی شامل تجزیه و تحلیل مقررات حفاظت و ایمنی پیش‌بینی شده در طراحی و کار با منبع و نیز تجزیه و تحلیل ریسکهای موجود در شرایط کار عادی یا در سانحه می‌باشد.

۱۱-۱ اظهارنامه (notification)

مدرکی است که توسط شخص قانونی جهت اعلام تصمیم به انجام فعالیت پرتوی و یا فعالیتهای مربوط به این استاندارد، به واحد قانونی ارائه می‌شود.

۱۴-۱۲ اقدام چاره ساز (remedial action)

عملیاتی که در صورت افزایش از آستانه اقدام، جهت کاهش دز انجام می‌گیرد. در شرایط مداخله، شامل پرتوگیری ممتد نیز می‌باشد.

۱۴-۱۳ اقدام محافظتی (protective action)

مداخله به منظور جلوگیری و یا کاهش دز مردم در شرایط پرتوگیری ممتد و یا اورژانس.

۱۴-۱۴ اقدام متقابل (countermeasure)

عملی به منظور کم کردن پیامدهای یک سانحه.

۱۴-۱۵ برنامه اورژانس (emergency plan)

مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که در هنگام وقوع یک سانحه باید اجرا شوند.

۱۴-۱۶ پتانسیل انرژی آلفا (از رادن-۲۲۲ و رادن-۲۲۰) (potential alpha energy)

کل انرژی گسیل شده آلفا در زنجیره واپاشی رادن و تورن. این زنجیره برای دختران رادن-۲۲۲ تا سرب-۲۱۰ (به استثنای سرب-۲۱۰) و برای دختران رادن-۲۲۰ تا سرب-۲۰۸ پایدار ادامه می‌یابد.

۱۴-۱۷ پرتو (radiation)

به تعریف پرتوهای یونسانز رجوع شود.

۱۴-۱۸ پرتو پزشک (medical practitioner)

فردی است که (الف) بر اساس مقررات کشوری، اجازه فعالیت در امور پزشکی را داشته باشد، (ب) آموزش و تجربیات وی برای تشخیص یا درمان با پرتو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأثید شده باشد و (پ) دارنده پروانه ثبت یا اشتغال یا از کارکنانی باشد که توسط کارفرمای دارای پروانه ثبت یا اشتغال برای اجرای امور پرتو پزشکی استخدام شده است.

۱۹-۴ پرتوزا کردن (activation)

تولید هسته پرتوزا به روش پرتودهی.

۱۹-۵ پرتوایی (radioactivity)

کمیت A برای مقداری از هسته پرتوزا در تراز انرژی و زمان معین که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$A = \frac{dN}{dt}$$

که در آن dN ارزش انتظاری تعداد واپاشی خود به خود هسته در تراز انرژی معین و در زمان dt می‌باشد. یکای پرتوزایی در سیستم SI عکس ثانیه ($1/s$) است که بکرل (Bq) نامیده می‌شود.

۲۰-۱ پرتوساز (radiation generator)

دستگاه مولد پرتو شامل پرتو ایکس، نوترون‌ها، الکترون‌ها و سایر ذرات باردار که در صنایع، پزشکی و یا علوم به کار برده می‌شود.

۲۰-۲ پرتوگیری (exposure)

عمل یا شرایط قرار دادن یا قرار گرفتن در معرض تابش پرتو. پرتوگیری می‌تواند شامل پرتوگیری خارجی (از منابع خارج از بدن) یا پرتوگیری داخلی (از منابع داخل بدن) باشد. پرتوگیری را می‌توان به صورت پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه؛ و یا به صورت پرتوگیری شغلی، پزشکی و مردم؛ و در شرایط مداخله، به صورت پرتوگیری اورژانس یا ممتد طبقه‌بندی نمود. عبارت پرتوگیری در دزیمتری پرتوها برای بیان میزان یونسازی توسط پرتوها در هوانیز به کار می‌رود.

۲۴-۳۴ پرتوگیری بالقوه (potential exposure)

پرتوگیری که در شرایط عادی انتظار آن نمی‌رود ولی ممکن است در اثر وقوع سانحه در منع و یا پیامد وقایع محتمل نظری نقص فنی تجهیزات یا اشتباه انسانی رخ دهد.

۲۴-۳۵ پرتوگیری پزشکی (medical exposure)

پرتوگیری بیمار به واسطه تشخیص یا درمان در پزشکی و دندانپزشکی و همچنین پرتوگیری افرادی (به استثنای کارکنان) که داوطلب مراقبت یا پرستاری بیمار هستند و یا پرتوگیری افرادی که داوطلب شرکت در برنامه تحقیقاتی پزشکی می‌باشند.

۲۴-۳۶ پرتوگیری شغلی (occupational exposure)

پرتوگیری کارکنان به هنگام کار، بجز مواردی که به موجب بندهای ۷-۱-۶ و ۷-۲ این استاندارد، به ترتیب خارج از شمول یا مستثنی باشند.

۲۴-۳۷ پرتوگیری طبیعی (natural exposure)

پرتوگیری ناشی از منابع طبیعی.

۲۴-۳۸ پرتوگیری عادی (normal exposure)

پرتوگیری قابل انتظار در شرایط عادی کار با منابع یا تأسیسات، با در نظر گرفتن پرتوگیریهای ناشی از سوانح جزئی قابل کنترل.

۲۴-۳۹ پرتوگیری مردم (public exposure)

پرتوگیری افراد جامعه ناشی از فعالیت پرتوی و منابع مجاز یا شرایط مداخله. پرتوگیری مردم شامل پرتوگیری شغلی، پزشکی و یا زمینه طبیعی محیط نمی‌باشد.

۴-۲۹ پرتوگیری ممتد (chronic exposure)

پرتوگیری در زمان طولانی.

۴-۳۰ پرتوهای یونیزاسن (ionizing radiation)

از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی اطلاق می‌گردد که بتوانند در مواد بیولوژیکی یونسازی نمایند.

۴-۳۱ پسمان پرتوزا (radioactive waste)

موادی به هر شکل فیزیکی که در اثر فعالیت پرتوی یا مداخله بدون استفاده خاص باقی بمانند، مشروط بر اینکه اولاً حاوی مواد پرتوزا یا آلوده به مواد پرتوزا باشند به طوری که پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی آنها بیشتر از مقادیر تعیین شده توسط واحد قانونی باشد، ثانیاً پرتوگیری ناشی از این مواد بر اساس بند ۷-۲، خارج از شمول این استاندارد نباشد.

۴-۳۲ پروانه اشتغال (licence)

مجوزی که بر مبنای ارزیابی اینمی با رعایت مقررات و شرایط ویژه توسط واحد قانونی به مقاضی پروانه اشتغال اعطاء می‌گردد.

۴-۳۳ پروانه ثبت (registration)

مجوزی است که برای فعالیت پرتوی خاص با رسک کم یا متوسط با شرایط و محدودیت صادر می‌شود. برای دریافت پروانه ثبت، شخص قانونی مسئول فعالیت پرتوی باید بر حسب مورد، ارزیابی اینمی تسهیلات و تجهیزات مربوطه را تهیه و جهت تائید به واحد قانونی ارائه دهد. مقررات ارزیابی و شرایط یا محدودیتهای فعالیت پرتوی جهت صدور پروانه ثبت ساده‌تر از پروانه اشتغال می‌باشد.

۴-۳۴ پوشش ایمنی (containment)

روشها یا ساختارهای فیزیکی که برای جلوگیری از پخش مواد پرتوزا به کار می‌روند.

۴-۳۵ تأسیسات پرتودهی (irradiation installations)

ساختمان یا تأسیساتی که در آن شتاب دهنده ذرات، دستگاه پرتو ایکس یا منبع قوی قرار دارد و می‌تواند میدان شدید پرتو تولید کند. ساختمانهایی با طراحی مناسب و تجهیزات حفاظتی و ایمنی نظیر قفلهای اتوماتیک که به منظور جلوگیری از ورود سهولی افراد به میدان پرتو به کار می‌روند و حفاظ لازم را تأمین می‌کنند. تأسیسات پرتودهی شامل تأسیسات پرتو درمانی، تأسیسات سترون سازی، تأسیسات جلوگیری از خرابی محصولات تجاری و نیز برخی از تأسیسات پرتونگاری صنعتی می‌باشد.

۴-۳۶ تأسیسات پسمانداری (radioactive waste management facility)

تأسیساتی که به منظور کار، آمایش، آماده‌سازی، نگهداری موقت یا دفن دائمی پسمانهای پرتوزا طراحی شده‌اند.

۴-۳۷ تأسیسات هسته‌ای (nuclear installation)

کارخانه‌های تولید سوخت هسته‌ای، راکتورهای هسته‌ای (شامل مجموعه‌های بحرانی یا زیر بحرانی)، راکتورهای تحقیقاتی، نیروگاههای هسته‌ای، تأسیسات نگهداری سوخت مصرف شده، کارخانه‌های غنی‌سازی یا تجهیزات بازفرابری.

۴-۳۸ تأیید شده (approved)

مورد تأیید واحد قانونی (به بند ۱۰۷-۴ مراجعه نمائید).

۴-۳۹ تُورون (thoron)

منظور رادن - ۲۲۰ است.

۴-۴۰ تأمین کننده (supplier)

شخص قانونی که از طرف دارنده پروانه ثبت یا اشتغال، در ارتباط با ساخت، تولید و احداث منع، وظایفی را به طور جزیی یا کلی بر عهده داشته باشد (وارد کننده منع نیز تأمین کننده محسوب می‌گردد).

۴-۴۱ هرمه سوخت هسته‌ای (nuclear fuel cycle)

کلیه عملیات مربوط به تولید انرژی هسته‌ای شامل معدن‌کاری، آسیاب کردن، فرآبری و غنی‌سازی اورانیم و توریم؛ تولید سوخت هسته‌ای؛ به کاراندازی راکتورهای هسته‌ای؛ بازفرابری سوخت هسته‌ای؛ از رده خارج‌سازی؛ و هر فعالیت مربوط به پسمانداری و یا هرگونه فعالیت در زمینه پژوهش یا توسعه هریک از موارد فوق.

۴-۴۲ چشم‌باز (unsealed source)

مواد پرتوزایی که تعریف چشم‌بسته برای آنها صدق نکند.

۴-۴۳ چشم‌بسته (sealed source)

ماده پرتوزایی که درون یک محفظه مسدود جای گرفته، یا ذرات آن کاملاً به هم متصل و جامد باشند، به طوری که در اثر فرسایش یا اشتباها قابل پیش‌بینی، مواد پرتوزا در کاربرد مورد نظر نشست نکنند.

۱۴-۵) محدود (limit)

مقداری از یک کمیت است که در بعضی از شرایط و یا فعالیتهای مشخص به کار رفته و نباید از آن تجاوز گردد.

۱۴-۶) محدود دز (dose limit)

مقدار دز مؤثر یا دز معادل افراد ناشی از فعالیت پرتوی کنترل شده است که نباید از آن تجاوز شود.

۱۴-۷) حد سالانه ورود مواد پرتوزا به بدن (annual limit on intake (ALI))

میزان ورود هسته پرتوزای مشخص به بدن شخص استاندارد از راههای تنفس، بلع و پوست در طول سال که منجر به دز اجباری برابر با حد دز مربوطه گردد. ALI بر حسب یکای پرتوزایی بیان می شود.

۱۴-۸) حفاظت و ایمنی (protection and safety)

حفاظت افراد جامعه در برابر پرتوهای یونسانز یا مواد پرتوزا، ایمنی منابع و راههای دستیابی به حفاظت و ایمنی از قبیل بکارگیری دستگاهها و روشها جهت کاهش پرتوگیری مردم و ریسک آنها به "هر چه کمتر موجه شدنی" و کمتر از دز محدود شده و ایجاد تدابیر لازم جهت پیشگیری از سوانح و تعديل عواقب آن.

۱۴-۹) فاصله از شمول (excluded)

آنچه مشمول این استاندارد نباشد (به بند ۷-۲ مراجعه نمائید).

۴-۴۹ دارنده پروانه اشتغال (licensee)

فردی است که صلاحیت وی جهت فعالیت پرتوی یا کار با منبع، به ویژه در رابطه با نکات حفاظتی و ایمنی تأیید و پروانه اشتغال به او اعطاء شده باشد.

۴-۵۰ دارنده پروانه ثبت (registrant)

متضادی که پروانه ثبت فعالیت پرتوی یا منبع خاص به او اعطاء شده است و واجد صلاحیت جهت فعالیت پرتوی یا منبع به ویژه در رابطه با حفاظت و ایمنی باشد.

۴-۵۱ دفتران تورن (thoron progeny)

هسته‌های پرتوزایی با نیمه عمر کوتاه ناشی از واپاشی تورن.

۴-۵۲ دفتران رادن (radon progeny)

هسته‌های پرتوزایی با نیمه عمر کوتاه ناشی از واپاشی رادن.

۴-۵۳ دز (dose)

معیاری برای بیان دریافت یا جذب پرتو که بر حسب مورد، توسط کمیتهایی نظیر دز جذبی، دز عضو، دز معادل، دز مؤثر، دز معادل اجباری یا دز مؤثر اجباری به کار می‌رود. در اغلب موارد، عبارات مکمل مربوط به دز در صورت غیر ضروری بودن حذف می‌گردند.

۴-۵۴ دز اجباری (committed dose)

دز مؤثر اجباری و یا دز معادل اجباری.

۴-۵۵ دز جذبی (absorbed dose)

کمیت اساسی دزیمتری (D)، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \frac{de}{dm}$$

که در آن dE متوسط انرژی داده شده توسط پرتوهای یونساز به ماده با حجم کوچک به جرم dm است. میانگین انرژی در هر حجم معین قابل محاسبه است. در این صورت دز میانگین برابر است با کل انرژی داده شده به حجم معین تقسیم بر حجم آن حجم. در سیستم یکاهای بینالمللی (SI)، یکای دز جذبی ژول بر کیلوگرم (J/kg) است که "گری" نامیده می‌شود.

۵۶-۴ دز جذبی اجباری (committed absorbed dose)

کمیت $D(\tau)$ که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D(\tau) = \int_0^{\tau} D(t) dt$$

که در آن t زمان ورود مواد پرتوزا به بدن، (t) آهنگ دز جذبی در لحظه t و τ زمان سپری شده پس از ورود مواد پرتوزا به بدن است. اگر τ مشخص نباشد، مقدار آن را برای بزرگسالان ۵۰ سال و برای کودکان ۷۰ سال در نظر می‌گیرند.

۵۷-۴ دز جمیعی (collective dose)

به کل دز دریافتی یک جمعیت اطلاق می‌گردد و عبارت است از حاصلضرب تعداد افرادی که از یک منبع پرتوگیری کرده‌اند در میانگین دز دریافتی آنها. دز جمیعی بر حسب نفر-سیورت بیان می‌شود (رجوع شود به دز مؤثر جمیعی).

۵۸-۴ دز قابل پیش بینی (projected dose)

دز قابل انتظار پیش از هرگونه اقدام چاره‌ساز و حفاظتی.

۵۹-۴ دز قابل پیشگیری (avertable dose)

دزی که با انجام اقدامات حفاظتی قابل پیشگیری باشد. به عبارت دیگر دز قابل پیشگیری عبارت است از تفاوت میان درهای قابل انتظار در صورت انجام اقدام حفاظتی و عدم انجام آن.

۴۰-۴) محدود شده (dose constraint)

محدودیت اعمال شده همراه با آینده نگری در زمینه دز فردی ناشی از یک منبع که جهت بهینه سازی حفاظت و ایمنی منبع در نظر گرفته می شود. دز محدود شده برای پرتوگیری شغلی، مقدار دز فردی از یک منبع می باشد که انتخاب روش‌های بهینه سازی را محدود می کند. دز محدود شده برای پرتوگیری مردم، حداکثر دز سالانه مردم از یک منبع کنترل شده است که باید هنگام طراحی و کاربرد منبع رعایت شود. دز محدود شده برای دز سالانه گروه بحرانی ناشی از کاربرد قابل پیش‌بینی منبع کنترل شده، و با در نظر گرفتن کلیه مسیرهای پرتوگیری، به کار می رود. دز محدود شده برای هر منبع تضمینی است که مجموع دزهای گروه بحرانی از تمام منابع کنترل شده، کمتر از حد دز باشد. برای پرتوگیری پزشکی، مقادیر دز محدود شده باید به عنوان سطح راهنمای در نظر گرفته شوند، لیکن در بهینه سازی حفاظت افرادی که در تحقیقات پزشکی پرتوگیری می کنند و یا افرادی غیر از کارکنان که در پرستاری بیمار کمک می کنند، به کار نمی رود.

۴۱-۴) معادل دز (equivalent dose)

کمیت $H_{T,R}$ که به صورت زیر تعریف می شود:

$$H_{T,R} = D_{T,R} \cdot w_R$$

که در آن $D_{T,R}$ میانگین دز جذبی از پرتو R در عضو یا بافت T و w_R ضریب وزنی پرتو R است. در صورتی که میدان پرتو ترکیبی از پرتوها با مقادیر مختلف w_R باشد، دز معادل برابر است با:

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R}$$

یکای دز معادل J/kg است که سیورت (Sv) نامیده می شود.

۴-۲-۶ دز معادل اجباری (committed equivalent dose)

کمیت $H_T(\tau)$ که به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$H_T(\tau) = \int_0^{\tau} H_T(t) dt$$

که در آن t زمان ورود مواد پرتوزا به بدن، $H_T(t)$ آهنگ دز معادل در زمان t در عضو یا بافت T و τ زمان سپری شده پس از ورود مواد پرتوزا به بدن است. اگر τ مشخص نباشد، مقدار آن را برای بزرگسالان ۵۰ سال و برای کودکان ۷۰ سال در نظر می‌گیرند.

۴-۲-۷ دز مؤثر (effective dose)

کمیت E که به صورت مجموع حاصلضرب دزهای معادل هر بافت در ضریب وزنی بافت مربوطه تعریف می‌شود:

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T$$

که در آن H_T دز معادل در بافت T و w_T ضریب وزنی بافت T است. از تعریف دز معادل رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$E = \sum_T w_T \cdot \sum_R w_R \cdot D_{T,R}$$

که در آن w_R ضریب وزنی پرتو R و $D_{T,R}$ میانگین دز جذبی از پرتو R در عضو یا بافت T است. یکای دزمؤثر J/kg است که سیورت (Sv) نامیده می‌شود.

۴-۲-۸ دز مؤثر اجباری (committed effective dose)

کمیت $E(\tau)$ که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$E(\tau) = \sum_T w_T \cdot H_T(\tau)$$

که در آن (τ) H_T دز معادل اجباری در بافت T در مدت زمان τ و W_T ضریب وزنی بافت T است. اگر τ مشخص نباشد، مقدار آن را برای بزرگسالان ۵۰ سال و برای کودکان ۷۰ سال در نظر می‌گیرند.

۴۵-۶ دز مؤثر جمیع (collective effective dose)

مجموع دز مؤثر یک جمعیت (S) که عبارت است از:

$$S = \sum_i E_i \cdot N_i$$

در این رابطه E_i میانگین دز مؤثر در زیر گروه جمعیت i و N_i تعداد افراد در همان زیر گروه است که می‌توان آن را به صورت انتگرالی نیز بیان نمود:

$$S = \int_0^{\infty} E \left(\frac{dN}{dE} \right) \cdot dE$$

در این رابطه $\left(\frac{dN}{dE} \right)$ تعداد افرادی است که دز مؤثر آنها بین E و $E+dE$ قرار دارد.

دز مؤثر جمیع S_k که اجباراً در اثر یک رویداد، یک تصمیم یا انجام بخشی از یک فعالیت پرتوی k دریافت می‌گردد، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$S_k = \int_0^{\infty} S_k(t) \cdot dt$$

که در آن $S_k(t)$ آهنگ دز مؤثر جمیع در زمان t ناشی از فعالیت k است.

۴۶-۶ رادن (radon)

منظور رادن - ۲۲۲ است.

۴۷-۶ رفع آلودگی (decontamination)

رفع یا کاهش آلودگی با روش‌های فیزیکی یا شیمیایی.

۶۸-۴ ریسک (risk)

واژه‌ای است برای بیان وقوع یا احتمال خطرات جانی و مالی و یا اثرات زیان آور ناشی از پرتوگیری یا پرتوگیری بالقوه، و به کمیتهایی بستگی دارد که بزرگی یا ماهیت آنها در بروز اثرات زیانبار مؤثر است.

۶۹-۴ سالمه (accident)

هر انفاق غیر عمدی در اثر اشتباه انسانی، نقص فنی تجهیزات یا سایر رویدادها، به طوری که بیامد و یا احتمال پیامد آنها، از نقطه نظر حفاظت و ایمنی قابل چشم پوشی نباشد.

۷۰-۴ سطح راهنمای (guidance level)

مقداری از یک کمیت مشخص که بیش از آن نیاز به اقدامات مناسب دارد. در موارد خاص ممکن است اقدامات مربوطه برای مقادیر کمتر از سطح راهنمای ضرورت داشته باشد.

۷۱-۴ سطح راهنمای برای پرتوگیری پزشکی (guidance level for medical exposure)

مقداری از کمیتهای دز، آهنگ دز، یا پرتوزایی می‌باشد که توسط متخصصین پزشکی با مشورت واحد قانونی انتخاب می‌شود. در صورتی که افزایش از این مقدار ضروری باشد، لازم است متخصصین پزشکی برای اطمینان از ضرورت افزایش این پرتوگیری، با در نظر گرفتن شرایط موجود و معاینات بالینی اعلام نظر نمایند.

۷۲-۴ سطح کاری (working level (WL))

یکای غلظت پتانسیل انرژی آلفا است که در اثر وجود دختران رادن یا دختران تورن، انرژی معادل $10^{\circ} \text{ MeV} \times 1/3$ در یک لیتر هوا ایجاد می‌گردد (غلظت پتانسیل انرژی آلفا عبارت است از جمع کل انرژی در واحد حجم هوا که توسط ذرات آلفا در طی واپاشی کامل هر اتم و دخترانش

در واحد حجم هوا منتقل شود). در سیستم یکاهای بین‌المللی، هر سطح کاری (WL) معادل با $10^{-6} \times 2/1 \times$ ژول در متر مکعب است.

۴-۷۳ سطح کاری ماهانه (WLM)

یکای پرتوگیری از دختران رادن و تورن است:

$$1 \text{ WLM} = 170 \text{ WL.h}$$

یک سطح کاری ماهانه معادل $3/54$ میلی ژول - ساعت (mJ.h) در هر متر مکعب است.

۴-۷۴ شخص قانونی (legal person)

هر سازمان، بنیاد، مؤسسه، نهاد، شرکت، تعاونی، دفتر و انجمن اعم از دولتی، خصوصی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، صنفی و یا هر فردی که بر اساس قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات لازم جهت فعالیتهای این استاندارد را داشته باشد.

۴-۷۵ ضریب تعادل (equilibrium factor)

نسبت غلظت هم ارز تعادلی رادن به غلظت واقعی رادن که با F نمایش داده می‌شود. غلظت هم ارز تعادلی عبارت است از غلظت پرتوزایی رادن در حالت تعادل با دخترانش (با نیمه عمر کوتاه) که همان غلظت پتانسیل انرژی آلفا در حالت غیرتعادلی را دارا باشد.

۴-۷۶ ضریب وزن بافت (tissue weighting factor)

ضرایب دز معادل (به شرح زیر) هستند که در حفاظت در برابر اشعه با در نظر گرفتن حساسیت بافتها و اعضای مختلف، برای بررسی اثرات احتمالی تعیین شده‌اند.

بافت یا عضو	ضریب وزنی بافت
غدد تناسلی	۰/۲۰
مغز استخوان (قرمز)	۰/۱۲
روده بزرگ (کولون) ^۱	۰/۱۲
ریه	۰/۱۲
معده	۰/۱۲
مشانه	۰/۱۰
سینه	۰/۰۵
کبد	۰/۰۵
مری	۰/۰۵
تیروئید	۰/۰۵
پوست	۰/۰۱
سطح استخوان	۰/۰۱
بقیه اعضاء ^۲	۰/۰۵

زیر نویس ۱: ضریب وزنی بافت روده بزرگ، برای میانگین جرمی دز معادل در جداره‌های بالایی و پایینی روده بزرگ به کار می‌رود.

زیر نویس ۲: بقیه اعضاء عبارتند از: غدد فوق کلیوی، مغز، منطقه بالای سینه، روده کوچک، کلیه، عضلات، لوزالمعده، طحال، غده تیموس و رحم. چنانچه در موارد خاص، دز معادل اجباری در یکی از اعضاء (بافت) به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از سایر اعضاء باشد، در این صورت همان گونه که در اینجا تعریف شده است، ضریب وزنی بافت در این عضو (بافت) ۰/۰۲۵ و برای میانگین دز در سایر اعضاء ۰/۰۲۵ در نظر گرفته می‌شود.

۴-۷۷ ضریب وزنی پرتو (radiation weighting factor)

ضرایب ذر جذبی به شرح زیر می‌باشند که در حفاظت در برابر اشعه به منظور در نظر گرفتن اثرات نسبی بیولوژیکی پرتوها به کار می‌روند.

ضریب وزنی پرتو W_R	گستره انرژی پرتو	نوع پرتو
۱	تمام انرژیها	فوتونها
۱	تمام انرژیها	الکترونها و میونها
۵	انرژی کمتر از ۱۰ کیلو الکترون ولت	نوترونها
۱۰	انرژی بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو الکترون ولت	نوترونها
۲۰	انرژی بیش از ۱۰۰ کیلو الکترون ولت تا ۲ میلیون الکترون ولت	نوترونها
۱۰	انرژی بیش از ۲ میلیون الکترون ولت تا ۲۰ میلیون الکترون ولت	نوترونها
۵	انرژی بیش از ۲۰ میلیون الکترون ولت	نوترونها
۵	جز پرتونهای برگشته با انرژی بیش از ۲ میلیون الکترون ولت	پرتوونها
۲۰	پاره‌های شکافت، هسته‌های سنگین	ذرات آلفا

زیر نویس ۱: به استثنای الکترونها اوزه گسیل یافته از هسته سلول به DNA، که برای آنها بررسی میکرو دزیمتری خاصی اعمال می‌گردد.

چنانچه محاسبه ضریب وزنی پرتو برای نوترونها مستلزم کاربرد تابع پیوسته باشد، از رابطه تقریبی زیر می‌توان استفاده کرد. در این رابطه E ، انرژی نوترون بر حسب میلیون الکترون - ولت (MeV) است:

$$W_R = 5 + 17 e^{-\left(\ln(10E)\right)^{1/6}}$$

برای آن دسته از پرتوها و انرژیهایی که در جدول ذکر نشده‌اند، W_R را می‌توان معادل \bar{Q} در عمق ۱۰ میلیمتری کره ICRU در نظر گرفت که از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\bar{Q} = \frac{1}{D} \int_0^{\infty} Q(L) D_L \cdot dL$$

در این رابطه D دز جذبی و $Q(L)$ ضریب کیفی بر حسب انتقال انرژی خطی نامحدود L در آب (بر اساس نشریه ICRP شماره ۶۰) و $D_L \cdot dL$ دز جذبی در عمق ۱۰ میلیمتری بین انتقال انرژی خطی L و $L + dL$ است. رابطه بین $Q(L)$ و L به شرح زیر می‌باشد:

انتقال انرژی خطی نامحدود در آب	ضریب کیفی ($Q(L)$)
$L \leq 10$	۱
$10 < L \leq 100$	$0.82 L - 2.2$
$L \geq 100$	$200/\sqrt{L}$

L بر حسب $\text{keV} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ بیان می‌شود.

۷۸-۴ فرهنگ ایمنی (safety culture)

مجموعه‌ای از عادات و ویژگی‌ها در تشکیلات و افراد، با در نظر گرفتن اولویت حفاظت و ایمنی.

۷۹-۴ فعالیت پرتوی (practice)

هرگونه فعالیت بشری که منجر به افزایش منابع یا مسیرهای پرتوگیری یا تعداد افراد پرتو دیده شود، یا با تغییر مسیرهای پرتوگیری از منابع موجود، باعث افزایش پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری افراد و یا تعداد افراد پرتو دیده گردد.

۸۰-۴ کارفرما (employer)

شخص قانونی است با مسئولیت، تعهد و وظایف مشخص در قبال کارکنانی که به واسطه رابطه مورد توافق دو طرف در استخدام او هستند (یک فرد خود اشتغال به عنوان کارفرما و مستخدم در نظر گرفته می‌شود).

۸۱-۴ کارکنان (workers)

افرادی که به طور تمام وقت، پاره وقت یا قراردادی در استخدام کارفرما هستند و وظایف و حقوق ایشان در رابطه با حفاظت در برابر اشعه مرتبط با شغلشان مشخص است (فرد خود اشتغال دارای وظایف کارفرما و کارکنان است).

۸۲-۴ کمیته مداخله (intervening organization)

کمیته‌ای است که از طرف دولت به عنوان مسئول هدایت یا اجرای هرگونه مداخله تائید گردد.

۸۳-۴ گروه بحرانی (critical group)

گروهی از افراد جامعه که پرتوگیری آنها از منبع و مسیر پرتوگیری مشخص به طور منطقی همگن باشد. این گروه شاخصی از افرادی است که بیشترین ذر مؤثر یا ذر معادل را از طریق مسیر پرتوگیری مشخص و از منبع معینی دریافت می‌کنند.

۸۴-۴ متخصص (qualified expert)

فرد مجری که از مؤسسات علمی و فنی معتبر در حوزه فعالیت حرفه‌ای خود نظیر فیزیک پزشکی، حفاظت در برابر اشعه، بهداشت حرفه‌ای، آتش نشانی، اطمینان از کیفیت و یا رشته‌های دیگر ایمنی و مهندسی مربوطه گواهینامه اخذ کرده باشد.

۸۵-۴ مخصوص پزشکی (health professional)

فردی که بر طبق ضوابط کشوری، اجازه فعالیت در امور بهداشتی را داشته باشد نظیر پزشک، دندانپزشک، فیزیوتراپ، متخصص اطفال، پرستار، متخصص فیزیک پزشکی، متخصص پزشکی هسته‌ای، متخصص علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای و غیره.

۸۶-۴ متقاضی (applicant)

به شخص قانونی اطلاق می‌گردد که جهت انجام فعالیتهای مشرووحه در این استاندارد، تقاضای اعطای مجوز از واحد قانونی داشته باشد.

۸۷-۴ مهار (authorized)

دارای مجوز از واحد قانونی.

۸۸-۴ مجموع (authorization)

اجازه نامه‌ای است که توسط واحد قانونی به شخص قانونی برای فعالیت پرتوی یا دیگر فعالیتهای مشرووحه در این استاندارد (بند ۶-۱-۱) اعطاء می‌گردد. مجوز می‌تواند به صورت پروانه اشتغال یا پروانه ثبت باشد.

۸۹-۴ محصولات مصرفی (consumer products)

وسایلی مانند آشکارساز دود، علاطم شب نما، یا لامپهای یونساناز که حاوی مقدار کمی از مواد پرتوزا باشند.

۹۰-۴ مداخله (intervention)

هر اقدامی که برای کاهش یا پیشگیری از وقوع یا احتمال پرتوگیری از منابعی که در فعالیت پرتوی کنترل شده نباشند، یا در اثر وقوع سانحه غیر قابل کنترل باشند، انجام پذیرد.

۹۱-۴۳ مردم (member of the public)

به طور کلی به افرادی اطلاق می‌گردد که بر اساس مقررات این استاندارد در معرض پرتوگیری شغلی یا پژوهشی نباشند. به منظور مقایسه پرتوگیری مردم با حد دز سالانه، یک نفر شاخص از گروه بیحرانی مربوطه تعیین می‌گردد.

۹۲-۴۴ مسئول فیزیک بهداشت (health physics officer)

شخص واجد صلاحیت علمی و فنی که شرایط لازم را برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در فعالیت پرتوی مربوطه داشته باشد و توسط دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال برای نظارت در اجرای این استاندارد مشخص گردد.

۹۳-۴۵ مسیرهای پرتوگیری (exposure pathways)

مسیرهایی که انسان از طریق آنها پرتوگیری می‌کند.

۹۴-۴۶ معادل دز (dose equivalent)

کمیتی که توسط کمیته بین‌المللی واحدها و اندازه گیریهای پرتو (ICRU) برای تعریف کمیتهای کاربردی نظیر معادل دز محیطی، معادل دز جهتی و معادل دز فردی به کار می‌رود. برای مقاصد حفاظت در برابر اشعه، "معادل دز" جایگزین دز معادل شده است.

۹۵-۴۷ معادل دز جهتی (directional dose equivalent)

کمیت $H(d,\Omega)$ در هر نقطه از میدان پرتو که برابر است با معادل دز در یک میدان گسترش یافته (میدان فرضی که از نظر شدت، انرژی و جهت با میدان حقیقی برابر باشد) و در عمق d روی شعاعی از کره ICRU در جهت مشخص Ω . برای پرتوهای کم نفوذ عمق d برابر با 0.07 میلیمتر می‌باشد.

۹۶-۴ معادل دز فردی (personal dose equivalent)

کمیت (d) برای پرتوهای با قدرت نفوذ کم و زیاد تعریف شده است و بیانگر معادل دز در نقطه مشخص در عمق d از بافت نرم است. عمق مورد نظر این استاندارد معمولاً برابر ۱۰ میلیمتر برای پرتوهای با قدرت نفوذ زیاد و ۰/۰۷ میلیمتر برای پرتوهای با قدرت نفوذ کم در نظر گرفته می‌شود.

۹۷-۴ معادل دز محیط (ambient dose equivalent)

کمیت (d)* در هر نقطه از میدان پرتو، که برابر است با معادل دز در یک میدان گسترش یافته و همسو شده (میدان فرضی که از نظر شدت و انرژی با میدان حقیقی برابر ولی جهت پرتوها در یک سو باشند) و در عمق d روی شعاعی از کره ICRU که در خلاف جهت میدان باشد. برای پرتوهای نافذ، عمق d برابر ۱۰ میلیمتر می‌باشد.

۹۸-۴ معاینات پزشکی (medical examination)

نظرارت پزشکی به منظور حصول اطمینان از سلامت کارکنان به هنگام استخدام و در طول اشتغال.

۹۹-۴ معدن یا آسیاب فرابری کانه‌های پرتوزا**(mine or mill processing radioactive ores)**

تأسیسات معدن کاری، آسیاب کردن و فرابری کانه‌های حاوی هسته‌های پرتوزای زنجیره‌های اورانیم و توریم. معدن کانه‌های پرتوزا به معدنی اطلاق می‌شود که محصول آن شامل کانه‌های حاوی هسته‌های پرتوزای زنجیره اورانیم یا توریم باشد، خواه مقدار یا غلظت آنها جهت استخراج کافی بوده و یا مقدار یا غلظت آنها در کانی مورد نظر در حدی باشد که مستلزم انجام اقدامات حفاظتی تعیین شده توسط واحد قانونی باشد. آسیاب فرابری کانه‌های پرتوزا به

تجهیزاتی اطلاق می‌شود که بنا به تعریف، به منظور تهیه کنسانتره فیزیکی یا شیمیایی از معادن به کار می‌روند.

۴-۱۰ منابع طبیعی (natural sources)

منابع پرتوزایی که به طور طبیعی موجودند، نظیر پرتوهای کیهانی و عنصر پرتوزای پوسته زمین.

۴-۱۱ منبع (source)

هر عامل انتشار پرتوهای یونسان، مواد پرتوزا یا مواد حاوی ذرات پرتوزا که بتواند باعث پرتوگیری شود، به عنوان مثال، موادی که گاز رادن تولید می‌کنند منابع محیطی هستند، تأسیسات پرتدوهی گاما منبعی برای فعالیت پرتوی جهت نگهداری مواد غذایی است، دستگاه ایکس ساز می‌تواند منبعی برای فعالیت پرتوی رادیولوژی تشخیصی باشد و نیروگاه هسته‌ای منبعی برای فعالیت پرتوی تولید برق با انرژی هسته‌ای است. همچنین در این استاندارد مجموعه تأسیسات مختلف در یک محل، در صورت لزوم، یک منبع تلقی می‌شود.

۴-۱۲ مواد پرتوزای هرومی (radioactive effluents)

به تعریف مواد پرتوزای رها شده رجوع شود.

۴-۱۳ مواد پرتوزای (ها) شده (radioactive discharges)

مواد پرتوزای ناشی از منابع موجود در فعالیت پرتوی که به صورت گاز، آثروسل‌ها، مایعات یا جامدات و به منظور رقیق سازی و پراکندگی به محیط زیست راه می‌یابند.

۴-۱۴ مونیتورینگ (monitoring)

اندازه‌گیری میزان دز یا آلودگی به منظور ارزیابی یا کنترل پرتوگیری از پرتوها یا مواد پرتوزا و تفسیر نتایج آن.

۴-۱۰۵ نامه تمت نظارت (supervised area)

به هر ناحیه‌ای که تحت کنترل نباشد لیکن شرایط پرتوگیری شغلی در آن تحت نظارت باشد، اطلاق می‌گردد. در این ناحیه معمولاً نیازی به اجرای مقررات ایمنی و اقدامات حفاظتی ویژه نیست.

۴-۱۰۶ نامه کنترل شده (controlled area)

هر ناحیه‌ای که در آن اقدامات حفاظتی ویژه و مقررات ایمنی به دلایل زیر انجام گرفته و یا مورد نیاز باشد:

۴-۱-۱۰۶ کنترل پرتوگیری یا جلوگیری از گسترش آلودگی در شرایط عادی کار.

۴-۲-۱۰۶ جلوگیری یا محدود کردن گستره پرتوگیریهای بالقوه.

۴-۱۰۷ واحد قانونی (Competent Authority)

بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانونی موظف به اجرای مقررات، آیین نامه‌ها و استانداردهای مربوطه می‌باشد. این مسئولیت‌ها از طرف سازمان انرژی اتمی ایران، به معاونت سازمان در امور نظام ایمنی هسته‌ای کشور به عنوان واحد قانونی تفویض شده است.

۴-۱۰۸ وجود مواد پرتوزا به بدن (intake)

مقدار ماده پرتوزا که از راه تنفس، بلع یا پوست وارد بدن شود. این اصطلاح، به فرآیند مربوطه نیز اطلاق می‌گردد.

۵ کلیات

۱-۵ افراد مسئول

۱-۱-۵ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان که به نحوی کار آنها منجر به پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه گردد، مسئولیت بکارگیری مقررات این استاندارد را به عنوان مسئولین اصلی بر عهده دارند.

۲-۱-۵ مسئولیتهای کلی مسئولین اصلی عبارتند از:

۱-۲-۱-۵ تعیین نیازهای حفاظت و ایمنی طبق مقررات این استاندارد، و

۲-۲-۱-۵ تهیی و اجرای یک برنامه مدون حفاظت و ایمنی بر اساس عاهیت و ابعاد ریسکهای فعالیت پرتوی و مداخله تحت مسئولیت آنها، به نحوی که با مقررات این استاندارد و مفاد بندهای زیر هماهنگ باشد:

۳-۱-۱-۵ مشخص نمودن اقدامات و امکانات لازم برای دستیابی به اهداف حفاظت و ایمنی و حصول اطمینان از وجود امکانات لازم و انجام این اقدامات،

۴-۱-۱-۵ بازنگری مداوم اقدامات و امکانات به کار گرفته شده به منظور اطمینان از تحقق اهداف حفاظت و ایمنی،

۵-۱-۱-۱۳ شناسایی کمبودها و نواقص در امکانات و اقدامات حفاظتی و ایمنی و برنامه ریزی جهت رفع و جلوگیری از بروز مجدد آنها،

۵-۱-۱-۱۴ برنامه ریزی جهت تسهیل در امور مشاوره و همکاری افراد یا نمایندگان آنها با توجه به نکات حفاظتی و ایمنی، و

- ۵-۴-۲-۱-۵ ثبت و بایگانی مدارک مربوطه در راستای انجام وظایف.
- ۳-۱-۵ افراد مسئول باید مطابقت با مقررات این استاندارد را به واحد قانونی اعلام نمایند.
- ۴-۱-۵ افراد مسئول موظفند گزارش‌های مربوط به چگونگی مطابقت یا تفسیر این استاندارد را به واحد قانونی ارائه دهند.
- ۵-۱-۵ بجز موارد خاص که توسط واحد قانونی مجاز شناخته شده‌اند، هرگونه تفسیر این استاندارد توسط افراد مسئول فاقد اعتبار است.

۴ مقررات فعالیت پرتوی

۱-۶ مقررات عمومی

۱-۱-۶ صوابط

۱-۱-۱-۶ هرگونه فعالیت پرتوی نظیر تأسیس، راهاندازی، تعطیلی موقت یا دائمی و هرگونه اقدام در ارتباط با منابع آن شامل اکتشاف، استخراج، فرابری، طراحی، ساخت، احداث، مونتاژ، تملک، واردات، صادرات، توزیع، خرید، فروش، قرض، پیمانکاری، تحصیل، جایجایی، واگذاری، معاملات، مصرف، کاربرد، تعمیر، انتقال، از رده خارج سازی، جداسازی، حمل و نقل، نگهداری، دوربینزی و پیمانداری، مشمول مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی آن هستند، مگر آنکه به موجب بندهای ۷-۲ و ۷-۶ این استاندارد، به ترتیب خارج از شمول یا مستثنی اعلام شده باشند.

۱-۱-۲-۶ مقررات این استاندارد با توجه به ویژگی، مقدار و احتمال پرتوگیری از هر فعالیت پرتوی یا منبع آن، یا اقدامات موضوع بند ۱-۱-۱-۱، بر اساس دستورالعمل‌های واحد قانونی اعمال می‌گردد. به عبارت دیگر برای فعالیتهای پرتوی یا اقدامات موضوع بند ۱-۱-۱-۱، برحسب مورد، ممکن است فقط بخشی از مقررات این استاندارد به کار رود.

۱-۱-۳ اظهارنامه

هر شخص قانونی که قصد انجام فعالیتهای موضوع بند ۱-۱-۶ را دارد، باید برای هر فعالیت یک اظهارنامه به واحد قانونی تسلیم نماید. اظهارنامه محصولات مصرفی فقط در رابطه با تولید، مونتاژ، واردات و توزیع آنها مورد نیاز است.

توجیه پذیری**۴-۱-۳**

۴-۱-۳-۱ هیچگونه فعالیت پرتوی یا منع آن مجاز نیست مگر آنکه سود حاصل از آن در مقایسه با اثرات زیانباری که ممکن است برای افراد یا جامعه داشته باشد با در نظر گرفتن موازین اقتصادی و اجتماعی و سایر عوامل آشکار باشد.

۴-۱-۳-۲ در پرتوگیریهای پزشکی باید سود حاصل از تشخیص یا درمان بیماری در مقابل زیانهای احتمالی پرتو با در نظر گرفتن سود و ریسک سایر روشاهایی که منجر به پرتوگیری پزشکی نمی‌شوند توجیه گردد.

۴-۱-۳-۳ انجام آزمایشهای پرتو تشخیصی به منظور مقاصد شغلی، حقوقی، یا بیمه سلامتی بدون توجه به نشانه‌های بالینی توجیه پذیر نیست مگر آنکه اطلاعات سودمندی برای سلامتی فرد مورد آزمایش در برداشته، یا اینکه آزمایش ویژه‌ای با مشورت ارگانهای تخصصی توجیه شده باشد.

۴-۱-۳-۴ پرتوگیری پزشکی در معاینات دسته جمعی توجیه پذیر نیست، مگر آنکه منافع آن برای افراد مورد آزمایش یا به طور کلی مردم، به منظور جبران هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و آسیبهای پرتوی محسوس باشد. برای این منظور لازم است پتانسیل معاینات دسته جمعی، با توجه به احتمال درمان مؤثر موارد مشاهده شده و همچنین برای بیماریهای خاص، مزایای اجتماعی ناشی از کنترل آن توجیه گردد.

۴-۱-۴ آزمایشهای پرتوتشخیصی برای کشف سرقت توجیه پذیر نیستند، با اینحال، در صورت انجام این گونه آزمایشهای پرتوگیری نباید به عنوان پرتوگیری پزشکی منظور شود ولی مشمول مقررات این استاندارد در مورد پرتوگیری شغلی و مردم می‌گردد.

۴-۱-۱۳-۶ پرتوگیری انسانها به منظور تحقیقات پزشکی توجیه پذیر نیست مگر با

توصیه کمیته های ذیصلاح مورد تائید مقامات کشوری.

۴-۱-۱۳-۷ به استثنای فعالیت پرتوی موجه در پزشکی، فعالیتهاي پرتوی مشروطه زیر

که در هر زمان باعث افزایش پرتوزایی در اجناس یا محصولات، از طریق اضافه کردن مواد پرتوزا یا پرتوزا کردن آنها، می شوند قابل توجیه نیستند:

۴-۱-۱۳-۸-۱ فعالیت پرتوی در زمینه های مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و یا اجناس یا

هر محصول مشابه دیگری که به موجب آن، مواد پرتوزا بتوانند از طریق تنفس، بلع و جذب پوستی یا استعمال وارد بدن انسان شوند، و

۴-۱-۱۳-۸-۲ فعالیت پرتوی در زمینه استفاده غیر ضروری از پرتوها و یا مواد پرتوزا در

اجناس و محصولات نظیر اسباب بازیها، جواهر یا زینت‌آلات.

۴-۱-۱۴ بهینه سازی

حفظ و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منع در فعالیت پرتوی به استثنای پرتوگیری پزشکی در پرتو درمانی باید بهینه شود به طوری که دز فردی، تعداد افراد پرتو دیده و احتمال پرتوگیریها با توجه به موازین اقتصادی و اجتماعی "هر چه کمتر موجه شدنی" باشند، و دز محدود شده اعمال گردد.

۵-۱-۴ دز محدود شده

۱-۵-۱-۴ بجز پرتوگیریهای پزشکی، برای بهینه سازی اقدامات حفاظت و ایمنی هر

منع در فعالیت پرتوی، دز محدود شده باید با شرایط زیر اعمال گردد:

۱-۱-۵-۱-۴ از مقادیر تعیین شده توسط واحد قانونی برای هر منبع و حد دز

تجاوز نکند، و

۴-۱-۵-۲-۴ مجموعه اثرات ناشی از آزادسازی سالانه مواد پرتوزا از هر منبع شامل

(تأسیسات پسمانداری) در محیط به گونه‌ای محدود شوند که دز مؤثر سالانه مردم (شامل افرادی)

که دور از منبع قرار دارند و نسلهای آینده) با در نظر گرفتن پرتوگیری از سایر منابع فعالیتهای

پرتوی تحت کنترل، از حد دز تجاوز نکند.

۴-۱-۵-۳-۴ برای افرادی که به منظور تحقیقات پزشکی در معرض پرتو قرار می‌گیرند،

اگر پرتوگیری نفعی برای آنها نداشته باشد در این صورت در بهینه سازیهای حفاظتی باید دز

محدود شده اعمال گردد.

۴-۱-۶ پرتوگیری پزشکی

۱-۶-۱-۴ سطحهای راهنمای در پرتوگیری پزشکی و جهت استفاده متخصصین پزشکی

باید با توجه به نکات زیر مشخص گردد:

۱-۱-۶-۱-۴ شاخص قابل قبولی از دز بیماران متوسط الجثه باشند،

۲-۱-۶-۱-۴ توسط ارگانهای تخصصی و با مشورت واحد قانونی تعیین شوند،

۳-۱-۶-۱-۴ در فعالیتهای پرتوی رایج و منطقی، براساس امکانات موجود تعیین گردد.

در چنین مواردی ممکن است سطح راهنمای بیانگر بهترین روش اجرایی نباشد،

۴-۱-۶-۱-۴ باید طوری در اجرا قابل انعطاف باشند که اجازه افزایش پرتوگیری

بر اساس تشخیص صحیح بالینی را بدهند، و

۵-۱-۶-۱-۴ همگام با توسعه تکنولوژی و روش‌ها بازبینی گردد.

موارد مستثنی شده**۷-۱-۴**

۱-۷-۱-۴ چنانچه واحد قانونی متلاعنه شود که فعالیت پرتوی و منابع آن با شرایط زیر مطابقت دارند، ممکن است از مقررات این استاندارد شامل اظهارنامه پرتوی، پروانه ثبت و پروانه اشتغال معاف شوند:

۱-۷-۱-۴ مواد یا اقلام پرتوزایی که پرتوزایی هسته های پرتوزایی موجود در آنها در هر زمان کمتر از مقادیر مندرج در جدول ۱ باشد، یا غلطت پرتوزایی آنها هنگام فعالیت پرتوی از مقادیر مندرج در جدول ۱ کمتر باشد مشروط بر آنکه جرم آنها در هر زمان کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم باشد؛

۲-۱-۷-۱-۴ هر سطح مستثنی که توسط واحد قانونی با توجه به مقادیر مندرج در جدول ۱ اعلام شود؛

۳-۱-۷-۱-۴ دستگاههایی که پرتوزایی یا غلطت پرتوزایی مواد پرتوزایی موجود در آنها از مقادیر ذکر شده فوق بیشتر باشد مشروط به رعایت کلیه موارد زیر:

۱-۱-۷-۱-۴-۱ فقط از نوع چشمی بسته استفاده شده باشد؛

۱-۱-۷-۱-۴-۲ نوع دستگاه توسط واحد قانونی تائید شده باشد؛

۱-۱-۷-۱-۴-۳ در شرایط عادی کار آهنگ دز در فاصله ۱۰ سانتیمتری از هر سطح قابل دسترس از یک میکروسیورت در ساعت تجاوز نکند؛ و

۱-۱-۷-۱-۴-۴ دز هیچ فردی از ۱۰ میکروسیورت در سال تجاوز نکند.

۱-۱-۷-۱-۴-۵ مولدهای پرتو از یک مدل که نوع آنها مورد تائید واحد قانونی باشد و هر لامپ الکترونیکی، نظیر لامپ تصویر مشروط بر اینکه:

۱-۴-۱-۷-۱-۴ در شرایط عادی کار، حداکثر آهنگ معادل دز محیطی یا آهنگ معادل دز

جهتی از یک میکروسیورت در ساعت در فاصله ۱/۰ متری از هر سطح قابل دسترسی تجاوز نکند، یا

۲-۱-۷-۱-۴ حداکثر انرژی پرتو تولید شده از ۵ کیلو الکترون ولت بیشتر نشود.

۳-۱-۷-۱-۴ مواد پرتوزای ناشی از یک فعالیت پرتوی مجاز یا منبع، که آزادسازی آنها

در محیط زیست مجاز است، از هر مقررات جدیدی در ارتباط با اظهارنامه، پروانه ثبت و یا پروانه اشتغال مستثنی هستند مگر آنکه توسط واحد قانونی به نحو دیگری مشخص گردند.

۴-۱-۷-۱-۴ موارد مستثنی شده، فعالیت پرتوی غیر موجه را شامل نمی‌شوند.

۸-۱-۴ مقررات اداری و فنی

۱-۸-۱-۴ به منظور کاهش خطای انسانی در ایجاد سوانح و رویدادهایی که ممکن

است منجر به افزایش پرتوگیری شود باید اقدامات زیر به عمل آید:

۱-۸-۱-۱ کلیه پرتوکاران، واجد شرایط و آموزش دیده باشند به طوری که با آگاهی

از مسئولیتهای خود وظایف محوله را بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده انجام دهند،

۲-۱-۸-۱-۱ در طراحی دستگاه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها، اصول ایمنی و راحتی انسان به

نحوی رعایت گردد که بکارگیری ایمن دستگاه‌ها را سهولت بخشد، امکان خطاهای کاری منجر

به بروز سانحه و احتمال اشتباه در تفسیر علائم را به حداقل رسانند، و

۳-۱-۸-۱-۱ تجهیزات مناسب، سیستمهای ایمنی، دستورالعمل‌های اجرایی و سایر

مقررات لازم به گونه‌ای تهیه گردند که:

- ۶-۱-۸-۱-۳-۱** تا حد امکان، احتمال خطای انسانی که منجر به پرتوگیری سهوی و ناخواسته می‌شود کاهش باید،
- ۶-۱-۸-۱-۳-۲** امکاناتی برای کشف خطاهای انسانی و تصحیح یا جبران آنها ایجاد گردد، و
- ۶-۱-۸-۱-۳-۳** به هنگام بروز اشکال در سیستمهای ایمنی و یا سایر اقدامات حفاظتی، مداخله به سهولت میسر باشد.
- ۶-۱-۸-۱-۴-۱** در حد امکان انتخاب محل، منطقه، طراحی، احداث، مونتاژ، راهاندازی، بهره برداری، نگهداری و از رده خارج سازی منابع در فعالیت پرتوی باید بر اساس اصول مهندسی و با رعایت نکات زیر انجام گیرد:
- ۶-۱-۸-۱-۴-۱-۱** در نظر گرفتن کلیه ضوابط قانونی، استانداردها و مدارک مستند،
- ۶-۱-۸-۱-۴-۱-۲** ایجاد تشکیلات منسجم اداری به منظور اطمینان از حفاظت و ایمنی در طول عمر منبع،
- ۶-۱-۸-۱-۴-۱-۳** در نظر گرفتن ضرایب ایمنی هنگام طراحی، احداث و بهره برداری منابع، به طوری که نسبت به عملکرد آن با توجه به کیفیت، کمیت و قابلیت کنترل منع در شرایط عادی کار اطمینان حاصل گردد. در این مورد باید بر نحوه پیشگیری از سوانح، کاهش پامدهای آن و محدود کردن پرتوگیری آنی تأکید گردد، و
- ۶-۱-۸-۱-۴-۱-۴** در نظر گرفتن پیشرفت‌های علمی و فنی و تحقیقات ایمنی و حفاظتی و استفاده از تجربیات دیگران.

ازیابی ایمنی و انطباق با استاندارد**۹-۱-۶**

۱-۹-۱-۶ ارزیابی ایمنی اقدامات حفاظت و ایمنی برای منابع در فعالیت پرتوی، در مراحل مختلف شامل: انتخاب محل، طراحی، ساخت، احداث، مونتاژ، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و از رده خارج سازی باید انجام پذیرد تا:

۱-۱-۹-۱-۶ راههای پرتوگیری عادی و پرتوگیری بالقوه با درنظر گرفتن تأثیر رویدادهای خارج از منبع و یا رویدادهایی که مستقیماً با منبع و یا تجهیزات مربوطه ارتباط پیدا می‌کنند مشخص گردند،

۲-۱-۹-۱-۶ میزان پرتوگیری عادی و تا حد امکان، مقدار و احتمال پرتوگیری بالقوه تعیین گردد، و

۳-۱-۹-۱-۶ کیفیت و حوزه اجرای مقررات حفاظت و ایمنی مشخص گردد.

۴-۱-۹-۱-۶ مونیتورینگ و اندازه‌گیریها باید به نحوی انجام پذیرند که نتایج آنها قابل انطباق با مقررات این استاندارد باشند.

۴-۹-۱-۶ برای اهداف مونیتورینگ و انطباق با استاندارد، لازم است تجهیزات مناسب تهیه و دستورالعمل‌های مربوطه مشخص گردد. تجهیزات باید به طور صحیح نگهداری و آزمایش شده و در فواصل زمانی مناسب بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های واحد قانونی کالیبره شوند.

۵-۹-۱-۶ نتایج مونیتورینگ و انطباق با استاندارد شامل اطلاعات مربوط به آزمایشها و کالیبراسیون انجام شده (بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه) باید ثبت و نگهداری شوند.

- ۵-۹-۱-۶** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال لازم است از منابع، ارزیابی اینمنی کلی یا ویژه داشته باشند، معمولاً برای منابع با طراحی یکسان، ارزیابی کلی و در سایر موارد ارزیابی ویژه مورد نیاز است. در ارزیابی ویژه نکاتی بیش از ارزیابی کلی مطرح است.
- ۴-۹-۱-۶** ارزیابی اینمنی باید شامل بازبینی منظم از موارد زیر باشد:
- ۱-۶-۹-۱-۶** شدت و ماهیت پرتوگیری بالقوه و احتمال رخداد آن،
- ۲-۶-۹-۱-۶** محدودیت و شرایط فنی کار،
- ۳-۶-۹-۱-۶** عوامل بروز نقص در ساختار، سیستم ها، اجزاء و روش‌های حفاظت و اینمنی و سایر مواردی که به تنها بیان یا در کل منجر به پرتوگیری بالقوه شوند،
- ۴-۱-۶-۹-۱-۶** عوامل محیطی مؤثر در حفاظت و اینمنی،
- ۵-۶-۹-۱-۶** احتمال اشتباه در اجرای دستورالعملهای حفاظت و اینمنی و پیامدهای آنها، و مسائل حفاظت و اینمنی مربوط به هرگونه پیشنهاد اصلاحی.
- ۶-۶-۹-۱-۶** دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال بر حسب مورد، باید نکات زیر را هنگام ارزیابی اینمنی در نظر داشته باشند:
- ۱-۶-۹-۱-۶** عواملی که بتوانند مقدار قابل توجهی از هر ماده پرتوزا را در محیط آزاد نمایند و اقدامات و امکانات موجود جهت جلوگیری یا کنترل آنها، و همچنین حداکثر پرتوزایی موادی که در اثر بروز نقص عمده در پوشش اینمنی به اتمسفر راه می‌یابند،
- ۲-۶-۹-۱-۶** عواملی که بتوانند مقدار کمتری از مواد پرتوزا را به طور مداوم در محیط آزاد نمایند و اقدامات و امکانات موجود جهت جلوگیری یا کنترل آنها،

- ۱۳-۷-۹-۱-۶** عواملی که اشتباه در آنها باعث افزایش عمل پرتودهی غیر عمدی گردد و اقدامات و امکانات موجود جهت جلوگیری، تشخیص و کنترل آنها، و
- ۱۴-۱-۹-۷-۴** سیستمهای ایمنی مستقل از یکدیگر که پرتوگیری بالقوه را محدود می‌کنند، به طوری که نقص یک سیستم در سایر سیستم‌ها تأثیر نگذارد.
- ۸-۹-۱-۶** ارزیابیهای ایمنی باید مستند و بر حسب مورد در برنامه‌های تضمین کیفی به طور مستقل بازبینی شوند. در موارد زیر بر حسب ضرورت، به منظور اطمینان از مشخصات فنی و شرایط استفاده، بررسیهای تکمیلی باید انجام پذیرند:
- ۱-۸-۹-۱-۶** ایجاد تغییرات عمدی در منبع و تأسیسات مربوطه یا در روش‌های بهره برداری و نگهداری از آنها،
- ۲-۸-۹-۱-۶** تجربیات کاری و سایر اطلاعات در مورد سوانح، اشکالات، اشتباهات یا سایر رویدادها که منجر به پرتوگیری بالقوه شده و نشان دهند که ارزیابیهای جاری ممکن است ببی اعتبار باشند، و
- ۱۳-۸-۹-۱-۶** ایجاد تغییرات عمدی در فعالیت‌ها، دستورالعمل‌ها و یا استانداردها.
- ۹-۹-۱-۶** اگر در نتیجه ارزیابی ایمنی یا به هر دلیل دیگر، اصلاح اقدامات حفاظت و ایمنی مربوط به یک منبع در فعالیت پرتوی مطلوب و امکان پذیر باشد، هرگونه اقدام باید محتاطانه و پس از ارزیابی کلیه جوانب حفاظت و ایمنی انجام گیرد. چنانچه اجرای کلیه اصلاحات هم‌زمان امکان پذیر نباشد، باید اولویت به اصلاحاتی داده شود که نتایج حفاظت و ایمنی آن مطلوب‌تر است.

- ۴-۶ پرتوگیری شغلی**
- ۴-۶-۱ مسئولیت ها**
- ۱-۴-۶ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان در رابطه با فعالیتهايی که باعث پرتوگیری عادي یا بالقوه می‌شوند، مسئول حفاظت کارکنان در برابر پرتوگیری شغلی و رعایت سایر مقررات مربوطه در این استاندارد می‌باشند.**
- ۴-۶-۲ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان، موظف به رعایت مقررات این استاندارد در رابطه با پرتوگیری شغلی از منابع طبیعی و مصنوعی مشمول این استاندارد می‌باشند.**
- ۴-۶-۳ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان در مورد کارکنانی که پرتوگیری شغلی می‌کنند یا احتمال پرتوگیری شغلی دارند باید اطمینان حاصل نمایند که:**
- ۶-۱-۳-۱ پرتوگیری شغلی کارکنان از حددهای تعیین شده در بند ۶-۵-۶ تجاوز نمی‌کند،**
- ۶-۱-۳-۲ حفاظت و ایمنی شغلی کارکنان بر اساس کلیات این استاندارد بهینه است،**
- ۶-۱-۳-۳ تصمیم‌گیری در ارتباط با اقدامات حفاظت و ایمنی شغلی ثبت شده و طبق دستورالعمل‌های واحد قانونی در دسترس افراد ذیربطری یا نمایندگان آنها قرار می‌گیرد،**
- ۶-۱-۳-۴ سیاستها، دستورالعمل‌ها و تشکیلات سازمانی حفاظت و ایمنی جهت اجرای مقررات این استاندارد وضع شده و طراحی و اقدامات فنی به منظور کنترل پرتوگیری شغلی در اولویت قرار دارند،**
- ۶-۱-۳-۵ امکانات، تجهیزات و خدمات مناسب و کافی برای حفاظت و ایمنی تهیه شده و کیفیت و کمیت آنها متناسب با مقدار و احتمال پرتوگیری شغلی است،**

- ۶-۱-۱-۱-۴** امکان انجام آزمایش‌های پزشکی دوره‌ای فراهم شده است،
- ۶-۱-۲-۳-۷** وسایل حفاظتی و مونیتورینگ مناسب تهیه، و ترتیب استفاده صحیح از آنها داده شده است،
- ۶-۱-۲-۳-۸** جهت تأمین و آموزش نیروی انسانی مناسب و برگزاری دوره‌های بازآموزی در زمینه حفاظت و ایمنی برای حصول اطمینان از صلاحیت علمی و فنی آنها، اقدام لازم صورت گرفته است،
- ۶-۱-۲-۴-۹** اطلاعات بر اساس مقررات این استاندارد ثبت و نگهداری می‌شوند،
- ۶-۱-۲-۴-۱۰** برای دستیابی به اجرای مؤثر استاندارد ترتیبی اتخاذ شده است که همکاری و مشاوره با کارکنان یا نمایندگان آنها در زمینه حفاظت و ایمنی امکان پذیر می‌باشد، و
- ۶-۱-۲-۴-۱۱** شرایط لازم برای ترویج فرهنگ ایمنی فراهم شده است.
- ۶-۱-۲-۱۲** دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان باید اطمینان حاصل نمایند که پرتوگیری کارکنانی که به طور مستقیم با منبع سروکار ندارند یا در کار آنها از منع استفاده نمی‌شود (الجزء چشم‌های طبیعی) از حد پرتوگیری مردم تجاوز نمی‌کند.
- ۶-۱-۲-۱۳** دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال به منظور استخدام افراد جدید، باید سابقه پرتوگیری قبلی و سایر اطلاعات مورد نیاز در حفاظت و ایمنی را از کارفرما و یا از فرد خود اشتغال، برای مطابقت دادن با این استاندارد دریافت نمایند.
- ۶-۱-۲-۱۴** اگر کارکنان به گونه‌ای با منبع سروکار داشته باشند که منع تحت کنترل کارفرما نباشد، در این صورت دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال که مسئول منبع می‌باشند موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

- ۱-۴-۱-۳-۶** اطلاعات مربوط به حفاظت کارکنان بر اساس این استاندارد را به کارفرما اعلام نمایند، و
- ۲-۴-۱-۳-۴** در صورتی که کارفرما قبل، هنگام یا بعد از کار نیاز به اطلاعات اضافی جهت تطبیق شرایط کار با این استاندارد را داشته باشد، اطلاعات امکان پذیر را به وی ارائه دهند.
- ۳-۴-۱-۴-۶** دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان باید با مدیریت صحیح اطمینان حاصل نمایند که کارکنان، حفاظت و ایمنی را مکمل برنامه بهداشتی و ایمنی حرفه‌ای خود دانسته و مسئولیت حفاظت خود و دیگران در مقابل پرتوها و ایمنی منابع را بر عهده دارند.
- ۴-۱-۴-۱-۸** دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان موظفند امکانات و تسهیلات لازم را برای مطابقت کارکنان با مقررات این استاندارد فراهم سازند.
- ۵-۴-۱-۹-۱** مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی قابل اجرا که توسط دارندگان پروانه ثبت، اشتغال یا کارفرمایان مشخص شده‌اند را اجرا نمایند.
- ۶-۴-۱-۹-۲** از وسایل مونیتورینگ، تجهیزات و لباسهای حفاظتی به طور صحیح استفاده کنند،
- ۷-۴-۱-۹-۳** با دارندگان پروانه ثبت، اشتغال یا کارفرمایان در زمینه حفاظت و ایمنی، برنامه‌های تعیین دز و آزمایش‌های دوره‌ای پزشکی، بر اساس مقررات این استاندارد، همکاری نمایند،
- ۸-۴-۱-۹-۴** اطلاعات مربوط به مسایل حفاظت و ایمنی خود و دیگران را در امور جاری و یا گذشته به دارنده پروانه ثبت، اشتغال یا کارفرمایان ارائه دهند،

۵-۹-۱-۴-۶ از اعمال خودسرانه که موجب شود خود یا سایرین در وضعیتی قرار گیرند

که مغایر با مقررات این استاندارد باشد اجتناب نمایند، و

۶-۹-۱-۴-۶ اطلاعات، دستورالعمل‌ها و آموزش‌هایی که در رابطه با حفاظت و ایمنی

داده می‌شود، و آنها را قادر می‌سازد تا بر اساس مقررات این استاندارد فعالیت نمایند، پذیرند.

۱۰-۱-۴-۶ اگر به هر دلیلی یکی از کارکنان تشخیص دهد که شرایطی مغایر با این

استاندارد می‌باشد، لازم است گزارش لازمه را در اسرع وقت در اختیار دارنده پروانه ثبت، اشتغال

یا کارفرما قرار دهد.

۱۱-۱-۴-۶ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال یا کارفرمایان موظفند گزارش‌های دریافتی از

کارکنان مبنی بر تشخیص شرایط مغایر با این استاندارد را ثبت و جهت رفع آن اقدام لازم به

عمل آورند.

۱۲-۱-۴-۶ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال به عنوان یک پیش شرط برای بکارگیری

کارکنان در عملیاتی که پرتوگیری یا احتمال پرتوگیری آن‌ها از منبع خارج از کنترل دارنده پروانه

وجود داشته باشد، باید اطلاعات مورد نیاز را در رابطه با حفاظت کارکنان بر اساس این استاندارد

به کارفرما ارائه دهند تا کارفرما بتواند آنها را با سایر قوانین و مقررات اجرایی در ارتباط با

خطرات محل کار مطابقت دهد.

۱۳-۱-۴-۶ هیچ یک از مفاد استاندارد نباید به گونه‌ای تفسیر شود که کار فرما از

رعایت قوانین و مقررات مرتبط با خطرات محل کار شامل خطر پرتوهای منابع طبیعی غیر مرتبط

با کار چشمپوشی نماید.

۴-۲-۳ شرایط کار

۴-۲-۳-۱ شرایط کار باید مستقل از وقوع یا احتمال پرتوگیری شغلی کارکنان باشد.

هرگز نباید مزایای خاص نظیر پرداخت پاداش ویژه، افزایش امتیاز ضریب حقوقی، پوشش بیمه‌های خاص، کاهش ساعت کار، مدت مرخصی، افزایش تعطیلات یا مزایای بازنشستگی به جای انجام اقدامات حفاظت و اینمی این استاندارد اعطاء یا استفاده گردد.

۴-۲-۳-۲ کارکنان زن:

۴-۲-۳-۳-۱ باید پس از آگاهی از بارداری، مراتب را به کارفرما اطلاع دهند تا در صورت لزوم نسبت به تغییر وضعیت کاری آنها اقدام شود.

۴-۲-۳-۳-۲ اظهار بارداری نباید دلیل بر برکناری از کار باشد. اما کارفرما باید شرایط کاری وی را طوری انتخاب کند که پرتوگیری جنین، از حد پرتوگیری افراد عادی تجاوز نکند.

۴-۲-۳-۳-۳ تغییر محل کار:

اگر بنا بر تشخیص واحد قانونی و یا بر اساس آزمایش‌های پزشکی مشروطه در این استاندارد، ادامه کار با پرتو برای سلامتی کارکنان زیان آور باشد، کارفرما موظف است برای پیدا کردن کار مناسب، هرگونه تلاش منطقی را به عمل آورد.

۴-۲-۳-۴ جوانان:

۴-۲-۳-۴-۱ افراد کمتر از ۱۶ سال نباید در معرض پرتوگیری شغلی قرار گیرند.

۴-۲-۳-۴-۲ افراد کمتر از ۱۸ سال مجاز به کار در ناحیه کنترل شده نمی‌باشند مگر برای اهداف آموزشی توأم با نظارت.

- ۴-۳-۱-۳-۱** طبقه بندی نوامن
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱** ناحیه کنترل شده
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۱** دارندگان پروانه ثبت و استغال، باید ناحیه‌ای را که به اقدامات حفاظتی ویژه یا مقررات اینمی نیاز دارد، به منظور دستیابی به اهداف زیر به عنوان ناحیه کنترل شده مشخص نمایند:
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۱-۱** کنترل پرتوگیری یا جلوگیری از پخش آلودگی در شرایط عادی کار، و
 - ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۱-۲** جلوگیری یا محدوده کردن گستره پرتوگیری بالقوه.
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۲** دارندگان پروانه ثبت و استغال باید با توجه به مقدار پرتوگیری قابل انتظار در شرایط عادی، احتمال و مقدار پرتوگیری بالقوه و روش‌های لازم حفاظت و اینمی، مرزهای ناحیه کنترل شده را تعیین نمایند.
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۳** دارندگان پروانه ثبت و استغال موظفند:
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۳-۱** نوامن کنترل شده را با موانع فیزیکی و در صورت عدم امکان با روش‌های مناسب دیگر مشخص نمایند،
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۳-۲** اگر منبع گاهی مورد استفاده قرار گیرد یا محل آن جابجا شود، ناحیه کنترل شده را بر اساس محتمل ترین محل و مدت بکارگیری تعیین کند،
- ۴-۳-۱-۳-۱-۱-۳-۳** در ورودی‌ها و سایر محلهای مناسب در ناحیه کنترل شده، علائم هشدار دهنده (مانند نمونه پیشنهادی سازمان بین‌المللی استانداردها (ISO) و دستورالعمل‌های مناسب نصب نمایند،

۶-۲-۳-۱-۳-۳-۴ اقدامات حفاظت و ایمنی شغلی، شامل ضوابط داخلی و دستورالعمل‌های

مناسب را برای ناحیه کنترل شده تهیه و اجرا نمایند،

۶-۲-۳-۱-۳-۳-۵ با توجه به مقدار و احتمال پرتوگیری قابل انتظار، برای ورود به ناحیه

کنترل شده، محدودیت لازم را برقرار نمایند، نظیر: اجازه ورود یا ایجاد موانع فیزیکی شامل قفل و قفلهای خودکار،

۶-۲-۳-۱-۳-۳-۶ در صورت نیاز، امکانات زیر را در محلهای ورودی ناحیه کنترل شده

فراهم آورند:

الف: تجهیزات و لباسهای حفاظتی،

ب: تجهیزات مونیتورینگ، و

پ: محل مناسب برای قراردادن لباس کارکنان.

۶-۲-۳-۱-۳-۳-۷ در صورت نیاز، امکانات زیر را در محلهای خروجی ناحیه کنترل شده

فراهم کنند:

الف: تجهیزات مونیتورینگ آلودگی پوست و لباس،

ب: تجهیزات مونیتورینگ آلودگی اشیاء و موادی که از ناحیه خارج می‌گردند،

پ: امکانات شستشو یا استحمام، و

ت: محل مناسب برای قراردادن لباسها و تجهیزات آلوده.

۶-۲-۳-۱-۳-۳-۸ به منظور اصلاح اقدامات حفاظتی، مقررات ایمنی و یا مرزهای ناحیه

کنترل شده، شرایط را به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار دهند.

۴-۳-۲-۱

۴-۱۳-۱۴-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید هر ناحیه‌ای خارج از ناحیه کنترل شده را که بررسی پرتوگیری شغلی در آن ضروری است، به عنوان ناحیه تحت نظارت مشخص نمایند، اگر چه در این ناحیه معمولاً اجرای مقررات ایمنی و اقدامات حفاظتی ویژه ضروری نمی‌باشد.

۴-۳-۲-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال با توجه به ماهیت و گستردگی خطرات
برآمده ناجیه تحت نظارت موظفند:

۴-۳-۳-۲-۲-۱ در محلهای ورود به ناحیه تحت نظارت علائم لازم را نصب کنند، و

۴-۳-۲-۲-۲-۲ شرایط در ناحیه تحت نظارت را به طور دوره‌ای کنترل نمایند تا در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی و مقررات ایمنی اعمال و یا مرزهای آن اصلاح گردد.

۴-۲-۳۱ ضوابط داخلی و نظارت

۶-۱۴-۱ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کار فرمایان موظفند:

۱-۱-۴-۲ ضوابط و دستورالعمل های داخلی را جهت حصول اطمینان از حفاظت و ایمنی کارکنان و سایر افراد به صورت مکتوب تهیه نمایند.

۴-۱۴-۱-۳ مقادیر آستانه بررسی یا سطح مجاز و همچنین روش‌های اجرایی در صورت افزایش از این مقادیر را در مقدمات و دست، العماهه، داخل، اعلام داند.

۴-۱-۳ کارکنان و سایر افراد مربوطه را با ضوابط داخلی، دستورالعمل‌ها و اقدامات حفاظت و آمنه آشنا سازند،

- ۴-۱-۱-۳-۱** اطمینان حاصل نمایند که بر کلیه کارهائی که همراه با پرتوگیری شغلی هستند، همواره نظارت کافی وجود دارد و ضوابط و دستورالعمل‌ها رعایت شده و اقدامات حفاظتی و ایمنی انجام می‌پذیرند، و
- ۴-۱-۱-۴-۵** مسئول فیزیک بهداشت معرفی نمایند.
- ۴-۱-۱-۴-۶** کارفرما با همکاری دارنده پروانه ثبت و اشتغال موظف است:
- ۴-۱-۱-۱-۱** در مورد ریسک پرتوگیری شغلی اعم از پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه، به کارکنان آگاهی لازم را بدهد و در مورد حفاظت و ایمنی، آموزش و دستورالعمل‌های لازم را ارائه نموده، اهمیت حفاظت و ایمنی در کار را گوشزد نماید،
- ۴-۱-۱-۱-۲** اطلاعات زیر را به کارکنان زن که موظف به ورود به ناحیه کنترل شده یا ناحیه تحت نظارت هستند، ارائه دهد:
- ۴-۱-۱-۱-۱** ریسک ناشی از پرتوگیری در دوران بارداری برای جنین،
- ۴-۱-۱-۱-۲** اهمیت آگاه کردن به موقع کارفرما از احتمال بارداری، و
- ۴-۱-۱-۱-۳** ریسک جذب مواد پرتوزا توسط نوزاد به هنگام تغذیه با شیر مادر،
- ۴-۱-۱-۱-۴** اطلاعات، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های مناسب را به کارکنانی که احتمالاً در برنامه‌های اورژانس همکاری خواهند داشت ارائه دهد، و
- ۴-۱-۱-۱-۵** سوابق مربوط به آموزش کارکنان را نگهداری نماید.
- ۴-۱-۲** **وسایل حفاظتی کارکنان**
- ۴-۱-۲-۱** دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان باید اطمینان حاصل نمایند که:

- ۱-۱-۵-۱-۴** کارکنان به وسایل حفاظتی مناسب، کافی و استاندارد بر حسب مورد مجهر هستند، نظیر:
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** لباسهای حفاظتی،
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** ماسکهای تنفسی که ویژگیهای حفاظتی آنها برای استفاده کننده مشخص باشد، و
- ۱-۱-۱-۵-۱-۳** پیش‌بند و دستکش حفاظتی و حفاظ مناسب برای اعضاء بدن،
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** در صورت لزوم، دستورالعمل استفاده از ماسک تنفسی به کارکنان ارائه می‌گردد و ماسک و لباسهای مناسب در اختیار آنها قرار دارد،
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** در عملیاتی که نیاز به وسایل حفاظتی ویژه دارد، این وسایل به کارکنانی اختصاص داده می‌شود که توانایی کاربرد آنها را با نظر پزشک داشته باشند،
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** کلیه وسایل حفاظتی در شرایط مناسب نگهداری و در فواصل زمانی لازم کنترل می‌گردند،
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** وسایل حفاظتی مناسب برای استفاده در مداخله موجود می‌باشند، و
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** به هنگام استفاده از وسایل حفاظتی، پرتوگیری اضافی ناشی از طولانی شدن مدت کار یا ناراحتی فرد استفاده کننده و ریسکهای غیر رادیولوژیکی در نظر گرفته می‌شود.
- ۱-۱-۱-۵-۱-۴** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید با انجام اقدامات حفاظت و ایمنی، نیاز به کنترل اداری و بکارگیری وسایل حفاظتی فردی را در شرایط عادی کار به حداقل برسانند.

۶-۴-۲-۳ همکاری بین دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان

۶-۴-۲-۴-۱ در صورتی که کارکنان با منبعی که تحت کنترل کارفرما نیست کار نمایند، دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال مستول منبع باید با کارفرما تبادل نظر نموده و در صورت نیاز، در زمینه اقدامات حفاظتی و مقررات ایمنی همکاری نمایند.

۶-۴-۲-۴-۲ دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال در صورت لزوم باید با کارفرما در موارد زیر همکاری نمایند:

۶-۴-۲-۴-۱-۱ وضع و کاربرد محدودیتهای خاص پرتوگیری یا نظایر آن برای کارکنان تحت پوشش کارفرما، به طوری که حداقل به خوبی اقدامات حفاظتی و مقررات ایمنی کارکنان تحت پوشش دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال باشد،

۶-۴-۲-۴-۲-۲ بررسی و تعیین دز دریافتی کارکنان تحت پوشش کارفرما، و

۶-۴-۲-۴-۲-۳ مشخص و مکتب کردن مسئولیتهای کارفرما و دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال در زمینه حفاظت و ایمنی شغلی.

۷-۴-۴ مونیتورینگ فردی

۶-۴-۷-۱ کارفرما، فرد خود اشتغال و دارندگان پروانه ثبت و اشتغال، مستول ارزیابی پرتوگیری شغلی کارکنان بر اساس برنامه مونیتورینگ فردی پیشنهادی واحد قانونی می‌باشند.

۶-۴-۷-۲ برای کارکنانی که به طور عادی و یا موقت در منطقه کنترل شده کار می‌کنند و احتمال پرتوگیری شغلی قابل ملاحظه دارند، استفاده از دزیمتر فردی الزامی است.

- ۳-۷-۴** پرتوگیری شغلی کارکنانی که به طور عادی در منطقه تحت نظارت کار می‌کنند، باید بر اساس نتایج مونیتورینگ محیط کار و اطلاعات در زمینه محل و مدت زمان پرتوگیری، با هماهنگی واحد قانونی تعیین گردد.
- ۴-۷-۴** ماهیت، تعداد دفعات و دقت مونیتورینگ فردی با توجه به مقدار و تغییرات احتمالی پرتوگیری و مقدار و احتمال پرتوگیری بالقوه، توسط واحد قانونی تعیین می‌گردد.
- ۴-۷-۵** کارفرمایان باید کارکنانی که در معرض پرتوگیری داخلی هستند (حتی آنهایی که ماسک تنفسی دارند) را مشخص کنند و به منظور بررسی کارآیی سیستمهای حفاظتی، ارزیابی مقدار ورود مواد پرتوزا به بدن یا دز اجباری، برنامه مناسب مونیتورینگ اجرا نمایند.
- ۴-۷-۶** در مواردی که مونیتورینگ فردی امکان پذیر یا کافی نباشد، ارزیابی بر اساس نتایج مونیتورینگ سایر کارکنان و یا بازرسی محل کار انجام می‌گیرد.
- ۴-۷-۷** در صورت پرتوگیری در سانحه، دز و توزیع آن در بدن باید تعیین گردد.
- ۴-۷-۸** در پرتوگیری اورژانس، برنامه مونیتورینگ و یا ارزیابی دز فردی باید متناسب با شرایط اجرا گردد.
- ۴-۷-۹** نتایج مونیتورینگ فردی باید در اختیار واحد قانونی قرار گیرد و جهت تفسیر و بررسی اثر آن بر سلامتی، به پرتو پزشک یا ارگانهای مورد تائید بهداشت حرفه‌ای، ارائه گردد.

۸-۴-۶ مونیتورینگ محل کار

- ۱-۸-۴** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید برنامه مونیتورینگ محل کار را بر اساس مقررات واحد قانونی و با نظارت متخصص و مسئول فیزیک بهداشت تهیه، اجرا و بازنگری نمایند.
- ۲-۸-۴** ماهیت و تعداد دفعات مونیتورینگ محل کار باید:
- ۳-۸-۴-۱** به گونه‌ای باشد که:
- ۴-۸-۴-۱-۱** ارزیابی رادیولوژیکی در تمام نقاط محل کار امکان پذیر باشد،
- ۴-۸-۴-۱-۲** ارزیابی پرتوگیری در نواحی کنترل شده و تحت نظارت امکان پذیر باشد، و
- ۴-۸-۴-۱-۳** امکان بررسی و تجدید نظر در طبقه بندی نواحی کنترل شده و تحت نظارت وجود داشته باشد، و
- ۴-۸-۴-۲** بر اساس سطح معادل دز محیطی و غلظت پرتوزایی و با توجه به تغییرات محتمل، مقدار و احتمال پرتوگیری بالقوه باشد.
- ۴-۸-۴-۳** در برنامه مونیتورینگ محل کار باید موارد زیر مشخص باشند:
- ۴-۸-۴-۱-۱** کمیتهای مورد اندازه گیری،
- ۴-۸-۴-۱-۲** زمان، محل و تعداد دفعات اندازه گیری،
- ۴-۸-۴-۱-۳** مناسب‌ترین روش‌های اندازه گیری و دستورالعمل آنها، و
- ۴-۸-۴-۱-۴** آستانه‌های مرجع و اقدامات لازم در صورت افزایش از آنها.

۱۴-۸-۴ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال (در صورت نیاز با همکاری کارفرمایان) باید

نتایج برنامه‌های مونیتورینگ محل کار را ثبت و در اختیار کارکنان یا نمایندگان آنها قرار دهند.

۹-۸-۶ معاینات پزشکی

۱-۹-۴-۶ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال و کارفرمایان باید بر اساس مقررات قانون

حفظ در برابر اشعه برای معاینات پزشکی برنامه ریزی نمایند.

۲-۹-۴-۶ اگر یک یا تعدادی از کارکنان، به کاری اشتغال یابند که پرتوگیری یا امکان

پرتوگیری آنها از منابع خارج از کنترل کارفرما وجود داشته باشد، دارندگان پروانه ثبت و اشتغال

مسئول منع باید به عنوان شرط شروع کار، بر اساس مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه، برنامه

ویژه معاینات پزشکی را با همکاری کارفرما تهیه و اجرا نمایند.

۳-۹-۴-۶ برنامه معاینات پزشکی باید:

۱-۹-۴-۶ بر اساس اصول کلی بهداشت حرفه‌ای تنظیم گردد، و

۲-۹-۴-۶ به گونه‌ای تنظیم شود که از تناسب کارکنان با کار مورد نظر در بد و

در طول اشتغال، اطمینان حاصل گردد.

۱۰-۴-۶ ساقه

۱-۱۰-۴-۶ دارندگان پروانه ثبت، اشتغال و کارفرمایان باید ساقه پرتوگیری شغلی

کارکنان ذکر شده در بند ۷-۲-۶ را ثبت و بایگانی نمایند.

۲-۱۰-۴-۶ اگر کارکنان به کاری اشتغال یابند که پرتوگیری یا امکان پرتوگیری آنها از

منابع خارج از کنترل کارفرما وجود داشته باشد، دارندگان پروانه ثبت یا اشتغال مسئول منع باید

ساقه پرتوگیری را در اختیار کارکنان و کارفرما قرار دهند.

- ۴-۳-۱۰-۱۳-۲** ساقه پرتوگیری باید شامل موارد زیر باشد:
- اطلاعات در رابطه با ماهیت کار که منجر به پرتوگیری شغلی می‌شود،
۴-۳-۱۰-۱۳-۱
- اطلاعات در مورد دز، پرتوگیری و ورود مواد پرتوزا به بدن که از آستانه ثبت بیشتر هستند و داده‌هایی که در بر اساس آنها ارزیابی شده است،
۴-۳-۱۰-۱۳-۱
- اطلاعات راجع به تاریخ و زمان اشتغال، دز، پرتوگیری و ورود مواد پرتوزا به بدن برای هر یک از مشاغل، در مورد کارکنانی که با بیش از یک کارفرما کار می‌کنند، و
۴-۳-۱۰-۱۳-۳
- اطلاعات دز، پرتوگیری یا ورود مواد پرتوزا به بدن در هنگام سوانح یا مداخله اورژانس که باید از دز، پرتوگیری یا ورود مواد پرتوزا به بدن در شرایط عادی کار متمایز باشد.
گزارش بررسی‌های مربوطه باید ضمیمه گردد.
۴-۳-۱۰-۱۳-۴
- دارندگان پرونده ثبت، اشتغال و کارفرمایان موظفند:
۴-۳-۱۰-۱۴-۱
- امکان دسترسی کارکنان به سوابق پرتوگیری مربوطه را فراهم نمایند،
۴-۳-۱۰-۱۴-۲
- امکان دسترسی پرتوپردازک، واحد قانونی و کارفرمای مربوطه را به سوابق پرتوگیری فراهم سازند،
۴-۳-۱۰-۱۴-۳
- امکان ارسال سوابق پرتوگیری کارکنان به کارفرمایان جدید را به هنگام تغییر شغل پیش بینی کنند،
۴-۳-۱۰-۱۴-۴
- وقتی یکی از کارکنان کار را ترک کند، در مورد سوابق پرتوگیری مربوطه با واحد قانونی هماهنگی نمایند، و

۴-۳-۱۰-۱-۶ در رابطه با بندهای ۶-۲-۱-۴-۱۰-۲-۶-۴-۴، محرمانه بودن سابقه

پرتوگیری را مورد توجه قرار دهد.

۴-۳-۱۰-۲-۵ اگر دارندگان پروانه ثبت، اشتغال یا کار فرمایان فعالیت توأم با پرتوگیری

شغلی را قطع نمایند، باید در مورد سوابق پرتوگیری کارکنان، با واحد قانونی هماهنگی نمایند.

۴-۳-۱۰-۲-۶ پرونده پرتوگیری کارکنان باید در دوران کاری و بعد از آن حداقل تا سن

۷۵ سالگی، و سی سال پس از خاتمه کار با پرتو نگهداری شود.

۴-۳-۱۱-۱ پرتوگیری مردم

۴-۳-۱۱-۱ مسئولیت ها

۴-۳-۱۱-۱-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید مقررات این استاندارد را در مورد

پرتوگیری مردم ناشی از فعالیت پرتوی یا منبع تحت مسئولیتشان رعایت نمایند.

۴-۳-۱۱-۱-۲ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال با توجه به فعالیتهای پرتوی یا منابع

تحت مسئولیتشان، موظف به برقراری، اجرا و حفظ موارد زیر می‌باشند:

۴-۳-۱۱-۱-۳-۱ سیاستهای حفاظت و ایمنی، دستورالعمل‌ها و چارت تشکیلاتی در مورد

پرتوگیری مردم بر اساس این استاندارد،

۴-۳-۱۱-۱-۳-۲ اقداماتی برای حصول اطمینان از:

۴-۳-۱۱-۱-۳-۲-۱ بهینه سازی حفاظت مردم در برابر فعالیتهای پرتوی یا منابع، و

۴-۳-۱۱-۱-۳-۲-۲ محدود سازی پرتوگیری عادی گروه بحرانی مربوطه ناشی از فعالیتهای

پرتوی یا منابع، به طوری که مجموع پرتوگیری از حد دز مردم تجاوز نکند. در تعیین گروههای

بحرانی، باید نسل فعلی و آتی در نظر گرفته شود،

- ۶-۳-۱-۴-۳-۳** اقداماتی برای حصول اطمینان از اینمی فعالیتهاي پرتوی و منابع، به طوری که احتمال پرتوگیری مردم بر اساس مقررات این استاندارد تحت کنترل باشد،
- ۶-۳-۱-۴-۳-۴** تجهیزات، تسهیلات و خدمات کافی و مناسب با توجه به مقدار و احتمال پرتوگیری جهت حفاظت مردم،
- ۶-۳-۱-۴-۳-۵** آموزشهاي حفاظت و اینمی مناسب و همچنین باز آموزی و ارتقاء سطح علمی کارکنانی که به نحوی با حفاظت افراد جامعه سر و کار دارند،
- ۶-۳-۱-۴-۴** تجهیزات مونیتورینگ و برنامه‌های بازرگانی برای ارزیابی پرتوگیری مردم بر اساس تشخیص واحد قانونی،
- ۶-۳-۱-۴-۴-۷** اطلاعات لازم در رابطه با مونیتورینگ و بازرگانی بر اساس تشخیص واحد قانونی، و
- ۶-۳-۱-۴-۴-۸** برنامه و دستورالعمل‌های اورژانس متناسب با ماهیت و شدت ریسک.
- ۶-۳-۱-۳** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال موظفند که اقدامات کنترل مواد پرتوزای رها شده به محیط ناشی از فعالیت پرتوی یا منبع را بر اساس دز محدوده شده مورد تأثید واحد قانونی با توجه به نکات زیر بهینه سازی نمایند:
- ۶-۳-۱-۳-۱** دز ناشی از سایر فعالیتهاي پرتوی و منابع شامل برآورد فعالیتهاي پرتوی و منابع آينده،
- ۶-۳-۱-۳-۲** تغییرات احتمالی عواملی که در پرتوگیری مردم اثر دارند، مانند ماهیت فعالیت پرتوی و منبع، مسیرهای پرتوگیری، تراکم جمعیت یا عادات مردم، گروه بحرانی و یا شرایط پخش محیطی،

- ۶-۳-۲-۱-۳-۳** عملکرد جاری و صحیح سایر فعالیتهای پرتوی یا منابع مشابه، و
- ۶-۳-۲-۱-۳-۲** عدم قطعیت در ارزیابی پرتوگیری و به ویژه در ارزیابی سهم احتمالی پرتوگیری ها در مواردی که فعالیت پرتوی یا منبع، از نظر زمانی و مکانی از گروه بحرانی مجزا باشد.
- ۶-۳-۲-۱-۳** در صورتی که فعالیت پرتوی یا منبع، سبب رها سازی مواد پرتوزا در محیط گردد و در نتیجه باعث پرتوگیری مردم کشور دیگری شود، دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید اطمینان حاصل نمایند که ارزش مالی واحد دز جمعی که به واحد قانونی جهت اهداف بهینه سازی اعلام می گردد، از ارزش مالی واحد دز جمعی کشور کمتر نمی باشد.
- ۶-۳-۲** **کنترل بازدید کنندگان**
- ۶-۳-۲-۱** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال موظفند:
- ۶-۳-۲-۱-۱** بازدیدکنندگان از منطقه کنترل شده را با فردی آگاه با مقررات حفاظت و ایمنی همراه نمایند،
- ۶-۳-۲-۱-۲** اطلاعات و دستورالعمل های لازم را قبل از ورود به منطقه کنترل شده به بازدید کنندگان ارائه دهند، به طوری که اطمینان حاصل نمایند که حفاظت لازم بازدید کنندگان تأمین شده است، و
- ۶-۳-۲-۱-۳** از اجرای کنترلهای لازم برای بازدید کنندگان از منطقه تحت نظرلت و نصب علائم لازم در محلهای مناسب اطمینان حاصل نمایند.

- ۶-۱۳-۳- منابع پرتودهی خارجی**
- ۶-۱۳-۳-۱ اگر امکان پرتوگیری مردم از منابع پرتودهی خارجی وجود داشته باشد، دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید اطمینان حاصل نمایند که:
- ۶-۱۳-۳-۱-۱ قبل از راه اندازی، نقشه‌ها و نحوه قرارگرفتن دستگاه‌ها برای کلیه تأسیسات جدید، و همچنین برای کلیه تغییرات چشمگیر در تأسیسات موجود (که این قبیل منابع پرتودهی خارجی در آنها به کار رفته‌اند) مورد بازنگری و تائید واحد قانونی قرار گرفته‌اند،
- ۶-۱۳-۳-۱-۲ در محدوده شده جهت بهره‌برداری از چنین منبعی، تعیین و تائید شده است، و
- ۶-۱۳-۳-۱-۳ حفاظت و سایر اقدامات حفاظتی بهینه برای محدود کردن پرتوگیری مردم تهیه و تائید شده است.
- ۶-۱۳-۴- آلودگی در محیط‌های پسته**
- ۶-۱۳-۴-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید اطمینان حاصل نمایند که:
- ۶-۱۳-۴-۱-۱ برای فعالیتهای پرتوی یا منابع، اقدامات بهینه شده لازم به منظور محدود کردن پرتوگیری مردم از آلودگی در مناطق قابل دسترس انجام گرفته است، و
- ۶-۱۳-۴-۱-۲ مقررات ویژه پوشش ایمنی برای فعالیت پرتوی یا منبعی که می‌تواند سبب پخش آلودگی به مناطق قابل دسترس مردم گردد، تهیه شده است.
- ۶-۱۳-۵- پسمان پرتوزا**
- ۶-۱۳-۵-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال موظفند:

۴-۳-۵-۱-۱ اطمینان حاصل نمایند که پرتوزایی و حجم پسمان حاصل از فعالیتهای پرتوی یا منابع، حداقل ممکن باشد و جمع‌آوری، جابجایی، آمایش، آماده‌سازی، حمل و نقل، انبار و دور ریزی آنها بر اساس این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی^(۱) باشد، و

۴-۳-۵-۱-۲ جداسازی و آمایش پسمان‌ها را در صورت امکان با در نظر گرفتن شرایط دور ریزی بر اساس نوع هسته پرتوزا، نیمه عمر، غلظت، حجم و خواص فیزیکی و شیمیایی انجام دهند.

۴-۳-۶ راهنمای مواد پرتوزا در محیط

۴-۳-۶-۱ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید اطمینان حاصل نمایند که رهاسازی مواد پرتوزایی حاصل از فعالیت پرتوی و منبع مجاز در محیط، صرفاً با رعایت شرایط زیر صورت می‌گیرد:

۴-۳-۶-۱-۱ مقدار رهاسازی مواد پرتوزا کمتر از حد تائید شده باشد،

۴-۳-۶-۱-۲ مواد پرتوزایی رها شده مونیتور و کنترل گردد،

۴-۳-۶-۱-۳ پرتوگیری اجباری مردم از مواد پرتوزایی رها شده، از حدّهای تعیین شده در بند ۶-۵ کمتر باشد، و

۴-۳-۶-۱-۴ کنترل رهاسازی بر اساس این استاندارد و سایر مقررات واحد قانونی بهینه گردد.

(۱) تا تدوین این استاندارد ملی به مجموعه استانداردهای IAEA Safety Series No. 111 و با آخرین ویرایش آن مراجعه شود.

۶-۳-۴-۲ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال قبل از رهاسازی مواد پرتوزای جامد، مایع و

غاز در محیط موظفند:

۶-۳-۴-۲-۱ مشخصات و پرتوزایی مواد، همچنین نقاط و روشهای احتمالی رهاسازی

مواد پرتوزا را تعیین نمایند.

۶-۳-۴-۲-۲ با مطالعات لازم قبل از رهاسازی مواد پرتوزا، مسیرهای اصلی پرتوگیری

مردم از هسته های پرتوزای رها شده را بررسی نمایند،

۶-۳-۴-۲-۳ دز گروههای بحرانی در اثر رهاسازی مواد پرتوزا را ارزیابی نمایند، و

۶-۳-۴-۲-۴ به منظور تعیین حد های رهاسازی و شرایط اجرای آنها، اطلاعات فوق را

به واحد قانونی ارائه نمایند.

۶-۳-۴-۳ دارندگان پروانه ثبت و اشتغال در طول مراحل عملیاتی فعالیتهای پرتوی یا

منابع باید شرایط زیر را رعایت نمایند:

۶-۳-۴-۳-۱ رهاسازی مواد پرتوزا تا آنجایی که مقدور و منطقی است از حد رهاسازی

کمتر باشد،

۶-۳-۴-۳-۲ به منظور رعایت حد رهاسازی و برآورد پرتوگیری گروههای بحرانی، مواد

پرتوزای رها شده با جزئیات کامل و به دقت مونیتور گردند،

۶-۳-۴-۳-۳ نتایج مونیورینگ و پرتوگیری برآورد شده، ثبت گردد،

۶-۳-۴-۳-۴ نتایج مونیورینگ در فواصل زمانی تعیین شده به واحد قانونی

گزارش گردد، و

የኢትዮጵያ የወጪ ተስፋይ

፳፻፲፭ ዓ.ም. ከፃኑ በኋላ ስጋፍ መተዳደሪያ እና ማመልከት በግብር የሚያስፈልግ የሚከተሉ የ

ଶ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ରରେ କାହିଁ ଏହାରେ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

፳፻፲፭ የፌዴራል አስተዳደር ማረጋገጫ ተቋማ

၁၂-၈-၁၁ မြောက် ၁၆၅၀၁၇၃၇ တွင် ၁၁ နံပါတ် အစိမ်းရ ဖြစ်သည့် ၁၁ နံပါတ်

፩-፭-፻-፭ የሚያስረዳቸውን ቁጥር እና ስራውን የሚከተሉት የሚከተሉት የሚከተሉት የሚከተሉት

ଶ୍ରୀ-ମାତ୍ରା ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟକାରୀ

ମୁହଁରା କିମ୍ବା ପାତାର କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲା କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲା କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲା କିମ୍ବା କାନ୍ଦିଲା

ଶ-ଶ-ଶ-ଶ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୁଣି କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

- ۶-۱۳-۷-۴** با برنامه ریزی و ایجاد سیستمهای مونیتورینگ اورژانس، هرگونه افزایش ناگهانی زمینه محیطی یا آبودگی ناشی از سانحه یا حادثه غیرمترقبه مؤثر بر منبع را مشخص نمایند، و
- ۶-۱۳-۷-۵** صحت مفروضات ارزیابی اولیه پیامدهای رادیولوژیکی رهاسازی مواد پرتوزا را بررسی نمایند.

محصولات مصرفی

- ۱-۱۳-۸-۱** محصولات مصرفی که سبب پرتوگیری می‌شوند، باید در دسترس مردم قرار گیرند مگر آنکه:
- ۱-۱۳-۸-۲** پرتوگیری از آنها مطابق با بند ۷-۲ خارج از شمول این استاندارد باشد،
- ۱-۱۳-۸-۳** چنین محصولاتی بر اساس بند ۶-۱-۷ این استاندارد یا به تشخیص واحد قانونی از موارد مستثنی باشند، یا
- ۱-۱۳-۸-۴** چنین محصولاتی برای مصرف مردم مجوز داشته باشند.
- ۱-۱۳-۸-۵** تأمین کنندگان محصولات مصرفی غیر مستثنی باید اطمینان حاصل نمایند که چنین محصولاتی با مقررات این استاندارد مطابقت دارند و به ویژه جنبه‌هایی از طراحی و ساخت آنها که می‌توانند هنگام استفاده درست یا نادرست، سانحه و یا دور ریزی، بر پرتوگیری مردم تأثیر گذارند، بر اساس دز محدود شده مورد تائید واحد قانونی و با توجه به موارد زیر بهینه سازی شده‌اند:
- ۱-۱۳-۸-۶** هسته‌های پرتوزای قابل استفاده، نوع پرتو، انرژی، پرتوزایی و نیمه عمر آنها،

- ۶-۱۳-۸-۷-۲** حالت‌های فیزیکی و شیمیایی هسته‌های پرتوزای قابل استفاده و تأثیر آنها بر حفاظت و ایمنی در شرایط عادی و غیر عادی،
- ۶-۱۳-۸-۷-۳** حفاظ و پوشش ایمنی مواد پرتوزا و نحوه دسترسی به این مواد در شرایط عادی و غیر عادی،
- ۶-۱۳-۸-۷-۴** نحوه تعمیر و نگهداری، و
- ۶-۱۳-۸-۷-۵** تجربیات در نمونه‌های مشابه.
- ۶-۱۳-۸-۷-۶** تأمین کنندگان محصولات مصرفی باید اطمینان حاصل نمایند که:
- ۶-۱۳-۸-۷-۷** در صورت امکان، نکات زیر به طور خوانا و قابل رؤیت در محل مناسب بر روی محصولات مصرفی درج گردد:
- ۶-۱۳-۸-۷-۸** حاوی ماده پرتوزا، و
- ۶-۱۳-۸-۷-۹** دارای مجوز واحد قانونی برای فروش، و
- ۶-۱۳-۸-۷-۱۰** اطلاعات بند ۶-۳-۸-۳-۱ باید بر روی هر بسته حاوی محصولات مصرفی نوشته شود.
- ۶-۱۳-۸-۷-۱۱** تأمین کنندگان باید با هر محصول مصرفی اطلاعات و دستورالعمل‌های زیر را ضمیمه نمایند:
- ۶-۱۳-۸-۷-۱۲** نحوه صحیح نصب، کاربرد و نگهداری،
- ۶-۱۳-۸-۷-۱۳** خدمات و تعمیر،
- ۶-۱۳-۸-۷-۱۴** نوع ماده پرتوزا و پرتوزایی آن در تاریخ مشخص،

۴-۳-۸-۱۴-۱۶ آهنگ در هنگام کار، خدمات و تعمیرات، و

۴-۳-۸-۱۴-۵ دستورالعمل دورریزی.

پرتوگیری اورژانس و مداخله

۴-۱-۱۴-۶ مسئولیت ها

در فعالیتهایی که امکان آزاد سازی مقدار قابل توجهی از مواد پرتوزا وجود داشته باشد و باعث پرتوگیری کارکنان و مردم گردد، برنامه اورژانس باید با مشورت مسئولین و ارگانهای ذیربسط (نظریر دارندگان پروانه ثبت و اشتغال، نیروی انتظامی، آتش نشانی، بخشداری، فرمانداری، استانداری، ریاست جمهوری و ...) تهیه گردد. ضروریست مسئولیت هر ارگان اجرایی بر حسب مورد و همچنین ارتباط آن با واحد قانونی مشخص گردد.

۴-۱-۱۴-۷ برنامه اورژانس

۴-۱-۱۴-۱ در برنامه اورژانس، باید مسئولیت ها در عملیات مداخله درون محدوده، خارج از محدوده و کشور، بر حسب مورد، به طور مستقل ولی هماهنگ با برنامه کلی مشخص گردند.

۴-۱-۱۴-۹ مسئولین ذیربسط باید اطمینان حاصل نمایند که:

۴-۱-۱۴-۱-۱ برنامه های اورژانس برای هر فعالیت پرتوی یا منبعی که نیاز به مداخله دارد، تهیه و تأیید شده اند،

۴-۱-۱۴-۱-۲ کمیته مداخله بر حسب مورد در تدوین برنامه اورژانس مشارکت داشته است،

۶-۳-۱۷-۱۳ گستردگی و محتوای برنامه اورژانس، بر اساس تجزیه و تحلیل سوانح و

تجربیات از مسوانع مشابه تعیین شده است،

۴-۱۴-۱۲-۱۳ پی‌نامه‌های اورژانس به طور دوره‌ای مورد بررسی و تجدید نظر

قرار می گیرند،

۵-۳-۲-۱-۴-۵ افراد اجرایی برنامه اورژانس از آموزش کافی برخوردار بوده و این برنامه

با مسئولیّین مربوطه در فواصل زمانی مناسب تمرین شده است، و

۶-۴-۱-۲-۶ به افرادی که به طور منطقی انتظار می‌رود تحت تأثیر سانحه قرار گیرند،

اطلاعات لازم از قبل داده شده است.

۶-۳-۱-۲-۳ پیغامهای اورژانس بر حسب مورد باید شامل موارد زیر باشند:

۶-۱۳-۷-۱ مشخص کردن مسئولیت ها برای اطلاع رسانی به مسئولین ذیربیط و

اقدامات اولیہ مداخلہ،

۶-۳-۱-۱-۲-۴ مشخص نمودن عملکرد و شرایط مختلف منع که می‌تواند نیاز به مداخله

را ایجاد نماید،

۶-۳-۲-۱۱-۱۱-۱۱ آستانه‌های مداخله با توجه به احتمال و شدت سانحه و فریت‌ها و

بر اساس راهنمای پیوست الف،

۶-۳-۲-۱-۱-۱-۱ دستورالعمل نحوه ارتباط با کمیته مداخله و دسترسی به نیروی انتظامی،

بیمارستان، آتشنشانی و سایر سازمانهای مربوطه،

۶-۱۴-۱-۳-۵ شرح روش ها و وسائل برای ارزیابی سانحه و پیامدهای آن در داخل و

خارج از محدوده

- ۶-۳-۲-۳-۶** شرح روش اطلاع رسانی به مردم به هنگام وقوع سانحه، و
- ۶-۳-۲-۳-۷** ملک لازم برای خاتمه هر یک از اقدامات حفاظتی.
- ۶-۳-۲-۴** دارندگان پروانه ثبت و اشتغال باید مقررات مناسب جهت جمع آوری اطلاعات کافی و ارسال به موقع آنها به مقامات مستول را، برای مقاصد ذیل تهیه نمایند:
- ۶-۳-۲-۴-۱** پیش بینی یا ارزیابی اولیه از گستره و اهمیت رهاسازی مواد پرتوزا در محیط در صورت بروز سانحه،
- ۶-۳-۲-۴-۲** ارزیابی سریع و مداوم سانحه تا زمانی که سانحه ادامه دارد، و
- ۶-۳-۲-۴-۳** تعیین ضرورت اقدامات حفاظتی.
- ۶-۳-۴** برنامه اورژانس داخل محدوده باید توسط دارندگان پروانه ثبت و اشتغال اجرا گردد.
- ۶-۳-۴-۱** برنامه اورژانس خارج از محدوده و کشور باید توسط کمیته مداخله اجرا گردد.
- ۶-۳-۳** مداخله اورژانس
- ۶-۳-۴-۱** مداخله اورژانس باید بر اساس آستانه‌های مداخله و اقدام انجام پذیرد. آستانه‌های مداخله بر حسب دزهایی بیان می‌گردند که انتظار می‌رود با اقدام خاص حفاظتی در مداخله و در مدت مشخص پیشگیری گردد و آستانه‌های اقدام بر حسب غلظت پرتوزایی هسته‌های پرتوزا در موادی نظیر مواد غذایی، آب و غلات بیان می‌گردند.

۶-۴-۳-۲-آستانه‌های اقدام و مداخله برای اقدامات حفاظتی مربوطه باید بهینه سازی

شوند، ولی نباید از دزهای معینی که مداخله برای آنها توجیه پذیر است، تجاوز کنند. آستانه‌های مداخله در برنامه‌های اورژانس باید به عنوان ملاکی برای شروع اقدامات حفاظتی استفاده گردد ولی ممکن است با توجه به شرایط تغییر یابند.

۶-۴-۳-۳-تومیه مداخله

اگر آهنگ دز یا دز قابل پیش‌بینی (صرف‌نظر از دز قابل پیشگیری) در حدی باشد که بتواند در افراد آسیب شدید ایجاد نماید، اقدامات حفاظتی توجیه پذیر می‌باشند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم در مورد عدم استفاده از اقدامات حفاظتی فوری باید توجیه گردد. دزهایی که می‌توانند باعث آسیب‌های شدید گرددند در جدول الف-۱ ارائه شده‌اند.

۶-۴-۵-۱-بهینه سازی اقدامات حفاظتی؛ آستانه‌های اقدام و مداخله**۶-۴-۵-۱-آستانه‌های اقدام و مداخله برای اقدامات حفاظتی هوای**

تصمیم گیری در اقدامات حفاظتی فوری باید بر حسب شرایط موجود هنگام وقوع سانحه و در صورت امکان بر اساس پیش‌بینی آزادسازی مواد پرتوزا در محیط صورت گیرد. این تصمیم گیری نباید به علت اندازه‌گیری و حصول اطمینان از آزادسازی مواد پرتوزا به تأخیر افتند. علاوه بر اقدامات حفاظتی فوری، در مواردی که آستانه‌های مداخله تعیین نشده باشند، اقداماتی نظیر رفع آلودگی افراد یا به کارگیری ماسکهای تنفسی می‌توانند مفید باشند.

۴-۱-۵-۴ آستانه‌های مداخله برای اقدامات حفاظتی فوری نظیر پناهگیری، تخلیه و تجویز قرص ید، باید در برنامه اورژانس بر اساس راهنمای پیوست الف تعیین شود. مداخله برای کلیه افرادی که در قابل پیشگیری آنها بیشتر از آستانه مداخله می‌باشد باید صورت گیرد.

۴-۱-۵-۳ آستانه‌های اقدام به منظور منع استفاده یا جایگزینی مواد غذایی ویژه و آب آشامیدنی باید در برنامه اورژانس بر حسب مورد مشخص شده باشند.

۴-۱-۵-۲ آستانه‌های اقدام و مداخله برای اقدامات حفاظتی در مدت

۴-۱-۵-۱ اقدامات حفاظتی کشاورزی، آبیاری، صنعتی و فنی باید پس از وقوع سانحه و آلوده شدن آب و خاک، با راهنمایی واحد قانونی انجام گیرند.

۴-۱-۴-۶ آستانه‌های مداخله برای اسکان موقت و بازگشت افراد پرتو دیده باید بر اساس پیوست الف در برنامه اورژانس منظور گردند.

۴-۱-۴-۵ مسئولین مربوطه باید اسکان یافتنگان موقت را از زمان تقریبی بازگشت به منازلشان و اینمی اموالشان مطلع سازند.

۴-۱-۴-۴ در شرایط زیر، اسکان دائمی افراد پرتو دیده باید مورد بررسی قرار گیرد:

۴-۱-۴-۴-۱ مدت اسکان موقت از زمان مقرر بیشتر شود، یا

۴-۱-۴-۴-۲ اسکان دائمی با توجه به در قابل پیشگیری وجودیه پذیر باشد.

۴-۱-۴-۴-۳ آستانه‌های مداخله برای اسکان دائمی در پیوست الف ارائه شده است

۴-۱-۴-۴-۴ قبل از اسکان دائمی با افرادی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند، مشورت گردد.

۴-۴-۳-۶ ارزیابی و مونیتورینگ پس از سالنه

۴-۴-۴-۱ برای ارزیابی پرتوگیری مردم از سانحه، باید اقدامات لازم و کافی

صورت گرفته و نتایج ارزیابی در دسترس عموم قرار گیرند.

۴-۴-۴-۲ ارزیابی بر اساس معتبرترین داده‌های موجود انجام گیرد و در صورتی که

اطلاعات جدید منجر به نتایج دقیق تر گردد، ارزیابی با اطلاعات جدید تنظیم شود.

۴-۴-۴-۳ آخرین اطلاعات جامع در مورد ارزیابی‌ها و همچنین نتایج مونیتورینگ

کارکنان، مردم و محیط نگهداری شود.

۴-۴-۵-۶ هاتمه مداخله پس از سالنه

هنگامی که آخرین ارزیابی نشان دهد که ادامه اقدامات حفاظتی توجیه‌پذیر نیست، اقدامات را

می‌توان خاتمه داد.

۴-۴-۶-۸ مفاظت کارکنانی که در عملیات مداخله شرکت دارند

۴-۴-۶-۱ پرتوگیری کارکنانی که در عملیات مداخله شرکت دارند، باید از حد اکثر

حد دز سالانه پرتوگیری شغلی مندرج در بند ۶-۵ تجاوز کند مگر:

۴-۴-۶-۱-۱ برای جلوگیری از مرگ یا آسیب شدید،

۴-۴-۶-۱-۲ برای پیشگیری از دریافت دز جمعی قابل ملاحظه، یا

۴-۴-۶-۱-۳ برای جلوگیری از گسترش فاجعه.

در چنین شرایطی باید سعی گردد که پرتوگیری شغلی کارکنان از دو برابر حد اکثر حد دز سالانه

کمتر باشد. به استثنای عملیات جلوگیری از مرگ، که در این صورت به منظور جلوگیری از

اثرات قطعی باید سعی گردد که پرتوگیری کارکنان از ده برابر حد اکثر حد دز سالانه کمتر باشد.

همچنین کارکنان در صورتی می‌توانند در عملیاتی با امکان پرتوگیری حدود ده برابر حداکثر حد دز سالانه یا بیشتر، شرکت نمایند که سود عملیات به وضوح از ریسک آنها بیشتر باشد.

۴-۸-۱۴-۳ کارکنانی که در عملیات مداخله شرکت دارند، با امکان پرتوگیری بیشتر از حداکثر حد دز سالانه، باید با آگاهی کامل از ریسک عملیات داوطلب بوده و تا حد امکان از آموزش لازم برخوردار باشند.

۴-۸-۱۴-۴ شخص قانونی مسئول اجرای مقررات مذکور باید در برنامه اورژانس مشخص باشد.

۴-۸-۱۴-۵ پس از خاتمه مرحله اورژانس مداخله، کارکنانی که در عملیات بازسازی مانند تعمیرات ساختمان‌ها و تأسیسات، دورریزی پسمان یا رفع آلودگی محل سانحه و اطراف آن شرکت می‌کنند باید تحت پوشش مقررات پرتوگیری شغلی موضوع بند ۲-۶ قرار گیرند.

۴-۸-۱۴-۶ کلیه اقدامات لازم و کافی برای حفاظت کارکنان به هنگام مداخله اورژانس باید انجام گیرد و دز دریافتی آنها در مدت مداخله اورژانس ارزیابی و ثبت شود. پس از پایان مداخله، باید دز دریافتی و ریسک متعاقب آن به اطلاع کارکنان مربوطه برسد.

۴-۸-۱۴-۷ کارکنان نمی‌توانند به علت پرتوگیری در شرایط اورژانس از ادامه کار با پرتو اجتناب ورزند. لیکن اگر یکی از کارکنان در اورژانس بیش از ده برابر حداکثر حد دز سالانه پرتوگیری کرده باشد و یا درخواست عدم کار با پرتو نماید، در این صورت باید پزشک متخصص جهت ادامه کار اظهار نظر نماید.

۵-۴ حد دا

۱-۵-۴ پرتوگیری عادی افراد در اثر فعالیت پرتوی مجاز باید طوری محدود گردد که مجموع دز مؤثر و مجموع دز معادل در اعضاء یا بافت آنها، از حد های دز تعریف شده در بند ۶-۵ تجاوز نکند. در شرایط خاص که فعالیت پرتوی بر اساس این استاندارد توجیه پذیر بوده، و برای بهترین شرایط طراحی، و حفاظت در برابر اشعه بر اساس این استاندارد بهینه شده باشد، ولی همچنان پرتوگیری شغلی از حد های دز تجاوز کند، اگر پیش بینی شود که با تلاش منطقی می توان پرتوگیری را پس از مدتی به زیر حد دز تقلیل داد، در این صورت واحد قانونی ممکن است استثنائاً تغییر موقت در مقررات حد دز این استاندارد را پذیرد. این تغییر وقتی قابل قبول است که مراتب توسط دارنده پروانه ثبت یا اشتغال رسماً از واحد قانونی درخواست شود و واحد قانونی تشخیص دهد که فعالیت پرتوی همچنان توجیه پذیر بوده و موافقت کارکنان جلب شده است. حد دز برای پرتوگیری های پزشکی در فعالیت پرتوی مجاز به کار نمی رود.

۲-۵-۴ حد های دز ذکر شده در بند ۶-۵، برای پرتوگیری ناشی از فعالیت پرتوی به کار می روند. پرتوگیری از منابع طبیعی که منطقاً مسئولیت آنها بر عهده هیچکس نیست، و نیز پرتوگیری پزشکی مستثنی می باشند.

۳-۵-۴ در هر محل کار که میانگین سالانه غلظت گاز رادن بیشتر از ۱۰۰۰ بکرل بر متر مکعب (Bq/m^3) هوا باشد، حد دز پرتوگیری شغلی باید اعمال گردد.

۴-۵-۴ حد های دز برای کنترل پرتوگیری بالقوه به کار نمی روند.

- ۵-۵-۶** حدهای دز برای برنامه ریزی و نحوه اجرای مداخله به کار نمی‌روند. ولی در مورد پرتوگیری کارکنانی که در عملیات مداخله شرکت دارند، باید از مقررات پرتوگیری اورژانس تبعیت گردد.
- ۴-۵-۶** پرتوگیری شغلی کارکنان باید به نحوی کنترل شود که از حدهای زیر تجاوز نکند:
- ۱-۴-۵-۶** میانگین دز مؤثر سالانه ۲۰ میلی سیورت (mSv) برای پنج سال متوالی.
- ۱-۴-۵-۶** دز مؤثر ۵۰ میلی سیورت در یک سال.
- ۱-۴-۵-۶** دز معادل برای عدسیهای چشم ۱۵۰ میلی سیورت در سال.
- ۱-۴-۵-۶** دز معادل برای دست‌ها و پاها یا برای پوست معادل ۵۰۰ میلی سیورت در سال (حد دز معادل پوست، میانگین دز در ۱ سانتیمتر مربع از پوست است که بیشترین پرتوگیری را دارد).
- ۷-۵-۶** برای جوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال که در ارتباط با اهداف کارآموزی در معرض پرتوها قرار دارند و یا دانش آموزان بین ۱۶ تا ۱۸ سال که در دوره تحصیلی با منابع سروکار دارند، پرتوگیری شغلی باید به نحوی کنترل گردد که از حدهای زیر تجاوز نکند:
- ۱-۷-۵-۶** دز مؤثر ۶ میلی سیورت در سال.
- ۱-۷-۵-۶** دز معادل برای عدسی چشم ۵۰ میلی سیورت در سال، و
- ۱-۷-۵-۶** دز معادل برای دست‌ها و پاها یا برای پوست ۱۵۰ میلی سیورت در سال.

- ۸-۵-۶** در شرایط خاص ممکن است تغییرات موقت در مقادیر حد دز توسط واحد قانونی تأیید گردد، مشروط بر اینکه میانگین دز مؤثر کارکنان در ۱۰ سال متوالی از ۲۰ میلی سیورت در سال و دز مؤثر از ۵۰ میلی سیورت در یک سال تجاوز نکند.
- ۹-۵-۶** دز میانگین برآورد شده برای گروههای بحرانی در ارتباط با فعالیت پرتوی نباید از حد های زیر تجاوز کند:
- دز مؤثر ۱ میلی سیورت در سال، **۱-۹-۵-۶**
- در شرایط خاص، دز مؤثر سالانه می تواند تا ۵ میلی سیورت افزایش یابد **۱۰-۹-۵-۶**
- مشروط بر اینکه میانگین دز در پنج سال متوالی از ۱ میلی سیورت در سال تجاوز نکند، **۱۱-۹-۵-۶**
- دز معادل برای عدسی چشم ها ۱۵ میلی سیورت در سال، و **۱۲-۹-۵-۶**
- دز معادل برای پوست ۵۰ میلی سیورت در سال. **۱۳-۹-۵-۶**
- حد دز برای مراقبین بیمار، یعنی افرادی که غیر از وظیفه شغلی یا حرفه ای خود علیرغم آگاهی از پرتوگیری، داوطلبانه از بیماران پرتو درمانی یا پرتو تشخیصی مراقبت و نگهداری نموده یا آسایش آنها را تأمین و یا با آنها ملاقات می کنند، به کار نمی رود. اما دز این افراد باید طوری محدود شده باشد که در طول مدت درمان یا تشخیص بیماری از ۵ میلی سیورت تجاوز نکند. دز کودکان ملاقات کننده بیمارانی که مواد پرتوزا به آنها داده شده باید طوری محدود شود که از ۱ میلی سیورت تجاوز نکند. **۱۴-۹-۵-۶**
- ۱۵-۵-۶** (وش مقایسه) پرتوگیری با حد دز
- حد های دز که در بند ۶-۵ مشخص شده اند، برای مجموع دز های پرتوگیری خارجی در یک مدت مشخص و دز های اجباری در همان مدت است. معمولاً مدت

زمان محاسبه دز اجباری برای افراد بیش از ۱۸ سال، ۵۰ سال و برای افراد کمتر از ۱۸ سال، ۷۰ سال در نظر گرفته می‌شود.

۱۱-۵-۶ برای مقایسه پرتوگیری با حد دز، مجموع معادل دز فردی ناشی از پرتوگیری خارجی از پرتوهای نافذ در مدت مشخص و دز معادل اجباری یا دز مؤثر اجباری ناشی از ورود مواد پرتوزا به بدن در همان مدت باید استفاده گردد.

۱۱-۵-۷ برای مقایسه دز مؤثر با حددهای دز، لازم است یکی از روش‌های زیر به کار

روند:

۱۱-۵-۸ مجموع دز مؤثر، E_T ، توسط رابطه زیر تعیین و با حد دز مربوطه مقایسه

گردد:

$$E_T = H_p(d) + \sum_j e(g)_{j,mg} \cdot I_{j,mg} + \sum_j e(g)_{j,inh} \cdot I_{j,inh}$$

در این رابطه $H_p(d)$ معادل دز فردی از پرتوهای نافذ در طول سال، $e(g)_{j,mg}$ و $e(g)_{j,inh}$ دز مؤثر اجباری یکای ورود مواد پرتوزا به بدن، به ترتیب از طریق بلع و تنفس برای هسته پرتوزای j و گروه سنی g ، و $I_{j,inh}$ و $I_{j,mg}$ مقدار ورود هسته پرتوزای j به بدن در همان مدت زمان، به ترتیب از طریق بلع و تنفس می‌باشد، یا

۱۱-۵-۹ شرط زیر برقرار شود:

$$\frac{H_p(d)}{DL} + \sum_j \frac{I_{j,mg}}{I_{j,mg,L}} + \sum_j \frac{I_{j,inh}}{I_{j,inh,L}} \leq 1$$

در این رابطه DL حد دز مؤثر مربوطه و $I_{j,inh,L}$ و $I_{j,mg,L}$ به ترتیب حد سالانه ورود مواد پرتوزا به بدن (ALI) برای هسته پرتوزای j از طریق بلع و تنفس است (یعنی مقدار ورود هسته پرتوزای j به بدن از راههای مربوطه که منجر به حد مربوطه دز مؤثر می‌گردد)، یا

۴-۱۱-۱۳-۱۱-۵-۶ هر روش تائید شده دیگر.**۴-۱۱-۵-۶**

به استثنای دختران رادن و تورن، مقدار دز مؤثر اجباری یکای ورود

مواد پرتوزا به بدن از طریق بلع و تنفس به ترتیب، $e(g)_{j,inh}$ و $e(g)$ می‌باشد که برای پرتوگیری شغلی در جدول ۴ و برای پرتوگیری مردم در جداول ۷ و ۸ ارائه شده است. مقادیر L_j را می‌توان با استفاده از مقادیر مربوطه دز مؤثر اجباری یکای ورود مواد پرتوزا به بدن از رابطه زیر بدست آورد:

$$I_{j,L} = \frac{DL}{e_j}$$

در این رابطه DL حد دز مؤثر سالانه مربوطه و e_j مقدار دز مربوطه یکای ورود مواد پرتوزا به بدن برای هسته پرتوزا j می‌باشد که در جداول ۴، ۷ و ۸ ذکر شده است.

۴-۱۱-۵-۶ ضرایب دز بلع و تنفس برای پرتوگیری شغلی ناشی از هسته‌های پرتوزا،

در جدول ۴ ارائه شده‌اند. این ضرایب به ترتیب عبارتند از: دز مؤثر اجباری یکای ورود مواد

پرتوزا به بدن از طریق بلع که برای ضرایب انتقال گوارشی f_1 هر ترکیب شیمیایی به طور جداگانه ارائه شده‌اند (f_1 ، کسری از ورود مواد پرتوزا به بدن است که از طریق سیستم گوارشی به مایعات بدن منتقل می‌شود)؛ و دز مؤثر اجباری یکای ورود مواد پرتوزا به بدن از طریق تنفس، برای انواع جذب ریوی (سریع، متوسط و آهسته) مطابق با مدل جدید دستگاه تنفسی و با توجه به مقادیر f_1 مربوطه، برای مواد منتقل شده از ریه به دستگاه گوارشی. مقادیر مختلف f_1 برای انواع ترکیبات شیمیایی در جدول ۵ ارائه شده است. مقادیر f_1 بر اساس سرعت جذب در ریه (سریع (F)، متوسط (M)، آهسته (S) به ترتیب بر حسب روز، هفته و سال) برای

ترکیبات شیمیایی مختلف در جدول ۶ ارائه شده‌اند. در چنین شرایطی می‌توان $I_{j,inh}$ را به عنوان ALI برای پرتوگیری شغلی در نظر گرفت.

۴-۱۱-۵-۴ برای پرتوگیری مردم از هسته‌های پرتوزا، ضرایب دز بلع مربوط به ضرایب انتقال گوارشی (f_1) در جدول ۷ ارائه شده است. مقادیر f_1 برای سنین کمتر از سه ماهگی، زیادتر در نظر گرفته شده است. ضرایب دز تنفس برای مردم بر اساس انواع جذب ریوی (سریع، متوسط، آهسته) در جدول ۸ ارائه شده است.

۷-۱۱-۵-۴ ضرایب دز برای تنفس گازها و بخارهای پرتوزا برای گروههای سنی مختلف در جدول ۹ ارائه شده است. مقادیر مربوط به بزرگسالان برای کارکنان و مردم یکسان هستند.

۸-۱۱-۵-۴ آهنگ دز مؤثر برای پرتوگیری بزرگسالان از گازهای نادر در جدول ۱۰ ارائه شده است. این مقادیر برای کارکنان و مردم یکسان به کار می‌روند.

۹-۱۱-۵-۴ برای پرتوگیری از دختران رادن، ضریب تبدیل $1/4$ میلی سیورت در هر میلی ژول - ساعت بر مترمکعب ($mSv/(mJ.h/m^3)$) می‌باشد. لذا حددهای دز ذکر شده در بند ۶-۵-۶ را می‌توان به صورت زیر تفسیر نمود: 20 میلی سیورت معادل با 14 میلی ژول - ساعت بر متر مکعب (یا 4 برابر سطح کاری ماهانه ($WLM\ 4$)) و 50 میلی سیورت معادل با 35 میلی ژول - ساعت بر متر مکعب (یا 10 برابر سطح کاری ماهانه ($WLM\ 10$)). برای پرتوگیری از دختران رادن و تورن می‌توان مقادیر $I_{j,inh}$ و $I_{j,in,h}$ را در روابط بند ۳-۱۱-۵-۶ بر حسب پتانسیل انرژی آلفا یا پرتوگیری از پتانسیل انرژی آلفای آنها معمولاً بر حسب WLM بیان نمود. حددهای مربوطه در جداول ۲ و ۳ ارائه شده‌اند.

- ۱۵-۵-۴ دز معادل اجباری در بافت یا عضو، ناشی از ورود هر هسته پرتوزا به بدن از مسیر مشخص به روش زیر بدست می‌آید:
- ۱-۱۵-۱۱-۵-۶ مقدار تقریبی ورود هسته پرتوزا به بافت یا عضو از مسیر مشخص ضربدر دز معادل اجباری یکای ورود مواد پرتوزا به بدن، یا
- ۲-۱۵-۱۱-۵-۶ هر روش تائید شده دیگر.

حمل و نقل مواد پرتوزا

▼

حمل و نقل مواد پرتوزا باید بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی^(۱) و یا سایر مقررات داخلی و بین المللی انجام پذیرد.

(۱) تا تدوین این استاندارد ملی به استاندارد IAEA Safety Standards Series No.TS-R-1 مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی و یا آخرین ویرایش آن مراجعه شود.

پیوست الف

آستانه‌های مداخله

(الازم)

آستانه‌های مداخله بر حسب دز قابل پیشگیری بیان می‌گردند. یعنی اگر دز قابل پیشگیری بیش از آستانه مداخله باشد، اقدامات حفاظتی مربوطه باید اجرا شوند. برای تعیین دز قابل پیشگیری باید عواملی که سبب تأخیر و تداخل در اقدام حفاظتی یا مانع اثر بخشی آن می‌شوند، در نظر گرفته شوند.

مقادیر دز قابل پیشگیری که برای آستانه‌های مداخله مشخص شده‌اند، برای میانگین دز قابل پیشگیری روی نمونه‌های مناسب جمعیت به کار می‌روند و نباید بر اساس گروههای بحرانی (افرادی که بیشترین پرتوگیری را دارند) تعیین شوند. با اینحال، دزهای قابل پیش‌بینی گروههای بحرانی نباید از مقادیر جداول الف - ۱ و الف - ۲ تجاوز کنند.

الف. ۱ اقدامات حفاظتی فوری؛ پناهگیری، تخلیه و تمویل قرضنید

آستانه مداخله برای پناهگیری وقتی بهینه است که دز قابل پیشگیری، معادل ۱۰ میلی سیورت در کمتر از ۲ روز باشد. پناهگیری برای آستانه مداخله کمتر در زمانهای کوتاهتر و نیز برای تسهیل سایر اقدامات متقابل نظیر تخلیه می‌تواند توصیه گردد.

آستانه مداخله برای تخلیه موقت وقتی بهینه است که دز قابل پیشگیری، معادل ۵۰ میلی سیورت در کمتر از یک هفته باشد. تخلیه برای آستانه مداخله کمتر، در زمانهای کوتاهتر و نیز در مواردی که به سرعت و به سهولت امکان پذیر باشد (مانند تخلیه گروههای کم جمعیت) می‌تواند توصیه

شود. در شرایطی که تخلیه دشوار باشد مانند تخلیه گروههای پر جمعیت و یا در شرایط کمبود وسایل حمل و نقل، آستانه مداخله می‌تواند افزایش یابد.

آستانه مداخله برای تجویز فرص ید و قتی بهینه است که دز جذبی اجباری قابل پیشگیری از ید پرتوزا در تیروئید، ۱۰۰ میلی گری (mGy) باشد.

جدول الف - ۱ - آستانه اقدام برای پرتوگلی اhad

دز جذبی قابل پیش بینی در عضو یا بافت در کمتر از ۲ روز (Gy)	عضو یا بافت
۱	تمام بدن
۶	ریه
۳	بوست
۵	تیروئید
۲	عدسیهای چشم
۳	غده تناسلی

یادآوری: در بررسیهای توجیه پذیری و بهینه سازی آستانه های اقدام حفاظتی فوری باید احتمال بروز اثرات قطعی جنین در دزهای حدود بیش از $1/10$ Gy (در مدت کمتر از ۲ روز) در نظر گرفته شود.

الف. ۲ اسکان موقت و دائمی

آستانه مداخله بهینه برای شروع اسکان موقت، ۳۰ میلی سیورت در ماه و برای خاتمه آن، ۱۰ میلی سیورت در ماه است. اگر انتظار رود که دز ماهانه برای مدت یک یا دو سال از

۱۰ میلی سبورت کمتر نشود، یا در صورت بازگشت، دز قابل پیش بینی در طول عمر از ۱ سبورت (SV) بیشتر شود، اسکان دائمی بدون انتظار بازگشت باید بررسی گردد.

جهت مقایسه با آستانه مداخله، مجموع دزهایی در نظر گرفته می‌شوند که از تمام مسیرهای برتوگیری ناشی می‌گردند و توسط اقدامات متقابل می‌توان از آنها جلوگیری به عمل آورد. این موارد معمولاً شامل آب و غذا نمی‌شوند.

جدول الف-۴ - آستانه اقدامات برای پرتوگیری ممتد

عضو یا بافت	آهنگ دز معادل (SV/y)
گویادها	۰/۲
عدسیهای چشم	۰/۱
معز استخوان	۰/۴



جدول ۱ - سطوح مستثنی شده پرتوزایی هسته‌های پرتوزا (اعداد کرد شده اند)

هر توزایی (Bq)	غلفت پرتوزایی (Bq/g)	هر توزا	هر توزایی (Bq)	غلفت پرتوزایی (Bq/g)	هر توزا
1 E+07	1 E+01	Co-60m	1 E+04	1 E+01	H-3
1 E+06	1 E+01	Co-58	1 E+05	1 E+02	Be-7
1 E+07	1 E+02	Co-57m	1 E+07	1 E+03	C-11
1 E+07	1 E+02	Co-61	1 E+07	1 E+02	O-19
1 E+06	1 E+01	Co-63m	1 E+05	1 E+01	F-18
1 E+08	1 E+01	Ni-63	1 E+07	1 E+01	Na-22
1 E+08	1 E+01	Ni-62	1 E+06	1 E+01	Na-24
1 E+07	1 E+01	Ni-75	1 E+07	1 E+02	Si-21
1 E+07	1 E+02	Cu-64	1 E+06	1 E+02	P-32
1 E+07	1 E+01	Zn-65	1 E+08	1 E+05	P-33
1 E+07	1 E+02	Zn-74	1 E+07	1 E+05	S-36
1 E+07	1 E+01	Zn-75m	1 E+07	1 E+04	Cl-37
1 E+06	1 E+01	Ga-77	1 E+06	1 E+01	Cl-38
1 E+08	1 E+02	Ge-71	1 E+08	1 E+01	Ar-39
1 E+07	1 E+03	As-75	1 E+09	1 E+02	Ar-41
1 E+07	1 E+01	As-76	1 E+07	1 E+02	K-39
1 E+06	1 E+02	As-77	1 E+07	1 E+02	K-40
1 E+07	1 E+02	As-78	1 E+07	1 E+01	K-41
1 E+07	1 E+02	Se-76	1 E+07	1 E+01	Ca-40
1 E+07	1 E+01	Br-80	1 E+07	1 E+01	Ca-41
1 E+04	1 E+02	Kr-76	1 E+07	1 E+01	Sc-47
1 E+04	1 E+02	Kr-77	1 E+07	1 E+02	Sc-48
1 E+04	1 E+02	Kr-78	1 E+06	1 E+01	Sc-49
1 E+06	1 E+02	Kr-79	1 E+06	1 E+01	V-68
1 E+07	1 E+02	Kr-81	1 E+07	1 E+02	Cr-61
1 E+12	1 E+06	Kr-83m	1 E+06	1 E+01	Mn-61
1 E+04	1 E+06	Kr-85	1 E+06	1 E+01	Mn-62
1 E+04	1 E+02	Kr-86m	1 E+06	1 E+01	Mn-67m
1 E+04	1 E+02	Kr-87	1 E+06	1 E+01	Mn-67
1 E+04	1 E+02	Kr-88	1 E+07	1 E+01	Mn-68
1 E+06	1 E+02	Rb-87	1 E+06	1 E+01	Mn-69
1 E+07	1 E+02	Sr-86	1 E+07	1 E+01	Fe-57
1 E+07	1 E+02	Sr-87m	1 E+07	1 E+01	Fe-58
1 E+07	1 E+02	Sr-87	1 E+07	1 E+01	Fe-59
1 E+07	1 E+02	Sr-89	1 E+07	1 E+01	Co-66
1 E+07	1 E+02	Sr-91	1 E+06	1 E+01	Co-67
1 E+07	1 E+02	Sr-92	1 E+07	1 E+02	Co-68

جدول ۱ (ادامه)

پرتوزایی (Bq)	غلظت پرتوزایی (Bq/g)	هرسته پرتوزا	پرتوزایی (Bq)	غلظت پرتوزایی (Bq/g)	هرسته پرتوزا
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	In-۱۱۳m	۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Y-۴۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	In-۱۱۴m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Y-۴۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	In-۱۱۵m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Y-۴۱m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Sn-۱۱۳	۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Y-۴۲
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Sn-۱۱۵	۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Y-۴۲
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Sb-۱۱۲	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Zr-۴۷ ^۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Sb-۱۱۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Zr-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Sb-۱۱۵	۱ E+۰۶	۱ E+۰۱	Zr-۴۹ ^۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۳m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Nb-۴۷m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۴m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Nb-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۵	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Nb-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۶m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Nb-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۷	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Nb-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۸m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Nb-۴۷
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Mo-۴۷
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۱۹m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Mo-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۲۰	۱ E+۰۸	۱ E+۰۲	Mo-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Te-۱۲۱m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Mo-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۲۲	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Mo-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Te-۱۲۳	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Tc-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۲۴m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tc-۴۹m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Te-۱۲۵	۱ E+۰۸	۱ E+۰۲	Tc-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Te-۱۲۶	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tc-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	I-۱۲۷	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tc-۴۸m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	I-۱۲۸	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tc-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	I-۱۲۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tc-۴۹m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	I-۱۲۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ru-۴۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	I-۱۳۰	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ru-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	I-۱۳۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Ru-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	I-۱۳۲	۱ E+۰۰	۱ E+۰۲	Ru-۴۹ ^۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	I-۱۳۳	۱ E+۰۰	۱ E+۰۲	Rh-۴۹m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	I-۱۳۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Rh-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	I-۱۳۵	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pd-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Xe-۱۱۱m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pd-۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Xe-۱۱۲	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ag-۱۱۰
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Xe-۱۱۰	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Ag-۱۱۱m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Cs-۱۱۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ag-۱۱۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Cs-۱۱۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Cd-۱۱۰
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Cs-۱۱۹m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Cd-۱۱۰m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Cs-۱۱۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	In-۱۱۱

جدول ۱ (ادامه)

هر توزیعی (Bq)	غلفت پر توزیعی (Bq/g)	همه پر توزیع	هر توزیعی (Bq)	غلفت پر توزیعی (Bq/g)	همه پر توزیع
۱ E+۰۷	۱ E+۰۴	W-۱۸۵	۱ E+۰۷	۱ E+۰۴	Cs-۱۲۵
۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	W-۱۸۷	-	۱ E+۰۶	Cs-۱۲۶
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Re-۱۸۱	۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	Cs-۱۲۷
۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Re-۱۸۸	۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	Cs-۱۲۸
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Os-۱۸۰	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ba-۱۳۱
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Os-۱۹۱	۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	Ba-۱۳۲
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Os-۱۴۱m	۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	La-۱۴۰
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Os-۱۹۷	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ce-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Ir-۱۹۰	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ce-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Ir-۱۹۷	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ce-۱۴۹
۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Ir-۱۹۴	۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Ce-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pt-۱۹۱	۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Pr-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Pt-۱۹۷m	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pr-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pt-۱۹۷v	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Nd-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pt-۱۹۷vm	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Nd-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Au-۱۹۸	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pm-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Au-۱۹۹	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pm-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Hg-۱۹۷	۱ E+۰۸	۱ E+۰۲	Sm-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Hg-۱۹۷vm	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Sm-۱۴۹
۱ E+۰۶	۱ E+۰۲	Hg-۱۹۷r	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Eu-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Tl-۲۰۰	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Eu-۱۴۹m
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tl-۲۰۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Eu-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tl-۲۰۲	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Eu-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Tl-۲۰۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Gd-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Pb-۲۰۳	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Gd-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Pb-۲۰۳ ^۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Tb-۱۴۹
۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	Pb-۲۰۳ ^۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Dy-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Bi-۲۰۳	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Dy-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Bi-۲۰۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Ho-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Bi-۲۰۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Er-۱۴۹
۱ E+۰۶	۱ E+۰۳	Bi-۲۰۴ ^۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Er-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Po-۲۰۳	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tm-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Po-۲۰۴	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Tm-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Po-۲۰۵	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Yb-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۳	Po-۲۰۶	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Lu-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	At-۲۰۷	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Hf-۱۴۹
۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	Rn-۲۰۷ ^۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۱	Ta-۱۴۹
۱ E+۰۸	۱ E+۰۳	Rn-۲۰۷ ^۱	۱ E+۰۷	۱ E+۰۲	W-۱۴۹

جدول ۱ (ادامه)

پرتوزایی (Bq)	غلظت پرتوزایی (Bq/g)	هسته پرتوزا	پرتوزایی (Bq)	غلظت پرتوزایی (Bq/g)	هسته پرتوزا
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-239	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-228 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-237	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-224 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-235	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-226
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-238	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-227 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-239	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-225 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-234	$1 E+16$	$1 E+17$	Ra-223 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-231	$1 E+16$	$1 E+17$	Ac-228
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-229	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-227 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-227	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-225 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-225	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-223 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Am-241	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-221 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Am-242	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-220
$1 E+17$	$1 E+17$	Am-229m ¹	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-221
$1 E+17$	$1 E+17$	Am-229 ¹	$1 E+17$	$1 E+17$	Th-220
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-227			طیبی
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-225			(Th-222 سل)
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-227	$1 E+16$	$1 E+17$	Th-223 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-223	$1 E+16$	$1 E+17$	Pa-221
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-220	$1 E+17$	$1 E+17$	Pa-221
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-217	$1 E+17$	$1 E+17$	Pa-222
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-217	$1 E+17$	$1 E+17$	U-221 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cm-218	$1 E+17$	$1 E+17$	U-221
$1 E+17$	$1 E+17$	Bk-249	$1 E+17$	$1 E+17$	U-222 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-251	$1 E+17$	$1 E+17$	U-222
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-248	$1 E+17$	$1 E+17$	U-222
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-249	$1 E+17$	$1 E+17$	U-223 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-247	$1 E+17$	$1 E+17$	U-223
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-247	$1 E+17$	$1 E+17$	U-224
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-245	$1 E+17$	$1 E+17$	U-224
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-245	$1 E+17$	$1 E+17$	U-225 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-243	$1 E+17$	$1 E+17$	U-225
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-243	$1 E+17$	$1 E+17$	U-226
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-241	$1 E+17$	$1 E+17$	U-226
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-241	$1 E+17$	$1 E+17$	U-227 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-239	$1 E+17$	$1 E+17$	U-227
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-239	$1 E+17$	$1 E+17$	U-228 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-237	$1 E+17$	$1 E+17$	U-228
$1 E+17$	$1 E+17$	Cf-237	$1 E+17$	$1 E+17$	U-229 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Es-238	$1 E+17$	$1 E+17$	U-229
$1 E+17$	$1 E+17$	Es-238	$1 E+17$	$1 E+17$	U-231 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Es-235m	$1 E+17$	$1 E+17$	Np-237 ¹
$1 E+17$	$1 E+17$	Es-235	$1 E+17$	$1 E+17$	Np-239
$1 E+17$	$1 E+17$	Fm-250	$1 E+17$	$1 E+17$	Np-231
			$1 E+17$	$1 E+17$	Pu-228

جدول ۱ (ادامه)

یادآوری برای مخلوطی از هسته‌های پرتوزا، مجموع نسبتهای پرتوزانی یا غلظت پرتوزانی هر یک از هسته‌های پرتوزا به مقادیر مستثنی شده مربوطه، باید در نظر گرفته شود.

زیرنویس ۱: هسته‌های پرتوزای مادر و دختران آنها (در حالت تعادل پایدار) به شرح ذیل می‌باشند:

Sr-۹۰	Y-۹۰
Zr-۹۳	Nb-۹۳m
Zr-۹۷	Nb-۹۷
Ru-۱۰۶	Rh-۱۰۶
Cs-۱۳۷	Ba-۱۳۷m
Ba-۱۴۰	La-۱۴۰
Ce-۱۴۱	La-۱۴۱
Ce-۱۴۴	Pr-۱۴۴
Pb-۲۱۰	Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰
Pb-۲۱۲	Bi-۲۱۲, Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
Bi-۲۱۲	Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
Rn-۲۲۰	Po-۲۱۰
Rn-۲۲۱	Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰
Ra-۲۲۲	Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Tl-۲۰۸
Ra-۲۲۳	Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
Ra-۲۲۴	Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰
Ra-۲۲۵	Ac-۲۲۵
Th-۲۲۷	Ra-۲۲۲, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰
Th-۲۲۸	Ra-۲۲۰, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
Th-۲۲۹	Ra-۲۲۰, Ac-۲۲۰, Fr-۲۲۰, At-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰
Th-طیعی	Ra-۲۲۰, Ac-۲۲۰, Th-۲۲۰, Ra-۲۲۰, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
Th-۲۲۰	Pa-۲۲۰m
U-۲۲۱	Th-۲۲۰, Ra-۲۲۰, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰
U-۲۲۲	Th-۲۲۰, Ra-۲۲۰, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Tl-۲۰۸ (۰/۳۶), Po-۲۱۲ (۰/۷۴)
U-۲۲۳	Th-۲۲۰
U-۲۲۴	Th-۲۲۰, Pa-۲۲۰m
U-طیعی	Th-۲۲۰, Pa-۲۲۰m, U-۲۲۰, Th-۲۲۰, Ra-۲۲۰, Rn-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰, Pb-۲۱۰, Bi-۲۱۰, Po-۲۱۰
U-۲۲۵	Np-۲۲۵m
Np-۲۲۵	Pa-۲۲۵
Am-۲۴۰m	Am-۲۴۰
Am-۲۴۰	Np-۲۴۰

جدول ۴- محدود پرتوگیری و وزد دفتران رادن و تورن به بدن

کمیت	یکا	مقدار مربوط به دختران رادن ^۱	مقدار مربوط به دختران تورن ^۲
سالگین سالانه طی ۵ سال			
ورود پتانسیل انرژی آلفا به بدن	J	۰/۰۱۷	۰/۰۵۹
پرتوگیری از پتانسیل انرژی آلفا	J.h.m ^{-۲}	۰/۰۱۴	۰/۰۴۲
	WLM	۴/۰	۱۲
ماکزیمم در طول یک سال			
ورود پتانسیل انرژی آلفا به بدن	J	۰/۰۴۲	۰/۱۲۷
پرتوگیری از پتانسیل انرژی آلفا	J.h.m ^{-۲}	۰/۰۳۵	۰/۰۱۰
	WLM	۱۰/۰	۳۰
زیرنویس ۱: دختران رادن- محصولات واپاشی ^{223}Rn با نیمه عمر کوتاه عبارتند از (RaA) $^{214}\text{Po(RaC)}$ و $^{214}\text{Pb(RaB)}$			
زیرنویس ۲: دختران تورن- محصولات واپاشی ^{222}Rn با نیمه عمر کوتاه عبارتند از (ThA) $^{210}\text{Po(ThB)}$ ، $^{210}\text{Tl(ThC'')}$ و $^{210}\text{Po(ThC)}$ ، $^{210}\text{Bi(ThC)}$			

جدول ۵- ضرایب تبدیل برای یکاهای ذکر شده در جدول ۴ برای رادن و دفتران آن

کمیت	یکا	مقدار
تبدیل دختران رادن	(mJ.h.m ^{-۲}) / WLM	۲/۰۶
تبدیل دختران رادن / پرتوگیری از رادن با احتساب ضریب تعادلی ۰/۴	(mJ.h.m ^{-۲}) / (Bq.h.m ^{-۲})	۲/۲۲ E-۰۶
	WLM / (Bq.h.m ^{-۲})	۷/۲۸ E-۰۷
پرتوگیری سالانه از دختران رادن به ازای یکای غلظت رادن ^۱ در خانه	(mJ.h.m ^{-۲}) / (Bq.m ^{-۲})	۱/۵۶ E-۰۲
در محل کار	(mJ.h.m ^{-۲}) / (Bq.m ^{-۲})	۱/۵۶ E-۰۲
در خانه	WLM / (Bq.m ^{-۲})	۱/۴۰ E-۰۲
در محل کار	WLM / (Bq.m ^{-۲})	۱/۲۶ E-۰۲
تبدیل دز، دز مؤثر به ازای یکای پرتوگیری از دختران رادن در خانه	mSv / (mJ.h.m ^{-۲})	۱/۱
در محل کار	mSv / (mJ.h.m ^{-۲})	۱/۴
تبدیل دز، دز مؤثر به ازای یکای پرتوگیری از دختران رادن در خانه	mSv / WLM	۴
در محل کار	mSv / WLM	۵
تبدیل دختران رادن / غلظت رادن با ضریب تعادلی F=۰/۴ به طور کلی	WL / (Bq.m ^{-۲})	۱/۰۷ E-۰۴
	WL / (Bq.m ^{-۲})	۲/۷۷ E-۰۴
زیرنویس ۱: فرض بر این است که ۷۰۰۰ ساعت در سال در محیط بسته یا ۲۰۰۰ ساعت در سال در محل کار سپری شده است و ضریب تعادلی ۰/۴ می‌باشد.		

جدول ۴- کارکنان: ذرا مهتر اجباری یکای وروود به بدن (e(g) از طریق تنفس و بلع (Sv/Bq) پرای کارکنان

e(g) بلع	f ₁	e(g) _{5\mu m}	e(g) _{10\mu m}	f ₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هرسته پرتوزا
۱/۸ E-۱۱	۱/۰۰۰					۱۲/۳ سال	هیدروژن آب ترتیب خار ترتیب با پیوند آلی
	۱/۲ E-۱۱	۱/۰۰۰					
۷/۸ E-۱۱	۰/۰۰۵	۴/۳ E-۱۱	۴/۸ E-۱۱	۰/۰۰۵	M	۵۳/۲ روز	بریلیم Be-v
		۴/۹ E-۱۱	۵/۲ E-۱۱	۰/۰۰۵	S		
۱/۱ E-۱۰	۰/۰۰۵	۷/۷ E-۱۰	۶/۱ E-۱۰	۰/۰۰۵	M	۱/۱۰ E+۰۶ سال	Be-۱۰
		۱/۹ E-۱۰	۷/۲ E-۱۰	۰/۰۰۵	S		
۷/۸ E-۱۱	۱/۰۰۰					۰/۳۴۰ ساعت	کربن C-۱۱
	۰/۸ E-۱۰	۱/۰۰۰					
۶/۴ E-۱۱	۱/۰۰۰	۵/۳ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	F	۱/۸۳ ساعت	فلوئور F-۱۸
		۸/۹ E-۱۱	۹/۷ E-۱۱	۱/۰۰۰	M		
		۹/۳ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	S		
۷/۲ E-۹	۱/۰۰۰	۱/۰ E-۹	۱/۴ E-۹	۱/۰۰۰	F	۲/۶۰ سال	سدیم Na-۲۲
	۶/۴ E-۱۰	۱/۰۰۰	۰/۲ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰۰۰	۱۵/۰ ساعت	
۷/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۱ E-۱۰	۷/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	F	۲۰/۹ ساعت	منزیم Mg-۲۸
		۱/۷ E-۱۰	۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	M		
۷/۰ E-۸	۰/۰۰۰	۱/۱ E-۸	۱/۱ E-۸	۰/۰۰۰	F	۷/۱۶ E+۰۶ سال	آلومینیم Al-۲۶
		۱/۲ E-۸	۱/۸ E-۸	۰/۰۰۰	M		
۱/۶ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۱ E-۱۰	۷/۹ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۲/۶۲ ساعت	سیلیسیم Si-۳۱
		۱/۱ E-۱۰	۷/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M		
۰/۶ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۱ E-۱۰	۸/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	S	۰/۵/۴ E+۰۷ سال	Si-۳۲
		۷/۷ E-۱۰	۷/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	F		
		۹/۶ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M		
۷/۴ E-۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۹	۱/۱ E-۱۰	۰/۰۰۰	F	۰/۴۲ روز	فسفر P-۲۲
		۷/۹ E-۹	۷/۲ E-۹	۰/۰۰۰	M		
۷/۴ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۴ E-۱۰	۴/۷ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۰/۴۵ روز	P-۲۳
		۱/۳ E-۱۰	۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	M		

پادآوری F : M : S به ترتیب نشان دهنده جذب سریع، متوسط و آهسته هسته‌های پرتوزا در ریه می‌باشند.

جدول ۴ (ادامه)

نوع	نیمه عمر فیزیکی	هرسته پرتوزا				
تفسیه						
e(g) _o	f ₁	e(g) _{oμm}	e(g) _o	f ₁		
					گوگرد	
$\sqrt{t} E-11$	$\sqrt[4]{A} \cdot 1$	$\sqrt[4]{E-11}$	$\sqrt[4]{3} E-11$	$\sqrt[4]{A} \cdot 1$	روز $A\sqrt[4]{3}$	S-۲۵
$\sqrt[4]{E-11}$	$\sqrt[4]{A} \cdot 1$	$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{3} E-11$	$\sqrt[4]{A} \cdot 1$	روز $A\sqrt[4]{3}$	(معدنی)
$\sqrt[4]{V E-11}$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$				روز $A\sqrt[4]{3}$	S-۲۵
						(آلی)
					کلر	
$\sqrt[4]{t} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{t} E-11$	$\sqrt[4]{t} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	سال $\sqrt[4]{3} E^{+0.5}$	Cl-۳۶
		$\sqrt[4]{t} E-11$	$\sqrt[4]{t} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	M	
$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۱۰$	Cl-۳۸
$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۲۷$	Cl-۴۹
		$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	M	
					پناسیم	
$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	سال $\sqrt[4]{3} E^{+0.9}$	K-۴۱
$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۱۲$	K-۴۲
$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۲۲$	K-۴۳
$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۳۷$	K-۴۴
$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۴۷$	K-۴۵
					کلسیم	
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	سال $\sqrt[4]{3} \cdot E^{+0.5}$	Ca-۴۱
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۱۷$	Ca-۴۰
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۴۳$	Ca-۴۵
					اسکالاریم	
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۸۹$	Sc-۴۳
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{3} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۹۳$	Sc-۴۴
$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۴۴$	Sc-۴۵
$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۸۳$	Sc-۴۶
$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{5} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۴۵$	Sc-۴۷
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	روز $\sqrt[4]{3} \cdot ۸۲$	Sc-۴۸
$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	$\sqrt[4]{9} E-11$	$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot E-1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۹۵$	Sc-۴۹
					تیتانیم	
$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	سال $\sqrt[4]{3} \cdot ۷۷$	Ti-۴۴
		$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{1} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	M	
$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot A$	Ti-۴۵
		$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{2} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	M	
$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	$\sqrt[4]{8} E-11$	$\sqrt[4]{3} E-11$	$\sqrt[4]{V} \cdot 1$	ساعت $\sqrt[4]{3} \cdot ۵۴$	
					وانادیم	
					V-۴۷	

جدول ۱۴ (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا	نوع	$e(g)_{\mu m}$	تنفس	$e(g)_{\mu m}$	بلع	$e(g)$	f_1
		M	$\sqrt{2} E-11$	$\sqrt{1} E-11$				
۱۷/۲ روز	V-۴۸	F	$\sqrt{7} E-9$	$\sqrt{1} E-9$				
۳۳ روز	V-۴۹	M	$\sqrt{2} E-9$					
کرم								
۴۴/۰ ساعت	Cr-۴۸	F	$\sqrt{7} E-10$					
		M	$\sqrt{2} E-10$					
		S	$\sqrt{5} E-10$	$\sqrt{2} E-10$				
۱۷/۲ ساعت	Cr-۴۹	F	$\sqrt{5} E-11$	$\sqrt{1} E-11$				
		M	$\sqrt{9} E-11$	$\sqrt{5} E-11$				
		S	$\sqrt{7} E-11$					
۲۷/۷ روز	Cr-۵۰	F	$\sqrt{7} E-11$	$\sqrt{1} E-11$				
		M	$\sqrt{4} E-11$	$\sqrt{1} E-11$				
		S	$\sqrt{2} E-11$					
منگنز								
۱۷/۰ ساعت	Mn-۵۱	F	$\sqrt{4} E-11$					
		M	$\sqrt{3} E-11$					
۵/۰۹ روز	Mn-۵۲	F	$\sqrt{1} E-9$	$\sqrt{4} E-9$				
۱۷/۰ ساعت	Mn-۵۳	F	$\sqrt{5} E-11$	$\sqrt{7} E-11$				
۲۷/۰ سال	Mn-۵۴	M	$\sqrt{2} E-11$					
۱۷/۲ روز	Mn-۵۵	M	$\sqrt{1} E-9$					
۲/۰۸ ساعت	Mn-۵۶	F	$\sqrt{2} E-11$					
۱۷/۰ ساعت	Mn-۵۷	M	$\sqrt{1} E-9$					
آهن								
۸/۲۸ ساعت	Fe-۵۸	F	$\sqrt{1} E-10$					
		M	$\sqrt{5} E-10$					
۱۷/۰ سال	Fe-۵۹	F	$\sqrt{2} E-10$	$\sqrt{7} E-10$				
۴۴/۰ روز	Fe-۶۰	M	$\sqrt{7} E-10$					
۱۷/۰ سال	Fe-۶۱	F	$\sqrt{2} E-7$					
		M	$\sqrt{1} E-7$					

جدول ٤ (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	محتوا	نوع	$e(g)_{\text{pm}}$	تفسیه	f_1	$e(g)_{\text{pm}}$	f_1	$e(g)_{\text{pm}}$	f_1	نیمه عمر فیزیکی	محتوا
Co-۶۵	۱۷/۵ ساعت	M	۰/۱ E-۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰
Co-۶۷	۷۸/۷ روز	M	۰/۱ E-۹	۰/۱ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۱۰۰
Co-۶۸	۴۷۱ روز	M	۰/۱ E-۸	۰/۱ E-۸	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۱۰۰
Co-۶۹	۷۰۰ روز	S	۰/۱ E-۷	۰/۱ E-۷	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۱۰۰
Co-۷۰	۷۰۰ روز	S	۰/۱ E-۶	۰/۱ E-۶	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۱۰۰
Co-۷۱	۷۰۰ روز	S	۰/۱ E-۵	۰/۱ E-۵	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۱۰۰
Co-۷۲	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۴	۰/۱ E-۴	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۱۰۰
Co-۷۳	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۳	۰/۱ E-۳	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۱۰۰
Co-۷۴	۰/۱۰ ساعت	S	۰/۱ E-۲	۰/۱ E-۲	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۱۰۰
Co-۷۵	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۱	۰/۱ E-۱	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۱۰۰
Co-۷۶	۰/۱۰ ساعت	S	۰/۱ E-۰	۰/۱ E-۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۱۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۱۰۰
Ni-۶۷	۷۱۰ روز	F	۰/۱ E-۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰
Ni-۶۸	۱/۰۰ روز	M	۰/۱ E-۹	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰
Ni-۶۹	۱/۰۰ روز	F	۰/۱ E-۸	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰
Ni-۷۰	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۷	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰
Ni-۷۱	۰/۱۰ ساعت	S	۰/۱ E-۶	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰
Ni-۷۲	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۵	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰
Ni-۷۳	۰/۱۰ ساعت	F	۰/۱ E-۴	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰
Ni-۷۴	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۳	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰
Ni-۷۵	۰/۱۰ ساعت	S	۰/۱ E-۲	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰
Ni-۷۶	۰/۱۰ ساعت	M	۰/۱ E-۱	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰
Ni-۷۷	۰/۱۰ ساعت	F	۰/۱ E-۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰
Cu-۶۷	۰/۲۰۰ ساعت	F	۰/۱ E-۱۱	۰/۱ E-۱۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۱	۰/۰۰
Cu-۶۸	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۰
Cu-۶۹	۰/۲۰۰ ساعت	S	۰/۱ E-۹	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۰۰
Cu-۷۰	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۸	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰	۰/۱ E-۸	۰/۰۰
Cu-۷۱	۰/۲۰۰ ساعت	F	۰/۱ E-۷	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰	۰/۱ E-۷	۰/۰۰
Cu-۷۲	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۶	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰	۰/۱ E-۶	۰/۰۰
Cu-۷۳	۰/۲۰۰ ساعت	S	۰/۱ E-۵	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰	۰/۱ E-۵	۰/۰۰
Cu-۷۴	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۴	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰	۰/۱ E-۴	۰/۰۰
Cu-۷۵	۰/۲۰۰ ساعت	F	۰/۱ E-۳	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰	۰/۱ E-۳	۰/۰۰
Cu-۷۶	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۲	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰	۰/۱ E-۲	۰/۰۰
Cu-۷۷	۰/۲۰۰ ساعت	F	۰/۱ E-۱	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰	۰/۱ E-۱	۰/۰۰
Cu-۷۸	۰/۲۰۰ ساعت	M	۰/۱ E-۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰	۰/۱ E-۰	۰/۰۰

جدول ۱۴ (ادامه)

مسمى پرتوza	نیمه عمر فیزیکی	نوع	f_1	تنفس	$e(g)_{\mu m}$	f_1	بلع	$e(g)$
Cu-۷۶	۱۲/۷ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۲ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۲ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
		F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
		M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Cu-W	۲/۰۸ روز	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
		M	۰/۰۰۰	۰/۳ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۳ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱
		S	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱
روزی								
Zn-۶۲	۹/۲۶ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۶۷	۱/۶۳۵ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۶۵	۲۴۴ روز	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۶۹	۱/۹۵۰ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۷۴m	۱۲/۸ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۷۱m	۲/۴۲ ساعت	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Zn-۷۷	۱/۹۶ روز	S	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
گالیم								
Ga-۱۵	۱/۲۵۳ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۱۶		M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۱۷	۹/۴ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۱۸	۲/۲۶ روز	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۱۹	۱/۱۲ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۰	۱/۱۳ ساعت	M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۱	۱/۴۰۲ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۲	۱/۱۲ روز	M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۳	۱۴/۱ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۴	۱/۴۱ ساعت	M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۵	۱/۷۷ ساعت	F	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
Ga-۲۶	۱/۷۷ روز	M	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱
ذرات اتمی								
Ge-۶۶	۱/۲۷ ساعت	F	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰
Ge-۶۷		M	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰
Ge-۶۸	۱/۳۱۲ ساعت	F	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰
Ge-۶۹	۲۸۸ روز	M	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰
Ge-۷۰	۱/۷۳ روز	F	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰

جدول ۱۴ (ادامه)

بلع $e(g)$	f_i	تنفس			نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
		$e(g)_{\text{و}} \mu\text{m}$	$e(g)_{\text{ا}} \mu\text{m}$	f_i			
۱/۱ E-۱۱	۱/۰۰۰	۲/۷ E-۱۰	۲/۸ E-۱۰	۱/۰۰۰	M	۱۱/۸ روز	Ge-vi
		۲/۸ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۱/۰۰۰	F		
۲/۱ E-۱۱	۱/۰۰۰	۱/۱ E-۱۱	۱/۱ E-۱۱	۱/۰۰۰	M	۱/۲۸ ساعت	Ge-vo
		۰/۴ E-۱۱	۲/۷ E-۱۱	۱/۰۰۰	M		
۳/۲ E-۱۱	۱/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰۰۰	F	۱۱/۲ ساعت	Ge-w
		۱/۰ E-۱۰	۲/۷ E-۱۰	۱/۰۰۰	M		
۱/۲ E-۱۱	۱/۰۰۰	۰/۱ E-۱۱	۰/۱ E-۱۱	۱/۰۰۰	F	۱/۲۰ ساعت	Ge-va
		۰/۱ E-۱۱	۴/۷ E-۱۱	۱/۰۰۰	M		
۰/۷ E-۱۱	۰/۰۰۰	۲/۰ E-۱۱	۲/۱ E-۱۱	۰/۰۰۰	M	۰/۲۰ ساعت	As-۷۹
۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۲ E-۱۰	۲/۲ E-۱۱	۰/۰۰۰	M		
۲/۱ E-۱۰	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۰	۲/۱ E-۱۰	۰/۰۰۰	M	۲/۷ روز	As-vi
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۲ E-۰۹	۴/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	M		
۲/۱ E-۱۰	۰/۰۰۰	۲/۰ E-۱۰	۴/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M	۱۰/۸ روز	As-vv
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۰۹	۲/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M		
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M	۱۰/۳ روز	As-vt
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۰۹	۲/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۱۰/۸ روز	As-vl
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۰۹	۲/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۱۰/۱ ساعت	As-va
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۲ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۱ ساعت	As-vl
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۲ ساعت	Se-vi
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۳ ساعت	Se-vt
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۰ ساعت	Se-vrm
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۰ ساعت	Se-vv
۱/۱ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۰ ساعت	Se-vt
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M	۰/۰۰ ساعت	Se-ai
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۰۹	۴/۰ E-۰۹	۰/۰۰۰	M		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Se-aim
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Se-av
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Se-avt
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Br-vi
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F		

مدونات ادماج

مدون ۱۴ (ادامه)

نوع	نیمه عمر فیزیکی	شستہ پرتوزا			
e(g)	f ₁	e(g) _{μm}	e(g) _{μm}	f ₁	تنفس
5/8 E-10	1/10	1/9 E-10	7/8 E-10	1/10	S
5/7 E-10	1/20	5/6 E-10	7/8 E-10	1/20	F
4/3 E-10	1/10	7/6 E-10	5/7 E-10	1/10	S
7/1 E-12	1/20	5/6 E-12	2/1 E-12	1/20	F
7/1 E-12	1/10	7/6 E-12	4/5 E-12	1/10	S
2/1 E-11	1/20	2/2 E-11	1/7 E-11	1/20	F
2/2 E-11	1/10	2/5 E-11	2/2 E-11	1/10	S
2/6 E-9	1/30	1/2 E-9	1/6 E-9	1/30	F
2/7 E-9	1/10	5/6 E-9	5/6 E-9	1/10	S
2/8 E-8	1/20	2/1 E-8	2/4 E-8	1/20	F
2/7 E-8	1/10	5/7 E-8	1/5 E-8	1/10	S
2/9 E-7	1/20	2/9 E-7	1/9 E-7	1/20	F
2/10 E-7	1/10	5/10 E-7	1/10 E-7	1/10	S
2/11 E-7	1/20	2/11 E-7	1/11 E-7	1/20	F
2/12 E-7	1/10	5/12 E-7	1/12 E-7	1/10	S
4/7 E-11	1/10	4/7 E-11	1/10 E-11	1/10	M
4/7 E-11	1/10	4/1 E-11	1/10 E-11	1/10	S
5/6 E-11	1/20	2/8 E-11	2/8 E-11	1/20	M
5/6 E-11	1/20	2/9 E-11	2/10 E-11	1/20	S
5/8 E-10	1/20	5/2 E-10	2/8 E-10	1/20	M
5/8 E-10	1/20	5/3 E-10	2/9 E-10	1/20	S
1/7 E-9	1/20	2/2 E-9	2/9 E-9	1/20	M
1/7 E-9	1/20	2/10 E-9	2/10 E-9	1/20	S
1/8 E-8	1/20	1/7 E-8	1/8 E-8	1/20	M
1/8 E-8	1/20	1/8 E-8	1/9 E-8	1/20	S
1/9 E-7	1/20	1/9 E-7	1/10 E-7	1/20	M
1/9 E-7	1/20	1/10 E-7	1/11 E-7	1/20	S
4/7 E-11	1/10	4/7 E-11	1/10 E-11	1/10	M
4/7 E-11	1/10	4/1 E-11	1/10 E-11	1/10	S
5/6 E-11	1/20	2/8 E-11	2/8 E-11	1/20	M
5/6 E-11	1/20	2/9 E-11	2/10 E-11	1/20	S
5/8 E-10	1/20	5/2 E-10	2/8 E-10	1/20	M
5/8 E-10	1/20	5/3 E-10	2/9 E-10	1/20	S
1/7 E-9	1/20	2/2 E-9	2/9 E-9	1/20	M
1/7 E-9	1/20	2/10 E-9	2/10 E-9	1/20	S
1/8 E-8	1/20	1/7 E-8	1/8 E-8	1/20	M
1/8 E-8	1/20	1/8 E-8	1/9 E-8	1/20	S
1/9 E-7	1/20	1/9 E-7	1/10 E-7	1/20	M
1/9 E-7	1/20	1/10 E-7	1/11 E-7	1/20	S
4/7 E-11	1/10	4/7 E-11	1/10 E-11	1/10	M
4/7 E-11	1/10	4/1 E-11	1/10 E-11	1/10	S
5/6 E-11	1/20	2/8 E-11	2/8 E-11	1/20	M
5/6 E-11	1/20	2/9 E-11	2/10 E-11	1/20	S
5/8 E-10	1/20	5/2 E-10	2/8 E-10	1/20	M
5/8 E-10	1/20	5/3 E-10	2/9 E-10	1/20	S
1/7 E-9	1/20	2/2 E-9	2/9 E-9	1/20	M
1/7 E-9	1/20	2/10 E-9	2/10 E-9	1/20	S
1/8 E-8	1/20	1/7 E-8	1/8 E-8	1/20	M
1/8 E-8	1/20	1/8 E-8	1/9 E-8	1/20	S
1/9 E-7	1/20	1/9 E-7	1/10 E-7	1/20	M
1/9 E-7	1/20	1/10 E-7	1/11 E-7	1/20	S

مدول ۴ (ادامه)

e(g)	f ₁	بلغ	تفصیل				Nucl. half-life	source	
e(g) _{وین}	e(g) _{وین}	e(g) _{وین}	f ₁	نوع					
۱/۳ E-۱۱	۱/۰ E-۱۲	۱/۱ E-۱۱	۱/۴ E-۱۱	۱/۰ E-۱۴	S			Zr-۹۵	
		۱/۰ E-۱۱	۱/۱ E-۱۱	۱/۰ E-۱۲	M	۰.۱۷۸ ساعت			
		۱/۱ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۴	S				
۱/۳ E-۱۰	۱/۰۰۲	۰/۲ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	F	۱۶٪ ساعت		Zr-۸۷	
		۱/۰ E-۱۰	۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	S				
۱/۳ E-۹	۱/۰۰۲	۱/۱ E-۹	۱/۰ E-۹	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ روز		Zr-۸۸	
		۱/۰ E-۹	۱/۰ E-۹	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۹	۱/۰ E-۹	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۹	۱/۰۰۲	۰/۲ E-۹	۱/۱ E-۹	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ روز		Zr-۸۸	
		۰/۲ E-۹	۰/۲ E-۹	۰/۰۰۲	M				
		۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۸	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۸	۱/۰ E-۸	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ سال		Zr-۹۵	
		۱/۰ E-۸	۱/۰ E-۸	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۸	۱/۰ E-۸	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۷	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۷	۱/۰ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ روز		Zr-۹۰	
		۱/۰ E-۷	۱/۰ E-۷	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۷	۱/۰ E-۷	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۶	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۶	۱/۰ E-۶	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ ساعت		Nb-۸۷	
		۱/۰ E-۶	۱/۰ E-۶	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۶	۱/۰ E-۶	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۵	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۵	۱/۰ E-۵	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ ساعت		Nb-۸۸	
		۱/۰ E-۵	۱/۰ E-۵	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۵	۱/۰ E-۵	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۴	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۴	۱/۰ E-۴	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ ساعت		Nb-۸۹	
		۱/۰ E-۴	۱/۰ E-۴	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۴	۱/۰ E-۴	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۳	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۳	۱/۰ E-۳	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ سال		Nb-۹۰	
		۱/۰ E-۳	۱/۰ E-۳	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۳	۱/۰ E-۳	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۲	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۲	۱/۰ E-۲	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ روز		Nb-۹۱	
		۱/۰ E-۲	۱/۰ E-۲	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۲	۱/۰ E-۲	۰/۰۰۲	S				
۱/۰ E-۱	۱/۰۰۲	۱/۰ E-۱	۱/۰ E-۱	۰/۰۰۲	F	۰.۰۳٪ روز		Nb-۹۲	
		۱/۰ E-۱	۱/۰ E-۱	۰/۰۰۲	M				
		۱/۰ E-۱	۱/۰ E-۱	۰/۰۰۲	S				

مدونہ اداہ

جدول F (اداما)

بلع	f_i	تنفس			نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
$e(g)$		$e(g)_{\text{epm}}$	$e(g)_{\text{vpm}}$	f_j			
$\sqrt{6} E_{-10}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{1} E_{-10}$	-/-++	M	روز ۸۷/۱	Tc-۹۵m
		$\sqrt{1} E_{-10}$	$\sqrt{6} E_{-10}$	-/-++	F		
$\sqrt{7} E_{-9}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{1} E_{-9}$	-/-++	M	سال ۱/۲۰E+۰۱	Tc-۹۸
		$\sqrt{1} E_{-9}$	$\sqrt{6} E_{-9}$	-/-++	F		
$\sqrt{8} E_{-10}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{2} E_{-10}$	-/-++	M	سال ۲/۱۳E+۰۰	Tc-۹۹
		$\sqrt{2} E_{-10}$	$\sqrt{6} E_{-10}$	-/-++	F		
$\sqrt{7} E_{-11}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-11}$	$\sqrt{3} E_{-11}$	-/-++	M	ساعت ۷/۰۲	Tc-۹۹m
		$\sqrt{3} E_{-11}$	$\sqrt{6} E_{-11}$	-/-++	F		
$\sqrt{9} E_{-11}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-11}$	$\sqrt{7} E_{-11}$	-/-++	M	ساعت ۱/۲۳	Tc-۱۰۱
		$\sqrt{7} E_{-11}$	$\sqrt{6} E_{-11}$	-/-++	F		
$\sqrt{10} E_{-11}$	-/-++	$\sqrt{6} E_{-11}$	$\sqrt{8} E_{-11}$	-/-++	M	ساعت ۰/۳۰۲	Tc-۱۰۴
		$\sqrt{8} E_{-11}$	$\sqrt{6} E_{-11}$	-/-++	F		
$\sqrt{4} E_{-11}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-11}$	$\sqrt{4} E_{-11}$	-/+..	M	روزیم	Ru-۹۶
		$\sqrt{4} E_{-11}$	$\sqrt{6} E_{-11}$	-/+..	F		
		$\sqrt{6} E_{-11}$	$\sqrt{4} E_{-11}$	-/+..	S		
$\sqrt{8} E_{-10}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{8} E_{-10}$	-/+..	F	روز ۲/۹۰	Ru-۹۷
		$\sqrt{8} E_{-10}$	$\sqrt{6} E_{-10}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{8} E_{-10}$	-/+..	S		
$\sqrt{9} E_{-10}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{9} E_{-10}$	-/+..	F	روز ۲۹/۴	Ru-۱۰۵
		$\sqrt{9} E_{-10}$	$\sqrt{6} E_{-10}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{9} E_{-10}$	-/+..	S		
$\sqrt{10} E_{-10}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{10} E_{-10}$	-/+..	F	ساعت ۴/۶۳	Ru-۱۰۶
		$\sqrt{10} E_{-10}$	$\sqrt{6} E_{-10}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-10}$	$\sqrt{10} E_{-10}$	-/+..	S		
$\sqrt{11} E_{-9}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{11} E_{-9}$	-/+..	F	سال ۱/۰۱	Ru-۱۰۷
		$\sqrt{11} E_{-9}$	$\sqrt{6} E_{-9}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{11} E_{-9}$	-/+..	S		
$\sqrt{12} E_{-9}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{12} E_{-9}$	-/+..	F	روزیم	Rh-۹۹
		$\sqrt{12} E_{-9}$	$\sqrt{6} E_{-9}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{12} E_{-9}$	-/+..	S		
$\sqrt{13} E_{-9}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{13} E_{-9}$	-/+..	F	ساعت ۴/۷۰	Rh-۹۹m
		$\sqrt{13} E_{-9}$	$\sqrt{6} E_{-9}$	-/+..	M		
		$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{13} E_{-9}$	-/+..	S		
$\sqrt{14} E_{-9}$	-/+..	$\sqrt{6} E_{-9}$	$\sqrt{14} E_{-9}$	-/+..	F	ساعت ۰/۰۸	Rh-۱۰۸
		$\sqrt{14} E_{-9}$	$\sqrt{6} E_{-9}$	-/+..	M		

جدول ٤ (اداما)

e(g)	f ₁	تنفس				نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
		e(g) _{0.0μm}	e(g) _{1.0μm}	f ₁	نوع		
٥/٥ E-١٠	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١٠	٣/٣ E-١٠	٠/٠٥٠	S		
		١/١ E-٩	١/١ E-٩	٠/٠٥٠	F	٢ سال	Rh-١٠١
		١/١ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	M		
٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	S		
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	F	روز ٤٨٤	Rh-١٠١m
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	M		
٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	٨/٨ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	F	٢ سال ٢/٩٠	Rh-١٠٢
		٥/٥ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	M		
		٦/٦ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	٧/٧ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	F	روز ٢/٧	Rh-١٠٢m
		٣/٣ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	M		
		٤/٤ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-١٢	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١٢	٨/٨ E-١٢	٠/٠٥٠	F	٢ ساعت ١/٩٣٥	Rh-١٠٣m
		٧/٧ E-١٢	٧/٧ E-١٢	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-١٢	٧/٧ E-١٢	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	١/١ E-١٠	٨/٨ E-١٠	٠/٠٥٠	F	روز ١/٤٧	Rh-١٠٤
		٦/٦ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	١/١ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	F	٢ ساعت ٢/٢٠	Rh-١٠٣m
		٦/٦ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-٩	٧/٧ E-٩	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-١١	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١١	٤/٤ E-١١	٠/٠٥٠	F	٢ ساعت ١/٣٦٢	Rh-١٠٥
		٧/٧ E-١١	٧/٧ E-١١	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-١١	٧/٧ E-١١	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١٠	٦/٦ E-١٠	٠/٠٥٠	F	روز ٢/٢٣	Pd-١٠٠
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-١٠	٨/٨ E-١٠	٠/٠٥٠	S		
٨/٨ E-١١	٠/٠٥٠	٨/٨ E-١١	٦/٦ E-١١	٠/٠٥٠	F	٢ ساعت ٦/٢٧	Pd-١٠١
		٨/٨ E-١١	٧/٧ E-١١	٠/٠٥٠	M		
		٨/٨ E-١١	٧/٧ E-١١	٠/٠٥٠	S		
٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	F	روز ١/٧٠	Pd-١٠٢
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	M		
		٧/٧ E-١٠	٧/٧ E-١٠	٠/٠٥٠	S		

جدول ۱۴ (ادامه)

جدول ۱۶ (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	نام	توضیح	e(g) _{بلع}	f _{بلع}	e(g) _{وینم}	f _{وینم}	e(g) _{بلع}	f _{بلع}	نوع
۱/۰ E-۱۱	۱/۰۰	۰ ساعت ۰/۳۳۳	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	S			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	S			
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰	کادمیم ۰/۹۷۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	۰ ساعت ۰/۲۹	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۷	۱/۰ E-۰۹	۱/۰ E-۰۹	۰/۰۰	F			
			۰/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۹	۰/۰۰	M			
			۰/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۹	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۸	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۳۰ E+۱۰	۱/۰ E-۰۸	۱/۰ E-۰۸	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۸	۱/۰ E-۰۸	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۸	۱/۰ E-۰۸	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۷	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۷	۱/۰ E-۰۷	۱/۰ E-۰۷	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۷	۱/۰ E-۰۷	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۷	۱/۰ E-۰۷	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۶	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۳	۱/۰ E-۰۶	۱/۰ E-۰۶	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۶	۱/۰ E-۰۶	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۶	۱/۰ E-۰۶	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۵	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۴۴	۱/۰ E-۰۵	۱/۰ E-۰۵	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۵	۱/۰ E-۰۵	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۵	۱/۰ E-۰۵	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۴	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۴۴	۱/۰ E-۰۴	۱/۰ E-۰۴	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۴	۱/۰ E-۰۴	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۴	۱/۰ E-۰۴	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۳	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۹	۱/۰ E-۰۳	۱/۰ E-۰۳	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۳	۱/۰ E-۰۳	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۳	۱/۰ E-۰۳	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۲	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۹	۱/۰ E-۰۲	۱/۰ E-۰۲	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۲	۱/۰ E-۰۲	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۲	۱/۰ E-۰۲	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۱	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۴۴	۱/۰ E-۰۱	۱/۰ E-۰۱	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۱	۱/۰ E-۰۱	۰/۰۰	M			
			۱/۰ E-۰۱	۱/۰ E-۰۱	۰/۰۰	S			
۱/۰ E-۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۲۹	۱/۰ E-۰۰	۱/۰ E-۰۰	۰/۰۰	F			
			۱/۰ E-۰۰	۱/۰ E-۰۰	۰/۰۰	M			
۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰ ۰/۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	F			
			۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	M			
۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	ایندیم ۰/۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	F			
			۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	M			
۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	ایندیم ۰/۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	F			
			۰/۰ E-۰۰	۰/۰ E-۰۰	۰/۰۰	M			

جدول ۱۴ (ادامه)

جدول ۱۴ (ادامه)

بلع e(g)	f ₁	e(g) _{μm}	تنفس e(g) _{μm}	f ₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هست پرتوزا
۷/۸ E-۱۰	۰/۰۲۰	۷/۸ E-۱۰	۷/۸ E-۱۰	۰/۰۲۰	M		
		۴/۷ E-۱۰	۵/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	F	۵۵/۰ سال	Sn-۱۲۱m
		۲۲ E-۹	۶/۷ E-۹	۰/۰۲۰	M		
۷/۱ E-۹	۰/۰۲۰	۱/۱ E-۹	۱/۲ E-۹	۰/۰۲۰	F	۱۲۴ روز	Sn-۱۲۲
		۵/۶ E-۹	۷/۷ E-۹	۰/۰۲۰	M		
۷/۸ E-۱۱	۰/۰۲۰	۷/۸ E-۱۱	۷/۸ E-۱۱	۰/۰۲۰	F	۰/۳۷۸ ساعت	Sn-۱۲۳m
		۶/۶ E-۱۱	۷/۸ E-۱۱	۰/۰۲۰	M		
۷/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۷/۷ E-۱۰	۴/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	F	۰/۷۶ روز	Sn-۱۲۰
		۷/۸ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	M		
۷/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	۷/۷ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	F	۱۰۰/۰ E+۰ سال	Sn-۱۲۷
		۱/۸ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	M		
۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۸ E-۱۰	۰/۰۲۰	F	۰/۱۰ ساعت	Sn-۱۲۷
		۷/۰ E-۱۰	۱/۲ E-۱۰	۰/۰۲۰	M		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۲۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۴ E-۱۱	۰/۰۲۰	F	۰/۳۸۰ ساعت	Sn-۱۲۸
		۱/۰ E-۱۱	۷/۱ E-۱۱	۰/۰۲۰	M		
۷/۸ E-۱۱	۰/۱۰۰	۷/۸ E-۱۱	۴/۲ E-۱۲	۰/۱۰۰	F	۰/۰۳ ساعت	Sb-۱۱۵
		۷/۳ E-۱۱	۱/۴ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	۷/۱ E-۱۱	۳/۴ E-۱۲	۰/۱۰۰	F	۰/۲۲۳ ساعت	Sb-۱۱۶
		۷/۳ E-۱۱	۱/۶ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۷ E-۱۱	۰/۱۰۰	۷/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۷m
		۱/۰ E-۱۱	۰/۴ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۰ E-۱۱	۴/۲ E-۱۲	۰/۱۰۰	F	۰/۲۰ ساعت	Sb-۱۱۸
		۱/۰ E-۱۱	۷/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۱ E-۱۰	۴/۲ E-۱۲	۰/۱۰۰	F	۰/۰۳ ساعت	Sb-۱۱۹
		۷/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۹ روز	Sb-۱۱۹
		۰/۹ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۷ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۷ E-۱۰	۰/۹ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۷ روز	Sb-۱۲۰
		۱/۱ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۷
		۱/۱ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۸m
		۷/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۹ روز	Sb-۱۱۹
		۰/۹ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۷ E-۱۱	۰/۱۰۰	۷/۷ E-۱۱	۰/۹ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۷ روز	Sb-۱۲۰
		۱/۱ E-۱۱	۱/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۹
		۰/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۷ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۷ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۷ روز	Sb-۱۲۱
		۱/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۸
		۰/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		
۷/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۷ روز	Sb-۱۱۹
		۰/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۱/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	۱/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰ ساعت	Sb-۱۱۸m
		۰/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۱۰۰	M		

جدول ۱۳ (ادامه)

نامه پرتوزا	نیمه عمر فیزیکی	نوع	$e(g)_{\text{انم}}$	تنفس	f_1	بلع	$e(g)_{\text{انم}}$	f_1	$e(g)_{\text{انم}}$	f_1	$e(g)_{\text{انم}}$	f_1
Sb-۱۲۰	۲/۷۷ سال	F	۱/۷ E-۹	۱/۶ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۵ E-۹	۰/۵۰۰	۰/۴ E-۹	۰/۴۰۰
Sb-۱۲۱	۰/۲۲ روز	M	۰/۸ E-۹	۰/۷ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۲ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۰ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۱ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۲	۰/۱۳۰ ساعت	F	۰/۷۸ E-۹	۰/۷۷ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۷ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۶ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۵ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۳m	۰/۱۳۰ ساعت	M	۰/۷۷ E-۹	۰/۷۶ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۶ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۵ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۴ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۴	۰/۱۸۰ روز	F	۰/۷۶ E-۹	۰/۷۵ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۵ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۴ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۳ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۵	۰/۱۷۷ روز	M	۰/۷۵ E-۹	۰/۷۴ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۴ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۳ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۲ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۶	۰/۱۷۸ ساعت	F	۰/۷۴ E-۹	۰/۷۳ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۳ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۲ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۱ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۷	۰/۱۷۸ ساعت	M	۰/۷۳ E-۹	۰/۷۲ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۲ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۱ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۰ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۸	۰/۱۷۸ ساعت	F	۰/۷۲ E-۹	۰/۷۱ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۱ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۰ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۷۹ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۲۹	۰/۱۷۸ ساعت	M	۰/۷۱ E-۹	۰/۷۰ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۷۰ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۹ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۸ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۳۰	۰/۱۷۸ ساعت	F	۰/۷۰ E-۹	۰/۶۹ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۶۹ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۸ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۷ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۳۱	۰/۱۷۸ ساعت	M	۰/۶۹ E-۹	۰/۶۸ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۶۸ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۷ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۶ E-۹	۰/۶۰۰
Sb-۱۳۲	۰/۱۷۸ ساعت	F	۰/۶۸ E-۹	۰/۶۷ E-۹	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۶۷ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۶ E-۹	۰/۶۰۰	۰/۶۵ E-۹	۰/۶۰۰
Tl-۱۱۶	تلوریم	F	۰/۷ E-۹	۰/۶ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۶ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۵ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۴ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۱	۰/۱۷۵ دندر	M	۰/۷ E-۹	۰/۶ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۶ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۵ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۴ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۲	۰/۱۷۵ دندر	F	۰/۶ E-۹	۰/۵ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۵ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۴ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۳ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۳m	۰/۱۷۵ دندر	M	۰/۵ E-۹	۰/۴ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۴ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۳ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۴	۰/۱۷۵ دندر	F	۰/۴ E-۹	۰/۳ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۳ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۵m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۳ E-۹	۰/۲ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۲ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۶m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۲ E-۹	۰/۱ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۱ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۷m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۱ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۸m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۹m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۰	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۱m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۲m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۳m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۴m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۵m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۶m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۷m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۸m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۹m	۰/۱۰۰ سال	M	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰
Te-۱۱۰m	۰/۱۰۰ سال	F	۰/۰ E-۹	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰	۰/۰ E-۹	۰/۲۰۰

جدول ۱۴ (ادامه)

جدول ۱۴ (ادامه)

بلع	$e(g)$	f_1	تنفس			نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
			$e(g)_{\text{و}} \mu\text{m}$	$e(g)_{\text{و}} \mu\text{m}$	f_1			
	۷/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	۷/۸ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	F	۲/۹۰ ساعت	Cs-۱۳۷m
	۷/۰ E-۱۰	۱/۰۰۰	۷/۸ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۱/۰۰۰	F	۲۰۰۰ E+۰۷ سال	Cs-۱۳۰
	۷/۸ E-۱۱	۱/۰۰۰	۷/۸ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	F	۰/۰۰۰ ساعت	Cs-۱۳۰m
	۷/۰ E-۱۰	۱/۰۰۰	۷/۸ E-۱۰	۱/۰ E-۰۹	۱/۰۰۰	F	۱۳/۱ روز	Cs-۱۳۶
	۷/۸ E-۱۰	۱/۰۰۰	۷/۸ E-۱۰	۱/۰ E-۰۹	۱/۰۰۰	F	۳۰/۰ سال	Cs-۱۳۷
	۴/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	۴/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/۰۰۰	F	۰/۰۷۶ ساعت	Cs-۱۳۸
								پارم
	۷/۱ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۲ E-۱۰	۷/۸ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	۱/۶۱ ساعت	Ba-۱۳۶
	۷/۸ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۸ E-۱۰	۸/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۲۳ روز	Ba-۱۲۸
	۵/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۱۱/۸ روز	Ba-۱۳۱
	۵/۹ E-۱۲	۰/۱۰۰	۵/۶ E-۱۲	۵/۱ E-۱۲	۰/۱۰۰	F	۰/۰۲۳ ساعت	Ba-۱۳۳m
	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۱/۰ E-۰۹	۱/۰ E-۰۹	۰/۱۰۰	F	۱۰/۷ سال	Ba-۱۳۷
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۶۲ روز	Ba-۱۳۷m
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۲۰ روز	Ba-۱۳۷
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰۷ ساعت	Ba-۱۳۸
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰۸ ساعت	Ba-۱۳۹
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۹	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰۷ روز	Ba-۱۴۰
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰۵ ساعت	Ba-۱۴۱
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	F	۰/۰۰۷ ساعت	Ba-۱۴۲
	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		لایتم
	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۳ ساعت	La-۱۳۱
			۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ ساعت	La-۱۳۲
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ ساعت	La-۱۳۵
	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ E+۰۴ سال	La-۱۴۷
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ E+۱۱ سال	La-۱۴۸
			۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ روز	La-۱۴۹
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ ساعت	La-۱۵۱
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ ساعت	La-۱۵۲
	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	M		
	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	F	۰/۰۰۰ ساعت	La-۱۵۳
			۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	M		

سریع

مدونات ادابہ

مدونه ادامه

پروگرام اسلامی

مدونات ادابہ

مدادول F (ادامه)

بلع	e(g)	f₁	e(g)_{μm}	نفس	e(g)_{μm}	f₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
	1/2 E-11	0/0 E-11	1/2 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		1/12 روز	Ho-166
	1/1 E-11	0/0 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		1/20 سال	Ho-178m
	1/3 E-11	0/0 E-11	1/0 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		2/10 ساعت	Ho-177
									ایرس
	1/0 E-11	0/0 E-11	1/0 E-11	0/1 E-11	0/0 E-11	M		2/24 ساعت	Er-161
	1/9 E-11	0/0 E-11	1/1 E-11	1/2 E-12	0/0 E-11	M		10/1 ساعت	Er-170
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/2 E-11	2/8 E-11	0/0 E-11	M		9/20 روز	Er-173
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	2/7 E-11	0/0 E-11	M		7/52 ساعت	Er-171
	1/0 E-11	0/0 E-11	1/2 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		2/0 روز	Er-172
									تولم
	2/9 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		1/32 ساعت	Tm-162
	2/8 E-11	0/0 E-11	2/8 E-11	1/8 E-11	0/0 E-11	M		7/1 ساعت	Tm-161
	2/7 E-11	0/0 E-11	1/7 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		9/24 روز	Tm-177
	1/3 E-11	0/0 E-11	0/2 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		129 روز	Tm-179
	1/1 E-11	0/0 E-11	1/1 E-11	1/3 E-11	0/0 E-11	M		1/92 سال	Tm-171
	1/9 E-11	0/0 E-11	1/2 E-11	1/1 E-11	0/0 E-11	M		2/60 روز	Tm-178
	2/1 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	1/8 E-11	0/0 E-11	M		8/24 ساعت	Tm-175
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/1 E-11	1/4 E-11	0/0 E-11	M		1/24 ساعت	Tm-176
									ایرس
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/2 E-11	1/2 E-11	0/0 E-11	M		1/30 ساعت	Yb-162
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	1/2 E-11	0/0 E-11	S			
	2/0 E-11	0/0 E-11	2/1 E-11	2/2 E-11	0/0 E-11	M		2/36 روز	Yb-166
	2/0 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	2/7 E-11	0/0 E-11	S			
	2/0 E-11	0/0 E-11	2/0 E-12	2/0 E-12	0/0 E-12	M		1/292 ساعت	Yb-177
	2/0 E-11	0/0 E-11	2/0 E-12	2/9 E-12	0/0 E-12	S			
	2/1 E-11	0/0 E-11	2/1 E-11	2/1 E-11	0/0 E-11	M		220 روز	Yb-179
	2/1 E-11	0/0 E-11	2/1 E-11	2/8 E-11	0/0 E-11	S			
	2/1 E-11	0/0 E-11	2/6 E-11	2/7 E-11	0/0 E-11	M		4/19 روز	Yb-170
	2/1 E-11	0/0 E-11	2/1 E-11	2/1 E-11	0/0 E-11	S			
	2/2 E-11	0/0 E-11	2/2 E-11	2/8 E-11	0/0 E-11	S			
	2/2 E-11	0/0 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	0/0 E-11	M		1/90 ساعت	Yb-178
	2/2 E-11	0/0 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	0/0 E-11	S			
	2/3 E-11	0/0 E-11	2/3 E-11	2/1 E-11	0/0 E-11	M		1/23 ساعت	Yb-176
	2/3 E-11	0/0 E-11	2/3 E-11	2/3 E-11	0/0 E-11	S			
									لوتنیم
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	2/0 E-11	0/0 E-11	M		1/82 روز	Lu-166
	2/7 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	2/8 E-11	0/0 E-11	S			
	2/9 E-11	0/0 E-11	2/7 E-11	2/1 E-11	0/0 E-11	M		2/00 روز	Lu-174
	2/9 E-11	0/0 E-11	2/9 E-11	2/8 E-11	0/0 E-11	S			

جدول ۱۶ (اداما)

نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا					
تفسیه	e(g) _{μm}	f _i	e(g) _{μm}	f _i	بلع	e(g)	f _i
M	روز ۸/۲۲	Lu-WI	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰
S	روز ۷/۷	Lu-WT	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۷ E-۹
M	سال ۱/۳۷	Lu-WF	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱
S	سال ۴/۳۱	Lu-WF	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
M	روز ۱/۲	Lu-WFM	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹
S	سال ۲/۷۱-E+۱۰	Lu-WM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰
M	ساعت ۷/۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰
S	روز ۷/۷	Lu-WF	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹
M	ساعت ۱/۳۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
S	روز ۷/۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹
M	ساعت ۱/۳۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱
S	روز ۷/۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱
M	ساعت ۱/۳۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
S	روز ۷/۷	Lu-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
F	ساعت ۱/۷	Hf-WI	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰
M	سال ۱/۸۷	Hf-WT	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۷ E-۹
F	ساعت ۲/۴	Hf-WF	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
M	روز ۷/۷	Hf-WF	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
F	ساعت ۱/۸۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱
M	ساعت ۱/۳۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
F	روز ۷/۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹
M	ساعت ۱/۳۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
F	روز ۷/۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹
M	ساعت ۱/۳۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱
F	روز ۷/۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
M	ساعت ۱/۳۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰
F	روز ۷/۷	Hf-WFM	۷/۷ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۵/۰ E-۹	۷/۰ E-۹

جدول ٤ (اداما)

e(g) بلع	f ₁	e(g) _{μm}	نفس e(g) _{μm}	f ₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۲	۱/۲ E-۹	۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۲	M	۰/۰ ساعت	Hf-۱۸+m
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	F		
۱/۱ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۹	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	M	۰/۰ روز	Hf-۱۸۱
		۱/۱ E-۹	۱/۱ E-۹	۰/۰۰۲	M		
۱/۰ E-۹	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۸	۱/۰ E-۹	۰/۰۰۲	F	۰/۰ E+۰.۶ سال	Hf-۱۸۲
		۱/۰ E-۸	۱/۰ E-۸	۰/۰۰۲	M		
۱/۲ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۲	F	۰/۰ ساعت	Hf-۱۸۳m
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۲	M		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۲	F	۰/۰ ساعت	Hf-۱۸۳
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۲	M		
۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	F	۰/۰ ساعت	Hf-۱۸۴
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۲	M		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۳
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۴
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۵
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۶
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۷
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۸
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۹
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۱
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۲
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۳m
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۴
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۵m
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۶m
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۷m
		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۳	S		
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۴	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	M	۰/۰ ساعت	Ta-۱۷۸m
		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۳	S		

جدول ۱۴ (ادامه)

<u>بلع</u>	<u>$e(g)$</u>	<u>f_i</u>	<u>$e(g)_{\mu m}$</u>	<u>تنفس</u>	<u>$e(g)_{\mu m}$</u>	<u>f_i</u>	<u>نوع</u>	<u>نیمه عمر فیزیکی</u>	<u>هسته پرتوزا</u>
۱/۸ E-۹	۰/۰۰۱	۱/۸ E-۹	۱/۸ E-۹	۰/۰۰۱	M			روز ۰/۰/۱۰	Ta-۱۸۳
		۷/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۰/۰۰۱	S				
۷/۸ E-۱۰	۰/۰۰۱	۷/۰ E-۱۰	۶/۱ E-۱۰	۰/۰۰۱	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Ta-۱۸۲
		۷/۳ E-۱۰	۶/۱ E-۱۰	۰/۰۰۱	S				
۷/۸ E-۱۱	۰/۰۰۱	۷/۸ E-۱۱	۶/۸ E-۱۱	۰/۰۰۱	M			ساعت ۰/۰/۰۱	Ta-۱۸۵
		۷/۲ E-۱۱	۶/۸ E-۱۱	۰/۰۰۱	S				
۷/۲ E-۱۱	۰/۰۰۱	۷/۰ E-۱۱	۱/۸ E-۱۱	۰/۰۰۱	M			ساعت ۰/۰/۰۲	Ta-۱۸۷
		۷/۱ E-۱۱	۱/۸ E-۱۱	۰/۰۰۱	S				
تگزین									
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۷۶
۱/۱ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۰/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۷۷
۱/۱ E-۱۱	۰/۰۰۰								
۱/۲ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۲ E-۱۰	۱/۲ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			روز ۰/۰/۰۳	W-۱۷۸
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۷۹
۱/۰ E-۱۲	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۲	۱/۰ E-۱۲	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۸۰
۱/۰ E-۱۲	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			روز ۰/۰/۰۱	W-۱۸۱
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	F			روز ۰/۰/۰۲	W-۱۸۲
۰/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۸۳
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			روز ۰/۰/۰۱	W-۱۸۴
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	F			روز ۰/۰/۰۲	W-۱۸۵
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	W-۱۸۶
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰								
ریم									
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۷۷
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M				
۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	F			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۷۸
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۱	۰/۰۰۰	M				
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۷۹
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۰
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۱
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۲
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۳
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۴
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰	M			ساعت ۰/۰/۰۰	Re-۱۸۵
۱/۰ E-۱۰	۰/۰۰۰								

مدونات ادامہ

بلع	e(g)	f ₁	تنفس	e(g) _{μm}	e(g) _{μm}	f ₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	ہستہ پر توزا
1/0 E-14	+/A++		۷/۸ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۱۷۵	Re-14sm
			۴/۸ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۱/A++	M			
1/0 E-14	+/A++		۷/۲ E-۱۰	۶/۳ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۴۷۸	Re-14M
			۱/۲ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۱/A++	M			
۲/۲ E-14	+/A++		۱/۲ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۱/A++	F		سال ۲۰۰ E++۰	Re-14sm
			۷/۰ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۱/A++	M			
۰/۱ E-12	+/A++		۷/۱ E-۱۲	۷/۰ E-۱۲	۱/A++	F		سال ۵۰۰ E++۰	Re-14W
			۶/۰ E-۱۲	۷/۰ E-۱۲	۱/A++	M			
۱/۴ E-10	+/A++		۷/۱ E-۱۰	۴/۷ E-۱۰	۱/A++	F		۱۷۰ ساعت	Re-14W
			۷/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۱/A++	M			
۱/۱ E-11	+/A++		۱/۱ E-۱۱	۱/۱ E-۱۱	۱/A++	F		۰.۰۵ ساعت	Re-14MM
			۱/۱ E-۱۱	۱/۲ E-۱۱	۱/A++	M			
۷/۸ E-10	+/A++		۱/۲ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۱۰۱	Re-14A
			۷/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	M			
۱/۰ E-11	+/A++		۱/۱ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	F		۰.۰۵ ساعت	Os-14
			۱/۰ E-۱۱	۱/۱ E-۱۱	۱/A++	M			
۰/۰ E-11	+/A++		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	S			
۱/۰ E-11	+/A++		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	F		۱۷۰ ساعت	Os-14W
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	M			
۰/۰ E-10	+/A++		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	M		۰.۰۵ ساعت	Os-14M
			۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	S			
۰/۱ E-10	+/A++		۱/۰ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۴۸۰	Os-14W
			۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	M			
۱/۰ E-11	+/A++		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	S			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	F		۰.۰۵ ساعت	Os-14sm
۰/۰ E-12	+/A++		۰/۰ E-۱۲	۱/۰ E-۱۲	۱/A++	M			
			۰/۰ E-۱۲	۰/۱ E-۱۲	۱/A++	S			
۰/۰ E-12	+/A++		۰/۰ E-۱۲	۰/۰ E-۱۲	۱/A++	F		روز ۱۰۰	Os-14M
			۰/۰ E-۱۲	۰/۰ E-۱۲	۱/A++	M			
۰/۰ E-11	+/A++		۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۱/A++	F		روز ۱۰۰	Os-14W
			۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۱/A++	M			
۱/۰ E-11	+/A++		۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	S			
			۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/A++	F		۰.۰۵ ساعت	Os-14sm
۰/۰ E-10	+/A++		۰/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	M			
			۰/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	S			
۰/۱ E-10	+/A++		۰/۱ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۱۰۰	Os-14W
			۰/۱ E-۱۰	۱/۱ E-۱۰	۱/A++	M			
۱/۰ E-10	+/A++		۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	S			
			۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	F		روز ۱۰۰	Os-14M
۰/۱ E-10	+/A++		۰/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	M			
			۰/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/A++	S			

جدول ۴ (ادامه)

بلع $e(g)$	f_1	$e(g)_{\text{و}} \mu\text{m}$	تنفس $e(g)_{\text{و}} \mu\text{m}$	f_1	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
$\sqrt{t} E-4$	✓/✓	$\sqrt{t} E-4$	$\sqrt{t} E-4$	✓/✓	S	✓/✓ سال	Os-144
		$\sqrt{t} E-4$	$\sqrt{t} E-4$	✓/✓	F		
		$\sqrt{t} E-4$	$\sqrt{t} E-4$	✓/✓	M		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-182
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-183
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	M		
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-184
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-185
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	M		
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-186
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-187
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-188
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	M		
		$\sqrt{\lambda} E-11$	$\sqrt{\lambda} E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-189
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-190
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-191
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-192
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-193
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		
$t/\lambda E-11$	✓/✓	$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	F	✓/✓ ساعت	Ir-194.m
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	M		
		$t/\lambda E-11$	$t/\lambda E-11$	✓/✓	S		

جدول ٤ (اداما)

بلج	e(g)	f₁	e(g)_{oμm}	e(g)_{oμm}	f₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
١/٨ E-٩	٠/٠٣٠	٢/٧ E-٩	١/٨ E-٩	٠/٠٣٠	F		٦٤/٦ روز	Ir-197
		٢/١ E-٩	٢/٩ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٢/٩ E-٩	٢/٢ E-٩	٠/٠٣٠	S			
٢/١ E-٩	٠/٠٣٠	٥/٧ E-٩	٤/٨ E-٩	٠/٠٣٠	F		٢/٣ E+٠٢ سال	Ir-197m
		٢/١ E-٩	٥/٦ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		١/٨ E-٨	٢/٨ E-٨	٠/٠٣٠	S			
٢/٧ E-٩	٠/٠٣٠	١/٧ E-٩	١/٧ E-٩	٠/٠٣٠	F		١١/٩ روز	Ir-197m
		٩/١ E-٩	٦/٠ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		١/٠ E-٩	١/٢ E-٩	٠/٠٣٠	S			
١٧ E-٩	٠/٠٣٠	٢/٧ E-٩	٢/٧ E-٩	٠/٠٣٠	F		١٩/١ ساعت	Ir-198
		٧/١ E-٩	٥/٣ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٧/٦ E-٩	٥/٧ E-٩	٠/٠٣٠	S			
٧/١ E-٩	٠/٠٣٠	٧/٦ E-٩	٦/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F		٦٧ روز	Ir-197m
		٧/٦ E-٩	٨/٦ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٨/٢ E-٩	١/٢ E-٨	٠/٠٣٠	S			
٧/٤ E-٩	٠/٠٣٠	٦/٦ E-٩	٦/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F		٢/٥ ساعت	Ir-198
		٧/٦ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٧/٦ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	S			
٧/١ E-٩	٠/٠٣٠	١/١ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F		٢/٨ ساعت	Ir-197m
		٧/٣ E-٩	١/٦ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٧/٦ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	S			
٧/٤ E-٩	٠/٠٣٠	١/١ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F		٢/٨ ساعت	Ir-197m
		٧/٦ E-٩	١/٦ E-٩	٠/٠٣٠	M			
		٧/٦ E-٩	٧/٦ E-٩	٠/٠٣٠	S			
٩/٣ E-١١	٠/٠٣٠	٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		٢/٠ ساعت	Pt-187
		٧/٦ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F		١/٢ روز	
		٧/٦ E-١١	٤/١ E-١١	٠/٠٣٠	F		١٠/٩ ساعت	
٧/٤ E-١٠	٠/٠٣٠	١/٩ E-١٠	١/١ E-١٠	٠/٠٣٠	F		٢/٨٠ روز	Pt-181
		٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		٥/٦ سال	
		٧/٦ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F		٤/٣٣ روز	
٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	٧/٦ E-١٠	١/٩ E-١٠	٠/٠٣٠	F		٤/٢ روز	Pt-190m
		٧/٦ E-١٠	٤/١ E-١١	٠/٠٣٠	F		١٧/٣ ساعت	
		٧/٦ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F			
٨/٤ E-١١	٠/٠٣٠	٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		١٧/٣ ساعت	Pt-187
		٨/٤ E-١١	٤/١ E-١١	٠/٠٣٠	F			
		٨/٤ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F			
٨/٦ E-١١	٠/٠٣٠	٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		١/٥٧ ساعت	Pt-197m
		٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		٥١٢ ساعت	
		٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F			
٨/٨ E-٩	٠/٠٣٠	٦/٦ E-٩	٧/٤ E-٩	٠/٠٣٠	F		١٢/٥ ساعت	Pt-187
		٦/٦ E-٩	٦/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F			
		٦/٦ E-٩	٦/٦ E-٩	٠/٠٣٠	F			
٩/٣ E-١١	٠/٠٣٠	٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١١	٠/٠٣٠	F		١٧/٦ ساعت	Au-197
		٧/٦ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	M			
		٧/٦ E-١١	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	S			
٩/٨ E-١٠	٠/٠٣٠	٧/٨ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F		٣٣/١٣٣ روز	Au-198
		٧/٨ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F			
		٧/٨ E-١٠	٧/٦ E-١٠	٠/٠٣٠	F			

جدول ۱۶ (اداما)

e(g) بلع	f _i	e(g) _{0.01m}	e(g) _{0.01m}	f _i	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
۷/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۸ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
		۷/۸ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۰/۱۰۰	S		
		۷/۹ E-۱۰	۷/۱ E-۱۱	۰/۱۰۰	F	روز ۱۸۷	Au-۱۹۶
		۸/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۱۰۰	M		
۷/۰ E-۹	۰/۱۰۰	۷/۲ E-۹	۷/۳ E-۹	۰/۱۰۰	S		
		۷/۳ E-۹	۷/۴ E-۹	۰/۱۰۰	M	روز ۲/۷۹	Au-۱۹۸
		۷/۴ E-۹	۷/۵ E-۹	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۸	۰/۱۰۰	۷/۵ E-۸	۷/۶ E-۸	۰/۱۰۰	F	روز ۷/۴۰	Au-۱۹۸m
		۷/۶ E-۸	۷/۷ E-۸	۰/۱۰۰	M		
		۷/۷ E-۸	۷/۸ E-۸	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۷	۰/۱۰۰	۷/۸ E-۷	۷/۹ E-۷	۰/۱۰۰	F	روز ۲/۱۴	Au-۱۹۹
		۷/۹ E-۷	۷/۱ E-۷	۰/۱۰۰	M		
		۷/۱ E-۷	۷/۰ E-۷	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۶	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۶	۷/۱ E-۶	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۰/۰۷	Au-۲۰۰
		۷/۱ E-۶	۷/۲ E-۶	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۶	۷/۳ E-۶	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۵	۰/۱۰۰	۷/۳ E-۵	۷/۴ E-۵	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۱۸۷	Au-۲۰۰m
		۷/۴ E-۵	۷/۵ E-۵	۰/۱۰۰	M		
		۷/۵ E-۵	۷/۶ E-۵	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۴	۰/۱۰۰	۷/۶ E-۴	۷/۷ E-۴	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۰/۴۳	Au-۲۰۱
		۷/۷ E-۴	۷/۸ E-۴	۰/۱۰۰	M		
		۷/۸ E-۴	۷/۹ E-۴	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۳	۰/۱۰۰	۷/۷ E-۳	۷/۸ E-۳	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۲/۰۰	Hg-۱۹۷
		۷/۸ E-۳	۷/۹ E-۳	۰/۱۰۰	M		
		۷/۹ E-۳	۷/۱ E-۳	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۲	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۲	۷/۱ E-۲	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۲/۵۰	Hg-۱۹۸
		۷/۱ E-۲	۷/۲ E-۲	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۲	۷/۳ E-۲	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۱	۰/۱۰۰	۷/۱ E-۱	۷/۲ E-۱	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۱۱/۱	Hg-۱۹۸m
		۷/۲ E-۱	۷/۳ E-۱	۰/۱۰۰	M		
		۷/۳ E-۱	۷/۴ E-۱	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۰	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۰	۷/۱ E-۰	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۱۱/۱	Hg-۱۹۸m
		۷/۱ E-۰	۷/۲ E-۰	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۰	۷/۳ E-۰	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۱۸	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۰/۱۰۰	F	۰/۷۰ E+۰۲	Hg-۱۹۶
		۷/۱ E-۱۸	۷/۲ E-۱۸	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۱۸	۷/۳ E-۱۸	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۱۷	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۱۰۰	F	۰/۷۱ E+۰۲	Hg-۱۹۶
		۷/۱ E-۱۷	۷/۲ E-۱۷	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۱۷	۷/۳ E-۱۷	۰/۱۰۰	S		
۷/۰ E-۱۶	۰/۱۰۰	۷/۰ E-۱۶	۷/۱ E-۱۶	۰/۱۰۰	F	۰ ساعت ۰/۹۰	Hg-۱۹۶
		۷/۱ E-۱۶	۷/۲ E-۱۶	۰/۱۰۰	M		
		۷/۲ E-۱۶	۷/۳ E-۱۶	۰/۱۰۰	S		

جدول ٤ (اداما)

e(g) بلع	f _i	e(g) _{μm}	e(g) _{μm}	f _i	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
٤/V E-11	١/٢٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٢٠	F	٥/٩٠ ساعت	Hg-١٩٥
		٤/T E-11	٤/T E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F	١/٧٣ روز	Hg-١٩٥m
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F		(آلی)
٦/V E-11	١/٢٠	٦/V E-11	٦/V E-11	١/٢٠	F	١/٧٣ روز	Hg-١٩٥m
		٦/V E-11	٦/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	١/٧٣ روز	Hg-١٩٧
١/V E-11	١/٤٠						(آلی)
٢/V E-11	١/٢٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	F	٢/٧٣ روز	Hg-١٩٧
		٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
١/V E-11	١/٤٠	١/V E-11	١/V E-11	١/٤٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-١٩٧m
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F		(آلی)
٤/V E-11	١/٢٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٢٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-١٩٧m
		٤/V E-11	٤/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٢/V E-11	١/٢٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-١٩٩m
		٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-١٩٩m
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F		(آلی)
٢/V E-11	١/٢٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-١٩٩m
		٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	٢٣/٨ ساعت	Hg-٢٠٢
١/V E-11	١/٤٠						(آلی)
٥/V E-11	١/٢٠	٥/V E-11	٥/V E-11	١/٢٠	F	٤٧٦ روز	Hg-٢٠٣
		٥/V E-11	٥/V E-11	١/٢٠	M		(معدنی)
٣/V E-11	١/٤٠	٣/V E-11	٣/V E-11	١/٤٠	F	٤٧٦ روز	Hg-٢٠٣
		٣/V E-11	٣/V E-11	١/٤٠	M		(معدنی)
							تالیم
٨/V E-12	١/٤٠	٨/V E-12	٨/V E-12	١/٤٠	F	١/٥٥٠ ساعت	Tl-١٩٤
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	١/٥٤٦ ساعت	Tl-١٩٤m
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F	١/١٦ ساعت	Tl-١٩٤
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F	٢/٤٤ ساعت	Tl-١٩٤
٧/V E-11	١/٤٠	٧/V E-11	٧/V E-11	١/٤٠	F	٥/٣ ساعت	Tl-١٩٤
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	١/٨٧ ساعت	Tl-١٩٤m
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F	٧/٤٧ ساعت	Tl-١٩٤
٢/V E-11	١/٤٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٤٠	F	٢/١٩ روز	Tl-٢٠١
٣/V E-11	١/٤٠	٣/V E-11	٣/V E-11	١/٤٠	F	٢/١٤ روز	Tl-٢٠١
٤/V E-11	١/٤٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٤٠	F	٢/١٢ روز	Tl-٢٠١
١/V E-11	١/٤٠	١/V E-11	١/V E-11	١/٤٠	F	٣/٧٨ سال	Tl-٢٠٤
							سرب
٢/V E-11	١/٢٠	٢/V E-11	٢/V E-11	١/٢٠	F	١/٢٣٣ ساعت	Pb-١٩٥m
١/V E-11	١/٢٠	١/V E-11	١/V E-11	١/٢٠	F	٢/٤٠ ساعت	Pb-١٩٨
٤/V E-11	١/٢٠	٤/V E-11	٤/V E-11	١/٢٠	F	١/٥٠ ساعت	Pb-١٩٩

مدونات ادماج

جدول ۲ (ادامه)

مدونات ادماج

نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا	تغییر					
e(g)	f ₁	e(g) _{0\mu m}	e(g) _{1\mu m}	f ₁	تنفس			
Th-226	1/0 E-1+	0/0 E-+4	1/1 E-+8	0/0 E-+8	0/0 E-+4	M	1/010 ساعت	توریم
Th-226	1/1 E-1+	1/0 E-+4	1/1 E-+8	0/0 E-+8	1/0 E-+4	S		
Th-226	1/1 E-+4	0/0 E-+4	1/2 E-+6	1/0 E-+6	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Th-226
Th-226	1/1 E-+4	1/0 E-+4	1/2 E-+6	1/0 E-+6	1/0 E-+4	S	1/10 روز	Th-226
Th-228	1/1 E-+8	0/0 E-+4	1/2 E-+6	1/1 E-+6	0/0 E-+4	M	1/10 سال	Th-228
Th-228	1/1 E-+8	1/0 E-+4	1/2 E-+6	1/0 E-+6	1/0 E-+4	S	1/10 سال	Th-228
Th-229	1/0 E-+7	0/0 E-+4	1/0 E-+6	1/0 E-+6	0/0 E-+4	M	1/24 E+1.2 سال	Th-229
Th-229	1/0 E-+7	1/0 E-+4	1/0 E-+6	1/0 E-+6	1/0 E-+4	S	1/24 E+1.2 سال	Th-229
Th-229	1/1 E-+7	0/0 E-+4	1/1 E-+6	1/0 E-+6	0/0 E-+4	M	1/24 E+1.2 سال	Th-229
Th-229	1/1 E-+7	1/0 E-+4	1/1 E-+6	1/0 E-+6	1/0 E-+4	S	1/24 E+1.2 سال	Th-229
Th-229	1/1 E-+8	0/0 E-+4	1/2 E-+6	1/1 E-+6	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Th-229
Th-229	1/1 E-+8	1/0 E-+4	1/2 E-+6	1/0 E-+6	1/0 E-+4	S	1/10 روز	Th-229
Th-229	1/1 E-+8	0/0 E-+4	1/2 E-+6	1/1 E-+6	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Th-229
Th-229	1/1 E-+8	1/0 E-+4	1/2 E-+6	1/1 E-+6	1/0 E-+4	S	1/10 روز	Th-229
Th-229	1/1 E-+9	0/0 E-+4	1/2 E-+9	1/0 E-+9	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Th-229
Th-229	1/1 E-+9	1/0 E-+4	1/2 E-+9	1/0 E-+9	1/0 E-+4	S	1/10 روز	Th-229
بروتوناکتیوپم	1/0 E-1+	0/0 E-+4	1/1 E-+10	1/0 E-+10	0/0 E-+4	M	1/10 ساعت	Pa-229
Pa-229	1/0 E-1+	1/0 E-+4	1/1 E-+10	1/0 E-+10	0/0 E-+4	S	1/10 ساعت	Pa-229
Pa-229	1/1 E-1+	0/0 E-+4	1/1 E-+10	0/0 E-+10	0/0 E-+4	M	1/22 ساعت	Pa-229
Pa-229	1/1 E-1+	1/0 E-+4	1/1 E-+10	0/0 E-+10	0/0 E-+4	S	1/22 ساعت	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	0/0 E-+4	1/2 E-+10	1/0 E-+10	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	1/0 E-+4	1/2 E-+10	1/0 E-+10	0/0 E-+4	S	1/10 روز	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	0/0 E-+4	1/2 E-+10	1/1 E-+10	0/0 E-+4	M	1/22 E+1.2 سال	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	1/0 E-+4	1/2 E-+10	1/1 E-+10	0/0 E-+4	S	1/22 E+1.2 سال	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	0/0 E-+4	1/2 E-+10	1/2 E-+10	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	1/0 E-+4	1/2 E-+10	1/2 E-+10	0/0 E-+4	S	1/10 روز	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	0/0 E-+4	1/2 E-+10	1/2 E-+10	0/0 E-+4	M	1/10 روز	Pa-229
Pa-229	1/1 E-+10	1/0 E-+4	1/2 E-+10	1/2 E-+10	0/0 E-+4	S	1/10 روز	Pa-229
اورانیم	2/0 E-+8	+/-2+	1/2 E-+7	2/1 E-+7	+/-2+	F	2/10 روز	U-232
U-232	2/0 E-+8	+/-2+	1/0 E-+8	1/2 E-+8	+/-2+	M		
U-232	2/0 E-+8	+/-2+	1/0 E-+8	1/0 E-+8	+/-2+	S		
U-232	2/1 E-+8	+/-2+	1/1 E-+8	1/2 E-+11	+/-2+	F	2/10 روز	U-232
U-232	2/1 E-+8	+/-2+	1/1 E-+8	1/2 E-+11	+/-2+	M	2/10 روز	U-232

جدول F (ادامه)

e(g) بلع	f ₁	e(g) _{expm}	نفس e(g) _{expm}	f ₁	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
۵/۷ E-۷	۰/۰۲۰	۵/۷ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰۲	S		
۵/۷ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۸ E-۷	۵/۸ E-۷	۰/۰۲۰	F	سال ۷۷/۰	U-۲۳۳
۵/۸ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۸ E-۶	۵/۸ E-۶	۰/۰۲۰	M		
۵/۹ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۹ E-۵	۵/۹ E-۵	۰/۰۰۲	S		
۵/۰ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۰ E-۶	۵/۰ E-۶	۰/۰۰۲	M	JL ۱۰۰E+۰	U-۲۳۴
		۵/۰ E-۷	۵/۰ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱ E-۷	۵/۱ E-۷	۰/۰۲۰	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۳۵
۵/۱ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱ E-۶	۵/۱ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱ E-۷	۵/۱ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۲ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۲ E-۷	۵/۲ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۳۶
۵/۲ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۲ E-۶	۵/۲ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۲ E-۷	۵/۲ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۳ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۳ E-۷	۵/۳ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۳۷
۵/۳ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۳ E-۶	۵/۳ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۳ E-۷	۵/۳ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۴ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۴ E-۷	۵/۴ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۳۸
۵/۴ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۴ E-۶	۵/۴ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۴ E-۷	۵/۴ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۵ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۵ E-۷	۵/۵ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۳۹
۵/۵ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۵ E-۶	۵/۵ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۵ E-۷	۵/۵ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۶ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۶ E-۷	۵/۶ E-۷	۰/۰۰۲	F	روز ۷/۷۰	U-۲۴۰
۵/۶ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۶ E-۶	۵/۶ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۶ E-۷	۵/۶ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۷ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۷ E-۷	۵/۷ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۰/۰۰E+۰	U-۲۴۱
۵/۷ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۷ E-۶	۵/۷ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۷ E-۷	۵/۷ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۸ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۸ E-۷	۵/۸ E-۷	۰/۰۰۲	F	ساعت ۰/۰۰	U-۲۴۲
۵/۸ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۸ E-۶	۵/۸ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۸ E-۷	۵/۸ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۹ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۹ E-۷	۵/۹ E-۷	۰/۰۰۲	F	JL ۱/۱۰E+۰	U-۲۴۳
۵/۹ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۹ E-۶	۵/۹ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۹ E-۷	۵/۹ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۰ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۰ E-۷	۵/۱۰ E-۷	۰/۰۰۲	F	۱۶/۱ ساعت	U-۲۴۴
۵/۱۰ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۰ E-۶	۵/۱۰ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۰ E-۷	۵/۱۰ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۱ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۱ E-۷	۵/۱۱ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	U-۲۴۵
۵/۱۱ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۱ E-۶	۵/۱۱ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۱ E-۷	۵/۱۱ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۲ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۲ E-۷	۵/۱۲ E-۷	۰/۰۰۲	F	۱۶/۱ ساعت	U-۲۴۶
۵/۱۲ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۲ E-۶	۵/۱۲ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۲ E-۷	۵/۱۲ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۳ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۳ E-۷	۵/۱۳ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۷
۵/۱۳ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۳ E-۶	۵/۱۳ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۳ E-۷	۵/۱۳ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۴ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۴ E-۷	۵/۱۴ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۸
۵/۱۴ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۴ E-۶	۵/۱۴ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۴ E-۷	۵/۱۴ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۵ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۵ E-۷	۵/۱۵ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۹
۵/۱۵ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۵ E-۶	۵/۱۵ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۵ E-۷	۵/۱۵ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۶ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۶ E-۷	۵/۱۶ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۱
۵/۱۶ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۶ E-۶	۵/۱۶ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۶ E-۷	۵/۱۶ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۷ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۷ E-۷	۵/۱۷ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۲
۵/۱۷ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۷ E-۶	۵/۱۷ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۷ E-۷	۵/۱۷ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۸ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۸ E-۷	۵/۱۸ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۳
۵/۱۸ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۸ E-۶	۵/۱۸ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۸ E-۷	۵/۱۸ E-۷	۰/۰۰۲	S		
۵/۱۹ E-۸	۰/۰۰۲	۵/۱۹ E-۷	۵/۱۹ E-۷	۰/۰۰۲	F	۰/۰۰ ساعت	Np-۲۴۴
۵/۱۹ E-۹	۰/۰۰۲	۵/۱۹ E-۶	۵/۱۹ E-۶	۰/۰۰۲	M		
		۵/۱۹ E-۷	۵/۱۹ E-۷	۰/۰۰۲	S		

پتویم

۵/۲۰ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۴	M	ساعت ۰/۰۰	Np-۲۴۵
۵/۲۱ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۱ E-۱۲	۵/۱ E-۱۲	۰/۰ E-۴	M	ساعت ۰/۰۳	Np-۲۴۶
۵/۲۲ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۲ E-۱۱	۵/۲ E-۱۱	۰/۰ E-۴	M	روز ۰/۰۶	Np-۲۴۷
۵/۲۳ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۳ E-۱۰	۵/۳ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	سال ۰/۰۸	Np-۲۴۸
۵/۲۴ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۴ E-۱۰	۵/۴ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	سال ۰/۱۰	Np-۲۴۹
۵/۲۵ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۵ E-۱۰	۵/۵ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	ساع ۰/۱۰	Np-۲۴۱
۵/۲۶ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۶ E-۱۰	۵/۶ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	ساع ۰/۱۳	Np-۲۴۲
۵/۲۷ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۷ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	ساع ۰/۱۶	Np-۲۴۳
۵/۲۸ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۸ E-۱۰	۵/۸ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	ساع ۰/۱۹	Np-۲۴۴
۵/۲۹ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۹ E-۱۰	۵/۹ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	ساع ۰/۲۲	Np-۲۴۵
۵/۳۰ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۱۰ E-۱۰	۵/۱۰ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	روز ۰/۲۲	Np-۲۴۶
۵/۳۱ E-۸	۰/۰ E-۴	۵/۱۱ E-۱۰	۵/۱۱ E-۱۰	۰/۰ E-۴	M	روز ۰/۲۴	Np-۲۴۷

جدول ١٤ (اداًه)

بلع	$e(g)$	f_i	نفس	$e(g)_{\mu m}$	$e(g)_{\mu m}$	f_i	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هسته پرتوزا
A ₂ E-11	0/0 E-+1	1/1 E-+1	A ₂ V E-11	1/1 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ١/٨	Np-TE.	
1/1 E-11	0/0 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+1	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت A/A.	بلوتونیم	
1/0 E-10	1/1 E-+0	1/0 E-+1	1/0 E-+1	1/1 E-+0	1/0 E-+0	S		Pu-232	
1/1 E-11	1/1 E-+1								
1/1 E-12	0/0 E-+1	1/0 E-+2	1/0 E-+2	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٠٤٢٢	Pu-230	
1/1 E-12	1/1 E-+0	1/1 E-+2	1/1 E-+2	1/1 E-+2	1/1 E-+0	S			
1/1 E-12	1/1 E-+1								
A ₁ E-+8	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/0 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢/٩	Pu-232	
1/1 E-+9	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+8	1/1 E-+1								
1/1 E-+1	0/0 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+1	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	جز ٤٥/٣	Pu-231	
1/1 E-+0	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+1	1/1 E-+1								
1/1 E-+7	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٧	Pu-231	
1/1 E-+8	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+7	1/1 E-+1								
1/1 E-+6	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٦	Pu-231	
1/1 E-+7	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+6	1/1 E-+1								
1/1 E-+5	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٥	Pu-231	
1/1 E-+6	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+5	1/1 E-+1								
1/1 E-+4	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٤	Pu-231	
1/1 E-+5	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+4	1/1 E-+1								
1/1 E-+3	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٣	Pu-231	
1/1 E-+4	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+3	1/1 E-+1								
1/1 E-+2	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٢	Pu-231	
1/1 E-+3	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+2	1/1 E-+1								
1/1 E-+1	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/١	Pu-231	
1/1 E-+2	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+1	1/1 E-+1								
1/1 E-+0	0/0 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	0/0 E-+1	0/0 E-+1	M	ساعت ٢٧/٠	Pu-230	
1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+1	1/1 E-+1	1/1 E-+0	1/1 E-+0	S			
1/1 E-+0	1/1 E-+1								

مدونات ادابہ

جدول ۱۶ (ادامه)

نام	جنس	وزن	میزان مصرف	مقدار مصرف	نوع	نیمه عمر فیزیکی	هزمه پرتوزا
e(g)	f _i	e(g) _{0\mu m}	e(g) _{1\mu m}	f _i	نوع		
۷۷ E-۱۹	۰/۰ E-۰۴	۷۰ E-۰۷	۴/۷ E-۰۷	۰/۰ E-۰۱	M	روز ۱۶۹	Cf-۲۴۶
۷۸ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	۷۱ E-۰۷	۸/۲ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۳۳۴	Cf-۲۴۸
۷۹ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	۷۰ E-۰۶	۷/۶ E-۰۶	۰/۰ E-۰۴	M	سال ۲/۰ E+۰۲	Cf-۲۴۹
۷۶ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	۷۲ E-۰۵	۳/۲ E-۰۵	۰/۰ E-۰۴	M	سال ۱۳/۱	Cf-۲۵۰
۷۷ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	۷۶ E-۰۵	۷/۷ E-۰۵	۰/۰ E-۰۴	M	سال ۸/۹۸ E+۰۲	Cf-۲۵۱
۷۰ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	۷۳ E-۰۵	۱/۸ E-۰۵	۰/۰ E-۰۴	M	سال ۷/۶	Cf-۲۵۲
۷۴ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	۷۰ E-۰۶	۱/۲ E-۰۶	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۷/۸	Cf-۲۵۳
۷۰ E-۰۷	۰/۰ E-۰۴	۷۱ E-۰۵	۷/۷ E-۰۵	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۶/۰	Cf-۲۵۴
ایستادن							
۷۱ E-۱۱	۰/۰ E-۰۴	۷۱ E-۱۱	۰/۹ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	ساعت ۲/۱۰	Es-۲۵۰
۷۷ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	۷۷ E-۱۰	۲/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۷/۸	Es-۲۵۱
۷۱ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	۷۱ E-۱۰	۲/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۲/۰	Es-۲۵۲
۷۸ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	۷۰ E-۱۰	۸/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۲/۱	Es-۲۵۳
۷۷ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	۷۷ E-۱۰	۴/۸ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۱/۳	Es-۲۵۴
فریب							
۷۷ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	۷۱ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	ساعت ۲۲/۷	Fm-۲۵۵
۷۱ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	۷۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۳/۰	Fm-۲۵۶
۷/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	۷۷ E-۱۰	۵/۶ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	ساعت ۲/۱۳	Fm-۲۵۷
۷/۰ E-۰۹	۰/۰ E-۰۴	۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	ساعت ۲/۱	Fm-۲۵۸
۷/۰ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	۷/۰ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۱/۱	Fm-۲۵۹
مندلیفیم							
۷/۷ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	۷/۰ E-۱۰	۱/۳ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	ساعت ۰/۲۰	Md-۲۵۷
۷/۷ E-۰۸	۰/۰ E-۰۴	۷/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۰۴	M	روز ۰/۰	Md-۲۵۸

جدول ۵ - ترکیبات و مقادیر مربوط به ضریب تبدیل گوارشی
جهت محاسبه دُر مُؤثر امپاری یگای ۹۰۰ د به بدنه از طریق پلخ برای کارگان

ترکیبات	ضریب تبدیل گوارشی	عنصر
آب تریشم دار (بلعیده شده)	۱/۰۰۰	هیدروژن
تریشم با پیوند آلی	۱/۰۰۰	بریلم
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۶	کربن
ترکیبات آلی نشاندار	۱/۰۰۰	فلورور
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	سدیم
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	منیزیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۱۰	آلومنیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۱۰	سیلیسیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۰	فسفر
ترکیبات معدنی	۰/۸۰۰	گوگرد
گوگرد عنصری	۰/۱۰۰	
گوگرد آلی	۱/۰۰۰	
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	کلر
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	پتاسیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۳۰	کلسیم
کلبه ترکیبات	۱/۰ E-۰۶	اسکاندیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۱۰	تیناتیم
کلبه ترکیبات	۰/۰۱۰	زانادیم
ترکیبات شش ظرفیتی	۰/۰۰۰	کرم
ترکیبات سه ظرفیتی	۰/۰۰۰	
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۰	منگنز
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۰	آهن
کلبه ترکیبات نامشخص	۰/۰۰۰	کیالت
اکسیدها، هیدروکسیدها و ترکیبات معدنی	۰/۰۰۰	
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	نیکل
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۰	مس
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	روی
کلبه ترکیبات	۰/۰۰۱	گالیم
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	ژرماتیم
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	لوسپنیک
کلبه ترکیبات نامشخص	۰/۰۸۰۰	سلنیم
سلنیم عنصری و سلنیدها	۰/۰۰۰	
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	بروم
کلبه ترکیبات	۱/۰۰۰	روبیلیم
کلبه ترکیبات نامشخص	۰/۰۳۰۰	استرانسیم
تینات استرانسیم	۰/۰۱۰	

جدول ۵ (ادامه)

عنصر	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
ایتریم	۱/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
ذیرکونیم	۰/۰۰۲	کلیه ترکیبات
نیویم	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات
مولیبدن	۱/۸۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	۰/۰۵۰	سولفید مولیبدن
تکنسیم	۰/۸۰۰	کلیه ترکیبات
روتنیم	۰/۰۵۰	کلیه ترکیبات
رودیم	۰/۰۵۰	کلیه ترکیبات
پالادیم	۰/۰۱۵	کلیه ترکیبات
نقره	۰/۰۵۰	کلیه ترکیبات
کادمیم	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات معدنی
ایندیم	۰/۰۲۰	کلیه ترکیبات
فلز	۰/۰۲۰	کلیه ترکیبات
آنجیوان	۰/۱۰۰	کلیه ترکیبات
تلوریم	۰/۳۰۰	کلیه ترکیبات
پد	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
سزیم	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
باریم	۰/۱۰۰	کلیه ترکیبات
لانثانیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
سریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
براسنودیمیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
نیودیمیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
برماتیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
ساماریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
یورومیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
گاندرلیمیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
تریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
دیپرمیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
هولیمیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
اریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
تولیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
ایتریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
لوتیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
هاقنزیم	۰/۰۰۲	کلیه ترکیبات
ناناتالیم	۰/۰۰۱	کلیه ترکیبات
ننگستن	۰/۳۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	۰/۰۱۰	اسید تنگستیک
رنیم	۰/۸۰۰	کلیه ترکیبات
اوسمیم	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات

جدول ۵ (ادامه)

عنصر	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
ایریدیم	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات
بلاتین	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات
طلای	۰/۱۰۰	کلیه ترکیبات
جیوه	۰/۰۲۰	کلیه ترکیبات معدنی
جیوه	۰/۱۰۰	متبل جیوه
جیوه	۰/۴۰۰	کلیه ترکیبات آئی نامشخص
تالیم	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
سرپ	۰/۲۰۰	کلیه ترکیبات
یسموت	۰/۰۵۰	کلیه ترکیبات
پلوتین	۰/۱۰۰	کلیه ترکیبات
استاتین	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
فرانسیم	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
رادیم	۰/۲۰۰	کلیه ترکیبات
اکتینیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
توریم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
بروناکتینیم	۰/۰ E-۰۴	اکسیدها و هیدروکسیدها
اورانیم	۰/۰۲۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	۰/۰۲	پیشتر ترکیبات چهار طرفینی نظیر
	UF _۶ , U _۲ O _۸ , UO _۶	
پنتوژیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
پلوتوژیم	۰/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	۰/۰ E-۰۴	نیترات‌ها
	۰/۰ E-۰۵	اکسیدهای نامحلول
آمریم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
کوریم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
برکلیم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
کالیفرنیم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
اینشتینیم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
فرمیم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات
مندلینیم	۰/۰ E-۱۴	کلیه ترکیبات

جدول ۴ : ترکیبات، الواقع جذب (یو) و مقادیر مربوط به ضریب تبدیل گواشی ا

جهت محاسبه ذر مؤثر امپارای یکای وزود به بدن از طریق تنفس براي گاگنان

عنصر	نوع جذب	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
بریلم	M	۰/۰۰۵	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۰۵	اکسیدها، هالیدها و نیتراتها
فلور	F	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	M	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	S	۱/۰۰۱	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
سدیم	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
منزیم	F	۰/۵۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۵۰۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها، هالیدها و نیتراتها
آلومینیم	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها، هالیدها، نیتراتها و آلومنیم فلزی
	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
سیلیسیم	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها، هالیدها و نیتراتها
	M	۰/۰۱۰	آنزول شیشه آلومینوسیلیکات
سفر	F	۰/۰۰۱	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۰۰	تعدادی از فلکاتها: تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
گرگرد	F	۰/۰۰۰	سولفیدها و سولفاتها: تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	M	۰/۰۰۰	گوگرد عنصری، سولفیدها و سولفاتها: تعیین شده توسط کاتیون
	M	۰/۰۰۰	ترکیب شده
کلر	F	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	M	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
پتاسیم	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
کلسیم	M	۰/۳۰۰	کلیه ترکیبات
اسکاندیم	S	۱/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
تیتانیم	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها، هالیدها و نیتراتها
	S	۰/۰۱۰	تینات استرانسیم (SrTiO ₃)
وانادیم	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها و هالیدها
	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
کرم	M	۰/۰۱۰	هالیدها و نیتراتها
	S	۰/۰۱۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
منگنز	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
آهن	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	اکسیدها، هیدروکسیدها و هالیدها

یادآوری F و M به ترتیب نشان دهنده جذب سریع، متوسط و آهسته هسته‌های پرتوزا در ریه می‌باشند.

جدول ٤ (ادامه)

عنصر	نوع جذب	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
کیالت	M	۰/۱۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۵۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
نیکل	F	۰/۰۸۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۵۰	اکسیدها، هیدروکسیدها و کاربیدها
س	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات معدنی نامشخص
	M	۰/۰۵۰	سولفیدها، هالیدها و نیتراتها
	S	۱/۰۰۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
رودی	S	۰/۰۰۰	کلیه ترکیبات
	F	۱/۰۰۱	کلیه ترکیبات نامشخص
گالیم	M	۰/۰۰۱	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها، هالیدها و نیتراتها
	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
ژرمانیم	M	۱/۰۰۰	اکسیدها، سولفیدها و هالیدها
	M	۰/۰۰۱	کلیه ترکیبات
ارسینک	M	۰/۰۰۱	کلیه ترکیبات معدنی نامشخص
	F	۰/۰۰۰	کلیه ترکیبات سلیم
	M	۰/۰۰۰	سلیم عنصری، اکسیدها، هیدروکسیدها و کاربیدها
برم	F	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	M	۱/۰۰۰	تعیین شده توسط کاتیون ترکیب شده
	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
استرانسیم	F	۰/۰۳۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۱۰	تینات استرانسیم (SrTiO_3)
ایتریم	M	۱/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۱/۰ E-۰۴	اکسیدها و هیدروکسیدها
ژریکونیم	F	۰/۰۰۲	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۰۲	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
	S	۱/۰۰۲	کاربید زیرکونیم
تلریم	M	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۱۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
مولیبدن	F	۰/۰۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۰۰	سولفید مولیبدن، اکسیدها و هیدروکسیدها
تکنسیم	F	۰/۰۸۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۸۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
روتنیم	F	۰/۰۰۵	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۰۵	هالیدها
	S	۰/۰۰۵	اکسیدها و هیدروکسیدها
رودیم	F	۰/۰۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۰۰	هالیدها
	S	۰/۰۰۰	اکسیدها و هیدروکسیدها

جدول ٦ (ادامه)

عنصر	نوع جذب	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
پالادیم	F	٠/٠١٥	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٠/٠١٥	نیتراتها و هالیدها
	S	٠/٠٠٥	اکسیدها و هیدروکسیدها
نقره	F	٠/٠٥١	کلیه ترکیبات نامشخص و نقره فلزی
	M	١/٠٥٠	نیتراتها و سولفیدها
	S	٤/٠٥٠	اکسیدها، هیدروکسیدها و کاربیدها
کادمیم	F	٤/٠٥٠	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٤/٠٥٠	سولفیدها، هالیدها و نیتراتها
	S	٤/٠٥٠	اکسیدها و هیدروکسیدها
ایندیم	F	٤/٠٢٠	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٤/٠٢٠	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
فلج	F	٤/٠٢٠	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٤/٠٢٠	فسفات استانیک، سولفیدها، اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
			نیتراتها
آنیمیون	F	٤/١٠٠	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٤/١٠٠	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها، سولفیدها، سولفاتها و نیتراتها
تلوریم	F	٤/٣٠٠	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٤/٣٠٠	اکسیدها، هیدروکسیدها و نیتراتها
ید	F	١/٠٠٠	کلیه ترکیبات
سزیم	F	١/٠٠٠	کلیه ترکیبات
باریم	F	١/١٠٠	کلیه ترکیبات
لانتانیم	F	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها و هیدروکسیدها
	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها، هیدروکسیدها و فلوروریدها
	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
پرسنثودیمیم	S	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها و فلوروریدها
	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
تئوژیمیم	S	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها و فلوروریدها
	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
پرومیم	M	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها، هیدروکسیدها، کاربیدها و فلوروریدها
	S	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
ساماریم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات
یوروبیم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات
گادولینیم	F	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	٥/٠ E-٠٤	اکسیدها، هیدروکسیدها و فلوروریدها
تریم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات
دیسبرسیم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات
مولیم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات نامشخص
لریم	M	٥/٠ E-٠٤	کلیه ترکیبات

جدول ۶ (ادامه)

عنصر	نوع جذب	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
تولیم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
ایتریم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۵/۰ E-۰۴	اکسیدها، هیدروکسیدها و فلوروریدها
لوتیم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۵/۰ E-۰۴	اکسیدها، هیدروکسیدها و فلوروریدها
مالنیم	F	۰/۰۰۲	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۰۲	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها، کاربیدها و نیتراتها
نانالنیم	M	۰/۰۰۱	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۰/۰۰۱	نانالنیم عنصری، اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها، کاربیدها، نیتراتها و نیتریدها
نگستن	F	۰/۸۰	کلیه ترکیبات
روزیم	F	۰/۸۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۸۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها و نیتراتها
اوسمیم	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	هالیدها و نیتراتها
	S	۰/۰۱۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
ایبریدیم	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	ایبریدیم فلزی، هالیدها و نیتراتها
	S	۰/۰۱۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
پلاتین	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات
طلاء	F	۰/۰۱۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۰/۰۱۰	هالیدها و نیتراتها
	S	۰/۰۱۰	اکسیدها و هیدروکسیدها
جیوه	F	۰/۰۲۰	سولفاتها
	M	۰/۰۲۰	اکسیدها، هیدروکسیدها، هالیدها، نیتراتها و سولفیدها
جیوه	F	۰/۰۴۰	کلیه ترکیبات آلی
تالیم	F	۱/۰۰۱	کلیه ترکیبات
سرپ	F	۱/۰۰۱	کلیه ترکیبات
بیسموت	F	۱/۰۰۱	نیترات بیسموت
	M	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
	F	۱/۱۰۰	کلیه ترکیبات نامشخص
پالونیم	M	۱/۱۰۰	اکسیدها، هیدروکسیدها و نیتراتها
	M	۱/۱۰۰	تعیین شده، توسط کاتیون ترکیب شده
استانین	F	۱/۱۰۰	تعیین شده، توسط کاتیون ترکیب شده
فرانسیم	F	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
رادیم	M	۱/۰۰۰	کلیه ترکیبات
اکتینیم	F	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	M	۵/۰ E-۰۴	مالیدها و نیتراتها
	S	۵/۰ E-۰۴	اکسیدها و هیدروکسیدها

جدول ۶ (ادامه)

عنصر	نوع جذب	ضریب تبدیل گوارشی	ترکیبات
نوریم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
پروتاكبینم	S	۲/۰ E-۰۴	اکسیدها و هیدروکسیدها
اورانیم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
	S	۵/۰ E-۱۴	اکسیدها و هیدروکسیدها
	F	۰/۰۲۰	بیشتر ترکیبات شش ظرفیتی مانند UF_6 , UF_4 و $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$
	M	۰/۰۲۰	ترکیبات کم محلول مانند UCl_4 , UF_4 , UO_2 و U_3O_8
	S	۱/۰۰۲	بیشتر ترکیبات شش ظرفیتی دیگر
پیتوتینم	M	۵/۰ E-۰۴	ترکیبات بسیار نامحلول مانند UO_2 و U_3O_8
پیلوتوبینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات نامشخص
آمرسینم	S	۱/۰ E-۰۵	اکسیدهای نامحلول
کورینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
برکلینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
کالیفرنینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
ایشتینینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
فروم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات
مندلینم	M	۵/۰ E-۰۴	کلیه ترکیبات

جدول ۷ - بلوع : دُز موقت امپاری یکای وحدت بدنه (Sv/Bq) از طریق بلوع (e(g)) برای مردم

برتوزا	فیزیکی	نیمه عمر	۱ سال ≤ g (سال)	f ₁	سال	e(g)						
هیدروژن												
آب ترتیبی دار	۱۲/۳ سال	۷-۱۲	سن ۷	f ₁	برای	سن ۲-۱	سن ۲-۷	سن ۷-۱۲	سن ۷-۱۷	سن ۱۷-۲۱	سن ۱۷-۲۱ > سن	۱/A E-11
ترتیبی با بیوند آلبی	۱۲/۳ سال	۷-۱۲	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	۱/A E-11
بریلیم												
Be-V	۵۳ روز	۱/A E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۵۳ E-11	۱/A E-11
Be-11	۱۲۰ سال	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11	۱/B E-11
کربن												
C-11	۱۲۰ ساعت	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11	۱/C E-11
C-11	۱۲۰ سال	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11	۰/A E-11
فلوئور												
F-۱۸	۱۲۰ ساعت	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11	۰/F E-11
سالیم												
Na-۲۲	۱۲۰ ساعت	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11
Na-۲۲	۱۲۰ ساعت	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11
منزین												
Mg-۲۸	۱۲۰ ساعت	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11	۰/M E-11
آلومینیم												
Al-۲۶	۱۲۰ ساعت	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11	۰/Al E-11
سیلیسیم												
Si-۲۱	۱۲۰ ساعت	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11
Si-۲۲	۱۲۰ ساعت	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11	۰/Si E-11
فسفور												
P-۲۲	۱۲۰ روز	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11
P-۲۳	۱۲۰ روز	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11	۰/P E-11
گوگرد												
S-۲۵	۱۲۰ روز	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11
(معدنی)												
S-۲۶	۱۲۰ روز	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11	۰/S E-11
(آلی)												

مدونه ادامه

زدنیس ۱ : ای، گو و سه. ۱ تا ۱۵ سال، مقدار f_1 یا ای کلسیم $\frac{1}{4}$ می باشد.

جدول ٧ (ادامه)

ذی‌نوبیه، ۱: پرای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال، مقادیر f_1 برای آهن و کبالت به ترتیب $0/2$ و $0/3$ می‌باشد.

جدول ۷ (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	1 سال ≤ g(سن) e(g)	f ₁	جدول ۷ (ادامه)						هسته پرتوزا	
			سن ۱-۲ سال e(g)	سن ۲-۳ سال e(g)	سن ۳-۴ سال e(g)	سن ۴-۵ سال e(g)	سن ۵-۶ سال e(g)	سن ۶-۷ سال e(g)		
مس										
V/E-11	A/E-11	1/2 E-10	2/2 E-10	4/2 E-10	1/0..	V/E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Cu-60
1/2 E-10	1/0 E-10	2/2 E-10	3/2 E-10	5/2 E-10	1/0..	V/E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Cu-61
V/E-10	1/0 E-10	2/2 E-10	4/2 E-10	8/2 E-10	1/0..	0/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Cu-62
2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	V/E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Cu-67
روز										
V/E-9	1/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-62
V/E-11	1/0 E-10	1/0 E-10	2/1 E-10	5/2 E-10	1/0..	8/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-63
2/2 E-9	2/0 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	1/2 E-8	1/0..	2/2 E-8	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-64
2/1 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/1 E-11	2/2 E-10	1/0..	2/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-79
2/2 E-10	2/1 E-10	2/2 E-10	1/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-79m
2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/0 E-9	1/0 E-9	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-79m
V/E-9	1/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	8/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Zn-79
گالیم										
V/E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/2 E-10	2/2 E-10	1/0..	4/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-65
1/2 E-9	1/0 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	1/2 E-8	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-66
1/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-9	1/2 E-9	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-67
1/2 E-10	1/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-68
2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/2 E-10	1/0..	2/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-69
1/2 E-9	1/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	1/0..	1/2 E-8	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-71
2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/2 E-9	1/0..	2/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ga-72
زرماتیم										
1/2 E-10	1/2 E-10	1/2 E-10	2/2 E-10	5/2 E-10	1/0..	8/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-66
2/2 E-11	A/E-11	1/2 E-10	2/2 E-10	4/2 E-10	1/0..	7/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-67
1/2 E-10	1/1 E-10	2/2 E-10	2/2 E-9	8/2 E-9	1/0..	1/2 E-8	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-68
2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/2 E-9	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-69
1/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/0..	1/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-70
2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/0..	2/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-71
2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	2/2 E-11	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-72
1/2 E-10	1/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/0..	2/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	Ge-73
ارسینیک										
0/V E-11	V/E-11	1/1 E-10	1/2 E-10	2/2 E-10	1/0..	7/2 E-10	1/0..	+/0..	+/0..	As-69
1/2 E-10	1/V E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/0..	1/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	As-71
1/2 E-10	0/V E-10	2/2 E-10	2/2 E-10	1/2 E-9	1/0..	2/2 E-9	1/0..	+/0..	+/0..	As-71
1/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-9	2/2 E-8	1/0..	1/2 E-8	1/0..	+/0..	+/0..	As-72

مدونات ادماج

جدول ٧ (ادامه)

زیرنویس ۱: برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال، مقدار f_1 برای استرانسیسم $4/40$ می‌باشد.

مدوناتي

جدول ٧ (اداھہ)

مدونہ اداہ

جدول ۷ (ادامه)

نیزیکی	ساعت	روز	ساعت	سال	سن	برای		g > 1		سن		سن		سن		e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	f₁	f₂	f₃	f₄	f₅	f₆	f₇	f₈	f₉	f₁₀	f₁₁	f₁₂	f₁₃	f₁₄	f₁₅	f₁₆	f₁₇	f₁₈	f₁₉	f₂₀	f₂₁	f₂₂	f₂₃	f₂₄	f₂₅	f₂₆	f₂₇	f₂₈	f₂₉	f₃₀	f₃₁	f₃₂	f₃₃	f₃₄	f₃₅	f₃₆	f₃₇	f₃₈	f₃₉	f₄₀	f₄₁	f₄₂	f₄₃	f₄₄	f₄₅	f₄₆	f₄₇	f₄₈	f₄₉	f₅₀	f₅₁	f₅₂	f₅₃	f₅₄	f₅₅	f₅₆	f₅₇	f₅₈	f₅₉	f₆₀	f₆₁	f₆₂	f₆₃	f₆₄	f₆₅	f₆₆	f₆₇	f₆₈	f₆₉	f₇₀	f₇₁	f₇₂	f₇₃	f₇₄	f₇₅	f₇₆	f₇₇	f₇₈	f₇₉	f₈₀	f₈₁	f₈₂	f₈₃	f₈₄	f₈₅	f₈₆	f₈₇	f₈₈	f₈₉	f₉₀	f₉₁	f₉₂	f₉₃	f₉₄	f₉₅	f₉₆	f₉₇	f₉₈	f₉₉	f₁₀₀	f₁₀₁	f₁₀₂	f₁₀₃	f₁₀₄	f₁₀₅	f₁₀₆	f₁₀₇	f₁₀₈	f₁₀₉	f₁₁₀	f₁₁₁	f₁₁₂	f₁₁₃	f₁₁₄	f₁₁₅	f₁₁₆	f₁₁₇	f₁₁₈	f₁₁₉	f₁₂₀	f₁₂₁	f₁₂₂	f₁₂₃	f₁₂₄	f₁₂₅	f₁₂₆	f₁₂₇	f₁₂₈	f₁₂₉	f₁₃₀	f₁₃₁	f₁₃₂	f₁₃₃	f₁₃₄	f₁₃₅	f₁₃₆	f₁₃₇	f₁₃₈	f₁₃₉	f₁₄₀	f₁₄₁	f₁₄₂	f₁₄₃	f₁₄₄	f₁₄₅	f₁₄₆	f₁₄₇	f₁₄₈	f₁₄₉	f₁₅₀	f₁₅₁	f₁₅₂	f₁₅₃	f₁₅₄	f₁₅₅	f₁₅₆	f₁₅₇	f₁₅₈	f₁₅₉	f₁₆₀	f₁₆₁	f₁₆₂	f₁₆₃	f₁₆₄	f₁₆₅	f₁₆₆	f₁₆₇	f₁₆₈	f₁₆₉	f₁₇₀	f₁₇₁	f₁₇₂	f₁₇₃	f₁₇₄	f₁₇₅	f₁₇₆	f₁₇₇	f₁₇₈	f₁₇₉	f₁₈₀	f₁₈₁	f₁₈₂	f₁₈₃	f₁₈₄	f₁₈₅	f₁₈₆	f₁₈₇	f₁₈₈	f₁₈₉	f₁₉₀	f₁₉₁	f₁₉₂	f₁₉₃	f₁₉₄	f₁₉₅	f₁₉₆	f₁₉₇	f₁₉₈	f₁₉₉	f₂₀₀	f₂₀₁	f₂₀₂	f₂₀₃	f₂₀₄	f₂₀₅	f₂₀₆	f₂₀₇	f₂₀₈	f₂₀₉	f₂₁₀	f₂₁₁	f₂₁₂	f₂₁₃	f₂₁₄	f₂₁₅	f₂₁₆	f₂₁₇	f₂₁₈	f₂₁₉	f₂₂₀	f₂₂₁	f₂₂₂	f₂₂₃	f₂₂₄	f₂₂₅	f₂₂₆	f₂₂₇	f₂₂₈	f₂₂₉	f₂₃₀	f₂₃₁	f₂₃₂	f₂₃₃	f₂₃₄	f₂₃₅	f₂₃₆	f₂₃₇	f₂₃₈	f₂₃₉	f₂₄₀	f₂₄₁	f₂₄₂	f₂₄₃	f₂₄₄	f₂₄₅	f₂₄₆	f₂₄₇	f₂₄₈	f₂₄₉	f₂₅₀	f₂₅₁	f₂₅₂	f₂₅₃	f₂₅₄	f₂₅₅	f₂₅₆	f₂₅₇	f₂₅₈	f₂₅₉	f₂₆₀	f₂₆₁	f₂₆₂	f₂₆₃	f₂₆₄	f₂₆₅	f₂₆₆	f₂₆₇	f₂₆₈	f₂₆₉	f₂₇₀	f₂₇₁	f₂₇₂	f₂₇₃	f₂₇₄	f₂₇₅	f₂₇₆	f₂₇₇	f₂₇₈	f₂₇₉	f₂₈₀	f₂₈₁	f₂₈₂	f₂₈₃	f₂₈₄	f₂₈₅	f₂₈₆	f₂₈₇	f₂₈₈	f₂₈₉	f₂₉₀	f₂₉₁	f₂₉₂	f₂₉₃	f₂₉₄	f₂₉₅	f₂₉₆	f₂₉₇	f₂₉₈	f₂₉₉	f₃₀₀	f₃₀₁	f₃₀₂	f₃₀₃	f₃₀₄	f₃₀₅	f₃₀₆	f₃₀₇	f₃₀₈	f₃₀₉	f₃₁₀	f₃₁₁	f₃₁₂	f₃₁₃	f₃₁₄	f₃₁₅	f₃₁₆	f₃₁₇	f₃₁₈	f₃₁₉	f₃₂₀	f₃₂₁	f₃₂₂	f₃₂₃	f₃₂₄	f₃₂₅	f₃₂₆	f₃₂₇	f₃₂₈	f₃₂₉	f₃₃₀	f₃₃₁	f₃₃₂	f₃₃₃	f₃₃₄	f₃₃₅	f₃₃₆	f₃₃₇	f₃₃₈	f₃₃₉	f₃₄₀	f₃₄₁	f₃₄₂	f₃₄₃	f₃₄₄	f₃₄₅	f₃₄₆	f₃₄₇	f₃₄₈	f₃₄₉	f₃₅₀	f₃₅₁	f₃₅₂	f₃₅₃	f₃₅₄	f₃₅₅	f₃₅₆	f₃₅₇	f₃₅₈	f₃₅₉	f₃₆₀	f₃₆₁	f₃₆₂	f₃₆₃	f₃₆₄	f₃₆₅	f₃₆₆	f₃₆₇	f₃₆₈	f₃₆₉	f₃₇₀	f₃₇₁	f₃₇₂	f₃₇₃	f₃₇₄	f₃₇₅	f₃₇₆	f₃₇₇	f₃₇₈	f₃₇₉	f₃₈₀	f₃₈₁	f₃₈₂	f₃₈₃	f₃₈₄	f₃₈₅	f₃₈₆	f₃₈₇	f₃₈₈	f₃₈₉	f₃₉₀	f₃₉₁	f₃₉₂	f₃₉₃	f₃₉₄	f₃₉₅	f₃₉₆	f₃₉₇	f₃₉₈	f₃₉₉	f₄₀₀	f₄₀₁	f₄₀₂	f₄₀₃	f₄₀₄	f₄₀₅	f₄₀₆	f₄₀₇	f₄₀₈	f₄₀₉	f₄₁₀	f₄₁₁	f₄₁₂	f₄₁₃	f₄₁₄	f₄₁₅	f₄₁₆	f₄₁₇	f₄₁₈	f₄₁₉	f₄₂₀	f₄₂₁	f₄₂₂	f₄₂₃	f₄₂₄	f₄₂₅	f₄₂₆	f₄₂₇	f₄₂₈	f₄₂₉	f₄₃₀	f₄₃₁	f₄₃₂	f₄₃₃	f₄₃₄	f₄₃₅	f₄₃₆	f₄₃₇	f₄₃₈	f₄₃₉	f₄₄₀	f₄₄₁	f₄₄₂	f₄₄₃	f₄₄₄	f₄₄₅	f₄₄₆	f₄₄₇	f₄₄₈	f₄₄₉	f₄₅₀	f₄₅₁	f₄₅₂	f₄₅₃	f₄₅₄	f₄₅₅	f₄₅₆	f₄₅₇	f₄₅₈	f₄₅₉	f₄₆₀	f₄₆₁	f₄₆₂	f₄₆₃	f₄₆₄	f₄₆₅	f₄₆₆	f₄₆₇	f₄₆₈	f₄₆₉	f₄₇₀	f₄₇₁	f₄₇₂	f₄₇₃	f₄₇₄	f₄₇₅	f₄₇₆	f₄₇₇	f₄₇₈	f₄₇₉	f₄₈₀	f₄₈₁	f₄₈₂	f₄₈₃	f₄₈₄	f₄₈₅	f₄₈₆	f₄₈₇	f₄₈₈	f₄₈₉	f₄₉₀	f₄₉₁	f₄₉₂	f₄₉₃	f₄₉₄	f₄₉₅	f₄₉₆	f₄₉₇	f₄₉₈	f₄₉₉	f₅₀₀	f₅₀₁	f₅₀₂	f₅₀₃	f₅₀₄	f₅₀₅	f₅₀₆	f₅₀₇	f₅₀₈	f₅₀₉	f₅₁₀	f₅₁₁	f₅₁₂	f₅₁₃	f₅₁₄	f₅₁₅	f₅₁₆	f₅₁₇	f₅₁₈	f₅₁₉	f₅₂₀	f₅₂₁	f₅₂₂	f₅₂₃	f₅₂₄	f₅₂₅	f₅₂₆	f₅₂₇	f₅₂₈	f₅₂₉	f₅₃₀	f₅₃₁	f₅₃₂	f₅₃₃	f₅₃₄	f₅₃₅	f₅₃₆	f₅₃₇	f₅₃₈	f₅₃₉	f₅₄₀	f₅₄₁	f₅₄₂	f₅₄₃	f₅₄₄	f₅₄₅	f₅₄₆	f₅₄₇	f₅₄₈	f₅₄₉	f₅₅₀	f₅₅₁	f₅₅₂	f₅₅₃	f₅₅₄	f₅₅₅	f₅₅₆	f₅₅₇	f₅₅₈	f₅₅₉	f₅₆₀	f₅₆₁	f₅₆₂	f₅₆₃	f₅₆₄	f₅₆₅	f₅₆₆	f₅₆₇	f₅₆₈	f₅₆₉	f₅₇₀	f₅₇₁	f₅₇₂	f₅₇₃	f₅₇₄	f₅₇₅	f₅₇₆	f₅₇₇	f₅₇₈	f₅₇₉	f₅₈₀	f₅₈₁	f₅₈₂	f₅₈₃	f₅₈₄	f₅₈₅	f₅₈₆	f₅₈₇	f₅₈₈	f₅₈₉	f₅₉₀	f₅₉₁	f₅₉₂	f₅₉₃	f₅₉₄	f₅₉₅	f₅₉₆	f₅₉₇	f₅₉₈	f₅₉₉	f₆₀₀	f₆₀₁	f₆₀₂	f₆₀₃	f₆₀₄	f₆₀₅	f₆₀₆	f₆₀₇	f₆₀₈	f₆₀₉	f₆₁₀	f₆₁₁	f₆₁₂	f₆₁₃	f₆₁₄	f₆₁₅	f₆₁₆	f₆₁₇	f₆₁₈	f₆₁₉	f₆₂₀	f₆₂₁	f₆₂₂	f₆₂₃	f₆₂₄	f₆₂₅	f₆₂₆	f₆₂₇	f₆₂₈	f₆₂₉	f₆₃₀	f₆₃₁	f₆₃₂	f₆₃₃	f₆₃₄	f₆₃₅	f₆₃₆	f₆₃₇	f₆₃₈	f₆₃₉	f₆₄₀	f₆₄₁	f₆₄₂	f₆₄₃	f₆₄₄	f₆₄₅	f₆₄₆	f₆₄₇	f₆₄₈	f₆₄₉	f₆₅₀	f₆₅₁	f₆₅₂	f₆₅₃	f₆₅₄	f₆₅₅	f₆₅₆	f₆₅₇	f₆₅₈	f₆₅₉	f₆₆₀	f₆₆₁	f₆₆₂	f₆₆₃	f₆₆₄	f₆₆₅	f₆₆₆	f₆₆₇	f₆₆₈	f₆₆₉	f₆₇₀	f₆₇₁	f₆₇₂	f₆₇₃	f₆₇₄	f₆₇₅	f₆₇₆	f₆₇₇	f₆₇₈	f₆₇₉	f₆₈₀	f₆₈₁	f₆₈₂	f₆₈₃	f₆₈₄	f₆₈₅	f₆₈₆	f₆₈₇	f₆₈₈	f₆₈₉	f₆₉₀	f₆₉₁	f₆₉₂	f₆₉₃	f₆₉₄	f₆₉₅	f₆₉₆	f₆₉₇	f₆₉₈	f₆₉₉	f₇₀₀	f₇₀₁	f₇₀₂	f₇₀₃	f₇₀₄	f₇₀₅	f₇₀₆	f₇₀₇	f₇₀₈	f₇₀₉	f₇₁₀	f₇₁₁	f₇₁₂	f₇₁₃	f₇₁₄	f₇₁₅	f₇₁₆	f₇₁₇	f₇₁₈	f₇₁₉	f₇₂₀	f₇₂₁	f₇₂₂	f₇₂₃	f₇₂₄	f₇₂₅	f₇₂₆	f₇₂₇	f₇₂₈	f₇₂₉	f₇₃₀	f₇₃₁	f₇₃₂	f₇₃₃	f₇₃₄	f₇₃₅	f₇₃₆	f₇₃₇	f₇₃₈	f₇₃₉	f₇₄₀	f₇₄₁	f₇₄₂	f₇₄₃	f₇₄₄	f₇₄₅	f₇₄₆	f₇₄₇	f₇₄₈	f₇₄₉	f₇₅₀	f₇₅₁	f₇₅₂	f₇₅₃	f₇₅₄	f₇₅₅	f₇₅₆	f₇₅₇	f₇₅₈	f₇₅₉	f₇₆₀	f₇₆₁	f₇₆₂	f₇₆₃	f₇₆₄	f₇₆₅	f₇₆₆	f₇₆₇	f₇₆₈	f₇₆₉	f₇₇₀	f₇₇₁	f₇₇₂	f₇₇₃	f₇₇₄	f₇₇₅	f₇₇₆	f₇₇₇	f₇₇₈	f₇₇₉	f₇₈₀	f₇₈₁	f₇₈₂	f₇₈₃	f₇₈₄	f₇₈₅	f₇₈₆	f₇₈₇	f₇₈₈	f₇₈₉	f₇₉₀	f₇₉₁	f₇₉₂	f₇₉₃	f₇₉₄	f₇₉₅	f₇₉₆	f₇₉₇	f₇₉₈	f₇₉₉	f₈₀₀	f₈₀₁	f₈₀₂	f₈₀₃	f₈₀₄	f₈₀₅	f₈₀₆	f₈₀₇	f₈₀₈	f₈₀₉	f₈₁₀	f₈₁₁	f₈₁₂	f₈₁₃	f₈₁₄	f₈₁₅	f₈₁₆	f₈₁₇	f₈₁₈	f₈₁₉	f₈₂₀	f₈₂₁	f₈₂₂	f₈₂₃	f₈₂₄	f₈₂₅	f₈₂₆	f₈₂₇	f₈₂₈	f₈₂₉	f₈₃₀	f₈₃₁	f₈₃₂	f₈₃₃	f₈₃₄	f₈₃₅	f₈₃₆	f₈₃₇	f₈₃₈	f₈₃₉	f₈₄₀	f₈₄₁	f₈₄₂	f₈₄₃	f₈₄₄	f₈₄₅	f₈₄₆	f₈₄₇	f₈₄₈	f₈₄₉	f₈₅₀	f₈

مدونات ادامه

زیرنویس ۱ : برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال ، مقدار ۱٪ برای باریم ۰/۳ می باشد.

مذول ۷ (ادامه)

مددل ۷ (ادامه)

جدول ٧ (ادامه)

مدونات ادماج

مدونات ادماج

مدونات ادماج

جدول ۷ (ادامه)

سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	برای g>1	f ₁ برای g<1	نیمه عمر 1 سال ≤ g (سن)	فیزیکی	همه پرتوزا
۱/۰ E-۹	۱/۹ E-۹	۲/۸ E-۹	۴/۹ E-۹	۶/۸ E-۹	۷/۸ E-۹	۸/۸ E-۹	۹/۸ E-۹	۰/۸۰	۱/۷ E-۸	۱/۰۰۰	۱۶۰ روز	Re-۱AEM
۱/۰ E-۹	۱/۹ E-۹	۲/۰ E-۹	۴/۰ E-۹	۵/۱ E-۸	۶/۰ E-۸	۷/۰ E-۸	۸/۰ E-۸	۰/۸۰	۱/۹ E-۸	۱/۰۰۰	۳۰ روز	Re-۱A۶
۷/۲ E-۹	۲/۸ E-۹	۳/۶ E-۹	۶/۸ E-۹	۷/۶ E-۸	۸/۸ E-۸	۹/۸ E-۸	۱/۰ E-۸	۰/۸۰	۷/۰ E-۸	۱/۰۰۰	۲۰۰ سال	Re-۱A۶m
۰/۱ E-۱۲	۷/۱ E-۱۲	۱/۴ E-۱۱	۱/۸ E-۱۱	۲/۸ E-۱۱	۴/۸ E-۱۱	۶/۸ E-۱۱	۷/۸ E-۱۱	۰/۸۰	۷/۸ E-۱۱	۱/۰۰۰	۵۰۰ سال	Re-۱A۷
۱/۱ E-۹	۱/۸ E-۹	۲/۹ E-۹	۴/۲ E-۹	۵/۱ E-۸	۶/۸ E-۸	۷/۸ E-۸	۹/۸ E-۸	۰/۸۰	۱/۷ E-۸	۱/۰۰۰	۱ ساعت	Re-۱A۷
۲/۰ E-۱۱	۴/۰ E-۱۱	۷/۱ E-۱۱	۱/۱ E-۱۰	۲/۳ E-۱۰	۴/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۹/۰ E-۱۰	۰/۸۰	۲/۸ E-۱۰	۱/۰۰۰	۰.۳۱ ساعت	Re-۱A۸
۷/۸ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۷ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۲ E-۹	۹/۸ E-۹	۹/۸ E-۹	۹/۸ E-۹	۰/۸۰	۹/۸ E-۹	۱/۰۰۰	۱۶۰ روز	Re-۱A۸m
اوسین												
۱/۷ E-۱۱	۲/۲ E-۱۱	۴/۲ E-۱۱	۶/۱ E-۱۱	۹/۸ E-۱۱	۰/۰۱۰	۱/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۱/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۳۶ ساعت	Os-۱A۰
۱/۹ E-۱۱	۱/۱ E-۱۰	۱/۷ E-۱۰	۴/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۱/۷ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۷۵ ساعت	Os-۱A۱
۰/۷ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۱/۱ E-۹	۱/۷ E-۹	۲/۲ E-۹	۰/۰۱۰	۱/۷ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۱/۷ E-۹	۰/۰۲۰	۰.۲۰ ساعت	Os-۱A۲
۰/۱ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۸/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۹	۷/۷ E-۹	۰/۰۱۰	۴/۸ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۴/۸ E-۹	۰/۰۲۰	۹۶۰ روز	Os-۱A۰
۱/۸ E-۱۱	۲/۷ E-۱۱	۴/۸ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۹/۳ E-۱۰	۰/۰۱۰	۲/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۲/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۷۰ ساعت	Os-۱A۹m
۰/۹ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۱/۲ E-۹	۲/۱ E-۹	۴/۱ E-۹	۰/۰۱۰	۷/۳ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۳ E-۹	۰/۰۲۰	۱۶۰ روز	Os-۱A۱
۱/۷ E-۱۱	۱/۷ E-۱۰	۲/۱ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۰/۰۱۰	۱/۱ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۱/۱ E-۹	۰/۰۲۰	۱۲۰ ساعت	Os-۱A۱m
۰/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۹	۱/۸ E-۹	۷/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۰/۰۱۰	۴/۳ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۴/۳ E-۹	۰/۰۲۰	۱۲۰ روز	Os-۱A۲
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۹	۰/۲ E-۹	۱/۸ E-۹	۱/۷ E-۸	۰/۰۱۰	۲/۹ E-۸	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۲/۹ E-۸	۰/۰۲۰	۷۰ سال	Os-۱A۶
ایرانیم												
۱/۰ E-۱۱	۷/۱ E-۱۱	۱/۹ E-۱۱	۲/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰.۲۵ ساعت	Ir-۱A۷
۱/۰ E-۱۱	۷/۱ E-۱۰	۲/۲ E-۱۰	۰/۰۲ E-۱۰	۱/۹ E-۱۰	۰/۰۱۰	۱/۰ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۱/۰ E-۹	۰/۰۲۰	۰.۲۰ ساعت	Ir-۱A۸
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۳ E-۱۰	۱/۷ E-۱۰	۱/۰ E-۹	۰/۰۱۰	۷/۶ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۶ E-۹	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۹
۱/۰ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۹	۷/۷ E-۹	۰/۰۱۰	۷/۸ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۸ E-۹	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۶
۷/۰ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۰۴ E-۱۱	۱/۱ E-۱۱	۷/۰ E-۱۱	۰/۰۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۷
۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۱/۰ E-۹	۷/۰ E-۹	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۹	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۹	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۸
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۵ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۹
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۶ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۱۰
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۷ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۱۰m
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۸ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۱۱
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۹ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۱۲
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰ E-۱۰	۱/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۱۰	۷/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰.۱۰ ساعت	Ir-۱A۱۳

جدول ۷ (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	۱ سال کمتر از g (سن)	f_1	f ₁ برای g > 1						هسته پرتوزا	
			سن ۱-۲	سن ۲-۳	سن ۳-۴	سن ۴-۵	سن ۵-۶	سن ۶-۷	سن ۷-۸	
e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)
پلاتین										
۰/۳ E-۱۱	۱/۲ E-۱۱	۱/۸ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۷ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۸ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۸۷
۰/۷ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۱ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۸۸
۰/۲ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۱/۰ E-۱۱	۰/۹ E-۱۰	۰/۸ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۸۹
۰/۸ E-۱۱	۱/۲ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۱ E-۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۱
۰/۱ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۲ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۲
۰/۵ E-۱۱	۰/۳ E-۱۱	۰/۹ E-۱۱	۰/۷ E-۱۰	۰/۷ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۲ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۳m
۰/۷ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۳ E-۱۰	۰/۳ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۱ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۳m
۰/۰ E-۱۱	۰/۱ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۴
۰/۸ E-۱۱	۰/۱ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۴m
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۵
۰/۷ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۶
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Pt-۱۹۷
طلاء										
۰/۳ E-۱۱	۱/۷ E-۱۱	۰/۸ E-۱۱	۰/۷ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۲ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۳
۰/۷ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۱ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۴
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۵
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۶
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۷
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۸m
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۸m
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۹
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Au-۱۹۹
جیوه										
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۳
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	(آل)
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۳
(معدنی)										
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۷m
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	(آل)
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۷m
(معدنی)										
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۸
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	(آل)
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۸
(معدنی)										
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۹
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۹
(معدنی)										
۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۱	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰ E-۱۰	۰/۰۲۰	۰/۰۴۰	۰/۰۶۰	Hg-۱۹۹

(ادامہ) ۷ مدد

جدول ٧ (ادامه)

زیرنویس ۱: پرای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال، مقدار $\frac{1}{4}$ برای سرب $\frac{1}{4}$ می باشد.

جدول ٧ (اداھہ)

از پرتویس ۱: برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال، مقدار f_1 برای رادیم ^{93}Ra می‌باشد.

مدونات ادامہ

مدونه ادامه

جدول ٧ (ادامه)

۸- تنفس: دز مؤثر امپاری یکای ورود به بد (e/g) از طریق تنفس (Sv/Bq) پرای مردم

یاد آوری S و M به ترتیب نشان دهنده جذب سریع، متوسط و آهسته هسته‌های پرتوزا در ریه می‌باشند.

مدونه آنداز

از بیرونیس ۱: برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f_1 برای کلسیم $\frac{1}{4} \text{ میلی‌میکروگرم}$ باشد.

جدول ۸ (ادامه)

مدونہ ادامت

از پژوهی‌سی ۱: برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f_1 برای آهن و کبات به ترتیب $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ می‌باشد.

جدول A (ادامه)

برتوزا	فیزیکی	نیمه عمر	هسته	1 سال ≤ g(سن)		f ₁	نوع	g > 1	1-2 سن		2-7 سن		7-12 سن		12-17 سن		> 17 سن	
				e(g)	e(g)				سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال
1/2 E-12	1/2 E-12	+/100	1/1 E-12	+/200	M													
1/2 E-12	1/2 E-12	+/100	1/2 E-12	+/200	S													
1/4 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	F	1/75 ساعت								Co-11
1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	M													
1/1 E-11	1/1 E-11	+/100	1/3 E-11	+/200	S													
1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	F	1/22 ساعت								Co-11m				
1/0 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	M									
1/1 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	+/100	1/0 E-11	+/200	S									
نیکل																		
1/4 E-10	1/4 E-10	1/4 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/2 E-10	+/200	F	1/10 روز								Ni-01
1/0 E-10	1/1 E-10	1/0 E-10	1/2 E-10	1/1 E-10	1/0 E-10	+/100	1/0 E-10	+/200	M									
1/1 E-09	1/1 E-09	+/100	1/0 E-09	+/200	S													
1/0 E-10	1/1 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/2 E-09	+/200	F	1/0 روز								Ni-09
1/0 E-10	1/2 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/2 E-09	+/200	M									
1/0 E-10	1/1 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	S									
1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/1 E-09	+/200	F	1/10 ساعت	1/10 E+1							Ni-09				
1/0 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/2 E-10	1/2 E-10	1/2 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	M									
1/2 E-10	1/2 E-10	1/2 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/2 E-09	+/200	S									
1/2 E-10	1/2 E-10	1/2 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	+/100	1/2 E-09	+/200	F	1/10 روز	1/10 E+1							Ni-09
1/0 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	M									
1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	S													
1/0 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	1/1 E-10	+/100	1/1 E-09	+/200	F	1/10 ساعت	1/10 E+1							Ni-09
1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	M													
1/0 E-10	1/0 E-10	+/100	1/0 E-09	+/200	S													
من																		
1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	1/0 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	F	1/75 ساعت								Cu-01
1/2 E-11	1/1 E-11	1/0 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	M									
1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	S									
1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	F	1/41 ساعت								Cu-11				
1/2 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	M									
1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	S													
1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	F	1/27 ساعت								Cu-11				
1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	M									
1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	S									
1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	F	1/27 ساعت								Cu-11
1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	M									
1/1 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/1 E-11	+/200	S									
1/1 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	1/2 E-11	+/100	1/2 E-11	+/200	F	1/27 ساعت								Cu-11

مدونه ادامه

جدول ۸ (ادامه)

چندوں اداہو

جدول A (ادامه)

سال e(g)	سال e(g)	سال e(g)	سال e(g)	سال e(g)	سال e(g)	برای g > 1	برای g > 1	نوع	نیمه عمر	فیزیکی	پرتوزا	هسته
						1 سال ≤ g (سن)	f ₁					
۷۶ E-11	۷۲ E-11	۷۱ E-11	۷۰ E-10	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	E/۵A	Rb-A1
۷۰ E-12	۷۰ E-12	۷۱ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۰/۵T	Rb-A1m
۷۱ E-11	۷۲ E-11	۷۳ E-10	۷۴ E-10	۷۴ E-11	۷۴ E-11	۰/۰۰۰	۷۶ E-10	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۷/۲۰	Rb-A7m
۷۴ E-10	۷۹ E-10	۸۰ E-10	۷۹ E-10	۷۸ E-10	۷۸ E-10	۰/۰۰۰	۷۸ E-10	۰/۰۰۰	F	روز	۸/۷۲	Rb-A7
۷۰ E-9	۷۰ E-9	۷۰ E-9	۷۱ E-9	۷۱ E-9	۷۱ E-9	۰/۰۰۰	۷۶ E-9	۰/۰۰۰	F	روز	۳/۲۸	Rb-A8
۷۳ E-10	۷۱ E-10	۷۰ E-10	۷۰ E-10	۷۰ E-10	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	F	روز	۰/۷۷	Rb-A9
۷۰ E-10	۷۰ E-10	۷۱ E-10	۷۰ E-10	۷۰ E-10	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	F	سال	۴/۷۰ E+1	Rb-A8
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۰/۲۹۷	Rb-A8					
۷۱ E-11	۷۱ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۰/۲۵۳	Rb-A8
استرانیم												
۷۱ E-11	۷۸ E-11	۰/۰۰۰	۷۸ E-10	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۱/۷	Sr-A1				
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	M								
۷۰ E-11	۷۸ E-11	۷۷ E-11	۷۷ E-11	۷۷ E-11	۷۷ E-11	۰/۰۰۰	۷۵ E-10	۰/۰۰۰	S			
۷۱ E-11	۷۲ E-11	۷۱ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۱ E-10	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۰/۴۲۰	Sr-A1
۷۰ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۲ E-10	۰/۰۰۰	M			
۷۰ E-11	۷۸ E-11	۰/۰۰۰	۷۸ E-10	۰/۰۰۰	S							
۷۱ E-10	۷۲ E-10	۷۳ E-10	۷۲ E-10	۷۲ E-10	۷۲ E-10	۰/۰۰۰	۷۲ E-10	۰/۰۰۰	F	روز	۲/۵۰	Sr-A2
۷۰ E-10	۷۰ E-10	۷۱ E-10	۷۱ E-10	۷۱ E-10	۷۱ E-10	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	M			
۷۱ E-10	۷۱ E-10	۷۷ E-10	۷۷ E-10	۷۷ E-10	۷۷ E-10	۰/۰۰۰	۷۱ E-10	۰/۰۰۰	S			
۷۰ E-11	۷۲ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	F	روز	۱/۳۵	Sr-A3
۷۰ E-11	۷۹ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	M			
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	S								
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	F	روز	۰/۴/۸	Sr-A5					
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	M								
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-10	۰/۰۰۰	S								
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۱/۱۱	Sr-A6m					
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	M								
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	S								
۷۱ E-11	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	F	۰ ساعت	۰/۲۸۰	Sr-A7m				
۷۰ E-11	۷۰ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	۷۲ E-11	۰/۰۰۰	M			
۷۰ E-11	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	S								
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	F	روز	۰/۵/۰	Sr-A8					
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	M								
۷۰ E-12	۰/۰۰۰	۷۰ E-11	۰/۰۰۰	S								
۷۱ E-11	۰/۰۰۰	۷۱ E-11	۰/۰۰۰	F	سال	۲/۹/۱	Sr-A9					
۷۰ E-8	۰/۰۰۰	۷۰ E-7	۰/۰۰۰	M								

ذینویس ۱: برای گروه سنی ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f₁ برای استرانیم ۴٪ می‌باشد.

مدونات اداری

محل A (ادامه)

مدونات ادماج

پرتوزا	نیمه عمر	فیزیکی	نوع	1 مالک g(سن)	f ₁	برای g>1	سن 1-2 سال	سن 2-7 سال	سن 7-12 سال	سن 12-17 سال	e(g)
7/2 E-11	6/2 E-11	7/2 E-11	7/2 E-11	7/2 E-11	0/010	7/1 E-11	0/020	F	22/7 ساعت	Nb-47	
7/3 E-11	7/8 E-11	7/7 E-11	7/8 E-11	7/8 E-11	0/010	7/7 E-11	0/020	M			
7/7 E-11	8/7 E-11	7/7 E-11	7/9 E-11	7/7 E-11	0/010	7/9 E-11	0/020	S			
7/1 E-11	7/0 E-11	6/2 E-11	7/8 E-11	7/0 E-11	0/010	7/2 E-11	0/020	F	1/2 ساعت	Nb-47	
7/3 E-11	6/2 E-11	7/7 E-11	7/2 E-11	7/0 E-11	0/010	7/7 E-11	0/020	M			
6/0 E-11	6/0 E-11	8/1 E-11	7/2 E-11	7/9 E-11	0/010	7/8 E-11	0/020	S			
7/7 E-11	6/1 E-11	7/9 E-11	7/1 E-11	7/2 E-11	0/010	7/2 E-11	0/020	F	7/8 ساعت	Nb-48	
6/7 E-11	7/8 E-11	7/1 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	0/010	6/7 E-11	0/020	M			
6/1 E-11	7/1 E-11	7/1 E-11	7/8 E-11	7/7 E-11	0/010	6/7 E-11	0/020	S			
مولیدن											
1/0 E-11	1/9 E-11	7/7 E-11	0/7 E-11	1/1 E-11	1/010	1/2 E-11	1/010	F	0/7 ساعت	Mo-44	
7/6 E-11	6/2 E-11	7/0 E-11	4/9 E-11	7/0 E-11	0/100	7/6 E-11	0/200	M			
7/7 E-11	6/0 E-11	7/9 E-11	1/1 E-11	7/1 E-11	0/100	7/8 E-11	0/200	S			
1/1 E-11	1/1 E-11	1/7 E-11	1/7 E-11	1/7 E-11	0/100	2/1 E-11	1/000	F	7/10 ساعت	Mo-45	
0/9 E-11	7/7 E-11	7/4 E-11	1/1 E-11	1/8 E-11	0/100	7/2 E-11	0/200	M			
7/7 E-11	7/8 E-11	6/0 E-11	6/0 E-11	0/8 E-11	0/100	7/0 E-11	0/200	S			
9/7 E-11	1/2 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/2 E-11	0/100	7/7 E-11	1/000	F	7/85 ساعت	Mo-47m	
1/7 E-11	7/0 E-11	7/7 E-11	0/7 E-11	4/7 E-11	0/100	1/7 E-11	0/200	M			
1/1 E-11	1/1 E-11	7/6 E-11	0/2 E-11	1/0 E-11	0/100	1/3 E-11	0/200	S			
7/2 E-11	1/7 E-11	8/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	0/100	7/7 E-11	1/000	F	2/70 روز	Mo-49	
1/9 E-11	1/1 E-11	1/0 E-11	7/2 E-11	7/2 E-11	0/100	7/1 E-11	0/200	M			
9/9 E-11	1/2 E-11	1/7 E-11	1/7 E-11	1/7 E-11	0/100	7/9 E-11	0/200	S			
1/6 E-11	1/7 E-11	7/8 E-11	7/8 E-11	7/8 E-11	0/100	1/6 E-11	1/000	F	0/22 ساعت	Mo-51	
7/0 E-11	7/0 E-11	8/0 E-11	7/0 E-11	7/0 E-11	0/100	7/2 E-11	0/200	M			
7/7 E-11	7/1 E-11	8/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	0/100	7/7 E-11	0/200	S			
تکسیم											
7/7 E-11	8/1 E-11	7/7 E-11	1/1 E-11	1/1 E-11	0/100	7/2 E-11	1/000	F	2/70 ساعت	Tc-47	
7/0 E-11	1/2 E-11	7/0 E-11	1/7 E-11	7/0 E-11	0/100	7/0 E-11	0/200	M			
7/0 E-11	6/0 E-11	7/1 E-11	1/2 E-11	7/7 E-11	0/100	7/8 E-11	0/200	S			
1/6 E-11	1/6 E-11	7/9 E-11	1/9 E-11	7/8 E-11	0/100	1/7 E-11	1/000	F	0/75 ساعت	Tc-47m	
1/7 E-11	7/1 E-11	7/2 E-11	0/2 E-11	1/1 E-11	0/100	1/6 E-11	0/200	M			
1/7 E-11	7/1 E-11	7/2 E-11	0/2 E-11	1/1 E-11	0/100	1/6 E-11	0/200	S			
1/1 E-11	1/1 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/0 E-11	0/100	1/9 E-11	1/000	F	1/88 ساعت	Tc-48	
1/7 E-11	1/7 E-11	7/7 E-11	8/7 E-11	8/7 E-11	0/100	1/8 E-11	0/200	M			
1/7 E-11	1/7 E-11	7/7 E-11	8/7 E-11	8/7 E-11	0/100	1/9 E-11	0/200	S			
1/1 E-11	0/7 E-11	8/7 E-11	1/7 E-11	7/2 E-11	0/100	1/8 E-11	1/000	F	0/87 ساعت	Tc-48m	
1/0 E-11	0/0 E-11	1/1 E-11	1/6 E-11	7/1 E-11	0/100	1/6 E-11	0/200	M			
1/7 E-11	0/7 E-11	1/1 E-11	1/6 E-11	7/1 E-11	0/100	1/7 E-11	0/200	S			

جدول A (ادامه)

مددوں اور (ادامہ)

مددل ۸ (ادامه)

مدوناتي

مدونات ادماج

مدونات ادماج

مدونات ادابہ

مدونہ ادماں

مذکول ۸ (ادامه)

مدونه ادame

مدونه آندر

مذکول آ (ادامہ)

نمونه ۱: بایگو و سنه ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f_1 برای باریم $\frac{2}{3}$ می باشد.

مکمل ادماں

مدونات اداب

جدول ۸ (ادامه)

جدول ۸ (ادامه)

مذول A (اداھہ)

نوع	زمانی	نیمه عمر	هسته
فیزیکی	پرتوزا	تاریخ	سال
1 سال ≤ g(سن)	f ₁	e(g)	سال
g > 1	f ₂	e(g)	سال
سن ۱-۲	f ₃	e(g)	سال
سن ۲-۳	f ₄	e(g)	سال
سن ۳-۴	f ₅	e(g)	سال
سن ۴-۵	f ₆	e(g)	سال
سن ۵-۶	f ₇	e(g)	سال
سن ۶-۷	f ₈	e(g)	سال
سن ۷-۸	f ₉	e(g)	سال
سن ۸-۹	f ₁₀	e(g)	سال
سن ۹-۱۰	f ₁₁	e(g)	سال
سن ۱۰-۱۱	f ₁₂	e(g)	سال
سن ۱۱-۱۲	f ₁₃	e(g)	سال
سن ۱۲-۱۳	f ₁₄	e(g)	سال
سن ۱۳-۱۴	f ₁₅	e(g)	سال
سن ۱۴-۱۵	f ₁₆	e(g)	سال
سن ۱۵-۱۶	f ₁₇	e(g)	سال
سن ۱۶-۱۷	f ₁₈	e(g)	سال
سن ۱۷-۱۸	f ₁₉	e(g)	سال
سن ۱۸-۱۹	f ₂₀	e(g)	سال
سن ۱۹-۲۰	f ₂₁	e(g)	سال
سن ۲۰-۲۱	f ₂₂	e(g)	سال
سن ۲۱-۲۲	f ₂₃	e(g)	سال
سن ۲۲-۲۳	f ₂₄	e(g)	سال
سن ۲۳-۲۴	f ₂₅	e(g)	سال
سن ۲۴-۲۵	f ₂₆	e(g)	سال
سن ۲۵-۲۶	f ₂₇	e(g)	سال
سن ۲۶-۲۷	f ₂₈	e(g)	سال
سن ۲۷-۲۸	f ₂₉	e(g)	سال
سن ۲۸-۲۹	f ₃₀	e(g)	سال
سن ۲۹-۳۰	f ₃₁	e(g)	سال
سن ۳۰-۳۱	f ₃₂	e(g)	سال
سن ۳۱-۳۲	f ₃₃	e(g)	سال
سن ۳۲-۳۳	f ₃₄	e(g)	سال
سن ۳۳-۳۴	f ₃₅	e(g)	سال
سن ۳۴-۳۵	f ₃₆	e(g)	سال
سن ۳۵-۳۶	f ₃₇	e(g)	سال
سن ۳۶-۳۷	f ₃₈	e(g)	سال
سن ۳۷-۳۸	f ₃₉	e(g)	سال
سن ۳۸-۳۹	f ₄₀	e(g)	سال
سن ۳۹-۴۰	f ₄₁	e(g)	سال
سن ۴۰-۴۱	f ₄₂	e(g)	سال
سن ۴۱-۴۲	f ₄₃	e(g)	سال
سن ۴۲-۴۳	f ₄₄	e(g)	سال
سن ۴۳-۴۴	f ₄₅	e(g)	سال
سن ۴۴-۴۵	f ₄₆	e(g)	سال
سن ۴۵-۴۶	f ₄₇	e(g)	سال
سن ۴۶-۴۷	f ₄₈	e(g)	سال
سن ۴۷-۴۸	f ₄₉	e(g)	سال
سن ۴۸-۴۹	f ₅₀	e(g)	سال
سن ۴۹-۵۰	f ₅₁	e(g)	سال
سن ۵۰-۵۱	f ₅₂	e(g)	سال
سن ۵۱-۵۲	f ₅₃	e(g)	سال
سن ۵۲-۵۳	f ₅₄	e(g)	سال
سن ۵۳-۵۴	f ₅₅	e(g)	سال
سن ۵۴-۵۵	f ₅₆	e(g)	سال
سن ۵۵-۵۶	f ₅₇	e(g)	سال
سن ۵۶-۵۷	f ₅₈	e(g)	سال
سن ۵۷-۵۸	f ₅₉	e(g)	سال
سن ۵۸-۵۹	f ₆₀	e(g)	سال
سن ۵۹-۶۰	f ₆₁	e(g)	سال
سن ۶۰-۶۱	f ₆₂	e(g)	سال
سن ۶۱-۶۲	f ₆₃	e(g)	سال
سن ۶۲-۶۳	f ₆₄	e(g)	سال
سن ۶۳-۶۴	f ₆₅	e(g)	سال
سن ۶۴-۶۵	f ₆₆	e(g)	سال
سن ۶۵-۶۶	f ₆₇	e(g)	سال
سن ۶۶-۶۷	f ₆₈	e(g)	سال
سن ۶۷-۶۸	f ₆₉	e(g)	سال
سن ۶۸-۶۹	f ₇₀	e(g)	سال
سن ۶۹-۷۰	f ₇₁	e(g)	سال
سن ۷۰-۷۱	f ₇₂	e(g)	سال
سن ۷۱-۷۲	f ₇₃	e(g)	سال
سن ۷۲-۷۳	f ₇₄	e(g)	سال
سن ۷۳-۷۴	f ₇₅	e(g)	سال
سن ۷۴-۷۵	f ₇₆	e(g)	سال
سن ۷۵-۷۶	f ₇₇	e(g)	سال
سن ۷۶-۷۷	f ₇₈	e(g)	سال
سن ۷۷-۷۸	f ₇₉	e(g)	سال
سن ۷۸-۷۹	f ₈₀	e(g)	سال
سن ۷۹-۸۰	f ₈₁	e(g)	سال
سن ۸۰-۸۱	f ₈₂	e(g)	سال
سن ۸۱-۸۲	f ₈₃	e(g)	سال
سن ۸۲-۸۳	f ₈₄	e(g)	سال
سن ۸۳-۸۴	f ₈₅	e(g)	سال
سن ۸۴-۸۵	f ₈₆	e(g)	سال
سن ۸۵-۸۶	f ₈₇	e(g)	سال
سن ۸۶-۸۷	f ₈₈	e(g)	سال
سن ۸۷-۸۸	f ₈₉	e(g)	سال
سن ۸۸-۸۹	f ₉₀	e(g)	سال
سن ۸۹-۹۰	f ₉₁	e(g)	سال
سن ۹۰-۹۱	f ₉₂	e(g)	سال
سن ۹۱-۹۲	f ₉₃	e(g)	سال
سن ۹۲-۹۳	f ₉₄	e(g)	سال
سن ۹۳-۹۴	f ₉₅	e(g)	سال
سن ۹۴-۹۵	f ₉₆	e(g)	سال
سن ۹۵-۹۶	f ₉₇	e(g)	سال
سن ۹۶-۹۷	f ₉₈	e(g)	سال
سن ۹۷-۹۸	f ₉₉	e(g)	سال
سن ۹۸-۹۹	f ₁₀₀	e(g)	سال
سن ۹۹-۱۰۰	f ₁₀₁	e(g)	سال
سن ۱۰۰-۱۰۱	f ₁₀₂	e(g)	سال
سن ۱۰۱-۱۰۲	f ₁₀₃	e(g)	سال
سن ۱۰۲-۱۰۳	f ₁₀₄	e(g)	سال
سن ۱۰۳-۱۰۴	f ₁₀₅	e(g)	سال
سن ۱۰۴-۱۰۵	f ₁₀₆	e(g)	سال
سن ۱۰۵-۱۰۶	f ₁₀₇	e(g)	سال
سن ۱۰۶-۱۰۷	f ₁₀₈	e(g)	سال
سن ۱۰۷-۱۰۸	f ₁₀₉	e(g)	سال
سن ۱۰۸-۱۰۹	f ₁₁₀	e(g)	سال
سن ۱۰۹-۱۱۰	f ₁₁₁	e(g)	سال
سن ۱۱۰-۱۱۱	f ₁₁₂	e(g)	سال
سن ۱۱۱-۱۱۲	f ₁₁₃	e(g)	سال
سن ۱۱۲-۱۱۳	f ₁₁₄	e(g)	سال
سن ۱۱۳-۱۱۴	f ₁₁₅	e(g)	سال
سن ۱۱۴-۱۱۵	f ₁₁₆	e(g)	سال
سن ۱۱۵-۱۱۶	f ₁₁₇	e(g)	سال
سن ۱۱۶-۱۱۷	f ₁₁₈	e(g)	سال
سن ۱۱۷-۱۱۸	f ₁₁₉	e(g)	سال
سن ۱۱۸-۱۱۹	f ₁₂₀	e(g)	سال
سن ۱۱۹-۱۲۰	f ₁₂₁	e(g)	سال
سن ۱۲۰-۱۲۱	f ₁₂₂	e(g)	سال
سن ۱۲۱-۱۲۲	f ₁₂₃	e(g)	سال
سن ۱۲۲-۱۲۳	f ₁₂₄	e(g)	سال
سن ۱۲۳-۱۲۴	f ₁₂₅	e(g)	سال
سن ۱۲۴-۱۲۵	f ₁₂₆	e(g)	سال
سن ۱۲۵-۱۲۶	f ₁₂₇	e(g)	سال
سن ۱۲۶-۱۲۷	f ₁₂₈	e(g)	سال
سن ۱۲۷-۱۲۸	f ₁₂₉	e(g)	سال
سن ۱۲۸-۱۲۹	f ₁₃₀	e(g)	سال
سن ۱۲۹-۱۳۰	f ₁₃₁	e(g)	سال
سن ۱۳۰-۱۳۱	f ₁₃₂	e(g)	سال
سن ۱۳۱-۱۳۲	f ₁₃₃	e(g)	سال
سن ۱۳۲-۱۳۳	f ₁₃₄	e(g)	سال
سن ۱۳۳-۱۳۴	f ₁₃₅	e(g)	سال
سن ۱۳۴-۱۳۵	f ₁₃₆	e(g)	سال
سن ۱۳۵-۱۳۶	f ₁₃₇	e(g)	سال
سن ۱۳۶-۱۳۷	f ₁₃₈	e(g)	سال
سن ۱۳۷-۱۳۸	f ₁₃₉	e(g)	سال
سن ۱۳۸-۱۳۹	f ₁₄₀	e(g)	سال
سن ۱۳۹-۱۴۰	f ₁₄₁	e(g)	سال
سن ۱۴۰-۱۴۱	f ₁₄₂	e(g)	سال
سن ۱۴۱-۱۴۲	f ₁₄₃	e(g)	سال
سن ۱۴۲-۱۴۳	f ₁₄₄	e(g)	سال
سن ۱۴۳-۱۴۴	f ₁₄₅	e(g)	سال
سن ۱۴۴-۱۴۵	f ₁₄₆	e(g)	سال
سن ۱۴۵-۱۴۶	f ₁₄₇	e(g)	سال
سن ۱۴۶-۱۴۷	f ₁₄₈	e(g)	سال
سن ۱۴۷-۱۴۸	f ₁₄₉	e(g)	سال
سن ۱۴۸-۱۴۹	f ₁₅₀	e(g)	سال
سن ۱۴۹-۱۵۰	f ₁₅₁	e(g)	سال
سن ۱۵۰-۱۵۱	f ₁₅₂	e(g)	سال
سن ۱۵۱-۱۵۲	f ₁₅₃	e(g)	سال
سن ۱۵۲-۱۵۳	f ₁₅₄	e(g)	سال
سن ۱۵۳-۱۵۴	f ₁₅₅	e(g)	سال
سن ۱۵۴-۱۵۵	f ₁₅₆	e(g)	سال
سن ۱۵۵-۱۵۶	f ₁₅₇	e(g)	سال
سن ۱۵۶-۱۵۷	f ₁₅₈	e(g)	سال
سن ۱۵۷-۱۵۸	f ₁₅₉	e(g)	سال
سن ۱۵۸-۱۵۹	f ₁₆₀	e(g)	سال
سن ۱۵۹-۱۶۰	f ₁₆₁	e(g)	سال
سن ۱۶۰-۱۶۱	f ₁₆₂	e(g)	سال
سن ۱۶۱-۱۶۲	f ₁₆₃	e(g)	سال
سن ۱۶۲-۱۶۳	f ₁₆₄	e(g)	سال
سن ۱۶۳-۱۶۴	f ₁₆₅	e(g)	سال
سن ۱۶۴-۱۶۵	f ₁₆₆	e(g)	سال
سن ۱۶۵-۱۶۶	f ₁₆₇	e(g)	سال
سن ۱۶۶-۱۶۷	f ₁₆₈	e(g)	سال
سن ۱۶۷-۱۶۸	f ₁₆₉	e(g)	سال
سن ۱۶۸-۱۶۹	f ₁₇₀	e(g)	سال
سن ۱۶۹-۱۷۰	f ₁₇₁	e(g)	سال
سن ۱۷۰-۱۷۱	f ₁₇₂	e(g)	سال
سن ۱۷۱-۱۷۲	f ₁₇₃	e(g)	سال
سن ۱۷۲-۱۷۳	f ₁₇₄	e(g)	سال
سن ۱۷۳-۱۷۴	f ₁₇₅	e(g)	سال
سن ۱۷۴-۱۷۵	f ₁₇₆	e(g)	سال
سن ۱۷۵-۱۷۶	f ₁₇₇	e(g)	سال
سن ۱۷۶-۱۷۷	f ₁₇₈	e(g)	سال
سن ۱۷۷-۱۷۸	f ₁₇₉	e(g)	سال
سن ۱۷۸-۱۷۹	f ₁₈₀	e(g)	سال
سن ۱۷۹-۱۸۰	f ₁₈₁	e(g)	سال
سن ۱۸۰-۱۸۱	f ₁₈₂	e(g)	سال
سن ۱۸۱-۱۸۲	f ₁₈₃	e(g)	سال
سن ۱۸۲-۱۸۳	f ₁₈₄	e(g)	سال
سن ۱۸۳-۱۸۴	f ₁₈₅	e(g)	سال
سن ۱۸۴-۱۸۵	f ₁₈₆	e(g)	سال
سن ۱۸۵-۱۸۶	f ₁₈₇	e(g)	سال
سن ۱۸۶-۱۸۷	f ₁₈₈	e(g)	سال
سن ۱۸۷-۱۸۸	f ₁₈₉	e(g)	سال
سن ۱۸۸-۱۸۹	f ₁₉₀	e(g)	سال
سن ۱۸۹-۱۹۰	f ₁₉₁	e(g)	سال
سن ۱۹۰-۱۹۱	f ₁₉₂	e(g)	سال
سن ۱۹۱-۱۹۲	f ₁₉₃	e(g)	سال
سن ۱۹۲-۱۹۳	f ₁₉₄	e(g)	سال
سن ۱۹۳-۱۹۴	f ₁₉₅	e(g)	سال
سن ۱۹۴-۱۹۵	f ₁₉₆	e(g)	سال
سن ۱۹۵-۱۹۶	f ₁₉₇	e(g)	سال
سن ۱۹۶-۱۹۷	f ₁₉₈	e(g)	سال
سن ۱۹۷-۱۹۸	f ₁₉₉	e(g)	سال
سن ۱۹۸-۱۹۹	f ₂₀₀	e(g)	سال
سن ۱۹۹-۲۰۰	f ₂₀₁	e(g)	سال
سن ۲۰۰-۲۰۱	f ₂₀₂	e(g)	سال
سن ۲۰۱-۲۰۲	f ₂₀₃	e(g)	سال
سن ۲۰۲-۲۰۳	f ₂₀₄	e(g)	سال
سن ۲۰۳-۲۰۴	f ₂₀₅	e(g)	سال
سن ۲۰۴-۲۰۵	f ₂₀₆	e(g)	سال
سن ۲۰۵-۲۰۶	f ₂₀₇	e(g)	سال
سن ۲۰۶-۲۰۷	f ₂₀₈	e(g)	سال
سن ۲۰۷-۲۰۸	f ₂₀₉	e(g)	سال
سن ۲۰۸-۲۰۹	f ₂₁₀	e(g)	سال
سن ۲۰۹-۲۱۰	f ₂₁₁	e(g)	سال
سن ۲۱۰-۲۱۱	f ₂₁₂	e(g)	سال
سن ۲۱۱-۲۱۲	f ₂₁₃	e(g)	سال
سن ۲۱۲-۲۱۳	f ₂₁₄	e(g)	سال
سن ۲۱۳-۲۱۴	f ₂₁₅	e(g)	سال
سن ۲۱۴-۲۱۵	f ₂₁₆	e(g)	سال
سن ۲۱۵-۲۱۶	f ₂₁₇	e(g)	سال
سن ۲۱۶-۲۱۷	f ₂₁₈	e(g)	سال
سن ۲۱۷-۲۱۸	f ₂₁₉	e(g)	سال
سن ۲۱۸-۲۱۹	f ₂₂₀	e(g)	سال
سن ۲۱۹-۲۲۰	f ₂₂₁	e(g)	سال
سن ۲۲۰-۲۲۱	f ₂₂₂	e(g)	سال
سن ۲۲۱-۲۲۲	f ₂₂₃	e(g)	سال
سن ۲۲۲-۲۲۳	f ₂₂₄	e(g)	سال
سن ۲۲۳-۲۲۴	f ₂₂₅	e(g)	سال
سن ۲۲۴-۲۲۵	f ₂₂₆	e(g)	سال
سن ۲۲۵-۲۲۶	f ₂₂₇	e(g)	سال
سن ۲۲۶-۲۲۷	f ₂₂₈	e(g)	سال
سن ۲۲۷-۲۲۸	f ₂₂₉	e(g)	سال
سن ۲۲۸-۲۲۹	f ₂₃₀	e(g)	سال
سن ۲۲۹-۲۳۰	f ₂₃₁	e(g)	سال
سن ۲۳۰-۲۳۱	f ₂₃₂	e(g)	سال
سن ۲۳۱-۲۳۲	f ₂₃₃	e(g)	سال
سن ۲۳۲-۲۳۳	f ₂₃₄	e(g)	سال
سن ۲۳۳-۲۳۴	f ₂₃₅	e(g)	سال
سن ۲۳۴-۲۳۵	f ₂₃₆	e(g)	سال
سن ۲۳۵-۲۳۶	f ₂₃₇	e(g)	سال
سن ۲۳۶-۲۳۷	f ₂₃₈	e(g)	سال
سن ۲۳۷-۲۳۸	f ₂₃₉	e(g)	سال
سن ۲۳۸-۲۳۹	f ₂₄₀	e(g)	سال
سن ۲۳۹-۲۴۰	f ₂₄₁	e(g)	سال
سن ۲۴۰-۲۴۱	f ₂₄₂	e(g)	سال
سن ۲۴۱-۲۴۲	f ₂₄₃	e(g)	سال
سن ۲۴۲-۲۴۳	f ₂₄₄	e(g)	سال
سن ۲۴۳-۲۴۴	f ₂₄₅	e(g)	سال
سن ۲۴۴-۲۴۵	f ₂₄₆	e(g)	سال
سن ۲۴۵-۲۴۶	f ₂₄₇	e(g)	سال
سن ۲۴۶-۲۴۷	f ₂₄₈	e(g)	سال
سن ۲۴۷-۲۴۸	f ₂₄₉	e(g)	سال
سن ۲۴۸-۲۴۹	f ₂₅₀	e(g)	سال
سن ۲۴۹-۲۵۰	f ₂₅₁	e(g)	سال
سن ۲۵۰-			

مذکول آ (ادامہ)

مددول آندازہ

مدونہ اداب

مدول A (ادا)

نیمه عمر فیزیکی	نوع	1 سال کم g (سن)	برای f ₁	1 سال	g > 1	سن 2-4	سن 4-7	سن 7-12	سن 12-17	> سن 17	هسته	
						سال	e(g)	سال	e(g)	سال	e(g)	برتوزا
W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-E-12	W-W	
W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-1A1	
W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-1A5	
W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-1AV	
W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-E-8	W-1AA	
رغم												
W-E-7	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Re-1VV	
W-E-6	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Re-1VA	
W-E-5	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Re-1V	
W-E-4	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Re-1AV	
W-E-3	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	Re-1A1	
W-E-2	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	Re-1A5	
W-E-1	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	W-E-10	Re-1AV	
W-E-0	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1VV	
W-E-1	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1VA	
W-E-2	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1V	
W-E-3	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1AV	
W-E-4	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1A1	
W-E-5	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1A5	
W-E-6	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1AV	
W-E-7	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1VV	
W-E-8	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1VA	
W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1V	
W-E-10	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1AV	
W-E-11	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1A1	
W-E-12	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	W-E-9	Re-1A5	
اوسمیم												
W-E-13	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Os-1A1	
W-E-12	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Os-1A1	
W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	S	
W-E-10	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Os-1AV	
W-E-9	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	W-E-11	Os-1A1	

جدول ۸ (ادامه)

مددوں کی ادائیگی

مدونات ادامت

جدول ۸ (ادامه)

مدونه آنلاین

نیزه بـ (ـای، گـهـسـنـ) ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f_۱ بر ای سری ۴/۰ می باشد.

جدول A (ادامه)

نیمه عمر	فیزیکی	پرتوزا	هرس	1 سال ≤ g (سن)	f₁	نوع	1 سال > g (سن)	f₁	سن 7-12	سن 12-17	سن 17-22	سن 22-27	سن 27-32	سن 32-37	سن 37-42	سن 42-47	سن 47-52	سن 52-57	سن 57-62	سن 62-67	سن 67-72	سن 72-77	سن 77-82	سن 82-87	سن 87-92	سن 92-97	سن 97-102	سن 102-107	سن 107-112	سن 112-117	سن 117-122	سن 122-127	سن 127-132	سن 132-137	سن 137-142	سن 142-147	سن 147-152	سن 152-157	سن 157-162	سن 162-167	سن 167-172	سن 172-177	سن 177-182	سن 182-187	سن 187-192	سن 192-197	سن 197-202	سن 202-207	سن 207-212	سن 212-217	سن 217-222	سن 222-227	سن 227-232	سن 232-237	سن 237-242	سن 242-247	سن 247-252	سن 252-257	سن 257-262	سن 262-267	سن 267-272	سن 272-277	سن 277-282	سن 282-287	سن 287-292	سن 292-297	سن 297-302	سن 302-307	سن 307-312	سن 312-317	سن 317-322	سن 322-327	سن 327-332	سن 332-337	سن 337-342	سن 342-347	سن 347-352	سن 352-357	سن 357-362	سن 362-367	سن 367-372	سن 372-377	سن 377-382	سن 382-387	سن 387-392	سن 392-397	سن 397-402	سن 402-407	سن 407-412	سن 412-417	سن 417-422	سن 422-427	سن 427-432	سن 432-437	سن 437-442	سن 442-447	سن 447-452	سن 452-457	سن 457-462	سن 462-467	سن 467-472	سن 472-477	سن 477-482	سن 482-487	سن 487-492	سن 492-497	سن 497-502	سن 502-507	سن 507-512	سن 512-517	سن 517-522	سن 522-527	سن 527-532	سن 532-537	سن 537-542	سن 542-547	سن 547-552	سن 552-557	سن 557-562	سن 562-567	سن 567-572	سن 572-577	سن 577-582	سن 582-587	سن 587-592	سن 592-597	سن 597-602	سن 602-607	سن 607-612	سن 612-617	سن 617-622	سن 622-627	سن 627-632	سن 632-637	سن 637-642	سن 642-647	سن 647-652	سن 652-657	سن 657-662	سن 662-667	سن 667-672	سن 672-677	سن 677-682	سن 682-687	سن 687-692	سن 692-697	سن 697-702	سن 702-707	سن 707-712	سن 712-717	سن 717-722	سن 722-727	سن 727-732	سن 732-737	سن 737-742	سن 742-747	سن 747-752	سن 752-757	سن 757-762	سن 762-767	سن 767-772	سن 772-777	سن 777-782	سن 782-787	سن 787-792	سن 792-797	سن 797-802	سن 802-807	سن 807-812	سن 812-817	سن 817-822	سن 822-827	سن 827-832	سن 832-837	سن 837-842	سن 842-847	سن 847-852	سن 852-857	سن 857-862	سن 862-867	سن 867-872	سن 872-877	سن 877-882	سن 882-887	سن 887-892	سن 892-897	سن 897-902	سن 902-907	سن 907-912	سن 912-917	سن 917-922	سن 922-927	سن 927-932	سن 932-937	سن 937-942	سن 942-947	سن 947-952	سن 952-957	سن 957-962	سن 962-967	سن 967-972	سن 972-977	سن 977-982	سن 982-987	سن 987-992	سن 992-997	سن 997-1002	سن 1002-1007	سن 1007-1012	سن 1012-1017	سن 1017-1022	سن 1022-1027	سن 1027-1032	سن 1032-1037	سن 1037-1042	سن 1042-1047	سن 1047-1052	سن 1052-1057	سن 1057-1062	سن 1062-1067	سن 1067-1072	سن 1072-1077	سن 1077-1082	سن 1082-1087	سن 1087-1092	سن 1092-1097	سن 1097-1102	سن 1102-1107	سن 1107-1112	سن 1112-1117	سن 1117-1122	سن 1122-1127	سن 1127-1132	سن 1132-1137	سن 1137-1142	سن 1142-1147	سن 1147-1152	سن 1152-1157	سن 1157-1162	سن 1162-1167	سن 1167-1172	سن 1172-1177	سن 1177-1182	سن 1182-1187	سن 1187-1192	سن 1192-1197	سن 1197-1202	سن 1202-1207	سن 1207-1212	سن 1212-1217	سن 1217-1222	سن 1222-1227	سن 1227-1232	سن 1232-1237	سن 1237-1242	سن 1242-1247	سن 1247-1252	سن 1252-1257	سن 1257-1262	سن 1262-1267	سن 1267-1272	سن 1272-1277	سن 1277-1282	سن 1282-1287	سن 1287-1292	سن 1292-1297	سن 1297-1302	سن 1302-1307	سن 1307-1312	سن 1312-1317	سن 1317-1322	سن 1322-1327	سن 1327-1332	سن 1332-1337	سن 1337-1342	سن 1342-1347	سن 1347-1352	سن 1352-1357	سن 1357-1362	سن 1362-1367	سن 1367-1372	سن 1372-1377	سن 1377-1382	سن 1382-1387	سن 1387-1392	سن 1392-1397	سن 1397-1402	سن 1402-1407	سن 1407-1412	سن 1412-1417	سن 1417-1422	سن 1422-1427	سن 1427-1432	سن 1432-1437	سن 1437-1442	سن 1442-1447	سن 1447-1452	سن 1452-1457	سن 1457-1462	سن 1462-1467	سن 1467-1472	سن 1472-1477	سن 1477-1482	سن 1482-1487	سن 1487-1492	سن 1492-1497	سن 1497-1502	سن 1502-1507	سن 1507-1512	سن 1512-1517	سن 1517-1522	سن 1522-1527	سن 1527-1532	سن 1532-1537	سن 1537-1542	سن 1542-1547	سن 1547-1552	سن 1552-1557	سن 1557-1562	سن 1562-1567	سن 1567-1572	سن 1572-1577	سن 1577-1582	سن 1582-1587	سن 1587-1592	سن 1592-1597	سن 1597-1602	سن 1602-1607	سن 1607-1612	سن 1612-1617	سن 1617-1622	سن 1622-1627	سن 1627-1632	سن 1632-1637	سن 1637-1642	سن 1642-1647	سن 1647-1652	سن 1652-1657	سن 1657-1662	سن 1662-1667	سن 1667-1672	سن 1672-1677	سن 1677-1682	سن 1682-1687	سن 1687-1692	سن 1692-1697	سن 1697-1702	سن 1702-1707	سن 1707-1712	سن 1712-1717	سن 1717-1722	سن 1722-1727	سن 1727-1732	سن 1732-1737	سن 1737-1742	سن 1742-1747	سن 1747-1752	سن 1752-1757	سن 1757-1762	سن 1762-1767	سن 1767-1772	سن 1772-1777	سن 1777-1782	سن 1782-1787	سن 1787-1792	سن 1792-1797	سن 1797-1802	سن 1802-1807	سن 1807-1812	سن 1812-1817	سن 1817-1822	سن 1822-1827	سن 1827-1832	سن 1832-1837	سن 1837-1842	سن 1842-1847	سن 1847-1852	سن 1852-1857	سن 1857-1862	سن 1862-1867	سن 1867-1872	سن 1872-1877	سن 1877-1882	سن 1882-1887	سن 1887-1892	سن 1892-1897	سن 1897-1902	سن 1902-1907	سن 1907-1912	سن 1912-1917	سن 1917-1922	سن 1922-1927	سن 1927-1932	سن 1932-1937	سن 1937-1942	سن 1942-1947	سن 1947-1952	سن 1952-1957	سن 1957-1962	سن 1962-1967	سن 1967-1972	سن 1972-1977	سن 1977-1982	سن 1982-1987	سن 1987-1992	سن 1992-1997	سن 1997-2002	سن 2002-2007	سن 2007-2012	سن 2012-2017	سن 2017-2022	سن 2022-2027	سن 2027-2032	سن 2032-2037	سن 2037-2042	سن 2042-2047	سن 2047-2052	سن 2052-2057	سن 2057-2062	سن 2062-2067	سن 2067-2072	سن 2072-2077	سن 2077-2082	سن 2082-2087	سن 2087-2092	سن 2092-2097	سن 2097-2102	سن 2102-2107	سن 2107-2112	سن 2112-2117	سن 2117-2122	سن 2122-2127	سن 2127-2132	سن 2132-2137	سن 2137-2142	سن 2142-2147	سن 2147-2152	سن 2152-2157	سن 2157-2162	سن 2162-2167	سن 2167-2172	سن 2172-2177	سن 2177-2182	سن 2182-2187	سن 2187-2192	سن 2192-2197	سن 2197-2202	سن 2202-2207	سن 2207-2212	سن 2212-2217	سن 2217-2222	سن 2222-2227	سن 2227-2232	سن 2232-2237	سن 2237-2242	سن 2242-2247	سن 2247-2252	سن 2252-2257	سن 2257-2262	سن 2262-2267	سن 2267-2272	سن 2272-2277	سن 2277-2282	سن 2282-2287	سن 2287-2292	سن 2292-2297	سن 2297-2302	سن 2302-2307	سن 2307-2312	سن 2312-2317	سن 2317-2322	سن 2322-2327	سن 2327-2332	سن 2332-2337	سن 2337-2342	سن 2342-2347	سن 2347-2352	سن 2352-2357	سن 2357-2362	سن 2362-2367	سن 2367-2372	سن 2372-2377	سن 2377-2382	سن 2382-2387	سن 2387-2392	سن 2392-2397	سن 2397-2402	سن 2402-2407	سن 2407-2412	سن 2412-2417	سن 2417-2422	سن 2422-2427	سن 2427-2432	سن 2432-2437	سن 2437-2442	سن 2442-2447	سن 2447-2452	سن 2452-2457	سن 2457-2462	سن 2462-2467	سن 2467-2472	سن 2472-2477	سن 2477-2482	سن 2482-2487	سن 2487-2492	سن 2492-2497	سن 2497-2502	سن 2502-2507	سن 2507-2512	سن 2512-2517	سن 2517-2522	سن 2522-2527	سن 2527-2532	سن 2532-2537	سن 2537-2542	سن 2542-2547	سن 2547-2552	سن 2552-2557	سن 2557-2562	سن 2562-2567	سن 2567-2572	سن 2572-2577	سن 2577-2582	سن 2582-2587	سن 2587-2592	سن 2592-2597	سن 2597-2602	سن 2602-2607	سن 2607-2612	سن 2612-2617	سن 2617-2622	سن 2622-2627	سن 2627-2632	سن 2632-2637	سن 2637-2642	سن 2642-2647	سن 2647-2652	سن 2652-2657	سن 2657-2662	سن 2662-2667	سن 2667-2672	سن 2672-2677	سن 2677-2682	سن 2682-2687	سن 2687-2692	سن 2692-2697	سن 2697-2702	سن 2702-2707	سن 2707-2712	سن 2712-2717	سن 2717-2722	سن 2722-2727	سن 2727-2732	سن 2732-2737	سن 2737-2742	سن 2742-2747	سن 2747-2752	سن 2752-2757	سن 2757-2762	سن 2762-2767	سن 2767-2772	سن 2772-2777	سن 2777-2782	سن 2782-2787	سن 2787-2792	سن 2792-2797	سن 2797-2802	سن 2802-2807	سن 2807-2812	سن 2812-2817	سن 2817-2822	سن 2822-2827	سن 2827-2832	سن 2832-2837	سن 2837-2842	سن 2842-2847	سن 2847-2852	سن 2852-2857	سن 2857-2862	سن 2862-2867	سن 2867-2872	سن 2872-2877	سن 2877-2882	سن 2882-2887	سن 2887-2892	سن 2892-2897	سن 2897-2902	سن 2902-2907	سن 2907-2912	سن 2912-2917	سن 2917-2922	سن 2922-2927	سن 2927-2932	سن 2932-2937	سن 2937-2942	سن 2942-2947	سن 2947-2952	سن 2952-2957	سن 2957-2962	سن 2962-2967	سن 2967-2972	سن 2972-2977	سن 2977-2982	سن 2982-2987	سن 2987-2992	سن 2992-2997	سن 2997-3002	سن 3002-3007	سن 3007-3012	سن 3012-3017	سن 3017-3022	سن 3022-3027	سن 3027-3032	سن 3032-3037	سن 3037-3042	سن 3042-3047	سن 3047-3052	سن 3052-3057	سن 3057-3062	سن 3062-3067	سن 3067-3072	سن 3072-3077	سن 3077-3082	سن 3082-3087	سن 3087-3092	سن 3092-3097	سن 3097-3102	سن 3102-3107	سن 3107-3112	سن 3112-3117	سن 3117-3122	سن 3122-3127	سن 3127-3132	سن 3132-3137	سن 3137-3142	سن 3142-3147	سن 3147-3152	سن 3152-3157	سن 3157-3162	سن 3162-3167	سن 3167-3172	سن 3172-3177	سن 3177-3182	سن 3182-3187	سن 3187-3192	سن 3192-3197	سن 3197-3202	سن 3202-3207	سن 3207-3212	سن 3212-3217	سن 3217-3222	سن 3222-3227	سن 3227-3232	سن 3232-3237	سن 3237-3242	سن 3242-3247	سن 3247-3252	سن 3252-3257	سن 3257-3262	سن 3262-3267	سن 3267-3272	سن 3272-3277	سن 3277-3282	سن 3282-3287	سن 3287-3292	سن 3292-3297	سن 3297-3302	سن 3302-3307	سن 3307-3312	سن 3312-3317	سن 3317-3322	سن 3322-3327	سن 3327-3332	سن 3332-3337	سن 3337-3342	سن 3342-3347	سن 3347-3352	سن 3352-3357	سن 3357-3362	سن 3362-3367	سن 3367-3372	سن 3372-3377	سن 3377-3382	سن 3382-3387	سن 3387-3392	سن 3392-3397	سن 3397-3402	سن 3402-3407	سن 3407-3412	سن 3412-3417	سن 3417-3422	سن 3422-3427	سن 3427-3432	سن 3432-3437	سن 3437-3442	سن 3442-3447	سن 3447-3452	سن 3452-3457	سن 3457-3462	سن 3462-3467	سن 3467-3472	سن 3472-3477	سن 3477-3482	سن 3482-3487	سن 3487-3492	سن 3492-3497	سن 3497-3502	سن 3502-3507	سن 3507-3512	سن 3512-3517	سن 3517-3522	سن 3522-3527	سن 3527-3532	سن 3532-3537	سن 3537-3542	سن 3542-3547	سن 3547-3552	سن 3552-3557	سن 3557-3562	سن 3562-3567	سن 3567-3572	سن 3572-3577	سن 3577-3582	سن 3

مددوں ۸ (اداھے)

از زیر نویس، ۱: رای، گوه سنه، ۱ تا ۱۵ سال و نوع F، مقدار f_۱ براي راديوم $\frac{۱}{۳}$ مي باشد.

مذول ۸ (ادامه)

جدول A (ادامه)

سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	برای	f _i	g > 1	1 سال ≤ g (سن)	نوع	فیزیکی	پرتوزا	هسته
e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	f _i							
۷/۴ E-۱۴	۷/۶ E-۱۴	۷/۸ E-۱۴	۷/۹ E-۱۴	۷/۷ E-۱۴	۵/۱ E-۱۴	۵/۰ E-۱۴	۵/۲ E-۱۴	۰/۱۰	F		۷/۷/۷E+۰۳		Th-۲۲۹		
۷/۱ E-۱۴	۷/۳ E-۱۴	۷/۵ E-۱۴	۷/۶ E-۱۴	۷/۸ E-۱۴	۵/۱ E-۱۴	۵/۰ E-۱۴	۵/۲ E-۱۴	۰/۰۰	M						
۷/۱ E-۱۵	۷/۳ E-۱۵	۷/۵ E-۱۵	۷/۷ E-۱۵	۷/۸ E-۱۵	۵/۰ E-۱۵	۵/۱ E-۱۵	۵/۲ E-۱۵	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۴	۷/۳ E-۱۴	۷/۵ E-۱۴	۷/۶ E-۱۴	۷/۸ E-۱۴	۵/۰ E-۱۴	۵/۱ E-۱۴	۵/۲ E-۱۴	۰/۰۰	P		۷/۷/۷E+۰۱		Th-۲۲۰		
۶/۷ E-۱۵	۶/۸ E-۱۵	۶/۷ E-۱۵	۶/۰ E-۱۵	۶/۸ E-۱۵	۵/۰ E-۱۵	۵/۱ E-۱۵	۵/۷ E-۱۵	۰/۰۰	M						
۷/۸ E-۱۵	۷/۰ E-۱۵	۷/۶ E-۱۵	۷/۶ E-۱۵	۷/۰ E-۱۵	۵/۰ E-۱۵	۵/۱ E-۱۵	۵/۰ E-۱۵	۰/۰۰	S						
۷/۸ E-۱۱	۷/۲ E-۱۱	۷/۶ E-۱۱	۷/۶ E-۱۱	۷/۲ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۵/۱ E-۱۱	۵/۱ E-۱۱	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۷		Th-۲۲۱		
۷/۱ E-۱۰	۷/۸ E-۱۰	۷/۸ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۲ E-۱۰	۵/۲ E-۱۰	۰/۰۰	M						
۷/۷ E-۱۱	۶/۲ E-۱۱	۷/۶ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۵/۱ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۷/۷ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۵/۰ E-۱۱	۵/۷ E-۱۱	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۱		Th-۲۲۲		
۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	S						
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۱		Th-۲۲۳		
۷/۱ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۹ E-۱۰	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۷/۹ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۹ E-۱۰	۰/۰۰	S						
۷/۰ E-۱۰	۷/۰ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۷/۷ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۷ E-۱۰	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۱		Th-۲۲۴		
۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۱ E-۱۰	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۷/۱ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۰ E-۱۰	۵/۱ E-۱۰	۰/۰۰	S						
بروتاکتیزم															
۷/۶ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۶ E-۱۸	۷/۶ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۷/۶ E-۱۸	۰/۰۰	M		۷/۷/۷E+۰۸		Pa-۲۲۷		
۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۰/۰۰	M		۷/۷/۷E+۰۸		Pa-۲۲۸		
۷/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۵/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۰/۰۰	M		۷/۷/۷E+۰۸		Pa-۲۲۹		
۷/۰ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۷ E-۱۷	۰/۰۰	S						
۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۸		Pa-۲۲۱		
۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	S						
۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۸		Pa-۲۲۲		
۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۵/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	S						
اورانیم															
۷/۸ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۲ E-۱۸	۷/۲ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	F		۷/۷/۷E+۰۸		U-۲۲۱						
۷/۱ E-۱۸	۷/۷ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۰/۰۰	M						
۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۰ E-۱۸	۷/۱ E-۱۸	۰/۰۰	S						
۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۸		U-۲۲۲		
۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	S						
۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	F		۷/۷/۷E+۰۸		U-۲۲۳		
۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	M						
۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۰ E-۱۷	۷/۱ E-۱۷	۰/۰۰	S						

جدول ٨ (اداہہ)

جدول A (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	نوع	f_1	1 سال ≤ g(سن)						هسته پرتوزا				
			سال	سال	سال	سال	سال	سال					
e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	f ₁	>17 سن	17-12 سن	12-7 سن	7-2 سن	2-1 سن
0/2 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	0/0 E-1*	7/7 E-1*	0/000	S		
1/1 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	7/9 E-1*	0/0 E-1*	7/9 E-1*	0/000	F	جل ۱/۱۰ E+۰	Np-۲۳۶
7/2 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	0/0 E-1*	7/1 E-1*	0/000	M		
7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	7/0 E-1*	0/0 E-1*	7/0 E-1*	0/000	S		
9/1 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	0/0 E-1*	8/8 E-1*	0/000	F	22/0 ساعت	Np-۲۳۶
0/2 E-1*	6/7 E-1*	7/2 E-1*	8/8 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	0/0 E-1*	7/7 E-1*	0/000	M		
3/2 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	0/0 E-1*	8/8 E-1*	0/000	S		
5/0 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	8/8 E-1*	0/0 E-1*	8/8 E-1*	0/000	F	جل ۲/۱۴ E+۰	Np-۲۳۷
7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	0/0 E-1*	7/2 E-1*	0/000	M		
1/2 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	0/0 E-1*	7/1 E-1*	0/000	S		
2/0 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	0/0 E-1*	7/2 E-1*	0/000	F	22/0 ساعت	Np-۲۳۸
7/1 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	0/0 E-1*	7/2 E-1*	0/000	M		
1/0 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	0/0 E-1*	7/1 E-1*	0/000	S		
1/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	0/0 E-1*	7/1 E-1*	0/000	F	22/0 ساعت	Np-۲۳۹
9/1 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	0/0 E-1*	1/2 E-1*	0/000	M		
1/1 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	1/2 E-1*	0/0 E-1*	1/2 E-1*	0/000	S		
4/1 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	8/8 E-11	0/0 E-1*	8/8 E-11	0/000	F	1 ساعت	Np-۲۴۰
4/0 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	0/0 E-1*	7/7 E-11	0/000	M		
4/1 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	7/7 E-11	0/0 E-1*	7/7 E-11	0/000	S		
پلتوتوم													
7/0 E-1*	7/8 E-1*	8/8 E-1*	9/8 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	7/7 E-1*	0/0 E-1*	7/7 E-1*	0/000	F	22/0 ساعت	Pu-۲۳۲
7/1 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	0/0 E-1*	7/8 E-1*	0/000	M		
7/2 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	7/8 E-1*	0/0 E-1*	7/8 E-1*	0/000	S		
1/1 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	0/0 E-1*	1/2 E-11	0/000	F	22/0 ساعت	Pu-۲۳۳
1/1 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	0/0 E-1*	1/2 E-11	0/000	M		
1/0 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	1/2 E-12	0/0 E-1*	1/2 E-11	0/000	S		
8/0 E-0*	7/7 E-0*	8/8 E-0*	7/7 E-0*	4/0 E-0*	0/0 E-0*	0/0 E-0*	0/0 E-0*	1/0 E-1*	1/0 E-1*	0/000	F	جل ۲/۸۰	Pu-۲۳۴
7/0 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/4 E-0*	7/4 E-0*	7/4 E-0*	7/4 E-0*	0/0 E-0*	7/4 E-0*	0/000	M		
7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	0/0 E-0*	7/1 E-0*	0/000	S		
7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	0/0 E-1*	7/2 E-1*	0/000	F	22/0 ساعت	Pu-۲۳۵
7/0 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	0/0 E-1*	7/0 E-1*	0/000	M		
7/4 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	0/0 E-1*	7/0 E-1*	0/000	S		
1/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	7/1 E-1*	0/0 E-1*	7/1 E-1*	0/000	F	جل ۱/۷/۷	Pu-۲۳۶
7/0 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	6/7 E-1*	0/0 E-1*	7/0 E-1*	0/000	M		
7/1 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	6/8 E-1*	0/0 E-1*	7/0 E-1*	0/000	S		
7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	7/2 E-1*	0/0 E-1*	7/2 E-1*	0/000	F	جل ۲/۱۱ E+۰	Pu-۲۳۷
6/0 E-0*	6/7 E-0*	6/8 E-0*	7/1 E-0*	6/7 E-0*	6/7 E-0*	6/7 E-0*	6/7 E-0*	0/0 E-0*	6/7 E-0*	0/000	M		
7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	7/1 E-0*	0/0 E-0*	7/1 E-0*	0/000	S		

مدونه آندازه

مدونه A (ادامه)

مدونه آنلاین

جدول A (ادامه)

نیمه عمر فیزیکی	نوع	1 سال کمتر از g (سن) f ₁	برای سن ۱۲-۱۷						پرتوزا	هسته			
			سن ۱۲	سن ۱۳	سن ۱۴	سن ۱۵	سن ۱۶	سن ۱۷					
e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	e(g)	g > 1	e(g)	f ₁	سال	سال	سال	سال
ایشترین													
۷۷ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	۸۰ E-۱۰	۸۱ E-۱۰	۸۲ E-۱۰	۸۳ E-۱۰	۸۴ E-۱۰	M	۷/۱۱ ساعت	Es-۲۶۰		
۷۱ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	۸۰ E-۱۰	۸۱ E-۱۰	۸۲ E-۱۰	۸۳ E-۱۰	۸۴ E-۱۰	M	۱۷۸ روز	Es-۲۶۱		
۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	۸۰ E-۱۰	۸۱ E-۱۰	۸۲ E-۱۰	۸۳ E-۱۰	۸۴ E-۱۰	۸۵ E-۱۰	M	۲۰/۵ رور	Es-۲۶۲		
۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	۸۰ E-۱۰	۸۱ E-۱۰	۸۲ E-۱۰	۸۳ E-۱۰	۸۴ E-۱۰	۸۵ E-۱۰	M	۲۷۶ روز	Es-۲۶۳		
۴۷ E-۱۰	۴۸ E-۱۰	۴۹ E-۱۰	۵۰ E-۱۰	۵۱ E-۱۰	۵۲ E-۱۰	۵۳ E-۱۰	۵۴ E-۱۰	۵۵ E-۱۰	M	۱۷۶ روز	Es-۲۶۴		
فرم													
۷۲ E-۱۰	۷۱ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	M	۲۲۷ ساعت	Fm-۲۶۲		
۴۰ E-۱۰	۴۱ E-۱۰	۴۲ E-۱۰	۴۳ E-۱۰	۴۴ E-۱۰	۴۵ E-۱۰	۴۶ E-۱۰	۴۷ E-۱۰	۴۸ E-۱۰	M	۳۰۰ روز	Fm-۲۶۳		
۷۱ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	M	۳۲۴ ساعت	Fm-۲۶۴		
۷۱ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	M	۲۰/۱ ساعت	Fm-۲۶۵		
۷۱ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	M	۱۱۱ روز	Fm-۲۶۶		
مندلیم													
۷۰ E-۱۰	۷۱ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	M	۵/۲۰ ساعت	Md-۲۶۷		
۰/۹ E-۱۰	۷۲ E-۱۰	۷۳ E-۱۰	۷۴ E-۱۰	۷۵ E-۱۰	۷۶ E-۱۰	۷۷ E-۱۰	۷۸ E-۱۰	۷۹ E-۱۰	M	۵۵۱ روز	Md-۲۶۸		

میول، ۹- تلفس: دز موقّع امیداری پنکای و زود به بدن

نایر گاها و بفارهای مخلوق یا واکلش دهند

نحوه: $E = \frac{1}{2}mv^2$ ، $V = mgh$ ، کاملاً آن به مایعات بدن متنقاً می شود.

گلستانی، ۲۰۱۱، احمد آباد، ایمکانات و مدد (برگزاران).

نحوه عجم که در اینجا مذکور شده است، نسخه سلطنتی آن را در کتابخانه ملی ایران مشاهده کنید.

• 111 •

جدول ٩ (ادامه)

زیرنویس ۱: نهشت ۱۰٪؛ ۲۰٪ (ریوی: تایزه‌ای: کیسه‌های هوایی - نسخ بینابینی)، ۱/۷ روز نیمه عمر ماده نهشته باقیمانده.

جدول ۱۰ - آهنگ دز مؤثر برای پرتوگیری از گازهای بی اثر ویژه بزرگسالان

آهنگ دز مؤثر به ازای واحد غلظت پرتوزایی هوا (Sv/d) / (Bq/m ³) ^۱	نیمه عمر فیزیکی	هرت پرتوزا	آرگون
۱/۱ E-۱۵	۳۵/۰ روز	Ar-۴۷	
۱/۱ E-۱۱	۲۶۹ سال	Ar-۴۹	
۵/۳ E-۰۹	۱/۸۳ ساعت	Ar-۴۱	
کربن			
۱/۰ E-۰۹	۱۱/۰ ماه	Kr-۷۶	
۱/۱ E-۰۹	۱۴/۸ ساعت	Kr-۷۶	
۷/۶ E-۰۹	۷۶/۷ ماه	Kr-۷۶	
۴/۷ E-۱۰	۱/۴۶ روز	Kr-۷۶	
۱/۱ E-۱۱	۲/۱۰ E+۱۰ سال	Kr-۸۱	
۱/۱ E-۱۳	۱/۸۳ ساعت	Kr-۸۳m	
۱/۲ E-۱۱	۱۰/۷ سال	Kr-۸۰	
۰/۹ E-۱۰	۶/۱۸ ساعت	Kr-۸۰m	
۷/۶ E-۰۹	۱/۲۷ ساعت	Kr-۸۷	
۸/۶ E-۰۹	۲/۸۴ ساعت	Kr-۸۸	
گزنوون			
۱/۰ E-۰۹	۱۰/۰ ماه	Xe-۱۲۴	
۱/۰ E-۰۹	۴۰/۱ ماه	Xe-۱۲۱	
۱/۰ E-۱۰	۲۰/۱ ساعت	Xe-۱۲۲	
۱/۶ E-۰۹	۲۰/۸ ساعت	Xe-۱۲۲	
۱/۳ E-۱۰	۱۷/۰ ساعت	Xe-۱۲۵	
۱/۷ E-۱۰	۳۷/۴ روز	Xe-۱۲۷	
۸/۱ E-۱۱	۸/۰ روز	Xe-۱۲۹m	
۱/۲ E-۱۱	۱۱/۹ روز	Xe-۱۳۱m	
۱/۱ E-۱۰	۲/۱۹ روز	Xe-۱۲۷m	
۱/۲ E-۱۰	۰/۰/۲۴ روز	Xe-۱۲۲	
۱/۶ E-۰۹	۱۰/۳ ماه	Xe-۱۳۰m	
۱/۶ E-۱۰	۰/۰/۱۰ ساعت	Xe-۱۲۵	
۱/۷ E-۰۹	۱۰/۲ ماه	Xe-۱۳۸	
زیرنویس ۱: قابل اعمال برای کارکنان و مردم (بزرگسالان)			