



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۷۰۰۴

چاپ اول

بهمن ۱۳۹۲

INSO

17004

1st. Edition

Jan.2013

فن آوری اطلاعات - لوح (دیسک)  
چندمنظوره دیجیتالی (رقمی) قابل  
ضبط (DVD-R)

80 mm (میلی متری) (1/46 Gbytes  
گیگا بایت) در هر طرف) و 120 mm  
(میلی متری) (4/70 Gbytes) گیگا  
بایت) در هر طرف)

**Information Technology – 80 mm  
(1.46 Gbytes per side) and 120  
mm (4.70 Gbytes per side) DVD  
Recordable Disk (DVD-R)**

ICS : 35.220.30

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادهای سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« فن آوری اطلاعات - لوح (دیسک) چندمنظوره دیجیتالی (رقمی) قابل ضبط (DVD-R) mm۸۰ (میلی متری) (۱/۴۶ Gbytes (گیگا بایت) درهر طرف) و mm ۱۲۰ (میلی متری) (۴/۷۰ Gbytes (گیگا بایت) درهر طرف) »

### رئیس:

سلیمانی، مسعود

(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

### سمت و / یا نمایندگی:

مشاور فنی شرکت رسانه‌های تصویری هفت سین

### دبیر:

مرزبان، محمد حسین

(لیسانس مهندسی هوا-فضا)

کارشناس استاندارد

### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسماعیلی، الهام

(فوق لیسانس مهندسی برق - مخابرات)

کارشناس اداره کل استاندارد فارس

اصغری، مهدی

(لیسانس اقتصاد)

مدیر عامل شرکت فورتکس

انصاری، جواد

(لیسانس مکانیک)

مدیر عامل شرکت پرتو آبی

بالونی، حسن

(فوق لیسانس شیمی)

مدیر کیفیت شرکت ریزموج سیستم

بهنام، مهران

(فوق لیسانس مدیریت)

مدیریت شرکت رسانه‌های تصویری هفت سین کالا

بهنام، مهرداد

عضو هیئت مدیره‌ی شرکت رسانه‌های تصویری هفت

(لیسانس مدیریت)

سین کالا

حسن نایبی، علیرضا

معاون دفتر هماهنگی امور استان‌ها، سازمان ملی  
استاندارد ایران

(لیسانس مهندسی مکانیک)

دیاقی، شهلا

کارشناس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

(فوق لیسانس مهندسی هوا-فضا)

رضایی، رامین

معاون مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

(فوق لیسانس)

روغنی، امیر

مدیر پروژه و تنظیم کیفیت شرکت ریز موج  
سیستم

(لیسانس فیزیک کاربردی)

زردی نهر، نرگس

مسئول کنترل کیفیت شرکت فور تکس

(لیسانس مهندسی کامپیوتر)

شاه حسینی، الهام

کارشناس سیستم‌های مدیریت کیفیت

(لیسانس مهندسی برق - الکترونیک)

طاهری، محمدحسین

مدیر عامل شرکت ریز موج سیستم

(لیسانس مهندسی مخابرات)

عی قرلو، عباس

مدیریت فنی کرانه تجارت بین‌الملل

(لیسانس مدیریت صنعتی)

کشاوری، مسیح

مدیرعامل اتحادیه‌ی صنایع لوح فشرده‌ی ایران

(فوق لیسانس مدیریت)

گروسی، مرجان

نماینده مدیریت شرکت ریز موج سیستم

(لیسانس مهندسی الکترونیک)

ماشاللهی، محمدرضا  
(لیسانس مهندسی عمران)

مدیر کارخانه شرکت ریز موج سیستم

معماری، نادر  
(لیسانس بازرگانی)

نماینده شرکت رسانه های تصویری

میرزایی، حسین  
(فوق دیپلم الکترونیک)

مدیر فروش کارخانه ی کرانه تجارت بین الملل

نوروزی، عبدالرضا  
(لیسانس مدیریت)

نائب رئیس هیئت مدیره ی اتحادیه صنایع لوح  
فشرده ایران

یگانه، مهرداد  
(لیسانس مهندسی متالوژی)

کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۱	بخش اول - کلیات
۱	۱ هدف و دامنه‌ی کاربرد
۲	۲ انطباق
۲	۱-۲ لوح نوری
۲	۲-۲ سامانه‌ی تولید
۲	۳-۲ سامانه‌ی دریافت‌کننده
۲	۳ مراجع الزامی
۳	۴ اصطلاحات و تعاریف
۸	۵ توافقات و نشانه‌گذاری‌ها
۸	۱-۵ نمایش اعداد
۸	۲-۵ اسامی
۹	۶ کوله نوشت‌ها
۱۱	۷ معرفی کلی یک لوح
۱۲	۸ الزامات کلی
۱۲	۱-۸ شرایط محیطی
۱۲	۲-۸ نیازمندی‌های امنیتی
۱۳	۳-۸ اشتعال‌پذیری
۱۳	۹ وسایل اندازه‌گیری مرجع

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱۴	۱-۹ سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری
۱۷	۲-۹ شرایط اندازه‌گیری
۱۷	۳-۹ تابع تبدیل متعادل‌شده‌ی فرمان‌یار
۱۸	۴-۹ فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری
۱۹	۵-۹ فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی شعاعی
۲۱	بخش دوم - ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ابعادی لوح
۲۱	۱۰ ویژگی‌های ابعادی
۲۲	۱-۱۰ ابعاد کلی
۲۳	۲-۱۰ اولین ناحیه‌ی گذر
۲۳	۳-۱۰ دومین ناحیه‌ی گذر
۲۳	۴-۱۰ منطقه‌ی نگه‌دارنده‌ی لوح
۲۳	۵-۱۰ سومین ناحیه‌ی گذر
۲۴	۶-۱۰ منطقه‌ی اطلاعات R
۲۴	۷-۱۰ منطقه‌ی اطلاعات
۲۵	۸-۱۰ هندسه‌ی مسیر
۲۵	۹-۱۰ طول کانال بیت
۲۶	۱۰-۱۰ منطقه‌ی لبه
۲۶	۱۱-۱۰ توضیحاتی در خصوص رواداری‌ها
۲۶	۱۲-۱۰ برجسب

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۲۶	۱۱ ویژگی‌های مکانیکی
۲۶	۱-۱۱ وزن
۲۷	۲-۱۱ ممان اینرسی
۲۷	۳-۱۱ عدم تقارن وزنی
۲۷	۴-۱۱ جهت چرخش
۲۷	۵-۱۱ خطای مکانی
۲۸	۱۲ ویژگی‌های نوری
۲۸	۱-۱۲ ویژگی‌های لوح پر و خام
۲۹	۲-۱۲ بازتاب‌پذیری لوح پر
۲۹	۳-۱۲ ویژگی‌های لوح خام
۳۰	بخش سوم - سیگنال‌های کاری (عملیاتی)
۳۰	۱۳ سیگنال‌های کاری برای لوح پر
۳۰	۱-۱۳ شرایط اندازه‌گیری
۳۰	۲-۱۳ شرایط خواندن
۳۰	۳-۱۳ سیگنال‌های فرکانس بالای (HF) لوح پر
۳۲	۴-۱۳ کیفیت سیگنال‌ها
۳۳	۵-۱۳ سیگنال‌های فرمان‌یار
۳۵	۶-۱۳ سیگنال‌های شیار سینوسی شکل
۳۶	۱۴ سیگنال‌های کاری برای لوح خام



## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۳۶	۱-۱۴ شرایط اندازه‌گیری
۳۶	۲-۱۴ شرایط ضبط
۳۷	۳-۱۴ روش اصلی داده‌گذاری برای آزمایش محیط داده‌گذاری
۳۸	۴-۱۴ سیگنال‌های فرمان‌یار
۴۰	۵-۱۴ سیگنال‌های نشانه‌دهی (آدرس‌دهی)
۴۵	بخش چهارم - قالب داده‌ها
۴۵	۱۵ کلیات
۴۵	۱۶ قالب داده‌ها
۴۵	۱-۱۶ داده‌های شناسایی
۴۷	۲-۱۶ رمز آشکارسازی خطای ID
۴۷	۳-۱۶ RSV
۴۷	۴-۱۶ رمز شناسایی خطا
۴۷	۱۷ قالب کدهای رمز شده
۴۸	۱۸ پیکره‌ی بلوک رمز تصحیح خطا (ECC)
۵۰	۱۹ قالب‌های ضبط
۵۱	۲۰ مدولاسیون
۵۱	۲۱ قطاع‌های فیزیکی
۵۳	۲۲ کنترل حذف مولفه‌ی DC
۵۵	۲۳ طرح اتصال

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۵۵	۱-۲۳ ساختار اتصال
۵۵	۲-۲۳ اتصال ۲K و اتصال ۳۲K
۵۶	۳-۲۳ اتصال بدون اتلاف
۵۸	بخش پنجم - شکل منطقه‌ی اطلاعات
۵۸	۲۴ توصیف کلی منطقه‌ی اطلاعات
۵۸	۱-۲۴ طرح واره‌ی منطقه‌ی اطلاعات
۵۹	۲-۲۴ شماره‌گذاری قطاع فیزیکی
۵۹	۲۵ منطقه‌ی مرزی داخلی و خارجی
۵۹	۱-۲۵ منطقه‌ی مرزی داخلی
۶۹	۲-۲۵ منطقه‌ی مرزی خارجی
۷۰	بخش ششم - شکل منطقه‌ی خام
۷۰	۲۶ تعریف کلی منطقه‌ی خام
۷۰	۱-۲۶ طرح واره‌ی منطقه‌ی خام
۷۱	۲-۲۶ نشانی بلوک ECC
۷۱	۳-۲۶ شماره‌گذاری بلوک ECC
۷۱	۲۷ شکل داده‌های حفره
۷۱	۱-۲۷ تعریف کلی
۷۵	۲-۲۷ ساختار بلوک حفره
۷۷	۳-۲۷ پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۹۵	۲۸ ساختار داده‌ی منطقه‌ی اطلاعات R
۹۵	۱-۲۸ طرح واره‌ی ناحیه‌ی واسنجی توان و ناحیه‌ی مدیریت ضبط
۹۵	۲-۲۸ ساختار ناحیه‌ی واسنجی توان
۹۶	۳-۲۸ پیکره‌ی داده‌های ناحیه‌ی مدیریت ضبط
۱۰۸	پیوست الف (الزامی) اندازه‌گیری انحراف زاویه‌ای $\alpha$
۱۱۰	پیوست ب (الزامی) اندازه‌گیری شکست مضاعف
۱۱۳	پیوست پ (الزامی) اندازه‌گیری خطای مسیریابی فاز تفاضلی
۱۱۸	پیوست ت (الزامی) اندازه‌گیری بازتاب نور
۱۲۰	پیوست ث (الزامی) زاویه مخروطی برای نگه‌داشتن لوح
۱۲۱	پیوست ج (الزامی) اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته
۱۲۴	پیوست چ (الزامی) مدولاسیون ۸ به ۱۶ با الزامات RLL
۱۳۴	پیوست ح (الزامی) کنترل توان بهینه
۱۳۶	پیوست د (الزامی) اندازه‌گیری دامنه شیار سینوسی شکل
۱۳۸	پیوست ذ (الزامی) روش‌های اندازه‌گیری برای سیگنال‌های عملیاتی یک لوح فشرده‌ی خام
۱۳۹	پیوست ر (الزامی) رمز NBCA
۱۴۷	پیوست ز (الزامی) منطقه مرزی
۱۵۸	پیوست ژ (الزامی) تغییرات در روش داده‌گذاری
۱۵۹	پیوست س (الزامی) روش اندازه‌گیری سیگنال حفره‌های زمینه
۱۶۰	پیوست ش (الزامی) حمل و نقل

## پیش‌گفتار

استاندارد « فن‌آوری اطلاعات- لوح (دیسک) چندمنظوره دیجیتالی (رقمی) قابل ضبط (DVD-R) 80mm (میلی‌متری) (1/46 Gbytes (گیگا بایت) در هر طرف) و 120 mm (میلی‌متری) (4/70 Gbytes (گیگا بایت) در هر طرف)» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده است و در سیصد و سومین اجلاس هیئت کمیته ملی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورخ ۹۲/۱۰/۱۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است :  
ISO/IEC 23912 : 2005 , Information Technology – 80 mm (1,46 Gbytes per side)  
and 120 mm (4,70 Gbytes per side) DVD Recordable Disk (DVD-R)

فن آوری اطلاعات - لوح (دیسک) چندمنظوره دیجیتالی (رقمی) قابل  
ضبط (DVD-R) ۸۰mm (میلی متری) (Gbytes ۱/۴۶) (گیگا بایت) در هر طرف) و  
۱۲۰mm (میلی متری) (Gbytes ۴/۷۰) (گیگا بایت) در هر طرف)

بخش اول - کلیات

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و نوری لوح‌های چند منظوره‌ی دیجیتالی قابل ضبط<sup>۱</sup> ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متری است تا بتوان اطلاعات آن‌ها را مبادله کرد. این استاندارد، کیفیت سیگنال‌های پیش از ضبط، علائم ضبط نشده و ضبط شده، قالب داده‌ها، قالب منطقه‌ی اطلاعاتی، قالب منطقه‌ی خام، و روش ضبط را مشخص کرده و بدین ترتیب، تبادل اطلاعات از طریق این لوح‌ها را مقدور می‌سازد. این نوع لوح، تحت عنوان لوح قابل ضبط مجدد (DVD-R) مشخص می‌گردد.

این استاندارد، در موارد زیر کاربرد دارد:

- لوح‌هایی با قطر نامی ۸۰ میلی‌متر و ۱۲۰ میلی‌متر که می‌تواند یک طرفه و یا دوطرفه باشد،
- شرایط انطباق،
- شرایط محیطی که لوح می‌بایست در آن عمل کرده و یا نگهداری شود،
- خصوصیات مکانیکی و فیزیکی لوح به‌گونه‌ای که تبادل مکانیکی بین سامانه‌های پردازش اطلاعات، تامین گردد،
- قالب اطلاعات پیش از ضبط بر روی یک لوح خام، شامل جای‌گیری فیزیکی شیارها و قطاع‌ها<sup>۲</sup>، کدهای تصحیح‌کننده خطاها و روش مورد استفاده در کدگذاری،
- قالب داده‌ها و اطلاعات ضبط شده بر روی لوح، شامل جای‌گیری فیزیکی شیارها و قطاع‌ها، کدهای تصحیح‌کننده خطاها و روش کدگذاری مورد استفاده،
- خصوصیات سیگنال‌های دریافتی از ناحیه‌ی پیش از ضبط و ناحیه‌ی خام بر روی لوح که سامانه‌های پردازش گر داده را قادر می‌سازد تا اطلاعات قبل از ضبط را خوانده و بر روی لوح قرار دهد،
- خصوصیات سیگنال‌های ضبط شده بر روی لوح که سامانه‌های پردازش گر داده را قادر به خواندن داده‌های لوح می‌کند.

این استاندارد سازگاری لوح‌ها بین لوح‌چرخان‌ها<sup>۳</sup> را فراهم می‌سازد.

---

1- Digital Versatile Disk Recordable – DVD-R  
2- Sector  
3- Disk Drives

## ۲ انطباق

### ۱-۲ لوح نوری

در انطباق با این استاندارد، باید نوع لوح مشخص شده باشد، مثلاً اندازه و یک یا دوطرفه بودن آن. یک لوح نوری اگر شامل همه الزامات اجباری که برای نوع آن مشخص شده است، باشد، باید باین استاندارد ملی هم‌خوانی داشته باشد.

### ۲-۲ سامانه‌ی تولید

اگر لوح نوری تولید شده، با مفاد مندرج در بند ۱-۲ مطابقت داشته باشد، سامانه‌ی تولید باید با این استاندارد ملی هم‌خوانی داشته باشد.

### ۳-۲ سامانه‌ی دریافت‌کننده

اگر سامانه‌ی دریافت‌کننده، توانایی کار با لوح نوری، مطابق با مفاد بند ۱-۲ را داشته باشد، باید با این استاندارد ملی هم‌خوانی داشته باشد.

## ۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران، به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی، با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن، مورد نظر این استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است.

- 1- ISO/IEC 8859 - 1, Information technology – 8 – bit single – byte coded graphic character sets – Part 1 : Latin alphabet NO. 1.
- 2- ISO/IEC 8859 - 2, Information technology – 8 – bit single – byte coded graphic character sets – Part 2 : Latin alphabet NO. 2.
- 3- ISO/IEC 8859 - 3, Information technology – 8 – bit single – byte coded graphic character sets – Part 3 : Latin alphabet NO. 3.
- 4- ISO/IEC 8859 - 4, Information technology – 8 – bit single – byte coded graphic character sets – Part 4 : Latin alphabet NO. 4.
- 5- ECMA – 287, Safety of electronic equipment – 2<sup>nd</sup> edition (December 2002)

## ۴ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود.

### ۱-۴

#### ناحیه‌ی حفاظت هم‌مرز در بلوک<sup>۱</sup>

ناحیه‌ی ضبط شده در اولین بلوک ECC مربوط به ناحیه‌ی مجاور که عمل ضبط با استفاده از اتصال ۳۲ K از ناحیه‌ی خام شروع می‌شود.

### ۲-۴

#### منطقه‌ی مرزی<sup>۲</sup>

در مواقعی که یک لوح به صورت نیمه‌کاره ضبط شده و قرار است عمل ضبط، از نو انجام شود، منطقه‌ی مرزی، از پیشروی بیش‌تر سامانه‌ی ضبط، بر روی منطقه‌ی خام، جلوگیری می‌کند.

### ۳-۴

#### کانال بیت<sup>۳</sup>

عنصری که پس از مدولاسیون<sup>۴</sup> روی لوح، دوگان<sup>۵</sup> صفر و یک را با نشانه‌هایی مشخص می‌کنند.

### ۴-۴

#### منطقه‌ی نگه‌دارنده‌ی لوح<sup>۶</sup>

بخش حلقوی لوح که در آن فک دستگاه، نیروی لازم را جهت نگاه داشتن لوح در محل خود، اعمال می‌کند.

### ۵-۴

#### منطقه‌ی داده‌ها<sup>۷</sup>

منطقه‌ی بین مرز داخلی و مرز خارجی لوح که داده‌های کاربر، بر روی آن ضبط می‌شود. در حالت ضبط مرزی<sup>۸</sup>، منطقه‌ی داده‌ها شامل منطقه‌ی مرزی اتصال نیز می‌شود.

- 
- 1- Block SYNC Guard Area
  - 2- Border Zone
  - 3- Channel Bit
  - 4- Modulation
  - 5- Binary
  - 6- Clamping Zone
  - 7- Data Zone
  - 8- Border Recording Mode

۶-۴

#### منطقه قابل ضبط داده ها

منطقه‌ای که برای ضبط داده‌های کاربر، در دسترس است.

۷-۴

#### مقدار جمع دیجیتالی<sup>۱</sup>

جمع حسابی حاصل از یک سری بیت، با تخصیص مقدار دهدهی ۱ به بیتی که در آن "۱" نشسته و تخصیص مقدار دهدهی (۰-۱) به بیتی که در آن "صفر" قرار گرفته است.

۸-۴

#### ضبط متوالی<sup>۲</sup>

حالتی از ضبط که در آن، منطقه مرزی داخلی، اطلاعات کاربر و منطقه‌ی مرزی خارجی، به ترتیب ضبط می‌شود

۹-۴

#### صفحه‌ی مرجع لوح<sup>۳</sup>

صفحه‌ی تعریف شده‌ای که شامل تمام نقاط تشکیل دهنده‌ی یک سطح حلقوی کاملاً مسطح (تعریف "صفحه‌ی گیره" را ببینید) بوده و بر محور دوران لوح، عمود است.

۱۰-۴

#### نشانی بلوک ECC<sup>۴</sup>

اطلاعات حفره‌ها که قبل از ضبط اطلاعات، بر روی زمینه، حک شده و بیان‌گر نشانی کامل فیزیکی مسیری است که برای تعیین موقعیت ضبط در هر ناحیه استفاده می‌شود. این نشانی، مساوی است با تعداد بیت‌های معکوس شده از  $b_{23}$  تا  $b_4$  مربوط به شماره قطاع فیزیکی ضبط شده در شیار .  
یادآوری - اصطلاح " نشانی بلوک ECC " در این استاندارد تعریف شده است (به بند ۴-۱۱ مراجعه شود).

۱۱-۴

#### رمز تصحیح خطا<sup>۵</sup>

یک محاسبه‌ی ریاضی که تابع بایت‌های کنترلی بوده و از آن، برای شناسایی و تصحیح خطاهای داده‌ها استفاده می‌شود.

- 
- 1- Digital Sum Value – DSV
  - 2- Disk at once recording
  - 3- Disk Reference Plane
  - 4- ECC Block Address
  - 5- ECC = Error Correction Code



۱۲-۴

### رمز شناسایی خطا<sup>۱</sup>

یک رمز طراحی شده برای تشخیص انواع معینی از خطای داده‌ها. رمز شناسایی خطا، شامل داده‌ها و علائم خاص شناسایی خطاها<sup>۲</sup> است.

۱۳-۴

### ضبط نهایی<sup>۳</sup>

حرکتی که در آن، منطقه‌ی مرزی داخلی و منطقه‌ی مرزی خارجی ضبط می‌شوند.

۱۴-۴

### شیار<sup>۴</sup>

مسیر سینوسی شکل<sup>۵</sup> منظم و حلقوی، تراشیده شده بر روی لوح، جهت هدایت

۱۵-۴

### ضبط نامتوالی<sup>۶</sup>

حالتی از ضبط که در آن، لوح طی چند مرحله‌ی مجزا ضبط می‌شود (برای مثال در زمان‌های مختلف و با استفاده از تجهیزات مختلف ضبط). در این حالت از ضبط، یک طرح اتصال ویژه باید به کار رود.

۱۶-۴

### منطقه‌ی اطلاعات<sup>۷</sup>

منطقه‌ای متشکل از منطقه‌ی مرزی داخلی، منطقه‌ی داده‌ها و منطقه‌ی مرزی خارجی

۱۷-۴

### زمینه<sup>۸</sup>

منطقه‌ی بین شیارها

- 1- EDC = Error Detection Code
- 2- Error Detection Parity
- 3- Finalization
- 4- Groove
- 5- Wobble
- 6- Incremental Recording
- 7- Information Zone
- 8- Land

۱۸-۴

### حفره‌های زمینه<sup>۱</sup>

حفره‌های حک شده که در حین ساخت لایه‌ی شفاف لوح، پس از تاباندن نور لیزر و لخته لخته شدن رنگ در اثر حرارت لیزر، بر روی زمینه ایجاد شده و شامل اطلاعات مربوط به نشانی می‌باشد.

۱۹-۴

#### منطقه‌ی مرزی داخلی<sup>۲</sup>

منطقه‌ای متشکل از قطاع‌های فیزیکی<sup>۳</sup> در مجاورت بخش داخلی منطقه‌ی داده‌ها

۲۰-۴

#### منطقه‌ی مرزی خارجی<sup>۴</sup>

منطقه‌ای متشکل از قطاع‌های فیزیکی در مجاورت بخش خارجی منطقه‌ی داده‌ها

۲۱-۴

#### ناحیه‌ی مدیریت ضبط<sup>۵</sup>

ناحیه‌ای شامل داده‌های مدیریت ضبط<sup>۶</sup>، در مجاورت بخش داخلی منطقه‌ی مرزی داخلی.

۲۲-۴

#### داده‌های مدیریت ضبط

اطلاعاتی در باره عمل ضبط کردن روی لوح که شامل اطلاعات حالت‌های ضبط می‌شود ( به بند ۴-۸ و ۴-۱۳ مراجعه شود).

۲۳-۴

#### منطقه‌ی اطلاعات R<sup>۷</sup>

منطقه‌ی در برگیرنده‌ی ناحیه‌ی واسنجی توان<sup>۱</sup> و ناحیه‌ی مدیریت ضبط

۲۴-۴

#### منطقه‌ی R<sup>۱</sup>

- 
- 1- LPP = Land Pre-Pit
  - 2- Lead-in Zone
  - 3- Physical Sectors
  - 4- Lead-out Zone
  - 5- RMA = Recording Management Area
  - 6- RMD = Recording Management Data
  - 7- R-Information Zone
  - 8- PCA = Power Calibration Area

بلوک‌های ممتد ECC که در طی حالت ضبط نامتوالی و حالت محدود شدن بیش از حد ضبط<sup>۲</sup>، به داده‌های کاربر اختصاص داده شده است.

۲۵-۴

قطاع<sup>۳</sup>

کوچک‌ترین قسمت نشانی‌پذیر یک مسیر در منطقه‌ی اطلاعات یک لوح که می‌تواند به‌طور مستقل از سایر قسمت‌های نشانی‌پذیر، در دسترس قرار گیرد.

۲۶-۴

لایه‌ی شفاف<sup>۴</sup>

لایه‌ای شفاف که ساختار اصلی لوح را تشکیل داده و برای حفاظت مکانیکی از لایه‌های در حال ضبط یا ضبط شده، به کار می‌رود. پرتو نوری، از طریق این لایه، به لایه‌ی ضبط شده / قابل ضبط، دسترسی دارد.

۲۷-۴

مسیر<sup>۵</sup>

یک چرخش ممتد (۳۶۰ درجه‌ای) و مارپیچی، از نشان‌های ضبط شده یا شیارها

۲۸-۴

گام مسیر<sup>۶</sup>

در یک لوح خام، به میانگین فاصله‌ی بین خطوط مرکزی شیارهای فیزیکی سینوسی شکل مجاور هم و یا در یک لوح پر، به فاصله‌ی بین خطوط مرکزی نشان‌های ضبط شده‌ی متوالی، اطلاق می‌شود. اندازه‌گیری گام مسیر، در جهت شعاعی است.

۲۹-۴

منطقه<sup>۷</sup>

یک ناحیه حلقوی لوح

۵ توافق‌ها<sup>۱</sup> و نشانه‌گذاری‌ها<sup>۲</sup>

- 
- 1- RZone
  - 2- Restricted Overwrite Mode
  - 3- Sector
  - 4- Substrate
  - 5- Track
  - 6- Track Pitch
  - 7- Zone

## ۵-۱ نمایش اعداد

یک عدد اندازه‌گیری شده که به کوچک‌ترین عدد صحیح مطابق با آن عدد خاص، گرد می‌شود. برای مثال، در یک عدد خاص  $1/26$  با رواداری مثبت  $+ 0/01$  و رواداری منفی  $- 0/02$ ، محدوده‌ی مجاز اندازه‌گیری شده‌ی عدد، از  $1/235$  تا  $1/275$  است.

اعداد در مبنای ده<sup>۳</sup>، با رقم ۰ تا ۹ نمایش داده می‌شوند.

اعداد در مبنای شانزده<sup>۴</sup>، با رقم هگزادسی مال ۰ تا ۹ و A تا F در پراکنش نمایش داده می‌شوند.

جای‌گذاری بیت‌ها براساس ۰ و ۱ انجام می‌شود.

اعداد در مبنای دو<sup>۵</sup> و طرح بیت، با ردیفی از رقم‌های ۰ و ۱، که معنی‌دارترین بیت در سمت چپ عدد مذکور قرار دارد، نمایش داده می‌شوند.

مقادیر منفی اعداد در مبنای دو، به عنوان مکمل (جفت) عدد ۲، داده می‌شوند.

داده، در هر دامنه<sup>۶</sup>، به‌گونه‌ای ضبط می‌شود که معنی‌دارترین بیت<sup>۷</sup>، که به عنوان بیت صفر تعریف شده، در ابتدا و کم‌معنی‌ترین بیت<sup>۸</sup>، در انتها ضبط می‌شود. در دامنه‌ای با بیت  $b_{8n}$ ، بیت  $(8n-1)$  b، باید معنی-دارترین<sup>۹</sup>، و بیت  $b_0$ ، کم‌معنی‌ترین بیت<sup>۱۰</sup> باشد. ابتدا بیت  $(8n-1)$  b ضبط می‌شود.

## ۵-۲ اسامی

اسامی موجود، مثل مسیرهای معین<sup>۱۱</sup>، دامنه‌ها<sup>۱۲</sup>، نواحی<sup>۱۳</sup>، مناطق<sup>۱۴</sup> و غیره، با اولین حرف کلمه‌ی خود، به صورت حرف بزرگ معرفی می‌شوند (برای مثال، حرف Z بجای کلمه Zone).

- 
- 1- Conventions
  - 2- Notations
  - 3- decimal
  - 4- Hexa decimal
  - 5- binary
  - 6- Field
  - 7- MSB = Most Significant Byte
  - 8- LSB = Least Significant Byte
  - 9- msb = most significant bit
  - 10- lsb = least significant bit
  - 11- Specific Tracks
  - 12- Fields
  - 13- Areas
  - 14- Zones

دامنه‌ی سیگنال حفره‌های زمینه (بدون احتساب دامنه‌ی مسیر سینوسی شکل)	Amplitude of the land Pre-Pit signal	AP
نسبت روزنه (نسبت قطر روزنه‌ی خروج نور ، به فاصله‌ی کانونی عدسی(مربوط به حفره‌های زمینه)	Aperture Ratio	AR
موقعیت بایت	Byte Position	BP
فیلتر میان‌گذر	Band Pass Filter	BPF
سرعت خطی ثابت	Constant Linear Velocity	CLV
نسبت حامل به نوفه	Carrier to Noise Ratio	CNR
کنترل حذف (فرونشاندن) مولفه DC	DC Component Suppress control	DCC
مقدار جمع دیجیتالی	Digital Sum Value	DSV
رمز تصحیح خطا	Error Correction Code	ECC
رمز شناسایی خطا	Error Detection Code	EDC
فرکانس بالا	High Frequency	HF
داده‌ی شناسائی	Identification Data	ID
ویژگی مرز خروجی	Lead-out Attribute	LA
آشکارسازی خطای شناسایی (رمز)	ID Error Detection (code)	IED
فیلتر پائین‌گذر	Low Pass Filter	LPF
کم‌معنی ترین بایت	Least Significant Byte	LSB
کم‌معنی ترین بیت	least significant bit	lsb
معنی دارترین بایت	Most Significant Byte	MSB
معنی دارترین بیت	most significant bit	msb
شروع خیلی سریع	Narrow Burst Cutting Area	NBCA
برگشت ناپذیر به صفر معکوس	Non Return to Zero Inverted	NRZI
کنترل بهینه‌ی توان	Optimum Power Control	OPC
انشعاب دهنده‌ی پرتو قطبی‌ساز	Polarizing Beam Splitter	PBC
ناحیه‌ی واسنجی توان	Power Calibration Area	PCA
بیت(های) نشان خطاهای جزئی (رمز)	Parity (of the) Inner (code)	PI
حلقه‌ای با فاز قفل شده	Phase Locked Loop	PLL
بیت(های) نشان خطاهای عمده (رمز)	Parity (of the) Outer (code)	PO
شماره قطاع فیزیکی	Physical Sector Number	PSN
سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری	Pick-Up Head	PUH

## ادامه کوتاه نوشت‌ها


موقعیت بایت مربوط	Relative Byte Position	RBP
پهنای باند وضوح	Resolution Band Width	RBW
هم‌زمان سازی مجدد	Re-Synchronization	RESYNC
ناحیه‌ی مدیریت ضبط	Recording Management Area	RMA
داده‌های مدیریت ضبط	Recording Management Data	RMD
یکان سنجش طول سولومون (الگوریتمی برای تصحیح ، بازخوانی و پردازش) (رمز)	Reed - Solomon (code)	RS
هم‌زمان سازی	Synchronization	SYNC

## ۷ معرفی کلی یک لوح

لوح‌های نوری ۸۰ میلی‌متر و ۱۲۰ میلی‌متر که موضوع این استاندارد ملی است، شامل دولایه‌ی شفاف می‌باشند که با استفاده از یک لایه‌ی چسب، به یکدیگر چسبانده شده‌اند به نحوی که لایه‌ی ضبط (در لوح‌های یک طرفه) و یا لایه‌های ضبط (در لوح‌های دوطرفه) بین دولایه‌ی شفاف قرار می‌گیرد. هم مرکز کردن لایه‌های شفاف، از لبه‌ی سوراخ وسط دو لایه‌ی مونتاژ شده بر روی یکدیگر و از سمتی که در حال خواندن است، انجام می‌شود. عمل نگه داشتن لوح، در منطقه‌ی گیره انجام می‌شود. لوح‌های فشرده قابل ضبط (DVDR)، با توجه به تعداد لایه‌های ضبط، ممکن است دوطرفه و یا یک طرفه باشند. لوح دوطرفه، یک لایه‌ی ضبط در داخل هر لایه‌ی شفاف خود دارد. یک لوح یک طرفه، دارای یک لایه‌ی شفاف با یک لایه‌ی ضبط در داخل آن و یک لایه‌ی شفاف بدلی، بدون لایه‌ی ضبط می‌باشد. یک لوح ضبط شده، داده‌هایی را فراهم می‌کند که می‌تواند برای چندین بار، به وسیله‌ی یک پرتو نوری ساطع شده از یک لوح چرخان<sup>۱</sup>، خوانده شود. شکل ۱ نمایی از یک لوح دو طرفه (نوع 2S) و یک لوح یک طرفه (نوع 1S) را نشان می‌دهد.

نوع 1S از یک لایه‌ی شفاف، یک لایه‌ی ضبط، یک لایه‌ی چسب و یک لایه‌ی شفاف بدلی (مجازی) تشکیل شده است. بنابراین، لایه‌ی ضبط، فقط از یک طرف لوح، می‌تواند در دسترس باشد. ظرفیت نامی آن، ۱/۴۶ گیگا بایت برای یک لوح ۸۰ میلی‌متری و ۴/۷۰ گیگا بایت، برای یک لوح ۱۲۰ میلی‌متری است.

نوع 2S از دو لایه‌ی شفاف، دو لایه‌ی ضبط و یک لایه‌ی چسب تشکیل شده است. از یک طرف لوح، فقط می‌توان به یک لایه‌ی ضبط دسترسی پیدا کرد. ظرفیت نامی آن، ۲/۹۲ گیگا بایت برای یک لوح ۸۰ میلی‌متری و ۹/۴۰ گیگا بایت، برای یک لوح ۱۲۰ میلی‌متری است.



شکل ۱ - نمای کلی لوح

## ۸ الزامات کلی

### ۸-۱ شرایط محیطی

#### ۸-۱-۱ شرایط محیطی آزمون

در شرایط محیطی آزمون، هوای محیط اطراف لوح نوری، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد.

شرایط محیطی	الف- برای اندازه‌گیری‌های ابعادی	ب - برای سایر اندازه‌گیری‌ها
دما (°C)	$23 \pm 2$	۱۵ - ۳۵
رطوبت نسبی (%)	۴۵ - ۵۵	۴۵ - ۷۵
فشار جوی (Kpa)	۸۶ - ۱۰۶	۸۶ - ۱۰۶

کلیه آزمون‌ها، باید در این شرایط محیطی انجام پذیرد، مگر آنکه شرایط دیگری مشخص شود.

#### ۸-۱-۲ شرایط محیطی کاری

این استاندارد ملی ایجاب می‌نماید، یک لوح نوری که تمام نیازمندی‌های الزامی این استاندارد را در محیط ویژه‌ی آزمون برآورده می‌سازد، تبادل داده‌ها را در دامنه‌ی معینی از شرایط محیطی (در محدوده‌ی شرایط محیطی کاری)، به انجام برساند.

لوح‌هایی که برای تبادل داده‌ها بکار می‌روند، وقتی در یک ساز و کار محرک قرار داده شده و با ولتاژی که در سطح بیرونی لوح اندازه‌گیری می‌گردد، تغذیه شوند، باید تحت شرایط زیر کار کنند:

#### ۸-۱-۲-۱-۱ شرایط محیطی در طول مدت خواندن

لوحی که تحت شرایط انبارداری قرار گرفته است، حداقل دو ساعت قبل از استفاده، باید در شرایط محیطی کاری خواندن، به شرح زیر، نگاه داشته شود:

شرایط محیطی در طول مدت خواندن	یکا	مقدار
دما بر حسب درجه سلسیوس	° C	۲۵- الی +۷۰
رطوبت نسبی بر حسب درصد	%	۳ الی ۹۵
رطوبت مطلق بر حسب گرم بر مترمکعب	gr/m <sup>3</sup>	۰/۵ الی ۶۰
افت حرارت بر حسب درجه سلسیوس در ساعت	° C /h	حداکثر ۱۵
افت رطوبت نسبی بر حسب درصد در ساعت	% /h	حداکثر ۱۰

نباید هیچ‌گونه چگالش رطوبت روی لوح ایجاد شود.



#### ۸-۱-۲-۲ شرایط محیطی در طول مدت ضبط

لوحی که تحت شرایط انبارداری قرار گرفته است، حداقل دو ساعت قبل از ضبط، باید در شرایط محیط کاری ضبط به شرح زیر، نگاه داشته شود.

مقدار	یکا	شرایط محیطی در طول مدت ضبط
-۵ الی +۵۵	° C	دما بر حسب درجه سلسیوس
۳ الی ۹۵	%	رطوبت نسبی بر حسب درصد
۰/۵ الی ۳۰	gr/m <sup>3</sup>	رطوبت مطلق بر حسب گرم بر مترمکعب

نباید هیچ‌گونه چگالش رطوبت روی لوح ایجاد شود.

#### ۸-۱-۳ شرایط انبارداری

در شرایط انبارداری، هوای محیط اطراف لوح نوری، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد.

مقدار	واحد	شرایط انبارداری
-۲۰ الی +۵۰	° C	دما بر حسب درجه سلسیوس
۵ الی ۹۰	%	رطوبت نسبی بر حسب درصد
۱ الی ۳۰	gr/m <sup>3</sup>	رطوبت مطلق بر حسب گرم بر مترمکعب
۱۰۶ الی ۷۵	kPa	فشار محیط (فشار جو) بر حسب کیلوپاسکال
حداکثر ۱۵	° C /h	تغییرات دما بر حسب درجه سلسیوس در ساعت
حداکثر ۱۰	% /h	تغییرات رطوبت نسبی بر حسب درصد در ساعت

#### ۸-۱-۴ جابه‌جایی (انتقال)

در این استاندارد، الزاماتی برای شرایط حمل و نقل تعریف نشده است. راهنمائی‌های لازم در پیوست ش آورده شده است.

#### ۸-۲ نیازمندی‌های امنیتی

لوح می‌باید تمام نیازمندی‌های استاندارد ECMA-287 را در زمان استفاده در کاربری‌های مورد نظر و یا در هر نوع کاربری که از قبل در سامانه‌ی اطلاعات برای آن پیش‌بینی شده است، برآورده نماید.

#### ۸-۳ اشتعال‌پذیری

لوح می‌باید از موادی ساخته شده باشد که از نظر اشتعال‌پذیری، در گروه مواد HB قرار گیرد و یا از شرایط بهتری که در استاندارد ECMA-287 تعیین شده است، برخوردار باشد.

## ۹ وسایل اندازه‌گیری مرجع


به منظور هم‌خوانی با این استاندارد، اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح‌های پر و لوح‌های خام، باید با استفاده از وسایل اندازه‌گیری مرجع باشد. اجزاء مهم این وسایل، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که در این بند تعریف شده است.

### ۹-۱ سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری<sup>۱</sup>

#### ۹-۱-۱ سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح‌های پر

برای اندازه‌گیری شاخص‌های نوری، یک طرح کلی از سامانه‌ی نوری در شکل ۲ نشان داده شده است. سامانه‌ی نوری می‌باید برای اندازه‌گیری شاخص‌هایی که برای لوح‌های پر مشخص شده است، مورد استفاده قرار گیرد. اجزاء سامانه و موقعیت آن‌ها قابل تغییر هستند، مشروط بر آن‌که، عملکردی مشابه ساختار شکل ۲ داشته باشند. سامانه‌ی نوری باید به‌گونه‌ای باشد که نور شناسایی شده‌ای که از سطح ورودی لوح باز تابیده شده است، حداقل بوده و در نتیجه، دقت اندازه‌گیری را تحت تاثیر قرار ندهد. مجموعه‌ی قطعات انشعاب دهنده پرتو قطبی‌ساز<sup>۳</sup>، (۳) و صفحه ربع موج (یک چهارم)<sup>۴</sup> (۴)، پرتو نوری متلاقی با پرتو نور باز تابیده شده توسط لوح نوری (۶) را از یکدیگر جدا می‌کند. در انشعاب دهنده پرتو (۳)، نسبت شدت P-S (نور منبع)، به شدت نور باز تابیده شده، می‌باید حداقل ۱۰۰ باشد. عدسی<sup>۷</sup> (۷)، یک اختلاف آستیگماتیک ایجاد کرده و نور منعکس شده از لایه‌ی ضبط شده‌ی لوح نوری (۶) را برای متمرکز کردن آستیگمات (انحراف) و خواندن اطلاعات، هم‌راستا می‌کند. موقعیت آشکارساز تصویر چهارگوش (۸) باید به گونه‌ای تنظیم شود که هنگامی که عدسی شیئی<sup>۵</sup> (۵)، بر روی لایه‌ی ضبط شده، متمرکز شده است، نقطه اثر نور<sup>۵</sup>، تبدیل به دایره‌ای شود که مرکز آن با مرکز آشکارساز تصویر چهارگوش (۸)، یکی شود. یک مثال از آشکارساز تصویر (۸) در شکل ۲ نشان داده شده است.

- 
- 1- PUH = Pick-Up Head
  - 2- Polarizing Beam Splitter
  - 3- Quarter-Wave Plate
  - 4- Objective Lens
  - 5- Light Spot



- A دیود لیزری (۱)  
 B عدسی همراستایی (۲)  
 C انشعاب دهنده پرتو قطبی ساز (۳)  
 D صفحه ربع موج (۴)  
 E عدسی شیئی (۵)  
 F لوح نوری (۶)  
 G عدسی هایی برای روش متمرکز کردن آستیگماتیسم (۷)  
 H آشکارساز تصویر چهارگوش (۸)  
 I<sub>a</sub>, I<sub>b</sub>, I<sub>c</sub>, I<sub>d</sub> و I<sub>d</sub> و I<sub>c</sub> و I<sub>b</sub> و I<sub>a</sub> جریان های خروجی از آشکارساز تصویر چهارگوش (۹)  
 J تقویت کننده جفت شده DC (۱۰)

شکل ۲- سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح پر


پرتو نوری متمرکز شده‌ای که برای خواندن اطلاعات به کار می رود، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

طول موج ( $\lambda$ )	$650 \pm 5$ نانومتر
شکل قطبی شدن نور	دایروی
انشعاب دهنده پرتو قطبی ساز	باید از این قطعه استفاده شود، مگر آن که مورد دیگری بیان شود
روزنه‌ی عددی	$0.1 \pm 0.06$
شدت نور در لبه بیرونی عدسی شیئی	۶۰ تا ۷۰ درصد از حداکثر شدت نور، در جهت شعاعی و بیش از ۹۰ درصد حداکثر شدت نور، در جهت مماسی
انحراف جلوی موج، بعد از عبور از یک لایه‌ی شفاف ایده‌آل (با ضخامت $0.16$ میلی‌متر و ضریب شکست نور $1.56$ )	حداکثر $0.33 \lambda_{rms}$
شدت نسبی نوفه <sup>۱</sup> [توان نوری d.c. / (Hz اچگالی توان نوری a.c.) $\log$ ] $\times 10$	حداکثر $-134 \text{ dB/Hz}$

1- RIN = Relative Intensity Noise

## ۹-۱-۲- سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح‌های خام

سامانه‌ی نوری اندازه‌گیری شاخص‌ها، در شکل ۳ نشان داده شده است. سامانه‌ی نوری باید در اندازه‌گیری شاخص‌های تعیین شده برای لوح‌های خام و هم‌چنین، ضبط کردن مواردی که برای اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح، لازم هستند، استفاده شود. اجزاء سامانه و موقعیت آن‌ها قابل تغییر هستند به شرط این‌که عملکرد آن‌ها دقیقاً مطابق با طرح آمده در شکل ۳ باشد. سامانه‌ی نوری می‌بایست به گونه‌ای باشد که نور شناسایی شده‌ای که از سطح ورودی لوح، باز تابیده شده، حداقل بوده و در نتیجه، دقت اندازه‌گیری را تحت تاثیر قرار ندهد.



- |   |  |
|---|--|
| A | دیود لیزری (۱)   |
| B | عدسی هم راستایی (۲)  |
| C | منشعب کننده پرتو قطبی ساز (۳)  |
| D | صفحه ربع موج (۴)   |
| E | عدسی شیئی (۵)  |
| F | لوح نوری (۶)   |
| G | آشکارساز تصویر چهارگوش (۷)   |
| H | $H_1, H_2, H_3, H_4$ ، تقویت کننده جفت شده DC (۸)                    |
|   | $I_a, I_b, I_c, I_d$ و جریان‌های خروجی از آشکارساز تصویر چهارگوش (۹) |

شکل ۳ - سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح‌های خام

ترکیب قطعات انشعاب دهنده پرتو قطبی‌ساز (۳) و صفحه‌ی ربع موج (یک چهارم) (۴)، پرتو نوری متلاقی با پرتو نور بازتابیده شده توسط لوح نوری (۶) را از یک‌دیگر جدا می‌کند. در منشعب‌کننده‌ی پرتو (۳)، نسبت شدت P-S (نور منبع)، به شدت نور بازتابیده شده، می‌باید حداقل ۱۰۰ باشد. پرتو نوری متمرکز شده‌ای که برای ضبط و خواندن اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

طول موج ( $\lambda$ )	$650 \text{ nm} \begin{cases} +10 \text{ nm} \\ -5 \text{ nm} \end{cases}$ نانومتر
شکل قطبی شدن نور	دایروی
روزنه‌ی عددی	$0.6 \pm 0.01$
شدت نور در دهانه‌ی (لبه) بیرونی عدسی شیئی	بیش از ۴۰ درصد از حداکثر شدت نور، در جهت شعاعی و بیش از ۵۰ درصد حداکثر شدت نور، در جهت مماسی
انحراف جلوی موج، بعد از عبور از یک لایه‌ی شفاف ایده‌آل (با ضخامت $0.6$ میلی‌متر و ضریب شکست نور ( $1.56$ )	حداکثر $0.33 \lambda_{rms}$
شدت نسبی نوفه [توان نوری d.c. / (Hz اچگالی توان نوری a.c.)] $10 \log$	حداکثر $130 \text{ dB/Hz}$

## ۲-۹ شرایط اندازه‌گیری

### ۱-۲-۹ لوح خام و پر

سرعت مرور و خواندن اطلاعات <sup>۱</sup> در یک کانال بیت با نرخ انتقال اطلاعات معادل $26,15625$ مگا بیت در ثانیه	$3/49 \pm 0.03$ متر در ثانیه
نیروی نگاه‌دارنده‌ی لوح	$2 \pm 0.5$ نیوتن
منطقه‌ی نگاه‌دارنده‌ی لوح	به بند ۴-۱۰ و پیوست الف مراجعه شود
زاویه‌ی مخروطی باریک شده	$40 \pm 0.5^\circ$ ، به پیوست ث مراجعه شود

### ۲-۲-۹ لوح پر

شرایط اندازه‌گیری برای سیگنال‌های کاری لوح پر، باید به‌گونه‌ای باشد که در پیوست ج مشخص شده است.

### ۳-۲-۹ لوح خام

شرایط اندازه‌گیری برای سیگنال‌های کاری لوح خام، باید به‌گونه‌ای باشد که در پیوست د مشخص شده است.

### ۳-۹ تابع تبدیل متعادل شده فرمان‌یار<sup>۲</sup>

به منظور تعیین فرمان‌یار (سامانه‌ای خودکار) برای مسیریابی شعاعی و محوری، از یک تابع  $H_s$  استفاده شده

- 1- Scan
- 2- Normalized Servo Transfer Function

است (معادله ۱). این تابع، مقادیر نامی تابع تبدیل حلقه - باز  $H$  مرتبط با فرمان‌یار(های) مرجع را در محدوده‌ی فرکانسی  $۲۳/۱$  تا  $۱۰$  کیلوهرتز تعیین می‌کند.

$$H_s(i\omega) = (1/3) \times (\omega_0/i\omega)^2 \times \{[1+(3i\omega/\omega_0)]/[1+(i\omega/3\omega_0)]\} \quad (\text{معادله ۱})$$

که در اینجا:

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

$$i = \sqrt{-1}$$

$F_0$ : فرکانس گذر از صفر دسی‌بل<sup>۱</sup> تابع تبدیل حلقه - باز است.


فرکانس‌های گذر به شبکه تقدم - تاخر فرمان‌یار، از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$f_1 = f_0 \times 1/3 \quad \text{فرکانس قطع اول}$$

$$f_2 = f_0 \times 3 \quad \text{فرکانس قطع دوم}$$

#### ۹-۴ فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری<sup>۲</sup>

برای مسیریابی محوری، در یک تابع تبدیل حلقه- باز  $H$  مرتبط با فرمان‌یار مرجع،  $|1 + H|$  باید در محدوده‌ی سایه‌زده شده‌ی شکل ۴ قرار گیرد.



شکل ۴ - فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری

پهنای باند ۱۰۰ هرتز تا ۱۰ کیلوهرتز

$|1 + H|$  باید در محدوده‌ی ۲۰ درصد  $|1 + H_s|$  باشد.

- 1- 0 dB crossover frequency
- 2- Reference Servo for Axial Tracking

فرکانس گذر ( $f_0 = \omega_0 / 2\pi$ )، باید توسط معادله‌ی ۲ مشخص شود. در اینجا،  $\alpha_{max}$  باید ۱/۵ برابر از حداکثر شتاب محوری مورد انتظار (۸ متر بر مجذور ثانیه) بزرگتر باشد. خطای مسیریابی ( $e_{max}$ ) نباید از ۰.۲۳ میکرومتر بیشتر شود. بنابراین فرکانس گذر ( $f_0$ ) باید به گونه‌ی زیر باشد:

$$f_0 = (1/2\pi) \times V(3 \times \alpha_{max}) / (e_{max}) = (1/2\pi) V(3 \times 8 \times 1.5) / (0.23 \times 10^{-6}) = 2.0 \text{ kHz (معادله ۲)}$$

خطای مسیریابی محوری ( $e_{max}$ )، حداکثر انحرافی است که از بالا و یا پایین سطح صفر، به طور محوری اندازه‌گیری می‌شود.

### پهنای باند ۲۳/۱ تا ۱۰۰ هرتز

$|1 + H|$  باید در محدوده‌ای که با ۴ نقطه‌ی زیر تعریف شده است، باشد:

$[ 1 + H_s  - 20\% \text{ (در } 100 \text{ هرتز)}]$	۴۰/۶ دسی‌بل در ۱۰۰ هرتز
$[ 1 + H_s  - 20\% \text{ (در } 23/1 \text{ هرتز)}]$	۶۶ دسی‌بل در ۲۳/۱ هرتز
$[ 1 + H_s  - 20\% \text{ (در } 23/1 \text{ هرتز)} + 20 \text{ دسی‌بل}]$	۸۶ دسی‌بل در ۲۳/۱ هرتز
$[ 1 + H_s  + 20\% \text{ (در } 100 \text{ هرتز)}]$	۴۴/۱ دسی‌بل در ۱۰۰ هرتز

### پهنای باند ۹/۶ تا ۲۳/۱ هرتز

$|1 + H|$  باید بین ۶۶ و ۸۶ دسی‌بل باشد.

### ۹-۵ فرمان یار مرجع برای مسیریابی شعاعی

برای مسیریابی شعاعی، در یک تابع تبدیل حلقه- باز  $H$  مرتبط با فرمان یار مرجع،  $|1 + H|$  باید در محدوده‌ی سایه‌زده شده‌ی شکل ۵ قرار گیرد.

خطای مسیریابی شعاعی، حداکثر انحرافی است که از داخل و یا خارج سطح صفر، به طور شعاعی اندازه‌گیری می‌شود.

### پهنای باند ۱۰۰ هرتز تا ۱۰ کیلوهرتز

$|1 + H|$  باید در محدوده‌ی ۲۰ درصد  $|1 + H_s|$  باشد.

فرکانس گذر ( $f_0 = \omega_0 / 2\pi$ )، باید توسط معادله‌ی ۳ مشخص شود. در اینجا،  $\alpha_{max}$  باید ۱/۵ برابر، از حداکثر شتاب محوری مورد انتظار (۱/۱ متر برمجذور ثانیه) بزرگتر بوده و خطای مسیریابی ( $e_{max}$ )، نباید از ۰/۰۲۲ میکرومتر بیشتر شود. بنابراین فرکانس گذر ( $f_0$ ) باید به گونه‌ی زیر باشد:

$$f_0 = (1/2\pi) \times V(3 \times \alpha_{max}) / (e_{max}) = (1/2\pi) V(3 \times 1.1 \times 1.5) / (0.022 \times 10^{-6}) = 2.4 \text{ kHz} \quad (\text{معادله ۳})$$

پهنای باند از ۲۳/۱ تا ۱۰۰ هرتز

$|1 + H|$  باید در محدوده‌ای که با ۴ نقطه‌ی زیر احاطه شده است، باشد:

$$[|1 + H_s| - 20\% \text{ (در } 100 \text{ هرتز)}] \quad 43/7 \text{ دسی بل در } 100 \text{ هرتز}$$


$$[|1 + H_s| - 20\% \text{ (در } 23/1 \text{ هرتز)}] \quad 69/2 \text{ دسی بل در } 23/1 \text{ هرتز}$$

$$[|1 + H_s| - 20\% \text{ (در } 23/1 \text{ هرتز)} + 20 \text{ دسی بل}] \quad 89/2 \text{ دسی بل در } 23/1 \text{ هرتز}$$

$$[|1 + H_s| + 20\% \text{ (در } 100 \text{ هرتز)}] \quad 47/3 \text{ دسی بل در } 100 \text{ هرتز}$$

پهنای باند از ۹/۶ تا ۲۳/۱ هرتز

$|1 + H|$  باید بین ۶۹/۲ و ۸۹/۲ دسی بل باشد.



شکل ۵ - فرمان یار مرجع برای مسیریابی شعاعی



## بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ابعادی لوح


### ۱۰ ویژگی‌های ابعادی

بمنظور تبادل اطلاعات و سازگاری لوح، برای آن دسته از شاخص‌هایی که اجباری فرض شده، ویژگی‌های ابعادی، تعیین گردیده است. در مواردی که طراحی، به طور سلیقه‌ای انجام شده، تنها ویژگی‌های عملکردی شاخص‌های توصیف شده، نشان داده شده است. شکل‌های ۶، ۷ و ۸، نیازمندی‌های ابعادی را در یک شکل خلاصه شده، نشان می‌دهند. قسمت‌های مختلف لوح، از قسمت سوراخ مرکزی به سمت لبه بیرونی، شرح داده شده است.


ابعاد، به دو صفحه‌ی مرجع P و Q ارجاع داده شده است.

صفحه‌ی مرجع P، صفحه‌ی مرجع اصلی بوده و در واقع، صفحه‌ای است که سطح زیرین منطقه‌ی نگه‌دارنده لوح (به بند ۴-۱۰ مراجعه شود)، در آن قرار دارد.


صفحه‌ی مرجع Q با صفحه‌ی مرجع P، موازی بوده و در ارتفاعی است که سطح بالایی منطقه‌ی نگه‌دارنده لوح، در آن قرار می‌گیرد.



شکل ۶- قسمت‌های مختلف سطح یک لوح



شکل ۷ - لبه‌ی بیرونی لوح



شکل ۸ - سوراخ مرکزی لوح

### ۱-۱۰ ابعاد کلی

لوح ۱۲۰ میلی‌متری، باید قطری به اندازه‌ی  $d_1$  داشته باشد  
 $d_1 = 120 \pm 0.3 \text{ mm}$   
 لوح ۸۰ میلی‌متری، باید قطری به اندازه‌ی  $d_1$  داشته باشد.  
 $d_1 = 80 \pm 0.3 \text{ mm}$   
 سوراخ مرکزی یک لایه‌ی شفاف اصلی و یا یک لایه‌ی شفاف بدلی، باید قطری به اندازه‌ی  $d_2$  داشته باشد.

$$d_2 = 15 \text{ mm} \begin{cases} +0.15 \text{ mm} \\ -0 \text{ mm} \end{cases}$$

قطر سوراخ یک لوح مونتاژ شده (یعنی، هر دو لایه‌ی شفاف آن، به هم چسبانده شده)، باید حداقل ۱۵ mm باشد. شکل ۸ را ببینید. روی هیچ یک از دو لبه‌ی سوراخ مرکزی، نباید پلیسه‌ای وجود داشته باشد.  
 لبه‌ی سوراخ مرکزی، باید کاملاً گرد و یا پخ زده شده باشد. شعاع گردی لبه، باید حداکثر یک میلی‌متر و ارتفاع پخ، نباید از ۰/۱ میلی‌متر بیشتر شود.

ضخامت لوح، با در نظر گرفتن لایه‌ی چسب و برچسب(ها)، باید به مقدار زیر باشد (به شکل ۶ مراجعه شود):

$$e_1 = 1/2 \text{ mm} \begin{cases} +0.3 \text{ mm} \\ -0.06 \text{ mm} \end{cases}$$

#### ۲-۱۰ اولین ناحیه‌ی گذر

ناحیه‌ای که بین قطر  $d_2 = 15$  و حداقل قطر  $d_3 = 16$  میلی‌متر قرار گرفته است.

سطح لوح در این ناحیه، می‌تواند به مقدار حداکثر  $0/1$  میلی‌متر بالای صفحه‌ی مرجع P و یا زیر صفحه‌ی مرجع Q، قرار داشته باشد (به شکل ۶ مراجعه شود).

#### ۳-۱۰ دومین ناحیه‌ی گذر

این ناحیه باید بین قطر  $d_3$  و حداکثر قطر  $d_4 = 22$  میلی‌متر امتداد یابد.

در این ناحیه، به علت وجود پلیسه و برآمدگی، سطح لوح ممکن است حداکثر  $0/05$  میلی‌متر، خارج از صفحات مرجع p و یا Q باشد (به شکل ۶ مراجعه شود).

#### ۴-۱۰ منطقه‌ی نگهدارنده‌ی لوح

این ناحیه باید بین قطر  $d_4$  و حداقل قطر  $d_5 = 33$  میلی‌متر امتداد یابد.

هر طرف منطقه‌ی نگهدارنده، باید در حد  $0/1$  میلی‌متر، تخت باشد. به عبارت دیگر، بالاترین سطح منطقه‌ی نگهدارنده‌ی لوح (سطح واقع شده در صفحه‌ی مرجع Q)، باید موازی با پایین‌ترین سطح منطقه‌ی نگهدارنده‌ی لوح (سطح واقع شده در صفحه‌ی مرجع P) بوده و حد ناموازی بودن این دو سطح،  $0/1$  میلی‌متر است.

در منطقه‌ی نگهدارنده، ضخامت  $e_2$  لوح، باید به اندازه‌ی زیر باشد (به شکل ۶ مراجعه شود).

$$e_2 = 1/2 \text{ mm} \begin{cases} +0.2 \text{ mm} \\ -0.1 \text{ mm} \end{cases}$$

#### ۵-۱۰ سومین ناحیه‌ی گذر

این ناحیه باید بین قطر  $d_5$  و قطر  $d_6$  امتداد یابد. قطر  $d_6$  برای لوح  $120$  میلی‌متری، حداکثر  $40$  میلی‌متر و برای لوح  $80$  میلی‌متری، حداکثر  $37$  میلی‌متر می‌باشد.

سطح بالایی این ناحیه، می‌تواند نسبت به صفحه مرجع Q، حداکثر به اندازه‌ی  $h_1 = 0/25$  میلی‌متر، بالاتر و یا حداکثر به اندازه‌ی  $h_2 = 0/1$  میلی‌متر، پایین‌تر قرار گیرد.

سطح زیرین این ناحیه، می‌تواند نسبت به صفحه‌ی مرجع P، حداکثر به اندازه‌ی  $h_3 = 0/1$  میلی‌متر، بالاتر و یا حداکثر به اندازه‌ی  $h_4 = 0/25$  میلی‌متر پایین‌تر قرار گیرد (به شکل ۶ مراجعه شود).

## ۶-۱۰ منطقه‌ی اطلاعات R

منطقه‌ی اطلاعات R باید از حداقل قطر  $d_7 = 44$  میلی‌متر که در واقع شروع ناحیه واسنجی<sup>۱</sup> توان می‌باشد، به سمت شروع منطقه‌ی مرزی داخلی (همان‌گونه که در بند ۲۸ مشخص شده است)، امتداد یابد. در منطقه‌ی اطلاعات R، ضخامت لوح باید همان‌گونه که در بند ۱۰-۱ تعیین شده، برابر با  $e_1$  باشد (به شکل ۶ مراجعه شود).

### ۱-۶-۱۰ بخش‌های زیر مجموعه‌ی منطقه‌ی اطلاعات R

منطقه‌ی اطلاعات R، شامل قسمت‌های اصلی زیر است:

- ناحیه‌ی واسنجی توان<sup>۲</sup>
- ناحیه‌ی مدیریت ضبط<sup>۳</sup>

## ۷-۱۰ منطقه‌ی اطلاعات

منطقه‌ی اطلاعات، باید از شروع منطقه‌ی مرزی داخلی، تا قطر  $d_{10}$  که مقدار آن در جدول ۱ تعیین شده، امتداد یابد. در منطقه‌ی اطلاعات، ضخامت لوح باید همان‌گونه که در بند ۱۰-۱ تعیین شده، برابر با  $e_1$  باشد (به شکل ۶ مراجعه شود).

### ۱-۷-۱۰ بخش‌های زیر مجموعه‌ی منطقه‌ی اطلاعات

قسمت‌های اصلی منطقه‌ی اطلاعات، شامل منطقه‌های زیر هستند:

- منطقه‌ی مرزی داخلی
- منطقه‌ی داده‌ها
- منطقه‌ی مرزی خارجی

### ۱-۱-۷-۱۰ منطقه‌ی مرزی داخلی

منطقه‌ی مرزی داخلی، باید بین قطر بیرونی منطقه‌ی اطلاعات R (که در بند ۲۶-۳ مشخص شده است)، تا قطر  $d_g$  امتداد یابد (به شکل ۶ مراجعه شود).

### ۲-۱-۷-۱۰ منطقه‌ی داده‌ها

منطقه‌ی داده‌ها باید از  $d_g$  شروع و در  $d_o$  پایان یابد (به شکل ۶ مراجعه شود).

$$d_g = 48 \text{ mm} \begin{cases} +0 \text{ mm} \\ -0.2 \text{ mm} \end{cases}$$

---

1- Calibration  
2- PCA = Power Calibration Area  
3- RMA = Recording Management Area

$d_0 =$  ( برای لوح‌هایی به قطر ۱۲۰ میلی‌متر ) حداکثر ۱۱۶ میلی‌متر  
 $d_0 =$  ( برای لوح‌هایی به قطر ۸۰ میلی‌متر ) حداکثر ۷۶ میلی‌متر

### ۱۰-۷-۱-۳ منطقه‌ی مرزی خارجی

منطقه‌ی مرزی خارجی، باید از  $d_0$  شروع شود و در  $d_{10}$  پایان یابد. مقدار  $d_{10}$  بستگی به طول منطقه‌ی داده‌ها دارد که در جدول ۱ نمایش داده شده است (به شکل ۶ مراجعه شود).

جدول ۱- انتهای منطقه‌ی اطلاعات

مقدار قطر $d_{10}$ (بر حسب میلی-متر) برای لوح ۸۰ میلی‌متری	مقدار قطر $d_{10}$ (بر حسب میلی-متر) برای لوح ۱۲۰ میلی‌متری	قطر بیرونی منطقه‌ی داده ( $d_0$ ) بر حسب میلی‌متر
	حداقل ۷۰	کمتر از ۶۸
	قطر بیرونی منطقه‌ی داده، حداقل $+۲$ میلی‌متر	۶۸ تا ۱۱۵
	حداقل قطر ۱۱۷	۱۱۵ تا ۱۱۶
حداقل ۷۰		کمتر از ۶۸
قطر بیرونی منطقه‌ی داده، حداقل $+۲$ میلی‌متر		۶۸ تا ۷۵
حداقل ۷۷		۷۵ تا ۷۶

### ۱۰-۸ هندسه‌ی مسیر

مسیرهای منطقه‌ی اطلاعات R و منطقه‌ی اطلاعات، از یک چرخش مارپیچی  $۳۶۰$  درجه‌ای تشکیل می‌شوند.

متوسط گام مسیر، در سرتاسر منطقه‌ی داده‌ها، باید  $۰/۷۴ \pm ۰/۰۱$  میکرومتر باشد.

حداکثر انحراف گام مسیر، از  $۰/۷۴$  میکرومتر، باید  $\pm ۰/۰۳$  میکرومتر باشد.

### ۱۰-۹ طول کانال بیت

منطقه‌ی اطلاعات R و منطقه‌ی اطلاعات، باید در حالت  $CLV^1$  ضبط شوند. متوسط طول کانال بیت، در

سرتاسر منطقه‌ی داده‌ها، باید  $۱/۴ \pm ۱۳۳/۳$  نانومتر باشد.

۱- CLV کوتاه نوشت شده عبارت Constant Linear Velocity است. در این حالت از ضبط، سرعت خطی لوح در هنگام چرخش و عمل ضبط کردن، ثابت بوده اما سرعت دورانی لوح چرخان (درایو)، در طول عمل ضبط، تغییر می‌نماید.

## ۱۰-۱۰ منطقه‌ی لبه

منطقه‌ی لبه، باید بین دو قطر  $d_{11}$  و  $d_1$  قرار گیرد.

$d_9 =$  ( برای لوح‌هایی به قطر ۱۲۰ میلی‌متر ) حداکثر ۱۱۸ میلی‌متر

$d_9 =$  ( برای لوح‌هایی به قطر ۸۰ میلی‌متر ) حداکثر ۷۸ میلی‌متر

سطح بالایی این ناحیه، می‌تواند نسبت به صفحه‌ی مرجع  $Q$ ، حداکثر به اندازه‌ی  $h_5 = 0/1$  میلی‌متر، بالاتر و سطح زیرین آن، می‌تواند نسبت به صفحه‌ی مرجع  $P$ ، حداکثر به اندازه‌ی  $h_6 = 0/1$  میلی‌متر، پایین‌تر قرار گیرد.

ضخامت کل، در این منطقه نباید بیشتر از  $1/5$  میلی‌متر باشد (یعنی حداکثر مقدار  $e_1$ ). ضخامت بیشترین قطر لوح، باید حداقل  $e_3 = 0/6$  میلی‌متر باشد.

لبه‌های بیرونی لوح، باید یا، تا شعاع حداکثر  $0/2$  میلی‌متر، گرد شوند، یا اینکه حداکثر به ارتفاع  $h_7 = 0/2$  میلی‌متر و  $h_8 = 0/2$  میلی‌متر (به ترتیب در سطح بالایی و زیرین)، پخ زده شوند (به شکل ۶ مراجعه شود).

## ۱۱-۱۰ توضیحاتی در خصوص رواداری‌ها<sup>۱</sup>

تمام ارتفاع‌های مشخص شده در بندهای قبلی که با اندیسی از  $h$  ( $h_i$ ) نشان داده شده‌اند، از یکدیگر مستقل هستند. این بدان معناست که برای مثال، اگر بالاترین سطح سومین ناحیه‌ی گذر، تا ارتفاع  $h_2$ ، زیر صفحه‌ی مرجع  $Q$  قرار داشته باشد، دلیل بر این نیست که پایین‌ترین سطح این منطقه، باید تا ارتفاع  $h_3$ ، بالای صفحه‌ی مرجع  $P$  قرار گیرد. در مواردی که ابعاد، مقدارهای عددی یکسان (معمولاً حداکثر) دارند، لزومی ندارد که در عمل نیز این مقادیر، یکسان باشند.

## ۱۲-۱۰ برچسب

برچسب حاوی مشخصات لوح، باید بر روی سطح مقابل سطح ورودی قرار داده شود. برچسب باید یا روی سطح خارجی لوح و یا روی منطقه‌ی داخلی آن (منطقه‌ی نگهدارنده) قرار گیرد. در حالت اول، برچسب نباید از منطقه‌ی نگهدارنده‌ی لوح فراتر رود. در حالت دوم، برچسب می‌تواند بر روی منطقه‌ی نگهدارنده‌ی لوح نیز قرار گیرد. در هر دو حالت، برچسب نباید نه از لبه‌ی سوراخ مرکزی لوح بگذرد و نه از لبه‌ی بیرونی آن فراتر رود. برچسب نباید روی کارآیی لوح تأثیری بگذارد. در یک لوح دوطرفه، هیچ برچسبی نباید به هر یک از سطوح آن چسبانده شود.

## ۱۱ ویژگی‌های مکانیکی

### ۱-۱۱ وزن

وزن یک لوح ۱۲۰ میلی‌متری، باید بین ۱۳ الی ۲۰ گرم باشد.

1- tolerance

وزن یک لوح ۸۰ میلی‌متری، باید بین ۶ الی ۹ گرم باشد.

#### ۱۱-۲ ممان اینرسی

ممان اینرسی لوح ۱۲۰ میلی‌متری، نسبت به محور چرخش آن، نباید از مقدار ۰/۰۴ گرم در مترمربع تجاوز کند.

ممان اینرسی لوح ۸۰ میلی‌متری، نسبت به محور چرخش آن، نباید از مقدار ۰/۰۱ گرم در مترمربع تجاوز کند.

#### ۱۱-۳ عدم تقارن وزنی

عدم تقارن وزنی لوح ۱۲۰ میلی‌متری نسبت به محور چرخش آن، نباید از مقدار ۰/۰۱ گرم در متر، تجاوز کند.

عدم تقارن وزنی لوح ۸۰ میلی‌متری نسبت به محور چرخش آن، نباید از مقدار ۰/۰۰۴۵ گرم در متر، تجاوز کند.

#### ۱۱-۴ جهت چرخش

جهت چرخش لوح، هنگامی که از موقعیت سامانه نوری دیده می‌شود، باید خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت باشد.

#### ۱۱-۵ خطای مکانی<sup>۱</sup>

##### ۱۱-۵-۱ خطای مکانی محوری<sup>۲</sup>

خطای مکانی محوری لایه‌ی ضبط شده از مکان اصلی خود، هنگامی که لوح، با سرعت مرور و خواندن اطلاعات، چرخیده و توسط سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح<sup>۳</sup> و با استفاده از فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری، اندازه‌گیری می‌شود، در لوح ۱۲۰ میلی‌متری، نباید از ۰/۳ و در لوح ۸۰ میلی‌متری نباید از ۰/۲ میلی‌متر تجاوز کند.

خطای پسماند مسیریابی کمتر از ۱۰ کیلوهرتز، که توسط فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری، اندازه‌گیری شده، باید کمتر از ۰/۲۳ میکرومتر باشد. فیلتر اندازه‌گیری، باید از نوع فیلتر پایین‌گذر باترورث<sup>۴</sup> و با مشخصات  $f_c = 10 \text{ kHz}$  ( $-3 \text{ dB}$ ) و شیب  $80 \text{ dB/decade}$  باشد.

##### ۱۱-۵-۲ خطای مکانی شعاعی<sup>۵</sup>

خطای مکانی لبه‌ی بیرونی لوح (راس تا راس بیرونی‌ترین شیارها)، باید کمتر از ۰/۳ میلی‌متر باشد.

۱- خطای مکان لایه‌ی ضبط شده نسبت به مکان اصلی خود (Runout)

2-Axial Runout

3-PUH = Pick Up Head

4-BPF = Butterworth Band Pass Filter

5-Radial Runout

خطای مکانی شعاعی شیارها در فرکانس چرخشی (سرعت زاویه‌ای) که با سرعت مرور و خواندن اطلاعات تعیین می‌شود، باید کمتر از ۷۰ میکرومتر باشد.

خطای پسماند مسیریابی کمتر از ۱/۱ کیلوهرتز، که توسط فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی شعاعی، اندازه‌گیری شده، باید کمتر از ۰/۰۲۲ میکرومتر باشد. فیلتر اندازه‌گیری، باید فیلتر پایین‌گذر باترورث و با مشخصات  $f_c(-3dB) = 10\text{ kHz}$  و شیب  $-80\text{ dB/decade}$  باشد.

مقدار نوفه<sup>۱</sup> rms سیگنال خطای پسماند، در باند فرکانسی ۱/۱ تا ۱۰ کیلوهرتز، که با استفاده از فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی شعاعی و با زمان انتگرالی ۲۰ میلی ثانیه، اندازه‌گیری شده، باید کمتر از ۰/۰۱۶ میکرومتر باشد.

فیلتر اندازه‌گیری، باید فیلتر میان‌گذر باترورث و با مشخصات محدوده‌ی فرکانسی  $(-3\text{ dB}) : 1/1\text{ kHz}$  و شیب  $+80\text{ dB/decade}$ ، تا  $10\text{ kHz}$  و شیب  $-80\text{ dB/decade}$  باشد.

## ۱۲ ویژگی‌های نوری

### ۱-۱۲ ویژگی‌های لوح پر و خام

#### ۱-۱-۱۲ ضریب شکست نور

ضریب شکست نور در لایه‌ی شفاف باید  $1/55^{+0/1}$  باشد.

#### ۱-۱-۱۲ ضخامت لایه‌ی شفاف

ضخامت لایه‌ی شفاف باید از طریق ضریب شکست نور آن تعیین گردد، همان‌گونه که در شکل ۹ مشخص شده است.

#### ۱-۱-۱۲ انحراف زاویه‌ای


انحراف زاویه‌ای که با  $\alpha$  نمایش داده می‌شود، عبارت است از زاویه‌ی بین پرتوهای موازی تابشی و پرتوهای موازی بازتاب. قطر پرتو تابشی، باید بین ۰/۳ تا ۳ میلی‌متر باشد. این زاویه، انحراف ناشی از سطح ورودی و ناموازی بودن<sup>۲</sup> لایه‌ی ضبط شده را شامل می‌شود (به شکل الف ۱ در پیوست الف مراجعه شود). این زاویه، هنگامی که بر اساس پیوست الف اندازه‌گیری می‌شود، باید الزامات زیر را برآورده کند.

در جهت شعاعی: حداکثر  $\alpha = 0/8^\circ$

در جهت مماسی: حداکثر  $\alpha = 0/3^\circ$

1- rms = root – mean - square  
2- unparallelism





شکل ۹ - ضخامت لایه‌ی شفاف به عنوان تابعی از ضریب شکست نور

#### ۴-۱-۱۲ شکست مضاعف<sup>۱</sup> در لایه‌ی شفاف

شکست مضاعف در لایه‌ی شفاف (هنگام اندازه‌گیری براساس پیوست ب)، باید حداکثر ۱۰۰ نانومتر باشد.

#### ۲-۱۲ بازتاب‌پذیری لوح پر

هنگامی که اندازه‌گیری، براساس پیوست ت انجام شود، بازتاب‌پذیری لایه(های) ضبط شده، با استفاده از سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح<sup>۲</sup>، مجهز به انشعاب دهنده پرتو قطبی‌ساز<sup>۳</sup>، باید ۴۵٪ تا ۸۵٪ و بدون PBS، ۶۰٪ تا ۸۵٪ باشد.

#### ۳-۱۲ ویژگی‌های لوح خام

#### ۱-۳-۱۲ قطبیت مدولاسیون بازتاب‌پذیری<sup>۳</sup>

بازتاب‌پذیری در نواحی ضبط نشده، زیاد بوده و در قسمت‌های ضبط شده، کمتر می‌شود. زیرا نوع قطبیت سیگنال‌های مدوله شده، نواحی حاوی اطلاعات و همچنین نواحی بدون اطلاعات را مشخص می‌کند.

#### ۲-۳-۱۲ تغییر حساسیت توان ضبط

تغییرات در توان بهینه‌ی ضبط، در سرتاسر سطح لوح، باید کمتر از  $\pm 0.05$  توان بهینه ( $P_0$ ) باشد (به پیوست ح مراجعه شود).

- 
- 1- Birefringence
  - 2- PBS = Polarizing Beam Splitter
  - 3- Polarity of reflectivity modulation

## بخش سوم - سیگنال‌های کاری

### ۱۳ سیگنال‌های کاری برای لوح پر

#### ۱-۱۳ شرایط اندازه‌گیری

سیگنال‌های کاری، باید بعد از ضبط  $\frac{8}{16}$  داده‌های مدوله شده، در بیش از ۵ مسیر، اندازه‌گیری شوند.

سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری، باید همان‌گونه که در بند ۹-۱۱ تعیین شده است، باشد.

شرایط اندازه‌گیری باید همان‌گونه که در بندهای ۹-۲-۱ و ۹-۲-۲ تعیین گردیده است، باشد.

معادل‌سازی سیگنال فرکانس بالا (HF) برای اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته<sup>۱</sup>، باید همان‌گونه که در پیوست ج تعیین گردیده است، باشد.

تابع تبدیل متعادل شده‌ی فرمان‌یار<sup>۲</sup>، باید همان‌گونه که در بند ۹-۳ تعیین گردیده است، باشد.

فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری باید همان‌گونه که در بند ۹-۴ تعیین گردیده است، باشد.

فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی شعاعی باید همان‌گونه که در بند ۹-۵ تعیین گردیده است، باشد.

#### ۲-۱۳ شرایط خواندن

توان نقطه‌ی قرائت، نباید از مقدار ۱ میلی‌وات تجاوز کند (موج پیوسته).

#### ۳-۱۳ سیگنال‌های فرکانس بالای (HF) لوح پر

سیگنال HF، با جمع شدت جریان‌های ۴ بخش ایجاد شده در آشکارساز تصویر چهارگوش، به دست می‌آید. این جریان‌ها، از طریق تغییرات بازتاب پذیری و شکست پرتو نور در نشان ضبط<sup>۳</sup>، که اطلاعات روی لایه‌ی ضبط شده را ارائه می‌دهد، مدوله می‌شوند. شرایط توان ضبط در پیوست ح تعیین شده است. تمام اندازه‌گیری‌ها، به جز اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته، قبل از معادل‌سازی، روی سیگنال HF اجرا می‌شود.

#### ۱-۳-۱۳ دامنه‌ی مدوله شده

مقدار قله تا دره‌ای که طولانی‌ترین نشان ضبط و جای خالی<sup>۴</sup> ایجاد می‌کند، برابر با  $1/14$  است.

<sup>۱</sup> جیتر، عبارت است از انحراف ناخواسته از حالت تناوبی صحیح یک سیگنال تناوبی فرضی، که در مدارات الکترونیک و مخابرات، ایجاد گردیده و غالباً نسبت به یک مرجع زمانی اندازه‌گیری می‌شود (jitter)

- 2- Normalized servo transfer function
- 3- Recorded mark
- 4- Space

مقدار قله، مطابق با سیگنال HF قبل از عبور از فیلتر بالاگذر،  $I_{14H}$  است.

مقدار قله تا دره‌ای که کوتاه‌ترین نشان ضبط و جای خالی ایجاد می‌کند، برابر با  $I_3$  است.

سطح صفر، در واقع سطح سیگنال درحالتی است که هیچ لوحی در لوح چرخان<sup>۱</sup> قرار داده نشده باشد.

این شاخص‌ها، باید الزامات زیر را برآورده کنند:

$$I_{14} / I_{14H} = 0.06 \text{ حداقل}$$

$$I_3 / I_{14} = 0.15 \text{ حداقل}$$

حداکثر مقدار عبارت  $(I_{14H} \text{ حداکثر} - I_{14H} \text{ حداقل}) / (I_{14H} \text{ حداکثر})$ ، باید همان‌گونه که در جدول ۲ عنوان شده، باشد (به شکل ۱۰ مراجعه شود).

جدول ۲ - حداکثر مقدار  $(I_{14H} \text{ حداکثر} - I_{14H} \text{ حداقل}) / (I_{14H} \text{ حداکثر})$

شرح	روی یک لوح	در یک دور کامل لوح
PUH * مجهز به PBS**	۰/۳۳	۰/۱۵
PUH بدون PBS	۰/۲	۰/۱

\*- PUH، مخفف Pick Up Head و به معنی سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح می‌باشد.

\*\*- PBS، کوتاه نوشت Polarizing Beam Splitter و به معنی انشعاب دهنده پرتو قطبی‌ساز می‌باشد.

### ۱۳-۳-۲ عدم تقارن سیگنال

وقتی یک لوح فشرده، با توان بهینه ضبط ( $P_0$ ) پر می‌شود، مقدار عدم تقارن، باید الزامات زیر را برآورده کند. به شکل ۱۰ مراجعه شود.

$$0.05 \leq \frac{\left[ \frac{I_{14H} + I_{14L}}{2} - \frac{I_{3H} + I_{3L}}{2} \right]}{I_{14}} \leq 0.15$$

در این رابطه، عبارت  $\frac{I_{14H} + I_{14L}}{2}$ ، سطح مرکزی  $I_{14}$  و عبارت  $\frac{I_{3H} + I_{3L}}{2}$ ، سطح مرکزی  $I_3$  می‌باشد.

### ۱۳-۳-۳ سیگنال قطع مسیر<sup>۲</sup>

هنگامی که پرتو نور مسیرها را قطع می‌کند، سیگنال قطع مسیر، از سیگنال HF ای به دست می‌آید که از فیلتر پایین‌گذر با یک فرکانس قطع ۳۰ کیلوهرتز عبور کرده است (به شکل ۱۱ مراجعه شود). فیلتر پایین‌گذر، فیلتر مرحله‌ی اول ( $1^{\text{st}}$ -order) است.

1- Drive  
2- Cross-track Signal

سیگنال قطع مسیر باید الزامات زیر را برآورده کند:

$$I_T = I_H - I_L$$

$$I_T/I_H = 0.1 \text{ حداقل}$$

در اینجا،  $I_H$  مقدار قله‌ی این سیگنال و  $I_T$  مقدار قله تا دره‌ی این سیگنال است.

### ۴-۱۳ کیفیت سیگنال‌ها

#### ۱-۴-۱۳ ارتعاش ناخواسته<sup>۱</sup>

ارتعاش ناخواسته، انحراف استاندارد است که با  $\sigma$  نشان داده شده و مربوط به تغییر زمان داده‌های دیجیتال شده‌ای است که از معادل ساز<sup>۲</sup> عبور کرده است. ارتعاش ناخواسته‌ی لبه‌ی جلویی و لبه‌ی پشتی، نسبت به دوره‌ی زمانی<sup>۳</sup> حلقه‌ی قفل‌شده‌ی فاز، اندازه‌گیری شده و با فواصل دوره زمانی کانال بیت، متعادل شده است. ارتعاش ناخواسته وقتی بر اساس پیوست ج اندازه‌گیری شود، باید کمتر از ۰.۸٪ دوره‌ی تناوب کانال بیت باشد.

#### ۲-۴-۱۳ خطاهای تصادفی

یک ردیف از یک بلوک ECC (به بند ۱۹ مراجعه شود) که حداقل ۱ بیت خطا دارد، خطای PI<sup>۴</sup> را تشکیل می‌دهد. در هر ۸ بلوک متوالی ECC، تعداد کل خطاهای PI قبل از تصحیح، نباید از ۲۸۰ تجاوز کند.

#### ۳-۴-۱۳ آسیب‌دیدگی‌های لوح

قطر آسیب‌دیدگی‌های موضعی، باید الزامات زیر را برآورده کند:

- برای حباب‌های هوا نباید از ۱۰ میکرومتر فراتر رود.
  - برای نقاط سیاه که باعث شکست مضاعف می‌شوند، نباید از ۲۰۰ میکرومتر فراتر رود.
  - برای نقاط سیاهی که باعث شکست مضاعف نمی‌شوند، نباید از ۳۰۰ میکرومتر فراتر رود.
- به‌علاوه، در سرتاسر یک فاصله ۸۰ میلی‌متری در همان جهتی که اطلاعات در مسیرها، مرور و خوانده می‌شوند الزامات زیر باید برآورده شود.
- طول کل آسیب‌دیدگی‌هایی با قطر بیش از ۳۰ میکرومتر، نباید از ۳۰۰ میکرومتر بیشتر شود.
  - حداکثر تعداد آسیب‌دیدگی‌هایی از انواع فوق‌الذکر، نباید بیش از شش مورد باشد.

---

1- jitter  
2- equalizer  
3- Clock  
4- Parity (of the) Inner (code)

### ۱۳-۵ سیگنال‌های فرمان یار

جریان‌های خروجی از ۴ گوشه‌ی آشکارساز تصویر چهارگوش، که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، با  $I_a$ ،  $I_b$ ،  $I_c$  و  $I_d$  تعیین می‌شوند.

### ۱۳-۵-۱ سیگنال خطای مسیریابی فاز تفاضلی<sup>۱</sup>

هنگامی که پرتو نور، مسیرها را قطع می‌کند، سیگنال خطای مسیریابی فاز تفاضلی، باید از اختلاف فاز بین گوشه‌های قطری آشکارساز، به دست آید. به عبارت دیگر: فاز  $(I_b + I_d)$  - فاز  $(I_a + I_c)$ ، (به شکل ۱۳ مراجعه شود). سیگنال خطای مسیریابی فاز تفاضلی، باید از یک فیلتر پایین‌گذر با فرکانس قطع ۳۰ کیلوهرتز، عبور داده شود، (به پیوست "پ" مراجعه شود). این سیگنال، باید الزامات زیر را برآورده نماید (به شکل ۱۳ مراجعه شود).

### دامنه

در موقعیت عبور از صفر مثبت،  $\frac{\Delta t}{T}$  باید در محدوده‌ی ۰/۵ تا ۱/۱ در انحراف شعاعی<sup>۲</sup> معادل ۰/۱ میکرومتر باشد. در اینجا،  $\Delta t$  میانگین اختلاف زمانی است که از اختلاف فاز بین گوشه‌های قطری آشکارساز به دست می‌آید و  $T$ ، دوره‌ی تناوب<sup>۳</sup> کانال بیت می‌باشد.

### عدم تقارن

عدم تقارن، باید شرایط زیر را برآورده سازد (به شکل ۱۳ مراجعه شود).

$$\left| \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} \right| \leq 0.2$$


به گونه‌ای که  $T_1$  مقدار قله  $\frac{\Delta t}{T}$  و  $T_2$  مقدار دره  $\frac{\Delta t}{T}$  می‌باشد.

### ۱۳-۵-۲ سیگنال پوش-پول مماسی<sup>۴</sup>

این سیگنال، باید از سطح هم‌زمان اختلاف خروجی‌های  $(I_a + I_d) - (I_b + I_c)$  به دست آمده و شرط زیر را برآورده نماید (به شکل ۱۴ مراجعه شود).


$$0 \leq \frac{[(I_a + I_d) - (I_b + I_c)]_{pp}}{I_{14}} \leq 0.9$$

- 1- Differential Phase Tracking Error Signal
- 2- Radial offset
- 3- Clock Period
- 4- Tangential push-pull signal




• سطح

شکل ۱۰ - دامنه‌ی مدوله شده




• سطح


شکل ۱۱ - سیگنال قطع مسیر



شکل ۱۲ - آشکارساز تصویر چهارگوش



شکل ۱۳ - سیگنال خطای مسیریابی ناشی از اختلاف فاز



شکل ۱۴ - سیگنال پوش - پول مماسی

### ۶-۱۳ سیگنال شیار سینوسی شکل<sup>۱</sup>

جریان خروجی از هریک از چهار گوشه آشکارساز تصویر چهار گوشه مربوط به  $I_a$ ،  $I_b$ ،  $I_c$  و  $I_d$  می باشد (به شکل ۱۲ مراجعه شود).

هنگامی که پرتو نور، یک شیار را دنبال می کند، سیگنال شیار سینوسی شکل، از اختلاف خروجی ها به دست می آید و با رابطه ی  $(I_a + I_b) - (I_c + I_d)$  شناخته می شود.


سیگنال شیار سینوسی شکل، باید الزامات زیر را برآورده کند.

فرکانس قفل شده برای سیگنال شیار سینوسی شکل، باید ۸ برابر فرکانس فریم هم زمان<sup>۲</sup> باشد.

CNR<sup>۳</sup> سیگنال شیار سینوسی شکل، باید از ۳۱ دسی بل، بیشتر باشد ( $RBW = 1\text{ kHz}$ )<sup>۴</sup>.

CNR سیگنال شیار سینوسی شکل، باید برای مقدار میانگین و با استفاده از یک تحلیل گر طیفی اندازه گیری شود به طوری که تنظیمات پهنای باند وضوح (RBW)<sup>۴</sup>، ۱ کیلوهرتز باشد، (به شکل ۱۵ مراجعه شود).

- 
- 1- Groove wobble Signal
  - 2- SYNC Frame Frequency
  - 3- CNR = Carrier to Noise Ratio
  - 4- RBW = Resolution Band Width



شکل ۱۵ - اندازه‌گیری CNR نوسان

## ۱۴ سیگنال‌های کاری برای لوح خام

### ۱-۱۴ شرایط اندازه‌گیری

- سامانه PUH ، برای اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح خام و برای ضبط اطلاعاتی که در این اندازه‌گیری‌ها مورد نیاز هستند، باید همان‌گونه که در بند ۹-۱-۲ مشخص شده است، باشد.
- شرایط اندازه‌گیری باید همان‌گونه که در بندهای ۹-۲-۱ و ۹-۲-۳ بیان گردیده است، باشد.
- تابع تبدیل متعادل‌شده‌ی فرمان‌یار، باید همان‌گونه که در بند ۹-۳ مشخص شده است، باشد.
- فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی محوری، باید همان‌گونه که در بند ۹-۴ تعیین شده است، باشد.
- فرمان‌یار مرجع برای مسیریابی شعاعی، باید همان‌گونه که در بند ۹-۵ مشخص شده است، باشد.

### ۲-۱۴ شرایط ضبط

- روش کلی ضبط : در شیار
- توان بهینه‌ی ضبط : تعیین شده توسط OPC در پیوست ح
- محدوده‌ی توان بهینه‌ی ضبط برای همه‌ی لوح‌ها :  $12 \leq P_0 \leq 6$  میلی‌وات
- توان بایاس<sup>۱</sup> : میلی‌وات  $P_b \leq 12$
- پنجره‌ی توان ضبط : میلی‌وات  $P_0 \pm 0.25$



### ۳-۱۴ روش اصلی داده‌گذاری<sup>۱</sup> برای آزمایش محیط ضبط<sup>۲</sup>

در حین ضبط اطلاعات لازم برای اندازه‌گیری‌های شاخص‌های نوری لوح و با استفاده از PUH که در بند ۹-۱-۲، مشخص شده است، توان لیزر باید بر اساس روش اصلی داده‌گذاری، مدوله شود (به شکل ۱۶ مراجعه شود).

طول هرپالس داده‌گذاری (۴T تا ۱۱T و ۱۴T)، از دو قسمت تشکیل شده است، بلندترین پالس و یک قطار پالس با زمان T که همان طول زمان تناوب است.

پالس داده‌گذاری با طول ۳T، فقط از بلندترین پالس استفاده می‌کند.

بلندترین پالس باید بعد از لبه‌ی مقدم داده‌های ضبط شروع شده و همیشه ۳T بعد از همین لبه‌ی مقدم تمام‌شود (با T زمان تناوب). پهنای بلندترین پالس ( $T_{top}$ ) باید بر اساس طول داده‌های ضبط ( $T_{wd}$ )، انتخاب شود.


قطار پالس باید از ۳T، بعد از لبه‌ی مقدم داده‌های ضبط شروع و در لبه‌ی پشتی داده‌های ضبط تمام شود. دوره‌ی تناوب قطار پالس، باید T باشد. پهنای آن ( $T_{mp}$ )، باید مستقل از طول داده‌های ضبط باشد.

۳ گروه مقادیر توصیه شده‌ی هر شاخص، باید همان‌گونه که در جدول ۳ مشخص شده است، باشند.

جدول ۳- شاخص‌هایی برای روش اصلی داده‌گذاری

	$T_{top}$			$T_{mp}$
	$T_{wd} \geq 5T$	$T_{wd} = 4T$	$T_{wd} = 3T$	
$0.165T$	$1/55T$	$1/50T$	$1/55T$	نوع اول
$0.165T$	$1/55T$	$1/50T$	$1/50T$	نوع دوم
$0.160T$	$1/15T$	$1/15T$	$1/25T$	نوع سوم

1- Basic write strategy  
2- Media Testing




شکل ۱۶- روش اصلی داده‌گذاری

در روش داده‌گذاری، برای انتخاب موارد اختیاری، به پیوست ز مراجعه شود.

#### ۱۴-۳-۱- تعریف پالس داده‌گذاری

پالس داده‌گذاری عدسی شئی، باید همان‌گونه که در شکل ۱۷ نشان داده شده است، باشد.

زمان‌های صعود ( $T_r$ ) و زمان‌های نزول پالس ( $T_f$ ) نباید از ۳ نانوثانیه بیشتر شوند.



شکل ۱۷- پالس داده‌گذاری

#### ۱۴-۴ سیگنال‌های فرمان‌یار

شدت جریان‌های خروجی از چهارگوشه‌ی آشکارساز تصویر چهارگوش  $I_a, I_b, I_c$  و  $I_d$  هستند (به شکل ۱۸ مراجعه شود). جریان‌های آشکارساز تصویر ( $I_a$  و  $I_b$ ) در شعاع بزرگتری از جریان‌های ( $I_c$  و  $I_d$ ) واقع شده‌اند.

#### ۱۴-۴-۱ سیگنال خطای مسیریابی پوش-پول شعاعی

هنگامی که پرتو نوری مسیرها را قطع می‌کند، سیگنال خطای مسیریابی پوش-پول شعاعی، از تفاوت در خروجی‌های آشکارساز به دست می‌آید و باید به اندازه‌ی  $[(I_a + I_b) - (I_c + I_d)]$  باشد. سیگنال خطای مسیریابی

پوش- پول شعاعی، باید قبل و بعد از ضبط ، با PUH مشخص شده در بند ۹-۱-۲ و پس از عبور از فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع ۳۰ کیلوهرتز ، اندازه گیری شود.

دامنه ی پوش-پول شعاعی، قبل از ضبط (PP<sub>b</sub>) و بعد از ضبط (PP<sub>a</sub>) که در شکل ۱۸ نشان داده شده اند، به صورت زیر تعریف می شوند:

$$PP_b, PP_a = \frac{|(I_a+I_b)-(I_c+I_d)|_{a.c.}}{|(I_a+I_b+I_c+I_d)|_{d.c.}}$$

نسبت پوش- پول شعاعی (PP<sub>r</sub>) به صورت زیر تعریف می شود:  $|I_a + I_b + I_c + I_d|_{a.c.}$  باید از سطح صفر تا میانگین سطح  $|I_a + I_b + I_c + I_d|_{a.c.}$  اندازه گیری شوند (به شکل ۱۹ مراجعه شود).

نسبت پوش- پول شعاعی (PP<sub>r</sub>) به صورت زیر تعریف می شود:

$$PP_r = PP_b / PP_a$$

شاخص های فوق، باید الزامات زیر را رعایت کنند:


- دامنه ی سیگنال PP<sub>b</sub> :  $0.22 < PP_b < 0.44$

- نسبت پوش- پول :  $0.5 < PP_r < 1$


- اختلاف در سیگنال PP<sub>b</sub> :  $\Delta PP_b < 15\%$

در اینجا: [ حداقل (PP<sub>b</sub>) + حداکثر (PP<sub>b</sub>) ] / [ حداقل (PP<sub>b</sub>) - حداکثر (PP<sub>b</sub>) ] = ΔPP<sub>b</sub>

- ΔPP<sub>b</sub> باید در سرتاسر سطح لوح (از ۲۲ تا ۳۸/۵ میلی متر برای لوح ۸۰ میلی متری و از ۲۲ تا ۵۸/۵ میلی متر ، برای لوح ۱۲۰ میلی متری) اندازه گیری شود.



شکل ۱۸- آشکارساز تصویر چهارگوش



شکل ۱۹- سیگنال خطای مسیریابی پوش-پول شعاعی

#### ۱۴-۴-۲ آسیب دیدگی‌ها

الزامات، باید همان گونه که در بند ۱۳-۴-۳ تعیین شده است، رعایت شوند.

#### ۱۴-۵ سیگنال‌های نشان‌دهی (آدرس‌دهی)<sup>۱</sup>

جریان‌های خروجی از چهار گوشه‌ی منشعب شده از آشکارساز  $I_a$ ،  $I_b$ ،  $I_c$  و  $I_d$  هستند. آن گونه که در شکل ۱۸ نمایش داده شده است.

#### ۱۴-۵-۱ سیگنال حفره‌های زمینه

هنگامی که پرتو نور، یک مسیر را دنبال می‌کند، سیگنال حفره‌های زمینه، از سطح خروجی تفاضلی به دست آمده و باید به اندازه‌ی  $[(I_a + I_b) - (I_c + I_d)]$  باشد. این سیگنال تفاضلی باید توسط PUH که در بند ۹-۱-۲ مشخص شده است، قبل و بعد از ضبط اندازه‌گیری شود.

دامنه‌ی سیگنال حفره‌های زمینه، قبل از ضبط (LPPb)، باید به صورت زیر تعریف شود:

$$LPPb = \frac{|(I_a + I_b) - (I_c + I_d)|_{o-p}}{|(I_a + I_b + I_c + I_d)|_{d.c.}}$$

1- Addressing Signal

به شکل های ۱۹ و ۲۰ مراجعه شود.

عبارت  $|(I_a + I_b) - (I_c + I_d)|_{o-p}$  باید در نقطه‌ی میانی سیگنال‌های حداکثر و حداقل اندازه‌گیری شود و پهنای باند تقویت‌کننده‌های آشکارساز تصویر، باید بیشتر از ۲۰ مگاهرتز باشد.

عبارت  $|I_a + I_b + I_c + I_d|_{a.c.}$  باید هنگامی که پرتو نوری در حال دنبال کردن یک مسیر است، اندازه‌گیری شده و باید از فیلتر پایین‌گذر با فرکانس قطع ۳۰ کیلوهرتز عبور کند.

نسبت روزنه حفره‌های زمینه بعد از ضبط، باید به صورت زیر تعریف شود:

حداکثر AP / حداقل AP = AR

حداکثر AP و حداقل AP، کم‌ترین و بیشترین مقادیر دامنه‌ی سیگنال حفره‌های زمینه می‌باشد.

بدون دامنه‌ی نوسان  $AP = |(I_a + I_b) - (I_c + I_d)|$

به شکل ۲۰ و پیوست س مراجعه شود.


شاخص‌های فوق باید الزامات زیر را رعایت کنند :

- دامنه‌ی سیگنال، قبل از ضبط  $0.18 < LPPb < 0.28$
- نسبت روزنه بعد از ضبط  $AR > 1.5\%$
- نسبت خطای بلوک، قبل از ضبط  $BLERb < 3\%$
- نسبت خطای بلوک، بعد از ضبط  $BLERa < 5\%$


نصف حداکثر پهنای کامل سیگنال  $LPPb$ ، باید بزرگتر از  $1T$  باشد.

هنگامیکه پرتو لیزر در حال دنبال کردن مسی است، حفره‌های زمینه روی سمت بیرونی مسیر، باید آشکار شود.

برای اندازه‌گیری نسبت خطای بلوک داده‌های حفره‌های زمینه، خطاهای بیت علامت A، قبل از تصحیح خطا، باید بر روی ۱۰۰۰ بلوک ECC اندازه‌گیری شود.



(الف) برای اندازه‌گیری  $LPPb$ ، قبل از ضبط



(ب) برای اندازه‌گیری AR ، بعد از ضبط

شکل ۲۰- سیگنال حفره‌های زمینه

#### ۱۴-۵-۲ سیگنال شیار سینوسی شکل

هنگامی که پرتو نوری در حال دنبال کردن یک مسیر است، سیگنال شیار سینوسی شکل، از خروجی تفاضلی، به دست آمده و مقدار آن برابر با  $(I_a + I_b) - (I_c + I_d)$  می‌باشد. سیگنال شیار سینوسی شکل، باید توسط PUH مشخص شده در بند ۹-۱-۲، قبل و بعد از ضبط اندازه‌گیری شود.

دامنه‌های سیگنال شیار سینوسی شکل، قبل از ضبط<sup>۱</sup> و بعد از ضبط<sup>۲</sup> به صورت زیر تعریف شده‌اند:

$$WO_b, WO_a = [(I_a + I_b) - (I_c + I_d)]_{p-p}$$

شاخص‌های فوق، باید الزامات زیر را رعایت کنند:


فرکانس قفل‌شده برای شیار سینوسی شکل، باید ۸ برابر فرکانس فریم هم‌زمان<sup>۳</sup> باشد (به بند ۲۱ مراجعه شود).

CNR مربوط به  $WO_b$  باید بیش از ۳۵ دسی‌بل باشد ( $RBW = 1kHz$ ).

CNR مربوط به  $WO_a$  باید بیش از ۳۱ دسی‌بل باشد ( $RBW = 1kHz$ ).

CNR سیگنال شیار سینوسی شکل، باید برای مقدار میانگین و با استفاده از یک تحلیل گر طیفی اندازه‌گیری شود به طوری که تنظیمات پهنای باند وضوح ( $RWB$ )، ۱ کیلوهرتز باشد (به شکل ۲۱ مراجعه شود).

- 
- 1-  $WO_b$  = Wobble signal amplitude before recording
  - 2-  $WO_a$  = Wobble signal amplitude after recording
  - 3- SYNC Frame.Frequency



شکل ۲۱- اندازه‌گیری CNR نوسان شیار

برای به دست آوردن دامنه‌ی سیگنال در حد نانومتر ، سیگنال متعادل شده شیار سینوسی شکل<sup>۱</sup> ، تعریف می‌شود.

هنگامی که نقطه اثر نور ، مسیرها را قطع کرده و از یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع ۳۰ کیلوهرتز، عبور داده می‌شود، رابطه‌ی  $NWO = WOb/RPS$  ، برقرار بوده و مقدار آن باید در محدوده‌ی  $0.12 < NWO < 0.06$  قرار گیرد. در اینجا RPS<sup>۲</sup> مقدار قله تا دره‌ی سیگنال پوش- پول شعاعی  $(I_c + I_d) - (I_a + I_b)$  قبل از ضبط می‌باشد .

#### ۱۴-۵-۳ ارتباط فازها، بین سیگنال شیار سینوسی شکل و سیگنال حفره‌های زمینه


سیگنال شیار سینوسی شکل و سیگنال حفره‌های زمینه، از اختلاف جریان‌های خروجی  $(I_a + I_b) - (I_c + I_d)$  به دست می‌آیند. بنابراین وقتی خروجی‌های  $I_a$  و  $I_b$  آشکارساز تصویر ، در سمت بیرونی لوح واقع می‌شوند و شیار سینوسی شکل به عنوان یک موج سینوسی در نظر گرفته شود، ارتباط فازها، بین سیگنال شیار سینوسی شکل و سیگنال حفره‌های زمینه، باید الزام زیر را برآورده کند.

$$PWP = -90^\circ \pm 10^\circ$$

مقدار PWP<sup>۳</sup> ، باید به عنوان اختلاف فاز بین نقطه‌ی سیگنال LPP<sup>۴</sup> با بزرگ‌ترین دامنه و نقطه‌ی میانگینی که سیگنال شیار سینوسی شکل، سطح صفر را قطع می‌کند، اندازه‌گیری شود (به شکل ۲۲ مراجعه شود).

مقدار PWP باید قبل از ضبط اندازه‌گیری شود.

- 
- 1- NOW = Normalized Wobble signal
  - 2- RPS = Radial Push-Pull Signal
  - 3- PWP is the relation in phase between groove wobble and Land Pre-Pit signals



شکل ۲۲- ارتباط فازی بین سیگنال حفره‌های زمينه و سیگنال شیپار سینوسی شکل



## بخش چهارم - قالب داده‌ها

### ۱۵ کلیات

داده‌های دریافت شده از میزبان که داده‌های اصلی نامیده می‌شوند، قبل از این که روی لوح ضبط گردند، در چندین مرحله، شکل داده می‌شوند. این اطلاعات، به ترتیب زیر، به لوح منتقل می‌گردند:

- یک قالب داده‌ها
- یک قالب رمزگذاری شده<sup>۱</sup>
- یک بلوک ECC
- یک قالب ضبط
- یک قطاع فیزیکی

این مراحل، در بندهای زیر مشخص شده‌اند.


### ۱۶ قالب داده‌ها

قالب داده‌ها، باید از ۲۰۶۴ بایت در یک صف ۱۲ ردیفی که هر ردیف آن، ۱۷۲ بایت را شامل می‌گردد، تشکیل شود (به شکل ۲۳ مراجعه شود). ردیف اول باید با ۳ دسته<sup>۲</sup> از اطلاعات شروع شود: داده‌های شناسایی<sup>۳</sup>، بایت‌های کنترل، رمز شناسایی خطای ID<sup>۴</sup> و RSV که با ۱۶۰ بایت از داده‌های اصلی دنبال می‌شود. هر یک از ده ردیف بعدی، باید شامل ۱۷۲ بایت از داده‌های اصلی بوده و آخرین ردیف نیز باید از ۱۶۸ بایت داده اصلی و ۴ بایت جهت کنترل رمز شناسایی خطا<sup>۵</sup>، تشکیل شده باشد. ۲۰۴۸ بایت داده‌های اصلی، به صورت D<sub>0</sub> تا D<sub>2047</sub> تعریف می‌شوند.


#### ۱-۱۶ داده‌های شناسایی

این منطقه باید شامل ۴ بایت باشد. درون این بایت‌ها، بیت‌ها باید به ترتیب، از کم‌اهمیت‌ترین<sup>۶</sup>، b<sub>0</sub>، تا مهم‌ترین بیت<sup>۷</sup>، b<sub>31</sub>، شماره‌گذاری شوند (به شکل ۲۴ مراجعه شود).


- 
- 1- Scrambled Frame
  - 2- Feild
  - 3- ID = Identification Data
  - 4- IED = ID Error Detection code
  - 5- EDC = Error Detection Code
  - 6- lsb = least significant bite)
  - 7- msb = most significant bite)



شکل ۲۳ - قالب داده‌ها



شکل ۲۴ - داده‌های شناسایی



شکل ۲۵ - اطلاعات قطاع داده‌ی شناسایی

کم‌اهمیت‌ترین ۳ بیت (بیت‌های  $b_0$  تا  $b_{23}$ )، باید شماره‌ی قطاع را در نوشتار دودویی تعیین کنند. شماره‌ی قطاع اولین قطاع یک بلوک ECC ۱۶ قطاعی، باید مضربی از ۱۶ باشد. بیت‌های مهم‌ترین بیت که در شکل ۲۵ (اطلاعات قطاع‌ها) نشان داده شده است، باید به صورت زیر تنظیم شوند.

الف) نوع قالب قطاع	بیت $b_{31}$	بیان‌گر نوعی از ضبط CLV است که برای لوح خواندن و لوح قابل ضبط، مشخص گردیده و باید صفر گذاشته شود.
ب) روش ردیابی	بیت $b_{30}$	بیان‌گر ردیابی فاز تفاضلی است و باید صفر گذاشته شود.
پ) انعکاس‌پذیری	بیت $b_{29}$	بیان‌گر انعکاس‌پذیری بزرگتر از ۴۰٪ است که با سامانه‌ی PBS ویژه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری لوح خام (PUH) اندازه‌گیری شده و باید صفر گذاشته شود.
ت) ذخیره	بیت $b_{28}$	باید صفر گذاشته شود.
ث) نوع منطقه	بیت $b_{27}$ و $b_{26}$	باید در منطقه‌ی داده‌ها، صفر صفر گذاشته شود. باید در منطقه‌ی مرزی داخلی صفر یک گذاشته شود. باید در منطقه‌ی مرزی خارجی یک صفر گذاشته شود.
ج) نوع داده	بیت $b_{25}$	بیان‌گر داده‌های فقط خواندنی بوده و باید صفر گذاشته شود. بیان‌گر داده‌های زنجیری است (بند ۲۳ ملاحظه شود) و باید یک گذاشته شود.
چ) شماره‌ی لایه	بیت $b_{24}$	بیان‌گر در دسترس بودن فقط یک لایه‌ی ضبط در هر طرف لوح می‌باشد و باید صفر گذاشته شود.

تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## ۲-۱۶ رمز آشکارسازی خطای ID

هنگام شناسایی همه‌ی بایت‌های صف که در شکل ۲۳، بصورت  $C_{i,j}$  (به ازای  $i = 0$  تا  $11$  و  $j = 0$  تا  $171$ ) می‌باشند، بایت‌های کنترل رمز شناسایی خطای ID، به صورت  $C_{0,j}$  (به ازای  $j = 4$  الی  $5$ ) نمایش داده می‌شوند. تنظیم این بایت‌ها باید از طریق روابط زیر به دست آید.

$$IED(x) = \sum_{j=4}^5 C_{0,j} x^{5-j} = I(x)x^2 \text{ mod } G_E(x)$$

به طوری که

$$I(x) = \sum_{j=0}^3 C_{0,j} x^{3-j}$$

$$G_E(x) = \prod_{k=0}^1 (X + \alpha^k)$$

$\alpha$ ، بیان‌گر ریشه‌ی اصلی چند جمله‌ای اصلی است.

## ۳-۱۶ RSV

این منطقه، باید از ۶ بایت تشکیل شود. تنظیمات آن‌ها، وابسته به کاربردها است. برای مثال یک کاربرد ویدیویی. اگر این تنظیمات از طریق کاربردها مشخص نشوند، تنظیمات پیش‌فرض باید همگی صفر باشند.

## ۴-۱۶ رمز شناسایی خطا

این منطقه باید ۴ بایت کنترل رمز شناسایی خطا<sup>۱</sup> را شامل شود که در سرتاسر ۲۰۶۰ بایت پیشین قالب داده‌ها محاسبه شده است. با در نظر گرفتن قالب داده‌ها به عنوان یک منطقه‌ی تک بیتی، که با مهم‌ترین بیت اولین بایت منطقه‌ی ID، شروع و با کم‌اهمیت‌ترین بیت منطقه‌ی EDC خاتمه می‌یابد، مهم‌ترین بیت،  $b_{16511}$  و کم‌اهمیت‌ترین بیت  $b_0$  خواهد بود. هر بیت  $b_i$  مربوط به EDC برای  $i = 0$  تا  $31$ ، باید به صورت زیر باشد.

$$EDC(x) = \sum_{i=31}^0 b_i x^i = I(x) \text{ mod } G(x)$$

$$I(x) = \sum_{i=16511}^{32} b_i x^i$$

به طوری که

$$G(x) = X^{32} + X^{31} + X^4 + 1$$

## ۱۷ قالب‌های رمزگذاری شده<sup>۲</sup>

۲۰۴۸ بایت داده‌های اصلی، باید به وسیله‌ی مدار نشان داده شده در شکل ۲۶ که شامل بازخورد<sup>۳</sup> یک دستگاه تغییر مکان بیت<sup>۴</sup> بوده و در بیت‌های  $r_7$  (msb) تا  $r_0$  (lsb)، بایت کد شده را در هر تغییر مکان ۸ بیتی نشان می‌دهد، رمزگذاری شود. در شروع روند رمزگذاری یک قالب داده، موقعیت‌های  $r_{14}$  تا  $r_0$  باید از قبل، طبق مقدار یا مقادیر

- 
- 1- EDC = Error Detection Code
  - 2- Scrambled Frames
  - 3- feedback
  - 4- shift register

مشخص شده در جدول ۳ تنظیم شوند. همان مقادیر از پیش تنظیم شده، باید برای ۱۶ قالب پی‌درپی داده‌ها استفاده شوند. بعد از ۱۶ گروه قالب داده، سلسله مراتب تکرار می‌شود. شماره‌ی اولیه‌ی از پیش تنظیم شده، برابر با مقدار نشان داده شده توسط بیت‌های  $b_7$  (msb) تا  $b_4$  (lsb) از منطقه‌ی ID قالب است. جدول ۴ مقادیر اولیه و از پیش تنظیم شده دستگاه تغییر مکان را، مطابق با ۱۶ شماره اولیه‌ی از پیش تنظیم شده، مشخص می‌نماید.

جدول ۴: مقادیر اولیه‌ی دستگاه تغییر مکان

مقدار اولیه از پیش تنظیم شده	مقدار اولیه	مقدار اولیه‌ی از پیش تنظیم شده	مقدار اولیه
(0)	(0001)	(8)	(0010)
(1)	(5500)	(9)	(5000)
(2)	(0002)	(A)	(0020)
(3)	(2A00)	(B)	(2001)
(4)	(0004)	(C)	(0040)
(5)	(5400)	(D)	(4002)
(6)	(0008)	(E)	(0080)
(7)	(2800)	(F)	(0005)



شکل ۲۶- بازخورد دستگاه تغییر مکان برای تولید داده‌ی کد شده

مقدار اولیه‌ی  $r_7$  تا  $r_0$ ، به عنوان بایت کد شده‌ی  $S_0$  برگزیده می‌شود. سپس، تغییر مکان ۸ بیتی،  $2047$  بار تکرار می‌شود و  $2047$  بایت دنباله، به عنوان بایت‌های کد شده‌ی  $S_1$  تا  $S_{2047}$ ، باید از  $r_7$  تا  $r_0$  گرفته شود. بایت‌های اصلی داده‌ی مربوط به قالب داده‌ها ( $D_k$ )، به بایت‌های کد شده‌ی تبدیل می‌شوند به نام  $D'_k$  که

$$D'_k = D_k \oplus S_k \quad \text{برای } k=0 \text{ تا } 2047$$


$\oplus$  نشان‌دهنده‌ی تابع XOR است.

## ۱۸ پیکره‌ی بلوک رمز تصحیح خطا (ECC)

یک بلوک ECC با چیندن ۱۶ قالب کد شده‌ی پی‌درپی در یک صف ۱۹۲ ردیفی که هرکدام ۱۷۲ بایت دارند، شکل می‌گیرد (به شکل ۲۷ مراجعه شود). به هریک از ۱۷۲ ستون، ۱۶ بایت از رمز بیت علامت خارجی (PO) اضافه می‌شود و سپس به هر کدام از ۲۰۸ ردیف ایجاد شده، ۱۰ بایت از رمز بیت علامت داخلی (PI) اضافه می‌شود. بنابراین یک بلوک ECC کامل شامل ۲۰۸ ردیف ۱۸۲ بیتی می‌باشد. بایت‌های این صف با  $B_{i,j}$  همان‌گونه که در ادامه گفته شده، شناخته می‌شوند به‌گونه‌ای که  $i$  شماره‌ی ردیف و  $j$  شماره‌ی ستون را مشخص می‌کنند.

$B_{i,j}$  برای  $i$  از ۰ تا ۱۹۱ و  $j$  از ۰ تا ۱۷۱ بایت‌هایی از قالب کد شده هستند.

برای  $B_{i,j}$  از  $i$  از ۱۹۲ تا ۲۰۷ و از  $j$  از ۰ تا ۱۷۱ بایتهایی از رمز بیت علامت خارجی هستند.  
 برای  $B_{i,j}$  از  $i$  از ۰ تا ۲۰۷ و از  $j$  از ۱۷۲ تا ۱۸۱ بایتهایی از رمز بیت علامت داخلی هستند.



شکل ۲۷ - بلوک ECC

بایتهای PO و PI باید به صورت زیر تعیین شوند.

در هر ستون  $j$  از ۰ تا ۱۷۱، ۱۶ بایت PO با یک چندجمله‌ای باقیمانده  $R_j(x)$  برای شکل دهی کد خارجی  $RS(208/192/17)$  تعریف می‌شوند.

$$R_j(x) = \sum_{i=192}^{207} B_{i,j} x^{207-i} = I_j(x)x^{16} \text{ mod } G_{PO}(x)$$

به طوری که

$$I_j(x) = \sum_{i=0}^{191} B_{i,j} x^{191-i}$$

$$G_{PO}(x) = \prod_{k=0}^{15} (X + \alpha^k)$$

در هر ردیف  $i$  از ۰ تا ۲۰۷، ده بایت PI با یک چند جمله‌ای باقیمانده  $R_i(x)$  برای شکل دهی کد داخلی  $RS(182/172/11)$  تعریف می‌شوند.

$$R_i(x) = \sum_{j=172}^{181} B_{i,j} x^{181-j} = I_i(x)x^{10} \text{ mod } G_{PI}(x)$$

به طوری که

$$I_i(x) = \sum_{j=0}^{171} B_{i,j} x^{171-j}$$

$$G_{PO}(x) = \prod_{K=0}^9 (X + \alpha^K)$$

$\alpha$  نشان دهنده‌ی ریشه‌ی اصلی چند جمله‌ای اصلی  $P(x) = X^8 + X^4 + X^3 + X^2 + 1$  است.

## ۱۹ قالب‌های ضبط


۱۶ قالب ضبط باید با جای‌گذاری یکی از ۱۶ ردیف PO، بعد از هر ۱۲ ردیف یک بلوک ECC، به دست آید (به شکل ۲۸ مراجعه شود). این هدف، با قراردادن مجدد بایت‌های  $B_{i,j}$  مربوط به بلوک ECC به عنوان  $B_{m,n}$ ، برای مقادیر  $m, n$  زیر تامین می‌گردد.

$$m = i + \text{int}[i/12] \quad \text{و} \quad n = j \quad \text{به ازای} \quad j \leq 191$$

$$m = 13(i-191) - 1 \quad \text{و} \quad n = j \quad \text{به ازای} \quad j \geq 192$$

که در آن،  $\text{int}[x]$  نشان دهنده‌ی بزرگ‌ترین عدد صحیح کوچکتر از  $x$  می‌باشد.

بنابراین ۳۷۸۵۶ بایت یک بلوک ECC، دوباره در ۱۶ قالب ضبط ۲۳۶۶ بایتی چیده می‌شوند. هر قالب ضبط شامل یک صف ۱۳ سطری ۱۸۲ بایتی است.




شکل ۲۸ - قالب‌های ضبط، برگرفته از یک بلوک ECC

## ۲۰ مدولاسیون<sup>۱</sup>

بایت‌های ۸ بیتی هر قالب ضبط، باید به کلمات رمز شده‌ی ۱۶ بیتی با محدودیت طول اجرا، تبدیل شود به نحوی که بین دو تا یک، باید حداقل دو و حداکثر ۱۰ تا صفر وجود داشته باشد (۱۰ و ۲ RLL). پیوست چ جدول تبدیلی را که به کار برده می‌شود، مشخص می‌کند. جداول تبدیلی اصلی و جایگزین، یک کلمه‌ی رمز ۱۶ بیتی را برای هر ۸ بایت با یکی از ۴ حالت مشخص می‌کنند. جداول، برای هر بایت ۸ بیتی، کلمه‌ی رمز مربوطه و شماره حالتی را که بایت ۸ بیتی بعدی، کدگذاری می‌شود، نشان می‌دهند.

کلمات رمزی ۱۶ بیتی، قبل از ضبط روی لوح باید با NRZI، تبدیل به کانال بیت شود (به شکل ۲۹ مراجعه شود).




شکل ۲۹ - تبدیل NRZI<sup>۲</sup>

## ۲۱ قطاع‌های فیزیکی

ساختار یک قطاع فیزیکی در شکل ۳۰ نشان داده شده است. این قطاع باید از ۱۳ ردیف تشکیل شود که هر کدام شامل دو قالب SYNC<sup>۳</sup> می‌باشد. یک قالب SYNC باید یک کد SYNC برگرفته از جدول ۴ و ۱۴۵۶ کانال بیت که به ترتیب ردیف اول و دوم یک قالب ضبط ۹۱ بایت ۸ بیتی را شامل می‌شود، نشان دهد. اولین ردیف قالب ضبط، با اولین ردیف قطاع فیزیکی ارائه می‌شود و دومی با دومین، به همین ترتیب تا انتها.

- 1- Modulation
- 2- NRZI = Non Return to Zero Inverted
- 3- SYNC = Synchronization



شکل ۳۰- قطاع فیزیکی

ضبط باید از اولین قالب SYNC اولین ردیف شروع شده و سپس با دومین قالب SYNC همان ردیف دنبال شود و به همین ترتیب، ردیف به ردیف ادامه یابد.

جدول ۵- کدهای SYNC



حالت اول و حالت دوم			
(msb)	کدهای SYNC اولیه	(lsb) (msb)	کدهای SYNC ثانویه (lsb)
SY0 =	0001001001000100 000000000010001	/	0001001000000100 000000000010001
SY1 =	0000010000000100 000000000010001	/	0000010001000100 000000000010001
SY2 =	0001000000000100 000000000010001	/	0001000001000100 000000000010001
SY3 =	0000100000000100 000000000010001	/	0000100001000100 000000000010001
SY4 =	0010000000000100 000000000010001	/	0010000001000100 000000000010001
SY5 =	0010001001000100 000000000010001	/	0010001000000100 000000000010001
SY6 =	0010010010000100 000000000010001	/	0010000010000100 000000000010001
SY7 =	0010010001000100 000000000010001	/	0010010000000100 000000000010001
حالت سوم و حالت چهارم			
(msb)	کدهای SYNC اولیه	(lsb) (msb)	کدهای SYNC ثانویه (lsb)
SY0 =	1001001000000100 000000000010001	/	1001001001000100 000000000010001
SY1 =	1000010001000100 000000000010001	/	1000010000000100 000000000010001
SY2 =	1001000001000100 000000000010001	/	1001000000000100 000000000010001
SY3 =	1000001001000100 000000000010001	/	1000001000000100 000000000010001
SY4 =	1000100001000100 000000000010001	/	1000100000000100 000000000010001
SY5 =	1000100100000100 000000000010001	/	1000000100000100 000000000010001
SY6 =	1001000010000100 000000000010001	/	1000000001000100 000000000010001
SY7 =	1000100010000100 000000000010001	/	1000000010000100 000000000010001

قطاع فیزیکی، بخشی است که بعد از مدولاسیون با ضریب تعدیل  $\frac{8}{16}$ ، یک کد SYNC را به سر هر ۹۱ بیت در قالب ضبط اضافه می‌کند.

## ۲۲ کنترل حذف مولفه‌ی DC (به بند ۶ مراجعه شود)

برای حصول اطمینان از یک مسیریابی شعاعی مطمئن و آشکارسازی قابل اعتماد سیگنال‌های HF، مولفه‌های فرکانس پایین در سری جریان‌های الگوهای کانال بیت، باید تا حد امکان پایین نگه داشته شوند. برای دستیابی به این هدف، مقدار جمع دیجیتالی (DSV، به بند ۷-۴ مراجعه شود)، باید تا حد امکان پایین نگه داشته شود. در ابتدای مدولاسیون، DSV، باید صفر نگاه داشته شود.

راه‌های مختلف کاهش DSV به صورت زیر است:

الف) انتخاب کدهای SYNC بین کدهای SYNC اولیه و ثانویه.

ب) برای بایت‌های ۸ بیتی در محدوده‌ی صفر تا ۸۷، یک کلمه‌ی رمز شده‌ی ۱۶ بیتی دیگر، برای همه‌ی حالت‌ها توسط جدول جایگزین پیشنهاد می‌شود.

پ) برای بایت‌های ۸ بیتی در محدوده‌ی ۸۸ تا ۲۵۵، هنگامی که حالت تعیین شده، ۱ یا ۴ باشد، برای اطمینان از برآورده شدن الزامات RLL، کلمه‌ی رمز شده ۱۶ بیتی می‌تواند هم از حالت ۱ و هم از حالت ۴ انتخاب شود.

در جهت استفاده از این امکانات، دوسری جریان داده<sup>۱</sup> (جریان‌های ۱ و ۲)، برای هر قالب SYNC تولید می‌شود. جریان ۱ باید با کد SYNC اولیه و جریان ۲، با کد SYNC ثانویه از همان حالت انتخاب شده کدهای SYNC شروع شوند.

هنگامی که هر دو جریان، به صورت جداگانه مدوله می‌شوند، به دلیل تفاوت بین الگوی بیت کدهای SYNC اولیه و ثانویه، یک DSV متفاوت تولید می‌کنند.

در موارد (ب) و (پ)، ارائه‌ی بایت ۸ بیتی، به ۲ صورت امکان‌پذیر است. DSV هر یک از جریان‌ها، تا بایت ۸ بیتی‌ای محاسبه می‌گردد که قبل از بایت ۸ بیتی انتخاب شده، وجود دارد. جریانی که کم‌ترین |DSV| را داشته باشد، انتخاب و در جریان دیگر کپی می‌شود. سپس، یکی از شکل‌های ارائه‌ی بایت ۸ بیتی بعدی، به جریان ۱ و دیگری به جریان ۲ وارد می‌شود. این عمل، هر بار که مورد (ب) یا (پ) رخ دهد، تکرار می‌شود.

در حالی که مورد (ب)، در هر دو جریان، همیشه در موقعیت الگوی مشابه اتفاق می‌افتد، مورد (پ) ممکن است تنها در یکی از جریان‌ها و نه در دیگری، اتفاق بیفتد، به دلیل این‌که، برای مثال، حالت بعدی تعیین شده توسط بایت ۸ بیتی قبلی، می‌تواند به جای ۱ یا ۴، ۲ یا ۳ باشد. در این حالت، روش سه مرحله‌ای زیر، باید به کار رود.

۱) - |DSV| هر دو جریان را با هم مقایسه کنید.

۲) - اگر |DSV| جریانی که در آن، مورد (پ) اتفاق می‌افتد، کوچک‌تر از جریان دیگر باشد، جریانی که در آن، مورد (پ) رخ داده، انتخاب و در جریان دیگر کپی می‌شود. یکی از شکل‌های ارائه‌ی بایت ۸ بیتی بعدی به این جریان و دیگری به جریان دیگر وارد می‌شود.

۳) - اگر |DSV| جریانی که در آن، مورد (پ) اتفاق افتاده، بزرگ‌تر از جریان دیگر باشد، مورد (پ)، نادیده گرفته شده و بایت ۸ بیتی، براساس حالت تعیین شده ارائه می‌گردد.

در هر دو حالت (ب) و (پ)، اگر |DSV|ها برابر باشند، تصمیم انتخاب جریان ۱ یا جریان ۲، بر اساس کاربرد اتخاذ می‌شود.

1- data streams

روش کار برای مورد (الف) باید به صورت زیر باشد:

درانتهای یک قالب SYNC ، خواه مورد (ب) و یا (پ) اتفاق افتاده یا نیفتاده باشد، DSV همه‌ی قالب SYNC ، محاسبه و جریانی که |DSV| کم‌تری داشته باشد، انتخاب می‌شود. اگر این DSV، بزرگ‌تر از ۶۳ + یا کوچک‌تر از ۶۴ - باشد، کد SYNC ای که در ابتدای قالب SYNC قرار دارد، از اولیه به ثانویه تغییر می‌کند و یا برعکس. اگر این امر، منجر به |DSV| کوچکتر شد، این تغییر دائمی خواهد بود، اما اگر |DSV| کوچکتر نبود، کد SYNC اصلی حفظ می‌شود. در طول مدت زمان محاسبه‌ی DSV ، مقادیر واقعی آن ممکن است بین ۱۰۰۰- و ۱۰۰۰+ تغییر کند، بنابراین محدوده‌ی محاسبه‌ی DSV بین حداقل از ۱۰۲۴- تا ۱۰۲۴+ پیشنهاد می‌شود.

## ۲۳ طرح اتصال

نقشه‌ی اتصال، برای الحاق کردن داده درحالت ضبط نا متوالی تعیین می‌شود. این نقشه از ۳ نوع روش اتصال که اتصال ۲K، اتصال ۳۲K و اتصال بدون اتلاف نامیده می‌شوند، تشکیل شده است.

### ۱-۲۳ ساختار اتصال

داده‌های الحاق شده باید از قطاع اتصال و یا روی این قطاع ضبط شوند که اولین قطاع فیزیکی بلوک ECC می‌باشد و نقطه‌ی اتصال را شامل می‌شود.

در هرعمل اتصال، داده‌های ضبط باید به بایت شانزدهم در اولین قالب SYNC قطاع اتصال منتهی شوند و از بایت پانزدهم تا هفدهم در اولین قالب SYNC قطاع اتصال شروع شود. وقتی یک لوح فشرده، طبق مورد (ب) شکل ۳۱ باشد، بلوک ناحیه‌ی حفاظتی SYNC، باید قبل از اتصال، در اولین بلوک ECC واقع شده و بعد از اتصال، به قسمتی از ناحیه‌ی اتلاف اتصال تبدیل شود.

### ۲-۲۳ اتصال ۲K و اتصال ۳۲K


در روش‌های اتصال ۲K و اتصال ۳۲K، برای جلوگیری از هرگونه کاهش اعتبار داده‌ها (ناشی از تأثیراتصال)، باید یک ناحیه‌ی اتلاف اتصال، اختصاص داده شود. این ناحیه ممکن است شامل قطاع‌های چند لایه، آن‌گونه که در شکل‌های ۳۲ (اتصال ۲K) و ۳۳ (اتصال ۳۲K) نشان داده شده است، باشد و به ترتیب باید حداقل اندازه‌ی ۲۰۴۸ بایت و ۳۲۷۶۸ بایت را داشته باشند. کل داده‌های اصلی، در ناحیه‌ی اتلاف اتصال، باید روی (00) تنظیم شوند.

بیت نوع داده‌ی (به بند ۱۶-۱ مراجعه شود) قطاعی که به دنبال قطاع متعلق به ناحیه‌ی اتلاف اتصال، می‌آید، باید بر روی ۱ تنظیم شود. اما بیت نوع داده‌ی قطاع اتصال، همیشه باید بر روی (0) تنظیم گردد. (به شکل‌های ۳۲ و ۳۳ مراجعه شود).

آخرین قطاع پر شده در هر منطقه‌ی ضبط (R) باید با استفاده از اتصال ۲K یا ۳۲K ضبط شود و بیت نوع داده‌ی آن باید روی ۱ تنظیم شود.


### ۳-۲۳ اتصال بدون اتلاف

اتصال بدون ناحیه‌ی اتلاف اتصال، همان‌گونه که در شکل ۳۴ نمایش داده شده است، مجاز می‌باشد. در این نوع اتصال، هیچ قطعی که بیت نوع داده‌ی ۱ داشته باشد، وجود ندارد.



ناحیه‌ی اتلاف اتصال (اتصال ۳۲k)


الف - اتصال دقیقاً بعد از ناحیه‌ی پر شده




ناحیه‌ی اتلاف اتصال (اتصال ۳۲k)

ب - اتصال دقیقاً قبل از ناحیه‌ی پر شده


شکل ۳۱ - ساختار اتصال



شکل ۳۲ - ساختار بلوک ECC با ناحیه‌ی اتلاف اتصال ۲۰۴۸ بایت (اتصال ۲K)



شکل ۳۳ - ساختار بلوک ECC با ناحیه‌ی اتلاف اتصال ۲۲۷۶۸ بایت (اتصال ۳۲K)



شکل ۳۴ - ساختار بلوک ECC بدون ناحیه‌ی اتلاف اتصال (اتصال بدون اتلاف)

## بخش ۵ - فرمت منطقه‌ی اطلاعات

### ۲۴ توصیف کلی منطقه‌ی اطلاعات

منطقه‌ی اطلاعات باید به ۳ قسمت تقسیم شود: منطقه‌ی مرزی داخلی، منطقه‌ی داده و منطقه‌ی مرزی خارجی. منطقه‌ی داده، برای ضبط داده‌های اصلی در نظر گرفته می‌شود. منطقه‌ی مرزی داخلی، در برگیرنده اطلاعات کنترلی است. منطقه‌ی مرزی خارجی، اجازه‌ی خواندن ملایم و پی‌درپی اطلاعات را می‌دهد.

### ۲۴-۱ طرح‌واره‌ی<sup>۱</sup> منطقه‌ی اطلاعات

همان‌گونه که در شکل ۶ نشان داده شده است، منطقه‌ی اطلاعات باید به چند زیرمجموعه تقسیم شود. مقادیر شعاعی نشان داده شده، برای اولین قطاع فیزیکی و آخرین مسیر آخرین قطاع فیزیکی یک منطقه، مقادیر نامی می‌باشد.


جدول ۶ - طرح‌واره‌ی منطقه‌ی اطلاعات

تعداد قطاع‌های فیزیکی	شماره‌ی قطاع شروع	شعاع نامی بر حسب میلی‌متر
۴۵۶۶۴	(022FA0)	منطقه‌ی مرزی داخلی نخستین منطقه
۵۱۲	(02E200)	منطقه‌ی حائل صفر
۳۰۷۲	(02E400)	منطقه‌ی اطلاعات فرمت فیزیکی R
۳۲	(02F000)	منطقه‌ی کد مرجع
۴۸۰	(02F200)	منطقه‌ی حائل ۱
۳۰۷۲	(02F200)	منطقه‌ی داده‌های کنترلی
۵۱۲	(02FE00)	منطقه‌ی فرا مرزی
	(030000)	$r_1$ تا ۲۴
		منطقه‌ی داده
		منطقه‌ی مرزی خارجی برای لوح ۱۲۰ میلی‌متری
		منطقه‌ی مرزی خارجی برای لوح ۸۰ میلی‌متری

1- Layout

## ۲-۲۴ شماره گذاری قطاع فیزیکی

شماره‌ی قطاع اولین قطاع فیزیکی منطقه‌ی داده، باید (030000) باشد. بین قطاع‌های فیزیکی، هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. این قطاع‌ها، یکدیگر را، از شروع منطقه‌ی مرزی داخلی، تا انتهای منطقه‌ی مرزی خارجی، به طور پیوسته دنبال می‌کنند. شماره‌ی قطاع فیزیکی<sup>۱</sup>، به طور پیوسته از شروع منطقه‌ی مرزی داخلی تا انتهای منطقه‌ی مرزی خارجی افزایش می‌یابد (به شکل ۳۵ مراجعه شود).



شکل ۳۵ - شماره گذاری قطاع فیزیکی

## ۲۵ منطقه‌ی مرزی داخلی و خارجی

### ۱-۲۵ منطقه‌ی مرزی داخلی

منطقه‌ی مرزی داخلی، درونی‌ترین منطقه‌ی اطلاعات می‌باشد. این منطقه باید از بخش‌های زیر تشکیل شده باشد (به شکل ۳۶ مراجعه شود).

- نخستین منطقه
- منطقه‌ی حائل صفر
- منطقه‌ی اطلاعات فرمت فیزیکی R
- منطقه‌ی مرجع رمز
- منطقه‌ی حائل ۱
- منطقه‌ی داده‌های کنترلی
- منطقه‌ی فرا مرزی

1- PSN = Physical Sector Number

در شکل ۳۶، شماره‌ی قطاع اولین قطاع فیزیکی هر قسمت، با نوشتار شانزده شانزده‌ی نشان داده شده است.

شماره‌ی قطاع ۱۸۸۹۲۸	نخستین منطقه، در کل قطاع‌های فیزیکی با تنظیم داده‌ی اصلی روی (00)	شماره‌ی قطاع (022FA0) شروع منطقه‌ی مرزی داخلی
شماره‌ی قطاع ۱۸۹۴۴۰	منطقه‌ی حائل صفر، ۵۱۲ قطاع فیزیکی با تنظیم داده‌ی اصلی روی (00)	شماره‌ی قطاع (02E200)
شماره‌ی قطاع ۱۹۲۵۱۲	منطقه‌ی اطلاعات فرمت فیزیکی R ۳۰۷۲ قطاع فیزیکی	شماره‌ی قطاع (02E400)
شماره‌ی قطاع ۱۹۲۵۴۴	منطقه‌ی مرجع رمز ۳۲ قطاع فیزیکی	شماره‌ی قطاع (02F000)
شماره‌ی قطاع ۱۹۳۰۲۴	منطقه‌ی حائل ۱، ۴۸۰ قطاع فیزیکی با تنظیم داده‌ی اصلی روی (00)	شماره‌ی قطاع (02F020)
شماره‌ی قطاع ۱۹۶۰۹۶	منطقه‌ی داده‌های کنترلی ۳۰۷۲ قطاع فیزیکی	شماره‌ی قطاع (02F200)
شماره‌ی قطاع ۱۹۶۶۰۸	منطقه‌ی فرا مرزی	شماره‌ی قطاع (02FE00)
	منطقه‌ی داده	شماره‌ی قطاع (030000)

شکل ۳۶ - منطقه‌ی مرزی داخلی

#### ۲۵-۱-۱ نخستین منطقه

داده‌ی اصلی قالب‌های داده که نهایتاً به عنوان قطاع‌های فیزیکی در منطقه‌ی ابتدایی ضبط شده‌اند، باید بر روی (00) تنظیم شوند.

#### ۲۵-۱-۲ منطقه‌ی حائل صفر

این منطقه باید دربرگیرنده ۵۱۲ قطاع از ۳۲ بلوک ECC باشد. داده‌ی اصلی قالب‌های داده که نهایتاً به عنوان قطاع‌های فیزیکی در منطقه‌ی ابتدایی ضبط شده‌اند، باید بر روی (00) تنظیم شوند.

#### ۲۵-۱-۳ منطقه‌ی اطلاعات فرمت فیزیکی R

منطقه‌ی اطلاعات فرمت فیزیکی R، باید از ۱۹۲ بلوک ECC (۳۰۷۲ قطاع) که از قطاع شماره‌ی (02E400) شروع می‌شوند، تشکیل گردد.

محتوای ۱۶ قطاع هر بلوک اطلاعات فرمت فیزیکی R، ۱۹۲ بار تکرار می‌شود. ساختار بلوک اطلاعات فرمت فیزیکی R، باید همان طور که در شکل ۳۷ نشان داده شده است، باشد.



شماره قطاع مربوطه

۰	تنظیم روی (00)
۱	اطلاعات تولیدی
۲	اطلاعات فرمت فیزیکی
۴	تنظیم روی (00)
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۱۵	

شکل ۳۷- ساختار بلوک اطلاعات فرمت فیزیکی R

۱-۳-۱-۲۵ اطلاعات ساخت

این استاندارد، شکل و محتوای این ۲۰۴۸ بایت را مشخص نکرده و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این که طرفین مبادله، به صورت دیگری، به توافق برسند.

۲-۳-۱-۲۵ اطلاعات فرمت فیزیکی

این اطلاعات باید ۲۰۴۸ بایت را که در جدول ۷ نشان داده شده و به صورت زیر تعریف شده است، شامل شود.

## جدول ۷ - اطلاعات شکل فیزیکی

تعداد بایت	محتوا	BP
۱	نوع لوح و شماره‌ی نسخه	۰
۱	اندازه‌ی لوح و بیشترین نرخ انتقال آن	۱
۱	ساختار لوح	۲
۱	چگالی ضبط	۳
۱۲	منطقه‌ی اطلاعات تخصیص داده شده	۴ تا ۱۵
۱	توصیف‌گر NBCA	۱۶
۱۵	تنظیم روی (00)	۱۷ تا ۳۱
۸	شماره‌ی قطاع اولین قطاع منطقه‌ی مرزی	۳۲ تا ۳۹
۲۰۰۸	تنظیم روی (00)	۴۰ تا ۲۰۴۷

### بایت صفر - نوع لوح و شماره‌ی نسخه

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید شماره‌ی نسخه را مشخص کنند. این بیت‌ها باید به شکل (0101) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این استاندارد باشند. بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید نوع لوح را مشخص کنند. این بیت‌ها باید به شکل (0010) تنظیم شوند که نشان‌دهنده لوح پر می‌باشد. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### بایت ۱ - اندازه‌ی لوح و بیش‌ترین نرخ انتقال آن

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید حداکثر نرخ انتقال لوح را مشخص کنند: اگر بر روی (0000) تنظیم شده باشد، نشان‌دهنده‌ی حداکثر نرخ انتقال ۲/۵۲ مگابیت در ثانیه است. اگر بر روی (0001) تنظیم شده باشد، نشان‌دهنده‌ی حداکثر نرخ انتقال ۵/۰۴ مگابیت در ثانیه است. اگر بر روی (0010) تنظیم شده باشد، نشان‌دهنده‌ی حداکثر نرخ انتقال ۱۰/۰۸ مگابیت در ثانیه است. اگر بر روی (1111) تنظیم شده باشد، حداکثر نرخ انتقالی را تعیین نمی‌کند. بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید اندازه‌ی لوح را مشخص کنند.

اگر قطر لوح ۱۲۰ میلی‌متر باشد، این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شده باشند. اگر قطر لوح ۸۰ میلی‌متر باشد، این بیت‌ها باید بر روی (0001) تنظیم شده باشند. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۲- ساختار لوح

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید نوع لایه را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این باشد که لوح ، شامل منطقه(ها)ی داده قابل ضبط توسط کاربر است. بیت  $b_4$  باید الگوی مسیر را مشخص کند. این بیت باید بر روی صفر تنظیم شود. بیت‌های  $b_5$  و  $b_6$  باید تعداد لایه‌های ضبط شده را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند. بیت  $b_7$  باید بر روی صفر تنظیم شده باشد. تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۳ - چگالی ضبط

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید میانگین گام مسیر را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی میانگین گام مسیر  $0/74$  میکرو متر باشند. بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید میانگین طول کانال بیت را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی  $0/133$  میکرو متر باشند. تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت‌های ۴ تا ۱۵ - تخصیص منطقه‌ی داده

بایت ۴ باید بر روی (00) تنظیم شود. بایت‌های ۵ تا ۷ باید بر روی (030000) تنظیم شوند تا شماره‌ی قطاع  $196608$  اولین قطاع فیزیکی منطقه‌ی داده را مشخص کنند. بایت ۸ باید بر روی (00) تنظیم شود. بایت‌های ۹ تا ۱۱ باید آخرین نشانی ضبط شده در آخرین منطقه‌ی R را، در ناحیه‌ی مرزبندی شده مشخص کند. (به پیوست ر مراجعه شود) وقتی منطقه‌ی مرزی داخلی روی لوح در حالت ضبط یک‌باره، پر شده است، این بیت‌ها باید شماره‌ی آخرین قطاع منطقه‌ی داده را مشخص کند. بایت‌های ۱۲ تا ۱۵ باید بر روی (00) تنظیم شوند. تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۱۶ - توصیف‌گر NBCA<sup>۱</sup>

بیت  $b_7$  باید مشخص کند که NBCA روی لوح جود دارد یا خیر (به پیوست ذ مراجعه شود).  
اگر NBCA وجود نداشته باشد، این بیت باید بر روی صفر تنظیم شود.  
اگر NBCA وجود داشته باشد، این بیت باید بر روی یک تنظیم شود.  
بیت‌های  $b_6$  تا  $b_0$  باید بر روی (000 0000) تنظیم شوند.  
تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت‌های ۱۷ تا ۳۱

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

## بایت‌های ۳۲ تا ۳۹ - شماره‌ی قطاع اولین قطاع منطقه مرزی (به پیوست ر مراجعه شود)

بایت‌های ۳۲ تا ۳۵ باید شماره‌ی اولین قطاع از خروجی منطقه‌ی مرزی فعلی را مشخص کنند.  
بایت‌های ۳۶ تا ۳۹ باید شماره‌ی اولین قطاع از ورودی منطقه‌ی مرزی بعدی را مشخص کنند.

در حالت ضبط خیلی سریع<sup>۲</sup>، هنگام ضبط منطقه‌ی مرزی داخلی بر روی لوح، این منطقه، باید بر روی (00) تنظیم شود. در حالت ضبط متوالی، منطقه‌ی "شماره‌ی اولین قطاع از خروجی منطقه‌ی مرزی فعلی"، شماره‌ی اولین قطاع از خروجی منطقه‌ی مرزبندی شده‌ی فعلی را مشخص می‌کند و منطقه‌ی "شماره‌ی اولین قطاع از ورودی منطقه‌ی مرزی بعدی" باید شماره‌ی اولین قطاع از ورودی منطقه‌ی مرزبندی شده‌ی بعدی را تعیین کند. در حالتی که این منطقه، بر روی (00) تنظیم شود، منطقه‌ی مرزی بعدی، نباید ضبط شود.

## بایت‌های ۴۰ تا ۲۰۴۷

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

## ۴-۱-۲۵ منطقه‌ی مرجع رمز

منطقه‌ی مرجع رمز باید از ۳۲ قطاع فیزیکی از ۲ بلوک ECC که الگوهای کانال بیت مشخص (YT-۶T-۳T) را روی لوح تولید می‌کنند، تشکیل شده باشد. این امر باید با تنظیم (AC) همه‌ی ۲۰۴۸ بایت داده‌ی اصلی از هریک از قالب‌های داده‌ی متناظر، محقق شود. علاوه براین، دراین قالب‌های داده، به جز اولین ۱۶۰ بایت داده‌ی اصلی از اولین قالب داده‌ی هر بلوک ECC، هیچ‌گونه رمزگذاری نباید اعمال شود.

1- NBCA = Narrow Burst Cutting Area

## ۲۵-۱-۵ منطقه‌ی حائل ۱

این منطقه باید از ۴۸۰ قطاع فیزیکی از ۳۰ بلوک ECC تشکیل شود. داده‌ی اصلی قالب‌های داده که نهایتاً به عنوان قطاع‌های فیزیکی در این منطقه ضبط می‌شوند، باید بر روی (00) تنظیم شوند. آخرین بلوک ECC منطقه‌ی حائل ۱ باید ناحیه‌ی حفاظت از بلوک SYNC باشد. ناحیه‌ی حفاظت از بلوک SYNC، باید بعد از اتصال، قسمتی از ناحیه‌ی اتلاف اتصال باشد.

ناحیه‌ی پیش‌ضبط باید از قطاع اتصال ناحیه‌ی حفاظت از بلوک SYNC شروع شود. طرح اتصال باید برای ضبط منطقه‌ی حائل ۱ به کار رود تا به منطقه‌ی داده‌های کنترلی متصل شود.

## ۲۵-۱-۶ منطقه‌ی داده‌های کنترلی

منطقه‌ی داده‌های کنترلی، باید ۱۹۲ بلوک ECC (۳۰۷۲ قطاع) را که از قطاع شماره‌ی ۱۹۳۰۲۴ (02F200) شروع می‌شود، دربر داشته باشد و هر بلوک ECC منطقه‌ی داده‌های کنترلی (بلوک داده‌های کنترلی) باید از پیش، ضبط شده و یا برجسته شود.

ساختار بلوک داده‌های کنترلی، باید همان‌گونه که در شکل ۳۸ نشان داده شده است، باشد.

اولین و دومین قطاع در هر بلوک داده‌های کنترلی، به ترتیب شامل اطلاعات از پیش ضبط شده فرمت فیزیکی و اطلاعات ساخت لوح بوده و محتوای اطلاعات از پیش ضبط شده فرمت فیزیکی، باید ۱۹۲ بار تکرار شود.

شماره‌ی قطاع مربوطه

۰	اطلاعات از پیش ضبط شده‌ی فرمت فیزیکی ۲۰۴۸ بایت
۱	اطلاعات ساخت لوح ۲۰۴۸ بایت
۲	ذخیره برای استفاده‌ی سیستم ۱۴×۲۰۴۸ بایت
۳	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
۱۵	

شکل ۳۸- ساختار بلوک داده‌های کنترلی

## ۲۵-۱-۶-۱ اطلاعات از پیش ضبط شده‌ی فرمت فیزیکی

این اطلاعات، باید ۲۰۴۸ بایت نشان داده شده در جدول ۸ را که در ادامه تشریح شده است، در بر داشته باشد.

جدول ۸ - اطلاعات از پیش ضبط شده‌ی فرمت فیزیکی

تعداد بایت	محتوا	BP
۱	نوع لوح و شماره‌ی نسخه	۰
۱	اندازه‌ی لوح و بیشترین نرخ انتقال آن	۱
۱	ساختار لوح	۲
۱	چگالی ضبط	۳
۱۲	منطقه‌ی اطلاعات تخصیص داده شده	۴ تا ۱۵
۱	توصیف‌گر NBCA	۱۶
۱۵	تنظیم روی (00)	۱۷ تا ۳۱
۸	شماره‌ی قطاع اولین قطاع منطقه‌ی فرا مرزی	۳۲ تا ۳۹
۲۰۰۸	تنظیم روی (00)	۴۰ تا ۲۰۴۷

### بایت صفر - نوع لوح و شماره‌ی نسخه

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید شماره‌ی نسخه را مشخص کنند. این بیت‌ها باید به شکل (0101) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این استاندارد باشند. بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید نوع لوح را مشخص کنند. این بیت‌ها باید به شکل (0010) تنظیم شوند که نشان‌دهنده‌ی لوح قابل ضبط می‌باشد. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### بایت ۱ - اندازه‌ی لوح و بیشترین نرخ انتقال آن

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید حداکثر نرخ انتقال لوح را مشخص کنند: آن‌ها باید بر روی (1111) تنظیم شده باشند که بیان‌گر عدم تعیین حداکثر نرخ انتقال می‌باشد. بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید اندازه‌ی لوح را مشخص کنند. اگر قطر لوح ۱۲۰ میلی‌متر باشد، این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شده باشند. اگر قطر لوح ۸۰ میلی‌متر باشد، این بیت‌ها باید بر روی (0001) تنظیم شده باشند. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۲- ساختار لوح

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید نوع لایه را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (0010) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این باشد که لوح ، شامل منطقه(ها)ی داده قابل ضبط توسط کاربر است.

بیت  $b_4$  باید الگوی مسیر را مشخص کند. این بیت باید بر روی صفر تنظیم شود.

بیت‌های  $b_5$  و  $b_6$  باید تعداد لایه‌های ضبط شده را مشخص کنند. این بیت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

بیت  $b_7$  باید بر روی صفر تنظیم شده باشد.

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۳ - چگالی ضبط

بیت‌های  $b_0$  تا  $b_3$  باید میانگین گام مسیر را مشخص کنند.

این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی میانگین گام مسیر  $0/74$  میکرومتر باشند.

بیت‌های  $b_4$  تا  $b_7$  باید میانگین طول کانال بیت را مشخص کنند.

این بیت‌ها باید بر روی (0000) تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی  $0/133$  میکرومتر باشند.

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت‌های ۴ تا ۱۵ - تخصیص منطقه‌ی داده

بایت ۴ باید بر روی (00) تنظیم شود.

بایت‌های ۵ تا ۷ باید بر روی (030000) تنظیم شوند تا شماره‌ی قطاع  $196608$  اولین قطاع فیزیکی منطقه‌ی داده را مشخص کنند.

بایت ۸ باید بر روی (00) تنظیم شود.

بایت‌های ۹ تا ۱۱ باید حد بیرونی منطقه‌ی قابل ضبط داده را مشخص کند. این بایت‌ها باید روی شماره‌ی قطاع منطبق با نشانی بلوک ECC که در اطلاعات حفره‌ها (برای بلوک داده‌های حفره)، در منطقه‌ی ID1 مشخص شده است، تنظیم شوند (به بند ۲۷-۳-۵-۳ مراجعه شود).

بایت ۱۲ باید بر روی (00) تنظیم شود.

بایت ۱۳ تا ۱۵ باید بر روی (00) تنظیم شوند.

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## بایت ۱۶ - توصیف‌گر NBCA

بیت  $b_7$  باید مشخص کند که NBCA روی لوح وجود دارد یا خیر (به پیوست ذ مراجعه شود).

اگر NBCA وجود نداشته باشد، این بیت باید بر روی صفر تنظیم شود.

اگر NBCA وجود داشته باشد، این بیت باید بر روی یک تنظیم شود.  
بیت‌های b<sub>6</sub> تا b<sub>0</sub> باید بر روی (000 0000) تنظیم شوند.  
تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### بیت‌های ۱۷ تا ۳۱

این بیت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

### بیت‌های ۳۲ تا ۳۹ - شماره‌ی قطاع اولین قطاع منطقه‌ی فرا مرزی

بیت‌های ۳۲ تا ۳۵ باید شماره‌ی اولین قطاع از داده‌های موجود مدیریت ضبط<sup>۱</sup> را در منطقه فرا مرزی مشخص کنند.  
این بیت‌ها باید بر روی (02FE10) تنظیم شوند.  
بیت‌های ۳۶ تا ۳۹ باید شماره‌ی اولین قطاع از بلوک‌های اطلاعات فرمت فیزیکی (واقع در منطقه فرا مرزی) را مشخص کنند.  
این بیت‌ها باید بر روی (02FFA0) تنظیم شوند.

### بیت‌های ۴۰ تا ۲۰۴۷

این بیت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

### ۲۵-۱-۶-۲ اطلاعات ساخت لوح

این استاندارد شکل و محتوای این ۲۰۴۸ بیت را مشخص نکرده و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

### ۲۵-۱-۶-۳ ذخیره برای استفاده‌ی سیستم

تنظیمات بیت در این منطقه، وابسته به کاربردها است، برای مثال یک کاربرد ویدئویی. اگر این تنظیمات با کاربردها مشخص نشوند، تنظیمات پیش‌فرض باید همگی صفر باشند.

### ۲۵-۱-۷ منطقه‌ی فرا مرزی

پیکره بندی منطقه‌ی فرا مرزی باید همان طور که در جدول ۹ تعیین شده است، باشد.

---

1- RMD = Recording Management Data



جدول ۹- ساختار منطقه‌ی فرا مرزی

موقعیت واحد	محتوا
۰	ناحیه‌ی ائتلاف اتصال (همگی (00))
۱ تا ۵	داده‌های موجود مدیریت ضبط (RMD)
۶ تا ۲۵	ذخیره (تنظیم روی (00))
۲۶ تا ۳۰	بلوک‌های اطلاعات فرمت فیزیکی
۳۱	ناحیه‌ی حفاظت از بلوک SYNC**   ذخیره (تنظیم روی (00))*

\*\* لوح در حالت ضبط نامتوالی \* لوح در حالت ضبط خیلی سریع

موقعیت واحد، موقعیت بلوک ECC را از شروع منطقه‌ی فرا مرزی نشان می‌دهد. بیت نوع داده‌ی قطاع، دقیقا قبل از هر قطاع (0) در ۵ کپی داده‌های موجود مدیریت ضبط، باید صفر باشد. بلوک اطلاعات فرمت فیزیکی، باید ۵ بار، با ساختار داده‌ی نشان داده شده در شکل ۳۹، ضبط شود.

اطلاعات فرمت فیزیکی ۲۰۴۸ بایت
اطلاعات ساخت ۲۰۴۸ بایت
تنظیم روی (00)

شکل ۳۹ - ساختار بلوک اطلاعات فرمت فیزیکی

اطلاعات فرمت فیزیکی باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشند. اطلاعات ساخت باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۱ مشخص شده است، باشند.

### ۲-۲۵ منطقه‌ی مرزی خارجی

داده‌ی اصلی قالب‌های داده که نهایتا به عنوان قطاع‌های فیزیکی، در منطقه‌ی مرزی خارجی ضبط می‌شوند، باید بر روی (00) تنظیم شوند. این استاندارد تعداد قطاع‌های فیزیکی در منطقه‌ی مرزی خارجی را تعیین نمی‌کند.

## بخش ششم - فرمت منطقه‌ی خام

### ۲۶ تعریف کلی منطقه‌ی خام

یک شیار ممتد و از پیش ایجاد شده، به شکل مارپیچ که از داخلی‌ترین قسمت لوح تا بیرونی‌ترین قطر آن ادامه دارد، مسیر منطقه‌ی خام (ضبط نشده) را تشکیل می‌دهد. شکل هندسی این مسیر، به صورت سینوسی<sup>۱</sup> و با یک فرکانس خاص بوده و جهت کنترل عملکرد مکانیزم لوح چرخان در نظر گرفته شده و از این پس، مسیر سینوسی شکل نامیده می‌شود. در یک لوح خام، اطلاعات نشانی دقیق، روی زمینه‌ی بین نواحی شیارخورده‌ی مجاور یکدیگر حک می‌شود.

منطقه‌ی خام، باید به دو قسمت تقسیم شود: منطقه‌ی اطلاعات R و منطقه‌ی اطلاعات.

منطقه‌ی اطلاعات R نیز باید به دو قسمت تقسیم شود: ناحیه‌ی واسنجی توان و ناحیه‌ی مدیریت ضبط.

منطقه‌ی اطلاعات که در شکل ۴۰ نشان داده شده است، باید به سه قسمت تقسیم شود. این قسمت‌ها، که از شعاع داخلی شروع می‌شوند، عبارتند از: منطقه‌ی مرزی داخلی، منطقه‌ی قابل ضبط داده، و منطقه‌ی مرزی خارجی. تخصیص منطقه‌ی مرزی خارجی، با انجام عمل به پایان‌رسانی تعیین می‌شود. این سه منطقه‌ی اصلی، با مناطق مشابه در یک لوح از نوع فقط خواندنی (غیر قابل ضبط مجدد)، یکسان هستند.

داده‌های ضبط، باید در شیارهای از پیش ایجاد شده و با هدایت مسیر سینوسی شیارها و اطلاعات حفره‌هایی که در زمینه حک شده است، ضبط شوند.

قبل از ضبط، نشانی دقیق نقطه‌ی شروع، باید با رمزگشایی اطلاعات حفره‌های زمینه، مشخص شود.

### ۲۶-۱ طرح واره‌ی منطقه‌ی خام

همان‌گونه که در جدول ۱۰ نشان داده شده است، منطقه‌ی خام باید به چند زیرمجموعه تقسیم شود. نشانی بلوک ECC (به بند ۲۶-۲ مراجعه شود) در اولین بلوک هر منطقه، در جدول ۱۰ نشان داده شده است.

جدول ۱۰- طرح واره‌ی منطقه‌ی خام

منطقه‌ی خام		نشانی بلوک ECC در اولین بلوک منطقه	تعداد بلوک‌ها
منطقه‌ی	ناحیه‌ی واسنجی توان	(FFE17F)	۴۴۳
اطلاعات R	ناحیه‌ی مدیریت ضبط	(FFDFC3)	۷۰۱
منطقه‌ی مرزی داخلی		(FFDD05)	۳۳۳۴
منطقه‌ی داده		(FFCFFF)	.....


1- wobbled



جدول ۱۱- مقداردهی حفره‌های زمینه

	$b_2$	$b_1$	$b_0$
رمز SYNC حفره در جایگاه زوج	۱	۱	۱
رمز SYNC حفره در جایگاه فرد	۱	۱	۰
تنظیم داده‌ی حفره روی یک	۱	۰	۱
تنظیم داده‌ی حفره روی صفر	۱	۰	۰


جایگاه اختصاص داده شده به حفره‌ها و الگوی SYNC کلمات رمزی ۱۶ بیتی، باید همان‌گونه که در شکل‌های ۴۱ و ۴۲ نشان داده شده، باشند. ارتباط فازی بین حفره‌های زمینه و شیار سینوسی، باید همان‌طور که در بند ۳-۵-۱۴ مشخص شده است، باشد.



شکل ۴۱ - آرایش مسیر

الگوی SYNC ضبط شده در شیار اولیه


XXXXXXXX0010000000000000100XX



شکل ۴۲- ارتباط سیگنال‌های ضبط شده در شیار و زمینه

در دو قالب SYNC، دو نوع جایگاه حفره، به نام جایگاه‌های زوج و فرد وجود دارد. معمولاً حفره‌ها در جایگاه زوج ضبط می‌شوند. در اصل، وقتی یک حفره، در زمینه‌ی مجاور خود قرار دارد، جایگاه حفره‌ها باید به زنجیره‌ی جایگاه فرد تغییر مکان یابد. این وضعیت، در شکل ۴۳ شرح داده شده است.

جایگاه حفره‌ها می‌تواند در یک قطاع فیزیکی حفره تغییر مکان بدهد.



شکل ۴۳ - طرح واره‌ی جانمایی حفره‌های زمینه

قالب داده‌ی حفره، باید از ۴ بیت، با نشانی تعیین شده در بند ۲۷-۳-۱ و ۸ بیت داده‌ی کاربر، تشکیل شده باشد. داده‌ی حفره، باید در ناحیه‌ی داده‌ی کاربر قالب داده‌ی حفره ضبط شود. قالب داده‌ی حفره باید همان‌گونه که در شکل ۴۴ نشان داده شده است، باشد.

قطاع فیزیکی حفره، باید همان قالب داده‌ی حفره بعد از انتقال یک بیت به سه بیت و اضافه شدن رمز SYNC حفره، باشد. قطاع فیزیکی حفره باید به عنوان قسمتی از مرحله‌ی ضبط حفره‌های زمینه، روی زمینه، ضبط شود (به شکل ۴۵ و جدول ۱۱ مراجعه شود).

نشانی مرتبط *	داده‌ی کاربر
۴ بیت	۸ بیت

شکل ۴۴ - ساختار قالب داده‌ی حفره


\* نشانی مرتبط، مربوط به داده‌ی حفره بوده و از این پس فقط با همین عبارت "نشانی مرتبط" ذکر خواهد شد.

رمز SYNC حفره ۳ بیت	نشانی مرتبط منتقل شده ۱۲ بیت	داده‌ی منتقل شده کاربر ۲۴ بیت
------------------------	---------------------------------	----------------------------------

شکل ۴۵ - ساختار قطاع فیزیکی حفره

## ۲-۲۷ ساختار بلوک حفره

یک بلوک داده‌ی حفره باید از ۱۶ قالب داده‌ی حفره تشکیل شده باشد. بلوک داده‌ی حفره، باید دارای دو بخش مجزای داده (بخش A و بخش B) باشد. بخش A، باید دارای ۳ بایت نشانی بلوک ECC (به بند ۲-۳-۲۷ مراجعه شود) و ۳ بایت علامت A (به بند ۳-۳-۲۷ مراجعه شود) و نشانی مرتبط (0000) تا (0101) (به بند ۱-۳-۲۷ مراجعه شود) باشد. بنابراین، بخش A از ۶ قالب داده‌ی حفره تشکیل می‌گردد. بخش B، باید شامل ۱ بایت ID منطقه، ۶ بایت اطلاعات لوح، ۳ بایت علامت B و نشانی مرتبط (0110) تا (1111) باشد، بنابراین، بخش B از ۱۰ قالب داده‌ی حفره تشکیل می‌گردد. بلوک فیزیکی حفره‌ها باید از ۱۶ قطاع فیزیکی حفره که از انتقال هر ۱ بیت بلوک داده‌ی حفره، به ۳ بیت، و اضافه کردن رمز SYNC حفره، ساخته شده‌اند، تشکیل شده باشد. این پردازش سیگنال باید همان‌گونه که در شکل ۴۶ نشان داده شده است، باشد.




شکل ۴۶ - ترتیب پردازش، جهت ساخت یک بلوک حفره

ساختار بلوک حفره باید همان‌گونه که در شکل ۴۷ نشان داده شده است، باشد.

بلوک فیزیکی حفره (با استفاده از بلوک منتقل شده داده‌ها، جدول ۱۱ ملاحظه شود)			
بلوک داده‌ی حفره			
رمز SYNC حفره	نشانی مرتبط (0000) تا (0101)	نشانی بلوک ECC (۳ بایت)	بخش A
		بیت علائم خاص A (۳ بایت)	
رمز SYNC حفره	نشانی مرتبط (0110) تا (1111)	ID منطقه‌ی حفره و اطلاعات لوح فشرده (۷ بایت)	بخش B
		بیت علائم خاص B (۳ بیت)	

شکل ۴۷ - ساختار بلوک حفره

یک بلوک فیزیکی حفره، باید همان گونه که در شکل ۴۸ به طور شماتیک نشان داده شده است، باشد.



شکل ۴۸ - بلوک فیزیکی حفره

شرح علائم و اختصارات:

۱- G به معنی شیار ، L به معنی زمینه ، E به معنی جایگاه زوج و O به معنی جایگاه فرد می باشد.

۲- در این شکل ارائه، رمز SYNC حفره، در جایگاه زوج، نشانی مرتبط داده‌های حفره، با مقدار یک و به صورت 101 و داده‌ی حفره با مقدار صفر و به صورت 100 نشان داده شده است. مقداردهی حفره‌های زمینه در جدول ۱۱ مشخص شده است.

۳- آخرین ستون، شماره‌ی قطاع فیزیکی حفره در یک بلوک فیزیکی حفره می باشد.

۴- ستون دوم از سمت راست، بخش A و بخش B مربوط به ساختار بلوک فیزیکی حفره را نشان می دهد.

۵- اطلاعات لوح : Disk Information ، بیت علائم خاص A : Parity A ، بیت علائم خاص B : Parity B ، ID منطقه : Field ID و نشانی بلوک ECC Block Address : ECC می باشند .



### ۲۷-۳ پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره

داده‌ی کاربر در بخش A و بخش B ، اطلاعات حفره نامیده می‌شود. اطلاعات حفره‌ی بخش A، باید "نشانی بلوک ECC" باشد. اطلاعات حفره‌ی بخش B، باید در مناطق "اطلاعات لوح" در بخش B ضبط شود. محتوای اطلاعات لوح در بخش B، طبقه‌بندی شده و باید با ID منطقه، قابل تشخیص باشند. بنابراین هر بلوک داده‌ی حفره که بخش B طبقه‌بندی شده را در بر دارد، باید به وسیله‌ی ID منطقه، مجزا شود. طبقه بندی و موقعیت بلوک‌های داده‌ی حفره، باید همان‌گونه که در جدول ۱۲ نشان داده شده است، باشد.

جدول ۱۲ – طبقه بندی و موقعیت بلوک‌های داده‌ی حفره

موقعیت	محتوای اطلاعات لوح فشرده در بخش B	ID منطقه
تمام مناطق	نشانی بلوک ECC	۰
منطقه‌ی مرزی داخلی	رمز کاربرد / داده‌ی فیزیکی	۱
منطقه‌ی مرزی داخلی	رمز پیشنهادی OPC / اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۲
منطقه‌ی مرزی داخلی	اولین منطقه‌ی ID سازنده	۳
منطقه‌ی مرزی داخلی	دومین منطقه‌ی ID سازنده	۴
منطقه‌ی مرزی داخلی	دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۵

در منطقه‌ی مرزی داخلی، بلوک‌های داده‌ی حفره، مربوط به ID مناطق ۱ تا ۵، باید همان‌گونه که در شکل ۴۹ نشان داده شده است، ضبط شوند.

نشان‌ی بلوک ECC	موقعیت	ID منطقه
(FFDD05)	شروع ناحیه‌ی مرزی داخلی	Field ID1
		Field ID2
		Field ID3
		Field ID4
		Field ID5
		Field ID1
		Field ID2
		Field ID3
		Field ID4
		Field ID5
		Field ID1
		:
		:
	:	
	Field ID4	
	Field ID5	
(FFD003)	انتهای منطقه‌ی مرزی داخلی	Field ID0
(FFD002)		Field ID0
(FFD001)		Field ID0
(FFD000)		Field ID0
(FFCFFF)		Field ID0
		Field ID0

شکل ۴۹ - طرح واره بلوک‌های داده‌ی حفره در منطقه‌ی مرزی داخلی

### ۲۷-۳-۱ نشان‌ی مرتبط

قالب داده‌ی حفره، دارای یک نشان‌ی مرتبط است. نشان‌ی مرتبط، جایگاه ۱۶ قالب داده‌ی حفره (و یا به عبارتی دیگر یک بلوک داده‌ی حفره) را نشان می‌دهد. برای مشخص کردن نشان‌ی مرتبط، باید از ۴ بیت استفاده شود.

0000 اولین قالب داده‌ی حفره

0001 دومین قالب داده‌ی حفره

:

:

1111 آخرین قالب داده‌ی حفره

شماره‌ی نشان‌ی مرتبط، باید برابر با مقدار ده‌دهی ارائه شده توسط کم‌معنی‌ترین ۴ بیت شماره‌ی قطاع فیزیکی ضبط شده درشمار باشد. نشان‌ی مرتبط، نباید دارای رمز شناسایی خطا و رمز تصحیح خطا باشد.

### ۲۷-۳-۲ پیکره‌ی داده‌ی نشانی بلوک ECC

نشانی بلوک ECC، باید با مقدار معکوس ده دهی ارائه شده توسط بیت  $b_{23}$  تا  $b_4$  مربوط به شماره‌ی قطاع فیزیکی ضبط شده در شیار داخلی مجاور، برابر باشد. همان‌گونه که در شکل ۵۰ نشان داده شده است، نشانی بلوک ECC در شروع منطقه‌ی داده، باید (FFCFFF) باشد.

نشانی بلوک ECC باید بیت علامت باشد. بنابراین تصحیح خطا نیز امکان‌پذیر است.

منطقه‌ی مرزی خارجی      منطقه‌ی قابل ضبط داده      منطقه‌ی مرزی داخلی



شماره‌ی قطاع فیزیکی 030000

زمینه: نشانی بلوک ECC

#### شکل ۵۰ - ارتباط بین شماره‌ی قطاع فیزیکی و نشانی بلوک ECC

منطقه‌ی مرزی خارجی، باید با انجام عمل به پایان‌رسانی، بر روی لوح تخصیص داده شود.

یادآوری: تعریف "نشانی بلوک ECC" در این استاندارد کاربرد دارد.

### ۲۷-۳-۳ بیت علائم خاص A و بیت علائم خاص B

هنگامی که در شکل ۵۱، هر بیت تخصیص داده شده در ماتریس، معادل  $C_j$  ( $j = 0$  تا ۱۵) قرار داده می‌شود، بنابراین برای بیت علائم خاص  $C_j$  ( $j = 3$  تا ۵ و  $j = ۱۳$  تا ۱۵)، هر بیت باید به صورت زیر باشد.

بیت علائم خاص A:

$$\text{Parity A}(x) = \sum_{j=3}^5 C_j x^{5-j} = I(x) x^3 \bmod G_E(x)$$

به طوری که

$$I(x) = \sum_{j=0}^2 C_j x^{2-j}$$

$$G_E(x) = \prod_{k=0}^2 (x + \alpha^k)$$

$\alpha$  ریشه‌ی اصلی چند جمله‌ای اصلی  $G_p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$  است.

بیت علائم خاص B:

$$\text{Parity B}(x) = \sum_{j=13}^{15} C_j x^{15-j} = I(x) x^3 \bmod G_E(x)$$

به طوری که

$$l(x) = \sum_{j=6}^{12} c_j x^{12-j}$$

$$G_E(x) = \prod_{k=0}^2 (x + \omega^k)$$

$\alpha$  ریشه‌ی اصلی چند جمله‌ای اصلی  $G_p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$  است.

### ۲۷-۳-۴ ID منطقه‌ی صفر

پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مربوط به ID منطقه‌ی صفر، باید همان‌گونه که در شکل ۵۱ نشان داده شده است، باشد.

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب داده‌ی حفره
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰	
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0000	رمز SYNC حفره*	۰
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	0001		۱
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	0010		۲
	اولین بایت علائم خاص A	0011		۳
	دومین بایت علائم خاص A	0100		۴
	سومین بایت علائم خاص A	0101		۵
بخش B	ID منطقه‌ی (00)	0110	رمز SYNC حفره*	۶
	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0111		۷
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	1000		۸
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	1001		۹
	تنظیم روی (00)	1010		۱۰
	تنظیم روی (00)	1011		۱۱
	تنظیم روی (00)	1100		۱۲
	اولین بایت علائم خاص B	1101		۱۳
	دومین بایت علائم خاص B	1110		۱۴
	سومین بایت علائم خاص B	1111		۱۵

\* رمز SYNC حفره، باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۱ - پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مربوط به ID منطقه‌ی صفر

## ۲۷-۳-۵ ID منطقه‌ی یک

پیکره‌ی بلوک حفره‌ی مربوط به ID منطقه‌ی یک، باید همان‌گونه که در شکل ۵۲ نشان داده شده است، باشد.

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب داده‌ی حفره	
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰		
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0000	رمز SYNC حفره*	۰	
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	0001		۱	
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	0010		۲	
	اولین بایت علائم خاص A	0011		۳	
	دومین بایت علائم خاص A	0100		۴	
	سومین بایت علائم خاص A	0101		۵	
بخش B	ID منطقه‌ی یک	0110		۶	
	رمز کاربرد	0111		۷	
	رمز فیزیکی لوح فشرده	1000		۸	
	اولین بایت آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده	1001		۹	
	دومین بایت آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده	1010		۱۰	
	سومین بایت آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده	1011		۱۱	
	شماره‌ی نسخه	رمز گستردگی ۱	1100		۱۲
	اولین بایت علائم خاص B	1101		۱۳	
	دومین بایت علائم خاص B	1110		۱۴	
	سومین بایت علائم خاص B	1111		۱۵	

\*رمز SYNC حفره باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۲ - پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مربوط به ID منطقه‌ی یک

## ۲۷-۳-۵-۱ رمز کاربرد

رمز کاربرد باید به شکل زیر تعیین شود.

تنظیم روی صفر	جایگاه بیت ۵	
لوح برای استفاده‌ی محدود	تنظیم روی صفر	جایگاه بیت ۶
لوح برای کاربری‌های عمومی و برای استفاده در لوح چرخان‌های عمومی	تنظیم روی 000000	جایگاه بیت ۷ تا ۱۲
لوح برای کاربری‌های خاص و برای استفاده در لوح چرخان‌های خاص	تنظیم روی مقادیر دیگر	جایگاه بیت ۷ تا ۱۲

لوح برای استفاده‌ی نا محدود	تنظیم روی یک	جایگاه بیت ۶
لوح مورد نظر مصرف‌کننده برای استفاده در لوح-چرخان‌های مورد نظر مصرف‌کننده	تنظیم روی 000000	جایگاه بیت ۷ تا ۱۲
ذخیره	تنظیم روی مقادیر دیگر	جایگاه بیت ۷ تا ۱۲

### ۲۷-۳-۵-۲ رمز فیزیکی لوح

ویژگی‌های فیزیکی اصلی لوح باید همان‌گونه که در جدول ۱۳ نشان داده شده است، در منطقه‌ی رمز فیزیکی لوح مشخص شود.

جدول ۱۳- رمز فیزیکی لوح

تنظیمات بیت و معنای آن	محتوا	جایگاه بیت
تنظیم روی یک، نشان‌دهنده‌ی این که گام مسیر ۰/۷۴ میکرومتر است.	گام مسیر	۵ (msb)
تنظیم روی یک، نشان‌دهنده‌ی این که سرعت مرجع ۳/۴۹ متر در ثانیه است.	سرعت مرجع	۶
یک = ۸۰ میلی‌متر	قطر لوح	۷
تنظیم روی صفر، نشان‌دهنده‌ی این که بازتاب‌پذیری ۰.۴۵ تا ۰.۸۵٪ است.	بازتاب‌پذیری (۱)	۸
تنظیم روی صفر	بازتاب‌پذیری (۲)	۹
یک = دیگر مواد	نوع محیط (۱)	۱۰
تنظیم روی صفر، نشان‌دهنده‌ی محیط قابل ضبط.	نوع محیط (۲)	۱۱
تنظیم روی یک، نشان‌دهنده‌ی این که طول موج لیزر ۶۵۰ نانومتر است.	طول موج ضبط	۱۲ (lsb)

### ۲۷-۳-۵-۳ آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده

آخرین نشانی بلوک ECC، مربوط به منطقه‌ی قابل ضبط داده، باید با نوشتار شانزده شانزده‌ی در آخرین نشانی مربوط به منطقه‌ی قابل ضبط داده مشخص شود.

برای حصول اطمینان از تامین ظرفیت داده‌ی کاربر (به ترتیب ۴/۷ گیگا بایت در هر سمت، برای لوح فشرده‌ی ۱۲ سانتی‌متری و ۱/۴۶ گیگا بایت در هر سمت، برای لوح فشرده‌ی ۸ سانتی‌متری)، آخرین نشانی بلوک ECC، باید تعریف شود.

آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده، حداقل نشانی بلوک ECC در لوح را نشان نمی‌دهد بلکه بیان‌گر حد بیرونی منطقه‌ی قابل ضبط داده می‌باشد. بلوک فیزیکی حفره باید به سمت قطر بیرونی لوح و فراتر از منطقه‌ی نشان داده شده توسط آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده، امتداد یابد.

### ۲۷-۳-۵-۴ شماره‌ی نسخه

این بیت‌ها باید روی 0101 تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این استاندارد باشد. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## ۲۷-۳-۵-۵ رمز گستردگی<sup>۱</sup>

این بیت‌ها باید روی 0000 تنظیم شوند تا نشان‌دهنده‌ی این استاندارد باشد. تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

## ۲۷-۳-۶ ID مناطق ۲ و ۵

پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مربوط به ID مناطق ۲ و ۵، باید همان‌گونه که در شکل‌های ۵۳ و ۵۴ نشان داده شده است، باشد.

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب داده‌ی حفره
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰	
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC			۰
	دومین بایت نشانی بلوک ECC			۱
	سومین بایت نشانی بلوک ECC			۲
	اولین بایت علائم خاص A			۳
	دومین بایت علائم خاص A			۴
	سومین بایت علائم خاص A			۵
بخش B	ID منطقه‌ی ۲			۶
	رمز پیشنهادی OPC (مقدار $\beta$ )	رمز پیشنهادی OPC (توان ضبط)	0111	۷
	رمز طول موج			۸
	اولین بایت رمز روش داده‌گذاری			۹
	دومین بایت رمز روش داده‌گذاری			۱۰
	سومین بایت رمز روش داده‌گذاری			۱۱
	چهارمین بایت رمز روش داده‌گذاری			۱۲
	اولین بایت علائم خاص B			۱۳
	دومین بایت علائم خاص B			۱۴
	سومین بایت علائم خاص B			۱۵

\* رمز SYNC حفره باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۳ - پیکره بلوک داده‌ی حفره مربوط به ID منطقه ۲

<sup>1</sup> Extension Code

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰	داده‌ی حفره
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0000	رمز SYNC حفره*	۰
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	0001		۱
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	0010		۲
	اولین بایت علائم خاص A	0011		۳
	دومین بایت علائم خاص A	0100		۴
	سومین بایت علائم خاص A	0101		۵
بخش B	ID منطقه‌ی ۵	0110		۶
	پنجمین بایت رمز روش داده‌گذاری	0111		۷
	ششمین بایت رمز روش داده‌گذاری	1000		۸
	هفتمین بایت رمز روش داده‌گذاری	1001		۹
	هشتمین بایت رمز روش داده‌گذاری	1010		۱۰
	نهمین بایت رمز روش داده‌گذاری	1011		۱۱
	دهمین بایت رمز روش داده‌گذاری (رمز اصلی روش داده‌گذاری)	1100		۱۲
	اولین بایت علائم خاص B	1101		۱۳
	دومین بایت علائم خاص B	1110		۱۴
	سومین بایت علائم خاص B	1111		۱۵

\* رمز SYNC حفره باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۴ - پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مربوط به ID منطقه‌ی ۵

### ۲۷-۳-۶-۱ رمز پیشنهادی OPC

منطقه‌ی رمز پیشنهادی OPC، باید مقدار بهینه‌ی  $\beta$  و توان ضبط را برای لوح مشخص کند. همان‌گونه که در جدول ۱۴ و ۱۵ نشان داده شده است، رمز مقدار  $\beta$  و توان ضبط، باید به ترتیب از بیش‌ترین و کم‌ترین ۴ بیت این منطقه تشکیل شده باشد.

اگر هر یک از این دو رمز، دقیقاً مشخص نشده باشد، هر ۴ بیت باید روی 0000 تنظیم شوند (به پیوست ح مراجعه شود).



جدول ۱۴ - رمز پیشنهادی OPC (مقدار  $\beta$ )

رمز پیشنهادی OPC	مقدار $\beta$
0000	نامعین
0001	-۰/۰۲
0010	-۰/۰۱
0011	۰/۰۰
0100	۰/۰۱
0101	۰/۰۲
0110	۰/۰۳
0111	۰/۰۴
1000	۰/۰۵
1001	۰/۰۶
1010	۰/۰۷
1011	۰/۰۸
1100	۰/۰۹
1101	۰/۱۰
1110	۰/۱۱
1111	۰/۱۲

جدول ۱۵ - رمز پیشنهادی OPC (توان ضبط)

رمز پیشنهادی OPC	مقدار $\beta$
0000	نامعین
0001	۶/۰
0010	۶/۵
0011	۷/۰
0100	۷/۵
0101	۸/۰
0110	۸/۵
0111	۹/۰
1000	۹/۵
1001	۱۰
1010	۱۰/۵
1011	۱۱/۰
1100	۱۱/۵
1101	۱۲/۰

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

**۲۷-۳-۶-۲ رمز طول موج**

منطقه‌ی رمز طول موج، باید طول موج لیزر را برای توان توصیه شده‌ی ضبط، مشخص کند، همان‌طور که درجدول ۱۶ آمده است. اگر رمز OPC پیشنهادی بر روی (00) تنظیم شده باشد، آن‌گاه تمام بایت‌های این منطقه، باید بر روی (00) تنظیم شوند.

جدول ۱۶ - رمز طول موج

طول موج به نانومتر	رمز طول موج
نامعین	(00)
۶۴۵	(01)
۶۴۶	(02)
۶۴۷	(03)
۶۴۸	(04)
۶۴۹	(05)
۶۵۰	(06)
۶۵۱	(07)
۶۵۲	(08)
۶۵۳	(09)
۶۵۴	(0A)
۶۵۵	(0B)
۶۵۶	(0C)
۶۵۷	(0D)
۶۵۸	(0E)
۶۵۹	(0F)
۶۶۰	(10)

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### ۲۷-۳-۶-۳ رمز روش داده‌گذاری

منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری، روش بهینه‌ی داده‌گذاری را برای لوح مشخص می‌کند. همان‌گونه که در جدول ۱۷ نشان داده شده است، منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری شامل ۱۰ بایت داده کاربر می‌شود که در ID مناطق ۲ و ۵ واقع شده‌اند.

اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری که در ID منطقه‌ی ۲ واقع شده است، باید پارامترهای اصلی روش داده‌گذاری را نشان دهد. دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری که در ID منطقه‌ی ۵ واقع شده است (به استثنای قالب شماره‌ی ۱۲ داده‌ی حفره)، باید پارامترهای سازگار روش داده‌گذاری را نشان دهد.

در شکل ۵۳، اگر اولین بایت منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری بر روی (00) تنظیم شده باشد، سایر مناطق رمز روش

داده‌گذاری، نامعتبر بوده و همه‌ی بایت‌های این مناطق (برای مثال دومین بایت منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری، تا نهمین بایت)، باید بر روی (00) تنظیم شوند.

صرف نظراً از مقدار اولین بایت در منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری، قالب شماره‌ی ۱۲ داده‌ی حفره، باید رمز اصلی روش داده‌گذاری را مشخص کند، بند ۲۷-۳-۶-۳-۵ ملاحظه شود.

جدول ۱۷ - منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری

محتوا				شماره‌ی قالب داده‌ی حفره	ID منطقه
$T_{top}$				۹	ID
$۳ T_{dtp}$		$۴ T_{dtp}$		۱۰	
$۵ T_{dtp}$		تا $۱۱ T_{dtp}$ و $۱۴ T_{dtp}$		۱۱	
$T_{mp}$		ذخیره		۱۲	
$۳ - ۳ T_{tr}$	$۳ - ۳ T_{ld}$	$۳ - ۴ T_{tr}$	$۳ - ۴ T_{ld}$	۷	ID
$۳ - ۵ T_{tr}$	$۳ - ۵ T_{ld}$	$۴ - ۳ T_{tr}$	$۴ - ۳ T_{ld}$	۸	
$۴ - ۴ T_{tr}$	$۴ - ۴ T_{ld}$	$۴ - ۵ T_{tr}$	$۴ - ۵ T_{ld}$	۹	
$۵ - ۳ T_{tr}$	$۵ - ۳ T_{ld}$	$۵ - ۴ T_{tr}$	$۵ - ۴ T_{ld}$	۱۰	
$۵ - ۵ T_{tr}$	$۵ - ۵ T_{ld}$	ذخیره		۱۱	
رمز اصلی روش داده‌گذاری				۱۲	

رمز روش داده‌گذاری باید از ۱ بایت رمز  $T_{top}$ ، ۴ بیت رمز  $nT_{dtp}$ ، ۴ بیت رمز  $T_{mp}$ ، ۱۸ بیت رمز  $m-n T_{ld}$  و ۱۸ بیت رمز  $T_{tr}$  تشکیل شده باشد.

#### ۲۷-۳-۶-۳-۱ - منطقه‌ی $T_{top}$

این منطقه باید مقدار رمز  $T_{top}$  را با استفاده از جدول ۱۸، مشخص کند.

$T_{top}$ ، پهنای بلندترین پالس مرجع مربوط به پالس داده‌گذاری است و باید از طول داده‌ی ضبط، مستقل باشد. به پیوست (ر) مراجعه شود.

جدول ۱۸ - منطقه‌ی  $T_{top}$

رمز $T_{top}$	پهنای بلندترین پالس
(01)	$0.70T$
(02)	$0.75T$
(03)	$0.80T$
(04)	$0.85T$
(05)	$0.90T$
(06)	$0.95T$
(07)	$1.00T$
(08)	$1.05T$
(09)	$1.10T$
(0A)	$1.15T$
(0B)	$1.20T$
(0C)	$1.25T$
(0D)	$1.30T$
(0E)	$1.35T$
(0F)	$1.40T$
(10)	$1.45T$
(11)	$1.50T$
(12)	$1.55T$
(13)	$1.60T$
(14)	$1.65T$
(15)	$1.70T$

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### ۲۷-۳-۶-۳-۲ منطقه‌ی $nT_{dtp}$ ( $n = 3$ تا $14$ )

این مناطق باید رمز  $3T_{dtp}$ ،  $4T_{dtp}$ ،  $5T_{dtp}$  و  $6T_{dtp}$  تا  $11T_{dtp}$  و  $14T_{dtp}$  را با استفاده از جدول ۱۹ مشخص کنند. هنگام ضبط داده‌ی  $nT$  (  $n = 3$  تا  $14$  )،  $nT_{dtp}$ ، اختلاف پهنای بلندترین پالس از  $T_{top}$  است، پیوست (ر) ملاحظه شود. با استفاده از رمز  $T_{top}$  و  $nT_{dtp}$ ، پهنای واقعی بلندترین پالس ( $nT_{top}$ ) به صورت زیر ارائه می‌شود.

$$nT_{top} = T_{top} + nT_{dtp} \quad (n = 3 \text{ تا } 14)$$

جدول ۱۹ - رمز  $nT_{dtp}$

رمز $nT_{dtp}$	اختلاف با بلندترین
0001	- ۰/۳۵T
0010	- ۰/۳۰T
0011	- ۰/۲۵T
0100	- ۰/۲۰T
0101	- ۰/۱۵T
0110	- ۰/۱۰T
0111	- ۰/۰۵T
1000	$\pm ۰/۰۰T$
1001	+ ۰/۰۵T
1010	+ ۰/۱۰T
1011	+ ۰/۱۵T
1100	+ ۰/۲۰T
1101	+ ۰/۲۵T
1110	+ ۰/۳۰T
1111	+ ۰/۳۵T

۲۷-۳-۳-۶-۳ منطقه‌ی  $T_{mp}$

این منطقه، باید رمز  $T_{mp}$  را با استفاده از جدول ۲۰ مشخص کند.  $T_{mp}$ ، پهنای سیگنال چند پالسی است. به پیوست ر مراجعه شود

جدول ۲۰ - رمز  $T_{mp}$

رمز $T_{mp}$	پهنای سیگنال چند پالسی
0001	$0.30T$
0010	$0.35T$
0011	$0.40T$
0100	$0.45T$
0101	$0.50T$
0110	$0.55T$
0111	$0.60T$
1000	$0.65T$
1001	$0.70T$
1010	$0.75T$
1011	$0.80T$
1100	$0.85T$
1101	$0.90T$
1110	$0.95T$
1111	$1.00T$

۲۷-۳-۶-۳-۴ مناطق  $m-n T_{Id}$  و  $m-n T_{tr}$  ( $m = ۳, ۴, ۵$  و  $n = ۳, ۴, ۵$ )

این مناطق باید رمز  $T_{Id}$  و رمز  $T_{tr}$  را، با استفاده از جدول ۲۱ و ۲۲ و بر اساس ترکیب طول فاصله‌ی قبلی و طول داده‌ی ضبط مشخص کنند، پیوست را ملاحظه شود.

درحالتی که طول فاصله‌ی قبلی،  $mT$  و طول داده‌ی ضبط،  $nT$  باشد،  $T_{Id}$  باید به صورت  $m-n T_{Id}$  و  $T_{tr}$  باید به صورت  $m-n T_{tr}$  ( $m = ۳, ۴, ۵$  و  $n = ۳, ۴, ۵$ ) تعریف شود.

وقتی که مقدار  $m$  یا  $n$  ۵ شود، آن‌گاه ویژگی بالاتر از  $۵T$  (تا  $۱۱T$  و  $۱۴T$ ) مشخص می‌شود.

جدول ۲۱ - رمز  $T_{ld}$

$T_{ld}$	رمز
$\cdot/\cdot\cdot T$	00
$\cdot/\cdot\cdot 5T$	01
$\cdot/\cdot\cdot 5T$	10
$\cdot/\cdot\cdot 10T$	11

جدول ۲۲ - رمز  $T_{tr}$

$T_{tr}$	رمز
$\cdot/\cdot\cdot T$	00
$\cdot/\cdot\cdot 5T$	01
$\cdot/\cdot\cdot 5T$	10
$\cdot/\cdot\cdot 10T$	11

#### ۲۷-۳-۶-۳-۵ رمز اصلی روش داده‌گذاری

این منطقه باید رمز اصلی روش داده‌گذاری را برای لوح ، همان‌گونه که در جدول ۲۳ نشان داده شده است، مشخص کند. به بند ۱۴-۳ مراجعه شود.

جدول ۲۳ - رمز اصلی روش داده‌گذاری

رمز اصلی روش داده‌گذاری	پارامتر
(01)	نوع ۱
(02)	نوع ۲
(03)	نوع ۳

تنظیمات دیگر ، در این استاندارد کاربرد ندارند.

#### ۲۷-۳-۷ ID مناطق ۳ و ۴

پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی ID مناطق ۳ و ۴، باید همان‌گونه که در شکل‌های ۵۵ و ۵۶ نشان داده شده است، باشند. این استاندارد ، محتوای ۱۲ بایت تعیین‌شده برای شناسه‌ی سازنده را تعیین نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.



\* رمز SYNC حفره ، باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۵ - پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره مربوط به ID منطقه ۳

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب داده‌ی حفره
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰	
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0000	رمز SYNC حفره*	۰
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	0001		۱
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	0010		۲
	اولین بایت علائم خاص A	0011		۳
	دومین بایت علائم خاص A	0100		۴
	سومین بایت علائم خاص A	0101		۵
بخش B	ID منطقه‌ی ۳	0110		۶
	اولین بایت شناسه‌ی سازنده	0111		۷
	دومین بایت شناسه‌ی سازنده	1000		۸
	سومین بایت شناسه‌ی سازنده	1001		۹
	چهارمین بایت شناسه‌ی سازنده	1010		۱۰
	پنجمین بایت شناسه‌ی سازنده	1011		۱۱
	ششمین بایت شناسه‌ی سازنده	1100		۱۲
	اولین بایت علائم خاص B	1101		۱۳
	دومین بایت علائم خاص B	1110		۱۴
سومین بایت علائم خاص B	1111		۱۵	


\* رمز SYNC حفره باید با بلوک داده‌ی حفره جمع شود تا بلوک فیزیکی حفره ساخته شود.

شکل ۵۶ - پیکره‌ی بلوک داده‌ی حفره‌ی مرتبط به ID منطقه‌ی ۴

	موقعیت بیت			شماره‌ی قالب داده‌ی حفره
	۵ (msb) تا ۱۲ (lsb)	۱ تا ۴	۰	
بخش A	اولین بایت نشانی بلوک ECC	0000	رمز SYNC حفره*	۰
	دومین بایت نشانی بلوک ECC	0001		۱
	سومین بایت نشانی بلوک ECC	0010		۲
	اولین بایت علائم خاص A	0011		۳
	دومین بایت علائم خاص A	0100		۴
	سومین بایت علائم خاص A	0101		۵
بخش B	ID منطقه‌ی ۴	0110		۶
	هفتمین بایت شناسه‌ی سازنده	0111		۷
	هشتمین بایت شناسه‌ی سازنده	1000		۸
	نهمین بایت شناسه‌ی سازنده	1001		۹
	دهمین بایت شناسه‌ی سازنده	1010		۱۰
	یازدهمین بایت شناسه‌ی سازنده	1011		۱۱
	دوازدهمین بایت شناسه‌ی سازنده	1100		۱۲
	اولین بایت علائم خاص B	1101		۱۳
	دومین بایت علائم خاص B	1110		۱۴
	سومین بایت علائم خاص B	1111	۱۵	

## ۲۸ ساختار داده‌ی منطقه‌ی اطلاعات R

### ۱-۲۸ طرح‌واره‌ی ناحیه‌ی واسنجی توان و ناحیه‌ی مدیریت ضبط



نشانی بلوک ECC : (FFE17F) (FFDD07) (FFD000)

شماره‌ی قطاع فیزیکی : (01E800) (022F8F) (02FFFF)

شکل ۵۷ - طرح‌واره نشانی منطقه‌ی اطلاعات R

### ۲-۲۸ ساختار ناحیه‌ی واسنجی توان

ناحیه‌ی واسنجی توان، باید از نشانی (FFE17F) تا (FFDFC5) بلوک ECC، جای‌گذاری شود.


کوچک‌ترین بخش یک ناحیه‌ی واسنجی توان، باید یک قطاع فیزیکی حفره باشد که به آن، "قطاع واسنجی توان" گفته می‌شود. فرآیند واسنجی توان، باید از ابتدا تا انتهای قطاع واسنجی توان، به‌طور پیوسته اجرا شود.

توصیه می‌شود که در هر فرآیند واسنجی توان، برای سهولت در یافتن مرز قطاع با ناحیه‌ی بدون استفاده، یک سیگنال با دامنه‌ی بازخوانی کافی، در داخلی‌ترین قطاع مورد استفاده، ضبط شود. طول سیگنال، معادل حداقل ۴ قالب SYNC متوالی از قطاع واسنجی توان و با حداقل دامنه‌ی تعدیل  $0.5 (I_{14}/I_{14H})$  یا معادل آن است. به شکل ۱۰ مراجعه شود. این سیگنال، در داخلی‌ترین قطاع مورد استفاده و در هر ۳۲ قطاع متوالی، حداقل یک بار ضبط می‌شود.

ناحیه واسنجی توان، باید با ۷۰۸۸ قطاع واسنجی توان، ساخته شود.

ساختار ناحیه‌ی واسنجی توان، در شکل ۵۸ نشان داده شده است.

این استاندارد، فرآیند واسنجی توان را در PCA، برای سازندگان لوح تعیین نمی‌کند، اما برای ضبط پایدار اولین RMD، توصیه می‌شود که حداقل ۸ بلوک ECC در این ناحیه، خام (ضبط نشده) نگه داشته شوند.



شکل ۵۸ - ساختار ناحیه‌ی واسنجی توان

### ۳-۲۸ پیکره‌ی داده‌های ناحیه‌ی مدیریت ضبط<sup>۱</sup>

#### ۱-۳-۲۸ شکل قطاع ناحیه‌ی مدیریت ضبط


ناحیه‌ی مدیریت ضبط باید از نشانی بلوک ECC (FFDFC3) تا (FFDD07) جای‌گذاری شود. به شکل ۵۹ مراجعه شود.

RMA باید با مرز داخلی RMA و داده‌ی مدیریت ضبط (RMD) ساخته شود.

تعداد بایت‌های مرز داخلی RMA، ۳۲۷۶۸ بایت بوده و با منطقه‌ی ذخیره‌ی سیستم، به تعداد ۱۶۳۸۴ بایت و یک منطقه‌ی شناسه‌ی واحد، به تعداد ۱۶۳۸۴ بایت ساخته می‌شود.

در منطقه‌ی ذخیره‌ی سیستم، داده باید بر روی (00) تنظیم شود.

منطقه‌ی شناسه‌ی واحد، باید از ۸ واحد که هر یک به اندازه‌ی ۲۰۴۸ بایت و محتوا دارد، ساخته شود. مقداردهی بایت هر واحد، باید همان‌گونه که در جدول ۲۴ نشان داده شده است، باشد.



شکل ۵۹ - طرح واره‌ی ناحیه‌ی مدیریت ضبط

1- RMA = Recording Management Area

جدول ۲۴ - محتوای منطقه‌ی شناسه‌ی واحد

BP	محتوا
۰ تا ۳۱	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان
۳۲ تا ۳۹	تنظیم روی (00)
۴۰ تا ۵۵	شماره‌ی سریال
۵۶ تا ۶۳	تنظیم روی (00)
۶۴ تا ۷۹	شماره‌ی نمونه
۸۰ تا ۸۷	تنظیم روی (00)
۸۸ تا ۱۰۵	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان
۱۰۶ تا ۲۰۴۷	تنظیم روی (00)

**بایت صفر تا ۳۱ - شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان**

این استاندارد محتوای این ۳۲ بایت را تعیین نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

**بایت ۳۲ تا بایت ۳۹**

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

**بایت ۴۰ تا بایت ۵۵ - شماره‌ی سریال**

این استاندارد محتوای این ۱۶ بایت را تعیین نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

**بایت ۵۶ تا بایت ۶۳**

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

**بایت ۶۴ تا بایت ۷۹ - شماره‌ی نمونه**

این استاندارد محتوای این ۱۶ بایت را تعیین نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

**بایت ۸۰ تا بایت ۸۷**

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

## بایت ۸۸ تا بایت ۱۰۵ - شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان

این استاندارد محتوای این ۱۸ بایت را تعیین نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

## بایت ۱۰۶ تا بایت ۲۰۴۷

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

## ۲۸-۳-۲ داده‌ی مدیریت ضبط<sup>۱</sup>

داده‌ی مدیریت ضبط باید شامل اطلاعاتی در رابطه با عمل ضبط کردن بر روی لوح گردد. RMD باید ۳۲۷۶۸ بایت داشته باشد. ساختار داده‌ی RMD باید همان‌گونه که در جدول ۲۵ نشان داده شده است، باشد.

جدول ۲۵ - ساختار داده‌ی مدیریت ضبط

منطقه	شماره‌ی قطاع
ناحیه‌ی اتلاف اتصال	قطاع ۰
منطقه‌ی صفر RMD	قطاع ۱
منطقه‌ی یک RMD	قطاع ۲
منطقه‌ی دو RMD	قطاع ۳
منطقه‌ی سه RMD	قطاع ۴
منطقه‌ی چهار RMD	قطاع ۵
منطقه‌ی پنج RMD	قطاع ۶
منطقه‌ی شش RMD	قطاع ۷
منطقه‌ی هفت RMD	قطاع ۸
منطقه‌ی هشت RMD	قطاع ۹
منطقه‌ی نه RMD	قطاع ۱۰
منطقه‌ی ده RMD	قطاع ۱۱
منطقه‌ی یازده RMD	قطاع ۱۲
منطقه‌ی دوازده RMD	قطاع ۱۳
منطقه‌ی سیزده RMD	قطاع ۱۴
منطقه‌ی چهارده RMD	قطاع ۱۵

<sup>۱</sup> RMD

هر منطقه‌ی RMD باید شامل ۲۰۴۸ بایت داده‌ی اصلی بوده و در طول پردازش سیگنال، باید مطابق با مندرجات بخش چهارم، ضبط شود.

برای ضبط RMD به طور نامتوالی، باید اتصال ۲K انتخاب شود. به بند ۲۳ مراجعه شود.

### ۲۸-۳-۲-۱ منطقه‌ی صفر RMD

منطقه‌ی صفر RMD، باید اطلاعات عمومی لوح را مشخص کند و محتوای این منطقه، باید همان‌گونه که در جدول ۲۶ تعیین شده است، باشد.

جدول ۲۶ - منطقه‌ی صفر RMD

تعداد بایت‌ها	محتوا	BP
۲	شکل RMD	صفر و ۱
۱	وضعیت لوح	۲
۱	تنظیم روی (00)	۳
۱۸	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان	۴ تا ۲۱
۶۴	کپی اطلاعات حفره	۲۲ تا ۸۵
۱۹۶۲	تنظیم روی (00)	۸۶ تا ۲۰۴۷

### بایت‌های صفر و ۱ - شکل RMD

این بایت‌ها باید بر روی (0001) تنظیم شوند.

### بایت ۲ - وضعیت لوح فشرده

این منطقه باید وضعیت لوح را به صورت زیر تعیین کند.

اگر روی (00) تنظیم شده باشد، مشخص می‌شود که لوح خالی است.

اگر روی (01) تنظیم شده باشد، مشخص می‌شود که لوح در حالت ضبط خیلی سریع است.

اگر روی (02) تنظیم شده باشد، مشخص می‌شود که لوح در حالت ضبط نامتوالی است.

اگر روی (03) تنظیم شده باشد، مشخص می‌شود که عمل ضبط نامتوالی بر روی لوح، پایان یافته است.

تنظیمات دیگر، در این استاندارد کاربرد ندارند.

### بایت ۳

این بایت باید بر روی (00) تنظیم شود.

## بایت ۴ تا بایت ۲۱ - شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان

این استاندارد محتوای این ۱۸ بایت را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر اینکه طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

## بایت ۲۲ تا بایت ۸۵ - کپی اطلاعات حفره

کپی اطلاعات حفره که در بند ۲۷-۳ مشخص گردیده است، باید در این منطقه ضبط شود. شکل (فرمت) ضبط، باید همان‌گونه که در جدول ۲۷ نشان داده شده است، باشد.

جدول ۲۷ - کپی اطلاعات حفره

محتوا	BP
تنظیم ID منطقه بر روی (01)	۲۲
رمز کاربرد	۲۳
رمز فیزیکی لوح	۲۴
آخرین نشانی منطقه‌ی قابل ضبط داده (بند ۲۷-۳-۵-۳ ملاحظه شود)	۲۵ تا ۲۷
نسخه‌ی بخش	۲۸
رمز گستردگی	
تنظیم بر روی (00)	۲۹
تنظیم ID منطقه بر روی (02)	۳۰
رمز پیشنهادی OPC (مقدار $\beta$ )	۳۱
رمز پیشنهادی OPC (توان ضبط)	
رمز طول موج	۳۲
اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۳۳ تا ۳۶
تنظیم بر روی (00)	۳۷
تنظیم منطقه‌ی شناسه روی (03)	۳۸
اولین منطقه‌ی شناسه‌ی سازنده	۳۹ تا ۴۴
تنظیم روی (00)	۴۵
تنظیم منطقه‌ی شناسه روی (04)	۴۶
دومین منطقه‌ی شناسه‌ی سازنده	۴۷ تا ۵۲
تنظیم روی (00)	۵۳
تنظیم منطقه‌ی شناسه روی (05)	۵۴
دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۵۵ تا ۶۰
تنظیم روی (00)	۶۱ تا ۸۵



## بایت ۸۶ تا بایت ۲۰۴۷

این بایت‌ها باید روی (00) تنظیم شود.

### ۲۸-۳-۲-۲ منطقه‌ی یک RMD

منطقه‌ی یک RMD، باید اطلاعات مربوط به OPC را شامل شود. در منطقه‌ی یک RMD، امکان ضبط اطلاعات مربوط به OPC، برای حداکثر ۴ لوح‌چرخان هم مرکز که ممکن است با هم در یک سامانه قرارداشته باشند، وجود دارد. به جدول ۲۸ مراجعه شود.

در صورت تک بودن سامانه‌ی لوح‌چرخان، اطلاعات مربوط به OPC، باید در منطقه‌ی شماره ۱ ضبط شده و سایر مناطق، باید روی (00) تنظیم شوند. در هر حالت، مناطق استفاده نشده از منطقه‌ی یک RMD، باید روی (00) تنظیم شوند.

جدول ۲۸ - منطقه‌ی یک RMD

تعداد بایت ها	محتوا	BP
۳۲	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح‌چرخان	۰ تا ۳۱
۱۶	شماره‌ی سریال	۳۲ تا ۴۷
۱۶	شماره‌ی نمونه	۴۸ تا ۶۳
۴	اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۶۴ تا ۶۷
۴	توان ضبط	۶۸ تا ۷۱
۸	مهر زمان	۷۲ تا ۷۹
۴	نشانی واسنجی توان	۸۰ تا ۸۳
۲۴	اطلاعات OPC در حال اجرا	۸۴ تا ۱۰۷
۶	دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۱۰۸ تا ۱۱۳
۲	DSV	۱۱۴ تا ۱۱۵
۱۲	تنظیم روی (00)	۱۱۶ تا ۱۲۷
۳۲	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح‌چرخان	۱۲۸ تا ۱۵۹
۱۶	شماره‌ی سریال	۱۶۰ تا ۱۷۵
۱۶	شماره‌ی نمونه	۱۷۶ تا ۱۹۱
۴	اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۱۹۲ تا ۱۹۵
۴	توان ضبط	۱۹۶ تا ۱۹۹
۸	مهر زمان	۲۰۰ تا ۲۰۷
۴	نشانی واسنجی توان	۲۰۸ تا ۲۱۱
۲۴	اطلاعات OPC در حال اجرا	۲۱۲ تا ۲۳۵
۶	دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری	۲۳۶ تا ۲۴۱
۲	DSV	۲۴۲ تا ۲۴۳
۱۲	تنظیم روی (00)	۲۴۴ تا ۲۵۵
۳۲	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح‌چرخان	۲۵۶ تا ۲۸۷
۱۶	شماره‌ی سریال	۲۸۸ تا ۳۰۳
۱۶	شماره‌ی نمونه	۳۰۴ تا ۳۱۹

تعداد بایت ها	محتوا		BP
۴	اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری		۳۲۰ تا ۳۲۳
۴	توان ضبط		۳۲۴ تا ۳۲۷
۸	مهر زمان		۳۲۸ تا ۳۳۵
۴	نشانی واسنجی توان		۳۳۶ تا ۳۳۹
۲۴	اطلاعات OPC در حال اجرا		۳۴۰ تا ۳۶۳
۶	دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری		۳۶۴ تا ۳۶۹
۲	DSV		۳۷۰ تا ۳۷۱
۱۲	تنظیم روی (00)		۳۷۲ تا ۳۸۳
۳۲	شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان	شماره ۴	۳۸۴ تا ۴۱۵
۱۶	شماره‌ی سریال		۴۱۶ تا ۴۳۱
۱۶	شماره‌ی نمونه		۴۳۲ تا ۴۴۷
۴	اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری		۴۴۸ تا ۴۵۱
۴	توان ضبط		۴۵۲ تا ۴۵۵
۸	مهر زمان		۴۵۶ تا ۴۶۳
۴	نشانی واسنجی توان		۴۶۴ تا ۴۶۷
۲۴	اطلاعات OPC در حال اجرا		۴۶۸ تا ۴۹۱
۶	دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری		۴۹۲ تا ۴۹۷
۲	DSV		۴۹۸ تا ۴۹۹
۱۲	تنظیم روی (00)		۵۰۰ تا ۵۱۱
۱۵۳۶	تنظیم روی (00)		۵۱۲ تا ۲۰۴۷

#### بایت‌های صفر تا ۳۱، ۱۲۸ تا ۱۵۹، ۲۵۶ تا ۲۸۷، ۳۸۴ تا ۴۱۵ - شناسه‌ی سازنده‌ی لوح چرخان

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

#### بایت‌های ۳۲ تا ۴۷، ۱۶۰ تا ۱۷۵، ۲۸۸ تا ۳۰۳، ۴۱۶ تا ۴۳۱ - شماره‌ی سریال

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

#### بایت‌های ۴۸ تا ۶۳، ۱۷۶ تا ۱۹۱، ۳۰۴ تا ۳۱۹، ۴۳۲ تا ۴۴۷ - شماره‌ی نمونه

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این‌که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

#### بایت‌های ۶۴ تا ۶۷، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۳۲۰ تا ۳۲۳، ۴۴۸ تا ۴۵۱ - اولین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری

این مناطق باید متغیرهای (پارامترهای) رمز روش داده‌گذاری در بلوک داده‌ی حفره‌ی ID منطقه‌ی ۲ را مشخص کند.

به بند ۲۷-۳-۶-۳ مراجعه شود.

### بایت‌های ۶۸ تا ۷۱، ۱۹۶ تا ۱۹۹، ۳۲۴ تا ۳۲۷، ۴۵۲ تا ۴۵۵ - توان ضبط

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

### بایت‌های ۷۲ تا ۷۹، ۲۰۰ تا ۲۰۷، ۳۲۸ تا ۳۳۵، ۴۵۶ تا ۴۶۳ - مهر زمان

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

### بایت‌های ۸۰ تا ۸۳، ۲۰۸ تا ۲۱۱، ۳۳۶ تا ۳۳۹، ۴۶۴ تا ۴۶۷ - نشانی واسنجی توان

این مناطق باید نشانی شروع بلوک ECC مربوط به PCA را در جایی که آخرین واسنجی توان، اجرا شده است، مشخص کند. اگر این مناطق بر روی (00) تنظیم می‌گردند، باید در مبادلات نادیده گرفته شوند.

### بایت‌های ۸۴ تا ۱۰۷، ۲۱۲ تا ۲۳۵، ۳۴۰ تا ۳۶۳، ۴۶۸ تا ۴۹۱ - اطلاعات OPC در حال اجرا

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی‌کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

### بایت‌های ۱۰۸ تا ۱۱۳، ۲۳۶ تا ۲۴۱، ۳۶۴ تا ۳۶۹، ۴۹۲ تا ۴۹۷ - دومین منطقه‌ی رمز روش داده‌گذاری

این مناطق باید پارامترهای قابل تطبیق رمز روش داده‌گذاری را در بلوک داده‌های حفره‌ی ID منطقه‌ی ۵، مشخص کند. به بند ۲۷-۳-۶-۳ مراجعه شود.

### بایت‌های ۱۱۴ تا ۱۱۵، ۲۴۲ تا ۲۴۳، ۳۷۰ تا ۳۷۱، ۴۹۸ تا ۴۹۹

درحالتی که ضبط نامتوالی انتخاب شده است، این مناطق باید آخرین DSV را با نوشتار دودویی مشخص کند. اگر این مناطق روی (00) تنظیم شده باشند، معتبر نیستند.

b <sub>15</sub>	b <sub>14</sub>	b <sub>13</sub>	b <sub>12</sub>	b <sub>11</sub>	b <sub>10</sub>	b <sub>9</sub>	b <sub>8</sub>
مقدار اولیه							
b <sub>7</sub>	b <sub>6</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>
مقدار اولیه		وضعیت بعدی			علامت T	تنظیم روی صفر	

شکل ۶۰ - منطقه‌ی DSV

اولین بایت و بیت b<sub>7</sub> تا b<sub>5</sub> مربوط به دومین بایت، باید برای نشان دادن DSV اولیه‌ی ضبط نامتوالی بعدی استفاده

شوند. این منطقه، بیان گر حداکثر  $\pm 10.23$  بایت ۱۱ بیتی می باشد. به بند ۲۲ مراجعه شود. بیت  $b_4$  تا  $b_2$  مربوط به دومین بایت، باید برای نشان دادن وضعیت بعدی کلمه‌ی رمز ۱۶ بیتی استفاده شوند. این منطقه، وضعیت ۱ تا ۴ را مطابق با وضعیت مشخص شده، ارائه می دهد. بند ۲۱ ملاحظه شود. بیت  $b_1$  در دومین بایت، باید برای نشان دادن آخرین مقدار بیت در کلمه‌ی رمز ۱۶ بیتی (یک یا صفر) استفاده شود. یک نشان دهنده‌ی فضای خالی و صفر نشان-دهنده‌ی علامت ضبط شده است.

DSV باید از طریق وضعیت اولیه‌ی دومین قالب SYNC در قطاع اتصال عملیات ضبط پیشین، تعیین شود.

**بایت‌های ۱۱۶ تا ۱۲۷، ۲۴۴ تا ۲۴۵، ۳۷۲ تا ۳۸۳، ۵۰۰ تا ۵۱۱، ۵۱۲ تا ۲۰۴۷**

این بایت‌ها باید روی (00) تنظیم شوند.

### **۲۸-۳-۲-۳ منطقه‌ی دو RMD**

منطقه‌ی دو RMD، ممکن است داده‌ی ویژه‌ی کاربر را مشخص کند. اگر از این منطقه استفاده نشود، باید روی (00) تنظیم شود.

این استاندارد محتوای این مناطق را مشخص نمی کند و این اطلاعات باید در مبادلات، نادیده گرفته شود، مگر این که طرفین مبادله، به صورت دیگری به توافق برسند.

### **۲۸-۳-۲-۴ منطقه‌ی سه RMD**

اگر یک عمل ضبط، خارج از منطقه‌ی رمز انجام شده باشد، اطلاعات منطقه‌ی رمز باید همان گونه که در جدول ۲۹ نشان داده شده است، در منطقه‌ی سه RMD ضبط شود. این مناطق باید شماره‌ی قطاع شروع رمز بیرونی را نشان دهند، مگر این که بر روی (00) تنظیم شده باشند.

اگر RMD، قبل از اینکه هیچ منطقه‌ی رمز ضبط شود و یا قبل از بسته شدن اولین منطقه‌ی رمز، ضبط شود، تمام مناطق موجود در منطقه‌ی سه RMD باید بر روی (00) تنظیم شوند.

**جدول ۲۹ - منطقه‌ی سه RMD**

تعداد بایت ها	محتوا	BP
۴	شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی شماره ۱ خارج از رمز	۰ تا ۳
۴	شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی شماره ۲ خارج از رمز	۴ تا ۷
:	:	:
:	:	:
۴	شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی شماره n خارج از رمز	۲۰۴۴ تا ۲۰۴۷

بایت‌های ۰ تا ۳، ... ۲۰۴۴ تا ۲۰۴۷- شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی شماره n خارج از مرز ( $n = 1, 2, \dots, 512$ ) این مناطق نشان‌دهنده‌ی شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی خارج از مرز هستند، مگر آن‌که بر روی (00) تنظیم شده باشند.

### ۲۸-۳-۲-۵ منطقه‌ی چهار RMD

منطقه‌ی چهار RMD باید اطلاعات منطقه‌ی R را مشخص کند و محتوای این مناطق باید همان‌گونه که در جدول ۳۰ مشخص شده است، باشند.

بخشی از منطقه‌ی قابل ضبط داده که برای ضبط داده‌ی کاربر، ذخیره شده، منطقه‌ی R نامیده می‌شود. منطقه‌ی R بسته به شرایط ضبط، باید به دو نوع تقسیم شود. در یک منطقه‌ی آزاد R، داده‌های اضافی می‌توانند پیوست شوند. در یک منطقه‌ی کامل R، هیچ داده‌ی اضافی کاربر نمی‌تواند پیوست شود. در یک منطقه‌ی قابل ضبط داده، بیش‌تر از دو منطقه‌ی آزاد R نباید وجود داشته باشد.

بخشی از منطقه‌ی قابل ضبط داده که هنوز برای ضبط داده‌ها آماده نشده است، منطقه‌ی نامرئی R نامیده می‌شود. منطقه‌های بعدی R می‌توانند در منطقه‌ی نامرئی R ذخیره شوند.

اگر هیچ داده‌ی اضافی نمی‌تواند پیوست شود، هیچ منطقه‌ی نامرئی R وجود ندارد.

### جدول ۳۰ - منطقه‌ی چهار RMD

تعداد بایت‌ها	محتوا	BP
۲	شماره‌ی منطقه‌ی نامرئی R	۰ و ۱
۲	شماره‌ی اولین منطقه‌ی R آزاد	۲ و ۳
۲	شماره‌ی دومین منطقه‌ی R آزاد	۴ و ۵
۱۰	تنظیم روی (00)	۶ تا ۱۵
۴	شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره‌ی ۱	۱۶ تا ۱۹
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره‌ی ۱	۲۰ تا ۲۳
۴	شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره‌ی ۲	۲۴ تا ۲۷
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره‌ی ۲	۲۸ تا ۳۱
:	:	:
:	:	:
۴	شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره‌ی ۲۵۴	۲۰۴۰ تا ۲۰۴۳
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره‌ی ۲۵۴	۲۰۴۴ تا ۲۰۴۷

### بایت‌های صفر و یک - شماره‌ی منطقه‌ی نامرئی R

این منطقه باید شماره‌ی منطقه‌ی نامرئی R را مشخص کند. شماره‌ی منطقه‌ی نامرئی R باید جمع کل شماره‌های منطقه‌های نامرئی R، منطقه‌های آزاد R و منطقه‌های کامل R، باشد.

### بایت‌های ۲ و ۳ - شماره‌ی اولین منطقه‌ی R آزاد

این منطقه باید شماره‌ی اولین منطقه‌ی آزاد R را مشخص کند. اگر اولین منطقه‌ی آزاد R وجود نداشته باشد، این منطقه باید بر روی (00) تنظیم شود.

### بایت‌های ۴ و ۵ - شماره‌ی دومین منطقه‌ی R آزاد

این منطقه باید شماره‌ی دومین منطقه‌ی آزاد R را مشخص کند. اگر دومین منطقه‌ی آزاد R وجود نداشته باشد، این منطقه باید بر روی (00) تنظیم شود.

### بایت‌های ۶ تا ۱۵

این بایت‌ها باید بر روی (00) تنظیم شوند.

بایت‌های ۱۶ تا ۱۹، ۲۴ تا ۲۷، ...، ۲۰۴۰ تا ۲۰۴۳ - شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره  $n$  ( $n=1$ )، ۲، ...، (۲۵۴)

این مناطق باید شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R را مشخص کنند. اگر این مناطق بر روی (00) تنظیم شده باشند، برای این شماره‌ی منطقه‌ی R، هیچ منطقه‌ی R وجود ندارد.

بایت‌های ۲۰ تا ۲۳، ۲۸ تا ۳۱، ...، ۲۰۴۴ تا ۲۰۴۷ - آخرین نشانی ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره  $n$  ( $n=1$ )، ۲، ...، (۲۵۴)

این مناطق باید شماره‌ی آخرین قطاع ضبط شده‌ی منطقه‌ی R را مشخص کنند. اگر این مناطق بر روی (00) تنظیم شده باشند، برای این شماره‌ی منطقه‌ی R، هیچ منطقه‌ی R وجود ندارد.

### ۲۸-۳-۲-۶ منطقه‌ی پنج تا منطقه‌ی دوازده RMD

منطقه‌ی پنج تا منطقه‌ی دوازده RMD، باید اطلاعات منطقه‌ی R را مشخص کند و محتوای این منطقه‌ها باید همان‌گونه که در جدول ۳۱ مشخص شده است، باشند.

اگر از این منطقه‌ها استفاده نشود، باید بر روی (00) تنظیم شوند.

جدول ۳۱ - منطقه پنج تا منطقه دوازده RMD

تعداد بایت ها	محتوا	BP
۴	شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره‌ی n	۰ تا ۳
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره‌ی n	۴ تا ۷
۴	شماره‌ی قطاع شروع منطقه‌ی R شماره‌ی n + ۱	۸ تا ۱۱
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره‌ی n + ۱	۱۲ تا ۱۵
:	:	:
:	:	:
۴	آخرین آدرس ضبط شده‌ی منطقه‌ی R شماره ۲۵۵ + n	۲۰۴۴ تا ۲۰۴۷

هر شماره‌ی n مربوط به منطقه‌ی پنج تا منطقه‌ی دوازده RMD باید به صورت زیر باشد.

منطقه‌ی پنج RMD : شماره‌ی n = ۲۵۵

منطقه‌ی شش RMD : شماره‌ی n = ۵۱۱

منطقه‌ی هفت RMD : شماره‌ی n = ۷۶۷

منطقه‌ی هشت RMD : شماره‌ی n = ۱۰۲۳

منطقه‌ی نه RMD : شماره‌ی n = ۱۲۷۹

منطقه‌ی ده RMD : شماره‌ی n = ۱۵۳۵

منطقه‌ی یازده RMD : شماره‌ی n = ۱۷۹۱

منطقه‌ی دوازده RMD : شماره‌ی n = ۲۰۴۷

**۲۸-۳-۲-۷ منطقه‌ی سیزده و چهارده RMD**


منطقه‌ی سیزده و چهارده RMD باید بر روی (00) تنظیم شوند.

## پیوست الف

(الزامی)

### اندازه‌گیری انحراف زاویه‌ای $\alpha$

انحراف زاویه‌ای، همان زاویه‌ی  $\alpha$  می‌باشد که عبارت است از زاویه‌ی بین پرتو نور تابشی عمود بر صفحه‌ی مرجع P و پرتو نور بازتاب. به شکل الف ۱ مراجعه شود.



شکل الف ۱ - انحراف زاویه‌ای  $\alpha$


برای اندازه‌گیری انحراف زاویه‌ای  $\alpha$ ، لوح باید بین دو حلقه‌ی هم مرکز که قسمت اعظم منطقه‌ی نگه‌دارنده را پوشانده‌اند، نگه داشته شود. سطح گیره‌ی بالایی و پایینی باید دارای قطرهای یکسان باشند.

$$d_{in} = ۲۲/۳ \text{ میلی‌متر} \begin{cases} +0.5 \text{ میلی‌متر} \\ -0.0 \text{ میلی‌متر} \end{cases}$$

$$d_{out} = ۳۲/۷ \text{ میلی‌متر} \begin{cases} +0.0 \text{ میلی‌متر} \\ -0.5 \text{ میلی‌متر} \end{cases}$$

کل نیروی گیره باید به اندازه‌ی  $F_1 = ۲/۰$  نیوتن با رواداری  $\pm ۰/۵$  نیوتن باشد. به منظور جلوگیری از خم شدن لوح در اثر گشتاور ناشی از نیروی تولید شده از گیره ( $F_1$ ) و نیروی فک ثابت ( $F_2$ ) که روی لبه‌ی سوراخ وسط لوح اعمال می‌شود، نباید نیروی  $F_2$ ، از  $۰/۵$  نیوتن بیشتر شود. به شکل الف ۲ مراجعه شود. این اندازه‌گیری باید تحت شرایط موجود در بند ۸-۱-۱ الف، انجام گیرد.






شکل الف ۲ - شرایط گیره و مهار

پیوست ب  
(الزامی)  
اندازه‌گیری شکست مضاعف

ب - ۱ اصول اندازه‌گیری

به منظور اندازه‌گیری شکست مضاعف، نور قطبی‌شده‌ی دایروی در یک پرتو نوری موازی استفاده می‌شود. تاخیر فاز با مشاهده‌ی میزان بیضوی بودن (بیضویت) نور بازتاب به دست می‌آید.



شکل ب ۱ - میزان بیضی بودن  $e = b/a$  و جهت‌یابی  $\theta$

جهت‌یابی  $\theta$  مربوط به بیضی با جهت‌یابی محور نوری تعیین می‌شود.

$$\theta = \gamma - \pi/4 \quad (۱)$$

به طوری که  $\gamma$  زاویه‌ی بین محور نوری و جهت شعاعی می‌باشد.

میزان بیضی بودن  $e = b/a$  تابعی از تاخیر فاز  $\bar{\delta}$  می‌باشد.

$$e = \tan \left[ \frac{1}{2} \left\{ \frac{\pi}{2} - \delta \right\} \right] \quad (۲)$$

چنانچه تاخیر فاز  $\bar{\delta}$  معلوم باشد، شکست مضاعف (BR) می‌تواند به عنوان کسری از طول موج بیان شود.

$$BR = \frac{\lambda}{2\pi} \delta \text{ نانومتر} \quad (۳)$$

بنابراین، با مشاهده‌ی نور بازتاب از لوح که به طور بیضوی، قطبی‌شده است، شکست مضاعف می‌تواند اندازه‌گیری شده و جهت محور نوری نیز می‌تواند به خوبی ارزیابی شود.


## ب - ۲ شرایط اندازه‌گیری

اندازه‌گیری شکست مضاعف مشخص شده در بالا، باید تحت شرایط زیر انجام شود.  
حالت اندازه‌گیری در بازتابش، دوبار عبور از لایه‌ی شفاف

طول موج نور لیزر $\lambda$	۶۴۰ نانومتر با رواداری $\pm 15$ نانومتر
قطر پرتو نوری (FWHM) <sup>۱</sup>	۱/۰ میلی‌متر با رواداری $\pm 0/2$ میلی‌متر
زاویه‌ی تابشی $\beta$ در جهت شعاعی نسبت به صفحه‌ی شعاعی	$7/0^\circ$ با رواداری $\pm 0/2^\circ$
عمود بر صفحه‌ی مرجع P	همان‌طور که در پیوست الف مشخص شده است
شرایط گیره و فک ثابت	به صورت افقی
نصب لوح	کمتر از ۱ هرتز
چرخش	همان‌گونه که در بند ۸-۱-۱ ب، مشخص شده است.
دما و رطوبت نسبی	

## ب - ۳ مثالی از روش و ابزار اندازه‌گیری

از آن‌جا که این استاندارد، هیچ‌گونه دستگاه مخصوصی را برای اندازه‌گیری شکست مضاعف توصیف نمی‌کند، طراحی دستگاه که در شکل ب-۲ نشان داده شده است، به عنوان یک مثال، برای این نوع اندازه‌گیری بسیار مناسب می‌باشد.



شکل ب ۲ - مثالی از یک دستگاه برای اندازه‌گیری شکست مضاعف

1- (FWHM) Full Width at Half Maximum

نور از یک منبع لیزری، هم‌راستا شده در یک قطبی‌ساز (ضریب کاهشی  $\sim 10^{-5}$ )، به وسیله‌ی یک صفحه‌ی  $\lambda/4$  دایروی می‌شود. میزان بیضی بودن نور بازتاب، توسط یک تحلیل‌گر چرخشی و یک آشکارساز تصویر، تجزیه و تحلیل می‌شود. برای هر مکان روی لوح، حداقل و حداکثر مقادیر شدت نور اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین میزان بیضی بودن می‌تواند به صورت زیر محاسبه شود.

$$e^2 = \frac{I_{min}}{I_{max}} \quad (4)$$

با استفاده از هر ۳ معادله‌ی (۲)، (۳) و (۴) خواهیم داشت :

$$BR = \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{\pi} \arctan \sqrt{\frac{I_{min}}{I_{max}}}$$

دستگاه می‌تواند به راحتی به صورت زیر، واسنجی شود :

- $I_{min}$  با اندازه‌گیری یک قطبی‌ساز یا یک صفحه‌ی  $\lambda/4$  بر روی 0 تنظیم می‌شود،
- در هنگام اندازه‌گیری شکست مضاعف در یک آینه،  $I_{max} = I_{min}$  قرارداد می‌شود.

جدای از تشکیل مولفه‌های d.c. در بازتاب سطح‌جلویی، ممکن است مولفه‌های a.c. نیز، به علت تداخل بازتاب(های) سطح‌جلویی با بازتاب(های) لایه‌ی ضبط شده به وجود آید. تاثیرات این انعکاس a.c.، فقط هنگامی مهم است که لایه‌ی شفاف لوح، تختی بسیار دقیق داشته و هم‌چنین اگر منبع نور، هم‌فازی بالایی داشته باشد.

## پیوست پ

### (الزامی)

#### اندازه‌گیری خطای مسیریابی فاز تفاضلی

##### پ-۱ روش اندازه‌گیری خطای مسیریابی فاز تفاضلی

مدار مرجع برای اندازه‌گیری خطای مسیریابی، باید همان‌گونه که در شکل پ ۱ نشان داده شده است، باشد. هر جفت مورب از خروجی‌های آشکار ساز تصویر چهارگوش، باید به طور مستقل پس از برابری شکل موج تعریف شده با

$$H(s) = \frac{1 + 1.6 \times 10^{-7} i\omega}{1 + 4.7 \times 10^{-8} i\omega}$$

به شکل اعداد و ارقام درآید.

بهره‌ی مقایسه‌گرها، حتی با حداقل دامنه‌های سیگنال، باید به اشباع کامل در خروجی‌ها برسد. برای ایجاد سیگنال مقدم-زمان ( $C_1$ ) و سیگنال تأخر-زمان ( $C_2$ )، فازهای لبه‌های سیگنال پالسی (سیگنال‌های  $B_1$  و  $B_2$ ) که به شکل عدد درآمده‌اند، باید با یکدیگر مقایسه شوند. مقایسه‌گر فاز باید با سیگنال  $C_1$  یا  $C_2$  درمقابل هر لبه (به طور جداگانه و با توجه به علامت  $\Delta t_i$ )، واکنش نشان دهد. با هموار کردن سیگنال‌های  $C_1$  و  $C_2$  به وسیله‌ی فیلترهای پایین‌گذر و با کاهش بهره‌ی آن‌ها به کمک یک تقویت‌کننده‌ی تفاضلی با بهره‌ی واحد، باید یک سیگنال خطای مسیریابی، ایجاد شود. فیلترهای پایین‌گذر باید اولین دسته از فیلترها و با فرکانس قطع (۳- دسی/بل) ۳۰ کیلوهرتز باشند.

در بکارگیری این مدار باید توجه ویژه‌ای مصروف گردد زیرا اختلاف زمان‌های بسیار کوچکی باید اندازه‌گیری شود، در حقیقت یک درصد T، ۰/۳۸ نانوثانیه است. بنابراین میانگین‌گیری دقیقی مورد نیاز است.

میانگین اختلاف زمان بین دو سیگنال (هر جفت مورب) از آشکارساز چهارگوش باید معادل

$$\overline{\Delta t} = \frac{1}{N} \sum \overline{\Delta t_i}$$

باشد که در آن، N تعداد لبه‌های هر دو مورد صعود و نزول سیگنال می‌باشد.

##### پ-۲ اندازه‌گیری $\Delta t/T$ بدون تحلیل‌گر فاصله‌ی زمانی

اختلاف زمان نسبی  $\Delta t/T$  با دامنه‌ی سیگنال خطای مسیریابی بیان می‌شود، مشروط به آن‌که دامنه سیگنال‌های  $C_1$  و  $C_2$  و مؤلفه‌ی فرکانسی سیگنال‌های خواندن، متعادل شده باشند. ارتباط بین دامنه‌ی سیگنال خطای مسیریابی  $\overline{\Delta TVE}$  و اختلاف زمان از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\overline{\Delta TVE} = \frac{\sum \Delta t_i}{\sum T_i} Vpc = \frac{\sum \Delta t_i}{NnT} Vpc = \frac{\overline{\Delta t}}{T} \times \frac{Vpc}{n}$$

که در آن :

$Vpc$  دامنه‌ی سیگنال‌های  $C_1$  و  $C_2$  می‌باشد.  
 $T_i$  طول واقعی سیگنال خواندن در محدوده‌ی  $3T$  تا  $14T$  می‌باشد.  
 $nT$  مقدار میانگین طول‌های واقعی است.  
 $NnT$  زمان میانگین‌گیری شده کل است.

با فرض این‌که  $Vpc$  تقریباً ۵ ولت و مقدار اندازه‌گیری‌شده‌ی  $n$  تقریباً برابر با ۵ باشد، رابطه‌ی بین دامنه‌ی سیگنال خطای مسیریابی  $\overline{\Delta TVE}$  و اختلاف زمانی  $\overline{\Delta t}$  که در بالا به آن اشاره شد، می‌تواند به رابطه‌ی زیر ساده شود :

$$\overline{\Delta TVE} = \frac{\overline{\Delta t}}{T}$$

حال می‌توان با استفاده از دامنه‌ی سیگنال خطای مسیریابی، مشخصات بهره‌ی مسیریابی را در خطای شعاعی ۰/۱ میکرومتر، به شکل زیر بازنویسی نمود :

$$0.5 \left( \frac{Vpc}{n} \right) \leq \overline{\Delta TVE} \leq 1.1 \left( \frac{Vpc}{n} \right)$$

پ-۳ واسنجی  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$

هنگامی‌که بهره‌ی مقایسه‌کننده‌ی فاز تمایل به تغییر پیدا می‌کند، باید توجه ویژه‌ای به واسنجی بهره‌ی مقایسه‌گر فاز داشت. برای اندازه‌گیری سیگنال خطای مسیریابی DPD، باید روش کنترل و واسنجی زیر اعمال گردد.

الف بررسی مدار اندازه‌گیری

الف-۱ ارتباط بین اولین دامنه‌ی ورودی به مقایسه‌گر ( $3T$ ) و دامنه‌ی سیگنال خطای مسیریابی را اندازه‌گیری کنید.  
 الف-۲ با استفاده از ناحیه‌ی اشباع، بهره‌ی جریان تقویت‌کننده را بررسی کنید (به شکل پ ۲ مراجعه شود).

ب) تعیین ضریب واسنجی K

ب-۱ دو سیگنال سینوسی  $A1$  و  $A2$  را با اختلاف فاز و فرکانس ۲۶۱۶ مگا هرتز (متناظر با  $5T$ ) تولید کنید و آنها را به دو مدار برابر کننده، تغذیه کنید.  
 ب-۲ ارتباط بین  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$  و  $\overline{\Delta TVE}/Vpc$  را از رابطه زیر اندازه‌گیری کنید.

$$\left(\frac{\overline{\Delta TVE}}{Vpc}\right) K = \frac{\overline{\Delta t}}{T}$$

$$K = (0.2 \overline{\Delta t} / T) / \left(\frac{\overline{\Delta TVE}}{Vpc}\right)$$

$n$  را معادل ۵ در نظر بگیرید .



ارتباط بین  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$  و  $\overline{\Delta TVE}/Vpc$  خطی است (به شکل پ ۳ مراجعه شود).

پ)  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$  اندازه‌گیری شده را با  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$  محاسبه شده مقایسه کنید

پ-۱ با استفاده از روش پ-۱،  $\frac{\overline{\Delta t}}{T}$  را اندازه‌گیری کنید.


پ-۲  $\frac{\overline{\Delta t}}{T(\text{واقعی})}$  را به صورت زیر محاسبه کنید

$$\frac{\overline{\Delta t}}{T(\text{واقعی})} = K \times \overline{\Delta t} / T (\text{اندازه‌گیری شده})$$




شکل پ ۱ - مدار برای اندازه‌گیری‌های خطای مسیریابی





شکل پ ۲ - دامنهی سیگنال خطای مسیریابی بر اساس دامنهی سیگنال ورودی مقایسه‌گر




شکل پ ۳ -  $\frac{\Delta TVE}{V_{pc}}$  بر حسب  $\frac{\Delta t}{T}$

**پیوست ت**  
**(الزامی)**  
**اندازه‌گیری بازتاب نور**

**ت-۱ روش واسنجی**

یک لوح مرجع خوب باید انتخاب شود، برای مثال، یک لوح شیشه‌ای ۰/۶ میلی‌متری مجهز به یک آینه‌ی طلایی با قابلیت انعکاس بالا. بازتاب این لوح مرجع باید با یک پرتو موازی، به‌گونه‌ای که در شکل ت ۱ نشان داده شده است، اندازه‌گیری شود.



شکل ت ۱- واسنجی بازتابندگی

در این شکل موارد زیر به کار می‌رود :

- $I$  = پرتو نور تابشی
- $r$  = بازتابندگی سطح ورودی
- $R_s$  = بازتابندگی اصلی لایه‌ی ضبط‌شده
- $R_{int}$  = دیگر بازتابندگی‌های سطح ورودی و لایه‌ی ضبط‌شده
- $R_{//}$  = مقدار اندازه‌گیری شده، با استفاده از ساز و کار نشان داده شده در شکل ت ۱

$$R_{//} = r + R_s + R_{int}$$

$$r = \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad \text{در اینجا، } n \text{ ضریب انعکاس لایه‌ی شفاف می‌باشد}$$

$$R_s = R_{//} - r - R_{int}$$

$$R_s = \frac{[(1-r)^2 \times (R_{//} - r)]}{[1-r \times (2 - R_{//})]}$$

لوح مرجع باید روی یک لوح چرخان مرجع اندازه‌گیری شود و  $I_{mirror}$  اندازه‌گیری شده بوسیله پرتو نور

متمرکز شده ، با  $R_s$  بدست آمده از رابطه فوق، معادل قرار داده شود.

اکنون، ساز و کار نشان داده شده در شکل ت ۱ واسنجی شده است و بازتابندگی متمرکز شده، یک تابع خطی از بازتابندگی لایه‌ی ضبط شده (مستقل از بازتابندگی سطح ورودی) می‌باشد.

## ت-۲ روش اندازه‌گیری

روش اندازه‌گیری به شرح زیر است :

الف - توان نور بازتابش  $D_s$  را از لوح مرجع با بازتابندگی واسنجی شده  $R_s$  اندازه‌گیری کنید.

ب -  $I_{14H}$  را در منطقه‌ی اطلاعات لوح ، اندازه‌گیری کنید ( به بند ۱۳-۳ مراجعه شود).

پ - بازتابندگی را به صورت زیر محاسبه کنید :


$$R_{14H} = R_s \times I_{14H} / D_s$$

پیوست ث

(الزامی)

### زاویه‌ی مخروطی برای نگه داشتن لوح

به منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری لوح، وسیله استفاده شده برای در مرکز نگه داشتن آن ، باید یک مخروط با زاویه‌ی مخروطی  $\beta = 40/0^\circ \pm 0/5^\circ$  باشد (به شکل ث ۱ مراجعه شود).




شکل ث ۱ - زاویه‌ی مخروطی

**پیوست ج**  
**(الزامی)**  
**اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته**

ارتعاش ناخواسته باید تحت شرایط ۹-۱ و شرایط اضافی مشخص شده در این پیوست اندازه‌گیری شود.

**ج-۱ نمودار سیستم برای اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته**


نمودار کلی سیستم برای اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته باید همان‌گونه که در شکل ج ۱ نشان داده شده است، باشد.



شکل ج ۱ - نمودار کلی برای اندازه‌گیری ارتعاش ناخواسته

**ج-۲ تابع تبدیل حلقه باز برای PLL**

تابع تبدیل حلقه باز برای PLL که در شکل ج ۱ نشان داده شده است، باید به‌گونه‌ای باشد که در شکل ج ۲ نشان داده شده است.



شکل ج ۲- نمودار تابع تبدیل حلقه باز برای PLL

### ج-۳ برش دهنده

برش دهنده ، باید یک برش دهنده ی بازخورد خودکار ، با یک حلقه بسته ی ۳- دسی بلی و پهنای باند ۵ کیلوهرتزی از نوع اولین مرحله انتگرالی باشد.

### ج-۴ شرایط اندازه گیری

به منظور جلوگیری از اعوجاج تاخیر گروهی، پهنای باند اولین تقویت کننده ی آشکارساز تصویر باید بزرگتر از ۲۰ مگاهرتز باشد. (به شکل ج ۳ مراجعه شود).


فیلتر پایین گذر : ششمین مرحله فیلتر بسل ، مگاهرتز  $8/2 = f_c$  (۳- دسی بل) مثالی از یک متعادل ساز آنالوگ (پیوسته) : فیلتر عرضی ۳ تویی با تابع تبدیل

$$H(z) = 1,35 z^{-2,093} - 0,175 (1 + z^{-4,186})$$

فیلتر کردن و برابر سازی :

- نوسانات بهره : حداکثر ۱ دسی بل . (زیر ۷ مگاهرتز)
  - نوسانات تاخیر گروهی : حداکثر ۳ نانو ثانیه. (زیر ۶/۵ مگاهرتز)
  - (بهره در ۵ مگاهرتز - بهره در ۰ مگاهرتز) = ۳/۲ دسی بل با رواداری  $\pm 0/3$  دسی بل
- جفت ساز (کوپل کننده) a.c. (فیلتر بالاگذر) = اولین مرحله، مگاهرتز  $1 = f_c$  (۳- دسی بل) تصحیح انحراف زاویه ای : فقط انحراف d.c.

بهره (دسی‌بل)



شکل ج ۳- خصوصیات فرکانس برای برابرساز و فیلتر پایین‌گذر

### ج-۵ اندازه‌گیری


ارتعاشات ناخواسته‌ی لبه‌های جلویی و عقبی در یک چرخش کامل، باید اندازه‌گیری شوند. بر اساس این اندازه‌گیری، ارتعاشات ناخواسته باید کمتر از ۸/۰ درصد دوره‌ی تناوب کانال بیت باشد.

## پیوست چ

(معیار الزامی)

مدولاسیون ۸ به ۱۶ با الزامات RLL (۲ و ۱۰)

جدول‌های چ ۱ و چ ۲، کلمه‌های رمز ۱۶ بیتی را که باید به بایت‌های داده‌ی ۸ بیتی تبدیل شوند، فهرست کرده است. شکل چ ۱ به طور نموداری نشان می‌دهد که چگونه کلمات رمز و مشخصات حالت مربوط به آن، تولید می‌شوند.



شکل چ ۱ - تولید کلمات رمز

در این شکل:

$$X(t) = H\{B(t), S(t)\} \quad X_{15}(t) = \text{msb} \quad \text{و} \quad X_0(t) = \text{lsb}$$

$$S(t+1) = G\{B(t), S(t)\}$$

H خروجی تابع می‌باشد

G حالت بعد تابع می‌باشد

کلمات رمزی که از حالت‌ها گذر می‌کنند، باید به نحوی انتخاب شوند که الحاق کلمات رمز که به حالت وارد می‌شوند و آن‌هایی که از آن حالت خارج می‌شوند، این الزام را که بین هر دو 1 باید حداقل دو و حداکثر ده 0 قرار داشته باشد، تأمین نمایند.

الزامات اضافه:

- کلمات رمزی که حالت ۲ را ترک می‌کنند، باید هر دو بیت‌های  $X_{15}$  و  $X_3$  آن‌ها بر روی 0 تنظیم شده باشد، و
- در کلمات رمزی که از حالت ۳ خارج می‌شوند، بیت  $X_{15}$  یا  $X_3$  یا هر دو باید بر روی 1 تنظیم شده باشد.



این بدان معنا است که گروه‌های کلمات رمز حالت‌های ۲ و ۳، از یکدیگر جدا هستند.

کلمه‌ی رمز $X(t)$	حالت بعد $S(t+1)$	کلمه‌ی رمز $X(t+1)$
با ۱ یا هیچ صفر عقبی خاتمه می‌یابد	حالت ۱	با ۲ یا تا ۹ صفر جلویی شروع می‌شود
با ۲ یا تا ۵ صفر عقبی خاتمه می‌یابد	حالت ۲	با ۱ یا تا ۵ صفر جلویی شروع می‌شود و $0,0 = X_3(t+1)$ و $X_{15}(t+1)$
با ۲ یا تا ۵ صفر عقبی خاتمه می‌یابد	حالت ۳	با ۰ یا تا ۵ صفر جلویی شروع می‌شود و $0,0 \neq X_3(t+1)$ و $X_{15}(t+1)$
با ۶ یا تا ۹ صفر عقبی خاتمه می‌یابد	حالت ۴	با ۱ یا هیچ صفر جلویی شروع می‌شود

### شکل چ ۲ - تعیین حالت‌ها

توجه داشته باشید که هنگام رمزگشایی داده‌های ضبط شده، برای حفظ قابلیت ساخت داده‌ی اصلی اولیه، به دانش و معلوماتی در زمینه‌ی رمزگذار نیاز است.

$$B(t) = H^{-1} \{X(t), S(t)\}$$

به دلیل انتشار خطا، از آندسته از رمزگشایی‌هایی که به حالت وابسته هستند، اجتناب می‌شود. در مورد این مدولاسیون ۸ به ۱۶، جداول تبدیل به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که داشتن معلوماتی در رابطه با حالت، در بیشتر وضعیت‌ها ضروری نیست. همان‌گونه که می‌توان از جداول بدست آورد، در بعضی از موارد، دو بایت ۸ بیتی (برای مثال بایت‌های ۸ بیتی ۵ و ۶، در حالت‌های ۱ و ۲ در جدول چ ۱)، کلمات رمز ۱۶ بیتی مشابه تولید می‌کنند. ساختار جداول، اجازه حل این ابهام آشکار را می‌دهد. درحقیقت، اگر دو کلمه‌ی رمز یکسان، از یک حالت خارج شوند، یکی از آن‌ها به حالت ۲ و دیگری به حالت ۳ وارد می‌شوند. از آن جایی که تنظیمات بیت‌های  $X_3$  و  $X_{15}$  در این دو حالت، همیشه متفاوت است، هر کلمه‌ی رمزی می‌تواند به تنهایی با تجزیه و تحلیل خودش همراه با بیت‌های  $X_3$  و  $X_{15}$  در کلمه‌ی رمز بعدی، رمزگشایی شود:

$$B(t) = H^{-1} \{ X(t), X_{15}(t+1), X_3(t+1) \}$$

در این جداول، بایت‌های ۸ بیتی، با مقادیر ده‌دهی خودشان مشخص شده‌اند.

جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل

بایت ۸ بیتی	حالت ۱		حالت ۲		حالت ۳		حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
0	001000000001001	1	0100000100100000	2	0010000000001001	1	0100000100100000	2	
1	0010000000010010	1	0010000000010010	1	1000000100100000	3	1000000100100000	3	
2	0010000100100000	2	0010000100100000	2	1000000000010010	1	1000000000010010	1	
3	0010000001001000	2	0100010010000000	4	0010000001001000	2	0100010010000000	4	
4	0010000010010000	2	0010000010010000	2	1000000100100000	2	1000000100100000	2	
5	0010000000100100	2	0010000000100100	2	1001001000000000	4	1001001000000000	4	
6	0010000000100100	3	0010000000100100	3	1000100100000000	4	1000100100000000	4	
7	0010000001001000	3	0100000000010010	1	0010000001001000	3	0100000000010010	1	
8	0010000010010000	3	0010000010010000	3	1000010010000000	4	1000010010000000	4	
9	0010000100100000	3	0010000100100000	3	1001001000000001	1	1001001000000001	1	
10	0010010010000000	4	0010010010000000	4	1000100100000001	1	1000100100000001	1	
11	0010001001000000	4	0010001001000000	4	1000000010010000	3	1000000010010000	3	
12	0010010010000001	1	0010010010000001	1	1000000010010000	2	1000000010010000	2	
13	0010001001000001	1	0010001001000001	1	1000010010000001	1	1000010010000001	1	
14	0010000001001001	1	0100000000100100	3	0010000001001001	1	0100000000100100	3	
15	0010000100100001	1	0010000100100001	1	1000001001000001	1	1000001001000001	1	
16	0010000010010001	1	0010000010010001	1	1000000100100001	1	1000000100100001	1	
17	0010000000100010	1	0010000000100010	1	1000001001000000	4	1000001001000000	4	
18	0001000000001001	1	0100000010010000	2	0001000000001001	1	0100000010010000	2	
19	0010000000010001	1	0010000000010001	1	1001000100000000	4	1001000100000000	4	
20	0001000000010010	1	0001000000010010	1	1000100010000000	4	1000100010000000	4	
21	0000100000000010	1	0000100000000010	1	1000000010010001	1	1000000010010001	1	
22	0000010000000001	1	0000010000000001	1	1000000001001001	1	1000000001001001	1	
23	0010001000100000	2	0010001000100000	2	1000000001001000	2	1000000001001000	2	
24	0010000100010000	2	0010000100010000	2	1000000001001000	3	1000000001001000	3	
25	0010000010001000	2	0100000000100100	2	0010000010001000	2	0100000000100100	2	
26	0010000001000100	2	0010000001000100	2	1000000000100010	1	1000000000100010	1	
27	0001000100100000	2	0001000100100000	2	1000000000100010	1	1000000000100010	1	
28	0010000000010000	2	0100000010010000	3	0010000000010000	2	0100000010010000	3	
29	0001000010010000	2	0001000010010000	2	1001001000000010	1	1001001000000010	1	
30	0001000001001000	2	0100000100100000	3	0001000001001000	2	0100000100100000	3	
31	0001000000100100	2	0001000000100100	2	1001000100000001	1	1001000100000001	1	
32	0001000000000100	2	0001000000000100	2	1000100100000010	1	1000100100000010	1	
33	0001000000000100	3	0001000000000100	3	1000100010000001	1	1000100010000001	1	
34	0001000000100100	3	0001000000100100	3	1000000001001000	2	1000000001001000	2	
35	0001000001001000	3	0100001001000000	4	0001000001001000	3	0100001001000000	4	
36	0001000010010000	3	0001000010010000	3	1000000000100100	3	1000000000100100	3	
37	0001000100100000	3	0001000100100000	3	1000010001000000	4	1000010001000000	4	
38	0010000000001000	3	0100100100000001	1	0010000000001000	3	0100100100000001	1	
39	0010000001000100	3	0010000001000100	3	1001000010000000	4	1001000010000000	4	
40	0010000010001000	3	0100010010000001	1	0010000010001000	3	0100010010000001	1	
41	0010000100010000	3	0010000100010000	3	1000010010000010	1	1000010010000010	1	
42	0010001000100000	3	0010001000100000	3	1000001000100000	2	1000001000100000	2	
43	0010010001000000	4	0010010001000000	4	1000010001000001	1	1000010001000001	1	
44	0001001001000000	4	0001001001000000	4	1000001000100000	3	1000001000100000	3	
45	0000001000000001	1	0100010001000000	4	1000001001000010	1	0100010001000000	4	

جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل (ادامه)

بایت ۸ بیتی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
46	0010010010000010		1	0010010010000010		1	1000001000100001		1	1000001000100001		1
47	0010000010001001		1	0100001001000001		1	0010000010001001		1	0100001001000001		1
48	0010010001000001		1	0010010001000001		1	1000000100010000		2	1000000100010000		2
49	0010001001000010		1	0010001001000010		1	1000000010001000		2	1000000010001000		2
50	0010001000100001		1	0010001000100001		1	1000000010001000		3	1000000010001000		3
51	0001000001001001		1	0100000100100001		1	0001000001001001		1	0100000100100001		1
52	0010000100100010		1	0010000100100010		1	1000000100100010		1	1000000100100010		1
53	0010000100010001		1	0010000100010001		1	1000000100010001		1	1000000100010001		1
54	0010000010010010		1	0010000010010010		1	1000000010010010		1	1000000010010010		1
55	0010000001000010		1	0010000001000010		1	1000000010001001		1	1000000010001001		1
56	0010000000100001		1	0010000000100001		1	1000000001000010		1	1000000001000010		1
57	0000100000001001		1	0100000010010001		1	0000100000001001		1	0100000010010001		1
58	0001001001000001		1	0001001001000001		1	1000000000100001		1	1000000000100001		1
59	0001000100100001		1	0001000100100001		1	0100000001001001		1	0100000001001001		1
60	0001000010010001		1	0001000010010001		1	1001001000010010		1	1001001000010010		1
61	0001000000100010		1	0001000000100010		1	1001001000001001		1	1001001000001001		1
62	0001000000010001		1	0001000000010001		1	1001000100000010		1	1001000100000010		1
63	00001000000010010		1	00001000000010010		1	1000000001000100		2	1000000001000100		2
64	0000010000000010		1	0000010000000010		1	0100000001001000		2	0100000001001000		2
65	0010010000100000		2	0010010000100000		2	1000010000100000		2	1000010000100000		2
66	0010001000010000		2	0010001000010000		2	1000001000010000		2	1000001000010000		2
67	0010000100001000		2	0100000000100010		1	0010000100001000		2	0100000000100010		1
68	0010000010000100		2	0010000010000100		2	1000000100001000		2	1000000100001000		2
69	0010000000010000		2	0010000000010000		2	1000000010000100		2	1000000010000100		2
70	0001000010001000		2	0100001000100000		2	0001000010001000		2	0100001000100000		2
71	0001001000100000		2	0001001000100000		2	0100000010001000		2	0100000010001000		2
72	0001000000001000		2	0100000100010000		2	0001000000001000		2	0100000100010000		2
73	0001000100010000		2	0001000100010000		2	1000000001000100		3	1000000001000100		3
74	0001000001000100		2	0001000001000100		2	0100000001001000		3	0100000001001000		3
75	0000100100100000		2	0000100100100000		2	1000010000100000		3	1000010000100000		3
76	0000100010010000		2	0000100010010000		2	1000001000010000		3	1000001000010000		3
77	0000100001001000		2	0100000001000100		2	0000100001001000		2	0100000001000100		2
78	0000100000100100		2	0000100000100100		2	1000000100001000		3	1000000100001000		3
79	0000100000000100		2	0000100000000100		2	1000000010000100		3	1000000010000100		3
80	0000100000000010		3	0000100000000010		3	0100000010001000		3	0100000010001000		3
81	0000100000100100		3	0000100000100100		3	1000100001000000		4	1000100001000000		4
82	0000100001001000		3	0100000001000100		3	0000100001001000		3	0100000001000100		3
83	0000100010010000		3	0000100010010000		3	1000000010001000		3	1000000010001000		3
84	0000100100100000		3	0000100100100000		3	1001001001001000		2	1001001001001000		2
85	0001000000001000		3	0100000100010000		3	0001000000001000		3	0100000100010000		3
86	0001000001000100		3	0001000001000100		3	1001001000100100		2	1001001000100100		2
87	0001000010001000		3	0100001000100000		3	0001000010001000		3	0100001000100000		3
88	0001000100010000		3	0001000100010000		3	1001001001001000		3	1001001001001000		3
89	0001001000100000		3	0001001000100000		3	1001000010000001		1	1001000010000001		1
90	0010000000010000		3	0010000000010000		3	1000100100010010		1	1000100100010010		1
91	0010000010000100		3	0010000010000100		3	1000100100001001		1	1000100100001001		1
92	0010000100001000		3	0100000000010001		1	0010000100001000		3	0100000000010001		1
93	0010001000010000		3	0010001000010000		3	1000100010000010		1	1000100010000010		1
94	0010010000100000		3	0010010000100000		3	1000100001000001		1	1000100001000001		1



جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل (ادامه)

بایت ۸ بیتی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدي	کلمه‌ی رمز		حالت بعدي	کلمه‌ی رمز		حالت بعدي	کلمه‌ی رمز		حالت بعدي
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
95	000000	1000000010	1	0100100	100000010	1	10000100	10010010	1	0100100	100000010	1
96	0000000	100000001	1	01001000	10000001	1	10000100	10001001	1	01001000	10000001	1
97	00100100	10001001	1	0100010000	100000	2	00100100	10001001	1	0100010000	100000	2
98	00100100	10010010	1	00100100	10010010	1	100100	1000000100	2	100100	1000000100	2
99	001001000	1000010	1	001001000	1000010	1	100100	1000100100	3	100100	1000100100	3
100	0010010000	100001	1	0010010000	100001	1	10000	10001000010	1	10000	10001000010	1
101	001000100	1001001	1	01000100	10000010	1	001000	1001001001	1	01000100	10000010	1
102	0010001000	100010	1	0010001000	100010	1	10000	10000100001	1	10000	10000100001	1
103	00100010000	10001	1	00100010000	10001	1	100000	1001001001	1	100000	1001001001	1
104	00100001000	10010	1	00100001000	10010	1	100000	1000100010	1	100000	1000100010	1
105	001000001000	10	1	001000001000	10	1	100000	1000010001	1	100000	1000010001	1
106	001000010000	1001	1	01000010000	10000	2	0010000	100001001	1	01000010000	10000	2
107	00100000010000	1	1	00100000010000	1	1	1000000	100010010	1	1000000	100010010	1
108	000100100	1000010	1	000100100	1000010	1	1000000	100001001	1	1000000	100001001	1
109	0001001000	100001	1	0001001000	100001	1	10000000	1000010	1	10000000	1000010	1
110	0001000100	100010	1	0001000100	100010	1	100000000	100001	1	100000000	100001	1
111	00010001000	10001	1	00010001000	10001	1	01000000	10001001	1	01000000	10001001	1
112	00010000100	10010	1	00010000100	10010	1	100100	1001001001	1	100100	1001001001	1
113	0001000001000	10	1	0001000001000	10	1	100100	1000100010	1	100100	1000100010	1
114	0001000010000	1001	1	0100010000	100000	3	00010000	10001001	1	0100010000	100000	3
115	000100000010000	1	1	000100000010000	1	1	100100	1000010001	1	100100	1000010001	1
116	0000100100	100001	1	0000100100	100001	1	1001000	100010010	1	1001000	100010010	1
117	00001000100	10001	1	00001000100	10001	1	1001000	100001001	1	1001000	100001001	1
118	000010000100	1001	1	010001000	100001	1	000010000	1001001	1	010001000	100001	1
119	00001000001000	10	1	00001000001000	10	1	1000100	100100100	2	1000100	100100100	2
120	000010000001000	1	1	000010000001000	1	1	1000100	100000100	2	1000100	100000100	2
121	000001000000100	1	1	010000100	1000010	1	000001000000	1001	1	010000100	1000010	1
122	00000100000100	10	1	00000100000100	10	1	1000100000	100000	2	1000100000	100000	2
123	00100100	10000100	2	00100100	10000100	2	10000100	10000100	2	10000100	10000100	2
124	0010010000	10000	2	0010010000	10000	2	1000010000	10000	2	1000010000	10000	2
125	00100010000	1000	2	0100001000	10001	1	001000	1000001000	2	0100001000	10001	1
126	001000100	1000100	2	001000100	1000100	2	100000	1001000100	2	100000	1001000100	2
127	00010001000	1000	2	0100000100	100010	1	0001000	100001000	2	0100000100	100010	1
128	0010000100	100100	2	0010000100	100100	2	100000	1000001000	2	100000	1000001000	2
129	000010001000	1000	2	01000001000	10001	1	00001000	10001000	2	01000001000	10001	1
130	001000010000	100	2	001000010000	100	2	1000000	100100100	2	1000000	100100100	2
131	001000000010000	10	2	001000000010000	10	2	100100	1000000100	3	100100	1000000100	3
132	00010010000	10000	2	00010010000	10000	2	1000100	100100100	3	1000100	100100100	3
133	0000100000001000	1000	2	01000000100	10010	1	000010000000	1000	2	01000000100	10010	1
134	0001000010000	100	2	0001000010000	100	2	1000100000	100000	3	1000100000	100000	3
135	00010000000010000	10000	2	00010000000010000	10000	2	10000100	10000100	3	10000100	10000100	3
136	00001001000	10000	2	00001001000	10000	2	10000100000	10000	3	10000100000	10000	3
137	0000100001000	100	2	0000100001000	100	2	100000	1001000100	3	100000	1001000100	3
138	000001000100	1000	2	01000000010000	10	1	000001000	1001000	2	01000000010000	10	1
139	00000100100	10000	2	00000100100	10000	2	100000	1000001000	3	100000	1000001000	3
140	0000010000100	100	2	0000010000100	100	2	10010000	10000010	1	10010000	10000010	1
141	0000010000000100	100	2	0000010000000100	100	2	1000000	100000100	2	1000000	100000100	2
142	0000010000000100	100	3	0000010000000100	100	3	1000000	100100100	3	1000000	100100100	3
143	0000010000100	100	3	0000010000100	100	3	1000000	100000100	3	1000000	100000100	3

جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل (ادامه)

بایت ۸ بیتی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
144	0000010001001000		3	0100000010000100		2	0000010001001000		3	0100000010000100		2
145	0000010010010000		3	0000010010010000		3	1001000001000000		4	1001000001000000		4
146	0000100000001000		3	0100000000010000		2	0000100000001000		3	0100000000010000		2
147	0000100001000100		3	0000100001000100		3	1000000000100000		2	1000000000100000		2
148	0000100010001000		3	0100000010000100		3	0000100010001000		3	0100000010000100		3
149	0000100100010000		3	0000100100010000		3	1000000000100000		3	1000000000100000		3
150	0001000000010000		3	0001000000010000		3	0100000100001000		3	0100000100001000		3
151	0001000010000100		3	0001000010000100		3	1000000001000000		4	1000000001000000		4
152	0001000100001000		3	0100001000010000		3	0001000100001000		3	0100001000010000		3
153	0001001000010000		3	0001001000010000		3	1001000001000001		1	1001000001000001		1
154	0010000000100000		3	0010000000100000		3	0100000100001000		2	0100000100001000		2
155	0010000100000100		3	0010000100000100		3	1001000100100100		3	1001000100100100		3
156	0010000100100100		3	0010000100100100		3	1000100100100010		1	1000100100100010		1
157	0010001000001000		3	0100000000100001		1	0010001000001000		3	0100000000100001		1
158	0010001001000100		3	0010001001000100		3	1000100100000100		3	0100100100000000		4
159	0010010000010000		3	0010010000010000		3	1001001001000100		2	1001001001000100		2
160	0010010010000100		3	0010010010000100		3	1001001000001000		2	1001001000001000		2
161	0000001000010010		1	0100000000010000		3	1000100100010001		1	0100000000010000		3
162	0000001000001001		1	0100100100100100		2	1000100010010010		1	0100100100100100		2
163	0000000100000010		1	0100100100100100		3	1000100010001001		1	0100100100100100		3
164	0000000010000001		1	0100100100010010		1	1000100001000010		1	0100100100010010		1
165	0010010010010001		1	0010010010010001		1	1001000100100100		2	1001000100100100		2
166	0010010000100010		1	0010010000100010		1	1001000100000100		2	1001000100000100		2
167	0010010001001001		1	0100100100000100		2	0010010001001001		1	0100100100000100		2
168	0010010000010001		1	0010010000010001		1	1001001001000100		3	1001001001000100		3
169	0010001000010010		1	0010001000010010		1	1000100000100001		1	1000100000100001		1
170	0010000100000010		1	0010000100000010		1	1000010010010001		1	1000010010010001		1
171	0010001000001001		1	0100100000100000		3	0010001000001001		1	0100100000100000		3
172	0010000010000001		1	0010000010000001		1	1000010001001001		1	1000010001001001		1
173	0001001000100010		1	0001001000100010		1	1000010000100010		1	1000010000100010		1
174	0001001000010001		1	0001001000010001		1	1000010000010001		1	1000010000010001		1
175	0001000100010010		1	0001000100010010		1	1000001000010010		1	1000001000010010		1
176	0001000010000010		1	0001000010000010		1	1000001000001001		1	1000001000001001		1
177	0001001001001001		1	0100100010000010		1	0001001001001001		1	0100100010000010		1
178	0001000001000001		1	0001000001000001		1	1000000100000010		1	1000000100000010		1
179	0000100100100010		1	0000100100100010		1	1000000010000001		1	1000000010000001		1
180	0000100100010001		1	0000100100010001		1	0100100100001001		1	0100100100001001		1
181	0001000100001001		1	0100100000100000		2	0001000100001001		1	0100100000100000		2
182	0000100010010010		1	0000100010010010		1	0100010010001001		1	0100010010001001		1
183	0000100001000010		1	0000100001000010		1	0100001001001001		1	0100001001001001		1
184	0000100010001001		1	0100010010000100		3	0000100010001001		1	0100010010000100		3
185	0000100000100001		1	0000100000100001		1	1001000000100000		2	1001000000100000		2
186	0000010010010001		1	0000010010010001		1	1000100100001000		2	1000100100001000		2
187	0000010000100010		1	0000010000100010		1	1000100010000100		2	1000100010000100		2
188	0000010001001001		1	0100100001000001		1	0000010001001001		1	0100100001000001		1
189	0000010000010001		1	0000010000010001		1	1000100000010000		2	1000100000010000		2
190	00000001001001000		2	0100010010000100		2	1000010010001000		2	0100010010000100		2
191	00000001000100100		2	0100010000010000		2	1000010001000100		2	0100010000010000		2
192	00000001000000100		2	01000001001000100		2	1000010000001000		2	01000001001000100		2



جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل (ادامه)

بایت ۸ بینی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
193	0010010010001000		2	0100010000010000		3	0010010010001000		2	0100010000010000		3
194	0010010001000100		2	0010010001000100		2	1000001001001000		2	1000001001001000		2
195	0010010000001000		2	0100010010010010		1	0010010000001000		2	0100010010010010		1
196	0010001000100100		2	0010001000100100		2	1000001000100100		2	1000001000100100		2
197	0010001000000100		2	0010001000000100		2	1000001000000100		2	1000001000000100		2
198	0010001001001000		2	0100010001000010		1	0010001001001000		2	0100010001000010		1
199	0001001001000100		2	0001001001000100		2	0100001000001000		2	0100001000001000		2
200	0001000100100100		2	0001000100100100		2	1001000000100000		3	1001000000100000		3
201	0001000100000100		2	0001000100000100		2	1000100100001000		3	1000100100001000		3
202	0001001000001000		2	0100010000100001		1	0001001000001000		2	0100010000100001		1
203	0001000000100000		2	0001000000100000		2	1000100010000100		3	1000100010000100		3
204	0000100010000100		2	0000100010000100		2	1000010010001000		3	1000010010001000		3
205	0000100000010000		2	0000100000010000		2	1000010001000100		3	1000010001000100		3
206	0000100100001000		2	0100001000100010		1	0000100100001000		2	0100001000100010		1
207	0000010010001000		2	0100001000010001		1	0000010010001000		2	0100001000010001		1
208	0000010001000100		2	0000010001000100		2	1000001000100100		3	1000001000100100		3
209	0000010000001000		2	0100000100010010		1	0000010000001000		2	0100000100010010		1
210	0000001000000100		3	0100000010000010		1	1000001000000100		3	0100000010000010		1
211	0000001000100100		3	0100000010010010		2	1000001001001000		3	0100000010010010		2
212	0000001001001000		3	01000000100000100		2	1000001000000100		3	01000000100000100		2
213	00000010000001000		3	0100000001000001		1	00000010000001000		3	0100000001000001		1
214	00000010001000100		3	00000010001000100		3	0100001000001000		3	0100001000001000		3
215	00000010010001000		3	0100000000100000		2	00000010010001000		3	0100000000100000		2
216	0000100000010000		3	0000100000010000		3	1001001000010000		3	1001001000010000		3
217	0000100010000100		3	0000100010000100		3	1001000100000100		3	1001000100000100		3
218	0000100100001000		3	01000000100000100		3	0000100100001000		3	01000000100000100		3
219	0001000000100000		3	0001000000100000		3	01000000100001001		1	01000000100001001		1
220	0001000100000100		3	0001000100000100		3	1001001000010000		2	1001001000010000		2
221	0001000100100100		3	0001000100100100		3	1001000100001000		2	1001000100001000		2
222	0001001000001000		3	01000000100100100		3	0001001000001000		3	01000000100100100		3
223	0001001001000100		3	0001001001000100		3	1001001000001000		3	1001001000001000		3
224	0010001000000100		3	0010001000000100		3	1000100000001000		3	1000100000001000		3
225	0010001000100100		3	0010001000100100		3	1001001001000010		1	1001001001000010		1
226	0010001001001000		3	0100001001000100		3	0010001001001000		3	0100001001000100		3
227	0010010000001000		3	0100100100000100		3	0010010000001000		3	0100100100000100		3
228	0010010001000100		3	0010010001000100		3	1001000100001000		3	1001000100001000		3
229	0010010010001000		3	0100000000100000		3	0010010010001000		3	0100000000100000		3
230	0010000001000000		4	0010000001000000		4	1001001000100001		1	1001001000100001		1
231	0000001001001001		1	0100100100100010		1	1001000100100010		1	0100100100100010		1
232	0000001000100010		1	0100100010000100		2	1001000100010001		1	0100100010000100		2
233	0000001000010001		1	0100100000010000		2	1001000010010010		1	0100100000010000		2
234	0000000100010010		1	0100000001000000		4	1001000010001001		1	0100000001000000		4
235	0000000100001001		1	0100100100010001		1	1001000001000010		1	0100100100010001		1
236	0000000010000010		1	0100100010010010		1	1001000000100001		1	0100100010010010		1
237	0000000001000001		1	0100100001000010		1	1000100100100001		1	0100100001000010		1
238	0010010000010010		1	0010010000010010		1	1000100010010001		1	1000100010010001		1
239	0010001000000010		1	0010001000000010		1	1001000010000100		3	1001000010000100		3
240	0010010000001001		1	0100100010000100		3	0010010000001001		1	0100100010000100		3
241	0010000100000001		1	0010000100000001		1	1001000010000100		2	1001000010000100		2

جدول چ ۱ - جدول اصلی تبدیل (ادامه)

بایت ۸ بیتی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb		msb	lsb	
242	0001001000010010		1	0001001000010010		1	1000000010000000		4	1000000010000000		4
243	0001000100000010		1	0001000100000010		1	1000100001001001		1	1000100001001001		1
244	0001001000001001		1	0100100000100001		1	0001001000001001		1	0100100000100001		1
245	0001000010000001		1	0001000010000001		1	1000100000100010		1	1000100000100010		1
246	0000100100010010		1	0000100100010010		1	1000100000010001		1	1000100000010001		1
247	0000100010000010		1	0000100010000010		1	1000010000010010		1	1000010000010010		1
248	0000100100001001		1	0100010010010001		1	0000100100001001		1	0100010010010001		1
249	0000100001000001		1	0000100001000001		1	1000010000001001		1	1000010000001001		1
250	0000010010010010		1	0000010010010010		1	1000001000000010		1	1000001000000010		1
251	0000010001000010		1	0000010001000010		1	1000000100000001		1	1000000100000001		1
252	0000010010001001		1	0100010000100010		1	0000010010001001		1	0100010000100010		1
253	0000010000100001		1	0000010000100001		1	0100100010001001		1	0100100010001001		1
254	0000001001000100		2	0100010000010001		1	1001000000010000		2	0100010000010001		1
255	0000001000001000		2	0100001000010010		1	1000100100010000		2	0100001000010010		1



جدول چ ۲ - جدول جایگزین

بایت ۸ بیتی	حالت ۱			حالت ۲			حالت ۳			حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		lsb		lsb		lsb		lsb		
0	0000010010000000		4	0000010010000000	4	0100100001001000	2	0100100001001000	2	0100100001001000	2	
1	0000100100000000		4	0000100100000000	4	0100100001001000	3	0100100001001000	3	0100100001001000	3	
2	0001001000000000		4	0001001000000000	4	0100100000001001	1	0100100000001001	1	0100100000001001	1	
3	0000001001000000		4	0100010000000001	1	1000001000000000	4	0100010000000001	1	0100010000000001	1	
4	0000000100100000		3	010010000000010	1	100100000000100	3	010010000000010	1	010010000000010	1	
5	0000000010010000		3	0100001000000000	4	1001000000100100	3	0100001000000000	4	0100001000000000	4	
6	0000000001001000		3	0100100000000100	2	1001000001001000	3	0100100000000100	2	0100100000000100	2	
7	0000000000100100		2	0100000100000000	4	1001000000000100	2	0100000100000000	4	0100000100000000	4	
8	0000000000010000		2	0100100010010000	3	1001000000100100	2	0100100010010000	3	0100100010010000	3	
9	0000000000001000		2	0100100000100100	2	1001000001001000	2	0100100000100100	2	0100100000100100	2	
10	0000010001000000		4	0000010001000000	4	1001001001000000	4	1001001001000000	4	1001001001000000	4	
11	0000100010000000		4	0000100010000000	4	1000100001001000	3	1000100001001000	3	1000100001001000	3	
12	0001000100000000		4	0001000100000000	4	0100010001001000	3	0100010001001000	3	0100010001001000	3	
13	0010000100000000		4	0010000100000000	4	1000100000000100	3	1000100000000100	3	1000100000000100	3	
14	0000000100010000		3	0100100000000100	3	1001000010010000	3	0100100000000100	3	0100100000000100	3	
15	0000000010001000		3	0100100010010000	2	1001000100100000	3	0100100010010000	2	0100100010010000	2	
16	0000000001000100		3	0100001000000001	1	0100100000001000	3	0100001000000001	1	0100001000000001	1	
17	0000000000100010		3	0100010000000010	1	0100100010001000	3	0100010000000010	1	0100010000000010	1	
18	0000000000010010		2	0100100000100100	3	1001000010010000	2	0100100000100100	3	0100100000100100	3	
19	0000000000001000		2	0100100100100000	3	1001000100100000	2	0100100100100000	3	0100100100100000	3	
20	0000000010001000		2	0100100100100000	2	0100010001001000	2	0100100100100000	2	0100100100100000	2	
21	0000000100010000		2	0100100000010010	1	0100100000010000	2	0100100000010010	1	0100100000010010	1	
22	0000010010000001		1	0000010010000001	1	1000100000100100	3	1000100000100100	3	1000100000100100	3	
23	0000100100000001		1	0000100100000001	1	1000100010010000	3	1000100010010000	3	1000100010010000	3	
24	0001001000000001		1	0001001000000001	1	0100100010001000	2	0100100010001000	2	0100100010001000	2	
25	0010010000000001		1	0010010000000001	1	1000100000000100	2	1000100000000100	2	1000100000000100	2	
26	0000000001001001		1	01000100000000100	3	1000010000000001	1	01000100000000100	3	01000100000000100	3	
27	0000000000100001		1	0100000100000001	1	1000100000000010	1	0100000100000001	1	0100000100000001	1	
28	00000000100100001		1	010000100000000100	2	1001000000001001	1	010000100000000100	2	010000100000000100	2	
29	00000001001000001		1	01000001000000010	1	1001000000010010	1	01000001000000010	1	01000001000000010	1	
30	0000100001000000		4	0000100001000000	4	10001000000100100	2	10001000000100100	2	10001000000100100	2	
31	0001000010000000		4	0001000010000000	4	1000100001001000	2	1000100001001000	2	1000100001001000	2	
32	0010000100000000		4	0010000100000000	4	0100010000001001	1	0100010000001001	1	0100010000001001	1	
33	0000010000100000		3	0000010000100000	3	0100100001001001	1	0100100001001001	1	0100100001001001	1	
34	0000000100001000		3	01000100000010010	1	1000100100100000	3	01000100000010010	1	01000100000010010	1	
35	0000000010000100		3	0100100000010001	1	1001000000001000	3	0100100000010001	1	0100100000010001	1	
36	00000000010000100		3	0100000010000000	4	1001000001000100	3	0100000010000000	4	0100000010000000	4	
37	0000010000100000		2	0000010000100000	2	1000001000000001	1	1000001000000001	1	1000001000000001	1	
38	0000000010000100		2	0100010000100100	3	1000100010010000	2	0100010000100100	3	0100010000100100	3	
39	00000000100001000		2	01000100000100100	2	1000100100100000	2	01000100000100100	2	01000100000100100	2	
40	0000001000010000		2	01001000000100010	1	1001000000001000	2	01001000000100010	1	01001000000100010	1	
41	0000010001000001		1	0000010001000001	1	1000010000000010	1	1000010000000010	1	1000010000000010	1	
42	00000010010000010		1	00000010010000010	1	1000000010000000	4	1000000010000000	4	1000000010000000	4	
43	0000100010000001		1	0000100010000001	1	10010000001000100	2	10010000001000100	2	10010000001000100	2	
44	0000100100000010		1	0000100100000010	1	1000100000001001	1	1000100000001001	1	1000100000001001	1	
45	0001000100000001		1	0001000100000001	1	10010000010001000	3	10010000010001000	3	10010000010001000	3	
46	0001001000000010		1	0001001000000010	1	1001000100010000	3	1001000100010000	3	1001000100010000	3	



جدول چ ۲ - جدول جایگزین (ادامه)

بایت ۸ بیتی	حالت ۱		حالت ۲		حالت ۳		حالت ۴		
	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی	کلمه‌ی رمز		حالت بعدی
	msb	lsb		lsb	lsb		lsb	lsb	
47	0010001000000001	1	0010001000000001	1	1000100000010010	1	1000100000010010	1	
48	0010010000000010	1	0010010000000010	1	0100010000001000	3	0100010000001000	3	
49	0000000001000010	1	0100100010010001	1	1001000000010001	1	0100100010010001	1	
50	0000000010001001	1	0100100001000100	3	1001000000100010	1	0100100001000100	3	
51	0000000010010010	1	0100010010010000	3	1001000001001001	1	0100010010010000	3	
52	00000000100010001	1	0100010010010000	2	10010000010010001	1	0100010010010000	2	
53	00000000100100010	1	0100100001000100	2	10010000100100001	1	0100100001000100	2	
54	000000001000100001	1	0100100100100001	1	1001001001000001	1	0100100100100001	1	
55	000000001001000010	1	0100100100010000	3	0100001000001001	1	0100100100010000	3	
56	0001000001000000	4	0001000001000000	4	1001001000100000	3	1001001000100000	3	
57	0010000001000000	4	0010000001000000	4	10010000010001000	2	10010000010001000	2	
58	0010010010010000	3	0010010010010000	3	1001000100010000	2	1001000100010000	2	
59	0010010001001000	3	0100100100010000	2	0010010001001000	3	0100100100010000	2	
60	0010010000100100	3	0010010000100100	3	1001001000100000	2	1001001000100000	2	
61	0010010000000100	3	0010010000000100	3	0100001001001000	2	0100001001001000	2	
62	0001001001001000	3	0100000010000001	1	0001001001001000	3	0100000010000001	1	
63	0001001000100100	3	0001001000100100	3	0100001001001000	3	0100001001001000	3	
64	0001001000000100	3	0001001000000100	3	0100010010001000	3	0100010010001000	3	
65	0000100100100100	3	0000100100100100	3	0100100100001000	3	0100100100001000	3	
66	0000100100000100	3	0000100100000100	3	1000010000000100	3	1000010000000100	3	
67	0000100000010000	3	0000100000010000	3	10000100000100100	3	10000100000100100	3	
68	0000010010000100	3	0000010010000100	3	10000100000100100	3	10000100000100100	3	
69	0000010000001000	3	0000010000001000	3	1000010010010000	3	1000010010010000	3	
70	0000001001000100	3	0100001000000100	2	10001000000001000	3	0100001000000100	2	
71	00000001000001000	3	0100100000001000	3	10001000010001000	3	0100100000001000	3	
72	00000000100100100	3	010000100001000100	3	1000100100010000	3	010000100001000100	3	
73	00000000100000100	3	010000100001000100	3	10010000000010000	3	010000100001000100	3	
74	00000100000010000	2	00000100000010000	2	10001000001000100	3	10001000001000100	3	
75	0001001001001000	2	0100001000000100	3	0001001001001000	2	0100001000000100	3	
76	0000010010000100	2	0000010010000100	2	01000100000001000	2	01000100000001000	2	
77	0000100000010000	2	0000100000010000	2	0100010010001000	2	0100010010001000	2	
78	0010010001001000	2	01000000100000010	1	0010010001001000	2	01000000100000010	1	
79	0000100100000100	2	0000100100000100	2	01001001000001000	2	01001001000001000	2	
80	0000100100100100	2	0000100100100100	2	1000010000000100	2	1000010000000100	2	
81	0001001000000100	2	0001001000000100	2	10000100000100100	2	10000100000100100	2	
82	00010010000100100	2	00010010000100100	2	10000100000100100	2	10000100000100100	2	
83	0010010000000100	2	0010010000000100	2	1000010010010000	2	1000010010010000	2	
84	00100100000100100	2	00100100000100100	2	10001000000001000	2	10001000000001000	2	
85	0010010010010000	2	0010010010010000	2	01000100000100101	1	01000100000100101	1	
86	000000001000000100	2	010000001000000100	2	10001000000100100	2	010000001000000100	2	
87	00000000100100100	2	010000001000000100	2	10001000000100100	2	010000001000000100	2	

## پیوست ح (الزامی) کنترل توان بهینه

توان لیزری که برای ضبط یک لوح به کار می‌رود، هم به لوح و هم به ضبط‌کننده مورد استفاده، بستگی دارد، لذا این توان، باید برای هر ترکیبی از دستگاه ضبط و لوح تعیین شود. به تعیین توان واقعی بهینه‌ی ضبط  $P_0$ ، کنترل توان بهینه (OPC) گفته می‌شود.

برای آسانی OPC، یک مقدار مرجع برای توان ضبط، داده می‌شود. این مقدار، به عنوان اطلاعات خاص در حفره‌های منطقه‌ی مرزی داخلی، رمزگذاری می‌شوند (به بند ۲۷ مراجعه شود). این مقدار، در واقع، رمز پیشنهادی OPC، برای طول موجی است که به عنوان رمز طول موج در سرعت مرجع مشخص شده است.

OPC باید در منطقه‌ای روی لوح که به طور ویژه، برای این منظور در نظر گرفته شده است، اجرا شود: ناحیه‌ی واسنجی توان (PCA)، به بند ۲۸ مراجعه شود.

توان بهینه‌ی ضبط، توان لیزری است که ارتعاشات ناخواسته در شرایط اندازه‌گیری مشخصات لوح ضبط‌شده، به کم‌ترین میزان خود رسیده باشد.

یک مثال از روش OPC که تعیین  $P_0$  را برای مدارات الکترونیکی وسایل کاربردی آسان‌تر می‌کند، به شرح زیر آمده است.

عدم تقارن داده‌های ضبط شده‌ای که مدولاسیون  $16 \square 8$  شده‌اند، برای توان‌های مختلف ضبط، متفاوت است، بنابراین، توان بهینه ضبط، برای ترکیب خاصی از دستگاه ضبط و لوح می‌تواند به وسیله‌ی آزمایش ضبط داده‌های مدوله‌شده‌ی  $16 \square 8$  با توان‌های ضبط متفاوت و با اندازه‌گیری عدم تقارن به دست آمده در سیگنال HF، تعیین شود. اما استفاده‌ی مستقیم از تعریف عدم تقارن، برای مدارات الکترونیکی دستگاه‌ها بسیار پیچیده است، بنابراین، پارامتر (متغیر) دیگری به جای عدم تقارن تعریف می‌شود. این پارامتر  $\beta$  بر اساس استفاده از سیگنال HF جفت‌شده با AC قبل از متعادل‌سازی، می‌باشد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\beta = (A_1 + A_2) / (A_1 - A_2)$$


که در آن،  $(A_1 + A_2)$ : اختلاف بین سطوح قله (تا دره)  $A_1$  و  $A_2$  در سیگنال HF می‌باشد.  
 $(A_2 - A_1)$ : مقدار قله تا دره‌ی سیگنال HF می‌باشد.

به شکل‌های ح ۱ تا ح ۳ مراجعه شود.

عدم تقارن صفر در سیگنال اندازه‌گیری شده‌ی HF، نتیجه‌ی  $\beta = 0$  را در بر دارد.


به ترتیب  $\beta$  باید با PUH برای ضبط، همان‌گونه که در بند ۹-۱-۲ تعیین شده است، اندازه‌گیری شود و عدم تقارن باید با PUH برای خواندن، همان‌گونه که در بند ۹-۱-۱ تعیین شده است، اندازه‌گیری شوند. این بدان معناست که برای هر طراحی، باید تبدیلی از شرایط خواندن دستگاه ضبط به شرایط فقط خواندن، انجام شود.

سیگنال HF




شکل ح ۱ -  $\beta > 0$  (توان پایین)

سیگنال HF



شکل ح ۲ -  $\beta = 0$

سیگنال HF



شکل ح ۳ -  $\beta < 0$  (توان بالا)

## پیوست د

### (الزامی)

#### اندازه‌گیری دامنه‌ی شیار سینوسی شکل

دامنه‌ی شیار سینوسی شکل با واحد نانومتر باید از سیگنال سینوسی متعادل شده (NWO)، همان‌گونه که در زیر نشان داده شده است، به دست آید.

#### د-۱ سیگنال شیار سینوسی شکل (WOb)

سیگنال شیار سینوسی شکل باید با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه شود.

$$WOb / 2 = ( RPS / 2 ) \sin (2\pi a / T_p)$$

بنابراین

$$WOb = RPS \sin (2\pi a / T_p)$$

(۱)

که در آن (به شکل د ۱ مراجعه شود)

WOb : مقدار قله تا دره‌ی سیگنال ، هنگامی که شیارهای سینوسی شکل مجاور یکدیگر ، هم‌فاز هستند (کم‌ترین مقدار)

RPS : مقدار قله تا دره‌ی سیگنال شعاعی پوش - پول

a : دامنه‌ی سیگنال شیار سینوسی شکل با واحد نانومتر

T<sub>p</sub> : گام مسیر با واحد نانومتر

بنابراین

$$NWO = WOb / RPS = \sin (2\pi a / T_p)$$

(۲)


بر اساس این متعادل‌سازی و وابستگی به هندسه‌ی شیار ، شکل نقطه و انحراف‌های نوری حذف شده‌اند.

#### د-۲ دامنه‌ی نوسان


با توجه به تعریف رابطه‌ی (۲) در بالا، رابطه‌ی بین NWO و دامنه‌ی سیگنال شیار سینوسی شکل، برای گام مسیری به اندازه‌ی ۰/۷۴ میکرومتر ، به صورت زیر می‌باشد :

حد پایین : ۰/۰۶ که برابر است با ۷ نانومتر

حدبالا : ۰/۱۲ که برابر است با ۱۴ نانومتر



سیگنال خطای شعاعی



شمار سینوسی شکل

شکل د ۱ - سیگنال شمار سینوسی شکل

## پیوست ذ

### (الزامی)

#### روش‌های اندازه‌گیری برای سیگنال‌های عملیاتی برای یک لوح خام

- روش متمرکز سازی : روش آستیگماتیک
- روش مسیریابی : روش پوش - پول
- روش آشکارسازی حفره‌های زمینه روش پوش - پول
- روش شناسایی سیگنال شیار سینوسی شکل روش پوش - پول
- 

#### ذ-۱ شرایط تقویت‌کننده‌ی جمع‌کننده در مدار اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری :

سیگنال خطای مسیریابی پوش - پول شعاعی، دامنه‌ی حفره‌های زمینه، سطح خروجی تقویت‌کننده‌ی جمع‌کننده، باید هنگامی که دیود لیزری روی PUH روشن بوده و هیچ لوحی روی لوح چرخان قرار نگرفته است، صفر باشد.

#### ذ-۲ شرایط تقویت‌کننده‌ی تفاضلی در مدار اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری :

سیگنال خطای مسیریابی پوش - پول شعاعی، دامنه‌ی حفره‌های زمینه، سیگنال نوسانی، بهره‌ی خروجی هر یک از تقویت‌کننده‌ی اولیه آشکارساز تصویر و تعادل تفاضلی، باید برای برابری هر دامنه‌ی سیگنال AC، تنظیم شود.

#### ذ-۳ بهره‌ی خروجی تقویت‌کننده‌های جمع‌کننده و تفاضلی


برای اندازه‌گیری :

سیگنال خطای مسیریابی پوش - پول شعاعی، دامنه‌ی حفره‌های زمینه، بهره‌ی خروجی تقویت‌کننده‌های تفاضلی و جمع‌کننده باید کاملاً مساوی باشند.

پیوست ر  
(الزامی)  
رمز NBCA

ر-۱ موقعیت NBCA و منطقه‌ی مرزی داخلی

NBCA باید بین ۲۲/۷۱ با رواداری  $\pm 0/06$  میلی‌متر و ۲۳/۵۱ با رواداری  $\pm 0/06$  میلی‌متر از مرکز سوراخ وسط لوح قرارگیرد (به شکل ر ۱ مراجعه شود). هنگامی که رمز NBCA اعمال می‌گردد، ضبط در منطقه‌ی مرزی داخلی، باید از قطاع شماره‌ی (02DA80) اجرا شود.



شکل ر ۱ - طرح کلی NBCA

ر-۲ شکل و نوع داده‌گذاری

NBCA باید با تعدادی هاشور (stripes) با قابلیت انعکاس کم که در جهت پیرامونی چیده شده‌اند، داده‌گذاری شود.  
هر یک از هاشورها باید کاملاً روی سرتاسر NBCA در جهت شعاعی امتداد یابند.

ر-۳ روش مدولاسیون

بیت‌های داده، که در رمز NBCA داده‌گذاری شده‌اند، به وسیله‌ی روش رمزگذاری فاز، در کانال بیت‌های رمز NBCA، رمزگذاری می‌شوند. در روش رمزگذاری فاز، یک بیت داده‌ی (0) باید در کانال بیت‌های رمز NBCA به (01) و بیت داده‌ی (1) در کانال بیت‌های رمز NBCA به (10) تغییر نماید. قطار کانال بیت رمز NBCA باید با روش مدولاسیون RZ، مدوله شود. هاشورهای کم انعکاس، پس از فرآیند مدولاسیون RZ، باید مطابق با پالس‌ها، شکل یابند. هاشورهای کم انعکاس، نباید از نصف دوره‌ی تناوب کانال بیت رمز NBCA، بیشتر شوند.

روش رمزگذاری فاز که در بالا مشخص شده است، باید روی داده‌های اطلاعات اعمال شوند، ۴ بایت کنترل رمز شناسایی خطا ( $EDC_{NBCA}$ ) و ۱۶ بایت رمز تصحیح خطا ( $ECC_{NBCA}$ ) در منطقه‌ی داده‌ی NBCA.

در سایر دامنه‌های ساختار داده‌ی NBCA، یک بیت داده‌ی (0) باید در کانال بیت‌های رمز NBCA به (10) و بیت داده‌ی (1) در کانال بیت‌های رمز NBCA به (01) تغییر نماید (به بند ر ۴ و شکل ر ۲ مراجعه شود).

#### ر-۴ ساختار رمز NBCA

داده در رمز NBCA، شامل یک دامنه‌ی اولیه NBCA، یک دامنه‌ی داده‌ی NBCA و یک دامنه‌ی پایانی NBCA می‌شود. همان‌گونه که در شکل ر ۲ نشان داده شده است، همه‌ی این دامنه‌ها، باید بدون هیچ فاصله‌ای به طور متناوب داده‌گذاری شوند.

#### ر-۴-۱ دامنه اولیه NBCA

این دامنه باید شامل ۴ بیت (00) باشد که در جلوی آن، یک بیت هم‌زمان‌سازی NBCA ( $SB_{NBCA}$ )، قرار می‌گیرد.

#### ر-۴-۲ دامنه‌ی داده‌ی NBCA


در دامنه‌ی داده‌ی NBCA، باید به ترتیب  $۱۶n-۴$  بیت داده‌ی اطلاعات ( $I_0, I_1, \dots, I_{16n-5}$ )، ۴ بیت کنترل رمز شناسایی خطا ( $D_0, D_1, D_2, D_3$ ) و ۱۶ بیت رمز تصحیح خطا ( $C_{00} \dots C_{03}, C_{10} \dots C_{13}, \dots, C_{30} \dots C_{33}$ ) داده‌گذاری شوند. در اینجا،  $n$  یک عدد مثبت کوچک‌تر از ۱۲ است.

در سرتاسر این دامنه، یک هم‌زمان‌ساز مجدد NBCA ( $RS_{NBCA}$ ) باید قبل از هر ۴ بیت، جاگذاری شود.

#### ر-۴-۳ دامنه‌ی پایانی NBCA

دامنه‌ی پایانی NBCA، باید از ۴ بیت (55)، که در قبل و بعد از آن، یک هم‌زمان‌ساز مجدد NBCA ( $RS_{NBCA}$ ) قرار می‌گیرد، تشکیل شود.





شکل ۲ - ساختار داده‌ی NBCA

### ۵- رمز شناسایی خطای NBCA ( $EDC_{NBCA}$ )

۴ بایت کنترل رمز شناسایی خطا ( $D_3, D_2, D_1, D_0$ ) ( $EDC_{NBCA}$ ) باید به داده‌های اطلاعات ( $l_0, l_1, \dots, l_{16n-5}$ ) پیوست شود. چند جمله‌ای‌های  $EDC_{NBCA}(x)$  و  $l_{NBCA}(x)$  به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$EDC_{NBCA}(x) = \sum_{i=0}^{31} b_i x^i$$

$$I_{NBCA}(x) = \sum_{i=32}^{128n-1} b_i x^i$$

که در آن،  $i$  شماره‌ی بیتی است که با  $(0)$  شروع می‌شود و از  $LSB$  مربوط به آخرین بایت  $EDC_{NBCA}$ ، به سمت  $MSB$  مربوط به اولین بایت داده‌ی اطلاعات افزایش می‌یابد و  $b_i$  بیانگر مقدار  $i$  امین بیت می‌باشد. چندجمله‌ای  $EDC_{NBCA}(x)$  باید به صورت زیر محاسبه شود:

$$EDC_{NBCA}(x) = I_{NBCA}(x) \bmod G(x)$$

$$G(x) = x^{32} + x^{31} + x^4 + 1 \quad \text{که در آن،}$$

### ر-۶ رمز تصحیح خطای $(ECC_{NBCA})$ NBCA

یک رمز تصحیح خطا ( $ECC$ ) از نوع یکان سنجش طول سولومون با ۴ بار خواندن ( $interleaving$  4-way) متناوب، باید برای داده‌ی اطلاعات و رمز شناسایی خطا  $EDC_{NBCA}$  استفاده شود. چندجمله‌ای‌های  $R_{NBCAj}(x)$  و  $I_{NBCAj}(x)$  به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$R_{NBCAj}(x) = \sum_{i=0}^3 C_{j,i} x^{3-i}$$

$$I_{NBCAj}(x) = \sum_{i=0}^{4n-2} I_{(j+4i)} x^{51-i} + D_j x^{52-4n}$$

که در آن،  $I_m$  بیانگر مقدار بایت داده‌ی اطلاعات  $m$  ام و  $D_k$  نشان‌دهنده‌ی مقدار  $k$  امین بایت  $EDC_{NBCA}$  می‌باشد.

چندجمله‌ای  $R_{NBCAj}(x)$  باید به صورت زیر محاسبه شود:

$$R_{NBCAj}(x) = I_{NBCAj}(x) \bmod G_{pNBCA}(x)$$

$$G_{pNBCA}(x) = \prod_{k=0}^3 (x + \alpha^k)$$

که در آن،  $\alpha$  بیانگر ریشه‌ی چندجمله‌ای  $G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$  است.

### ر-۷ بایت هم‌زمان‌سازی $(SB_{NBCA})$ NBCA و هم‌زمان‌سازی مجدد $(RS_{NBCA})$ NBCA

بایت هم‌زمان‌سازی  $(SB_{NBCA})$  NBCA پیش از دامنه اولیه NBCA می‌آید. هم‌زمان‌سازی مجدد NBCA  $(RS_{NBCA})$  باید قبل از هر ۴ بایت اطلاعات، قبل از  $EDC_{NBCA}$ ، قبل از  $ECC_{NBCA}$ ، و قبل و بعد از دامنه پایانی NBCA جاگذاری شود.

بایت همزمان سازی و دوباره همزمان سازی NBCA باید الگوهای داشته باشند، همان گونه که در جدول ر ۱ نشان داده شده است.

جدول ر ۱- الگوی بیت بایت همزمان ساز NBCA و همزمان ساز مجدد NBCA

بایت هم- زمان ساز/ همزمان ساز مجدد	الگوی بیت											
	الگوی ثابت						رمز همزمان ساز					
	C <sub>15</sub>	C <sub>14</sub>	C <sub>13</sub>	(بیت کانالی) C <sub>12</sub> C <sub>11</sub>		C <sub>10</sub>	C <sub>9</sub>	C <sub>8</sub>	بیت کانالی			
									b <sub>3</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>
SB <sub>NBCA</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
RS <sub>NBCA1</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
RS <sub>NBCA2</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
⋮												
RS <sub>NBCA<i>i</i></sub>	0	1	0	0	0	1	1	0			1	
⋮												
RS <sub>NBCA15</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
	ضبط شده در روش مدولاسیون RZ						ضبط شده در مدولاسیون PE-RZ					

### ر-۸ خصوصیات سیگنال NBCA

سیگنال خواندن NBCA توسط سامانه‌ی شاخص‌های نوری و در شرایط اندازه‌گیری مشخص شده در بندهای ۱-۱-۹ و ۲-۱-۹، باید خصوصیات سیگنال NBCA را برآورده نماید. سیگنال خواندن NBCA باید از مجموع شدت جریان‌های ۴ مولفه آشکارساز تصویر چهارگوش، زمانی که پرتو نور مسیرها را قطع می‌کند، به دست آید.

### ر-۸-۱ دامنه‌ی سیگنال NBCA

سطح سیگنال مطابق با یک بازتاب کم و زیاد، باید به ترتیب IBH و IBL باشد و همان گونه که در شکل ر ۳ نشان داده شده است، سطح صفر باید سطح سیگنال تعیین شده از دستگاه اندازه‌گیری (وقتی لوحی در آن قرار داده نشده است)، باشد.


این سیگنال‌ها باید مشخصات زیر را برآورده نمایند.

IBL/IBH : حداکثر ۰/۵۰

### ر-۸-۲ مدت زمان دورهی تناوب NBCA

موقعیت لبه‌ی سیگنال NBCA باید موقعیتی باشد که در آن سیگنال NBCA، سطح میانگین بین IBH و IBL را قطع کند. زمان دورهی تناوب NBCA باید خصوصیات زیر را، هنگامی که سرعت چرخش لوح ۱۴۴۰ دور در دقیقه (rpm) است، داشته باشد. به شکل ر ۳ مراجعه شود.

دورهی تناوب لبه‌ی جلویی (TPI) :  $n/89$  میکروثانیه با رواداری  $\pm 2$  میکروثانیه ( $n = 1, 2, 3$  یا ۴)  
طول پالس :  $3$  میکروثانیه با رواداری  $\pm 1/50$  میکروثانیه



شکل ر ۳ - سیگنال خواندن از NBCA

### ر-۸-۳ مقدار ارتعاش ناخواسته‌ی NBCA

مقدار ارتعاش ناخواسته باید به عنوان انحراف استاندارد و متعادل‌شده‌ی دورهی تناوب لبه‌ی جلویی (TPI) تعریف شود و باید مشخصات زیر را برآورده نماید.

مقدار ارتعاش ناخواسته  $> 0.8\%$

روش اندازه‌گیری :

الف - شرایط سیگنال : سیگنال خام NBCA قبل از فیلتر شدن

ب - سرعت چرخش : ۱۴۴۰ دور در دقیقه (rpm) (۲۴ هرتز)

پ - موقعیت اندازه‌گیری :  $23/1 = 2$  میلی‌متر (اطراف مرکز خطوط NBCA)

ت - سطح برش تحلیل‌گر فاصله زمانی، باید روی نصف عمق سیگنال پالس NBCA تنظیم شود.

ث - مقدار ارتعاش ناخواسته :  $0.89 \sigma$

که در آن،  $\sigma$  [میکروثانیه] انحراف استاندارد TPI می‌باشد وقتی که  $n = 1$  است.

$89/8$  [میکروثانیه] مقدار استاندارد TPI می‌باشد وقتی که  $n = 1$  است.

## ۹- شکل منطقی داده‌ی اطلاعات

دامنه‌ی داده‌ی NBCA باید  $(4 - 16n)$  بایت داده‌ی اطلاعات  $(l_0, l_1, \dots, l_{16n-5})$  را، به شکلی که در بند ر-۴-۲ تعیین شده است، داشته باشد. این داده‌ی اطلاعات باید روی یک واحد NBCA ضبط شود. طول ضبط NBCA باید مضربی از ۴ بایت باشد. همان‌گونه که در جدول ر ۲ مشخص شده است، هر ضبط NBCA باید از دامنه‌ی شناسه ضبط NBCA، دامنه‌ی شماره‌ی نسخه، دامنه‌ی طول داده و دامنه‌ی داده‌ی ضبط، تشکیل شود.

جدول ر ۲ - شکل ضبط NBCA

موقعیت بایت مرتبط (RBP)	محتوا	تعداد بایت‌ها
۰ تا ۱	شناسه‌ی ضبط NBCA	۲ بایت
۲	شماره‌ی نسخه	۱ بایت
۳	طول داده	۱ بایت
۴ تا $4m + 3$	داده‌ی ضبط	$4m$ بایت

$m$ : یک عدد مثبت

### RBP ۰ تا ۱ - شناسه‌ی ضبط NBCA

این دامنه باید شناسه‌ی ضبط NBCA باشد که برای هر ضبط NBCA، به تنهایی اختصاص داده می‌شود.

### RBP ۲ - شماره‌ی نسخه

این دامنه باید شماره‌ی نسخه‌ای باشد که برای هر ضبط NBCA به‌طور مستقل اختصاص داده می‌شود.

### RBP ۳ - طول داده

این دامنه باید طول داده‌ی ضبط را مشخص کند.

### RBP ۴ تا $4m + 3$ - داده‌ی ضبط

بایت‌های این دامنه باید مضربی از ۴ باشد و باید فقط داده‌های ضبط را شامل شود.

شناسه‌ی ضبط NBCA باید برای همه‌ی مشخصات فیزیکی DVD به‌طور مشترک تعریف شده و به دو طبقه‌ای که در جدول ر ۳ مشخص شده است، تقسیم شود.

جدول ر ۳ - طبقه بندی شناسه‌ی ضبط NBCA

تعریف	شناسه‌ی ضبط NBCA
اختصاص به کاربردهای مجاز	(0000) تا (7FFF)
اختصاص به کاربردهای ویژه	(8000) تا (FFFF)

وقتی دو یا چند ضبط NBCA در دامنه‌ی داده‌ی NBCA ضبط می‌شود، هر ضبط NBCA، باید یک شناسه‌ی ضبط NBCA متفاوت داشته باشد و باید در روند افزایشی شناسه‌ی ضبط NBCA ضبط شود. صفرهای عقبی، ممکن است برای تنظیم (۴-۱۶n) بایت داده‌ی اطلاعات، بیهوده قرار بگیرند. یک مثال از داده‌ی اطلاعات در جدول ر ۴ نشان داده شده است.

جدول ر ۴ - مثالی از داده‌ی اطلاعات

تعداد بایت‌ها	محتوا	موقعیت بایت
۱۲ بایت	ضبط NBCA شماره ۱ (طول داده‌ی ضبط ۸ بایت)	۰ تا ۱۱
۲۰ بایت	ضبط NBCA شماره ۲ (طول داده‌ی ضبط ۱۶ بایت)	۱۲ تا ۳۱
۱۲ بایت	صفرهای عقبی	۳۲ تا ۴۳

پیوست ز  
(الزامی)  
منطقه‌ی مرزی

ز-۱ ساختار منطقه‌ی مرزی (Border Zone)

منطقه‌ی مرزی، یک ناحیه‌ی اتصال است که از عملکرد بیش از حد سامانه‌ی شاخص‌های نوری روی یک ناحیه‌ی خام و در یک دور متوسط و در طول مدت زمان خواندن لوح (توسط لوح چرخانی که فقط لوح را می‌خواند)، جلوگیری می‌کند.

منطقه‌ی مرزی باید شامل مرز خارجی فعلی و مرز داخلی بعدی باشد (به شکل ز ۱ مراجعه شود).

منطقه‌ی مرزی باید دارای ۳ نشان‌گر مرز بعدی برای مشخص کردن ناحیه‌ی مرز بندی شده بعدی باشد.

وقتی یک لوح با یک دور متوسط، توسط لوح چرخانی که فقط لوح را می‌خواند، به عقب برگردانده می‌شود، لوح باید دارای مرز داخلی و / یا مرز خارجی باشد.


مرز خارجی که با منطقه‌ی مرزی خارجی دنبال می‌شود، می‌تواند از ۳۷ بلوک اول ECC تشکیل شود (موقعیت واحد ۰ تا ۳۶، به شکل ز ۶ و جدول ز ۶ مراجعه شود).



شکل ز ۱ - ساختار منطقه‌ی مرزی

منطقه‌ی مرزی برای دوره‌های مختلف و در نواحی متفاوت لوح، باید به‌گونه‌ای که شکل ز ۲ نشان داده شده است، باشد.

(الف) وضعیت باز بدون ناحیهی مرزبندی شده



LLA : ناحیهی اتلاف اتصال

شکل ز ۲ - مثالی از ضبط منطقهی مرزی در منطقهی اطلاعات



## ز-۲ اندازه‌ی منطقه‌ی مرزی

اندازه‌ی یک منطقه‌ی مرزی باید به محل و ترتیب آن وابسته باشد. شماره‌ی قطاع یک مرزی خارجی باید بزرگتر از (03FEFF) باشد. یک مرز خارجی باید از مرز یک بلوک ECC شروع شود. اندازه‌ی یک منطقه‌ی مرزی باید به گونه‌ای که در جدول ز ۱ نشان داده شده باشد.


جدول ز ۱ - اندازه منطقه مرزی

اولین PSN مرز خارجی	(03FF00) تا (0B25FF)	(0B2600) تا (1656FF)	(165700) تا حد بیرونی منطقه‌ی قابل ضبط داده - (اندازه‌ی منطقه مرزی + اندازه‌ی مرز خارجی کوتاه شده)
اندازه‌ی اولین منطقه مرزی	۵۶ مگا بایت ECC بلوک ۱۷۹۲	۷۴ مگا بایت ECC بلوک ۲۳۶۸	۹۲ مگا بایت ECC بلوک ۲۹۴۴
اندازه‌ی منطقه مرزی دیگر	۱۲ مگا بایت ECC بلوک ۳۸۴	۱۵ مگا بایت ECC بلوک ۴۸۰	۱۹ مگا بایت ECC بلوک ۶۰۸

## ز-۳ اطلاعات منطقه‌ی مرزی

### ز-۳-۱ ساختار اطلاعات منطقه‌ی مرزی

ساختار اطلاعات منطقه‌ی مرزی باید به گونه‌ای که در شکل ز ۳ نشان داده شده است، باشد. محتوای هر واحد باید همان گونه که در جدول ز ۲ مشخص شده است، باشد. هر واحد باید شامل ۱ بلوک ECC باشد.



شکل ز ۳ - ساختار اطلاعات منطقه‌ی مرزی

نشانی اولین نشان‌گذار مرزی بعدی، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نشانی اولین نشان‌گذار مرز بعدی = (( شماره‌ی قطاع شروع مرز داخلی بعدی) + (شماره‌ی قطاع شروع مرز خارجی فعلی)) / ۲

شماره‌ی قطاع شروع مرز داخلی بعدی و شماره‌ی قطاع شروع مرز خارجی فعلی، باید در منطقه‌ی مرزی داخلی یا مرز داخلی ضبط شود.

جدول ز ۲ - محتوای اطلاعات منطقه‌ی مرزی

موقعیت واحد (UP)	محتوا
۰ تا ۴	RMD فعلی
۵ تا ۳۶	ذخیره
۳۸، ۳۷	بلوک توقف
۳۹ تا M-۱	ذخیره
M تا M+۱	نشان‌گذار شماره ۱ مرز بعدی
M+۲	ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت هم زمان سازی بلوک (SYNC)
M+۳ تا M+۹	ذخیره
M+۱۰ تا M+۱۱	نشان‌گذار شماره ۲ مرز بعدی
M+۱۲	ناحیه‌ی شماره ۲ حفاظت هم زمان سازی بلوک (SYNC)
M+۱۳ تا M+۱۹	ذخیره
M+۲۰ تا M+۲۱	نشان‌گذار شماره ۳ مرز بعدی
M+۲۲	ناحیه‌ی شماره ۳ حفاظت هم زمان سازی بلوک (SYNC)
M+۲۳ تا N-۱	ذخیره
N	ناحیه‌ی اتلاف اتصال
N+۱ تا N+۵	بلوک‌های اطلاعات شکل فیزیکی به‌روز شده
N+۶	ناحیه‌ی حفاظت هم زمان سازی بلوک (SYNC)

موقعیت واحد، از شروع منطقه‌ی مرزی، با موقعیت مرتبط، انطباق دارد. M و N به موقعیت و ترتیب هر منطقه‌ی مرزی بستگی دارد.

(موقعیت واحد (UP) ۰ تا ۴) - RMD فعلی

در این ناحیه، باید از شروع مرز خارجی، ۵ نسخه از آخرین RMD کپی شود. بیت نوع داده‌ی قطاع‌ها در ۵ نسخه RMD فعلی، باید صفر تنظیم شود.

(UP ۵ تا ۳۶)

ذخیره شده است.

(UP ۳۷ و ۳۸) بلوک توقف

نوع ناحیه‌ی بلوک توقف باید خواص مرز خارجی را داشته باشد و داده‌ی اصلی این بلوک باید (00) باشند.

(UP ۲۹ تا ۱ - M)

ذخیره شده است.

(UP M تا ۱ + M) نشان گذار شماره ۱ مرز بعدی

نشان گذار مرز بعدی باید در مرز خارجی منطقه‌ی مرزی قرار داده شود، تا نشان دهد که آیا ناحیه‌ی مرز بندی شده بعدی، تا این منطقه‌ی مرزی دنبال می‌شود یا نه.


اگر هیچ ناحیه‌ی مرز بندی شده بعدی وجود نداشته باشد، نشان گذار مرز بعدی نباید ضبط شود.

اگر ناحیه‌ی مرز بندی شده بعدی وجود داشته باشد، نشان گذار مرز بعدی باید با (00) و یا با داده‌ای که مشابه داده‌ی ضبط شده در بلوک اطلاعات شکل فیزیکی به‌روز شده در همان منطقه‌ی مرزی است، ضبط شود. به جدول ز ۳ مراجعه شود.

ساختار نشان گذار مرز بعدی، باید به‌گونه‌ای که در شکل ز ۴ نشان داده شده است، باشد.

وقتی بلوک اطلاعات شکل فیزیکی به‌روز شده، روی نشان گذار مرز بعدی ضبط می‌شود، باید دو بار هم توسط الگوی اتصال بدون اتلاف روی هر نشان گذار رمز بعدی ضبط شود (شماره‌ی ۱ تا شماره‌ی ۳). به بند ۲۳-۳ مراجعه شود.

پس از به پایان رسانی یک لوح، محتوای هر نشان گذار مرز بعدی باید با توجه به خواص منطقه‌ی مرزی خارجی (۰۰) باشد.



شکل ز ۴ - ساختار نشان گذار مرز بعدی

(UP M + ۲) ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت هم زمان سازی بلوک (SYNC)

ناحیه حفاظت هم زمان سازی بلوک SYNC باید جهت خواندن داده در بلوک‌های ECC بعدی بکارگرفته شود. بعد از ضبط نشان گذار مرز بعدی، این بلوک باید ناحیه‌ی اتلاف اتصال باشد. به بند ۲۳ مراجعه شود.

**(M + ۳ UP تا M + ۹)**

ذخیره شده است.

**(M + ۱۰ UP تا M + ۱۱)** نشان‌گذار شماره ۲ مرز بعدی

این دامنه باید در (M + ۱ تا M UP) نشان‌گذار شماره ۱ مرز بعدی مشخص شود.

**(M + ۱۲ UP)** ناحیه‌ی شماره ۲ حفاظت بلوک SYNC

این دامنه باید در (M + ۲ UP) ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC مشخص شود.

**(M + ۱۳ UP تا M + ۱۹)**

ذخیره شده است.

**(M + ۲۰ UP تا M + ۲۱)** نشان‌گذار شماره ۳ مرز بعدی

این دامنه باید در (M + ۱ تا M UP) نشان‌گذار شماره ۱ مرز بعدی مشخص شود.

**(M + ۲۲ UP)** ناحیه‌ی شماره ۳ حفاظت بلوک SYNC

این دامنه باید در (M + ۲ UP) ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC مشخص شود.

**(N - ۱ تا M + ۲۳ UP)**

ذخیره شده است.

**(N UP)** ناحیه‌ی اتلاف اتصال

به بند ۲۳ مراجعه شود.

**(N + ۱ UP تا N + ۵)** بلوک‌های اطلاعات شکل فیزیکی به‌روز شده

این بلوک باید به صورتی که در شکل ز ۵ نشان داده شده است، باشد. همین بلوک باید پنج بار در این دامنه ضبط شود.

این بلوک باید اطلاعات شکل فیزیکی به‌روز شده را، همان‌گونه که در جدول ز ۳ نشان داده شده است، مشخص کند. این اطلاعات به روز شده، شامل جای‌گذاری ناحیه‌ی داده (BP ۴ تا ۱۵)، شماره‌ی قطاع شروع مرز خارجی فعلی (BP ۳۲ تا ۳۵) و شماره‌ی قطاع شروع مرز داخلی بعدی (BP ۳۶ تا ۳۹) می‌باشد.

شماره قطاع مرتبط

۰	اطلاعات شکل فیزیکی به روز شده
۱	اطلاعات ساخت*
۲	همگی (00)
۳	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۰	
۱۵	

\* به بند ۲۵-۱-۳-۱ مراجعه شود

شکل ز ۵ - ساختار بلوک اطلاعات شکل فیزیکی به روز شده

جدول ز ۳ - اطلاعات شکل فیزیکی به روز شده

تعداد بایتها	محتوا	BP
۱	طبقه بندی لوح و شماره‌ی نسخه	۰
۱	اندازه‌ی لوح و حداکثر سرعت انتقال اطلاعات لوح	۱
۱	ساختار لوح	۲
۱	تراکم ضبط	۳
۱۲	جای‌گذاری ناحیه‌ی داده‌ی به‌روز شده	۴ تا ۱۵
۱	توصیف‌گر NBCA	۱۶
۱۵	ذخیره	۱۷ تا ۳۱
۸	شماره‌ی قطاع شروع به روز شده‌ی منطقه‌ی مرزی	۳۲ تا ۳۹
۲۰۰۸	ذخیره	۴۰ تا ۲۰۴۷

**BP (صفر) طبقه بندی لوح و شماره‌ی نسخه**

این دامنه باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

**BP (۱) اندازه‌ی لوح و حداکثر سرعت انتقال اطلاعات لوح**

این دامنه باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

**BP (۲) ساختار لوح**

این دامنه باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

### (۳ BP) تراکم ضبط

این دامنه باید همان گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

### (۴ BP تا ۱۵) جای گذاری ناحیه‌ی داده‌ی به روز شده

این دامنه باید همان گونه که در جدول ز ۴ تعریف شده است، باشد.

#### جدول ز ۴ - جای گذاری ناحیه‌ی داده‌ی به روز شده

محتوا	BP
(00)	۴
شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی داده (030000)	۵ تا ۷
(00)	۸
آخرین نشانی ضبط شده‌ی آخرین منطقه‌ی R در ناحیه‌ی مرز بندی شده	۹ تا ۱۱
(00)	۱۲
(000000)	۱۳ تا ۱۵

### (۱۶ BP) توصیف‌گر NBCA

این دامنه باید همان گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

### (۱۷ BP تا ۳۱)

این دامنه باید همان گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

### (۳۲ BP تا ۳۹) شماره‌ی قطاع شروع به روز شده‌ی منطقه‌ی مرزی

این دامنه باید همان گونه که در جدول ز ۵ تعریف شده است، باشد.

#### جدول ز ۵ - شماره‌ی قطاع شروع به روز شده‌ی منطقه‌ی مرزی

محتوا	BP
شماره‌ی قطاع شروع مرز خارجی فعلی	۳۲ تا ۳۵
شماره‌ی قطاع شروع مرز داخلی بعدی	۳۶ تا ۳۹

شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی مرز خارجی فعلی، باید شماره‌ی قطاع شروع مربوط به مرز خارجی ناحیه‌ی مرز بندی شده‌ی فعلی را مشخص کند.

شماره‌ی قطاع شروع ناحیه‌ی مرز داخلی بعدی، باید شماره‌ی قطاع شروع مربوط به مرز داخلی ناحیه‌ی مرز بندی شده‌ی بعدی را مشخص کند. در حالتی که این دامنه (00) باشد، ناحیه‌ی مرز بندی شده‌ی بعدی نباید ضبط شود.

#### **(BP ۴۰ تا ۲۰۴۷) ذخیره**

این دامنه باید همان‌گونه که در بند ۲۵-۱-۳-۲ مشخص شده است، باشد.

#### **(N + ۶ UP) ناحیه‌ی حفاظت بلوک SYNC**

این دامنه باید همان‌گونه که در (M + ۲ UP) ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC مشخص شده است، باشد.


#### **ز-۴ مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده**

مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده که با منطقه‌ی مرزی خارجی دنبال می‌شود، نواحی هستند که در هنگام خواندن یک ناحیه‌ی خام لوح، از عملکرد بیش از حد سامانه‌ی اندازه‌گیری شاخص‌های نوری جلوگیری می‌کند.


ساختار مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده، در جدول ز ۶ تعریف شده است.

ناحیه‌ی مرز بندی شده، باید بین منطقه‌ی مرزی اضافی یا مرز داخلی و مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده واقع شود. در انتهای منطقه‌ی داده، منطقه‌ی مرزی خارجی باید بعد از مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده روی لوح و به جای منطقه‌ی مرزی، زمانی که حالت ضبط نامتوالی لوح به پایان رسیده است، واقع شود. مثال ساختارها بعد از به‌پایان‌رسانی در حالت ضبط نامتوالی در شکل ز ۶ نشان داده شده است.

(الف) ناحیه‌ی مرز بندی شده تکی با داده‌ی ضبط‌شده‌ی کامل



(ب) نواحی مرز بندی شده‌ی چندگانه با داده‌های ضبط‌شده‌ی کامل



LLA : ناحیه‌ی اتلاف اتصال

TBO : حاشیه‌ی خارجی کوتاه شده

شکل ز ۶ - مثال‌هایی از ساختار منطقه‌ی اطلاعات بعد از به‌پایان‌رسانی

ز-۴-۱ کوچکترین اندازه‌ی مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده که با منطقه‌ی مرزی خارجی دنبال می‌شود اندازه‌ی مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده و منطقه‌ی مرزی خارجی باید به‌گونه‌ای که جدول ز ۶ نشان داده شده است، باشد.

جدول ز ۶ - کوچکترین اندازه‌ی مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده و منطقه‌ی مرزی خارجی

شماره‌ی اولین قطاع فیزیکی یک مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده	(0B2600) تا (1656FF)	(03FF00) تا (0B25FF)	(۱۶۵۷۰۰) تا حد بیرونی منطقه‌ی قابل ضبط داده - (اندازه‌ی مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده و منطقه‌ی مرزی خارجی)
اندازه‌ی مرز خارجی یا مرز خارجی کوتاه شده و منطقه‌ی مرزی خارجی	۱۷۹۲ بلوک ECC	۲۳۶۸ بلوک ECC	۹۲ مگا بایت ۲۹۴۴ بلوک ECC



ز-۴-۲ ساختار مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده

محتوای هر واحد باید به صورتی که در جدول ز ۷ نشان داده شده است، باشد.

هر واحد باید ۱ بلوک ECC را شامل شود.

جدول ز ۷ - پیکربندی مرز خارجی و مرز خارجی کوتاه شده که با منطقه‌ی مرزی خارجی دنبال می‌شود

محتوا		موقعیت واحد
مرز خارجی کوتاه شده	مرز خارجی	
RMD فعلی	RMD فعلی	صفر تا ۴
تنظیم روی (00)	تنظیم روی (00)	۵ تا ۳۶
منطقه‌ی مرزی خارجی	بلوک توقف	۳۷ و ۳۸
	ذخیره	M - ۱ تا ۳۹
	نشان‌گذار شماره ۱ مرز بعدی (همگی (00))	M تا M + ۱
	ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC	M + ۲
	ذخیره	M + ۳ تا M + ۹
	نشان‌گذار شماره ۲ مرز بعدی (همگی (00))	M + ۱۰ تا M + ۱۱
	ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC	M + ۱۲
	ذخیره	M + ۱۳ تا M + ۱۹
	نشان‌گذار شماره ۳ مرز بعدی (همگی (00))	M + ۲۰ تا M + ۲۱
	ناحیه‌ی شماره ۱ حفاظت بلوک SYNC	M + ۲۲
	ذخیره	M + ۲۳ تا N - ۱
	ناحیه‌ی اتلاف اتصال	N
	(منطقه‌ی مرزی خارجی)	N + ۱ تا

موقعیت واحد با موقعیت مرتبط، از شروع منطقه‌ی مرزی مطابقت دارد.

M و N به موقعیت و ترتیب هر منطقه‌ی مرزی بستگی دارد.

محتوای هر موقعیت واحد، مشابه آنچه که در جدول ز ۲ آمده است، می‌باشد.

## پیوست ژ (الزامی)

### تغییرات در روش داده‌گذاری


علاوه بر روش اصلی داده‌گذاری، که در بند ۱۴-۳ مشخص شده، تغییراتی به شرح زیر در روش داده‌گذاری توصیه می‌شود. به شکل ژ ۱ مراجعه شود.

هر پالس داده‌گذاری با طول  $4T$  تا  $11T$  و  $14T$  از دو قسمت تشکیل شده است، بلندترین پالس و یک قطار پالس با زمان  $T$  که همان طول زمان تناوب است.

پالس داده‌گذاری با طول  $3T$ ، فقط از بلندترین پالس استفاده می‌کند.

بلندترین پالس باید بعد از لبه جلویی داده‌های ضبط شروع شده و همیشه  $3T$  بعد از همین لبه‌ی جلویی تمام شود (با زمان تناوب  $T$ ). همان‌گونه که با رمز روش داده‌گذاری مشخص شده است، پهنای بلندترین پالس ( $T_{top}$ ) باید بر اساس طول داده‌های ضبط ( $T_{wd}$ ) انتخاب شود، به بند ۲۷-۳-۶-۳ مراجعه شود.

لبه‌های جلویی و عقبی بلندترین پالس می‌تواند به‌طور مستقل در طول محور زمان حرکت کند. تغییر مکان لبه‌ی جلویی ( $T_{ld}$ ) و لبه‌ی عقبی ( $T_{tr}$ )، باید براساس طول فضای خالی قبلی ( $T_{sp}$ ) و طول داده‌ی ضبط ( $T_{wd}$ ) انتخاب شود. پارامترهای جزئی در رمز روش داده‌گذاری آورده شده‌اند، به بند ۲۷-۳-۶-۳ مراجعه شود.



شکل ژ ۱ - تغییرات در روش داده‌گذاری


## پیوست س

### (الزامی)

### روش اندازه‌گیری سیگنال حفره‌های زمينه


نمودار روش اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری سیگنال حفره‌های زمينه در شکل ۱ نشان داده شده است. یک مثال از آشکارساز حفره‌های زمينه، در شکل ۲ نشان داده شده است.

تقویت کننده



شکل ۱ - نمودار اندازه‌گیری سیگنال حفره‌ی زمينه

مقایسه‌گر



شکل ۲ - مثالی از آشکارساز حفره‌ی زمينه

محدودکننده‌ی بالای سطح، برای این که مقدار نوفه، از دامنه‌ی سیگنال شیار سینوسی شکل بیشتر نشود، تهیه شده است.

$V_1$  و  $V_2$  برای هر یک از تجهیزات، ولتاژهای مناسبی هستند.

فیلتر میان‌گذر = ترتیب چهارم

فرکانس مرکزی =  $140/6$  کیلوهرتز (فرکانس نوسان)

فرکانس قطع =  $42/2 \pm$  کیلوهرتز (۳-دسی‌بل)

پیوست ش  
(الزامی)  
حمل و نقل

ش-۱ کلیات

هنگامی که حمل و نقل در محدوده‌ی وسیعی از تغییرات دما و رطوبت و برای دوره‌های مختلف زمانی و با استفاده از روش‌های متنوع و در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، امکان ایجاد شرایط اجباری برای حمل و نقل و یا بسته‌بندی وجود ندارد.

ش-۲ بسته‌بندی

برای شکل بسته‌بندی، باید بین گیرنده و ارسال‌کننده توافق وجود داشته باشد، یا در صورت عدم وجود چنین توافقی، شکل بسته‌بندی به‌عهده‌ی ارسال‌کننده می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود ارسال‌کننده، با در نظر داشتن خطرات زیر مسئولیت خود را انجام دهد.

ش-۲-۱ دما و رطوبت

عایق‌کاری و بسته‌بندی بهتر است به‌گونه‌ای طراحی شود که در طول مدت تخمین زده شده‌ی برای انتقال، شرایط ذخیره‌سازی به‌طور مناسبی نگه داشته شود.

ش-۲-۲ ارتعاشات و بارهای ضربه‌ای

- الف - از اعمال بارهای مکانیکی که ممکن است منجر به خمیدگی لوح شود، اجتناب نمائید.
- ب - از انداختن لوح پرهیز کنید.
- پ - لوح‌ها بهتر است در یک جعبه‌ی محکم (ساخته شده از مواد ضربه پذیر)، بسته‌بندی شود.
- ت - داخل جعبه‌ی بیرونی بهتر است تمیز بوده و ساختار آن در برابر نفوذ رطوبت و گرد و خاک، مقاوم باشد.