

**INSO**

**20951-1**

**1st. Edition**

**2016**



جمهوری اسلامی ایران

**Islamic Republic of Iran**

سازمان ملی استاندارد ایران

**Iranian National Standardization Organization**



استاندارد ملی ایران

**۲۰۹۵۱-۱**

چاپ اول

**۱۳۹۴**

**سامانه‌های رادیویی ثابت:**

**آزمون انطباق:**

**قسمت ۱: تجهیزات نقطه - به - نقطه - تعاریف،**

**الزامات کلی و روش‌های اجرایی آزمون**

**Fixed Radio Systems;  
Conformance testing;  
Part 1: Point-to-Point equipment -  
Definitions, general requirements and test  
procedures**

**ICS :33.100.01**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## **کمیسیون فنی تدوین استاندارد**

**«سامانه‌های رادیویی ثابت؛ آزمون انطباق؛ قسمت ۱: تجهیزات نقطه-به-نقطه-تعریف، الزامات کلی و روش‌های اجرایی آزمون»**

### **سمت و / یا نمایندگی**

عضو هیات علمی- دانشگاه تهران

### **رئیس:**

راشد محصل، جلیل  
(دکتری مخابرات میدان)

### **دبیر:**

سرپرست آزمایشگاه SAR و EMC - مرکز تحقیقات صنایع  
انفورماتیک

ارقند، ایرج  
(کارشناسی ارشد مخابرات)

### **اعضا:** (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیات علمی- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

آرزومند، مسعود

(کارشناسی ارشد مخابرات)

کارشناس ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی- شرکت آزمایشگاه  
های صنایع انرژی

جمشیدی، سامان  
(کارشناسی الکترونیک)

عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی

خسروی، رامین

(کارشناسی ارشد مخابرات)

کارشناس- شرکت ارتباطات زیرساخت

زنده‌اف، عباس

(کارشناسی مخابرات)

کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

زارعی، وحید

(کارشناسی ارشد مخابرات)

سرپرست گروه تدوین استاندارد- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  
رادیویی

عروجی، سید مهدی

(کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)

مدیر پروژه- مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نجفی، ناصر

(کارشناسی ارشد الکترونیک)

## فهرست مندرجات

صفحة	عنوان
۹	پیشگفتار
ز	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ تعاریف، نمادها و کوتاهنوشتها
۲	۱-۳ تعاریف
۲	۱-۱-۳ اعتبارنامه
۳	۲-۱-۳ هیئت اعتبارات (اعتبارنامه)
۳	۳-۱-۳ سامانه اعتبارات (اعتبارنامه)
۳	۴-۱-۳ آزمایشگاه معتبر
۳	۵-۱-۳ آزمون تأیید
۳	۶-۱-۳ الزامات متمم (مکمل)
۴	۷-۱-۳ آزمون انطباق
۴	۸-۱-۳ الزامات اساسی
۴	۹-۱-۳ انطباق کامل
۴	۱۰-۱-۳ الزامات اجباری
۴	۱۱-۱-۳ الزامات اختیاری
۵	۱۲-۱-۳ تأمین کننده
۵	۱۳-۱-۳ اظهاریه تأمین کننده (SD)
۵	۱۴-۱-۳ مرجع تأیید نوع (نمونه)
۵	۱۵-۱-۳ آزمون تأیید نوع (نمونه)
۶	۱۶-۱-۳ آزمون نوع (نمونه)
۶	۲-۳ نمادها
۶	۳-۳ کوتاهنوشتها
۷	۴ الزامات مرتبط با آزمون انطباق تجهیز DRRS
۱۸	۲-۴ طبقه‌بندی الزامات
۱۸	۱-۲-۴ طبقه‌بندی DRRS
۲۰	۴ مشخصه‌های محیطی IUT برای آزمون انطباق
۲۰	۱-۴-۴ آزمون در شرایط مرجع
۲۰	۲-۴-۴ آزمون در شرایط نهایی

صفحه	عنوان
۲۱	۵-۴ گزارش آزمون DRRS
۲۱	۵ روش‌های اجرایی آزمون برای الزامات مشخصه‌های DRRS
۲۲	۱-۵ مشخصه‌های کلی
۲۲	۱-۱-۵ پیکربندی تجهیزات
۲۲	۲-۵ مشخصه‌های فرستنده
۲۲	۱-۲-۵ بیشینه توان خروجی
۲۳	۲-۲-۵ کمینه توان خروجی
۲۳	۳-۲-۵ واپايش خودکار توان ارسال (ATPC)
۲۵	۴-۲-۵ واپايش توان فرستنده از راه دور (RTPC)
۲۵	۵-۲-۵ درستی بسامد
۲۶	۶-۲-۵ پوشش طیفی RF
۲۷	۷-۲-۵ واپايش بسامد از راه دور
۲۷	۸-۲-۵ خطوط طیفی در نسبت نمادی
۲۷	۹-۲-۵ گسیلهای زائد (بیرونی)
۲۹	۳-۵ مشخصه‌های گیرنده
۲۹	۱-۳-۵ گستره سطح ورودی
۳۰	۲-۳-۵ گسیلهای زائد
۳۱	۳-۳-۵ عملکرد سامانه بدون گوناگونی (چندگانگی)
۴۰	۴-۳-۵ مشخصه‌های سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)
۴۲	پیوست الف (الزامی): اظهاریه تأمین‌کننده
۵۷	پیوست ب (الزامی): گزارش آزمون
۷۶	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) حساسیت پذیری اعوجاج برای گیرنده‌های گوناگون (چندگانه)
۷۸	کتابنامه

## پیش‌گفتار

استاندارد «سامانه‌های رادیویی ثابت؛ آزمون انطباق؛ قسمت ۱: تجهیزات نقطه-به-نقطه-تعاریف، الزامات کلی و روش اجرایی‌های آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یکصد و هشتاد و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۹۴/۱۱/۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ETSI EN 301 126-1: V1.1.2, 1999: Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 1: Point-to-Point equipment -Definitions, general requirements and test procedures

## مقدمه

با توجه به اینکه مقررات و ضوابط استفاده از باند فرکانسی در هر کشور بر اساس جدول ملی فرکانسی تعیین می‌شود که توسط رگولاتوری همان کشور تهیه شده است در مورد مقررات طیف رادیویی و باندهای فرکانسی این مجموعه استانداردها، نیز باید به مقررات و ضوابط استفاده از طیف رادیویی، مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی [www.cra.ir](http://www.cra.ir) به عنوان مرجع مرتبط مراجعه کرد که بر تمامی مقررات و ضوابط طیف رادیویی اشاره شده در این استاندارد اولویت دارد.

## سامانه‌های رادیویی ثابت؛ آزمون انطباق؛ قسمت ۱: تجهیزات نقطه-به-نقطه-تعاریف، الزامات کلی و روش اجرای‌های آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین جزئیات روش اجرایی‌های استاندارد شده برای آزمون انطباق تجهیزات در سامانه‌های رله رادیویی رقمی (دیجیتال)<sup>۱</sup> نقطه به نقطه (DRRS) است.

روش اجرایی روش اجرایی‌های استاندارد شده به منظور تحقق [1] 10 ERC/DEC/(97) رسمیت شناختن دو جانبه نتایج آزمون‌های انطباق تجهیزات در محدوده CEPT الزامی است که در هر یک از کشورهای عضو CEPT انجام می‌شود.

این استاندارد بازتاب قواعد (اصول) و تعاریف بیان شده در چارچوب واژه‌پردازی‌های عام استانداردها در زمینه مشخصه‌های DRRS استاندارد [2] TR 101 036-1 است که قالب کلی محتوای فنی و ویرایشی را برای تمام استانداردهای تجهیزات به طور مجزا و مرتبط با سامانه‌های رله رادیویی نقطه به نقطه ثابت دیجیتال تعریف می‌کند. این استاندارد روش اجرایی روش اجرایی‌ها و اهداف هماهنگ شده آزمونی را برای پارامترهای شرح داده شده در استاندارد [2] TR 101 036-1 توصیف می‌کند. بنابراین، این استاندارد برای کاربرد همراه با استانداردهای مجزای تجهیزات در نظر گرفته شده است و صرفنظر از نهاد معتبر اجرای آزمون، همانندی نتایج آزمون را امکان‌پذیر خواهد کرد.

آزمون‌های انطباق توصیف شده در این استاندارد، آزمون‌های مرتبط با پارامترهای خاص رادیویی هستند که مستقیماً به وسیله استانداردهای رله رادیویی وابسته مورد نیاز هستند. آزمون‌های انطباق با استانداردهای انقیاد دیگر (به عنوان مثال، واسطه‌های ورودی/خروجی سامانه و فرآیند باند پایه وابسته) جزء هدف و دامنه کاربرد این استاندارد نمی‌باشد.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین‌ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام آور است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1** ERC/DEC/(97)10: "ERC Decision on the mutual recognition of conformity assessment procedures including marking of radio equipment and radio terminal equipment".
- 2-2** TR 101 036-1: "Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRSS); Generic wordings for standards on DRRS characteristics; Part 1: General aspects and point-to- point equipment parameters".
- 2-3** ETS 300 019 Parts 1 and 2: "Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1: Classification of environmental conditions; Introduction; Part 2: Specification of environmental tests; Introduction".
- 2-4** ETS 300 132 Part 1 and Part 2: "Equipment Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources; Part 2: Operated by direct current (dc)".
- 2-5** ETS 300 385: "Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for digital fixed links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above".
- 2-6** IEC 60835: "Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems".
- 2-7** ITU-R Recommendation F. 746-3: "Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems".
- 2-8** ITU-R Recommendation F.1191-1: "Bandwidths and unwanted emissions of digital radio-relay systems".
- 2-9** EN 45001: "General criteria for the operation of testing laboratories".
- 2-10** EN 45002: "General criteria for the assessment of testing laboratories".
- 2-11** ISO/IEC Guide 25: "General requirements for the competence of calibration and testing laboratories".
- 2-12** ISO/IEC Guide 28: "General rules for a model third party certification system for products".
- 2-13** EN 300 339: "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment".

### اصطلاحات، تعاریف، نمادها و کوتهنوشت‌ها ۳

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۱-۳

اعتبار نامه

### **Accreditation**

به رسمیت شناختن آزمایشگاه آزمون توسط مرجع (اعتباردهی) در انجام کامل آزمایش‌ها یا انواع خاصی از آزمون است.

۲-۱-۳

## مرجع اعتباردهی

### **accreditation**

نهادی است که مدیریت و اجرای سامانه اعتباردهی آزمایشگاه و اعطای اعتبار نامه را برعهده دارد.

۳-۱-۳

## سامانه اعتباردهی

### **accreditation**

سامانه‌ای است دارای قواعد مدیریتی و روش اجرایی خود برای انجام اعتباردهی آزمایشگاه

۴-۱-۳

## آزمایشگاه اعتباردهی شده

### **accredited laboratory**

آزمایشگاه آزمون است که اعتبارنامه آن مطابق راهنمای [11] 25 و [12] ISO/IEC 28 یا استانداردهای EN 45001 [9] و EN 45002 [10] صادر شده است.

۵-۱-۳

## آزمون تأیید

### **approval testing**

تأییدیه اجرای تحت آزمون (IUT)<sup>1</sup> توسط مرجع مناسب برای اهداف مقرراتی (رگولاتوری) است. در این زمینه تأییدیه به این معنی است که ITU الزامات اساسی استانداردی را برآورده می‌کند که آزمون مطابق با آنها انجام شده است.

۶-۱-۳

## (الزامات متمم (مکمل)

### **complementary requirements**

تمامی الزاماتی را شامل می‌شود که قسمتی از الزامات اساسی محسوب نمی‌شوند.

---

1-Implementation Under Test

۷-۱-۳

## آزمون انطباق

### **conformance testing**

فرآیند آزمون نوع (نمونه) جهت راستی آزمایی میزان انطباق ITU با استاندارد است.

۸-۱-۳

## الزامات اساسی

### **essential requirements**

مجموعه پارامترها و کارکردهای پایه است که برای برآوردن هر نوع الزام مقرراتی (رگولاتوری) مقرر شده برای هماهنگی بسامد رادیویی و سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)<sup>۱</sup> ضروری است.

۹-۱-۳

## انطباق کامل

### **full conformance**

بیان کننده وضعیت ITU در کوتاهنوشت آمده است زمانی که تمام الزامات فرآیند آزمون انطباق را با موفقیت پشت سر گذاشته و در نتیجه تمامی الزامات اجباری استاندارد را برآورده کرده است.

۱۰-۱-۳

## الزامات اجباری

### **mandatory requirements**

الزامی است که ITU باید آن را برآورده کند. برای دستیابی به انطباق کامل، تمام الزامات استاندارد اجباری هستند.

۱۱-۱-۳

## الزامات اختیاری

### **optional requirements**

با دو معنای متفاوت در یک استاندارد به کار می‌رود:

---

1 -ElectroMagnetic Compatibility

۱- اختیاری به این معنی که خود پارامتر یا کارکرد اجباری است اما بیش از یک مقدار ممکن یا پیکر بندی برای انتخاب وجود دارد (به عنوان مثال، رده توان خروجی، واسط باند پایه و غیره). یکبار که یک گزینه انتخاب شود به گزینه اجباری تبدیل می شود؛

۲- اختیاری به این معنی که ویژگی اجباری نیست (به عنوان مثال واپاپیش توان فرستنده خودکار<sup>۱</sup>، مجراهای خدمت و غیره). با این وجود، یک بار که چنین گزینه‌ای اجرا شود به گزینه اجباری تبدیل می شود تا با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد.

۱۲-۱-۳

تأمین کننده

#### **supplier**

سازمانی که متقاضی تأییدیه است.

۱۳-۱-۳

اظهار نامه <sup>۲</sup> تأمین کننده (SD)

#### **Supplier's Declaration (SD)**

اظهارنامه، رویه‌ای است که به موجب آن تأمین کننده کتبه تضمین می‌کند که یک پارامتر یا کارکرد با این استاندارد مطابقت دارد.

۱۴-۱-۳

مرجع تأیید (نمونه)

#### **type approval authority**

مرجع رגולاتوری/مجوز دهنده ملی است.

۱۵-۱-۳

آزمون تأیید (نمونه)

#### **type approval testing**

فرآیند آزمون (نمونه) برای صدور تأییدیه است. آزمون (نمونه) باید برای دریافت تأییدیه به طور موفقیت آمیزی انجام شود.

---

1- Automatic Transmit Power Control  
2 - Declaration

### آزمون (نمونه)

#### type testing

آزمون (نمونه)، نمونه معرف تجهیزات است که تحت آزمون قرار می‌گیرد. نتیجه آزمون کاربردی فرض شده و نشان‌دهنده نتیجه آزمون یکسان برای تمام تجهیزات ساخته شده است.

### ۲-۳ نمادها

نمادهای زیر برای اهداف این استاندارد به کار می‌روند:

dB	decible	دسیبل
dBm	decible relative to 1 mW	دسیبل مرتبط با 1 mW

### ۳-۳ کوتنهنوشت‌ها

در این استاندارد کوتنهنوشت‌های زیر به کار می‌روند:

ATPC	Automatic Transmit Power Control	واپایش توان ارسالی خودکار
BB	Baseband	باند پایه
BBER	Background BER	BER زمینه
BER	Bit Error Rate	نسبت خطای بیت
BWe	evaluation BandWidth	پهنانی باند ارزیابی
C/I	Carrier to Interface	حامل به واسط
CC	Co-channel	هم پیونده
CR	Complementary Requirement	الزام تکمیلی
CT	Conformance Test	آزمون انطباق
CW	Continuous Wave	موج پیوسته
DRRS	Digital Radio Relay Systems	سامانه‌های رله رادیویی رقمی
EMC	ElectroMagnetic Compatibility	سازگاری الکترومغناطیسی
ER	Essential Requirement	الزام اساسی
Ext.	Extreme conditions	شرایط نهایی
IF	Intermediate Frequency	بسامد میانی
IUT	Implementation Under Test	پیاده‌سازی تحت آزمون
LO	Local Oscillator	نوسان ساز محلی
Max.	Maximum	بیشینه
Min.	Minimum	کمینه

Norm.	Nominal	نامی
OR	Optional requirement	الزام اختياری
Ref	Reference conditions	شرایط مرجع
RF	Radio Frequency	بسامد رادیویی
RFC	Radio Frequency Channel	مجرای بسامد رادیویی
RSL	Received Signal Level	سطح نشانک دریافتی
RTPC	Remote Transmit Power Control	واپاپیش توان ارسال از دور
SD	Supplier Declaration	اظهاریه تأمین کننده
TMN	Telecommunication Management Network	شبکه مدیریت مخابراتی
TR	Test Required	آزمون موردنیاز
Tx	Transmit	ارسال
XPIC	Cross-Polar Interface Canceller	لغوکننده واسط قطبش متقابل

## الزامات مرتبط با آزمون انطباق تجهیز DRRS

۴

**جدول ۱ – طبقه‌بندی «الزامات کلی»**

روش‌های آزمون	مقادیر حدی (محدوده‌ای)	شرایط اقلیمی برای آزمون	شرایط منبع تغذیه	الزام برای آزمون انطباق	وضعیت برای انطباق	تصویف کارکرد یا پارامتر
IEC 60835 [6] یا مراجع دیگر	بند مرجع					ER CR OR SD TR SD+(یادآوری <sup>(۱)</sup> )
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف			X		X
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف	xx MHz		X		X
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف	xx MHz		X		X
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف	xx MHz		X		X
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف	xx MHz		X		X
ITU- RF.746-3 [7]	پیوست الف	xx MHz		X		X
	پیوست الف					

جدول ۱ - ادامه

مکان‌های حفاظت شده از آب و هوا	X(یادآوری ۲)		X	X						(یادآوری ۳)	۲-۴-۴ (یادآوری ۴)	ETS 300 019 [3]
مکان‌های حفاظت نشده در برابر آب و هوا	X(یادآوری ۲)		X	X						(یادآوری ۳)	۲-۴-۴ (یادآوری ۴)	ETS 300 019 [3]
منبع تغذیه		X	X	X						(یادآوری ۵)	پیوست الف	ETS 300 132 [4]
EMC	X			X(یادآوری ۶)						پیوست الف (یادآوری ۷)	ETS 300 385 [5]	
نمودار بستک سامانه												
WDM		X	X	X						پیوست الف (یادآوری ۸)		
الزمات آتن/تغذیه / انشعاب سازی												
لبه‌دارهای <sup>۱</sup> موج بر (یا رابطه‌های دیگر)		X		X						پیوست الف		
افت بازگشتی		X		X						[xx dB]	پیوست الف	

1-Flange

جدول ۱- ادامه

محصولات مدوله سازی متقابل		X		X							[ -XXX dBw ]	پیوست الف	
پارامترها برای سامانه های رقمی													
ظرفیت ارسال	X (یادآوری ۹)			X						xx Mbit/s	پیوست الف		
پارامترهای باند پایه		X (یادآوری ۱۰)	X (یادآوری ۱۰)	X (یادآوری ۱۰)		X (یادآوری ۱۱)	X	X		(یادآوری ۱۰)	پیوست الف		
مشخصه های فرستنده													
گستره توان فرستنده													
بیشینه توان (مقدار اعلام شده) (یادآوری ۱۲)	X				X		X		X	$\leq$ xxdBm + ۱-۲-۵	پیوست الف	IEC 60835 [6]	
کمینه توان (یادآوری ۱۳) (مقدار اعلام شده) (یادآوری ۱۲)		X	X		X		X		X	$\geq$ xxdBm + ۲-۲-۵	پیوست الف	IEC 60835 [6]	

ادامه جدول ۱

وپایش خودکار Tx توان (ATPC) (یادآوری ۱۳)		X	X			X	X		X		گستره: محدوده xx بالاتر $\geq$ dB xxdBm	۳-۲-۵	
وپایش توان از راه دور (RTPC) (یادآوری ۱۳)		X	X			X	X		X		گستره: محدوده xx بالاتر $\geq$ dB xxdBm	۴-۲-۵	
وپایش بسامد از دور (یادآوری ۱۳)		X	X			X	X		X		[MHz]	۷-۲-۵	
رواداری توان خروجی Tx.	X					X		X	X	$\leq$ xx dB	۱-۲-۵		
چیدمان های بسامد نوسان ساز محلی Tx.		X		X						$\pm$ MHz	پیوست الف		
- مجراهای عادی پوشانه RF طیفی	X					X		X	X	پوشانه(های) استاندارد مربوطه (یادآوری ۱۴)	۶-۲-۵	IEC 60835-2-4 [6]	
دروني ترين ماجرا ها		X	X			X		X	X	پیوست الف + ۶-۲-۵	IEC 60835-2-4 [6]		

جدول ۱- ادامه

خطوط طیفی در نسبت نمادی	X				X			X		X	≤xx dBm تضعیف ≥xx dBm کننده	۸-۲-۵	بند ۴ استاندارد 60835-1-2 [6]
گسیل‌های زائد (TX.)- بیرونی	X				X		X (یادآوری) (۱۵)	X (یادآوری) (۱۵)		≤xx dBm y گسترہ بسامدی	۹-۲-۵	IEC ۴ استاندارد 60835-1-2 [6]	
گسیل‌های زائد (TX.)- درونی		X (یادآوری) (۱۶)		X						≤xx dBm تضعیف ≥xx dBm کننده	پیوست الف		
قسمت کوتاه مدت رواداری بسامد رادیویی	X					X (یادآوری) (۱۷)		X		X	±xx ppm (= $\delta f/f_0 \times 10^6$ )	۵-۲-۵	بند ۳ استاندارد 60835-1-2 [6]
قسمت بلند مدت رواداری بسامد رادیویی	X			X							±xx ppm (= $\delta f/f_0 \times 10^6$ )	پیوست الف	
مشخصه‌های گیرنده													
گسترہ سطح وروودی		X			X		X		X	-xx dBm -xx تا در dBm مقابل آستانه BER	۱-۳-۵	بند ۵ استاندارد 60835-2-4 [6] بند ۳ استاندارد IEC 60835-1-4 [6]	

جدول ۱- ادامه

چیدمان‌های بسامد نوسان سازه‌ای محلی Rx		X		X						$\pm$ MHz	پیوست الف	
گسیل‌های زائد بیرونی (Rx)	X				X	(یادآوری ۱۵)	X(یادآوری ۱۵)		مانند Tx.	پیوست الف	زیر بند ۲-۳ استاندارد IEC 60835-1-2 [6]	
گسیل‌های زائد درونی (Rx)		X (یادآوری ۱۶)		X					$\leq$ xx dBm یا تضعیف کننده $\geq$ xx dBc	پیوست الف		
بسامد میانی Rx		X	X	X					xx MHz	پیوست الف		
رد تصویر گیرنده		X		X					(یادآوری ۱۸)	پیوست الف		
گرینش درونی ترین مجراء		X		X					(یادآوری ۱۸)	پیوست الف	زیر بند ۴-۵ استاندارد IEC 60835-2-4 [6]	
عملکرد سامانه بدون گوناگونی												
سطح نشانک Rx در مقابل BER	X (یادآوری ۱۹)				X		X	X	$\geq$ پوشانه پوشانه ETS در مربوطه	۱-۳-۳-۵	زیر بند ۲-۵ استاندارد IEC 60835-2-4 [6]	

جدول ۱- ادامه

نام پارامتر	BER زمینه تجهیزات	X	X	X						خطاهای دوره xx	پیوست الف	بند ۲ استاندارد IEC 60835-1-4 [6]
حساسیت پذیری تداخل												
حساسیت پذیری تداخل هم مجراء بیرونی	X			X		X		X (یادآوری (۱۵	منطبق با ETS	۲-۳-۳-۵	زیربند ۳-۳ استاندارد 60835-2-10 [6]	
حساسیت پذیری تداخل هم مجراء دروनی (یادآوری (۲۰		X		X					منطبق با ETS	پیوست الف	IEC 12E (Sec.) 255	
حساسیت پذیری تداخل مجراء مجاور	X			X		X		X	منطبق با ETS	۳-۳-۳-۵	زیربند ۳-۳ استاندارد 60835-2-10 [6]	
CW تداخل زائد	X			X		X		X	منطبق با تنزيل آستانه در ETS C/I	۴-۳-۳-۵		
الزمات عدم خطیت لبه (انتهای) جلویی (تداخل زائد دو تنی (CW		X		X					پیوست الف			

جدول ۱- ادامه

حساسیت پذیری اعوجاج		X	X			X	X	X (یادآوری) (۱۵)	xx MHz و پوشانه پوشانه (های) xx تأخیر -dB $\tau$ ns زمانی	۵-۳-۳-۵	زیر بند ۳-۵ استاندارد IEC 60835-2-4 [6]
مشخصه مدوله سازی متنقابل رتبه سوم گیرنده		X		X					??		زیر بند ۴-۳ استاندارد IEC 60835-2-8 [6]
مشخصه های سامانه با گوناگونی (چندگانگی) (یادآوری) (۲۱)											
جران تأخیر تفاضلی (یادآوری (۱۳)		X		X					xx ns		زیر بند ۳-۳ استاندارد IEC 60835-2-7 [6]
BER عملکرد (یادآوری) (۱۳)	X				X		X	X منطبق با ETS	۲-۴-۳-۵	زیر بند ۳-۳ استاندارد IEC 60835-2-7 [6]	
حساسیت پذیری تدخل هم مجراء (بیرونی) (یادآوری (۱۳)	X					X	X	X منطبق با ETS	۲-۴-۳-۵	زیر بند ۳-۳ استاندارد IEC 60835-2-10 [6]	

**جدول ۱ - ادامه**

حساسیت پذیری تداخل هم مجراء (یادآوری ۱۳) (درونی) (یادآوری ۲۰)		X		X						منطبق با ETS	۲-۴-۳-۵	IEC 12E (Sec. 255)
حساسیت پذیری تداخل مجراء مجاور (یادآوری (۱۳)	X				X	X		X		منطبق با ETS	۲-۴-۳-۵	زیر بند ۳-۳ استاندارد IEC 60835-2-10 [6]
حساسیت پذیری اعوجاج (یادآوری (۱۳)		X	X		X	X		X		تحت بررسی	۳-۴-۳-۵	زیر بند ۲-۴ استاندارد IEC 60835-2-7 [6]

## ادامه جدول ۱

- یادآوری ۱ - اظهاریه تأمین کننده (SD) به منظور انتخاب مناسب از بین گزینه‌های قابل دسترس یا ارائه اطلاعات برای انجام آزمون ضروری در نظر گرفته می‌شود.
- یادآوری ۲ - از نقطه نظر تأثیر محیط روی پارامترهای اصلی دیگر اساسی در نظر گرفته می‌شود.
- یادآوری ۳ - انتخاب از بین رده‌های ۱-۳، ۲-۳، ۳-۳، ۴-۳ و ۵-۳ در استاندارد [3] ETS 300 019 یا شرایط اقلیمی پیش‌بینی شده توسط استاندارد مربوطه.
- یادآوری ۴ - مطابق مجموعه‌های استاندارد [3] ETS 300 019-2-3.
- یادآوری ۵ - انتخاب گستره‌های ولتاژی ارائه شده در قسمت ۱ و/یا قسمت ۲ استاندارد [4] ETS 300 132.
- یادآوری ۶ - برای انتخاب طبقه‌های ارائه شده در استاندارد [5] ETS 300 385 یا برای ظرفیت ترافیک کمتر از 2 Mbit/s 2 برای معیارهای عملکردی که باید همگام با استاندارد [13] EN 300 339 مورد استفاده قرار گیرند.
- یادآوری ۷ - استاندارد [5] در صورتی که کاربردی باشد (DRRS یا بیشتر). کاربرد استاندار دعمومی برای EMC تجهیزات رادیویی استاندارد [13] EN 300 339 در موارد دیگر مجاز شمرده می‌شود. موافقت دستگاه‌های اجرایی کشور با اندازه گیری‌های دیگر مجاز شمرده می‌شود.
- یادآوری ۸ - چنانچه گزینه واسط استاندارد شده انتخاب شود، واسط TMN نمی‌تواند همزمان آزمون شود. با این وجود به محض اینکه کار روی آزمون توسط ETSI به اتمام رسید، باید از این نوع روش‌ها استفاده شود.
- یادآوری ۹ - ظرفیت (های) ارسال و پارامترهای باند پایه انتخاب شده توسط SD تنها برای انتخاب نشانک آزمونی باند-پایه مرجع جهت آزمون طیفی RF اساسی در نظر گرفته می‌شود.
- یادآوری ۱۰ - انتخاب SDH، PDH، ISDN و اتصالاتی رقمی از باند پایه مجراهای واسطه‌های قیاسی<sup>۱</sup> باند پایه مجراهای توصیه نامه‌های ITU-T مرتبط و/یا استانداردهای TM باید در SD لحاظ شوند.
- یادآوری ۱۱ - آزمون در صورتی مورد نیاز است که روش اجرایی‌های آزمونی توسط هیئت فنی<sup>۲</sup> مربوطه تهیه شوند.
- یادآوری ۱۲ - همراه با ATPC و بدون آن.
- یادآوری ۱۳ - در صورت عدم کاربرد حذف (پاک) شود.
- یادآوری ۱۴ - یک پنهانی باند تفکیک تحلیل گر طیفی باید مورد نیاز باشد، به زیر بند ۵-۲-۳-۷-۷ این استاندارد مراجعه کنید.
- یادآوری ۱۵ - بهتر است اندازه گیری‌ها در صورت عملی بودن در هر دو Ref+ Ext انجام شوند.
- یادآوری ۱۶ - محدوده‌های گسیل زائد درونی (داخلی) کمتر از محدوده‌های گسیل زائد بیرونی (خارجی) است. بنابراین این الزامات متمم (مکمل) هستند و تنها به SD مربوط می‌شوند.
- یادآوری ۱۷ - تأمین کننده باید رواداری کوتاه مدت را اعلام کند.
- یادآوری ۱۸ - تأمین کننده باید داده‌های طراحی پالایه‌های RF و BB را که گزینش موردنیاز را به طور جامع برآورده می‌کنند ارائه دهد.
- یادآوری ۱۹ - برخی مجريان این اقلام را برای تأیید نمونه، اساسی در نظر گیرند.
- یادآوری ۲۰ - اگر XPIC اجرا شود.
- یادآوری ۲۱ - به تحقیقات بعدی موكول می‌شود.

1- Analogue

2- Technical Body

## ۱-۴ الزامات کلی

هدف از تدوین این استاندارد پوشش روش‌های اجرایی آزمون انطباق تمام پارامترهای مشترکی است که معمولاً در استانداردهای تجهیزات DRRS مورد نیاز هستند. در جایی که روش آزمونی در این استاندارد لحاظ نشده باشد، پیش از آزمون باید یک روش مناسب با موافقت تأمین کننده، آزمایشگاه آزمون معتبر و نهاد صادر کننده تأیید نمونه تعیین شود و توصیفی از روش آزمون در گزارش آزمون آمده شود.

روش‌های آزمون استاندارد [6] IEC 60835 در صورت کاربردپذیری تصویب می‌شوند. تمایز آشکاری بین «پارامترهای اساسی» ایجاد می‌شود که مد نظر نهاد رگولاتوری برای «آزمون تأییدیه» مورد نیاز است و «الزامات متمم (مکمل)» یا «الزامات اختیاری» که اجرای «آزمون انطباق» را برای استاندارد مربوطه بر عهده دارد، همچنین در مورد برخی پارامترها، تمایز و مجوزی برای «اظهارنامه تأمین کننده» فراهم می‌شود.

انطباق با استانداردهای کرانه‌ای (مرزی) دیگر (به عنوان مثال، استانداردهایی برای واسطه‌های ورودی/خروجی سامانه و پردازش باند پایه مربوطه، واسط شبکه مدیریت ارتباطات راه دور<sup>1</sup> (TMN) و منبع تغذیه) مشمول اظهاریه تأمین کننده<sup>2</sup> (SD) و هر نوع استاندارد خاصی است که با آزمون‌های انطباق وابسته آن‌ها در ارتباط است.

تأمین کننده باید از نظر قانونی مسئول تمامی گفته‌های (بیانات) در اظهارنامه باشد و برای تضمین انطباق کلیه تجهیزات از همان نوع با پیاده سازی تحت آزمون (ITU) ارائه شده برای آزمون تأیید نمونه، اقدامات ضروری را اتخاذ نماید.

پیوست ب شامل الگوی گزارش آزمون برای پارامترهای فهرست شده در جدول ۱ است.

## ۲-۴ ردیبندی الزامات

### ۱-۲-۴ ردیبندی DRRS


جدول ۱، برای اهداف آزمون انطباق، پارامترها و بندهای کلی استاندارد [2] TR 101 036-1-1 را از لحاظ طبقه‌های متعدد تعریف شده در زیربند ۱-۳ ردیبندی می‌کند. جدول ۱ همچنین شرایط اقلیمی را که در حین آزمون پارامترها کاربردی هستند، به عنوان مثال شرایط مرجع یا نهایی، تعریف می‌کند. قسمت‌های هاشور خورده نشان دهنده عدم کاربردپذیری آزمون انطباق (CT) و/یا SD است.

## ۳-۴ چیدمان آزمون IUT برای آزمون انطباق

طرح کلی برای چیدمان آزمون کاملاً درون‌بنا و چیدمان آزمون به صورت یک نیمه برون‌بنا/ یک نیمه درون‌بنا در شکل ۱ نشان داده شده است (به عنوان مثال، ITU و اتاق‌های اقلیمی با بستر آزمون کلی (عام) RF برای الزامات فرستنده-گیرنده مستقل و حساسیت‌پذیری واسط).

تمامی پیکربندی‌های آزمونی که در این استاندارد نشان داده شده‌اند پیکربندی‌های نوعی/پیشنهادی هستند.

1 -Telecommunication Management Network  
2 -Supplier Declaration



- ۱- برای تعادل سطح
- ۲- تفکیک کننده توان برای گزینه گوناگونی (چندگانه‌گی) فضایی
- ۳- دو گستره محیطی در صورت کاربرد پذیری
- ۴- قسمت برون بنای ITU (در صورت کاربرد پذیری)
- ۵- قسمت درون بنای ITU (در صورت کاربرد پذیری)
- ۶- قسمت‌های برون بنای ITU (پشتیبان آزمون)
- ۷- قسمت‌های درون بنای ITU (پشتیبان آزمون)

شکل ۱- نمونه راهاندازی آزمون (راه اندازی آزمون نوعی)

فرستنده و گیرنده متناظر در همان دما آزمون می‌شوند. فرستنده و گیرنده متناظر در همان پیوند آزمون می‌شوند.

زمانی که یک ITU نیمه برون‌بنا/ نیمه درون‌بنا مورد آزمون قرار می‌گیرد، دوره‌های اقلیمی (آب و هوایی) دو اتاق محیطی مورد نیاز بر اساس قوانین بیان شده در استاندارد [3] ETS 300-019 در «حالت ردگیری» تولید خواهد شد (به عبارت دیگر همان مرز اقلیمی از قبیل شرایط مرجع، شرایط پایین‌تر یا بالاترین شرایط در هر دو اتاق تولید خواهد شد).

ITU ارائه شده برای تأیید نمونه باید نشان دهنده مدل‌های تولیدی بوده و از تطابق مناسب برای آزمون مربوطه برخوردار باشد، به عبارت دیگر:

- یک فرستنده-گیرنده منفرد به اضافه تجهیزات کمکی برای انطباق استاندارد مربوطه؛
- یک قفسه مکانیکی کاملاً مجهز خود ایستا (مستقل) برای هدف انطباق EMC؛
- زمانی که حفاظت سودهی  $1:n$  است دست کم دو فرستنده-گیرنده باید لحاظ شود؛

یک فرستنده-گیرنده افزونه‌ای برای سامانه‌هایی که عملکرد هم مجرای را همراه با XPIC فراهم می‌کنند (دو فرستنده-گیرنده هم مجرا CC در کار عملیات).

#### ۴-۴ مشخصه‌های محیطی IUT برای آزمون انطباق

##### ۱-۴-۴ آزمون در شرایط مرجع

تمام آزمون‌های انطباق باید در شرایط محیطی مرجع انجام شوند. نتیجه اندازه‌گیری‌ها تحت شرایط محیطی مرجع باید به عنوان عملکرد مرجع در نظر گرفته شوند. عملکرد مرجع در مقایسه با اندازه‌گیری‌های معرف که در محدوده‌های اقلیمی انجام شده‌اند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وابستگی (ارتباط) تمامی الزامات مورد نظر این استاندارد با کلیه ترکیبات دمایی و رطوبتی رده اقلیمی انتخاب شده تأیید می‌شود. با این وجود مجاز است برخی آزمون‌های نشان داده شده در جدول ۱ و گزارش آزمون انطباق<sup>۱</sup> به دلیل راحتی و امکان پذیری تنها در شرایط محیطی مرجع انجام شوند.  
شرط محیطی مرجع یکی از ترکیبات ممکن موجود برای دما، رطوبت و فشار هوایی است که درون محدوده‌های جدول ۲ جای می‌گیرند:

جدول ۲

دما	+35°C تا +10°C
رطوبت نسبی	80% تا 10%
فشار هوا	$1,06 \times 10^5$ Pa تا $8,6 \times 10^4$ Pa

##### ۲-۴-۴ آزمون در شرایط نهایی

آزمون انطباق تنها باید برای تغییر دما انجام شود؛ فشار مکانیکی، شیمیایی و زیست‌شناختی محیط در هدف و دامنه کاربرد این استاندارد نمی‌گنجد. باید استاندارد [3] ETS 300 019-2 به کار رود. IUT باید تحت شرایط نهایی مطابق رده مورد نیاز یا رده انتخابی عملیات گزارش شده در استاندارد ETS 300 019-2 [3] یا هر رده دیگری آزمون شود که توسط استاندارد مربوطه پیش‌بینی شده است. آزمون شرط نهایی باید تحت روش‌های اجرایی مورد نیاز استاندارد [3] ETS 300 019-2 مربوطه تدارک دیده شود.

انتخاب از بین رده‌های اختیاری (گزینشی) پیش‌بینی شده در استاندارد مربوطه، در صورت وجود، از طریق اظهاریه تأمین کننده انجام خواهد گرفت.

چنانچه رده‌ای غیر از رده آورده شده در استاندارد [3] 019-1 ETS 300 توسط استاندارد مربوطه مورد نیاز باشد (خواسته شود)، آزمون باید به عنوان نزدیکترین رده استاندارد [3] 019-2 ETS 300 انجام شود به شرطی که مطابق آن محدوده‌های نهایی عریض‌تر شده یا کاهش یابند.

روطوبت نسبی: بهتر است آزمون‌های محیطی در رطوبت نسبی محیط انجام شوند. سازندگان باید اعلام کنند که تجهیزات درون محدوده‌های استاندارد مربوطه در محدوده‌های بالاتر و پایین‌تر ذکر شده در استاندارد [3] 019 ETS 300 در حالت عملیاتی (کاری) باقی می‌ماند.

یادآوری- پیش از آزمون در شرایط دمایی نهایی به یک دوره ثبات (پایدار) نیاز است.

#### ۵-۴ گزارش آزمون DRRS


پیوست ب شامل گزارش آزمون هماهنگ شده است. تمامی نتایج آزمون باید با استفاده از این قالب گزارش آزمون ثبت شوند. در صورت تناسب مجاز است جزئیات آزمون افزونه‌ای به این گزارش آزمون اضافه شود. در صورتی که پارامتر آزمونی خاصی در گزارش آزمون استاندارد شده لحاظ نشده باشد بهتر است گزارش به عنوان راهنمای در قالب پیوست ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۵ روش‌های اجرایی آزمون برای الزامات مشخصه‌های DRRS

برای درک بهتر کاربرد روش‌های آزمون در صورت نیاز به استاندارد [6] IEC 60835 مراجعه شود (روش‌های آزمون).

## ۱-۵ مشخصه‌های کلی

### ۱-۱-۵ پیکربندی تجهیزات



یادآوری ۱- هیچ پالایه‌سازی لحاظ نشده است.

یادآوری ۲- اتصال جایگزین در RF، چنانچه باند پایه OR باشد.

شکل ۲- نمودار بستک سامانه

## ۲-۵ مشخصه‌های فرستنده

### ۱-۲-۵ بیشینه توان خروجی


هدف:

قرارگیری بیشینه میانگین توان خروجی اندازه‌گیری شده در نقطه مرجع 'B' یا 'C' در محدوده مقدار اعلام شده توسط سازنده‌ها به اضافه/منهای رواداری استاندارد را راستی آزمایی کنید.

ابزار آلات آزمون:

- ۱- توان سنج؛
- ۲- حسگر توان.

## پیکربندی آزمون:



شکل ۳

## روش اجرایی آزمون:

در حالی که سطح توان فرستنده در مقدار بیشینه تنظیم می‌شود میانگین خروجی توان فرستنده باید در نقطه  $(C')$  اندازه‌گیری شود. نتیجه کامل باید از محاسبه تمامی افتها بین نقطه آزمون و توان سنج به دست آید.

## ۲-۲-۵ کمینه توان خروجی

### هدف:

راستی آزمایی کنید که کمینه میانگین توان خروجی تجهیزات نصب شده به همراه مدارات واپايش توان اندازه‌گیری شده در نقطه مرجع  $B'$  یا  $C'$  درون محدوده تعیین شده برای مقدار اعلام شده قرار دارد.

### ابزار آلات آزمون:

مشابه بیشینه آزمون توان است.

### پیکربندی آزمون:

مشابه بیشینه آزمون توان است.

### روش اجرایی آزمون:

در حالی که سطح توان فرستنده در مقدار کمینه تنظیم می‌شود خروجی فرستنده باید در نقطه  $(C')$  اندازه‌گیری شود. نتیجه کامل باید از محاسبه تمامی افتها بین نقطه آزمون و توان سنج به دست آید.

## ۳-۲-۵ واپايش توان ارسال خودکار(ATPC)

ATPC یک ویژگی اختیاری است. با این وجود، در صورت نصب، سطوح کمینه و بیشینه میانگین توان خروجی باید بررسی شوند. به علاوه، باید عملکرد رضایت‌بخش قسمت تسهیلات خودکار اثبات شود. در جایی که یک استاندارد ویژگی را برای ATPC در نظر نمی‌گیرد، آزمون باید بر اساس ویژگی تعیین شده توسط سازنده‌ها انجام شود.

### هدف:

عملکرد صحیح حلقة واپایش راستی آزمایی کنید، به عبارت دیگر توان خروجی فرستنده در صورت پیاده سازی ATPC می‌تواند به صورت دستی در سطح کمینه و بیشینه تنظیم شود. به علاوه، حلقة واپایش باید از نظر عملکرد رضایت‌بخش هر قسمت بررسی شود، به عبارت دیگر: توان خروجی  $\text{Tx}$  با سطح ورودی در گیرنده دور مرتبط است.

#### ابزارآلات آزمون:

مشابه آزمون بیشینه توان است.


#### بیکربندی آزمون (دستی):

واپایش دستی توان O/P



شکل ۴

#### بیکربندی آزمون (خودکار):



کانال واپایش بازخورد

شکل ۵

#### روش اجرایی آزمون:

با انتخاب بیشینه سطح خروجی فرستنده، میانگین سطح توان باید در نقطه  $(\text{C}')$   $\text{B}'(\text{C}')$  اندازه‌گیری شود. آزمون باید با کمینه توان خروجی فرستنده منتخب تکرار شود. تمامی افت‌ها بین نقطه  $(\text{C}')$   $\text{B}'(\text{C}')$  و توان سنج باید مد نظر قرار گیرند.

تمامی تجهیزات نصب شده با واپایش خودکار توان باید از نظر عملکرد رضایت‌بخش قسمت حلقة بسته بررسی شوند. تضعیف‌کننده ب (به شکل ۵ مراجعه کنید) که در ابتدا برای تولید کمینه سطح خروجی فرستنده تنظیم شده است باید تا زمانی افزایش یابد که فرستنده به بیشینه سطح خروجی اش رسیده باشد. سطح ورودی گیرنده باید در سراسر گستره توان فرستنده درون محدوده‌های بیان شده در استاندارد مربوطه

یا معیارهای کاری تضمین شده توسط سازندها نگه داشته شود. برای اینکه راستی آزمایی شود که عملکرد واپایش خودکار توان بین بیشینه و کمینه توان فرستنده محدوده‌های عملکرد سازندها یا استاندارد مربوطه را برآورده می‌کند، آزمون باید تکرار شود.

#### ۴-۲-۵ واپایش توان فرستنده از دور (RTPC)

در جایی که واپایش توان ارسال از دور قابل دسترسی است، کارکرد باید در حین آزمون توان خروجی فرستنده بررسی و ثبت شود.

#### ۵-۲-۵ درستی بسامد


##### هدف:

برای راستی آزمایی اینکه بسامد خروجی Tx درون محدوده‌های مشخص شده در استاندارد مربوطه قرار دارد. در جایی که امکان جایدهی فرستندها در شرایط CW وجود ندارد، سازنده باید در زمینه روشن آزمون درستی بسامد به دنبال توافق با آزمایشگاه معتبر باشد. روش ارجح (اولویت‌دار) استفاده از شمارنده بسامدی است که قادر به اندازه‌گیری بسامد مرکزی نشانک مدوله شده باشد در صورتی که این نوع شمارنده قابل دسترس نباشد، بسامد LO باید اندازه‌گیری شده و بسامد خروجی با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه شود. اندازه‌گیری‌های درستی بسامد باید در صورت امکان در پایین‌ترین، بالاترین و باند میانی مجرما واحد تحت آزمون انجام گیرند.

##### ابزار آلات آزمون:

- شمارنده بسامد.

##### پیکربندی آزمون:



شکل ۶

##### روش اجرایی آزمون:

Tx باید در شرایط CW کار کند و اندازه‌گیری‌های بسامدی باید روی مجرای انجام شوند که از قبل توسط آزمایشگاه انتخاب شده است. بسامد اندازه‌گیری شده باید درون محدوده رواداری بیان شده در استاندارد مربوطه قرار گیرد.

## ۵-۲-۶ پوشانه<sup>۱</sup> طیفی RF

اندازه‌گیری باید با تحلیل‌گر طیفی مناسبی آغاز شود که از طریق یک تضعیف‌کننده مناسب به درگاه فرستنده متصل شده است.

اندازه‌گیری‌های پوشانه طیفی RF باید در صورت امکان در پایین‌ترین، بالاترین و باند میانی مجرماً واحد تحت آزمون انجام گیرند.

در جایی که استاندارد به خطوط طیفی امکان دهد در نسبت نمادی از محدوده‌های پوشانه طیفی فراتر رود، این آرامش باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که در استاندارد بیش از یک پوشانه طیفی قابل دسترس باشد بهتر است پوشانه مقتضی در گزارش آزمون ثبت شود.


### هدف:

راستی‌آزمایی کنید که طیف بسامد خروجی درون محدوده‌های مشخص شده استاندارد مربوطه قرار دارد.

### ابزار آلات آزمون:

- ۱- تحلیل‌گر طیفی؛
- ۲- رسام.

### پیکربندی آزمون:



### روش اجرایی آزمون:

درگاه خروجی فرستنده باید یا از طریق یک تضعیف‌کننده به تحلیل‌گر طیفی متصل شود یا از طریق برخی ابزارهای پایش گسیل‌ها همراه با یک تحلیل‌گر طیفی به یک بار مصنوعی وصل شود. تحلیل‌گر طیفی باید به یک صفحه نمایش با پایداری قابل تنظیم (تغییرپذیر) یا تسهیلات رقمی ذخیره‌سازی مجهز باشد. تنظیمات پنهانی باند تفکیک، پنهان بسامد، زمان پویش و پالایه تصویری تحلیل‌گر طیفی باید مطابق استاندارد مربوطه انجام شود.

پس از مدولهسازی فرستنده توسط نشانک دارای مشخصه‌های مورد نظر در استاندارد مربوطه، چگالی توان Tx باید توسط تحلیل‌گر طیفی اندازه‌گیری شده و ترسیم شود. ترسیم‌های (نمودارهای منحنی) چگالی توان طیفی فرستنده باید در صورت امکان در پایین‌ترین، بالاترین و باند میانی مجرماً ثبت شوند. به علاوه، ترسیم‌ها باید در ولتاژهای منبع تغذیه عادی و نهایی در حدود نهایی محیطی و دمایی به دست آیند.

**یادآوری**- در جایی که یک استاندارد به خطوط طیفی امکان دهد در نسبت نمادی از پوشانه طیفی فراتر رود، بهتر است این آرامش مد نظر قرار گیرد.

#### **۷-۲-۵ واپايش بسامد از دور**

واپايش بسامد از دور یک ویژگی اختیاری است. با این وجود، این کارکرد باید پس از نصب در حین آزمون درستی بسامد آزمون شود.

#### **۸-۲-۵ خطوط طیفی در نسبت نمادی**

##### **هدف:**

اینکه سطح توان خطوط طیفی در فاصله‌ای از بسامد مرکزی مجاہ که برابر با نسبت نمادی کمتر از  $-x \text{ dBm}$  یا  $x \text{ dB}$  زیر میانگین سطح توان حامل است. را راستی آزمایی کنید.  
مجاز است الزام استاندارد مربوطه یا یک تضعیف، وابسته به میانگین توان حامل باشد یا یک سطح مطلق. به یادآوری زیر بند ۶-۲-۵ مراجعه کنید.

#### **۹-۲-۵ گسیل‌های زائد<sup>۱</sup> (بیرونی)**

##### **هدف:**

برای راستی آزمایی اینکه تمام گسیل‌های زائد تولیدشده توسط فرستنده درون محدوده‌های قید شده در استاندارد مربوطه قرار می‌گیرند. گسیل‌های زائد گسیل‌های خارج از پهنه‌ای باند ضروری برای انتقال داده‌های ورودی در فرستنده به گیرنده هستند که کاهش سطح آنها بدون تأثیرگذاری روی انتقال اطلاعات متناظر مجاز است. گسیل‌های زائد شامل گسیل‌های هم‌اهنگ، گسیل‌های پارازیتی، محصولات مدوله‌سازی متقابل و محصولات تبدیل بسامد هستند.

##### **ابزار آلات آزمون:**

۱ - تحلیل‌گر طیفی؛


۲ - واحدهای ترکیبی تحلیل‌گر طیفی - مطابق نیاز؛

۳ - رسام

---

1 -Spurious

## پیکربندی آزمون:



شکل ۸

## روش اجرایی آزمون:

در گاه خروجی فرستنده باید یا از طریق یک تضعیف‌کننده مناسب به تحلیل‌گر طیفی و/یا به پالایه شیار متصل شود تا توان را به داخل لبۀ جلویی تحلیل‌گر محدود کند. در برخی موارد، جایی که محدوده بالایی بسامد از گستره کاری پایه تحلیل‌گر فراتر می‌رود، به ترکیب‌کننده و گذرهای موج بر مناسب نیاز خواهد بود. تعیین خصوصیات مدار موجود بین فرستنده و ورودی به ترکیب‌کننده یا تحلیل‌گر طیفی روی گستره بسامدی که باید اندازه‌گیری شود حائز اهمیت است. بهتر است این افتها برای تنظیم خط محدوده تحلیل‌گر در مقداری مورد استفاده قرار گیرد که تضمین می‌کند معیارهای مشخصه در نقطه 'C' از آن مقدار فراتر نمی‌رود (به شکل ۸ مراجعه کنید).

فرستنده باید در بیشینه توان خروجی نامی سازنده‌ها کار کند و سطح و بسامد تمام نشانک‌های قابل توجه باید در سراسر باند بسامدی قید شده در ویژگی مربوطه اندازه‌گیری شده و ترسیم شوند. توصیه می‌شود هر پویش در پله‌های (گام‌های)  $5\text{MHz}$  زیر  $21.2\text{GHz}$  و پله‌های (گام‌های)  $10\text{GHz}$  بالای  $21.2\text{GHz}$  به دست آید. با این وجود، بهتر است گسیل‌های زائد نزدیک محدوده روی گستره محدود شده‌ای ترسیم شوند که آشکارا نشان می‌دهد نشانک از محدوده مربوطه فراتر نمی‌رود.

**یادآوری ۱**- در جایی که یک ویژگی بیان می‌کند که آزمون گسیل زائد باید با تجهیزات در شرایط مدوله شده انجام شود، پهنانی باند تفکیک تحلیل‌گر طیفی باید در سطح قید شده در این ویژگی تنظیم شود. بهتر است پهنه بسامدی و نسبت پویش تحلیل‌گر برای نگهداری کف نوفه زیر خط محدوده و حفظ تحلیل‌گر طیفی در شرایط واسنجی شده تعدیل شوند.

**یادآوری ۲**- اندازه‌گیری سطوح گسیل زائد از تجهیزات کاری در شرایط CW می‌تواند با پهنانی باند تفکیک، پهنه بسامدی و نسبت‌های پویشی انجام شود که در حین حفظ تفاوت دست کم  $10\text{ dB}$  بین کف نوفه و خط محدوده تحلیل‌گر طیفی را در شرایط واسنجی شده نگه می‌دارد.

**یادآوری ۳**- به دلیل سطوح پایین نشانک RF و مدوله‌سازی پهن باند مورد استفاده در این نوع تجهیزات، عدم قطعیت اندازه‌گیری در اندازه‌گیری‌های توان تابشی RF نسبت به اندازه‌گیری‌های انجام شده بیشتر است. بنابراین در جایی که تجهیزات به طور عادی با یک آنتن یکپارچه نصب می‌شود، سازنده باید ماندافزار آزمونی مستند شده‌ای (ثبت شده) را به کار برد که نشانک تابشی را به یک نشانک هدایتی و از آن به یک پایان دهی  $50\text{A}$  تبدیل می‌کند.

عدم استانداردسازی موجب شده است الزامات اکثر استانداردهای DRRS به خوبی تعریف نشده باشند.  
مخصوصاً ممکن است استانداردها فاقد دو پارامتر اندازه‌گیری زیر باشند:

- پهنه‌ای باند ارزیابی (BWe) که باید در آزمون تحلیل گر طیفی مورد استفاده قرار گیرد؛
- پهنه‌ای باند استثنا در طول بسامد مرکزی نامی که در آن گسیل‌ها «گسیل‌های خارج از باند» در نظر گرفته می‌شوند و نه «گسیل‌های زائد».

در این موارد، الزام باید به عنوان تمهیدات CEPT برای «شرایط حامل مدوله نشده» در نظر گرفته شود (به عبارت دیگر تنها گسیل‌های CW در نظر گرفته می‌شوند). پهنه‌ای باند استثنا در طول بسامد نامی باید مطابق توصیه نامه گروه مطالعاتی [8] ۱۱۹۱-۱ ITU-RF به عنوان  $\pm 250\%$  فاصله‌بندی محرا مربوطه به دست آید.

BWe باید برای بسامد زیر  $1\text{GHz}$  برابر  $100/120\text{kHz}$  و برای بسامد بالای این حد برابر  $1\text{MHz}$  به دست آید.

با این وجود، اگر BWe در استاندارد تجهیزات بیان شود، بهتر است این ارقام مورد استفاده قرار گیرد.  
از آنجا که اکثر DRRS نوین قادر به تحويل حامل مدوله نشده نیستند، در این مورد اندازه‌گیری باید با حامل مدوله شده انجام شود به شرط آنکه محدوده‌های سطح برای گسیل‌های زائد سازگار با نوفه (به عنوان مثال بسامدهای تصویر ترکیب‌کننده و گسیل‌های هماهنگ) به عنوان «بیشینه سطح در هر باند اولیه برابر با BWe» در نظر گرفته شوند.

در موارد دیگر مجاز است استاندارد مربوطه به طور واضح خواستار شرایط حامل مدوله شده باشد و پارامترهایی را برای روش اجرایی آزمون ارائه دهد.

### ۳-۵ مشخصه‌های گیرنده

#### ۱-۳-۵ گستره سطح ورودی


##### هدف:

برای اینکه راستی آزمایی شود گیرنده معیارهای نسبت خطای بیت (BER) را با توجه به ویژگی وابسته روی گستره تعریف شده سطح ورودی گیرنده برآورده می‌کند.

##### ابزار آلات آزمون:

- ۱ - توان سنج و حسگر توان؛
- ۲ - آشکارساز خطای مولد الگو<sup>۱</sup>.

## پیکربندی آزمون:



شکل ۹

## روش اجرایی آزمون:

خروجی مولد الگو را به  $Z'$  ورودی  $Tx$  باند پایه<sup>۱</sup> (BB) و آشکار ساز خطرا به  $Z$  خروجی  $BB_{Rx}$  وصل کنید. فرستنده را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و تضعیف کننده متغیر را برای ایجاد بیشینه تضعیف تعديل کنید. گیرنده تحت آزمون را قطع کنید. توان سنج را از طریق یک حسگر توان مناسب به نقطه  $B(C)$  متصل کنید (به شکل ۹ مراجعه کنید). فرستنده را روشن کرده و تضعیف کننده را به منظور تنظیم توان در محدوده بالایی برای آزمون گستره سطح ورودی تعديل کنید. فرستنده را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و گیرنده تحت آزمون را مجدداً وصل کنید. BER را برای گستره بالاتر اندازه گیری کرده و ثبت کنید.

سطح تضعیف را تا زمانی افزایش دهید که سطح ورودی نشانک در گیرنده BER را با محدوده پایین‌تر قید شده در خصوصیت وابسته برابر کند، BER را در این سطح اندازه گیری کرده و ثبت کنید. گستره سطح ورودی گیرنده، گستره نشانک بین سطوح بالاتر و پایین‌تر ورودی گیرنده است به شرطی که BER برآورده شود.

## ۲-۳-۵ گسیل‌های زائد

همان روش آزمون توصیف شده در زیربند ۹-۲-۵ به کار می‌رود. سطوح گسیل زائد از یک فرستنده و گیرنده تجهیزات با ارتباط دوطرفه که از یک درگاه مشترک استفاده می‌کنند به طور همزمان اندازه گیری می‌شوند و تنها یک بار لازم است آزمون اجرا شود.

هدف:

برای اینکه راستی آزمایی شود گسیل‌های زائد حاصل از گیرنده درون محدوده‌ها قرار دارند.

### ۳-۳-۵ عملکرد سامانه بدون گوناگونی (چندگانگی)

#### ۱-۳-۳-۵ BER به عنوان یک کارکرد سطح نشانک ورودی گیرنده


##### هدف:

سطح نشانک دریافتی در مقابل آستانه‌های BER راستی آزمایی می‌شود. این راستی آزمایی معمولاً در سه سطح BER مشخص شده در استاندارد مربوطه اندازه‌گیری می‌شود.

##### ابزار آلات آزمون:

- ۱- آشکارساز خط‌آمود (Mold algo);
- ۲- توان سنج و حسگر توان.

##### پیکربندی آزمون:



شکل ۱۰

##### روش اجرایی آزمون:

خروجی مولد الگو را به ورودی BBTx وصل کنید. نشانک خروجی BBRx را به آشکارساز خط‌آمود ارسال کنید. سپس از طریق تغییر میدان دریافتی منحنی BER را ثبت کنید. راستی آزمایی کنید که RSL مطابق آستانه‌های BER درون محدوده خصوصیات قرار دارد.

#### ۲-۳-۳-۵ حساسیت پذیری تداخل هم مجراء-بیرونی

در برخی از قسمت‌های استاندارد تغییراتی مشابه الزامات اندازه‌گیری حساسیت پذیری تداخل هم مجراء وجود دارد. این تغییرات با تدارک روش‌های ۱ و ۲ برای این آزمون‌ها تحت پوشش قرار گرفته‌اند. بهتر است محل آزمون رویکرد بیان شده در استاندارد تجهیزات مربوطه را به کار گیرد.

##### روش ۱:


##### اهداف:

راستی آزمایی شود که BER در نقطه Z گیرنده تحت آزمون، در حضور یک نشانک مدوله شده شبه تداخلی روی همان ماجرا، زیر محدوده خصوصیت مربوطه باقی می‌ماند. سطوح نشانک در نشانک‌های خواسته شده و تداخل کننده در نقطه (C) باید در سطوح مورد نظر خصوصیت مربوطه تنظیم شوند.

### ابزار آلات آزمون:

- ۱- مولدهای الگوی دو بیتی؛
- ۲- آشکارساز خطاء؛
- ۳- توان سنج و حسگر توان.

### پیکربندی آزمون ۱:



شکل ۱۱

### روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۱:


در حین این آزمون، هر دو فرستنده باید روی بسامد یکسان ارسال را انجام دهند و با نشانک‌های متفاوت دارای همان مشخصه‌ها مدوله شوند. فرستنده‌ها را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و اتصال موج بر یا کابل را در نقطه (C) قطع کنید (به شکل ۱۱ مراجعه کنید). توان سنج و حسگر توان مناسب را وصل کنید. ۱. Tx را روشن کرده و تضعیف‌کننده ۱ را برای تنظیم نشانک در سطحی مناسب، ۳۰ dBm تعديل کنید. ۱. Tx را در حالت آماده به کار سودهی کرده و ۲. Tx را روشن کنید. تضعیف‌کننده ۲ را برای تنظیم نشانک تداخل کننده در سطحی زیر نشانک مرجع از پیش اندازه‌گیری شده‌ای تعديل کنید که با نسبت حامل به تداخل گر (C/I) تعیین شده در خصوصیت برابر است. ۲. Tx را در حالت آماده به کار سودهی کنید (قطع و وصل کنید).

گیرنده تحت آزمون را مجدداً وصل کرده، ۱. Tx را روشن کنید و تضعیف‌کننده ۱ را تا حدی افزایش دهید که سطح  $10^6$  مورد نیاز استاندارد به دست آید. تضعیف‌کننده ۲ را به همان اندازه‌ای افزایش دهید که تضعیف‌کننده ۱ را افزایش دادید، ۲. Tx را روشن کرده و BER را همانطور که در استاندارد بیان شده است برای C/I ثبت کنید.

تضعیف کننده ۲ را تا حدی کاهش دهید که BER گیرنده با محدوده قید شده در این خصوصیت برابر باشد.  
نسبت C/I را محاسبه و ثبت کنید  
روش اجرایی جایگزین ۱:

**یادآوری**- این روش اجرایی از یک تضعیف کننده افزونه‌ای بین ترکیب کننده و گیرنده استفاده می‌کند تا سطوح مطلق نشانک خواسته شده و ناخواسته را درون گیرنده واپایش کند. کارکردهای تضعیف کننده‌های ۱ و ۲ باید نسبت C/I صحیح را حفظ کنند.

### پیکربندی آزمون ۲:



شکل ۱۲

### روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۲:

پس از تنظیم فرستنده‌ها در حالت آماده به کار، تضعیف کننده‌های ۱ و ۲ را در مقادیر بیشینه آنها و تضییف کننده ۳ را در صفر تنظیم کنید. اتصال کابل یا موج بر را در نقطه (C) B(C) قطع کرده (به شکل ۱۲ مراجعه کنید) و توان سنج و حسگر توان مناسب را متصل کنید. Tx 1 را روشن کرده و تضعیف کننده ۱ را برای ایجاد سطحی مناسب، -۳۰ dBm، کاهش دهید. سطح اندازه گیری شده را ثبت کنید. Tx 1 را در حالت آماده به کار سودهی کرده و Tx 2 را روشن کنید. تضعیف کننده ۲ را برای تولید یک نشانک زیر سطح از پیش اندازه گیری شده به مقداری برابر با نسبت C/I کاهش دهید. تضعیف کننده ۳ را برای تنظیم سطح ورودی گیرنده در سطح قید شده در خصوصیت مورد نظر افزایش دهید.

زمانی که هر دو فرستنده در حالت آماده به کار هستند، اتصال حسگر توان را قطع کرده و گیرنده تحت آزمون را مجدداً وصل کنید. هر دو فرستنده را در شرایط مدوله شده روشن کنید و BER گیرنده را روی آشکارساز خطا اندازه گیری کرده و ثبت کنید.

تضعیف کننده ۲ را تا حدی کاهش دهید که BER گیرنده با محدوده قید شده در این خصوصیت برابر شود. نسبت خواسته شده به ناخواسته را محاسبه کرده و ثبت کنید.

## روش ۲:

### هدف:

راستی آزمایی شود که مقدار بیشینه C/I برای کاهش ۱dB و ۳dB روی BER  $10^{-6}$  و  $10^{-3}$  در حضور یک نشانک مدوله شده شبه تداخلی روی همان ماجرا زیر محدوده خصوصیت مربوطه باقی می‌ماند.

### ابزار آلات آزمون:

- ۱- مولد الگوی ۲؛
- ۲- آشکار ساز خط؛
- ۳- توان سنج و حسگر توان.

### پیکربندی آزمون:

به شکل ۱۱ مراجعه کنید.

### روش اجرایی آزمون:

در حین این آزمون، هر دو فرستنده باید روی ماجرا یکسان ارسال را انجام داده و با نشانک‌هایی مدوله شوند که مشخصه‌های یکسانی دارند. در حالی که فرستنده‌ها در حالت آماده به کار هستند، هر دو تضییف کننده را در مقادیر بیشینه آنها تنظیم کنید.

توان سنج را در نقطه (C) B وصل کنید. Tx1 را روشن کرده و تضییف کننده ۱ را برای تنظیم نشانک خواسته شده در سطح مورد نیاز استاندارد برای  $10^{-6}$  (یا  $10^{-3}$ ) تغییر کنید. تضییف کننده ۱ را به میزان ۱dB (یا ۳dB) کاهش داده و تنظیمات آن را ثبت کنید. تداخل گر را روشن کرده و تضییف کننده ۲ را برای دستیابی به  $10^{-6}$  (یا  $10^{-3}$ ) روی آشکارساز خط کاهش دهید. هر دو فرستنده را خاموش کرده و اتصال موجبر یا کابل را در نقطه (C) B قطع کنید- به شکل ۱۰ مراجعه کنید. تنظیمات تضییف کننده ۲ را ثبت کرده و حسگر توان و توان سنج را به کابل یا موجبر وصل کنید.

Tx1 را روشن کرده و تضییف کننده ۱ را برای تولید سطح نشانک خواسته شده درون گستره واسنجی شده توان سنج کاهش دهید. سطح توان و کاهش تضییف را ثبت کنید.

- «توان نشانک خواسته شده = سطح توان اندازه گیری شده - تغییر در تضییف» را محاسبه کنید.
- ۱. Rx. 1 را خاموش کرده، ۲. Rx. 2 را روشن کنید و روش اجرایی را برای محاسبه توان ناخواسته تکرار کنید.

بیشینه مقدار C/I هم ماجرا برای تنزل ۱ dB یا  $10^{-3}$  روی  $10^{-6}$  برابر است با:  
-  $C/I = \frac{\text{توان نشانک ناخواسته}}{\text{توان نشانک خواسته}}$

### ۳-۳-۵ حساسیت‌پذیری تداخل مجرای مجاور

در برخی استانداردها تغییراتی مانند تغییر در الزامات اندازه‌گیری برای حساسیت‌پذیری تداخل مجرای مجاور مشاهده می‌شود. این تغییرات با شرط انجام گزینه‌های روش ۱ و روش ۲ برای این آزمون‌ها پوشش داده شده‌اند. بهتر است محل آزمون رویکرد بیان شده در استاندارد تجهیزات مربوطه را به کار برد.

**یادآوری ۱** - در بسیاری از موارد نسبت C/I منفی خواهد بود بنابراین به جای تولید نشانک خواسته شده یک تداخل‌گر با سطح بالاتر به وجود می‌آید.

#### روش ۱:

#### هدف:

راستی آزمایی کنید که BER در نقطه Z گیرنده تحت آزمون در حضور نشانک مدوله شده شبه تداخلی روی مجرای مجاور زیر محدوده خصوصیت مربوطه باقی می‌ماند. سطوح نشانک‌های تداخل‌کننده و خواسته شده در نقطه C باید در سطوح تعیین شده در خصوصیت مربوطه تنظیم شود.

#### ابزار آلات آزمون:

مشابه آزمون هم مجرای است.

#### پیکربندی آزمون ۱:

مشابه آزمون هم مجرای است (به شکل ۱۱ مراجعه کنید).

#### روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۱:

در حین این آزمون، فرستنده تداخل‌کننده باید با نشانک‌های دارای مشخصه‌های یکسان مانند نشانک مدوله کننده ارسال خواسته شده مدوله شود و در یک مجرای مجاور تعديل شود (تطبیق داده شود). فرستنده‌ها را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و اتصال کابل یا موج‌بر را در نقطه B(C) قطع کنید. توان سنج و حسگر توان مناسب را وصل کنید. Tx1 را روشن کرده و تضعیف کننده ۱ را برای تنظیم نشانک خواسته شده در سطح مناسب، dBm -30، تعديل کنید. Tx1 را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و Tx2 را روشن کنید. تضعیف کننده ۲ را برای تنظیم نشانک تداخلی در سطحی بالای نشانک تداخلی از قبل اندازه‌گیری شده‌ای تعديل کنید که با نسبت C/I تعیین شده در خصوصیات برابر باشد. Tx2 را در حالت آماده به کار سودهی کنید (قطع و وصل کنید).

گیرنده تحت آزمون را مجدداً وصل کرده و هر دو تضعیف کننده را تا مقدار برابر افزایش دهید تا اطمینان حاصل شود سطوح نشانک خواسته شده و ناخواسته در گیرنده در مقادیر صحیحی آن‌ها قرار دارند. هر دو فرستنده را روشن کرده و مدوله کنید. BER گیرنده را ثبت کنید.

آزمون را با فرستنده تداخل‌کننده‌ای که در مجرای مجاور دیگر تطبیق داده شده است (تعديل شده است) تکرار کنید.

## روش اجرایی جایگزین ۱:

یادآوری ۲- این روش اجرایی از یک تضعیف‌کننده افزونه‌ای بین ترکیب‌کننده و گیرنده استفاده می‌کند تا سطوح مطلق نشانک خواسته شده و ناخواسته را درون گیرنده واپایش کند. کارکردهای تضعیف‌کننده‌های ۱ و ۲ به منظور حفظ نسبت صحیح C/I می‌باشد.

## پیکربندی آزمون ۲:

مشابه جایگزین ۱ آزمون هم مجرأ است (به شکل ۱۲ مراجعه کنید).

## روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۲:

در حالی که فرستنده‌ها در حالت آماده به کار هستند، تضعیف‌کننده‌های ۱ و ۲ را در مقادیر بیشینه آن‌ها و تضعیف‌کننده ۳ را در صفر تنظیم کنید. اتصال کابل یا موج بر را در نقطه (C) قطع کرده و توان‌سنج و حسگر توان مناسبی را وصل کنید. Tx1 را روشن کرده و تضعیف‌کننده ۱ را برای تولید سطح نشانکی، ۳۰dBm، کاهش دهید. سطح اندازه‌گیری شده را ثبت کنید. Tx1 را در حالت آماده به کار سودهی کرده (قطع و وصل کرده) و Tx2 را روشن کنید. تضعیف‌کننده ۲ را برای تولید سطح نشانکی بالای سطح از قبل اندازه‌گیری شده به میزانی برابر با نسبت C/I کاهش دهید. تضعیف‌کننده ۳ را برای تدارک ورودی برابر با سطح گیرنده تعیین شده برای گیرنده افزایش دهید.

در حالی که هر دو فرستنده در حالت آماده به کار هستند، حسگر توان را قطع کرده و گیرنده تحت آزمون را مجدداً وصل کنید. هر دو فرستنده را در شرایط مدوله شده روشن کرده و BER گیرنده را روی آشکارساز خط‌اندازه گیری و ثبت کنید.

آزمون را با فرستنده تداخل‌کننده‌ای که در مجاور دیگر تطبیق داده شده است (تعدیل شده است) تکرار کنید.

## روش ۲:

### هدف:

راستی آزمایی کنید تا مقدار بیشینه C/I برای تنزل  $10^{-6}$  dB و  $10^{-3}$  روی BER در حضور یک نشانک مدوله شده شبه تداخل‌کننده روی مجاور، زیر محدوده خصوصیت مربوطه باقی می‌ماند.

### ابزار آلات آزمون:

- ۱- مولد الگوی ۲؛
- ۲- آشکارساز خط؛
- ۳- توان‌سنج و حسگر توان.

### پیکربندی آزمون:

به شکل ۱۱ مراجعه کنید.

### روش اجرایی آزمون:

تداخل کننده (Tx2) باید در حین این آزمون روی یکی از مجراهای مجاور ارسال را انجام دهد و با نشانکی که دارای همان مشخصه‌های نشانک مدوله کننده فرستنده مورد نظر است مدوله شود. در حالی که هر دو فرستنده در حالت آماده به کار هستند، تضعیف کننده‌ها را در مقادیر بیشینه آنها تنظیم کنید.

توان سنج را در نقطه (C) وصل کنید. Tx1 را روشن کرده و تضعیف کننده ۱ را برای تنظیم نشانک خواسته شده در سطح الزام شده توسط استاندارد برای  $10^{-6}$  (یا  $10^{-3}$ ) تعديل کنید. تضعیف کننده ۱ را به میزان ۱ dB (یا ۳dB) کاهش داده و تنظیمات آن را ثبت کنید. تداخل گر را روشن کرده و تضعیف کننده ۲ را برای دستیابی به  $10^{-6}$  (یا  $10^{-3}$ ) روی آشکارساز خطأ کاهش دهید. هر دو فرستنده را خاموش کرده و موج بر یا کابل را در نقطه (C) قطع کنید- به شکل ۱۰ مراجعه کنید. تنظیمات تضعیف کننده ۲ را ثبت کرده و حسگر توان و توان سنج را به کابل یا موج بر وصل کنید.

۱ Tx را روشن کنید و تضعیف کننده ۱ را برای تولید سطح نشانک خواسته شده درون گستره واسنجی شده توان سنج کاهش دهید. سطح توان و کاهش تضعیف را ثبت کنید:

- توان نشانک خواسته شده = سطح توان اندازه گیری شده - تغییر در تضعیف را محاسبه کنید.

Tx1 را خاموش کرده، ۲. Tx را روشن کرده و روش اجرایی را برای محاسبه توان نشانک ناخواسته تکرار کنید. بیشینه مقدار C/I هم مgra برای تنزل 3dB یا  $10^{-3}$  را بر  $10^{-6}$  یا  $10^{-3}$  برابر است با:

- توان نشانک خواسته شده - توان نشانک ناخواسته

آزمون را با تداخل روی مجاور دیگر تکرار کنید.

#### ۴-۳-۳-۵ واسط زائد CW


##### هدف:

این آزمون به منظور شناسایی بسامدهای خاصی طراحی شده است که در آنها گیرنده مجاز است پاسخ زائدی داشته باشد، به عنوان مثال، بسامد تصویری، پاسخ هم آهنگ پالایه دریافت و غیره. بهتر است گستره بسامدی آزمون با خصوصیات مربوطه مطابق باشد.

##### ابزار آلات آزمون:

- ۱- مولد الگو؛
- ۲- آشکارساز خطأ؛
- ۳- مولد نشانک؛
- ۴- توان سنج و حسگر توان.

##### بیکربندی آزمون:



شکل ۱۳

### روش اجرایی آزمون:

پس از خاموش کردن خروجی مولد نشانک، توان خروجی RF فرستنده در نقطه  $B(C)$  را طبق سطح تضعیف شناخته شده با استفاده از یک حسگر توان مناسب اندازه‌گیری کنید. گیرنده تحت آزمون را جایگزین حسگر توان کنید و سطح تضعیف را تا حدی افزایش دهید که به سطح الزام در استاندارد اندازه‌گیری برسد. BER را هر کجا که کاربرد دارد برای این سطح گیرنده (dBm) ثبت کنید.

فرستنده را خاموش کرده و حسگر توان را جایگزین گیرنده تحت آزمون کنید. مولد نشانک را در طول گستره بسامدی مورد نیاز استاندارد در سطحی واسنجی کنید که  $B \times \text{dB}$  بالای سطح موردنظر (dBm) باشد، در اینجا  $x$  افزایش مورد نیاز در سطح برای نشانک تداخل کننده CW است.

گیرنده تحت آزمون را جایگزین حسگر توان کرده و عدم تغییر سطح BER را تأیید کنید. با ملاحظه هر نوع بند استثنای بیان شده در EN/ETS مربوطه، مولد نشانک را در سراسر گستره بسامدی مورد نیاز در سطح واسنجی شده جاروب کنید.

هر نوع بسامدی که باعث شود BER از سطح بیان شده در استاندارد فراتر رود باید ثبت شود. توصیه می‌شود واسنجی در این بسامدها مجدداً بررسی شوند.

**یادآوری ۱**- استفاده از یک مولد نشانک پله‌ای (مرحله‌ای) به شرطی مجاز است که اندازه پله (گام) از یک سوم پهنهای بند گیرنده تحت آزمون بزرگتر نباشد.

**یادآوری ۲**- برای جلوگیری از جایگیری هم آهنگ‌های مولد نشانک درون بند استثنای گیرنده ممکن است این آزمون به استفاده از پالایه‌های گذر پایین در خروجی مولد سیگنال نیاز داشته باشد.

### **۵-۳-۵ حساسیت‌پذیری اعوجاج**

#### هدف:

این آزمون تنها برای سامانه‌های خاصی (با ظرفیت بالا) کاربرد دارد. این آزمون شامل آزمون مصونیت تجهیزات از نظر اعوجاج انتشار است. نتایج در قالب تأیید شده (صحه گذاری شده) ارائه می‌شود.

### ابزار آلات آزمون:

۱- مولد الگو؛

۲- آشکارساز خطای؛

۳- ترکیب کننده RF؛


۴- شبیه‌ساز محوشده IF؛

### پیکربندی آزمون:

دو پیکربندی آزمون در نظر گرفته می‌شود.

#### پیکربندی آزمون ۱:

استفاده از این پیکربندی آزمون با تمام انواع پیاده‌سازی Rx مجاز است و این پیکربندی مخصوصاً برای آزمون Rx با وامدله‌سازی مستقیم مفید است:



۱- مجاز است شبیه‌ساز محوشده IF شامل یک آشکارساز خطای باشد.

۲- مجاز است بسامد شبیه‌ساز محوشده IF با بسامد Rx. IF تفاوت داشته باشد.

۳- همچنین وجود انشعاب RF بین نقاط  $B'(C)$  و  $B(C)$  مجاز است.

شکل ۱۴

### روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۱:

۱- خروجی مولد الگو را به ورودی BB TX وصل کنید؛

۲- خروجی TX RF و ورودی RX RF را به نقاط دسترسی RF متناظر در میز مورد تأیید آزمون متصل کنید؛

۳- آشکارساز خطای را در خروجی BB RX متصل کنید؛

۴- بسامد ترکیب کننده RF را در بسامد نامی مرکزی مجرأ + بسامد شبیه‌ساز محوشدگی IF تنظیم کنید.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود بسامد شبیه‌ساز محوشدگی IF را، در صورت امکان بالا انتخاب کنید.


یادآوری ۲- در برخی موارد خاص، مجاز است بسامد ترکیب کننده RF به صورت بسامد نامی مرکزی مجرأ - بسامد شبیه‌ساز محوشدگی IF انتخاب شود.

### ابزار آلات آزمون:

۱- مولد الگو/آشکارساز خطأ (STM-1 ۱۵۵Mbit/s)؛

۲- شبیه‌ساز محوشدگی.

### پیکربندی آزمون ۲:



شکل ۱۵

### روش اجرایی آزمون برای پیکربندی آزمون ۲:

خروجی مولد الگو را به ورودی BBTx متصل کنید. شبیه‌ساز محوشدگی (تأخير  $6/3 \text{ ns}$ ) را بین تقویت کننده IFRx و ورودی وامدوله‌ساز متصل کرده و BER را در خروجی BB Rx اندازه‌گیری کنید.

۴-۳-۵ مشخصه‌های سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)

۱-۴-۳-۵ عملکرد BER

همان روش آزمون می‌تواند به صورت توصیف شده در زیربند ۱-۵-۲-۵ مورد استفاده قرار گیرد. بهبود آستانه باید داخل محدوده‌های ویژگی مورد نظر ایجاد شود.

۲-۴-۳-۵ حساسیت پذیری تداخل

به تحقیق بیشتر نیاز دارد.

### **۳-۴-۳-۵ حساسیت‌پذیری اعوجاج**

باید یادآوری شود که در حال حاضر هیچ الزامی برای حساسیت‌پذیری اعوجاج در سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی) نه در استاندارد [2] TR 101 036-1 و نه در هیچ استاندارد دیگری بیان نشده است. دلیل اصلی این امر دشواری‌های واپایش تعداد زیاد پارامترهای مشمول و پیچیدگی راهاندازی مناسب آزمون است. با این وجود، یک راهاندازی آزمون عملی و کلی همراه با برخی اندازه‌گیری‌های ممکن در پیوست پ گزارش می‌شود.

پیوست الف  
(الزامی)  
اظهاریہ تأمین کننده

## الف-1 اظهاریہ تأمین کنندہ

### **الف-١-١ اظهاریہ انطباق تأمین کنندہ**

بِدِین و سیلہ ما:

### نام شرکت:

نشانی شرکت:

تحت مسئولیت انحصاری خود اعلام می‌کنیم که سامانه، له، ادیبویه، (قمه) :

نام مخصوصاً، توصیفات:

### نوع مخصوصاً / نسبت(های) داده:

آیا یا ویژگی پیوست شده تأمین کننده منطقه است:

و پڑگئے

و با استانداردهای مرتبه پیش، و منطقه است:

مکان، تاریخ:

شرکت:

امضای مسئول مجاز:

**الف-۱-۲ خلاصه اظهاریه تأمین‌کننده**

نظرات (توضیحات)	NA	I	T	پارامتر
				مشخصه های کلی
				طرح مجراء، فاصله مرکزی، و غیره
				الزام سازگاری بین سامانه‌ها
				شرایط محیطی
				منبع تغذیه
				سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
				واسط TMN
				لبه‌دارهای موج بر
				افت بازگشته
				محصولات مدوله‌سازی متقابل
				پارامترها برای سامانه‌های رقی
				پارامترهای باند پایه
				مشخصه‌های فرستنده
				رواداری و گستره توان Tx
				ATPC
				RTPC
				RFC
				چیدمان‌های بسامدی LO
				پوشانه طیفی RF- درونی ترین مجراهای
				گسیل‌های زائد (Tx)- درونی
				رواداری بسامد رادیویی کوتاه مدت
				رواداری بسامد رادیویی بلند مدت
				مشخصه‌های گیرنده
				گسیل‌های زائد (Rx)- درونی
				بسامد میانی Rx
				رد تصویر گیرنده
				گزینش RX درونی ترین مجرای
				مشخصه‌های سامانه بدون گوناگونی (چندگانگی)
				زمینه تجهیزات BER
				حساسیت‌پذیری تداخل هم مجرای- درونی
				الزامات عدم خطیت لبہ (انتهای) جلوی
				حساسیت‌پذیری امواج
				مصنونیت مدوله‌سازی متقابل رتبه سوم گیرنده
				مشخصه‌های سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)
				جبان تأخیر (تفاضلی)

				حساسیت پذیری تداخل هم مجرا
				حساسیت پذیری تداخل مجرا مجاور
				حساسیت پذیری اعوجاج
				پارامترها برای اهداف هماهنگی
				پهنهای باند Tx
				پهنهای باند Rx
				شکل نوشه Rx
				پوشانه گیرنده
				سطح ورودی برای $10^{-6}$ BER
				یادآوری T : آزمونی که باید در مقدار اعلام شده انجام شود.
				I : اطلاعات ضروری برای آزمون، هماهنگی یا تأییدیه NA : اظهاریه تأمین‌کننده برای این پارامتر کاربردی نیست.

### الف-۱-۳ مشخصه‌های کلی

#### الف-۱-۳-۱ طرح مجرا (گستره بسامد کاری)، فاصله مرکزی، فاصله‌بندی کانل، فاصله‌بندی درونی ترین مجراهای، فاصله‌بندی بسامد مسیر دو طرفه

پارامترهای باند بسامدی، چیدمان مجرا و ارجاع به استاندارد مربوطه را در زمینه طرح مجرا مورد استفاده اعلام کنید:

			مرجع طرح مجرا:
خیر	بله		چیدمان مجرا بسامدی جایگزین:
			چیدمان مجرا هم قطبش:
			چیدمان مجرا تلقیق شده (درهم گذاری شده):
		(GHz)	گستره بسامد:
		(MHz)	فاصله مرکزی:
		(MHz)	فاصله بندی درونی ترین مجراهای:
		(MHz)	تفکیک بسامد ارسال دو طرفه فرستنده گیرنده
			نسبت بیتی بار مفید (Mbit/s)
			نسبت بیت خام (Mbit/s)
			فاصله‌بندی مجرا (MHz)

### الف-۱-۳ الزامات سازگاری بین سامانه‌ها

خیر	بله	
		IUT الزامات سازگاری مورد نظر بوسیله استانداردی را برآورده می‌کند که باید طبق آن آزمون شود
نظرات و اطلاعات اضافی (افزونهای):		

### الف-۲-۳ شرایط محیطی

در این بند باید فشارهای محیطی (تنها اقلیمی) اعلام شود که تجهیزات باید تحمل کنند. الزاماتی که به طور کلی در استاندارد [3] ETS 300 019 ارائه شده‌اند مکان‌های حفاظت شده و حفاظت نشده در برابر آب و هوا، رده‌ها و شدت آزمون را تعریف می‌کنند.

### الف-۱-۳-۱ تجهیزات درون مکان‌های حفاظت شده از نظر آب و هوا- مکان‌های درون بنا

خیر	بله	
		بند ۱-۳ استاندارد [3]
		بند ۲-۳ استاندارد [3]
		بند ۳-۳ استاندارد [3]
		بند ۴-۳ استاندارد [3]
		بند ۵-۳ استاندارد [3]

### الف-۱-۳-۲ تجهیزات برای مکان‌های محافظت‌نشده از نظر آب و هوا- مکان‌های برون بنا

خیر	بله	
		بند ۱-۴ استاندارد [3]
		بند ۱-۴ ث استاندارد [3]

### الف-۴-۳ منبع تغذیه

خیر	بله	
		منبع تغذیه با قسمت ۱ یا ۲ استاندارد [4] ETS 300 132 مطابقت دارد

پارامترهای منبع تغذیه زیر را تعیین کنید. آنها باید برای راهاندازی شرایط صحیح آزمون مورد استفاده قرار گیرند.

	ولتاژ ورودی نامی (V)
	بیشینه ولتاژ ورودی (V)
	کمینه ولتاژ ورودی (V)
	نوع ولتاژ (DC) یا AC

### الف-۱-۳-۵ سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

وضعیت آزمون انطباق EMC باید در جدول زیر نشان داده شود. استاندارد مربوطه‌ای که تجهیزات با آن مطابقت دارند نیز باید اعلام شوند.

نظرات	وضعیت	
		آزمون نشده است
		سازگار است
		سازگار نیست
استاندارد یا توصیه نامه مربوطه:		
یادآوری - در صورتی که یک آزمون یا آزمون مجدد برنامه ریزی شود، مجاز است تاریخ آن به صورت اظهار نظر اعلام شوند.		

خیر	بله	
		IUT با الزامات رده الف EMC مطابقت دارد:
		IUT با الزامات رده ب EMC مطابقت دارد:
ارجاع به شماره گواهی :		

### الف-۱-۳-۶ واسط TMN

واسطه‌ای TMN به دلیل فقدان استانداردها در حال حاضر قابل آزمون نیستند.

نظرات	وضعیت	
		آزمون نشده است
		کاربردی (کاربرد پذیر) نیست
		سازگار است
		سازگار نیست
یادآوری - در صورتی که یک آزمون یا آزمون مجدد برنامه ریزی شود، مجاز است تاریخ آن به صورت اظهار نظر اعلام شوند. همچنین مجاز است ارجاع به یک گزارش آزمون واقعی بیان شود.		

**الف-۱-۳-۷** الزامات انشعاب‌سازی و تغذیه‌کننده

**الف-۱-۷-۳-۱** لبه‌دارهای موج بر (یا رابط‌های دیگر)

	نوع لبه‌دارهای موج بر مورد استفاده
--	------------------------------------

**الف-۱-۷-۳-۲** افت برگشتی

	کمینه اتلاف برگشتی سامانه انشعاب‌سازی، مرجع. نقطه C، (dB) :
	کمینه اتلاف برگشتی سامانه انشعاب‌سازی، مرجع. نقطه' C' ، (dB) :
	یادآوری - برای سامانه‌های مجهر به آتن های یکپارچه، هیچ الزامی در زمینه اتلاف برگشتی وجود ندارد.

**الف-۱-۳-۷-۳** محصولات مدوله‌سازی متقابل

	هر محصول مدوله‌سازی متقابل در نقطه مرجع B کمتر است از یا برابر است با: (dBm)
	نوع محصول (به عنوان مثال، $f_1 - f_2 + f_3 - 2f_1$ یا $f_1 - f_2$ و غیره).
	بسامدهای ارسالی: (MHz)
	سطح ارسال: (dBm)
	یادآوری - اندازه‌گیری باید به نقطه B روی کناره دریافتی ارجاع داده شود تا اشتراک‌ها از هر دو کناره Tx و Rx مورد ملاحظه قرار گیرند.

**الف-۱-۴** پارامترها برای سامانه‌های رقمی

**الف-۱-۴ پارامترهای باند پایه**

وضعیت آزمون(های) انطباق باند پایه باید در جدول زیر نشان داده شود. استاندارد مربوطه‌ای که تجهیزات با آن مطابقت دارند نیز باید اعلام شود.

نظرات	وضعیت	واسطه‌های PDH
		آزمون نشده است
		کاربردی (کاربرد پذیر) نیست
		مطابق است
		مطابق‌نیست
	استاندارد یا توصیه نامه مربوطه:	
نظرات	وضعیت	واسطه SDH
		آزمون نشده است
		کاربردی (کاربرد پذیر) نیست
		مطابق است
		مطابق نیست
	استاندارد یا توصیه نامه: مربوطه	
نظرات	وضعیت	واسطه‌های ISDN (نسبت اولیه)
		آزمون نشده است
		کاربردی (کاربرد پذیر) نیست
		مطابق است
		مطابق نیست
	استاندارد یا توصیه نامه مربوطه:	
نظرات	وضعیت	واسطه باند پایه مجرأ داده‌ها
		آزمون نشده است
		کاربردی (کاربرد پذیر) نیست
		مطابق است
		مطابق نیست
	استاندارد مربوطه یا توصیه نامه:	
بادآوری - در صورتی که یک آزمون یا آزمون مجدد برنامه‌ریزی شود، مجاز است تاریخ آن به صورت اظهار نظر اعلام شوند. همچنین مجاز است ارجاع به یک گزارش آزمون واقعی بیان شود.		

**الف-۱-۴-۲ مشخصه‌های فرستنده**

**الف-۱-۴-۲-۱** گستره توان فرستنده و رواداری توان خروجی Tx

	x dBm ± k dB: رواداری؛
	کمینه توان خروجی فرستنده ± رواداری؛
یادآوری-k باید مطابق استاندارد مربوطه باشد. برای برخی سامانه‌ها تنها بیشینه توان خروجی Tx توان وابسته است.	

**الف-۱-۴-۲-۲** واپايش خودکار توان ارسال (ATPC) و واپايش توان ارسال از دور (RTPC)


	□ خیر	□ بله	اجرا شده است:
گستره توان ATPC، گستره‌های خروجی Tx از X تا Y (dBm)			رواداری های توان ATPC
	(dB)		آستانه فعال سازی:
	(dBm)		آستانه عدم فعال سازی:
	(dBm)		توصیف فعال سازی و عدم فعال سازی
	□ خیر	□ بله	اجرا شده است:
(dBm) : RTPC			گستره توان RTPC
	(dB)		رواداری های توان RTPC
	(dB)		اندازه پله (گام): RTPC

**الف-۱-۴-۳-۲** واپايش بسامد از دور (RFC)

	□ خیر	□ بله	اجرا شده:
(GHz) : RFC			گستره بسامدی RFC
(ppm) : RFC			رواداری های بسامدی RFC

**الف-۱-۴-۴-۲** چیدمان‌های بسامدی LO

تأمین کننده باید چیدمان نوسان ساز محلی Tx و Rx مورد استفاده را اعلام کند. شکل الف-۱ مثالی از چیدمان‌های نوسان ساز را نشان می‌دهد. بهتر است تأمین کننده چیدمان را در قالب مشابهی اعلام کند که نشان‌دهنده موقعیت نوسان ساز(های) محلی و بیان کننده وزنهاد(های) بسامدی وابسته است. در صورتی که بسامد وابسته LO در قسمت‌های خاصی از باند بسامدی متمایز باشد، این تمایز می‌تواند در ترسیم‌های دیگر یا از طریق نقطه‌چین روی همان ترسیم نشان داده شود. در صورتی که LO وجود نداشته باشد، از طریق یک یادآوری نشان داده می‌شود: بدون LO.



شکل الف-۱

اظهاریه چیدمان نوسان‌ساز محلی:


#### الف-۴-۲-۵ پوشانه طیفی RF- درونی ترین مجراهای

پوشانه طیفی RF برای درونی ترین مجراهای باید توسط تأمین‌کننده اعلام شود:  
نموداری در این پیوست ترسیم کنید و مرجع پیوست را ارائه دهید.

مرجع پیوست

نمونه‌ای از یک نمودار برای ترسیم نمودار منحنی در شکل الف-۲ نشان داده شده است.

#### دروندی ترین مجراهای طیف RF



شکل الف-۲

## الف-۱-۴-۶ گسیل های زائد (Tx) - درونی

بسامد گسیل زائد مرتبط با بسامد و اگذار شده مجراء	ضریب واپايشی برای کاربرد تجهیزات	اظهاریه (dBm)	محدوده ویژگی
سطح میانگین تمام نشانک های زائد، هم CW شکل (از جمله LO, IF, ±IF)	در صورتی که بسامد نشانک زائد درون محدوده نیمه باند گیرنده قرار گیرد، برای سامانه های رقمی با شبکه های انشعاب سازی چند مجرای	< -XX dBm	
سطح کلی نشانک ارزیابی شده است.	در صورتی که بسامد نشانک زائد درون محدوده نیمه باند گیرنده قرار گیرد، برای سامانه های رقمی بدون شبکه های انشعاب سازی (به عبارت دیگر، مجهز به تقسیم کننده)	< -YY dBm	
گسیل های زائد های دیگری که مشابه مورد «گسیل های زائد - بیرونی» ارزیابی شده اند.	در صورتی که بسامد نشانک زائد درون محدوده نیمه باند فرستنده قرار گیرد	به یادآوری مراجعه کنید	

بادآوری - محدوده ها در استاندارد مربوطه یا استاندارد 390 EN 301 مشخص می شوند (استاندارد کلی اولیه در زمینه گسیل های زائد و مصوبیت گیرنده در درگاه آتنن/تجهیزات سامانه رله رادیویی رقمی).

## الف-۱-۴-۷ رواداری بسامد رادیویی کوتاه مدت

	(ppm)	رواداری بسامد رادیویی کوتاه مدت:
--	-------	----------------------------------

## الف-۱-۴-۸ رواداری بسامد رادیویی طولانی مدت

	(ppm)	رواداری های بسامد رادیویی بلند مدت:
		دوره زمانی تضمین شده برای رواداری بلند مدت: (سالها)

## الف-۱-۴-۳ مشخصه های گیرنده

### الف-۱-۴-۱ ۱- گسیل های زائد (Rx) - درونی

یکی از جایگزین های زیر باید برای اعلام گسیل های زائد درونی سامانه مورد استفاده قرار گیرد.  
**بسامد (dBm) سطح (GHz) محدوده (dBm)**

گسیل زائد درونی در نقطه مرجع B برای DRRS

با شبکه های انشعاب سازی چند مجرای، < -XX dBm

گسیل زائد درونی در نقطه مرجع C برای DRRS

بدون شبکه های انشعاب سازی،

< -YY dBm

یادآوری - بیشینه مقدار گسیل‌ها باید اعلام شود.

#### الف-۱-۴-۳-۲ بسامد میانی (IF) Rx

برای گیرنده‌هایی با وامدوله‌سازی مستقیم، اظهاریه زیر کاربرد پذیر (کاربردی) نیست:

	IF <sub>1</sub>	بسامد میانی (IF) Rx
	IF <sub>2</sub>	
	IF <sub>3</sub>	

#### الف-۱-۴-۳-۳ رد تصویر گیرنده

برای گیرنده‌هایی با وامدوله‌سازی مستقیم، اظهاریه زیر کاربرد پذیر (کاربردی) نیست:

محدوده (dB)	اظهاریه (dB)	
		رد تصویر(های) گیرنده باید در صورت کاربرد پذیری $\geq XX\text{dB}$ باشد.

در صورت کاربرد پذیری، الزام زیر هم باید به طور کامل اجرا شود و مقادیر اعلام شوند.

محدوده (dB)	اظهاریه (dB)	
		رد گیرنده در بسامدهای تصویری که درون نیمه باند فرستنده جای می‌گیرند باید $\leq YY\text{dB}$ باشد.

#### الف-۱-۴-۳-۴ گزینش Rx درونی ترین مجراء

نمودار منحنی در این پیوست را تهیه کرده و مرجع پیوست را در جدول زیر وارد کنید.

مرجع پیوست
------------

#### الف-۱-۴-۴-۱ مشخصه‌های سامانه فاقد گوناگونی (چندگانگی)

#### الف-۱-۴-۴-۲ BER زمینه تجهیزات (BBER)

<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بله	BBER تجهیزات با الزامات استاندارد مربوطه مطابقت دارد.
--------------------------	-----	--------------------------	-----	---

#### الف-۱-۴-۴-۲ حساسیت پذیری تداخل هم مجراء- درونی

<input type="checkbox"/>	خیر	<input type="checkbox"/>	بله	«حساسیت پذیری تداخل هم مجراء- درونی» با الزامات استاندارد مربوطه مطابقت دارد.
--------------------------	-----	--------------------------	-----	---

#### الف-۱-۴-۴-۳ الزامات عدم خطیت لبه جلویی (تداخل زائد CW دو تنی)

بیشینه BER ثبت شده برای هر تداخل زائد CW دو تنی با توان برابر (مطابق الزامات استاندارد مربوطه) باید در جدول زیر اعلام شود. سطح(ها) و بسامدهای تداخلگر CW در BER واقعی نیز باید اعلام شوند.

تداخل زائد دو تنی CW آشکار شده				
بسامد تداخل گر (GHz) CW <sub>1</sub>	بسامد تداخل گر (GHz) CW <sub>2</sub>	CW سطح تداخلگر (dBm)	BER اندازه گیری شده	BER محدوده
			BER=	BER $\leq 10^{-5}$
			BER=	BER $\leq 10^{-5}$
			BER=	BER $\leq 10^{-5}$
			BER=	BER $\leq 10^{-5}$
			BER=	BER $\leq 10^{-5}$

#### الف-۴-۴-۴-۱ حساسیت پذیری اعوجاج

مشخصه هویت تضمین شده، که آزمون بر مبنای آن انجام می‌گیرد، باید اعلام شود.  
نمودار منحنی را در این پیوست ترسیم کرده و مرجع پیوست را در جدول زیر وارد کنید.

	مرجع پیوست
--	------------

#### الف-۴-۴-۱-۵ مصونیت مدوله‌سازی متقابل رتبه سوم گیرنده

المصونیت مدوله‌سازی متقابل رتبه سوم گیرنده			
بسامد مدوله‌سازی متقابل (GHz)	سطح مدوله‌سازی متقابل (dBm)	BER اندازه گیری شده	BER محدوده
			BER $\leq 10^{-5}$
			BER $\leq 10^{-5}$

#### الف-۴-۱-۵-۱ مشخصه‌های سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)

##### الف-۱-۵-۱-۱ جبران تأخیر تفاضلی

در مورد سامانه چندگانه، بیشینه تأخیر تفاضلی را اعلام کنید که امکان جبران آن وجود دارد.

	بیشینه تأخیر تفاضلی قابل جبران (ns):
--	--------------------------------------

#### الف-۱-۵-۲-۱ حساسیت پذیری تداخل

##### الف-۱-۱-۲-۵-۱-۱ حساسیت پذیری تداخل هم مجراء

به تحقیق بیشتر نیاز دارد.

##### الف-۱-۱-۲-۵-۲-۱ حساسیت پذیری تداخل مجراء مجاور

به تحقیق بیشتر نیاز دارد.

### الف-۱-۴-۲-۳ حساسیت پذیری اعوجاج

به تحقیق بیشتر نیاز دارد.

### الف-۱-۴-۶ پارامترهای افزونه‌ای برای اهداف هماهنگی

#### الف-۱-۶-۱ پهنهای باند Tx

99% پهنهای باند نشانک Tx در نقطه مرجع (C') B' باید توسط تأمین کننده بیان شود. این پارامتر برای اهداف هماهنگی در سطح ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است.

	پهنهای باند Tx (MHz): (99%)
--	-----------------------------

#### الف-۱-۶-۲ پهنهای باند Rx

پهنهای باند گیرنده در نقطه مرجع E باید توسط تأمین کننده اعلام شود. مجاز است یکی از دو پهنهای باند نوفه‌ای ۳dB یا ۶dB اعلام شود. این پارامتر برای اهداف هماهنگی در سطح ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است.

	پهنهای باند Rx (MHz)
--	----------------------

نوع تعریف پهنهای باند اندازه‌گیری شده مطابق (جایگزین مناسب را با تیک مشخص کنید):

(X)	تعریف پهنهای باند:
	پهنهای باند نوفه
	۳ dB
	۶ dB

#### الف-۱-۶-۳ شکل نوفه Rx

شکل نامی نوفه گیرنده در نقطه مرجع E باید توسط تأمین کننده بیان شود. این پارامتر برای اهداف هماهنگی در سطح ملی و بین‌المللی حائز اهمیت است.

	شکل نوفه: (dB)
--	----------------

#### الف-۱-۶-۴ پوشانه گیرنده

لازم است پوشانه گیرنده به مشخصه‌های گزینش تعمیم یافته‌ای دست یابد که امکان استفاده از آن برای محاسبه توزیع هر نوع تداخل‌گر دارای پوش طیفی مشخص و شناخته شده، با سطح کافی از درستی، وجود داشته باشد.

بهتر است «گیرنده» در قسمت کامل دریافتی بین نقاط C و Z تعریف شده در نمودار کلی بستک سامانه های رله رادیویی رقمی به کار رود، همانطور که گزینش پالایه‌های انشعباب سازی و وامدوله‌ساز باید مد نظر قرار گیرد.

روش اجرایی اندازه‌گیری پیشنهادی:

- ۱- سطح خروجی و یک نشانک CW بسامد متغیر (قابل تنظیم) استفاده می‌شود؛
- ۲- سطح دریافتی در  $3\text{dB}$  بالای سطح آستانه واقعی متناظر با  $\text{BER}=10^{-6}$  تنظیم می‌شود. بسامد واقعی گیرنده برابر  $F_0$  است؛
- ۳- تداخل گر CW به این دلیل از نظر سطح و بسامد تغییر می‌کند که BER اندازه‌گیری شده را با  $10^{-6}$  برابر کند (به یادآوری مراجعه کنید). هر دو مقدار، سطح و بسامد، ثبت شده و منحنی آنها ترسیم می‌شود؛
- یادآوری- سطح آستانه متناظر با  $\text{BER}=10^{-6}$  برای سامانه‌هایی با ظرفیت  $2\text{Mbit/s}$  و بالاتر مرتبط است. آستانه  $\text{BER}=10^{-3}$  می‌تواند برای سامانه‌هایی با ظرفیت‌های زیر  $2\text{Mbit/s}$  مورد استفاده قرار گیرد.
- ۴- اندازه‌گیری درون محدوده‌های  $F_0 \pm \text{dF}$  اجرا می‌شود. سطح تداخل گر CW به مقدار  $50\text{dB}$  بالای نشانک خواسته شده محدود می‌شود.

مجموعه نتایج می‌تواند برای محاسبه توزیع قسمت جزیی طیف تداخل گر استفاده شود.  
نمودار منحنی را در این پیوست ترسیم کرده و مرجع پیوست را در جدول زیر وارد کنید.

	مرجع پیوست
--	------------

#### الف-۱-۶-۴-۵ سطح ورودی برای $\text{BER}=10^{-6}$

سطح ورودی برای  $\text{BER}=10^{-6}$  باید توسط تأمین کننده بیان شود. مجاز است این اطلاعات در حین آزمون نوعی ثبت شوند.

	سطح ورودی برای $\text{BER}=10^{-6}$ (dBm)
--	---

## پیوست ب

### (الزامی)

### گزارش آزمون

#### ب-۱ نتایج آزمون

#### ب-۱-۱ خلاصه آزمون‌ها

ارجاع به اظهارات	NA	NT	NC	C	پارامتر
					مشخصه‌های فرستنده
					گستره توان فرستنده
					بیشینه رواداری توان خروجی
					کمینه رواداری توان خروجی
					واپايش خودکار توان ارسال (ATPC)
					واپايش توان ارسال از دور (RTPC)
					واپايش بسامد از راه دور (RFC)
					پوشانه طیفی RF
					خطوط طیفی در نسبت نمادی
					گسیلهای زائد، بیرونی
					رواداری بسامد Tx (کوتاه مدت)
					مشخصه‌های گیرنده
					گستره سطح ورودی
					گسیلهای زائد
					عملکرد سامانه فاقد گوناگونی (چندگانگی)
					سطح نشانک Rx در مقابل BER
					حساسیت‌پذیری تداخل
					تداخل هم مجرأ- تداخل مجرأ مجاور و بیرونی
					CW تداخل زائد
					حساسیت‌پذیری اعوجاج
					عملکرد سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)
					سطح نشانک Rx در مقابل BER
					حساسیت‌پذیری تداخل
					حساسیت‌پذیری اعوجاج
					بادآوری-C : این پارامتر با الزامات مطابقت دارد.
					NC : این پارامتر با الزامات مطابقت ندارد.
					NT: این پارامتر آزمون نمی‌شود.
					NA: آزمون این پارامتر کاربردی نیست.

## ۲-۱ اطلاعات کلی درباره آزمون‌ها

اطلاعات کلی درباره آزمون‌ها باید در جدول زیر آورده شود.

### ب-۱-۳ اشکال (فرم‌های) نتیجه آزمون

ب-۱-۳ مشخصه‌های فرستنده

ب-۱-۳-۱ گستره توان فرستنده

این آزمون به دو قسمت تقسیم می‌شود. اولین قسمت بیشینه توان خروجی و دومین قسمت (در صورت کاربرد پذیری) کمینه توان خروجی هستند.

## ب-۱-۱-۳-۱ بیشینه توان خروجی

روش اندازه گیری:

### ۱-۲-۵ مراجعه کنید.

نتائج:

دماي محيط: °C طوبت نسيئه: %

توان خروجی اسمی: dBm

شرایط آزمون		سطح توان فرستنده (dBm)		
		سطح پایین مجراء (GHz) RF	سطح میانی مجراء (GHz) RF	سطح بالای مجراء (GHz) RF
$T_{nom}$ ( )	$V_{nom}$ ( )			
$T_{min}$ ( )	$V_{min}$ ( )			
	$V_{max}$ ( )			
$T_{max}$ ( )	$V_{min}$ ( )			
	$V_{max}$ ( )			
عدم قطعیت اندازه‌گیری (dB)				
یادآوری - از تعداد (شماره) ستون‌هایی استفاده کنید که بسته به تعداد مجراهای بسامدی تحت آزمون مورد نیازند.				

محدوده‌ها:

	بیشینه توان مجاز (dBm)
	رواداری (توان نامی)، تمام شرایط آزمونی (dB)

	تجهیزات آزمون مورد استفاده: (شماره‌های اقلام)
--	---

### ب-۱-۱-۳-۲ کمینه توان خروجی

روش اندازه‌گیری:

به زیربند ۲-۲-۵ مراجعه کنید.

نتایج:

دماي محیط:  ${}^{\circ}\text{C}$  رطوبت نسبی: %

توان خروجی اسمی: dBm

شرایط آزمون		سطح توان فرستنده (dBm)		
		سطح پایین مجراء (GHz) RF	سطح میانی مجراء (GHz) RF	سطح بالای مجراء (GHz) RF
$T_{nom}$ ( )	$V_{nom}$ ( )			
$T_{min}$ ( )	$V_{min}$ ( )			
	$V_{max}$ ( )			
$T_{max}$ ( )	$V_{min}$ ( )			
	$V_{max}$ ( )			
عدم قطعیت اندازه‌گیری (dB)				
یادآوری - از تعداد (شماره) ستون‌هایی استفاده کنید که بسته به تعداد مجراهای بسامدی تحت آزمون مورد نیازند.				

محدوده‌ها:

	کمینه توان اسمی (dBm)
	رواداری (توان اسمی)، تمام شرایط آزمونی (dB)

	تجهیزات آزمون مورد استفاده: (شماره‌های اقلام)
--	---

### ب-۱-۳-۲ واپایش خودکار توان ارسالی (ATPC)

روش اندازه گیری:

به زیربند ۳-۲-۵ مراجعه کنید.

نتایج:

دما می محیط: °C رطوبت نسبی :

V : V<sub>nom</sub> ولتاژ ورودی،

برای نتایج حاصل از راستی آزمایی عملکرد Tx، قسمت‌های مرتبط برای گستره توان فرستنده، پوشانه طیفی RF، گسیل‌های زائد و رواداری توان خروجی باید مورد استفاده قرار گیرند.  
برای عملکرد حلقة واپایش، تنها باید یکی از جهت‌ها آزمون شده و نتایج در جدول زیر بیان شوند.

عملکرد حلقة واپایش
خوب است
کارکرد پذیری واپایش سطح توان: افزایش کمینه سطح توان به بیشینه سطح توان (مطابق اظهاریه تأمین‌کننده).
کارکرد پذیری واپایش سطح توان: کاهش بیشینه سطح توان به کمینه سطح توان (مطابق اظهاریه تأمین‌کننده).

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره) اقلام)
--	--

### ب-۱-۳-۳ واپایش توان ارسال از دور (RTPC)

<input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	این اندازه گیری، در صورت کاربرد پذیری، تحت آزمون‌های «رواداری توان خروجی» انجام شده است.
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

### ب-۱-۳-۴ واپایش بسامد از دور (RFC)

<input type="checkbox"/> کاربرد ندارد	<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	این اندازه گیری، در صورت کاربرد پذیری، تحت آزمون‌های «رواداری بسامد رادیویی» انجام شده است.
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

### ب-۱-۳-۵ پوشانه طیفی RF

این بند باید در مورد مجراهای عادی یا، در صورت کاربرد پذیری، در مورد درونی‌ترین مجراهای مورد استفاده قرار گیرد.

روش اندازه گیری:

به زیربند ۳-۲-۵ مراجعه کنید.

## نتایج:

نتایج باید در نمودارهای ارائه شده در این پیوست نشان داده شوند. مراجع پیوست باید در زیر بیان شوند.  
نمونهای از یک نمودار برای ترسیم نمودار منحنی در زیر نشان داده می‌شود.

**یادآوری**- از تعداد جداول هایی استفاده کنید که با توجه به تعداد مجراهای بسامدی تحت آزمون مورد نیازند.

دماهی محیط: رطوبت نسبی  ${}^{\circ}\text{C}$  :

$V : V_{\text{nom}}$  ولتاژ ورودی،

شرایط آزمون		
رجوع به رسم منحنی در <sup>۱</sup> پیوست		اجرا برای بسامد رادیویی (GHz)
$T_{\text{nom}}$	$V_{\text{nom}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{max}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{max}}$	


شرایط آزمون		
رجوع به نمودار منحنی در پیوست		اجرا برای بسامد رادیویی (GHz)
$T_{\text{nom}}$	$V_{\text{nom}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{max}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{max}}$	

شرایط آزمون		
رجوع به نمودار منحنی در پیوست		اجرا برای بسامد رادیویی (GHz)
$T_{\text{nom}}$	$V_{\text{nom}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{min}}$	
$T_{\text{min}}$	$V_{\text{max}}$	
$T_{\text{max}}$	$V_{\text{max}}$	

**RF** پوشانه طیفی

= مجرای بسامد رادیویی

دما نامی =  $V^{\circ}$  ولتاژ نامی



شکل ب-۱

	عدم قطعیت اندازه گیری
--	-----------------------

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده (تعداد اقلام)
--	---

### ب-۱-۳-۶ خطوط طیفی در نسبت نمادی

روش اندازه گیری:

به زیربند ۸-۲-۵ مراجعه کنید.

نتایج:

یادآوری- از تعداد جدول‌هایی استفاده کنید که با توجه به تعداد مجراهای بسامدی تحت آزمون مورد نیازند.

بدترین مورد مقادیر اندازه گیری باید نشان داده شوند.

دما محیط:  $C^{\circ}$  : رطوبت نسبی %

ولتاژ ورودی،  $V$  :  $V_{nom}$

بسامد رادیویی (GHz)
---------------------

(dBm/dBc) مقادیر محدودکننده	(dBm/dB) سطح توان خطوط طیفی	$f_c$ ورنهد بسامد از (MHz)
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

بسامد رادیویی (GHz)		
مقادیر محدودکننده (dBm/dBc)	سطح توان خطوط طیفی (dBm/dB)	ورنهاد بسامد از $f_c$ (MHz)

بسامد رادیویی (GHz)		
مقادیر محدودکننده (dBm/dBc)	سطح توان خطوط طیفی (dBm/dB)	ورنهاد بسامدی از $f_c$ (MHz)

عدم قطعیت اندازه گیری	
تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (شماره‌های (تعداد) اقلام)	

### ب-۱-۳-۷-۱ گسیل‌های زائد (Tx)- بیرونی

روش اندازه گیری:

به زیربند ۹-۲-۵ مراجعه کنید.

محدوده‌ها:

محدوده‌ها در استاندارد مربوطه مشخص می‌شوند.

نتایج:

نتایج باید توسط نمودار منحنی نشان داده شوند.

مراجع پیوست باید در زیر بیان شوند. یک نمونه نمودار برای ترسیم نمودار (نقشه) در زیر نشان داده می‌شود.


یادآوری - چنانچه امکان اندازه گیری همزمان «گسیل‌های زائد (Tx)- بیرونی» و «گسیل‌های زائد (Rx)- بیرونی» وجود داشته باشد، نمایش نتایج روی نمودارهای منحنی یکسان مجاز است. در آن مورد، تنها یکی از این بندها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این موضوع به وضوح در گزارش آزمون اعلام خواهد شد.

دماي محيط: رطوبت نسبی °C :

V :V<sub>nom</sub> ولتاژ ورودی،

ارجاع به نمودار منحنی در پیوست			نمودار منحنی بسامد (GHz) بر اساس گستره
سطح بالای مجراء (GHz)RF	سطح میانی مجراء (GHz)RF	سطح پایین مجراء (GHz)RF	
عدم قطعیت اندازه گیری (dB)			

محدوده‌ها:




نمودار منحنی نشان دهنده اندازه گیری‌های گسیل‌های زائد (Tx)-بیرونی را اینجا قرار دهید

نمونه‌ای از نمودار منحنی که می‌تواند برای نمایش اندازه گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد:

گسیل‌های زائد (Tx) - خارجی

شرایط اقلیمی : دمای نامی °C

$T_{nom} = \text{شرایط اقلیمی: } \quad \quad \quad C^\circ$



شکل ب-۲

تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره‌های) اقلام)

ب-۱-۳-۸ رواداری بسامد رادیویی Tx (کوتاه مدت)

روش اندازه گیری:

به زیربند ۵-۲-۵ مراجعه کنید.

نتایج:

دما می محیط:  ${}^{\circ}\text{C}$  : رطوبت نسبی %

شرایط آزمون		خطای بسامد(kHz/ppm)		
		RF سطح پایین مجرا (GHz)	RF سطح میانی مجرا (GHz)	RF سطح بالای مجرا (GHz)
$T_{\text{nom}}$ ( )	$V_{\text{min}}$ ( )			
	$V_{\text{nom}}$ ( )			
	$V_{\text{max}}$ ( )			
$T_{\text{min}}$ ( )	$V_{\text{min}}$ ( )			
	$V_{\text{max}}$ ( )			
$T_{\text{max}}$ ( )	$V_{\text{min}}$ ( )			
	$V_{\text{max}}$ ( )			
عدم قطعیت اندازه گیری (kHz/ppm)				

محدوده ها:

	(kHz/ppm) محدوده
--	------------------

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره های) اقلام)
--	--

ب-۱-۳-۲ مشخصه های گیرنده

ب-۱-۲-۳-۱ گستره سطح ورودی

روش اندازه گیری:

به زیربند ۵-۳-۱ مراجعه کنید.

نتایج:

دما می محیط:  ${}^{\circ}\text{C}$  : رطوبت نسبی %

$V$  :  $V_{\text{nom}}$  ولتاژ ورودی،

RF سطح پایین مجرا (GHz)	RF سطح میانی مجرا (GHz)	RF سطح بالای مجرا (GHz)	شرایط آزمون
			سطح بالاتر (dBm) $\text{BER} =$
			سطح پایین تر (dBm) $\text{BER} =$
یادآوری - از تعداد (شماره) ستون هایی استفاده کنید که با توجه به تعداد مجرا های بسامدی تحت آزمون مورد نیازند.			محدوده ها:

BER محدوده	سطح محدوده (dBm)	
		سطح بالاتر
		سطح پایین تر

عدم قطعیت اندازه گیری

تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره) اقلام)

### ب-۱-۳-۲-۲-گسیل‌های زائد (Rx) - بیرونی

روش اندازه‌گیری:

به زیربند ۲-۳-۵ مراجعه کنید.

## محدوده‌ها:

محدوده‌ها در استاندارد مربوطه مشخص می‌شوند.

نتائج:

نتایج باید از طریق نمودار منحنی نشان داده شوند.

مراجع پیوست باید در قسمت زیر بیان شوند. یک نمودار نمونه برای ترسیم نمودار منحنی در زیر نشان داده شده است.


**یادآوری**- چنانچه امکان اندازه گیری همزمان «گسیل‌های زائد (Tx)-بیرونی» و «گسیل‌های زائد (Rx)-بیرونی» وجود داشته باشد، نمایش نتایج روی نمودارهای منحنی یکسان مجاز است. در این صورت، تنها یکی از این بندها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این موضوع در گزارش آزمون اعلام خواهد شد.

دماي محيط: ( طوبت نسيبي ) °C : %

V :  $V_{\text{nom}}$  ولتاژ ورودی،

نمودار منحنی نشان دهنده اندازه گیری‌های گسیل‌های زائد (Tx) - بیرونی را اینجا درج کنید

یک نمونه نمودار که می‌تواند برای نمایش اندازه گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد در شکل ب-۳ نشان داده شده است.



شکل ب-۳

عدم قطعیت اندازه گیری

تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره) اقلام)

ب-۱-۳-۳ عملکرد سامانه فاقد گوناگونی

ب-۱-۳-۳-۱ BER در مقابل سطح نشانکی Rx

روش اندازه گیری:

به زیربند ۱-۳-۳-۵ مراجعه کنید.

## نتایج:

نتایج می‌توانند به صورت جدول نشان داده شوند.

نقاط آزمونی وابسته (مقادیر- BER) منطبق با این استاندارد باید همراه با مقادیر سطح نشانک دریافتی اندازه‌گیری شده اعلام شود. تنها یک ماجرا بسامدی به طور عادی آزمون خواهد شد.

دماي محيط:  ${}^{\circ}\text{C}$  رطوبت نسبی: %  
 $V$  :  $V_{\text{nom}}$  ولتاژ ورودی، GHz : RF بسامد ماجرا

$T_{\text{max}} =$	$T_{\text{min}} =$	$T_{\text{nom}} =$	شرایط اقلیمی
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در BER
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در BER
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در BER

محدوده‌ها:

BER=	BER=	BER=	
			سطح محدوده (dBm)


استفاده جایگزین از نمودارهای منحنی مجاز است و در این صورت باید در پیوست آورده شده و مرجع آنها در جدول زیر ارائه شود.

شکل زیر نمونه‌ای از نمودار منحنی است که طرح درون آن قابل نمایش است.

در مقابل سطح سیگنال ورودی گیرنده BER

شرایط اقلیمی : دماي نامى  ${}^{\circ}\text{C}$

کانال بسامد رادیویی = (GHz)



شکل ب-۴

دماي محيط: °C رطوبت نسبی: % بسامد مجرا V : V<sub>nom</sub> GHz : RF ولتاز ورودي،

ارجاع به نقشه (نمودار) در پیوست	شرایط آزمون
	$T_{nom} =$
	$T_{min} =$
	$T_{max} =$

عدم قطعیت اندازه گیری

## تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره) اقلام)

ب-۱-۳-۳-۲ حساسیت پذیری تداخل

ب-۱-۳-۲-۱ حساسیت پذیری تداخل هم مجرا - حساسیت پذیری تداخل مجرا مجاور و بیرونی (بیرونی)،

## روش اندازه گیری:

به زیریندهای ۳-۳-۵ و ۲-۳-۳-۵ مراجعه کنید.

نتايج:

نتایج باید به شکل جدول نشان داده شوند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های تداخل هم مجرّاً و اندازه‌گیری‌های تداخل مجاور هر دو باید نشان داده شوند. دو رویکرد وجود دارد و رویکردی باید مورد استفاده قرار گیرد که با استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشد. تنها یک ماجرا بسامدی به طور عادی آزمون خواهد شد.

دوسرا

با این نتایج می‌توان سطحی از مقدار اندامگیری شده (C/I (dB)) را مشخص کرد.

دماي محيط: °C رطوبت نسبي: %

**V** :  $V_{nom}$  ولتاژ ورودی، **GHz** : RF موجاً پیامد

## محدوده‌ها:

	محدوده (dB) C/I
--	-----------------

	عدم قطعیت اندازه گیری
--	-----------------------

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده (تعداد(شماره) اقلام)
--	--

**روش ۲:**

بیشینه مقادیر اندازه گیری شده (dB) C/I را بیان کنید.

دما<sup>°C</sup> رطوبت نسبی٪

بسامد مجرا RF و لتاژ ورودی V GHz :  $V_{nom}$

RSL @ $10^{-6}$		RSL @ $10^{-3}$		RSL @ BER	تنزل	نسبت بیت (Mbit/s)
3 dB	1dB	3dB	1 dB	(MHz) فاصله بندی مجرا		

**محدوده ها:**

3 dB $10^{-6}$	1dB $10^{-6}$	dB $10^{-3}$	1 dB $10^{-3}$	C/I محدوده

ب-۱-۲-۳-۴-۵ تداخل زائد CW

**روش اندازه گیری:**

به زیربند ۵-۴-۳-۲-۱ مراجعه کنید.

**نتایج:**

بیشینه BER ثبت شده برای هر نوع بسامد CW (مطابق با روش های اندازه گیری) باید در جدول زیر نشان داده شود. سطح (ها) و بسامد (ها) تداخل گر CW در BER واقعی نیز باید ارائه شوند. تنها یک مجرا بسامدی به طور عادی آزمون خواهد شد.

دما<sup>°C</sup> رطوبت نسبی٪

بسامد مجرا RF و لتاژ ورودی V GHz :  $V_{nom}$

تداخل زائد CW			
C/I اندازه گیری شده (dB)	BER اندازه گیری شده	کمینه سطح تداخل گر (dBm) CW	بسامد تداخل گر (MHz) CW

محدوده ها:

C/I=	BER=	(dB) C/I BER محدوده در
------	------	------------------------

	عدم قطعیت اندازه گیری
--	-----------------------

تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره های) اقلام
---

### ب-۱-۳-۳-۳ حساسیت پذیری اعوجاج

روش اندازه گیری:

به زیریند ۵-۳-۳-۵ مراجعه کنید.

نتایج:

نتایج اندازه گیری باید در نمودارهای منحنی ارائه شده در این پیوست نشان داده شوند. مراجع نمودارها باید در جدول زیر آورده شوند. تنها یک مسأله بسامدی به طور عادی آزمون خواهد شد.


هر دو مشخصه هویت فاز (مرحله) کمینه و فاز (مرحله) غیر کمینه می توانند در همان نمودار نشان داده شوند.

دما می محیط: °C رطوبت نسبی: %

بسامد مسأله RF : GHz ولتاژ ورودی،  $V_{nom}$

ارجاع به نمودار منحنی در این پیوست	شرایط آزمون
	مشخصه هویت قطع
	مشخصه هویت برگشت

شکل زیر نمونه ای از نموداری است که منحنی های مشخصه هویت درون آن قابل نمایش است.



	عدم قطعیت اندازه گیری
--	-----------------------

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره) اقلام)
--	--

### ب-۱-۴-۳ عملکرد سامانه دارای گوناگونی (چندگانگی)

#### ب-۱-۴-۳-۱ در مقابل سطح نشانک Rx

یادآوری- در این بند، BER سروازهای برای نسبت خطای بیت است.

**روش اندازه گیری:**

به زیر بند ۱-۴-۳-۵ مراجعه کنید.

**نتایج:**

نتایج می توانند به شکل جدول نشان داده شوند.

نقاط آزمونی وابسته (مقدار BER) منطبق با این استاندارد باید همراه با مقادیر سطح نشانک دریافتی اندازه گیری شده اعلام شود. تنها یک جهت (رفت یا برگشت) به طور عادی آزمون خواهد شد.

دما محیط:  ${}^{\circ}\text{C}$       رطوبت نسبی: %  
 $V$  :  $V_{\text{nom}}$       ولتاژ ورودی، GHz : RF


$T_{max} =$	$T_{min} =$	$T_{nom} =$	شرایط اقلیمی
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در
			سطح نشانک دریافتی (dBm) در

مجاز است نمودارهای منحنی به طور جایگزین مورد استفاده قرار گیرند و در این صورت نمودارها در این پیوست ارائه شده و مراجع آنها در جدول زیر مشخص می‌شوند. در زیر نمونه‌ای از یک نمودار منحنی ارائه شده است که طرح در آن قابل نمایش است.

#### در مقابل سطح سیگنال ورودی گیرنده

◦ شرایط اقلیمی : دمای نامی =

=GHz کanal بسامد رادیویی



شکل ب-۶

دماي محيط:  ${}^{\circ}\text{C}$  رطوبت نسبی: %  
بسامد مجرا RF : GHz ولتاژ ورودی،  $V : V_{nom}$

ارجاع به نقشه (نمودار) در پیوست	شرایط آزمون
	$T_{nom}$
	$T_{min}$
	$T_{max}$

مقادیر محدود کننده:

#### محدوده‌های سطح ورودی ارتقاء یافته برای مقادیر مشخص شده BER

>2,5 dB

برای سامانه های IF یا سامانه های ترکیب کننده باند پایه

> 1,5 dB	برای سامانه‌های ترکیب کننده RF
بدون پیشرفت	برای سامانه‌های سودهی باند پایه

	عدم قطعیت اندازه گیری
--	-----------------------

	تجهیزات آزمونی مورد استفاده: (تعداد (شماره های) اقلام)
--	--

ب-۱-۴-۳-۲ حساسیت‌پذیری تداخل

ب-۱-۴-۳-۱ حساسیت‌پذیری تداخل هم مجرما  
به زیر بند ۲-۴-۳-۵ مراجعه کنید.

ب-۱-۴-۳-۲ حساسیت‌پذیری تداخل مجرما مجاور  
به زیر بند ۲-۴-۳-۵ مراجعه کنید.

ب-۱-۴-۳-۳ حساسیت‌پذیری اعوجاج  
به زیر بند ۳-۴-۳-۵ مراجعه کنید.

## ب-۲ تصاویر (عکس‌های IUT)

تصاویر (عکس‌های) تجهیزات باید به عنوان قسمتی از گزارش آزمون تهیه شوند.  
عکس‌ها دست کم باید شامل:

- ۱- تصاویر مجموعه واحدها یا قسمت‌ها باشند؛
- ۲- تصاویر قسمت جلوی واحد (نشان دهنده واپایش‌ها، برچسب‌گذاری و غیره) باشند؛
- ۳- تصاویر قسمت عقبی واحد (نشان دهنده رابط آنتن، برچسب‌گذاری و غیره) باشند.

چنانچه برچسب یا نشان تجاری شناسایی روی سطح دیگری غیر از قسمت‌های ۲ و ۳ بالا قرار گرفته باشد، باید تصویری از همان قسمت تهیه شود.

تجهیزات (تنها پس از تکمیل آزمون نوعی) باید باز شده و تصاویری از ساختار داخلی آنها تهیه شود.  
تصاویر باید رنگی بوده و ابعاد آنها نباید از  $170 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}$  کمتر باشد.  
هر تصویر باید به طور واضح مشخص شود و در صفحه‌ای مجزا قرار گیرد.

## ب-۳ تجهیزات آزمون مورد استفاده برای آزمون ها

تجهیز آزمونی مورد استفاده برای آزمون باید توسط آزمایشگاه آزمون در جدول زیر فهرست شود.  
تجهیز آزمونی مورد استفاده باید در هر یک از قسمت مجزای گزارش آزمون بیان شود. به این ترتیب،  
ابزارآلات مطابق شماره‌ای که مرجع آن در جدول زیر آورده شده است شناسایی می‌شوند.

شماره	تجهیزات آزمون	نوع	سازنده	شماره سریال	تاریخ مقرر برای واسنجی
۰۱					
۰۲					
۰۳					
۰۴					
۰۵					
۰۶					
۰۷					
۰۸					
۰۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
۱۳					
۱۴					
۱۵					
۱۶					
۱۷					
۱۸					
۱۹					
۲۰					

#### ب-۴ اطلاعات افزونهای مکمل برای گزارش آزمون

ملاحظات:

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

## حساسیت پذیری اعوجاج برای گیرنده‌های گوناگون (چند گانه<sup>۱</sup>)

## هدف:


این آزمون برای سامانه‌هایی کاربردپذیر است که به طور اختیاری از فنون ترکیبی گوناگون (چندگانه) استفاده می‌کنند.

این آزمون با بسط مفهوم «مشخصه هویت» به گیرنده رادیویی مجهز به حافظت فنی چندگانه، مصنویت تجهیز در مقابل اعوجاج انتشار را برای کسب «مشخصه هویت جعلی (شبه مشخصه هویت)» راستی آزمایی می‌کند.

راهاندازی آزمون برای تجهیزات دارای واسط IF در خروجی مدوله‌ساز مناسب است؛ با این وجود، این راه اندازی را به شرطی می‌توان به سطح RF بسط داد که شبیه‌سازهای محوشده‌گی RF قابل دسترس باشند. بهتر است اندازه‌گیری‌ها با به کارگیری یک شبیه‌ساز محوشده‌گی دو پرتویی در سطح RF برای هر یک از دو ورودی گیرنده صورت گیرد (اصلی و چندگانه).

ممکن است مطابق پیاده‌سازی عملی گیرنده چندگانه برخی انواع ساده‌سازی‌هایی انجام شود.

پیکربندی آزمون:



ابزار آلات آزمون:

۱- مولد الگو/آشکارساز خط؛

۲- شبیه ساز محوشدگی.

### روش اجرایی آزمون:

خروجی مولد الگو را به ورودی BB TX متصل کنید. برای ایجاد اعوجاج چند مسیره (یک شیار) شبیه‌ساز محوشدگی دوتایی (تأخير ۳/۶ ns) را واپایش کنید. بر مبنای خطاهای آشکار شده در خروجی BB Rx خانواده‌هایی از مشخصه‌های هویت جعلی را با شرایط زیر ایجاد کنید:

الف- شبیه ساز محوشدگی را روی مسیر اصلی Rx واپایش کنید تا شرایط مسطحی بdst آید (بدون اعوجاج)؛ شبیه ساز محوشدگی را روی مسیر چندگانه Rx واپایش کنید تا شیاری بdst آید: بسامد شیار را (در پله (گام) ۱MHz) با افزایش و کاهش بسامد آن در باند نشانک مدوله شده تغییر دهید؛ عمق شیار(ها) را در پله‌های ۱dB از ۳۰dB به ۱۰dB با شرایط فازی کمینه و غیر کمینه تغییر دهید. تضعیف تضعیف کننده‌های متغیر را واپایش کرده و اندازه‌گیری‌ها را در سطح متفاوتی از نشانک دریافتی تکرار کنید؛

ب- موقعیت را با شیار روی مسیر اصلی Rx و شرایط مسطح روی مسیر چندگانه Rx تعویض کنید.

پ- برای داشتن شیارها شبیه ساز محوشدگی را روی مسیر اصلی Rx و مسیر چندگانه Rx واپایش کنید؛ با افزایش و کاهش بسامد در باند نشانک مدوله شده و حفظ ثانیه در یک موقعیت ثابت، بسامد یک شیار را (در پله (گام) ۱MHz) تغییر داده و عمق شیار(ها) را در پله‌های ۱dB از ۳۰dB به ۱۰dB با شرایط فازی کمینه و غیر کمینه تغییر دهید. تضعیف تضعیف کننده‌های متغیر را واپایش کرده و اندازه گیری‌ها را در سطح متفاوتی از نشانک دریافتی تکرار کنید.

## **کتابنامه**

گرچه مرجع استاندارد زیر به طور مشخص در ساختار این استاندارد بیان نمی‌شود (یا در دسترس عموم نیست) اما اطلاعات پشتیبانی را ارائه می‌دهد.

- EN 301 390: "Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Spurious emissions and receiver immunity at equipment antenna ports of DRRS".